ANEXO E - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. Nº 19/2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE Y DE LA DIRECCIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS –CONTRATO ABIERTO –MARCA THYSSEN KRUPP"

LOTE 1.

Mantenimiento Preventivo Palacio de Justicia de Asunción – Torre Norte

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
1	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Revisión, regulación y/o reposición de correas	unidad	1	Evento	361.700
2	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores	unidad	1	Evento	361.700
3	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías	unidad	1	Evento	361.700
4	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	unidad	1	Evento	361.700
5	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y control del interruptor del final de carrera	unidad	1	Evento	361.700
6	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	unidad	1	Evento	361.700
7	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	unidad	1	Evento	361.700
8	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza y secado del cubo	unidad	1	Evento	361.700
9	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	361.700
10	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	unidad	1	Evento	361.700
11	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	361.700
12	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	361.700
13	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado	unidad	1	Evento	361.700

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
14	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que este no esté sucio	unidad	1	Evento	361.700
15	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	unidad	1	Evento	361.700
16	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina	unidad	1	Evento	361.700
17	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	unidad	1	Evento	361.700
18	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	unidad	1	Evento	361.700
19	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	unidad	1	Evento	361.700
20	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza de cuadro de comando	unidad	1	Evento	361.700
21	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés	unidad	1	Evento	361.700
22	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza integral de sala de máquina	unidad	1	Evento	361.700
23	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos	unidad	1	Evento	361.700
24	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	unidad	1	Evento	361.700
25	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores	unidad	1	Evento	361.700
26	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de luces	unidad	1	Evento	361.700
27	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos	unidad	1	Evento	361.700
28	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina	unidad	1	Evento	361.700
29	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	unidad	1	Evento	361.700

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
30	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	unidad	1	Evento	361.700
31	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina	unidad	1	Evento	361.700
32	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación delsistema de paracaídas; sistemas de emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes	unidad	1	Evento	361.700
33	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas	unidad	1	Evento	361.700
34	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos	unidad	1	Evento	361.700
35	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cambio y/o reposición de aceites de motor y máquina	unidad	1	Evento	361.700
36	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro	unidad	1	Evento	361.700
37	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados	unidad	1	Evento	361.700
38	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	unidad	1	Evento	361.700
39	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre	unidad	1	Evento	361.700
40	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje	unidad	1	Evento	361.700
41	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	361.700
42	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina	unidad	1	Evento	361.700
43	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	361.700
44	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes	unidad	1	Evento	361.700
45	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza	unidad	1	Evento	361.700

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
46	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas	unidad	1	Evento	361.700
47	LOTE 1-Mantenimiento Preventivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrerecorrido	unidad	1	Evento	361.700
SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS (IVA Incl.)						**16.999.900**

Mantenimiento Correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asuncion – Torre Norte

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
48	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Hazte freno mecánico (3z.0250ª2)	unidad	1	Evento	1.020.400
49	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Zapata freno máquina tracción (3z.0300B1)	unidad	1	Evento	835.300
50	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Relé RA 400110 (x08.034.033)	unidad	1	Evento	732.100
51	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rele RA 400060 (x08.034.032)	unidad	1	Evento	767.650
52	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Carbón RGW llave Sur (x08.011.009)	unidad	1	Evento	296.156
53	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cuchilla 1/8 llave Sur (12.35.012/0)	unidad	1	Evento	302.600
54	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Correa motor operador (x07.008.056)	unidad	1	Evento	352.350
55	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Lámpara de 24V/2.4 (x08.026.043)	unidad	1	Evento	295.000
56	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Nylon corrediza de puerta (z.0395.x1)	unidad	1	Evento	377.900
57	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Tornillo Goma acoplamiento máquina EM-33 (z.0395.EF.2)	unidad	1	Evento	378.450
58	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Nylon corrediza de contrapeso ()x09.010.342)	unidad	1	Evento	420.650
59	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rollete de hierro encostado (3z.0348.R1)	unidad	1	Evento	455.300
60	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rollete de nylon operado (3z.0300.AC2)	unidad	1	Evento	486.000

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
61	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Llave contactora auxiliar 3TF42 (x08.012.117)	unidad	1	Evento	476.600
62	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Llave de inducción Sur (3x.6152.A.1)	unidad	1	Evento	1.353.250
63	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Tubo fluorescente de 20W	unidad	1	Evento	283.150
64	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reactor para tubos de 20W	unidad	1	Evento	318.662
65	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Bobina freno máquina EM-33 (1z.0267.G.1)	unidad	1	Evento	3.998.850
66	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Nylon corrediza para cabina (1z.0207.B.2)	unidad	1	Evento	334.500
67	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Baquelita aisladora llave Sur (x09.008.046)	unidad	1	Evento	252.350
68	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Ventilador de cabina (3y.5260.L.2)	unidad	1	Evento	2.254.700
69	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Campana tipo ind. Alarma 220V (x08.013.022)	unidad	1	Evento	397.636
70	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Micro Relé tipo RA 406620 (x08.034.034)	unidad	1	Evento	2.813.462
71	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cable de maniobra para cabina (x08.006.049)	unidad	1	Evento	3.517.200
72	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Tornillo Philips para botonera (x07.021.324)	unidad	1	Evento	135.800
73	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cadena para operador (x95.5010.080)	unidad	1	Evento	741.200
74	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Acrílico para cielo raso (x95.010.112)	unidad	1	Evento	1.629.700
75	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rollete D76 carro de puerta	unidad	1	Evento	401.600
76	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre	unidad	1	Evento	373.950
77	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72	unidad	1	Evento	302.900
78	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cabo de acero por metro	unidad	1	Evento	38.700
79	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Resorte para haste	unidad	1	Evento	704.450

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
80	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Bujes y arandelas	unidad	1	Evento	1.067.800
81	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Nylon para corrediza T3-160-161	unidad	1	Evento	373.950
82	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Nylon para corrediza 160-161	unidad	1	Evento	346.300
83	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rollete de nylon para cadena operador	unidad	1	Evento	425.300
84	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Aceite SAE 140 por litro	unidad	1	Evento	674.050
85	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Ventilador de cabina convencional	unidad	1	Evento	839.900
86	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Peso de puerta	unidad	1	Evento	701.700
87	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Contacto fijo para CAMES	unidad	1	Evento	780.700
88	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rebobinado motor tracción 7.5/11kw	unidad	1	Evento	12.883.500
89	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rebobinado motor operador puerta	unidad	1	Evento	7.335.300
90	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Pérdida de aceite de máquina de tracción	unidad	1	Evento	1.485.000
91	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cambio de rulemanes máquina de tracción	unidad	1	Evento	4.194.400
92	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cambio de rulemanes motor de tracción	unidad	1	Evento	4.986.050
93	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rectificación de regla guiadora	unidad	1	Evento	3.406.550
94	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cambio de retén eje sin fin de máquina	unidad	1	Evento	1.432.200
95	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Remachado de puerta de cabina	unidad	1	Evento	1.432.200
96	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Cambio de piso de madera de ascensor	unidad	1	Evento	3.011.700
97	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reparación de rampa de puerta	unidad	1	Evento	2.221.950
98	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Provisión y montaje de alfombra	unidad	1	Evento	3.405.600

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
99	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Piso de goma sin base	unidad	1	Evento	1.827.100
100	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Piso de goma con base	unidad	1	Evento	3.406.600
101	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reparación modulo capacitivo 110V	unidad	1	Evento	613.650
102	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reparación modulo capacitivo 12V	unidad	1	Evento	902.300
103	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Rectificación de polea de tracción	unidad	1	Evento	3.998.900
104	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reparación de regla Menco	unidad	1	Evento	5.301.950
105	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Llave contactora de fuerza para cuadro de comando	unidad	1	Evento	4.196.400
106	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Fusible U-R63 A 500V	unidad	1	Evento	504.300
107	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Llave inducción electromagnetica	unidad	1	Evento	725.400
108	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Módulo MCOP p/ operador de puerta	unidad	1	Evento	1.511.950
109	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Modulo MCP - 5	unidad	1	Evento	7.949.200
110	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Nylon corredizas en X	unidad	1	Evento	373.950
111	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Contacto de puerta operador	unidad	1	Evento	741.200
112	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Indicador digital tridimensional	unidad	1	Evento	5.262.850
113	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Power Unit 200ª 19KW 380VEM62/71	unidad	1	Evento	31.444.900
114	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Modulo MCINV-2PW8	unidad	1	Evento	2.682.500
115	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Fuzivel U-R 80A x 500V faca s/ rasgo	unidad	1	Evento	354.200
116	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Modulo IGBT DG22	unidad	1	Evento	30.843.600
117	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Llave electrónica 110V	unidad	1	Evento	741.200

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
118	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Monitor para PC de Control de 17	unidad	1	Evento	2.616.900
119	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Conector Flex para módulo MCINV – 2PW8	unidad	1	Evento	3.011.800
120	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Reparación Sistema de Monitoreo Ascensores TK-Visión	unidad	1	Evento	3.801.500
121	LOTE 1-Mantenimiento correctivo de Ascensores del Palacio de Justicia de Asunción-Torre Norte-Marca SUR THYSSEN Nº 32203, 32204/5, 73841/2, 73843	Sistema de Monitoreo Ascensores TK-Visión	unidad	1	Evento	8.145.100
SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS (IVA Incl.)						**199.010.116**

Monto máximo: G.600.000.000.- (GuaraniesSeiscientos Millones)

Monto mínimo: G.300.000.000.- (GuaraniesTrescientos Millones)

LOTE 2.

Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos

Ítem	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
1	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Revisión, regulación y/o reposición de correas	unidad	1	Evento	29.400
2	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores	unidad	1	Evento	29.400
3	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías	unidad	1	Evento	29.400
4	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores	unidad	1	Evento	29.400
5	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y control del interruptor del final de carrera	unidad	1	Evento	29.400
6	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente.	unidad	1	Evento	29.400
7	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable	unidad	1	Evento	29.400
8	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza y secado del cubo	unidad	1	Evento	29.400

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
9	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	29.400
10	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina)	unidad	1	Evento	29.400
11	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	29.400
12	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	29.400
13	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado	unidad	1	Evento	29.400
14	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que este no esté sucio	unidad	1	Evento	29.400
15	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite)	unidad	1	Evento	29.400
16	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina	unidad	1	Evento	29.400
17	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas.	unidad	1	Evento	29.400
18	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	unidad	1	Evento	29.400
19	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	unidad	1	Evento	29.400
20	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza de cuadro de comando	unidad	1	Evento	29.400
21	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés	unidad	1	Evento	29.400
22	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza integral de sala de máquina	unidad	1	Evento	29.400
23	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos	unidad	1	Evento	29.400

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
24	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	unidad	1	Evento	29.400
25	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores	unidad	1	Evento	29.400
26	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de luces	unidad	1	Evento	29.400
27	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos	unidad	1	Evento	29.400
28	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina	unidad	1	Evento	29.400
29	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento.	unidad	1	Evento	29.400
30	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	unidad	1	Evento	29.400
31	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina	unidad	1	Evento	29.400
32	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de paracaídas; sistemas de emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes	unidad	1	Evento	29.400
33	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas	unidad	1	Evento	29.400
34	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos	unidad	1	Evento	29.400
35	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cambio y/o reposición de aceites de motor y máquina	unidad	1	Evento	29.400
36	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y de desgaste del forro	unidad	1	Evento	29.400
37	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados	unidad	1	Evento	29.400
38	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	unidad	1	Evento	29.400
39	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre	unidad	1	Evento	29.400
40	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje	unidad	1	Evento	29.400
41	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	29.400
42	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina	unidad	1	Evento	29.400

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
43	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas	unidad	1	Evento	29.400
44	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes	unidad	1	Evento	29.400
45	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza	unidad	1	Evento	29.400
46	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento del sistema de paracaídas	unidad	1	Evento	29.400
47	LOTE 2: Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrerecorrido	unidad	1	Evento	29.400
SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS (IVA Incl.)						1.381.800

Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
48	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Hazte freno mecánico (3z.0250ª2)	unidad	1	Evento	1.020.400
49	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Zapata freno máquina tracción (3z.0300B1)	unidad	1	Evento	835.300
50	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Relé RA 400110 (x08.034.033)	unidad	1	Evento	732.100
51	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rele RA 400060 (x08.034.032)	unidad	1	Evento	767.650
52	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Carbón RGW llave Sur (x08.011.009)	unidad	1	Evento	296.156
53	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cuchilla 1/ llave Sur (12.35.012/0)	unidad	1	Evento	302.600
54	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Correa motor operador (x07.008.056)	unidad	1	Evento	352.350
55	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Lámpara de 24V/2.4 (x08.026.043)	unidad	1	Evento	295.000
56	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Nylon corrediza de puerta (z.0395.x1)	unidad	1	Evento	377.900
57	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Tornillo Goma acoplamiento máquina EM-33 (z.0395.EF.2)	unidad	1	Evento	378.450
58	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Nylon corrediza de contrapeso ()x09.010.342)	unidad	1	Evento	420.650
59	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rollete de hierro encostado (3z.0348.R1)	unidad	1	Evento	455.300
60	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rollete de nylon operado (3z.0300.AC2)	unidad	1	Evento	486.000
61	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Llave contactora auxiliar 3TF42 (x08.012.117)	unidad	1	Evento	476.600
62	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Llave de inducción Sur (3x.6152.A.1)	unidad	1	Evento	1.353.250

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
63	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Tubo fluorescente de 20W	unidad	1	Evento	283.150
64	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reactor para tubos de 20W	unidad	1	Evento	318.662
65	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Bobina freno máquina EM-33 (1z.0267.G.1)	unidad	1	Evento	3.998.850
66	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Nylon corrediza para cabina (1z.0207.B.2)	unidad	1	Evento	334.500
67	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Baquelita aisladora llave Sur (x09.008.046)	unidad	1	Evento	252.350
68	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Ventilador de cabina (3y.5260.L.2)	unidad	1	Evento	2.254.700
69	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Campana tipo ind. Alarma 220V (x08.013.022)	unidad	1	Evento	397.636
70	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Micro Relé tipo RA 406620 (x08.034.034)	unidad	1	Evento	2.813.462
71	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cable de maniobra para cabina (x08.006.049)	unidad	1	Evento	3.517.200
72	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Tornillo Philips para botonera (x07.021.324)	unidad	1	Evento	135.800
73	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cadena para operador (x95.5010.080)	unidad	1	Evento	741.200
74	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Acrílico para cielo raso (x95.010.112)	unidad	1	Evento	1.629.700
75	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rollete D76 carro de puerta	unidad	1	Evento	401.600
76	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre	unidad	1	Evento	373.950
77	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72	unidad	1	Evento	302.900
78	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cabo de acero por metro	unidad	1	Evento	38.700
79	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Resorte para haste	unidad	1	Evento	704.450
80	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Bujes y arandelas	unidad	1	Evento	1.067.800
81	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Nylon para corrediza T3-160-161	unidad	1	Evento	373.950
82	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Nylon para corrediza 160-161	unidad	1	Evento	346.300
83	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rollete de nylon para cadena operador	unidad	1	Evento	425.300
84	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Aceite SAE 140 por litro	unidad	1	Evento	674.050
85	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Ventilador de cabina convencional	unidad	1	Evento	839.900
86	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Peso de puerta	unidad	1	Evento	701.700
87	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Contacto fijo para CAMES	unidad	1	Evento	780.700

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
88	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rebobinado motor tracción 7.5/11kw	unidad	1	Evento	12.883.500
89	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rebobinado motor operador puerta	unidad	1	Evento	7.335.300
90	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Pérdida de aceite de máquina de tracción	unidad	1	Evento	1.485.000
91	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cambio de rulemanes máquina de tracción	unidad	1	Evento	4.194.400
92	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cambio de rulemanes motor de tracción	unidad	1	Evento	4.986.050
93	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rectificación de regla guiadora	unidad	1	Evento	3.406.550
94	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cambio de retén eje sin fin de máquina	unidad	1	Evento	1.432.200
95	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Remachado de puerta de cabina	unidad	1	Evento	1.432.200
96	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Cambio de piso de madera de ascensor	unidad	1	Evento	3.011.700
97	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reparación de rampa de puerta	unidad	1	Evento	2.221.950
98	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Provisión y montaje de alfombra	unidad	1	Evento	3.405.600
99	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Piso de goma sin base	unidad	1	Evento	1.827.100
100	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Piso de goma con base	unidad	1	Evento	3.406.600
101	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reparación modulo capacitivo 110V	unidad	1	Evento	613.650
102	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reparación modulo capacitivo 12V	unidad	1	Evento	902.300
103	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Rectificación de polea de tracción	unidad	1	Evento	3.998.900
104	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reparación de regla Menco	unidad	1	Evento	5.301.950
105	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Llave contactora de fuerza para cuadro de comando	unidad	1	Evento	4.196.400
106	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Fusible U-R 63 A 500V	unidad	1	Evento	504.300
107	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Llave inducción electromagnetica	unidad	1	Evento	725.400
108	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Módulo MCOP p/ operador de puerta	unidad	1	Evento	1.511.950
109	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Modulo MCP - 5	unidad	1	Evento	7.949.200
110	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Nylon corredizas en X	unidad	1	Evento	373.950
111	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Contacto de puerta operador	unidad	1	Evento	741.200
112	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Indicador digital tridimensional	unidad	1	Evento	5.262.850

Item	Descripción del servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
113	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Power Unit 200ª 19W 380VEM62/71	unidad	1	Evento	31.444.900
114	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Modulo MCINV-2PW8	unidad	1	Evento	2.682.500
115	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Fuzivel U-R 80A x 500V faca s/ rasgo	unidad	1	Evento	354.200
116	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Modulo IGBT DG22	unidad	1	Evento	30.843.600
117	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Llave electrónica 110V	unidad	1	Evento	741.200
118	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Monitor para PC de Control de 17	unidad	1	Evento	2.616.900
119	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Conector Flex para módulo MCINV – 2PW8	unidad	1	Evento	3.011.800
120	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Reparación Sistema de Monitoreo Ascensores TK-Visión	unidad	1	Evento	3.801.500
121	LOTE 2: Mantenimiento Correctivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Ascensor SUR **THYSSEN Nº 93496**	Sistema de Monitoreo Ascensores TK-Visión	unidad	1	Evento	8.145.100
SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS (IVA Incl.)						**199.010.116**

Monto máximo: G.100.000.000.- (Guaranies: Cien Millones)
Monto mínimo: G. 50.000.000.- (Guaranies: Cincuenta Millones)

Lic. José Benítez Isasi
Asesor C.S.J.

Ing. Gilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Lic. [illegible]
COORDINADORA
D.M.E.I.F. y Servicios Generales - D.G.R.P.

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Lic. Ramona I. Godoy C.
Gabinete C.S.J.

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Lic. ROBERTO I. TORRES G.
Director General