UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
20 JUN 2017
Nº: 2095
Hs.: 7:19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

**RESOLUCION D Nº 959 /2.017.-**

**RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS", ID N° 325.862.----------**

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

a) La Nota DAF Nº 498/2017 de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, por el cual remite la nota D.C.P. Nº 1.457/2017 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas, quien solicita la aprobación o rechazo de la adjudicación de la Contratación Directa Nº 26/2017 "Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadoras y Duplicadoras", ID N° 325.862.----------
b) El Informe de Evaluación de fecha 09 de junio de 2017 y las Resoluciones D N° 103/2016, D N° 310/2016, D N° 485/2016, D N° 537/2016, D N° 633/2016, D N° 649/2016 y D Nº 51/2017 por las cuales se conforma el Comité Evaluador de Llamados.----------
c) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;**

**R E S U E L V E:**

Art.1° **APROBAR** la Adjudicación de la Contratación Directa Nº 26/2017 "Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadoras y Duplicadoras", ID N° 325.862, según el siguiente detalle:

| DOCUNET S.A. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE Nº 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 3550 | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO DE CHASIS | Unidad | 1 | EVENTO | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA POSTERIOR / TAPA TRASERA | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | 980.000 |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA FRONTAL | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 |

Avda. Dr. Montiero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRA DERECHA | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE ACTUADOR DEL SENSOR DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE PAD DE RETARDO DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRA IZQUIERDA | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMBRAGUE DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE RESORTES DE LA BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE SOPORTE | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE SENSOR DEL DÚPLEX / ACTUADOR DE SENSOR DEL DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE PAD DE RETARDO DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE ACTUADOR DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA DEL SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE BOTON OK | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE TECLAS DE NAVEGACION | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 21 | 81141804-001 | CAMBIO DE GOMA DEL TECLADO | Unidad | 1 | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 22 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 23 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 24 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 25 | 81141804-001 | CAMBIO DE DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 | 800.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 81141804-001 | CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | Unidad | 1 | EVENTO | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 27 | 81141804-001 | CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | Unidad | 1 | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 28 | 81141804-001 | CAMBIO DE SENSOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 29 | 81141804-001 | CAMBIO DE LÁSER | Unidad | 1 | EVENTO | 1.490.000 | 1.490.000 |
| 30 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 31 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 32 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 33 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 34 | 81141804-001 | CAMBIO DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 35 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 36 | 81141804-001 | CAMBIO DE SWITCH | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 37 | 81141804-001 | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 38 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE TONER CON CHIP | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 1** | | | | | | **28.060.000** | **28.060.000** |

**Lote Nº 1 Monto Mínimo: 24.030.000. –** **Monto Máximo: 48.060.000.-**

| **LOTE Nº 2 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA "XEROX WC 4118"** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO SCANER | Unidad | 1 | EVENTO | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLOS DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL | Unidad | 1 | EVENTO | 850.000 | 850.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE LASER | Unidad | 1 | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA LATERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE ENZAMBLE DE SALIDA DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1 | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE GUIA DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA DEL SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE MODULO XEROGRAFICO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DEL CASETTE | Unidad | 1 | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 21 | 81141804-001 | CAMBIO DE CHASIS SOPORTE DEL SENSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA 1 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 23 | 81141804-001 | CAMBIO DE BATERIA D MNV MEMORIA | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 24 | 81141804-001 | CAMBIO DE PAD DE RETARDO DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 25 | 81141804-001 | CAMBIO DE CUBIERTA TAPA DE ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 26 | 81141804-001 | CAMBIO DE ADO (ALIMENTADOR DE ORIGINALES) | Unidad | 1 | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 27 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA FRONTAL | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 81141804-001 | CAMBIO DE SOPORTE DE LA PUERTA FRONTAL | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 29 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DEL ADO | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 30 | 81141804-001 | KIT DE CARTUCHO DE TONER WC 4118 | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | 980.000 |
| 31 | 81141804-001 | MANO DE OBRA TECNICA POR SERVICIO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 2** | | | | | | **30.210.000** | **30.210.000** |

**Lote Nº 2 Monto Mínimo 7.865.000.- Monto Máximo: 15.730.000.-**

| **LOTE Nº 3 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA "XEROX WC 5020"** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO DE UNIDAD DE CILINDRO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE UNIDAD DE TONERA | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE UNIDAD FUSORA | Unidad | 1 | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 9.200.000 | 9.200.000 |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 | 490.000 |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE CONJUNTO ALIMENTADOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 990.000 | 990.000 |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE LASER | Unidad | 1 | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA LATERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE DUPLEX | Unidad | 1 | EVENTO | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMSAMBLE DE SALIDA FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO ALIMENTADOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE ALTA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE BAJA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRAS | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE CRISTAL DE POSICIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 21 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 22 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO ALIMENTADOR DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 23 | 81141804-001 | CAMBIO DE KIT DE RETARDO DE BANDEJA | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 24 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTADOR DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 25 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DE RETARDO DE BANDEJA DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 26 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMSAMBLE DEL CHASIS COMPLETO | Unidad | 1 | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 27 | 81141804-001 | MANO DE OBRA TECNICA POR SERVICIO | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 3** | | | | | | **42.650.000** | **42.650.000** |

**Lote Nº 3 Monto Mínimo: 5.200.000.- Monto Máximo: 10.400.000.-**

| **LOTE Nº 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX WORKCENTRE 5230** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-001 | DIAGNOSTICO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO S/ REPUESTO | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 4.800.000 | 4.800.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIAS | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO DE LASER | Unidad | 1 | EVENTO | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO DE PUERTA LATERAL | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 780.000 | 780.000 |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO DE EMSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO DE BISAGRAS | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 | 980.000 |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 15 | 81141804-001 | CAMBIO DE BANDEJA DE BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 16 | 81141804-001 | CAMBIO DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 17 | 81141804-001 | CAMBIO DE CORREA DE SCANNER | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 18 | 81141804-001 | CAMBIO DE KIT MODULO XEROGRÁFICO (INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZA Y RODILLO DE CARGA) | Unidad | 1 | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19 | 81141804-001 | CAMBIO DE KIT TONER CON CHIP | Unidad | 1 | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 20 | 81141804-001 | CAMBIO DE PILA MNV | Unidad | 1 | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 21 | 81141804-001 | RODILLO ALIMENTADOR DEL ADO POR ALIMENTADOR DE PAPEL | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 22 | 81141804-001 | KIT DE RODILLO (UNO POR BANDEJA) | Unidad | 1 | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 23 | 81141804-001 | CONJUNTO DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81141804-001 | RODILLO ALIMENTADOR DEL ADF | Unidad | 1 | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 25 | 81141804-001 | BANDEJA 2 | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 26 | 81141804-001 | KIT DE RODILLO DE B1 B2 B3 | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 4** | | | | | | **37.910.000** | **37.910.000** |

**Lote Nº 4 Monto Mínimo: 2.825.000. –** **Monto Máximo: 5.650.000.-**

## DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

**LOTE Nº 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR 2030 - GPR 18**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO | Unidad | 1 | EVENTO | 820.000 | 820.000 |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD REVELADORA | Unidad | 1 | EVENTO | 720.000 | 720.000 |
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO EMBRAGUE DEL CASSETTE | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO EMBRAGUE DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO PUERTA LATERAL IZQUIERDA | Unidad | 1 | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTACION DEL CASSETE | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE SEPARACION DEL CASSETE | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE TRANSFERENCIA | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO MAGNETICO | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE PRESIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO DE CUCHILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 15 | 81141804-001 | TONER | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 16 | 81141804-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PARTES | Unidad | 1 | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 5** | | | | | | **3.800.000** | **3.800.000** |

**Lote Nº 5 Monto Mínimo: 1.912.500.- Monto Máximo: 3.825.000.-**

| **LOTE Nº 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR 3230 - GPR 15** | | | | | | **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO** | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** |
| 1 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO | Unidad | 1 | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2 | 81141804-001 | CAMBIO ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 3 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ALIMENTACION DEL BYPASS | Unidad | 1 | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 4 | 81141804-001 | CAMBIO EMBRAGUE DE REGISTRO | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 | 240.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD REVELADORA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 6 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE LIMPIEZA | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 7 | 81141804-001 | CAMBIO UNIDAD DE FUSOR | Unidad | 1 | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 8 | 81141804-001 | CAMBIO FILTRO DEL VENTILADOR | Unidad | 1 | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 9 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE ARRASTRE DEL ADF | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 10 | 81141804-001 | CAMBIO ALMOHADILLA DE SEPARACION DEL ADF | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 11 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE SEPARACION | Unidad | 1 | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 12 | 81141804-001 | CAMBIO RODILLO DE PRESIÓN | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 13 | 81141804-001 | CAMBIO PLACA DE PANEL DE CONTROL | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 14 | 81141804-001 | CAMBIO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL CASSETTE | Unidad | 1 | EVENTO | 720.000 | 720.000 |
| 15 | 81141804-001 | TONER | Unidad | 1 | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 16 | 81141804-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PARTES | Unidad | 1 | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 6** | | | | | | **7.000.000** | **7.000.000** |

**Lote Nº 6 Monto Mínimo: 1.865.000 - Monto Máximo: 3.730.000.-**

# LOTES DECLARADOS DESIERTOS

| LOTE Nº 7 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS MARCA RISO RZ 390 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOG** | **DESCRIPCION** | **Unidad de Medida** | **CANTIDAD** | **PRESENTACION** | **PRECIO UNITARIO ESTIMADO** |
| 1 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE SECTORIAL | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 2 | 81141804-003 | CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN; A3 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 |
| 3 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE; M1X15X12 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 4 | 81141804-003 | CAMBIO DE MUELLE DE CARGA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 5 | 81141804-003 | CAMBIO DE CUBRIR F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 6 | 81141804-003 | CAMBIO DE BASE F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 7 | 81141804-003 | CAMBIO DE ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 8 | 81141804-003 | CAMBIO DE TIRA DE ABSORCIÓN ( (328 X 18) | Unidad | 1 | EVENTO | 500.000 |
| 9 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE; M1X25X7 OWC | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 10 | 81141804-003 | CAMBIO DE RECOGEDOR DE GOMA- RODILLO PARA ARRIBA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 11 | 81141804-003 | CAMBIO DE NÚCLEO; RODILLO DE RECOGIDA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 |
| 12 | 81141804-003 | CAMBIO DE CINTURÓN (CORREAS DE DESECHO) | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 13 | 81141804-003 | CAMBIO DE HOJA DE BLOQUEO DE TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 14 | 81141804-003 | TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 15 | 81141804-003 | MASTER | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 16 | 81141804-003 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 7** | | | | | | **11.050.000** |

**Lote Nº 7 Monto Mínimo: 8.151.250 - Monto Máximo: 16.302.500.-**

Avda. Dr. Montero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

| LOTE Nº 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS MARCA RISO RZ 370 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRESENTACION | PRECIO ESTIMADO |
| 1 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE SECTORIAL | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 2 | 81141804-003 | CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN; A3 | Unidad | 1 | EVENTO | 2.500.000 |
| 3 | 81141804-003 | CAMBIO DE ENGRANAJE; M1X15X12 | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 4 | 81141804-003 | CAMBIO DE MUELLE DE CARGA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 5 | 81141804-003 | CAMBIO DE CUBRIR F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 6 | 81141804-003 | CAMBIO DE BASE F; ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 7 | 81141804-003 | CAMBIO DE ALMOHADILLA | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 8 | 81141804-003 | CAMBIO DE TIRA DE ABSORCIÓN ( (328 X 18) | Unidad | 1 | EVENTO | 500.000 |
| 9 | 81141804-003 | ENGRANAJE; M1X25X7 OWC | Unidad | 1 | EVENTO | 800.000 |
| 10 | 81141804-003 | CAMBIO DE RECOGEDOR DE GOMA- RODILLO PARA ARRIBA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 11 | 81141804-003 | CAMBIO DE NÚCLEO; RODILLO DE RECOGIDA | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 |
| 12 | 81141804-003 | CAMBIO DE CINTURÓN (CORREAS DE DESECHO) | Unidad | 1 | EVENTO | 400.000 |
| 13 | 81141804-003 | CAMBIO DE HOJA DE BLOQUEO DE TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 14 | 81141804-003 | TINTA | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 15 | 81141804-003 | MASTER | Unidad | 1 | EVENTO | 480.000 |
| 16 | 81141804-003 | MANO DE OBRA | Unidad | 1 | EVENTO | 650.000 |
| **PRECIO TOTAL LOTE 8** | | | | | | **11.050.000** |

**Lote Nº 8 Monto Mínimo 8.151.250 - Monto Máximo: 16.302.500.-**

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Abog. **JORGE NAVILLE ACOSTA**
Secretario Interino de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

c.c.: DAF, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Archivo. **LBM/JNA/**lrd

Avda. Dr. Montero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay