Proyecto "Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo"

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA PAIESRP MAG Nº 10/2012

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE TOLDOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

						SDI SERVICIOS DE INGENIERÍA				SIPACC DE DOMINGO LEIVA				FRANCISCO JAVIER ROMERO			
Item	**CODIGO**	**Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas**	**Unid.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proced.**	**Precio Unitario**	**Sub Total**	**Marca**	**Proced.**	**Precio Unitario**	**Sub Total**	**Marca**	**Proced.**	**Precio Unitario**	**Sub Total**
1	30151901-001	Trabajos de mantenimiento de carpa para toldos de estacionamiento para vehículos, de 9,20 x 5,30 m, de 2,60 m de altura, con material de lona resistente de 700 micrones de gramaje, espesor 0,60 y tipo tejido: tela 1100 dtex 3x3 hilos / cm. Incluye 6 caños macizos galvanizados de 50 mm x 3,60 m de altura, con base de refuerzos en estructura de toldo, material y mano de obra.	Metros cuadrados	Evento	49	Nacional	Nacional	306.122	**14.999.978**	Nacional	Nacional	**306.122**	**15.000.000**	Nacional	Nacional	326.531	**16.000.000**
2	30151901-001	Trabajo de mantenimiento y reparación de toldos de estacionamiento existente, de 16 x 5,30 m, de 2,60 m de altura, que consiste en: renovación de toldos, cambio de cuatro pilastras de caño macizo galvanizado de 50 mm x 3,60 m de altura, con base hormigonado, pintura del espacio de estacionamiento con color amarillo, incluyendo material y mano de obra.	Metros cuadrados	Evento	85	Nacional	Nacional	58.823	**4.999.955**	Nacional	Nacional	**70.588**	**6.000.000**	Nacional	Nacional	70.588	**6.000.000**
						MONTO TOTAL			**19.999.933**	MONTO TOTAL			**21.000.000**	MONTO TOTAL			**22.000.000**

Poder Ejecutivo
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Vice Ministerio de Ganadería
Proyecto "Apoyo a la Integración Económica del Sector Rural Paraguayo"

Entidad: **SDI SERVICIOS DE INGENIERÍA de Carlos Torres**
Modalidad: **CONTRATACIÓN DIRECTA PAIESRP MAG Nº 10/2012**
Bien/Servicio: **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE TOLDOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS**
ID Llamado: **244.498**

ANEXO II - PLANILLA DE ADJUDICACIÓN

Item	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas	Marca	Procedencia	Unidad Medida	Presentación	Relacion de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	30151901-001	Trabajos de mantenimiento de carpa para toldos de estacionamiento para vehículos, de 9,20 x 5,30 m, de 2,60 m de altura, con material de lona resistente de 700 micrones de gramaje, espesor 0,60 y tipo tejido: tela 1100 dtex 3x3 hilos / cm. Incluye 6 caños macizos galvanizados de 50 mm x 3,60 m de altura, con base de refuerzos en estructura de toldo, material y mano de obra.	Nacional	Nacional	Metros cuadrados	Evento	1	49	306.122	14.999.978
2	30151901-001	Trabajo de mantenimiento y reparación de toldos de estacionamiento existente, de 16 x 5,30 m, de 2,60 m de altura, que consiste en: renovación de toldos, cambio de cuatro pilastras de caño macizo galvanizado de 50 mm x 3,60 m de altura, con base hormigonado, pintura del espacio de estacionamiento con color amarillo, incluyendo material y mano de obra.	Nacional	Nacional	Metros cuadrados	Evento	1	85	58.823	4.999.955
									MONTO TOTAL	**19.999.933**