POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

*Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| | **VEHÍCULO: CAMIONETA FORD RANGER XLT CC 4 X 4 3.20 SL GMT - AÑO 2014** | | | | | | | | |
| **1** | **Servicio de alineacion y balanceo** | | | | | | | | |
| 1.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 | 97.814 | 97.814 | 68.469 | 68.469 |
| 1.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 57.400 | 57.400 | 53.574 | 53.574 | 37.501 | 37.501 |
| 1.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 | 124.040 | 124.040 | 86.828 | 86.828 |
| 1.4 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **2** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | | | | | | | | |
| 2.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 464.500 | 464.500 | 433.534 | 433.534 | 303.473 | 303.473 |
| 2.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 600.500 | 600.500 | 560.468 | 560.468 | 392.326 | 392.326 |
| 2.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 638.000 | 638.000 | 595.468 | 595.468 | 416.826 | 416.826 |
| 2.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 600.500 | 600.500 | 560.468 | 560.468 | 392.326 | 392.326 |
| 2.5 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 1.118.134 | 1.118.134 | 782.693 | 782.693 |
| 2.6 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 1.106.468 | 1.106.468 | 774.526 | 774.526 |
| 2.7 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 2.8 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 319.108 | 319.108 | 223.374 | 223.374 |
| 2.9 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 2.10 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACIÓN | Unidad | 1 | 886.000 | 886.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 2.11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 62.400 | 62.400 | 58.240 | 58.240 | 40.768 | 40.768 |
| 2.12 | CAMBIO DE ACEITE CAJA TRANSFERENCIA | Litros | 1 | 62.400 | 62.400 | 58.240 | 58.240 | 40.768 | 40.768 |
| 2.13 | REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.431.334 | 2.431.334 | 1.701.933 | 1.701.933 |
| 2.14 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 499.334 | 499.334 | 349.533 | 349.533 |
| 2.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 1.092.000 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 |
| **3** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | | | | | | | | |
| 3.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.968.400 | 1.968.400 | 1.377.880 | 1.377.880 |
| 3.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 313.500 | 313.500 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 3.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 104.500 | 104.500 | 97.534 | 97.534 | 68.273 | 68.273 |
| 3.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 46.800 | 46.800 | 43.680 | 43.680 | 30.576 | 30.576 |
| 3.5 | REPARACION DE SIN FIN | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 1.068.668 | 1.068.668 | 748.066 | 748.066 |
| 3.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 653.500 | 653.500 | 609.934 | 609.934 | 426.953 | 426.953 |
| 3.7 | PRECAP | Unidad | 1 | 444.500 | 444.500 | 414.868 | 414.868 | 290.406 | 290.406 |
| 3.8 | MUÑEQUIN | Unidad | 1 | 444.500 | 444.500 | 414.868 | 414.868 | 290.406 | 290.406 |
| 3.9 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | Unidad | 1 | 248.000 | 248.000 | 231.468 | 231.468 | 162.026 | 162.026 |
| 3.10 | CAMBIO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.217.068 | 1.217.068 | 851.946 | 851.946 |
| 3.11 | CAMBIO DE RULEMAN TRASERO Y DELANTERO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 532.468 | 532.468 | 372.726 | 372.726 |
| 3.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 873.600 | 873.600 | 611.520 | 611.520 |
| **4** | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | | | - | - | | | | |
| 4.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 588.000 | 588.000 | 548.800 | 548.800 | 384.160 | 384.160 |
| 4.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 547.500 | 547.500 | 511.000 | 511.000 | 357.700 | 357.700 |
| 4.3 | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR C/U | Unidad | 1 | 326.000 | 326.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 4.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 444.500 | 444.500 | 414.868 | 414.868 | 290.406 | 290.406 |
| 4.5 | CAMBIO DE JUEGOS DE ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 4.6 | CAMIO DE BUJES ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 413.468 | 413.468 | 289.426 | 289.426 |
| 4.7 | CAMBIO DE GRILLETE DE ELASTICO | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 822.268 | 822.268 | 575.586 | 575.586 |
| 4.8 | CAMBIO DE CENTRO DE ELASTICO | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 327.600 | 327.600 | 229.320 | 229.320 |
| 4.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 269.268 | 269.268 | 188.486 | 188.486 |
| 4.10 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 546.000 | 546.000 | 382.200 | 382.200 |
| 4.11 | BIELETA DE SUSPENSIÓN | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 433.534 | 433.534 | 303.473 | 303.473 |
| 4.12 | ROTULA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 487.668 | 487.668 | 341.366 | 341.366 |
| 4.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **5** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | | | | | | | | |
| 5.1 | PLATO DE DISCO Y EMBRAGUE | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.431.334 | 2.431.334 | 1.701.933 | 1.701.933 |
| 5.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 605.268 | 605.268 | 423.686 | 423.686 |
| 5.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 822.268 | 822.268 | 575.586 | 575.586 |
| 5.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |
| 5.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 5.6 | PEDAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 998.668 | 998.668 | 699.066 | 699.066 |
| 5.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 803.600 | 803.600 | 562.520 | 562.520 |
| **6** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | | | | | | | | |
| 6.1 | DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.446.668 | 1.446.668 | 1.012.666 | 1.012.666 |
| 6.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 595.500 | 595.500 | 555.800 | 555.800 | 389.060 | 389.060 |
| 6.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 822.268 | 822.268 | 575.586 | 575.586 |
| 6.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 1.045.334 | 1.045.334 | 731.733 | 731.733 |
| 6.5 | RETEN | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 280.934 | 280.934 | 196.653 | 196.653 |
| 6.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 87.920 | 87.920 | 61.544 | 61.544 |
| 6.7 | FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 301.000 | 301.000 | 280.934 | 280.934 | 196.653 | 196.653 |
| 6.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 111.700 | 111.700 | 104.254 | 104.254 | 72.977 | 72.977 |
| 6.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.773.334 | 1.773.334 | 1.241.333 | 1.241.333 |
| 6.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 26.200 | 26.200 | 24.454 | 24.454 | 17.117 | 17.117 |
| 6.11 | SENSOR DE ABS DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 822.268 | 822.268 | 575.586 | 575.586 |
| 6.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 583.800 | 583.800 | 408.660 | 408.660 |
| **7** | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | | | | | | | | |
| 7.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.688.400 | 1.688.400 | 1.181.880 | 1.181.880 |
| 7.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 414.868 | 414.868 | 290.406 | 290.406 |

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 7.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 77.350 | 77.350 | 72.194 | 72.194 | 50.535 | 50.535 |
| 7.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 54.900 | 54.900 | 51.240 | 51.240 | 35.868 | 35.868 |
| 7.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 73.000 | 73.000 | 68.134 | 68.134 | 47.693 | 47.693 |
| 7.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 86.700 | 86.700 | 80.920 | 80.920 | 56.644 | 56.644 |
| 7.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 76.100 | 76.100 | 71.028 | 71.028 | 49.718 | 49.718 |
| 7.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 633.268 | 633.268 | 443.286 | 443.286 |
| 7.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 791.934 | 791.934 | 554.353 | 554.353 |
| 7.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 694.774 | 694.774 | 486.341 | 486.341 |
| 7.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 756.934 | 756.934 | 529.853 | 529.853 |
| 7.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 698.600 | 698.600 | 489.020 | 489.020 |
| 7.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 583.800 | 583.800 | 408.660 | 408.660 |
| **8** | **Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo** | | | | | | | | |
| 8.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 8.2 | TURBO | Unidad | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.269.334 | 8.269.334 | 5.788.533 | 5.788.533 |
| 8.3 | CAÑO DE TURBO INTERIOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 537.134 | 537.134 | 375.993 | 375.993 |
| 8.4 | CAÑO DE TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 648.108 | 648.108 | 453.674 | 453.674 |
| 8.5 | REPARACION DEL INTERCOOLER | Unidad | 1 | 703.500 | 703.500 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| 8.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 1.022.000 | 1.022.000 | 715.400 | 715.400 |
| **9** | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | | | | | | | | |
| 9.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.201.734 | 2.201.734 | 1.541.213 | 1.541.213 |
| 9.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBACIÓN DE PICOS | Unidad | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.607.334 | 3.607.334 | 2.525.133 | 2.525.133 |
| 9.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 560.468 | 560.468 | 392.326 | 392.326 |
| 9.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 803.600 | 803.600 | 562.520 | 562.520 |
| 9.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **10** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | | | | | | | | |
| 10.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 10.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 928.668 | 928.668 | 650.066 | 650.066 |
| 10.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 414.868 | 414.868 | 290.406 | 290.406 |
| 10.4 | RETEN DE TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 560.468 | 560.468 | 392.326 | 392.326 |
| 10.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 469.500 | 469.500 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 10.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 547.500 | 547.500 | 511.000 | 511.000 | 357.700 | 357.700 |
| 10.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 338.500 | 338.500 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 10.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 886.000 | 886.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 10.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 202.500 | 202.500 | 189.000 | 189.000 | 132.300 | 132.300 |
| 10.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 248.000 | 248.000 | 231.468 | 231.468 | 162.026 | 162.026 |
| 10.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 234.000 | 234.000 | 218.400 | 218.400 | 152.880 | 152.880 |



Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID N° 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 10.12 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR | Litros | 1 | 75.222 | 75.222 | 70.208 | 70.208 | 49.145 | 49.145 |
| 10.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 80.643 | 80.643 | 75.268 | 75.268 | 52.686 | 52.686 |
| 10.14 | SOPORTE DE MOTOR | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| 10.15 | SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| 10.16 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| **11** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | | | | | |
| 11.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 949.200 | 949.200 | 664.440 | 664.440 |
| 11.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 11.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 473.200 | 473.200 | 331.240 | 331.240 |
| 11.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.487.800 | 2.487.800 | 1.741.460 | 1.741.460 |
| 11.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 11.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 513.800 | 513.800 | 359.660 | 359.660 |
| **12** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | | | | | |
| 12.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 12.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 338.500 | 338.500 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 12.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 12.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| 12.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **13** | **Servicio de gomeria** | | | | | | | | |
| 13.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 13.2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **14** | **Servicio de chaperia y pintura** | | | | | | | | |
| 14.1 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.851.734 | 1.851.734 | 1.296.213 | 1.296.213 |
| **15** | **Serv. de mant. y repar. de puertas** | | | | | | | | |
| 15.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| **16** | **Engrase** | | | | | | | | |
| 16.1 | SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **17** | **Mantenimiento y reparacion de sistema hidraulico** | | | | | | | | |
| 17.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 671.440 | 671.440 | 470.008 | 470.008 |
| **18** | **Servicios Mantenimiento/Reparacion de caño de escape/silenciador** | | | | | | | | |
| 18.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 780.268 | 780.268 | 546.186 | 546.186 |



PRESIDENCIA Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| **19** | **Escaneo computarizado** | | | | | | | | |
| 19.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 85.868 | 85.868 | 60.106 | 60.106 |
| **20** | **Servicio de alineacion y balanceo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 20.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 | 102.480 | 102.480 | 71.736 | 71.736 |
| 20.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 58.240 | 58.240 | 40.768 | 40.768 |
| 20.3 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **21** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | **Unidad** | | | | | | | |
| 21.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 21.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 975.334 | 975.334 | 682.733 | 682.733 |
| 21.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 21.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 508.200 | 508.200 | 355.740 | 355.740 |
| 21.5 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª Y REVERSA | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 21.6 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 1.022.000 | 1.022.000 | 715.400 | 715.400 |
| 21.7 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 1.022.000 | 1.022.000 | 715.400 | 715.400 |
| 21.8 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 21.9 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 21.10 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 326.000 | 326.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |
| 21.11 | DESMONTAR - MONTAR CAJADE REPARACION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 21.12 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 250.000 | 250.000 | 277.854 | 277.854 | 194.497 | 194.497 |
| 21.13 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE DIRECCION | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 21.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 1.022.000 | 1.022.000 | 715.400 | 715.400 |
| **22** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | **Unidad** | | | | | | | |
| 22.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 22.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 22.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 22.4 | ACEITE DE DIRECCIÓN | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 22.5 | REPARACIÓN DE SIN FIN/CREMALLERA | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 22.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 694.774 | 694.774 | 486.341 | 486.341 |
| 22.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| **23** | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | **Unidad** | | | | | | | |
| 23.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 600.500 | 600.500 | 560.468 | 560.468 | 392.326 | 392.326 |
| 23.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 886.000 | 886.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 23.3 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR C/ U | Unidad | 1 | 30.000 | 30.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 23.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 388.734 | 388.734 | 272.113 | 272.113 |
| 23.5 | CAMBIO DE JUEGO DE ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 23.6 | CAMBIO DE BUJE ELASTICO TRASERO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| 23.7 | CAMBIO DE GRILLETE DE ELASTICO | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 694.774 | 694.774 | 486.341 | 486.341 |
| 23.8 | CAMBIO DE CENTRO DE ELASTICO | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 339.268 | 339.268 | 237.486 | 237.486 |
| 23.9 | REPARACIÓN DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 23.10 | CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID N° 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 23.11 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 23.12 | BIELETA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 23.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **24** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | **Unidad** | | | | | | | |
| 24.1 | PLATO Y DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.656.668 | 1.656.668 | 1.159.666 | 1.159.666 |
| 24.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 24.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 24.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 24.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 24.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **25** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | **Unidad** | | | | | | | |
| 25.1 | DISCOS DE FRENO | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| 25.2 | JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 25.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| 25.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 25.5 | RETEN | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 189.000 | 189.000 | 132.300 | 132.300 |
| 25.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 25.7 | RECTIFICACION DE TAMBORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 339.268 | 339.268 | 237.486 | 237.486 |
| 25.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 269.268 | 269.268 | 188.486 | 188.486 |
| 25.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.656.668 | 1.656.668 | 1.159.666 | 1.159.666 |
| 25.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 31.200 | 31.200 | 29.120 | 29.120 | 20.384 | 20.384 |
| 25.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 487.668 | 487.668 | 341.366 | 341.366 |
| **26** | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | **Unidad** | | | | | | | |
| 26.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.735.068 | 1.735.068 | 1.214.546 | 1.214.546 |
| 26.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 26.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 26.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 59.900 | 59.900 | 55.908 | 55.908 | 39.134 | 39.134 |
| 26.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 67.700 | 67.700 | 63.188 | 63.188 | 44.230 | 44.230 |
| 26.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 93.600 | 93.600 | 87.360 | 87.360 | 61.152 | 61.152 |
| 26.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 62.400 | 62.400 | 58.240 | 58.240 | 40.768 | 40.768 |
| 26.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 694.774 | 694.774 | 486.341 | 486.341 |
| 26.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 820.000 | 820.000 | 803.600 | 803.600 | 562.520 | 562.520 |
| 26.10 | REPARACION DEL ALTERNADOR | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 26.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 777.468 | 777.468 | 544.226 | 544.226 |
| 26.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 26.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| **27** | **Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 27.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 27.2 | TURBO | Unidad | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.736.000 | 8.736.000 | 6.115.200 | 6.115.200 |
| 27.3 | CAÑO TURBO INFERIOR | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 671.440 | 671.440 | 470.008 | 470.008 |
| 27.4 | CAÑO TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 777.468 | 777.468 | 544.226 | 544.226 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID N° 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 27.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| **28** | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | **Unidad** | | | | | | | |
| 28.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.703.334 | 1.703.334 | 1.192.333 | 1.192.333 |
| 28.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 28.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 604.334 | 604.334 | 423.033 | 423.033 |
| 28.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 28.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 803.600 | 803.600 | 562.520 | 562.520 |
| **29** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 29.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 726.600 | 726.600 | 508.620 | 508.620 |
| 29.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 774.200 | 774.200 | 541.940 | 541.940 |
| 29.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |
| 29.4 | RETEN TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |
| 29.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 339.268 | 339.268 | 237.486 | 237.486 |
| 29.6 | RETEN DE BANCADA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 508.200 | 508.200 | 355.740 | 355.740 |
| 29.7 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 513.800 | 513.800 | 359.660 | 359.660 |
| 29.8 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 432.600 | 432.600 | 302.820 | 302.820 |
| 29.9 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 531.440 | 531.440 | 372.008 | 372.008 |
| 29.10 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 207.500 | 207.500 | 193.668 | 193.668 | 135.566 | 135.566 |
| 29.11 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 193.400 | 193.400 | 180.508 | 180.508 | 126.354 | 126.354 |
| 29.12 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 145.000 | 145.000 | 135.334 | 135.334 | 94.733 | 94.733 |
| 29.13 | ACEITE DE MOTOR | Litros | 1 | 51.800 | 51.800 | 48.348 | 48.348 | 33.842 | 33.842 |
| 29.14 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 247.700 | 247.700 | 231.188 | 231.188 | 161.830 | 161.830 |
| 29.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| **30** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 30.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 30.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 30.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 974.868 | 974.868 | 682.406 | 682.406 |
| 30.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 1.496.500 | 1.496.500 | 1.396.734 | 1.396.734 | 977.713 | 977.713 |
| 30.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 100.000 | 100.000 | 169.680 | 169.680 | 118.776 | 118.776 |
| 30.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 1.721.534 | 1.721.534 | 1.205.073 | 1.205.073 |
| **31** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | **Unidad** | | | | | | | |
| 31.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 403.200 | 403.200 | 282.240 | 282.240 |
| 31.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 438.500 | 438.500 | 409.268 | 409.268 | 286.486 | 286.486 |
| 31.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACION | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 560.468 | 560.468 | 392.326 | 392.326 |
| 31.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 5.343.334 | 5.343.334 | 3.740.333 | 3.740.333 |
| 31.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **32** | **Servicio de gomeria** | **Unidad** | | | | | | | |
| 32.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTA C/U | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083 PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 32.2 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.968.400 | 1.968.400 | 1.377.880 | 1.377.880 |
| **33** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | | | | | |
| 33.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| **34** | **Servicio de Engrase** | | | | | | | | |
| 34.1 | SERVICIO DE ENGRASE c/ Mano de Obra | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **35** | **Mantenimiento y reparacion de sistema hidraulico** | | | | | | | | |
| 35.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO c/ Mano de Obra | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **36** | **Servicios Mantenimiento/Reparacion de cano de escape/silenciador** | | | | | | | | |
| 36.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 873.600 | 873.600 | 611.520 | 611.520 |
| **37** | **Escaneo computarizado** | | | | | | | | |
| 37.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 92.000 | 92.000 | 85.868 | 85.868 | 60.106 | 60.106 |
| | **VEHÍCULO: AUTOMÓVIL RENAULT LOGAN - CHAPA BHR 936 - CHAPA BGX 268** | | | | | | | | |
| **38** | **Servicio de alineacion y balanceo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 38.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 38.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 62.400 | 62.400 | 58.240 | 58.240 | 40.768 | 40.768 |
| 38.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 99.200 | 99.200 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 38.4 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **39** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | **Unidad** | | | | | | | |
| 39.1 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR DE 1° A 4° | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 671.440 | 671.440 | 470.008 | 470.008 |
| 39.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5° | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 39.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |
| 39.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5° Y REVERSA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 39.5 | ENGRANAJE DE 5° | Unidad | 1 | 886.000 | 886.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 39.6 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 886.000 | 886.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 39.7 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 39.8 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 39.9 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 39.10 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACION | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 39.11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 72.700 | 72.700 | 67.854 | 67.854 | 47.497 | 47.497 |
| 39.12 | BUJE DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 39.13 | PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 744.400 | 744.400 | 694.774 | 694.774 | 486.341 | 486.341 |
| 39.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 998.668 | 998.668 | 699.066 | 699.066 |
| **40** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | **Unidad** | | | | | | | |
| 40.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.703.334 | 1.703.334 | 1.192.333 | 1.192.333 |
| 40.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 511.000 | 511.000 | 357.700 | 357.700 |
| 40.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID N° 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 40.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 46.800 | 46.800 | 43.680 | 43.680 | 30.576 | 30.576 |
| 40.5 | CREMALLERA | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.696.400 | 2.696.400 | 1.887.480 | 1.887.480 |
| 40.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 40.7 | MUÑEQUIN | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 40.8 | PRECAP | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 40.9 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | Unidad | 1 | 338.500 | 338.500 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 40.10 | CAMBIO DE RULEMAN DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 597.500 | 597.500 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 40.11 | CAMBIO DE HOMOCINETICA | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.333.734 | 1.333.734 | 933.613 | 933.613 |
| 40.12 | SENSOR DE BOMBA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 40.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| **41** | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | **Unidad** | | | | | | | |
| 41.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 597.500 | 597.500 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 41.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 694.774 | 694.774 | 486.341 | 486.341 |
| 41.3 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 41.4 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 41.5 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 41.6 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 41.7 | BIELETA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 41.8 | BRAZO DE PRECAP | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 41.9 | ROTULA | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 41.10 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| **42** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | **Unidad** | | | | | | | |
| 42.1 | PLATO Y DISCO DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.147.068 | 1.147.068 | 802.946 | 802.946 |
| 42.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 42.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 42.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 42.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| 42.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| **43** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | **Unidad** | | | | | | | |
| 43.1 | DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.357.068 | 1.357.068 | 949.946 | 949.946 |
| 43.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 511.000 | 511.000 | 357.700 | 357.700 |
| 43.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 43.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 43.5 | RETEN | Unidad | 1 | 182.500 | 182.500 | 170.334 | 170.334 | 119.233 | 119.233 |
| 43.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 43.7 | RECTIFICACION DE TAMBORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 101.100 | 101.100 | 94.360 | 94.360 | 66.052 | 66.052 |
| 43.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 101.700 | 101.700 | 94.920 | 94.920 | 66.444 | 66.444 |
| 43.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 43.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 31.200 | 31.200 | 29.120 | 29.120 | 20.384 | 20.384 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 43.11 | SENSOR ABS DELANTERO Y TRASERO | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 43.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| **44** | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | **Unidad** | | | | | | | |
| 44.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 44.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 44.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 44.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 62.400 | 62.400 | 58.240 | 58.240 | 40.768 | 40.768 |
| 44.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 72.700 | 72.700 | 67.854 | 67.854 | 47.497 | 47.497 |
| 44.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 44.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 54.900 | 54.900 | 51.240 | 51.240 | 35.868 | 35.868 |
| 44.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 44.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 80 AMPER | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 44.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 44.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 671.440 | 671.440 | 470.008 | 470.008 |
| 44.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 44.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| **45** | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | **Unidad** | | | | | | | |
| 45.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 1.100.400 | 1.100.400 | 770.280 | 770.280 |
| 45.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBRACION DE PICOS | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 45.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COBMUSTIBLE | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 45.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 45.5 | MANTENIMIENTO DE PICOS | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 45.6 | CAMBIO DE BOMBA DE NAFTA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 45.7 | CAMBIO DE RESERVORIO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 45.8 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| **46** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 46.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 46.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 703.500 | 703.500 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| 46.3 | RETEN CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 46.4 | RETEN TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 46.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 46.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 46.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 46.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 46.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 132.900 | 132.900 | 124.040 | 124.040 | 86.828 | 86.828 |
| 46.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 182.500 | 182.500 | 170.334 | 170.334 | 119.233 | 119.233 |
| 46.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 99.200 | 99.200 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 46.12 | ACEITE DE MOTOR | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 46.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 72.700 | 72.700 | 67.854 | 67.854 | 47.497 | 47.497 |
| 46.14 | SOPORTE DE MOTOR Y SOPORTE DE CAJA | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 46.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID N° 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| **47** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 47.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 911.000 | 911.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 47.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 47.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 47.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 47.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 47.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| **48** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | **Unidad** | | | | | | | |
| 48.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 48.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 338.500 | 338.500 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 48.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACION | Unidad | 1 | 650.500 | 650.500 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 48.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.887.334 | 3.887.334 | 2.721.133 | 2.721.133 |
| 48.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 873.600 | 873.600 | 611.520 | 611.520 |
| **49** | **Servicio de gomeria** | **Unidad** | | | | | | | |
| 49.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTA C/U | Unidad | 1 | 748.500 | 748.500 | 698.600 | 698.600 | 489.020 | 489.020 |
| 49.2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 713.440 | 713.440 | 499.408 | 499.408 |
| **50** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | | | | | |
| 50.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| **51** | **Servicio de Engrase** | | | | | | | | |
| 51.1 | SERVICIO DE ENGRASE c/ Mano de Obra | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **52** | **Mantenimiento y reparacion de sistema hidraulico** | | | | | | | | |
| 52.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| **53** | **Servicios Mantenimiento/Reparacion de cano de escape/silenciador** | | | | | | | | |
| 53.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| **54** | **Escaneo computarizado** | | | | | | | | |
| 54.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 75.000 | 75.000 | 85.868 | 85.868 | 60.106 | 60.106 |
| | **VEHÍCULO: CAMIONETA HILUX D/C 4X4 TDI MEC - AÑO 2011** | | | | | | | | |
| **55** | **Servicio de alineacion y balanceo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 55.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 | 102.480 | 102.480 | 71.736 | 71.736 |
| 55.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 70.000 | 70.000 | 67.854 | 67.854 | 47.497 | 47.497 |
| 55.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 100.708 | 100.708 | 70.494 | 70.494 |
| 55.4 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 75.000 | 75.000 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| **56** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | **Unidad** | | | | | | | |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 56.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 56.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.703.334 | 1.703.334 | 1.192.333 | 1.192.333 |
| 56.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 56.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 56.5 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| 56.6 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| 56.7 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 56.8 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 56.9 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 438.200 | 438.200 | 306.740 | 306.740 |
| 56.10 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACIÓN | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 998.668 | 998.668 | 699.066 | 699.066 |
| 56.11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 60.200 | 60.200 | 56.188 | 56.188 | 39.330 | 39.330 |
| 56.12 | CAMBIO DE ACEITE CAJA TRANSFERENCIA | Litros | 1 | 60.200 | 60.200 | 56.188 | 56.188 | 39.330 | 39.330 |
| 56.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.198.000 | 2.198.000 | 1.538.600 | 1.538.600 |
| **57** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | **Unidad** | | | | | | | |
| 57.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.851.734 | 1.851.734 | 1.296.213 | 1.296.213 |
| 57.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 583.800 | 583.800 | 408.660 | 408.660 |
| 57.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 57.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 57.5 | REPARACION DE SIN FIN | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.263.734 | 1.263.734 | 884.613 | 884.613 |
| 57.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 57.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 873.600 | 873.600 | 611.520 | 611.520 |
| **58** | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | **Unidad** | | | | | | | |
| 58.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 753.500 | 753.500 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 58.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 992.000 | 992.000 | 925.868 | 925.868 | 648.106 | 648.106 |
| 58.3 | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR C/U | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 58.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 597.500 | 597.500 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 58.5 | CAMBIO DE JUEGOS DE ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 880.000 | 880.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 58.6 | CAMIO DE BUJES ELASTICOS - TRASERO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 58.7 | CAMBIO DE GRILLETE DE ELASTICO | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 58.8 | CAMBIO DE CENTRO DE ELASTICO | Unidad | 1 | 338.500 | 338.500 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 58.9 | REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 58.10 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 58.11 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 58.12 | BIELETA DE SUSPENSIÓN | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 58.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID Nº 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD Nº 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| **59** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 59.1 | PLATO DE DISCO Y EMBRAGUE | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.384.668 | 2.384.668 | 1.669.266 | 1.669.266 |
| 59.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 753.500 | 753.500 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 59.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 59.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 59.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 59.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **60** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 60.1 | DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.274.000 | 1.274.000 |
| 60.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 60.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 60.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.357.068 | 1.357.068 | 949.946 | 949.946 |
| 60.5 | RETEN | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 60.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 132.900 | 132.900 | 124.040 | 124.040 | 86.828 | 86.828 |
| 60.7 | RECTIFICACION DE MOTORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 132.900 | 132.900 | 124.040 | 124.040 | 86.828 | 86.828 |
| 60.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 154.100 | 154.100 | 143.828 | 143.828 | 100.678 | 100.678 |
| 60.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.968.400 | 1.968.400 | 1.377.880 | 1.377.880 |
| 60.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 28.700 | 28.700 | 26.788 | 26.788 | 18.750 | 18.750 |
| 60.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 511.000 | 511.000 | 357.700 | 357.700 |
| **61** | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | **Unidad** | | | | | | | |
| 61.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.314.668 | 2.314.668 | 1.620.266 | 1.620.266 |
| 61.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 61.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 99.200 | 99.200 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 61.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 61.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 61.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 99.200 | 99.200 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 61.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 61.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 911.000 | 911.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 61.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 911.000 | 911.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 61.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 61.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 61.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| 61.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| **62** | **Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 62.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 62.2 | TURBO | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.270.108 | 7.270.108 | 5.089.074 | 5.089.074 |



Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 62.3 | CAÑO DE TURBO INTERIOR | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 780.268 | 780.268 | 546.186 | 546.186 |
| 62.4 | CAÑO DE TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 879.200 | 879.200 | 615.440 | 615.440 |
| 62.5 | REPARACION DEL INTERCOOLER | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 803.600 | 803.600 | 562.520 | 562.520 |
| 62.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **63** | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | **Unidad** | | | | | | | |
| 63.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.579.734 | 2.579.734 | 1.805.813 | 1.805.813 |
| 63.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBACIÓN DE PICOS | Unidad | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.307.734 | 3.307.734 | 2.315.413 | 2.315.413 |
| 63.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 572.500 | 572.500 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 63.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 | 975.334 | 975.334 | 682.733 | 682.733 |
| 63.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| **64** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 64.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 64.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 803.600 | 803.600 | 562.520 | 562.520 |
| 64.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 64.4 | RETEN DE TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 64.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 64.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 679.934 | 679.934 | 475.953 | 475.953 |
| 64.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 64.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| 64.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 | 208.508 | 208.508 | 145.954 | 145.954 |
| 64.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 285.500 | 285.500 | 266.468 | 266.468 | 186.526 | 186.526 |
| 64.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 177.500 | 177.500 | 165.668 | 165.668 | 115.966 | 115.966 |
| 64.12 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR | Litros | 1 | 54.900 | 54.900 | 51.240 | 51.240 | 35.868 | 35.868 |
| 64.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 72.700 | 72.700 | 67.854 | 67.854 | 47.497 | 47.497 |
| 64.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| **65** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 65.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.092.000 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 |
| 65.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 65.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 65.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.696.400 | 2.696.400 | 1.887.480 | 1.887.480 |
| 65.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 200.000 | 200.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 65.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| **66** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | **Unidad** | | | | | | | |
| 66.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 66.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| 66.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 66.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.343.334 | 5.343.334 | 3.740.333 | 3.740.333 |
| 66.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 925.868 | 925.868 | 648.106 | 648.106 |
| **67** | **Servicio de gomería** | **Unidad** | | | | | | | |
| 67.1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.164.800 | 1.164.800 | 815.360 | 815.360 |
| 67.2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | 1 | 70.000 | 70.000 | 114.148 | 114.148 | 79.902 | 79.902 |
| **68** | **Servicio de chaperia y pintura** | | | | | | | | |
| 68.1 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 753.940 | 753.940 | 703.678 | 703.678 | 492.573 | 492.573 |
| **69** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | | | | | |
| 69.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 650.500 | 650.500 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| **70** | **Servicio de Engrase** | | | | | | | | |
| 70.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | 1 | 122.300 | 122.300 | 114.148 | 114.148 | 79.902 | 79.902 |
| **71** | **Mantenimiento y reparacion de sistema hidraulico** | | | | | | | | |
| 71.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 753.500 | 753.500 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| **72** | **Servicios Mantenimiento/Reparacion de cano de escape/silenciador** | | | | | | | | |
| 72.1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| **73** | **Escaneo computarizado** | | | | | | | | |
| 73.1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCÍON DE FALLAS | Unidad | 1 | 117.000 | 117.000 | 109.200 | 109.200 | 76.440 | 76.440 |
| | **VEHÍCULO: CAMIONETA SANTA FE 4X4 - AÑO 2012** | | | | | | | | |
| **74** | **Servicio de alineacion y balanceo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 74.1 | ALINEACION | Unidad | 1 | 99.200 | 99.200 | 92.588 | 92.588 | 64.810 | 64.810 |
| 74.2 | BALANCEO | Unidad | 1 | 54.900 | 54.900 | 51.240 | 51.240 | 35.868 | 35.868 |
| 83.3 | CONTROL DE PISADA | Unidad | 1 | 122.300 | 122.300 | 114.148 | 114.148 | 79.902 | 79.902 |
| 74.3 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **75** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision** | **Unidad** | | | | | | | |
| 75.1 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN | Unidad | 1 | 494.500 | 494.500 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 75.2 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 1ª A 4ª | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| 75.3 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 75.4 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR REVERSA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 75.5 | CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR 5ª Y REVERSA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 75.6 | ENGRANAJE DE 5ª | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.092.000 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 |
| 75.7 | ENGRANAJE DE REVERSA | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.092.000 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 |
| 75.8 | RETEN EJE DE MANDO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 75.9 | RETEN COLA DE CAJA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 75.10 | JUEGO DE JUNTAS | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 473.200 | 473.200 | 331.240 | 331.240 |
| 75.11 | DESMONTAR - MONTAR CAJA PARA REPARACIÓN | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 75.12 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | Litros | 1 | 60.200 | 60.200 | 56.188 | 56.188 | 39.330 | 39.330 |
| 75.13 | CAMBIO DE ACEITE CAJA DE DIRECCION | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 75.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 723.054 | 723.054 | 506.137 | 506.137 |
| **76** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección** | **Unidad** | | | | | | | |
| 76.1 | CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCIÓN | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.318.400 | 2.318.400 | 1.622.880 | 1.622.880 |
| 76.2 | CAMBIO DE CAÑITO DE DIRECCION | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |
| 76.3 | CAMBIO DE NIPLE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 581.000 | 581.000 | 406.700 | 406.700 |
| 76.4 | ACEITE DE DIRECCION | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 76.5 | REPARACION DE SIN FIN | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 76.6 | DEPOSITO DE ACEITE | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 76.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| **77** | **Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension** | **Unidad** | | | | | | | |
| 77.1 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 726.600 | 726.600 | 508.620 | 508.620 |
| 77.2 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 733.600 | 733.600 | 513.520 | 513.520 |
| 77.3 | CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR C/U | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 508.200 | 508.200 | 355.740 | 355.740 |
| 77.4 | CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR C/U | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 627.668 | 627.668 | 439.366 | 439.366 |
| 77.5 | CAMBIO DE ESPIRAL DELANTERO | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 949.200 | 949.200 | 664.440 | 664.440 |
| 77.6 | CAMBIO DE ESPIRAL TRESERO | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 972.534 | 972.534 | 680.773 | 680.773 |
| 77.7 | CAMIO DE BUJE - TREN TRASERO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 77.8 | REPARACION DE PLACE DE CAMBIO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 703.268 | 703.268 | 492.286 | 492.286 |
| 77.9 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 77.10 | CAMBIO DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 77.11 | BIELETA DE SUSPENSIÓN | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 77.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **78** | **Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 78.1 | PLATO DE DISCO Y EMBRAGUE | Unidad | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.813.068 | 2.813.068 | 1.969.146 | 1.969.146 |
| 78.2 | COJINETE | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| 78.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.240.400 | 1.240.400 | 868.280 | 868.280 |
| 78.4 | RULEMAN DE VOLANTE | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 339.268 | 339.268 | 237.486 | 237.486 |
| 78.5 | RECTIFICACION DE VOLANTE MOTOR | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 78.6 | PLATO DE PRESION | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 78.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 723.054 | 723.054 | 506.137 | 506.137 |
| **79** | **Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** | **Unidad** | **1** | | | | | | |
| 79.1 | DISCO DE FRENO C/U | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.357.068 | 1.357.068 | 949.946 | 949.946 |
| 79.2 | JUEGO DE PASTILLA DE FRENO | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 607.134 | 607.134 | 424.993 | 424.993 |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID Nº 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD Nº 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Minimo | Precio Máximo | Precio Minimo | Precio Máximo | Precio Minimo | Precio Máximo |
| 79.3 | PALANCA | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| 79.4 | BOMBA | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.310.400 | 1.310.400 | 917.280 | 917.280 |
| 79.5 | RETEN | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 484.868 | 484.868 | 339.406 | 339.406 |
| 79.6 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | Unidad | 1 | 122.300 | 122.300 | 114.148 | 114.148 | 79.902 | 79.902 |
| 79.7 | RECTIFICACION DE MOTORES Y FORRAR ZAPATAS | Unidad | 1 | 122.300 | 122.300 | 114.148 | 114.148 | 79.902 | 79.902 |
| 79.8 | CAMBIO DE FIBRA DE FRENO | Unidad | 1 | 120.400 | 120.400 | 112.374 | 112.374 | 78.661 | 78.661 |
| 79.9 | SERVO FRENO | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.851.734 | 1.851.734 | 1.296.213 | 1.296.213 |
| 79.10 | FLUIDO DE FRENO | Litros | 1 | 28.700 | 28.700 | 26.788 | 26.788 | 18.750 | 18.750 |
| 79.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| **80** | **Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** | **Unidad** | | | | | | | |
| 80.1 | ALTERNADOR | Unidad | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.408.000 | 2.408.000 | 1.685.600 | 1.685.600 |
| 80.2 | CORREA PARA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 315.934 | 315.934 | 221.153 | 221.153 |
| 80.3 | FOCO ALTA Y BAJA | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 80.4 | FOCO DE UN POLO | Unidad | 1 | 67.700 | 67.700 | 63.188 | 63.188 | 44.230 | 44.230 |
| 80.5 | FOCO DE DOS POLOS | Unidad | 1 | 67.700 | 67.700 | 63.188 | 63.188 | 44.230 | 44.230 |
| 80.6 | FOCO BASE DE METAL | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| 80.7 | FOCO DE CHAPA | Unidad | 1 | 67.700 | 67.700 | 63.188 | 63.188 | 44.230 | 44.230 |
| 80.8 | TAMBOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 873.600 | 873.600 | 611.520 | 611.520 |
| 80.9 | PROVISION Y CAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPER | Unidad | 1 | 936.000 | 936.000 | 873.600 | 873.600 | 611.520 | 611.520 |
| 80.10 | REPARACION DE ALTERNADOR | Unidad | 1 | 650.000 | 650.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 80.11 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 80.12 | REPARACION DE TABLERO | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 1.092.000 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 |
| 80.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 534.334 | 534.334 | 374.033 | 374.033 |
| **81** | **Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo** | **Unidad** | | | | | | | |
| 81.1 | DUCTO DE GOMA | Unidad | 1 | 703.500 | 703.500 | 656.600 | 656.600 | 459.620 | 459.620 |
| 81.2 | TURBO | Unidad | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.230.534 | 7.230.534 | 5.061.373 | 5.061.373 |
| 81.3 | CAÑO DE TURBO INTERIOR | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 850.268 | 850.268 | 595.186 | 595.186 |
| 81.4 | CAÑO DE TURBO SUPERIOR | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 1.092.000 | 1.092.000 | 764.400 | 764.400 |
| 81.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TURBO / INTERCOOLER | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 583.800 | 583.800 | 408.660 | 408.660 |
| **82** | **Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector** | **Unidad** | | | | | | | |
| 82.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.664.668 | 2.664.668 | 1.865.266 | 1.865.266 |
| 82.2 | CAMBIO DE TOBERAS Y CALIBACIÓN DE PICOS | Unidad | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.159.334 | 3.159.334 | 2.211.533 | 2.211.533 |
| 82.3 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 567.000 | 567.000 | 396.900 | 396.900 |
| 82.4 | CAMBIO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.115.334 | 1.115.334 | 780.733 | 780.733 |
| 82.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA INYECTOR | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 896.934 | 896.934 | 627.853 | 627.853 |
| **83** | **Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 83.1 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 504.934 | 504.934 | 353.453 | 353.453 |
| 83.2 | JUEGO DE KIT DE POLEA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 | 998.668 | 998.668 | 699.066 | 699.066 |
| 83.3 | RETEN DE CIGUEÑAL FRENTE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 601.534 | 601.534 | 421.073 | 421.073 |
| 83.4 | RETEN DE TAPA FRENTE | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 461.534 | 461.534 | 323.073 | 323.073 |
| 83.5 | RETEN LEVA | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 391.534 | 391.534 | 274.073 | 274.073 |
| 83.6 | CORREA SERPIENTE | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 504.934 | 504.934 | 353.453 | 353.453 |



Comité de Evaluación

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

ID N° 431083 PAC 60.000.000.-

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 83.7 | CORREA ALTERNADOR | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 304.268 | 304.268 | 212.986 | 212.986 |
| 83.8 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 718.108 | 718.108 | 502.674 | 502.674 |
| 83.9 | FILTRO DE ACEITE | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 147.000 | 147.000 | 102.900 | 102.900 |
| 83.10 | FILTRO DE AIRE | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 | 231.468 | 231.468 | 162.026 | 162.026 |
| 83.11 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 165.668 | 165.668 | 115.966 | 115.966 |
| 83.12 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR | Litros | 1 | 44.300 | 44.300 | 41.348 | 41.348 | 28.942 | 28.942 |
| 83.13 | ACEITE PARA CAJA | Litros | 1 | 65.200 | 65.200 | 60.854 | 60.854 | 42.597 | 42.597 |
| 83.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 710.268 | 710.268 | 497.186 | 497.186 |
| **84** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor** | **Unidad** | | | | | | | |
| 84.1 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 823.668 | 823.668 | 576.566 | 576.566 |
| 84.2 | CAMBIO DE TERMOSTATO | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 368.200 | 368.200 | 257.740 | 257.740 |
| 84.3 | REPARACION DE RADIADOR | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 508.200 | 508.200 | 355.740 | 355.740 |
| 84.4 | CAMBIO DE RADIADOR | Unidad | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.431.334 | 2.431.334 | 1.701.933 | 1.701.933 |
| 84.5 | AGUA REFRIGERANTE | Litros | 1 | 69.300 | 69.300 | 64.680 | 64.680 | 45.276 | 45.276 |
| 84.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 464.334 | 464.334 | 325.033 | 325.033 |
| **85** | **Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado** | **Unidad** | | | | | | | |
| 85.1 | CAMBIO DE FILTRO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 557.668 | 557.668 | 390.366 | 390.366 |
| 85.2 | CARGA DE GAS | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 292.600 | 292.600 | 204.820 | 204.820 |
| 85.3 | LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 578.108 | 578.108 | 404.674 | 404.674 |
| 85.4 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.410.000 | 4.410.000 | 3.087.000 | 3.087.000 |
| 85.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 | 826.934 | 826.934 | 578.853 | 578.853 |
| **86** | **Servicio de gomeria** | **Unidad** | | | | | | | |
| 86,1 | PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTAS C/U | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | 943.600 | 943.600 | 660.520 | 660.520 |
| 86,2 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE GOMERIA | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | 152.694 | 152.694 | 106.885 | 106.885 |
| **87** | **Servicio de chaperia y pintura** | | | | | | | | |
| 87.1 | SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA c/ MATERIALES Y MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 723.054 | 723.054 | 506.137 | 506.137 |
| **88** | **Serv. de mant. y repar. Regulación de puertas** | | | | | | | | |
| 88,1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REGULACION DE PUERTAS | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 441.000 | 441.000 | 308.700 | 308.700 |
| **89** | **Servicio de Engrase** | | | | | | | | |
| 89,1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ENGRASE | Unidad | 1 | 88.600 | 88.600 | 82.694 | 82.694 | 57.885 | 57.885 |
| **90** | **Mantenimiento y reparacion de sistema hidraulico** | | | | | | | | |
| 90,1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO C/ MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 640.268 | 640.268 | 448.186 | 448.186 |
| **91** | **Servicios Mantenimiento/Reparacion de cano de escape/silenciador** | | | | | | | | |
| 91,1 | MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO / REPARACION DE CAÑO DE ESCAPE / SILENCIADOR | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 879.200 | 879.200 | 615.440 | 615.440 |
| **92** | **Escaneo computarizado** | | | | | | | | |



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

*Misión: "Realizar auditorias a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorias internas institucionales"*

**ID N° 431083** **PAC 60.000.000.-**

**Planilla Comparativa de Precios CD N° 03/2023 ""Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipo de transporte" - CONTRATO ABIERTO**

| | | | | AUTOCENTER | | Taller Integral | | MecanicCenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del servicio | Unidad de Medida | Cant. | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Máximo |
| 92,1 | ESCANEO COMPUTARIZADO PARA DETECCIÓN DE FALLAS | Unidad | 1 | 92.000 | 92.000 | 85.868 | 85.868 | 60.106 | 60.106 |
| | **Total Planilla de oferta** | | | | **358.523.656** | | **407.576.110** | | **285.302.790** |

**Mag. Omar K. Laterza E.**
**Evaluador**

**Lic. Diego Oscar Peña Garay**
**Evaluador**

**Sr. Marcelo Darío Alarcon**
**Evaluador**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación