Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B 02 - 09

Ministerio de Hacienda
Direc. Gral. de Contrataciones Publicas
Decreto

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2012 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATA

Item	CODIGO DE CATALAGO	DESCRIPCION	Presentación	Cant. Solicitada	MYRIAM INSAURRALDE			HECTOR FOT			M&R INGENIERIA			H-SAM		
					Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto
1	72102305-001	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
2	72102305-002	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
3	72102305-003	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
4	72102305-004	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
5	72102305-005	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
6	72102305-006	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
7	72102305-007	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE GISELLE A ADMINISTR
Ministerio de Salud Pú HOSPITAL MATERNO ADMINISTR
Dra. Margarita López Directora General Capiatá

8	72102305-008	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
9	72102305-009	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
10	72102305-010	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
11	72102305-011	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
12	72102305-012	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
13	72102305-013	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	1.278.000	H-SAM	NACIONAL
14	72102305-014	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
15	72102305-015	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
16	72102305-016	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE CAR
GISSELLE ADO
ADMINISTRADO

Ministerio de Salud Públ
HOSPITAL MATERNO I

Dra. Margarita Lop
Directora General

17	72102305-017	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
18	72102305-018	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
19	72102305-019	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
20	72102305-020	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
21	72102305-021	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
22	72102305-022	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
23	72102305-023	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
24	72102305-024	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
25	72102305-025	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL D
GISSELLE
ADMINIST

Ministerio de Salud Públ
HOSPITAL MATERNO IN
ADMINISTR

Dra. Margarita Lópe
Directora General
de Capiatá

26	72102305-026	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
27	72102305-027	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
28	72102305-028	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
29	72102305-029	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 12.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	600.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
30	72102305-030	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
31	72102305-031	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
32	72102305-032	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
33	72102305-033	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	980.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
34	72102305-034	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	189.000	MYRIAM INSAURRALDE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

Ma. Margarita Ló
Auditora Genera
Copia

35	72102305-035	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
36	72102305-036	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	1.318.000	H-SAM	NACIONAL
37	72102305-037	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
38	72102305-038	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
39	72102305-039	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
40	72102305-040	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
41	72102305-041	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
42	72102305-042	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
43	72102305-043	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE GISSELLE A ADMINISTR

Ministerio de Salud Pública HOSPITAL MATERNO INFAN ADMINISTRA

Dra. Margarita Ló Directora Genera Hospital de Capia

44	72102305-044	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
45	72102305-045	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	650.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
46	72102305-046	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOr DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
47	72102305-047	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
48	72102305-048	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
49	72102305-049	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
50	72102305-050	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
51	72102305-051	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.100.000	MY R	NACIONAL	118.000	H-SAM	NACIONAL
52	72102305-051	Reparacion y/o mantenimiento de ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 36.000 BTU, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	249.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	750.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	2.600.000	MY R	NACIONAL	300.000	H-SAM	NACIONAL

HOSPITAL DE G
GISSELLE A
ADMINISTR

Ministerio de Salud Pública y S
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE G
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN

garita Lópe
Directora General
Geplat

53	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora CANON IMAGE CLASS MF4150, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	1.499.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	1.500.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	2.000.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
54	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora CANON IMAGE CLASS MF4150, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	1.499.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	1.500.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	2.000.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
55	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora LEXMARK modelo X 364dn, el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	1.499.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	1.500.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.650.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO C
56	81141804-001	Reparacion y/o mantenimiento de Fotocopiadora SAMSUNG modelo SCX 4623F el proveedor debera realizar el diagnostico del bien según relevamiento de datos previsto por la convocante, la reparacion y/o manteiniento general debera incluir	EVENTO	1	899.000	MYRIAM INSAURRAL DE	PARAGUAY	450.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	1.950.000	MY R	NACIONAL	NO COTIZA	NO COTIZA	NO C

HOSPITAL DE C
GISSELLE AD
ADMINISTRA

Ministerio de Salud Pública y Bi
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE C
ADMINISTR

Dra. Margarita Ló
Directora Gener
Hospital de Capi