Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

# Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Contratación Directa N° 01/2015
Nombre del llamado: Mantenimmiento y reparación menor de fotocopiadoras
ID: 285.918

| | | | | SERVITEK de Engracia Zárate de Servian | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | SHIROSAWA COMPANY SAIC | DOCUNET S.A. | Electricidad YACYRETA de Gabriel Sánchez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del servicio** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** |
| | | LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS MARCAS VARIAS | | | | | | |
| 1 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 22.000 | 50.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 40.000 |
| 2 | 81141804-001 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 90.000 | 100.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 270.000 |
| 3 | 81141804-001 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 15.000 | 20.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 95.000 |
| 4 | 81141804-001 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 10.000 | 10.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 45.000 |
| 5 | 81141804-001 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 5.000 | 10.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 40.000 |
| 6 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 25.000 | 30.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 180.000 |
| 7 | 81141804-001 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 35.000 | 30.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 180.000 |
| 8 | 81141804-001 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 5.000 | 10.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 30.000 |
| 9 | 81141804-001 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 10.000 | 20.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 55.000 |
| 10 | 81141804-001 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 15.000 | 100.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 180.000 |
| 11 | 81141804-001 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 15.000 | 120.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 120.000 |
| 12 | 81141804-001 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8040 | 1 | 10.000 | 10.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 40.000 |
| 13 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 22.000 | 50.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 40.000 |
| 14 | 81141804-001 | Cambio de Cilindro de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 110.000 | 100.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 280.000 |
| 15 | 81141804-001 | Cambio de Cuchilla de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 20.000 | 20.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 80.000 |
| 16 | 81141804-001 | Cambio de Ruedas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 5.000 | 10.000 | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | 50.000 |

**LIC. OSCAR L. AYALA**
Director General
Unidad Operativa de Contratación

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 81141804-001 | Cambio de Engranajes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 20.000 | 10.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 40.000 |
| 18 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Presión de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 45.000 | 30.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 180.000 |
| 19 | 81141804-001 | Cambio de Rodillo de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 40.000 | 30.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 180.000 |
| 20 | 81141804-001 | Cambio de Uñas de Separación de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 5.000 | 10.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 45.000 |
| 21 | 81141804-001 | Cambio de Gomas de Arrastre de Papel de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 15.000 | 20.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 40.000 |
| 22 | 81141804-001 | Cambio de Lámpara de Exposición de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 15.000 | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 180.000 |
| 23 | 81141804-001 | Cambio de Lámpara de Fusor de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 20.000 | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 180.000 |
| 24 | 81141804-001 | Cambio de Bujes Varios de Fotocopiadora Brother 8060 | 1 | 10.000 | 10.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 40.000 |
| | | **TOTAL LOTE 1** | | 584.000 | 1.020.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.610.000 |
| | | LOTE 2 - FOTOCOPIADORAS XEROX | | SERVITEK de Engracia Zárate de Servian | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | SHIROSAWA COMPANY SAIC | DOCUNET S.A. | Electricidad YACYRETA de Gabriel Sánchez |
| **Ítem** | **Código de Catalogo** | **Descripción del servicio** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** | **Precio Unitario** |
| 1 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 2 | 81141804-001 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.700.000 | NO COTIZA |
| 3 | 81141804-001 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.900.000 | NO COTIZA |
| 4 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 | NO COTIZA |
| 5 | 81141804-001 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.800.000 | NO COTIZA |
| 6 | 81141804-001 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.300.000 | NO COTIZA |
| 7 | 81141804-001 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 450.000 | NO COTIZA |
| 8 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 450.000 | NO COTIZA |
| 9 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 10 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.500.000 | NO COTIZA |
| 11 | 81141804-001 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA |
| 12 | 81141804-001 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.250.000 | NO COTIZA |
| 13 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 450.000 | NO COTIZA |
| 14 | 81141804-001 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 530.000 | NO COTIZA |
| 15 | 81141804-001 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA |
| 16 | 81141804-001 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 970.000 | NO COTIZA |
| 17 | 81141804-001 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 18 | 81141804-001 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox PE 120i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.950.000 | NO COTIZA |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
nidad Operativa de Contratación

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 20 | 81141804-001 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.800.000 | NO COTIZA |
| 21 | 81141804-001 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.800.000 | NO COTIZA |
| 22 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |
| 23 | 81141804-001 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 850.000 | NO COTIZA |
| 24 | 81141804-001 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.300.000 | NO COTIZA |
| 25 | 81141804-001 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.350.000 | NO COTIZA |
| 26 | 81141804-001 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 980.000 | NO COTIZA |
| 27 | 81141804-001 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 350.000 | NO COTIZA |
| 28 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 400.000 | NO COTIZA |
| 29 | 81141804-001 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 750.000 | NO COTIZA |
| 30 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 31 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 32 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.700.000 | NO COTIZA |
| 33 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.700.000 | NO COTIZA |
| 34 | 81141804-001 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 35 | 81141804-001 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.200.000 | NO COTIZA |
| 36 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |
| 37 | 81141804-001 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 720.000 | NO COTIZA |
| 38 | 81141804-001 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 39 | 81141804-001 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.100.000 | NO COTIZA |
| 40 | 81141804-001 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 41 | 81141804-001 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.000.000 | NO COTIZA |
| 42 | 81141804-001 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 750.000 | NO COTIZA |
| 43 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 44 | 81141804-001 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.800.000 | NO COTIZA |
| 45 | 81141804-001 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.800.000 | NO COTIZA |
| 46 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |
| 47 | 81141804-001 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 850.000 | NO COTIZA |
| 48 | 81141804-001 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.300.000 | NO COTIZA |
| [illegible] | 81141804-001 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.350.000 | NO COTIZA |
| [illegible] | 81141804-001 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 980.000 | NO COTIZA |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
nidad Operativa de Contratación
Congreso de Diputados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 81141804-001 | Cambio de Duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 350.000 | NO COTIZA |
| 52 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 400.000 | NO COTIZA |
| 53 | 81141804-001 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 750.000 | NO COTIZA |
| 54 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 55 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B2 de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 750.000 | NO COTIZA |
| 56 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Alta Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.100.000 | NO COTIZA |
| 57 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.100.000 | NO COTIZA |
| 58 | 81141804-001 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 59 | 81141804-001 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.250.000 | NO COTIZA |
| 60 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |
| 61 | 81141804-001 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 720.000 | NO COTIZA |
| 62 | 81141804-001 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 63 | 81141804-001 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.100.000 | NO COTIZA |
| 64 | 81141804-001 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 65 | 81141804-001 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre WC 4118 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.000.000 | NO COTIZA |
| 66 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 67 | 81141804-001 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.500.000 | NO COTIZA |
| 68 | 81141804-001 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.200.000 | NO COTIZA |
| 69 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 70 | 81141804-001 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.050.000 | NO COTIZA |
| 71 | 81141804-001 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.200.000 | NO COTIZA |
| 72 | 81141804-001 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.850.000 | NO COTIZA |
| 73 | 81141804-001 | Cambio de Puerta Lateral de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.300.000 | NO COTIZA |
| 74 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |
| 75 | 81141804-001 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 900.000 | NO COTIZA |
| 76 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 280.000 | NO COTIZA |
| 77 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.100.000 | NO COTIZA |
| 78 | 81141804-001 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 | NO COTIZA |
| 79 | 81141804-001 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.050.000 | NO COTIZA |
| 80 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.000.000 | NO COTIZA |
| 81 | 81141804-001 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 950.000 | NO COTIZA |
| 82 | 81141804-001 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 400.000 | NO COTIZA |

**LIC. OSCAR L. AYALA**
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 81141804-001 | Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.550.000 | NO COTIZA |
| 84 | 81141804-001 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 | NO COTIZA |
| 85 | 81141804-001 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.500.000 | NO COTIZA |
| 86 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 250.000 | NO COTIZA |
| 87 | 81141804-001 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.300.000 | NO COTIZA |
| 88 | 81141804-001 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.300.000 | NO COTIZA |
| 89 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |
| 90 | 81141804-001 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 91 | 81141804-001 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 980.000 | NO COTIZA |
| 92 | 81141804-001 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.350.000 | NO COTIZA |
| 93 | 81141804-001 | Cambio de Puerta Frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 850.000 | NO COTIZA |
| 94 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 800.000 | NO COTIZA |
| 95 | 81141804-001 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 96 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 97 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.500.000 | NO COTIZA |
| 98 | 81141804-001 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 99 | 81141804-001 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.450.000 | NO COTIZA |
| 100 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 650.000 | NO COTIZA |
| 101 | 81141804-001 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.200.000 | NO COTIZA |
| 102 | 81141804-001 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA |
| 103 | 81141804-001 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.500.000 | NO COTIZA |
| 104 | 81141804-001 | Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 700.000 | NO COTIZA |
| 105 | 81141804-001 | Cambio del Rodillo alimentador del casette de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA |
| 106 | 81141804-001 | Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 107 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.050.000 | NO COTIZA |
| 108 | 81141804-001 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 550.000 | NO COTIZA |
| 109 | 81141804-001 | Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 350.000 | NO COTIZA |
| 110 | 81141804-001 | Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.650.000 | NO COTIZA |
| 111 | 81141804-001 | Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 112 | 81141804-001 | Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 | NO COTIZA |
| 113 | 81141804-001 | Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA |
| [illegible] | 81141804-001 | cambio de Boton OK de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA |
| [illegible] | 81141804-001 | Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 | NO COTIZA |

LIC. OSCAR EL AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 81141804-001 | Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 350.000 | NO COTIZA |
| | | TOTAL LOTE 2 | | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | 123.960.000 | NO COTIZA |
| | | LOTE 3 - FOTOCOPIADORAS SAMSUNG | | SERVITEK de Engracia Zárate de Servian | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | SHIROSAWA COMPANY SAIC | DOCUNET S.A. | Electricidad YACYRETA de Gabriel Sánchez |
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del servicio | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario |
| 1 | 81141804-001 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | 81141804-001 | Cambio de Scanner de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 200.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | 81141804-001 | Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | 81141804-001 | Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | 81141804-001 | Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | 81141804-001 | Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 200.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | 81141804-001 | Cambio de Láser de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 200.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | 81141804-001 | Cambio de Puerta Frontal de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | 81141804-001 | Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | 81141804-001 | Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | 81141804-001 | Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | 81141804-001 | Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 30.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | 81141804-001 | Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | 81141804-001 | Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | 81141804-001 | Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 30.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | 81141804-001 | Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 200.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | 81141804-001 | Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 150.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | 81141804-001 | Cambio del Rodillo alimentador del casette de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | 81141804-001 | Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | 81141804-001 | Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | 81141804-001 | Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 1.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | 81141804-001 | Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | 81141804-001 | Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| [illegible] | 81141804-001 | Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| [illegible] | 81141804-001 | Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 20.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 81141804-001 | Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 20.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | 81141804-001 | cambio de Boton OK de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 10.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | 81141804-001 | Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 80.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | 81141804-001 | Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Samsung M4072FD | 1 | NO COTIZA | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | TOTAL LOTE 3 | | NO COTIZA | 2.861.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | LOTE 4 - FOTOCOPIADORAS KYOCERA | | SERVITEK de Engracia Zárate de Servian | INSUSERV de Fabiola Ruiz Diaz | SHIROSAWA COMPANY SAIC | DOCUNET S.A. | Electricidad YACYRETA de Gabriel Sánchez |
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del servicio | Cantidad | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario | Precio Unitario |
| 1 | 81141804-001 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 245.700 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | 81141804-001 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 270.700 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | 81141804-001 | Cambio de unidad de proceso de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.720.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | 81141804-001 | Cambio de cable de scanner de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 460.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | 81141804-001 | Cambio de rodillo de calor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 565.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | 81141804-001 | Cambio de termistor de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 385.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | 81141804-001 | Cambio de uña de separación (4 uñas) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 73.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | 81141804-001 | Cambio de buje de fusor izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 84.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | 81141804-001 | Cambio de buje de fusor derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 84.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | 81141804-001 | Cambio de lámpara 230 fijación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 795.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | 81141804-001 | Cambio de embrague MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 106.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | 81141804-001 | Cambio de embrague de registro de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 106.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | 81141804-001 | Cambio de embrague de casetero (Clucth Cassette) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 112.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | 81141804-001 | Cambio de guia de paso de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 73.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | 81141804-001 | Cambio de buje de registro izquierdo de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 12.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | 81141804-001 | Cambio de buje de registro derecho de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 12.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | 81141804-001 | Cambio de rodillo de alimentación de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | 81141804-001 | Cambio de cubierta frontal (frente de la cubierta ½) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 465.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | 81141804-001 | Cambio de base MPF del bypass de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 112.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | 81141804-001 | Cambio de resorte de uñas de separación (4 resortes) | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 12.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | 81141804-001 | Cambio de topeador de tamaño de papel de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81141804-001 | Cambio de resorte de topeador de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | 81141804-001 | Cambio de posicionador de tamaño de papel folio de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 50.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | 81141804-001 | Cambio de rodillo de presión (press roller) de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 590.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | 81141804-001 | Cambio de bandeja A MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 84.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | 81141804-001 | Cambio de bandeja B MPF de fotocopiadora Kyocera Modelo KM-1815/1820 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 84.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | 81141804-001 | Mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 345.700 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | 81141804-001 | Mantenimiento correctivo de Equipo (SIN REPUESTO), solo mano de obra de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 470.700 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | 81141804-001 | Kit de mantenimiento de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.040.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | 81141804-001 | Cambio de unidad de cilindro de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.750.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | 81141804-001 | Cambio de kit de fusor (Parts Fuser) de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.915.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | 81141804-001 | Cambio de upper pulley, bypass de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 75.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | 81141804-001 | Cambio de pulley separation de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 30.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | 81141804-001 | Cambio de pulley feed A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 30.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 35 | 81141804-001 | Cambio de pulley paper feed de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | 81141804-001 | Cambio de pulley leading feed DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 170.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | 81141804-001 | Cambio de belt PF DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 280.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 38 | 81141804-001 | Cambio de pulley separation DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 765.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | 81141804-001 | Cambio de placa conectora del DP de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.915.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | 81141804-001 | Cambio de V pulley A de Fotocopiadora Kyocera Modelo TASKalfa 420i | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 15.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| TOTAL LOTE 4 | | | | NO COTIZA | NO COTIZA | 21.621.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |

PODER LEGISLATIVO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · CAMARA DE DIPUTADOS

**LIC. OSCAR L. AYALA**
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados