LOTE 1: TESORERIA P-1.2 ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Item	Código De Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
						Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
		TOTAL LOTE 1				**16.740.735**	**7.830.000**	**2.100.000**	**7.250.000**	**13.860.000**	**1.520.000**	**7.612.500**	**420.000**

Monto Minimo **7.500.000**
Monto Máximo **15.000.000**

LOTE 2: Programa 1.3 ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

Item	Código De Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Carrier de 12000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	194.400	200.000	180.000	330.000	30.000	189.000	30.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Carrier de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Consul de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Consul de 12000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	205.200	200.000	190.000	330.000	30.000	199.500	30.000
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Golstar de 12000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	205.200	200.000	190.000	330.000	30.000	199.500	30.000
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Springer de 12000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	205.200	200.000	190.000	330.000	30.000	199.500	30.000
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Springer de 18000 BTU,	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Surrey de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Surrey de 24000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	205.200	200.000	190.000	330.000	30.000	199.500	30.000
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Koner de 12000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Midas de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Midea de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
13	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Tokyo de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
14	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de ventana marca Panasonic de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
15	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Tokio Split de 18000 BTU	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
16	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Midas Split de 30000 BTU.	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
17	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Yoto Split de 18000 BTU.	Unidad	1	Evento	471.200	216.000	200.000	200.000	330.000	30.000	210.000	30.000
		TOTAL LOTE 2				**8.010.400**	**3.607.200**	**3.400.000**	**3.340.000**	**5.610.000**	**510.000**	**3.507.000**	**510.000**

Monto Minimo **5.000.000**
Monto Máximo **10.000.000**

LOTE 3: Programa 2.2.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO POLICIAL

						Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
Item	**Código De Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado YOTO SISTEMA SPLIT 18000	Unidad	1	Evento	1.321.018	702.000	200.000	650.000	1.650.000	250.000	682.500	30.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado JAM SISTEMA SPLIT- 18000	Unidad	1	Evento	1.321.018	702.000	200.000	650.000	1.650.000	250.000	682.500	30.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado MIDAS - SISTEMA SPLIT 18000	Unidad	1	Evento	1.321.018	702.000	200.000	650.000	1.650.000	250.000	682.500	30.000
		TOTAL LOTE 3				**3.963.054**	**2.106.000**	**600.000**	**1.950.000**	**4.950.000**	**750.000**	**2.047.500**	**90.000**

Monto Minimo **10.000.000**
Monto Máximo **20.000.000**

LOTE 4: Programa 2.2. SISTEMA DE DESPACHOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911

Item	**Código De Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado 12.000 BTU, marca Climax Star	Unidad	1	Evento	1.321.018	162.000	200.000	150.000	990.000	40.000	157.500	30.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18.000 BTU - Split, marca ClimaxStar	Unidad	1	Evento	1.321.018	162.000	200.000	150.000	990.000	40.000	157.500	30.000
		TOTAL LOTE 4				**2.642.036**	**324.000**	**400.000**	**300.000**	**1.980.000**	**80.000**	**315.000**	**60.000**

Monto Minimo **5.000.000**
Monto Máximo **10.000.000**

LOTE 5: PROGRAMA 2.2.3 INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES

Item	**Código De Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18.000 BTU, de ventana frío /calor	Unidad	1	Evento	1.321.018	129.600	200.000	120.000	255.000	30.000	126.000	30.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 24.000 BTU, de ventana frío /calor	Unidad	1	Evento	1.321.018	129.600	200.000	120.000	255.000	30.000	126.000	30.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 18.000 BTU, marca VCP	Unidad	1	Evento	1.321.018	129.600	200.000	120.000	255.000	30.000	126.000	30.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 24.000 BTU, marca Tokio,	Unidad	1	Evento	1.321.018	129.600	200.000	120.000	255.000	30.000	126.000	30.000
		TOTAL LOTE 5				**5.284.072**	**518.400**	**800.000**	**480.000**	**1.020.000**	**120.000**	**504.000**	**120.000**

Monto Minimo **3.500.000**
Monto Máximo **7.000.000**

LOTE 6: PROGRAMA 2.4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Item	**Código De Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Tipo Split marca Samsung Modelo APE1600 H	Unidad	1	Evento	1.007.500	108.000	200.000	100.000	285.000	30.000	105.000	30.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split marca Midea de 60.000 BTU	Unidad	1	Evento	3.653.350	194.400	200.000	180.000	285.000	30.000	189.000	30.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado)Split Westpoint Modelo CLJ 55	Unidad	1	Evento	821.500	108.000	200.000	100.000	285.000	30.000	105.000	30.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split Gold H 60.000 BTU	Unidad	1	Evento	3.468.590	194.400	200.000	180.000	285.000	30.000	189.000	30.000
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Springer Frio/Calor 12.000 BTU	Unidad	1	Evento	821.500	162.000	200.000	150.000	285.000	30.000	157.500	30.000

						Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Springer Frio/Calor 12.000 BTU	Unidad	1	Evento	821.500	108.000	200.000	100.000	285.000	30.000	105.000	30.000
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Speed Frio/Calor 24.000 BTU	Unidad	1	Evento	1.918.590	162.000	200.000	150.000	285.000	30.000	157.500	30.000
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Midea Frio/Calor 18.000 BTU	Unidad	1	Evento	1.007.500	129.600	200.000	120.000	285.000	30.000	126.000	30.000
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Midas Frio/Calor 18.000 BTU	Unidad	1	Evento	1.007.500	129.600	200.000	120.000	285.000	30.000	126.000	30.000
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Springer Frio/Calor 12.000 BTU	Unidad	1	Evento	821.500	108.000	200.000	100.000	285.000	30.000	105.000	30.000
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Springer Frio/Calor 24.000 BTU	Unidad	1	Evento	1.918.590	162.000	200.000	150.000	285.000	30.000	157.500	30.000
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Confortec Frio/Calor 18.000 BTU	Unidad	1	Evento	1.918.590	129.600	200.000	120.000	285.000	30.000	126.000	30.000
		TOTAL LOTE 6				**19.186.210**	**1.695.600**	**2.400.000**	**1.570.000**	**3.420.000**	**360.000**	**1.648.500**	**360.000**

Monto Minimo **12.500.000**
Monto Máximo **25.000.000**

LOTE 7: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - CENTRAL Y SAN LORENZO

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18.000 y 24.000 BTU, de ventana frio /calor Marcas KONER y Carrier.	unidad	1	Evento	5.980.000	108.000	200.000	100.000	255.000	40.000	105.000	20.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marcaMIDEA y CONFORTSTAR	unidad	1	Evento	5.980.000	129.600	200.000	120.000	255.000	40.000	126.000	20.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TOKYO Y KONER (OFICINA REGIONAL DE SAN LORENZO)	unidad	1	Evento	5.980.000	129.600	200.000	120.000	255.000	40.000	126.000	20.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TOKYO.	unidad	1	Evento	5.980.000	129.600	200.000	120.000	255.000	40.000	126.000	20.000
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU, modelo piso techo marca Midea.	unidad	1	Evento	5.980.000	129.600	200.000	120.000	255.000	40.000	126.000	20.000
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 36.000 BTU, modelo piso techo marca TGMy CONFORTSTAR.	unidad	1	Evento	5.980.000	162.000	200.000	150.000	255.000	40.000	157.500	20.000
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO	unidad	1	Evento	5.980.000	162.000	200.000	150.000	255.000	40.000	157.500	20.000
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado e Aires acondicionados tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo MarcaTOKIO	unidad	1	Evento	5.980.000	162.000	200.000	150.000	255.000	40.000	157.500	20.000
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM	unidad	1	Evento	5.980.000	162.000	200.000	150.000	255.000	40.000	157.500	20.000
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split de 48,000 btu modelo techo Marca TOKYO y Konner.	unidad	1	Evento	5.980.000	1.620.000	200.000	1.500.000	255.000	200.000	1.575.000	20.000
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner y Carrier .	unidad	1	Evento	5.980.000	756.000	200.000	700.000	255.000	200.000	735.000	20.000
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 18,000 btu modelo ventana frio/calor Marca Springer, Koner y Carrier	unidad	1	Evento	5.980.000	702.000	200.000	650.000	255.000	200.000	682.500	20.000

						Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
13	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado de 24.000 btu modelo ventana frio/calor Marca Springer , Koner y Carrier	unidad	1	Evento	5.980.000	756.000	200.000	700.000	255.000	200.000	735.000	20.000
14	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo techo Marca TGM	unidad	1	Evento	5.980.000	2.052.000	200.000	1.900.000	255.000	250.000	1.995.000	20.000
15	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 18,000 btu modelo pared frio/calor Marca Midea	unidad	1	Evento	5.980.000	702.000	200.000	650.000	255.000	200.000	682.500	20.000
16	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 36000 btu modelo pared frio/calor Marca TGM y Comfortstar	unidad	1	Evento	5.980.000	1.566.000	200.000	1.450.000	255.000	200.000	1.522.500	20.000
17	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado de 60. 000 btu modelo pared frio/calor marca Midea	unidad	1	Evento	5.980.000	1.058.400	200.000	980.000	255.000	250.000	1.029.000	20.000
18	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo slit de 60.000 btu modelo pared frio/calor marca Goodweather	unidad	1	Evento	5.980.000	1.296.000	200.000	1.200.000	255.000	250.000	1.260.000	20.000
19	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo Marca Comfortstar.	unidad	1	Evento	5.980.000	1.998.000	200.000	1.850.000	255.000	250.000	1.942.500	20.000
20	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo Marca Midea, Tokyo y Koner	unidad	1	Evento	5.980.000	1.998.000	200.000	1.850.000	255.000	250.000	1.942.500	20.000
21	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo Marca GOODWEATHER	unidad	1	Evento	5.980.000	1.998.000	200.000	1.850.000	255.000	250.000	1.942.500	20.000
		TOTAL LOTE 7				**125.580.000**	**17.776.800**	**4.200.000**	**16.460.000**	**5.355.000**	**3.060.000**	**17.283.000**	**420.000**

Monto Minimo **71.640.000**
Monto Máximo **143.280.000**

LOTE 8: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA PEDRO JUAN CABALLERO

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM. (OFICINA REGIONAL DE PEDRO J. CABALLERO)	unidad	1	Evento	4.917.200	237.600	200.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	231.000	1.100.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU modelo pared frio/calor marca Koner. (OFICINA REGIONAL DE PEDRO J. CABALLERO)	unidad	1	Evento	2.272.400	216.000	200.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	210.000	1.100.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM (OFICINA REGIONAL DE PEDRO J. CABALLERO)	unidad	1	Evento	2.272.400	216.000	200.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	210.000	1.100.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner (OFICINA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO)	unidad	1	Evento	2.272.400	756.000	200.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	735.000	1.100.000
		TOTAL LOTE 8				**11.734.400**	**1.425.600**	**800.000**	**1.320.000**	**-**	**-**	**1.386.000**	**4.400.000**

Monto Minimo **5.875.000**
Monto Máximo **11.750.000**

LOTE 9: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE PILAR

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)

						Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TOKYO (OFICINA REGIONAL DE PILAR)	unidad	1	Evento	4.385.200	237.600	200.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	231.000	1.100.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM (OFICINA REGIONAL PILAR)	unidad	1	Evento	2.272.400	2.052.000	200.000	1.900.000	No Cotiza	No Cotiza	1.995.000	1.100.000
TOTAL LOTE 9						**6.657.600**	**2.289.600**	**400.000**	**2.120.000**	**-**	**-**	**2.226.000**	**2.200.000**

Monto Minimo **4.600.000**
Monto Máximo **9.200.000**

LOTE 10: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CAAGUAZU

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TGM (OFICINA REGIONAL DE CAAGUAZU)	unidad	1	Evento	3.070.400	216.000	200.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	210.000	1.100.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split de 48,000 btu modelo techo Marca TGM y Konner (OFICINA REGIONAL DE CAAGUAZU)	unidad	1	Evento	4.385.200	1.782.000	200.000	1.650.000	No Cotiza	No Cotiza	1.732.500	1.100.000
TOTAL LOTE 10						**7.455.600**	**1.998.000**	**400.000**	**1.850.000**	**-**	**-**	**1.942.500**	**2.200.000**

Monto Minimo **3.300.000**
Monto Máximo **6.600.000**

LOTE 11: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48.000 BTU modelo pared frio/calor Marca TGM. (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA)	unidad	1	Evento	4.385.200	270.000	200.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	262.500	1.100.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU modelo pared frio/calor marca Koner (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA)	unidad	1	Evento	2.644.800	162.000	200.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	157.500	1.100.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48,000 btu modelo techo Marca TGM y Konner (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA)	unidad	1	Evento	4.385.200	1.782.000	200.000	1.650.000	No Cotiza	No Cotiza	1.732.500	1.100.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner. (OFICINA REGIONAL DE VILLARRICA)	unidad	1	Evento	2.948.800	756.000	200.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	735.000	1.100.000
TOTAL LOTE 11						**14.364.000**	**2.970.000**	**800.000**	**2.750.000**	**-**	**-**	**2.887.500**	**4.400.000**

Monto Minimo **7.225.000**
Monto Máximo **14.450.000**

LOTE 12: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE ENCARNACION

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marcaMIDEA y CONFORTSTAR (OFICINA REGIONAL DE ENCARNACION)	unidad	1	Evento	1.352.800	270.000	200.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	262.500	
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO (OFICINA REGIONAL ENCARNACION)	unidad	1	Evento	1.352.800	270.000	200.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	262.500	
TOTAL LOTE 12						**2.705.600**	**540.000**	**400.000**	**500.000**	**-**	**-**	**525.000**	**-**

						Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect

Monto Minimo **1.400.000**
Monto Máximo **2.800.000**

LOTE 13: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE MARIA AUXILIADORA

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU modelo pared frio/calor marca Koner (OFICINA REGIONAL DE MARIA AUXILIADORA)	unidad	1	Evento	2.427.440	237.600	200.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	231.000	1.100.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Reparación de Aires acondicionados tipo split de 24,000 btu modelo pared frio/calor Marca Konner (OFICINA REGIONAL DE MARIA AUXILIADORA)	unidad	1	Evento	1.352.800	756.000	200.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	735.000	1.100.000
		TOTAL LOTE 13				**3.780.240**	**993.600**	**400.000**	**920.000**	**-**	**-**	**966.000**	**2.200.000**

Monto Minimo **2.375.000**
Monto Máximo **4.750.000**

LOTE 14: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CAAZAPA

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-002	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU, modelo piso techo marca Electrolux .(OFICINA REGIONAL CAAZAPA)	unidad	1	Evento	1.352.800	270.000	200.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	262.500	No Cotiza
		TOTAL LOTE 14				**1.352.800**	**270.000**	**200.000**	**250.000**	**-**	**-**	**262.500**	**-**

Monto Minimo **1.050.000**
Monto Máximo **2.100.000**

LOTE 15: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CARAPEGUA

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO (OFICINA REGIONAL CARAPEGUA)	unidad	1	Evento	486.400	270.000	200.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	262.500	No Cotiza
		TOTAL LOTE 15				**486.400**	**270.000**	**200.000**	**250.000**	**-**	**-**	**262.500**	**-**

Monto Minimo **325.000**
Monto Máximo **650.000**

LOTE 16: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CONCEPCION

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO (OFICINA REGIONAL CONCEPCION)	unidad	1	Evento	486.400	270.000	250.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	262.500	No Cotiza
		TOTAL LOTE 16				**486.400**	**270.000**	**250.000**	**250.000**	**-**	**-**	**262.500**	**-**

Monto Minimo **450.000**
Monto Máximo **900.000**

LOTE 17: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN MISIONES

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)

						Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca MIDEA OFICINA REGIONAL SAN JUAN MISIONES)	unidad	1	Evento	851.200	324.000	200.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	315.000	No Cotiza
TOTAL LOTE 17						**851.200**	**324.000**	**200.000**	**300.000**	**-**	**-**	**315.000**	**-**

Monto Minimo **425.000**
Monto Máximo **850.000**

LOTE 18: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO (OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE NEPOMUCENO)	unidad	1	Evento	1.748.000	324.000	200.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	315.000	No Cotiza
TOTAL LOTE 18						**1.748.000**	**324.000**	**200.000**	**300.000**	**-**	**-**	**315.000**	**-**

Monto Minimo **900.000**
Monto Máximo **1.800.000**

LOTE 19: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 48000 btu modelo conducto y piso techo Marca TOKIO. (OFICINA REGIONAL CNEL.OVIEDO)	unidad	1	Evento	988.000	324.000	200.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	315.000	No Cotiza
TOTAL LOTE 19						**988.000**	**324.000**	**200.000**	**300.000**	**-**	**-**	**315.000**	**-**

Monto Minimo **700.000**
Monto Máximo **1.400.000**

LOTE 20: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE CARAGUATAY

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split de 60,000 btu modelo conducto y piso techo MarcaTOKIO (OFICINA REGIONAL CARAGUATAY)	unidad	1	Evento	988.000	324.000	200.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	315.000	No Cotiza
TOTAL LOTE 20						**988.000**	**324.000**	**200.000**	**300.000**	**-**	**-**	**315.000**	**-**

Monto Minimo **800.000**
Monto Máximo **1.600.000**

LOTE 21: PROGRAMA 2.5 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS - OFICINA REGIONAL DE MISIONES

Item	Codigo catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU, modelo conducto y piso techo marca TGM (OFICINA REGIONAL MISIONES)	unidad	1	Evento	988.000	324.000	200.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	315.000	No Cotiza
TOTAL LOTE 21						**988.000**	**324.000**	**200.000**	**300.000**	**-**	**-**	**315.000**	**-**

Monto Minimo **475.000**
Monto Máximo **950.000**

LOTE 22: PROGRAMA 2.6 SERVICIOS SOCIALES

Item	Código De Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Intech S.R.L.	Distribuidora M y C	Service Rep. Piroy	M Y R Ingenieria	EN OBRAS	HZ Ingenieria	Servicio Técnico JC	Airmect
						Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Springer 12000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	324.000	150.000	300.000	485.000	40.000	315.000	30.000
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Hitachi 12000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	324.000	150.000	300.000	485.000	40.000	315.000	30.000
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Tokyo 9000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	270.000	150.000	250.000	485.000	40.000	262.500	30.000
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Frigidaire 24000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	324.000	150.000	300.000	485.000	40.000	315.000	30.000
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Elgyn 10000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	270.000	150.000	250.000	485.000	40.000	262.500	30.000
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Carrier 12000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	270.000	150.000	250.000	485.000	40.000	262.500	30.000
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo ventana Carrier 18000 BTU	Unidad	1	Evento	722.000	270.000	150.000	250.000	485.000	40.000	262.500	30.000
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split Goodweather 12000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	270.000	150.000	250.000	485.000	40.000	262.500	30.000
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split Goodweather 60000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	702.000	150.000	650.000	485.000	60.000	682.500	30.000
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split Goodweather 36000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	648.000	150.000	600.000	485.000	60.000	630.000	30.000
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split Goodweather 48000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	648.000	150.000	600.000	485.000	60.000	630.000	30.000
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split Goodweather 60000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	648.000	150.000	600.000	485.000	60.000	630.000	30.000
13	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado split Surrey 18000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	648.000	150.000	600.000	485.000	60.000	630.000	30.000
14	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split Midea 18000 BTU	Unidad	1	Evento	665.000	345.600	150.000	320.000	485.000	60.000	336.000	30.000
		TOTAL LOTE 22				**9.709.000**	**5.961.600**	**2.100.000**	**5.520.000**	**6.790.000**	**680.000**	**5.796.000**	**420.000**
Monto Minimo		**6.000.000**											
Monto Máximo		**12.000.000**											
						245.701.747	52.466.400	20.850.000	48.580.000	42.985.000	7.080.000	51.009.000	17.800.000