PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	C.S.	C.A.	Descripción	Distribuidora Maria Victoria					Terra Nova S.R.L.					PC'S Servicios					IME			
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto
1	1	1	Reparación y mantenimiento de Secarropa Industrial marca REFE, modelo ST36: cambio de resistencia, termostato, ventilador, contactor, placa eléctrica, cable de alta tensión.	3.500.000	3.500.000	Dist. Maria Victoria	Py		2.500.000	2.500.000	Terra Nova	Py		880.000	880.000	Refe	Py		3.350.000	3.350.000	IME	Py
2	1	1	Reparación y mantenimiento de Lavarropa Industrial marca REFE, modelo LV60, serie 22798: cambio de rulemán, reten, llave de paso, correa, rectificación de eje, engrase, cambio de timer	2.000.000	2.000.000	Dist. Maria Victoria	Py		2.700.000	2.700.000	Terra Nova	Py		1.650.000	1.650.000	Refe	Py		2.950.000	2.950.000	IME	Py
3	1	1	Mantenimiento y Engrase general de Lavarropa Industrial: marca Suzuki, modelo MLG20, serie 84.	1.500.000	1.500.000	Dist. Maria Victoria	Py		1.350.000	1.350.000	Terra Nova	Py		440.000	440.000	Suzuki	Py		1.380.000	1.380.000	IME	Py
4	1	1	Reparación y Mantenimiento de Planchadora tipo Industrial, marca REFE: Transformación del sistema a gas al sistema Eléctrico, automatización, colocación de: resistencia, placa eléctrica, contactor, ventilador, termóstato, llave pulsador de encendido y apagado, cableado de alta tensión. Reacondicionamiento de cableado desde el equipo al tablero, dejando en funcionamiento.	6.000.000	6.000.000	Dist. Maria Victoria	Py		4.200.000	4.200.000	Terra Nova	Py		5.500.000	5.500.000	Refe	Py		4.260.000	4.260.000	IME	Py
5	1	1	Reparación y Mantenimiento de Torcedora Industrial: marca REFE, modelo P30, serie 21798, rebobinado de motor, cambio de rulemán, reten, engrase, correa, timer.	1.000.000	1.000.000	Dist. Maria Victoria	Py		1.100.000	1.100.000	Terra Nova	Py		2.200.000	2.200.000	Refe	Py		1.150.000	1.150.000	IME	Py
6	1	1	Mantenimiento y Reparacion de Secarropa tipo industrial, Marca General Electric, cambio , engrase, llave de paso, ventilador, termostato y placa electrica	1.000.000	1.000.000	Dist. Maria Victoria	Py		1.200.000	1.200.000	Terra Nova	Py		1.650.000	1.650.000	GE	Py		1.220.000	1.220.000	IME	Py
7	3	3	Reparación y Mantenimiento de 3 cocinas a gas con horno tipo industrial, marca NGO, cambio de cañeria, cambio de hornallas, resistencia Limpieza General y Puesta a Punto	500.000	1.500.000	Dist. Maria Victoria	Py		600.000	1.800.000	Terra Nova	Py		1.200.000	3.600.000	NGO	Py		590.000	1.770.000	IME	Py
8	2	2	Reparación y Mantenimiento de 2 Frezeer, de 2 puertas, cambio de compresor, ventilador, filtro, capilar, soldadura, carga de gas y prueba de funcionamiento, Marca Consul	500.000	1.000.000	Dist. Maria Victoria	Py		980.000	1.960.000	Terra Nova	Py		880.000	1.760.000	Consul	Py		1.250.000	2.500.000	IME	Py
9	1	1	Reparación y Mantenimiento de Heladera marca DAKO, cambio de compresor, cambio de filtro, carga de gas, vacío, dejando en funcionamiento	500.000	500.000	Dist. Maria Victoria	Py		1.600.000	1.600.000	Terra Nova	Py		880.000	880.000	Dako	Py		1.170.000	1.170.000	IME	Py
			TOTAL		18.000.000					18.410.000					18.560.000					19.750.000		

Arq. Ada Liz Chansin
Jefa General
Dpto. de Servicios Generales

Dr. Jesús Miguel Sánchez M.
Director Administrativo
Reg. Prof. ...
Hospital General ...

...GENERAL BARRIO OBRERO
...co O. Ayala Gamarra
Director Administrativo