ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANEAES.-
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 21/2018.-

Cuadro Comparativo de Ofertas (CCO)

						Precio Referencial		Copyprinter de Alberto Manuel Benítez Ramírez		Más Caro	Más Barato
Ítem	Código Catálogo	Descripción de los Servicios	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	20%	30%
1	72101507-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SAMSUNG CLP-365W:					3,132,000		3,507,840		
1,1		Film de Fusor	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	352,800	352,800	378,000	220,500
1,2		Unidad de Fusor	1	Unidad	Unidad	665,000	665,000	744,800	744,800	798,000	465,500
1,3		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
1,4		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
1,5		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
1,6		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	98,000	98,000	109,760	109,760	117,600	68,600
1,7		Resistencia Térmica	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	352,800	352,800	378,000	220,500
1,8		Zocalo de Resistencia	1	Unidad	Unidad	154,000	154,000	172,480	172,480	184,800	107,800
1,9		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	105,000	105,000	117,600	117,600	126,000	73,500
1,10		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	180,000	180,000	201,600	201,600	216,000	126,000
1,11		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	180,000	180,000	201,600	201,600	216,000	126,000
1,12		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	352,800	352,800	378,000	220,500
1,13		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	336,000	336,000	376,320	376,320	403,200	235,200
1,14		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
1,15		Grasa Térmica	1	Unidad	Unidad	105,000	105,000	117,600	117,600	126,000	73,500
2	72101703-013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP LASER JET COLOR CP2025:					8,533,000		9,386,300		
2,1		Unidad de Cilindro Black	1	Unidad	Unidad	910,000	910,000	1,001,000	1,001,000	1,092,000	637,000
2,2		Unidad de Cilindro Yellow	1	Unidad	Unidad	910,000	910,000	1,001,000	1,001,000	1,092,000	637,000
2,3		Unidad de Cilindro Magenta	1	Unidad	Unidad	910,000	910,000	1,001,000	1,001,000	1,092,000	637,000
2,4		Unidad de Cilindro Cyan	1	Unidad	Unidad	910,000	910,000	1,001,000	1,001,000	1,092,000	637,000
2,5		Film de Fusor	1	Unidad	Unidad	595,000	595,000	654,500	654,500	714,000	416,500
2,6		Banda de Transferencia	1	Unidad	Unidad	665,000	665,000	731,500	731,500	798,000	465,500
2,7		Rodillo de Presión	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	346,500	346,500	378,000	220,500
2,8		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	100,100	100,100	109,200	63,700
2,9		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	100,100	100,100	109,200	63,700
2,10		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	100,100	100,100	109,200	63,700
2,11		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	98,000	98,000	107,800	107,800	117,600	68,600
2,12		Termistor	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	346,500	346,500	378,000	220,500
2,13		Termostato	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	346,500	346,500	378,000	220,500
2,14		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	105,000	105,000	115,500	115,500	126,000	73,500
2,15		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	346,500	346,500	378,000	220,500
2,16		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	346,500	346,500	378,000	220,500
2,17		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	840,000	840,000	924,000	924,000	1,008,000	588,000
2,18		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	336,000	336,000	369,600	369,600	403,200	235,200
2,19		Guía Dúplex	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	346,500	346,500	378,000	220,500
2,20		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	100,100	100,100	109,200	63,700
3	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BROTHER DCP-8060:					6,075,000		6,817,200		
3,1		Cilindro	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000	506,000	506,000	528,000	308,000
3,2		Rodillo de Transferencia	1	Unidad	Unidad	300,000	300,000	336,000	336,000	360,000	210,000
3,3		Rodillo de carga	1	Unidad	Unidad	300,000	300,000	336,000	336,000	360,000	210,000
3,4		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	134,400	134,400	144,000	84,000
3,5		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	134,400	134,400	144,000	84,000
3,6		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	134,400	134,400	144,000	84,000
3,7		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	110,000	110,000	123,200	123,200	132,000	77,000
3,8		Termistor	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000	308,000	308,000	330,000	192,500
3,9		Termostato	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000	308,000	308,000	330,000	192,500
3,10		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	150,000	150,000	168,000	168,000	180,000	105,000
3,11		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	290,000	290,000	324,800	324,800	348,000	203,000
3,12		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000	308,000	308,000	330,000	192,500
3,13		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	550,000	550,000	616,000	616,000	660,000	385,000
3,14		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	350,000	350,000	392,000	392,000	420,000	245,000
3,15		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000	156,800	156,800	168,000	98,000
3,16		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	450,000	450,000	504,000	504,000	540,000	315,000
3,17		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	280,000	280,000	313,600	313,600	336,000	196,000
3,18		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	750,000	750,000	840,000	840,000	900,000	525,000
3,19		Rodillo de presión	1	Unidad	Unidad	390,000	390,000	436,800	436,800	468,000	273,000
3,20		Rodillo fusor	1	Unidad	Unidad	390,000	390,000	436,800	436,800	468,000	273,000

Lic. María Morel de Cantero
Directora Administrativa

RUBEN D. GRANADA

Abg. Jorge Luis Talavera Gauto, Jefe
Dpto. de Asesoría Jurídica

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANEAES.-
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 21/2018.-

Cuadro Comparativo de Ofertas (CCO)

4	72131601-012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON MF8280CW:					13,909,000		15,578,080		
4,1		Unidad de Cilindro Black	1	Unidad	Unidad	1,155,000	1,155,000	1,293,600	1,293,600	1,386,000	808,500
4,2		Unidad de Cilindro Yellow	1	Unidad	Unidad	1,155,000	1,155,000	1,293,600	1,293,600	1,386,000	808,500
4,3		Unidad de Cilindro Magenta	1	Unidad	Unidad	1,155,000	1,155,000	1,293,600	1,293,600	1,386,000	808,500
4,4		Unidad de Cilindro Cyan	1	Unidad	Unidad	1,155,000	1,155,000	1,293,600	1,293,600	1,386,000	808,500
4,5		Film de Fusor	1	Unidad	Unidad	665,000	665,000	744,800	744,800	798,000	465,500
4,6		Banda de Transferencia	1	Unidad	Unidad	1,540,000	1,540,000	1,724,800	1,724,800	1,848,000	1,078,000
4,7		Unidad de Fusor	1	Unidad	Unidad	1,225,000	1,225,000	1,372,000	1,372,000	1,470,000	857,500
4,8		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
4,9		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
4,10		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
4,11		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	98,000	98,000	109,760	109,760	117,600	68,600
4,12		Resistencia Termica	1	Unidad	Unidad	665,000	665,000	744,800	744,800	798,000	465,500
4,13		Zocalo de Resistencia	1	Unidad	Unidad	385,000	385,000	431,200	431,200	462,000	269,500
4,14		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	105,000	105,000	117,600	117,600	126,000	73,500
4,15		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	352,800	352,800	378,000	220,500
4,16		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	352,800	352,800	378,000	220,500
4,17		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	840,000	840,000	940,800	940,800	1,008,000	588,000
4,18		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	336,000	336,000	376,320	376,320	403,200	235,200
4,19		Guía Dúplex	1	Unidad	Unidad	315,000	315,000	352,800	352,800	378,000	220,500
4,20		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	91,000	91,000	101,920	101,920	109,200	63,700
4,21		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	665,000	665,000	744,800	744,800	798,000	465,500
4,22		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	196,000	196,000	219,520	219,520	235,200	137,200
4,23		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	1,155,000	1,155,000	1,293,600	1,293,600	1,386,000	808,500
4,24		Grasa Termica	1	Unidad	Unidad	105,000	105,000	117,600	117,600	126,000	73,500
5	72101601-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL KYOCERA TASKALFA 220:					8,120,000		8,160,000		
5,1		Cilindro	1	Unidad	Unidad	400,000	400,000	440,000	440,000	480,000	280,000
5,2		Cuchilla de cilindro	1	Unidad	Unidad	240,000	240,000	240,000	240,000	288,000	168,000
5,3		Revelador	1	Unidad	Unidad	550,000	550,000	550,000	550,000	660,000	385,000
5,4		Unidad de Transferencia	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000	440,000	440,000	528,000	308,000
5,5		Hilos de Corona	1	Unidad	Unidad	300,000	300,000	300,000	300,000	360,000	210,000
5,6		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	120,000	120,000	144,000	84,000
5,7		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	120,000	120,000	144,000	84,000
5,8		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	120,000	120,000	144,000	84,000
5,9		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	110,000	110,000	110,000	110,000	132,000	77,000
5,10		Termistor	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000	275,000	275,000	330,000	192,500
5,11		Termostato	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000	275,000	275,000	330,000	192,500
5,12		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	150,000	150,000	150,000	150,000	180,000	105,000
5,13		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	290,000	290,000	290,000	290,000	348,000	203,000
5,14		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	275,000	275,000	275,000	275,000	330,000	192,500
5,15		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	550,000	550,000	550,000	550,000	660,000	385,000
5,16		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	350,000	350,000	350,000	350,000	420,000	245,000
5,17		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000	140,000	140,000	168,000	98,000
5,18		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	450,000	450,000	450,000	450,000	540,000	315,000
5,19		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	280,000	280,000	280,000	280,000	336,000	196,000
5,20		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	750,000	750,000	750,000	750,000	900,000	525,000
5,21		Rodillo de presión	1	Unidad	Unidad	390,000	390,000	390,000	390,000	468,000	273,000
5,22		Rodillo fusor	1	Unidad	Unidad	390,000	390,000	390,000	390,000	468,000	273,000
5,23		Lámpara fusor	1	Unidad	Unidad	420,000	420,000	420,000	420,000	504,000	294,000
5,24		Rodillo magnético	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000	440,000	440,000	528,000	308,000
5,25		Sinfin de recolección de tóner	1	Unidad	Unidad	295,000	295,000	295,000	295,000	354,000	206,500
6	72101601-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CANON IMAGE RUNNER 500i:					9,896,000		10,885,600		
6,1		Módulo de imagen	1	Unidad	Unidad	1,440,000	1,440,000	1,584,000	1,584,000	1,728,000	1,008,000
6,2		Módulo de Fusor	1	Unidad	Unidad	1,320,000	1,320,000	1,452,000	1,452,000	1,584,000	924,000
6,3		Rodillo de transferencia	1	Unidad	Unidad	360,000	360,000	396,000	396,000	432,000	252,000
6,4		Rodillo de carga	1	Unidad	Unidad	360,000	360,000	396,000	396,000	432,000	252,000
6,5		Rueda superior de alimentación casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	132,000	132,000	144,000	84,000
6,6		Rueda inferior de alimentación de casete	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	132,000	132,000	144,000	84,000
6,7		Rueda bypass	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	132,000	132,000	144,000	84,000
6,8		Engranaje Fusor	1	Unidad	Unidad	112,000	112,000	123,200	123,200	134,400	78,400
6,9		Termistor	1	Unidad	Unidad	280,000	280,000	308,000	308,000	336,000	196,000
6,10		Termostato	1	Unidad	Unidad	280,000	280,000	308,000	308,000	336,000	196,000
6,11		Engranaje acople fusor	1	Unidad	Unidad	136,000	136,000	149,600	149,600	163,200	95,200
6,12		Sensor de papel	1	Unidad	Unidad	272,000	272,000	299,200	299,200	326,400	190,400
6,13		Sensor de tóner	1	Unidad	Unidad	272,000	272,000	299,200	299,200	326,400	190,400
6,14		Fuente de alimentación	1	Unidad	Unidad	960,000	960,000	1,056,000	1,056,000	1,152,000	672,000
6,15		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	1	Unidad	Unidad	440,000	440,000	484,000	484,000	528,000	308,000
6,16		Guía Dúplex	1	Unidad	Unidad	520,000	520,000	572,000	572,000	624,000	364,000
6,17		Almohadilla de separación del bypass	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	132,000	132,000	144,000	84,000
6,18		Placa procesadora de Imagen	1	Unidad	Unidad	1,040,000	1,040,000	1,144,000	1,144,000	1,248,000	728,000
6,19		Cable Flat	1	Unidad	Unidad	224,000	224,000	246,400	246,400	268,800	156,800
6,20		Unidad de Scanner	1	Unidad	Unidad	1,400,000	1,400,000	1,540,000	1,540,000	1,680,000	980,000

Lic. María Morel de Canteros
Directora Administrativa

RUBEN D GRANADA

Abg. Jorge Luis Talavera Gauto, Jr.
Dpto. de Asesoría Jurídica

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA ANEAES.-
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 21/2018.-

Cuadro Comparativo de Ofertas (CCO)

7	72101601-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3515:					160,000		1,385,000		
7,1		Cambio de Cabezal de impresión	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000	160,000	160,000	192,000	112,000
7,2		Cambio de Carrozal de cartuchos	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000	160,000	160,000	192,000	112,000
7,3		Cambio de cable Flat	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	120,000	120,000	144,000	84,000
7,4		Cambio de Residual de Tinta	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000	90,000	90,000	108,000	63,000
7,5		Cambio de sensor de papel	1	Unidad	Unidad	95,000	95,000	95,000	95,000	114,000	66,500
7,6		Cambio de Rueda de arrastre de papel	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000	70,000	70,000	84,000	49,000
7,7		Cambio de Guía de Papel	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000	140,000	140,000	168,000	98,000
7,8		Cambio de Transformador	1	Unidad	Unidad	200,000	200,000	200,000	200,000	240,000	140,000
7,9		Cambio de Engranaje	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000	90,000	90,000	108,000	63,000
7,10		Cambio de Actuador	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000	70,000	70,000	84,000	49,000
7,11		Cambio de fuente de energía	1	Unidad	Unidad	190,000	190,000	190,000	190,000	228,000	133,000
8	72101601-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL HP DESKJET 3115:					160,000		1,385,000		
8,1		Cambio de Cabezal de impresión	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000	160,000	160,000	192,000	112,000
8,2		Cambio de Carrozal de cartuchos	1	Unidad	Unidad	160,000	160,000	160,000	160,000	192,000	112,000
8,3		Cambio de cable Flat	1	Unidad	Unidad	120,000	120,000	120,000	120,000	144,000	84,000
8,4		Cambio de Residual de Tinta	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000	90,000	90,000	108,000	63,000
8,5		Cambio de sensor de papel	1	Unidad	Unidad	95,000	95,000	95,000	95,000	114,000	66,500
8,6		Cambio de Rueda de arrastre de papel	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000	70,000	70,000	84,000	49,000
8,7		Cambio de Guía de Papel	1	Unidad	Unidad	140,000	140,000	140,000	140,000	168,000	98,000
8,8		Cambio de Transformador	1	Unidad	Unidad	200,000	200,000	200,000	200,000	240,000	140,000
8,9		Cambio de Engranaje	1	Unidad	Unidad	90,000	90,000	90,000	90,000	108,000	63,000
8,10		Cambio de Actuador	1	Unidad	Unidad	70,000	70,000	70,000	70,000	84,000	49,000
8,11		Cambio de fuente de energía	1	Unidad	Unidad	190,000	190,000	190,000	190,000	228,000	133,000
						Total:	39,769,000	Total:	57,105,020		

Lic. María Morel de Cantero
Directora Administrativa

RUBEN D GRANADA

Abg. Jorge Luis Talavera Goyta, Jefe
Dpto. de Asesoría Jurídica