Viva Paraguay — Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS — Prof. Dr. Manuel Giagni — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS R. SANCHEZ V
Arquitecto
Reg. Prof. 1494

C.V.E. N° 01/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOCLAVES MARCAS BAUMER"

CUADRO COMPARATIVO

					DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.					
LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL
AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACIÓN DE 100 LITROS, Marca BAUMER, Modelo HI SPEED, serie N° BGH0909255, con N° Patrimonial 011.456.02.7100										
1	1	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	**Mantenimiento Correctivo**						
				Incluye lo siguiente:						
				Provisión y Cambio de B-200-N/L	UNIDAD	1.782.000	1	DYSA	PARAGUAY	17.191.800
				Provisión y Cambio de Burlete B100	UNIDAD	342.100	1			
				Provisión y Cambio de Purgador	UNIDAD	2.192.300	1			
				Provisión y Cambio de Resistencia 9 Kw	UNIDAD	1.383.800	1			
				Provisión y Cambio de Botón BT1	UNIDAD	478.500	1			
				Provisión y Cambio de Válvula solenoide de 1/2"	UNIDAD	1.419.000	1			
				Provisión y Cambio de Válvula solenoide de 3/2" NF	UNIDAD	781.000	1			
				Provisión y Cambio de Válvula solenoide de 1/4" NF	UNIDAD	738.100	1			
				Provisión y Cambio de Resistencia 9 Kw	UNIDAD	1.383.800	1			
				Provisión y Cambio de Válvula solenoide de 1/4" aire NF	UNIDAD	738.000	1			
				Provisión y Cambio de Válvula solenoide de 1/2" NA	UNIDAD	1.926.100	1			
				Provisión y Cambio de Válvula retención de 1/2"	UNIDAD	1.832.600	1			
				Provisión y Cambio de Presostato	UNIDAD	2.194.500	1			
	2	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos biomedicos	**Mantenimiento preventivo Trimestral**	UNIDAD	3.300.000	4	DYSA	PARAGUAY	13.200.000
				Limpieza general del equipo						
				Limpieza interna de la caldera						
				Verificación del funcionamiento del equipo						
				Reparación de la carcaza metálica, lijar y pintar con antioxidante en las partes rayadas ú oxidadas de la carcaza si fuera necesario						
				Pintar con la pintura del mismo color en las partes rajadas ú oxidadas de la carcaza, con pintura antioxidante y especial para carcazas						
				Dejar el equipo instalado y en funcionamiento						
				Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.						
AUTOCLAVE CON SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHIDO, Marca BAUMER, Modelo B-523, serie N° 104800001, de acero inoxidable, c/ 2 carros internos, 2 carros externos, 12 canastas, 1 carro interno para zapatos de cirugía y 1 incubadora para pruebas biológicas y accesorios, con N° Patrimonial 011.22.21.0093										

Viva Paraguay — Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS — Prof. Dr. Manuel Giagni — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CARLOS R. SANCHEZ V.
Arquitecto
Reg. Prof. 494

C.V.E. N° 01/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOCLAVES MARCAS BAUMER"

CUADRO COMPARATIVO

					DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.					
LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL
2	1	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos	**Mantenimiento Correctivo** Incluyendo lo siguiente: **Provision y Cambio de:** Sensor de Temperatura tipo PT-100 Conj, Electrodo c/ dos niveles Contador de 25A Filtro "Y" 1/2" Filtro AR con Hidrófobo Guarnición Puerta B-100/200 Resistencia EGE Resistencia 9 Kw Cobre Conj, Válvula de Retención 1/2" Termostato bimetálico Válvula de Seguridad 3,0 Bar Válvula solenoide 1/2" Agua Válvula solenoide 1/4" VAP NF Válvula solenoide 1/2" Vapor NA Válvula de retención 1/2"	UNIDAD	1.300.200 1.504.800 799.700 562.100 3.415.500 292.600 13.200 1.211.100 1.832.600 158.400 6.050.000 1.419.000 1.510.300 1.926.100 1.832.600	1	DYSA	PARAGUAY	23.828.200
	2	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos	Provisión y Repuestos de Filtro de Aire Hidrófogo	UNIDAD	3.415.500	8	DYSA	PARAGUAY	27.324.000
	3	73171602-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos	Provisión y Repuestos de Guarnición Puerta	UNIDAD	568.700	4	DYSA	PARAGUAY	2.274.800
	4	73171602-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos	**Pantenimiento Preventivo Trimestral** Limpieza general del equipo Limpieza interna del equipo Verificación del funcionamiento del equipo Reparación de la carcaza metálica, lijar y pintar con antioxidante en las partes rayadas ú oxidadas de la carcaza si fuera necesario Pintar con la pintura del mismo color en las partes rajadas ú oxidadas de la carcaza, con pintura antioxidante y especial para carcazas	UNIDAD	5.500.000	4	DYSA	PARAGUAY	22.000.000

Viva Paraguay — Centro de EMERGENCIAS MÉDICAS — Prof. Dr. Manuel Giagni — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

C.V.E. N° 01/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOCLAVES MARCAS BAUMER"

CUADRO COMPARATIVO

					DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.					
LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL
				Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 6 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.						
TOTAL ADJUDICADO										105.818.800

SRA. VANESSA BENOIT
Funcionaria de la SUOC - con certificado de la DNCP

ARQ. CARLOS SANCHEZ
Jefe de Mantenimiento

LIC. RUFO DEL VALLE ORTIZ
Director Administrativo

ABOG. HUGO HERMOSA
Asesor Jurídico