COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES PARA AERONAVES

MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES PARA AERONAVES								AEROCENTRO S.A.	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE	DISCREPANCIA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Precio Unitario IVA incluido	Precio total IVA incluido
1	73161607-001	MAIN ROTOR HUB	204-012-101-139	OVERHAULL	1	Unidad	Evento	479.776.000	479.776.000
2	73161607-001	MAIN ROTOR HUB	204-012-101-139	OVERHAULL	1	Unidad	Evento	479.776.000	479.776.000
3	73161607-001	MAIN ROTOR HUB	204-012-101-139	OVERHAULL	1	Unidad	Evento	479.776.000	479.776.000
6	73161607-001	90ª GEAR BOX ASSY	204-040-012-13	OVERHAULL	1	Unidad	Evento	245.098.068	245.098.068
7	73161607-001	90ª GEAR BOX ASSY	204-040-012-13	REPARACION POR PERDIDA DE ACEITE (TSO 72:55)	1	Unidad	Evento	245.098.068	245.098.068
8	73161607-001	90ª GEAR BOX ASSY	204-040-012-13	REPARACION POR PRESENCIA DE PARTICULAS METALICAS (TSO 118:00)	1	Unidad	Evento	245.098.068	245.098.068
9	73161607-001	90ª GEAR BOX ASSY	204-040-012-13	REPARACION POR PERDIDA DE ACEITE (TSO 660:15)	1	Unidad	Evento	245.098.068	245.098.068
10	73161607-001	TRANSMISSION ASSY	204-040-016-5	OVERHAULL	1	Unidad	Evento	549.455.968	549.455.968
11	73161607-001	TRANSMISSION ASSY	204-040-016-5	OVERHAULL	1	Unidad	Evento	549.455.968	549.455.968
13	73161607-001	TRANSCEIVER VHF	10-622-1334-001	Mucha interferencia	1	Unidad	Evento	7.459.018	7.459.018
14	73161607-001	ATC TRANSPONDER	066-1071-00	No transmite	1	Unidad	Evento	15.742.650	15.742.650
15	73161607-001	GIROSCOPO	2593996-33	Desfasaje de 180ª	1	Unidad	Evento		-
16	73161607-001	OIL COOLER	158410-3	Temperatura alta	2	Unidad	Evento	269.874.000	539.748.000
17	73161607-001	ARRANQUE GENERADOR	23079-005	OHC (TBO Vencido)	1	Unidad	Evento	76.501.783	76.501.783
18	73161607-001	SERVO DRIVE	4006719-913	Encastre roto	2	Unidad	Evento	37.445.018	74.890.036
19	73161607-001	DE . COMBUSTIBLE	2C27-2	Perdida interna	1	Unidad	Evento	38.232.150	38.232.150
21	73161607-001	TRANSCEIVER RAD, ALT	622-2855-001	No recepciona altura	1	Unidad	Evento	33.734.250	33.734.250
22	73161607-001	FLIGHT DIRECTOR COMP	4029516-520	No acopla piloto automatico	1	Unidad	Evento	37.482.500	37.482.500
23	73161607-001	INTERCOM CONTROL	766-8722-005	Fuerte interferencia	1	Unidad	Evento	97.454.500	97.454.500
24	73161607-001	UNIT	PC-610-0172	Fuerte oscilacion	3	Unidad	Evento	56.223.750	168.671.250
25	73161607-001	PROPELLER GOV	210742	No controla al 100%	1	Unidad	Evento		-
26	73161607-001	VALVULA DE CORTE	AV1632106B	Motor no da partida o arranque	1	Unidad	Evento		-
27	73161607-001	VALVULA DESCARGA	CA24600.3	TBO Vencida	1	Unidad	Evento	48.727.250	48.727.250
28	73161607-001	TRANS. PRSION C.	418-04014	Bajo nivel. No transmite	1	Unidad	Evento	65.969.200	65.969.200
29	73161607-001	VALVULA TERMINA	9811505	Perdida de presion de combustible	1	Unidad	Evento	8.433.563	8.433.563
31	73161607-001	EXTINGUIDOR FUEGO	1167A(1)	TBO Vencida	2	Unidad	Evento		-
32	73161607-001	BOMBA HIDRAULICA	40143	No genera presion necesaria	1	Unidad	Evento	116.195.750	116.195.750
34	73161607-001	SERVO DRIVE	4006719-904	Quemado	1	Unidad	Evento	36.732.850	36.732.850
35	73161607-001	MOTORCITO HIDRAULICO	40144	Inoperativo	1	Unidad	Evento	14.993.000	14.993.000
36	73161607-001	BOTELLON DE OXIGENO	176181-64	TBO Vencida	1	Unidad	Evento	43.899.504	43.899.504
37	73161607-001	BOTELLON DE OXIGENO	176965-SCO	TBO Vencida	1	Unidad	Evento	26.237.750	26.237.750
38	73161607-001	S.R.L	2101990-3	Fuerte oscilacion	1	Unidad	Evento		-
39	73161607-001	F.C.U	897375-16	En minima de vuelo no se puede regular flujo de combustible	1	Unidad	Evento	326.097.750	326.097.750
40	73161607-001	ALTERNADOR	ALU8421LS	Recalentado	2	Unidad	Evento		-
41	73161607-001	BOMBA BOOSTER	42113-5	Inoperativo	1	Unidad	Evento	11.956.918	11.956.918
42	73161607-001	BOMBA MECANICA	RG17980D	Baja presion de flujo de combustible	1	Unidad	Evento	16.492.300	16.492.300
44	73161607-001	MOTOR DE ARRANQUE	MHB4010	TBO Vencida	1	Unidad	Evento		-
46	73161607-001	SHIMMY DAMPER	.15-9	Perdida externa	1	Unidad	Evento		-
48	73161607-001	TRADUCTOR DE TORQUE	897331-2G	Falsa indicacion	1	Unidad	Evento		-
49	73161607-001	MOTOBOMBA HIDRAULICA (MOTOR ELECTRICO	40144	Inoperativo	1	Unidad	Evento	14.993.000	14.993.000
50	73161607-001	TRANSPONDER	622-1270-001	Inoperativo	1	Unidad	Evento	11.806.988	11.806.988
51	73161607-001	TRANMISOR DE RADAR	622-7337-001 (modelo WXT2508)	No transmite	1	Unidad	Evento	31.110.475	31.110.475
52	73161607-001	ATC TRANSPONDER	KXP-756	Inoperativo	1	Unidad	Evento	11.806.988	11.806.988
55	73161607-001	ACONDICIONADOR DE SEÑAL DE FLUJO	PC-610-0172	Inoperativo	4	Unidad	Evento	44.229.350	176.917.400
56	73161607-001	INDICADOR EGT	MML-OC19AV	No hay indicacion	2	Unidad	Evento		-
57	73161607-001	CAJA CONTROL DE AUDIO	5026-i-6	Inoperativo	1	Unidad	Evento	16.867.125	16.867.125
58	73161607-001	PANEL DE CONTROL METEREOLOGICO	622-7580-041	Inoperativo	1	Unidad	Evento	29.986.000	29.986.000
59	73161607-001	CONTROL TRANSPONDER	622-6523-203	Inoperativo	1	Unidad	Evento	11.694.540	11.694.540
60	73161607-001	HELICES DOWTY ROTOL	R334/4-82-F/13	Boletin de Servicio Mandatorio	4	Unidad	Evento		-
61	73161607-001	BALANCEO DINAMICO DE CONJUNTO DE HELICES DOWTY ROTOL	R334/4-82-F/13	Por desmonatje del conjunto de Helices	4	Unidad	Evento	3.373.425	13.493.700
				TOTAL					5.642.960.396

BETTINA ALEJANDRA VERA RIVEROS
TTE JM - ASESOR JURIDICO

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TTE 1º AVL - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

MARCELINO ANTONIO MARIÑO MARECOS
MY PAM - PDTE COMITÉ DE EVALUACION