MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones
SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 1 - Departamento de Compras Menores

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE REGIONAL DE LA V REGION SANITARIA DE CAAGUAZU- ID. 279.124

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2014

Item	Catálogo	Especificaciones Técnicas	U.M.	Cant.	Precio Unitario Referencial	Monto	Empresa 1: PINTURERIA ALFRED de Blanca F. Ocampo				Empresa 2: O.R.P. Servicios y Construcciones de Arq. Benjamin Báez Oviedo				Empresa 3: bbo Construcciones de Arq. Benjamin Báez Oviedo			
							Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%	Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%	Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%
1		**Remociones y Retiros**	Unidad															
	72101607-001	a- Remoción de revoque humedecidos o dañados	m2	10,00	7.865	78.650	10,00	12.000	120.000		10,00	20.000	200.000		10,00	25.000	250.000	
	72101601-001	b- Remoción de tejas y tejuelones rotas y dañadas en goteras	m2	3,00	10.725	32.175	3,00	12.000	36.000		3,00	20.000	60.000		3,00	25.000	75.000	
	72102508-001	c- Remoción de pisos calcáreos rotos en galeria	m2	57,00	7.865	448.305	57,00	12.000	684.000		57,00	20.000	1.140.000		57,00	25.000	1.425.000	
	72102508-001	d- Remoción de pisos cerámicos en sitios con hueco en suelo	m2	10,00	7.865	78.650	10,00	12.000	120.000		10,00	20.000	200.000		10,00	25.000	250.000	
	72101607-004	e- Remoción de zócalos calcáreos dañados	ml	15,00	1.820	27.300	15,00	10.000	150.000		15,00	13.500	202.500		15,00	25.000	375.000	
	72101607-004	f- Remoción de zócalos cerámicos dañados	ml	8,00	1.820	14.560	8,00	10.000	80.000		8,00	13.500	108.000		8,00	25.000	200.000	
	72102602-009	g- Retiro ventana deteriorada, en oficina de Epidemiología sin marco	un	1,00	19.500	19.500	1,00	80.000	80.000		1,00	150.000	150.000		1,00	180.000	180.000	
	72101603-001	h- Retiro de canaleta y bajadas de chapa de desague pluvial	ml	5,00	1.820	9.100	5,00	10.000	50.000		5,00	13.500	67.500		5,00	25.000	125.000	
	72101601-002	i- Retiro de placas cielorraso dañadas en de PAI	m2	6,00	5.200	31.200	6,00	10.000	60.000		6,00	20.000	120.000		6,00	25.000	150.000	
	72103002-002	j- Remoción de baldosones de hormigón en acceso vehicular	m2	13,15	7.865	103.425	13,15	15.000	197.250		13,15	20.000	263.000		13,15	25.000	328.750	
	72102305-002	k- Retiro de equipo de aire acondicionado de ventana en epidemiología	un	1,00	32.500	32.500	1,00	80.000	80.000		1,00	200.000	200.000		1,00	180.000	180.000	
2		**Mamposteria**	Unidad															
	72131601-009	a- Envarillado con Z de hierro de 6 mm en sitios de mamposteria con fisuras, con cemento 1:3	m2	5,00	19.500	97.500	5,00	100.000	500.000		5,00	80.000	400.000		5,00	150.000	750.000	
	72131601-009	b- Macizado de mamposteria de 0,15 m abertura de aire de ventana removido	m2	0,40	81.558	32.623	0,40	50.000	20.000		0,40	48.500	19.400		0,40	85.000	34.000	
3		**Relleno**																
	72102905-001	a- Relleno y compactación con tierra gorda, escombros recuperados de los retiros y	m3	1,45	117.000	169.650	1,45	300.000	435.000		1,45	320.000	464.000		1,45	130.000	188.500	
4		**Contrapiso**																
	72131601-009	a- Contrapiso de cascotes triturados, 10 cm de espesor para sitios removidos	m2	80,15	37.700	3.021.655	80,15	25.000	2.003.750		80,15	30.000	2.404.500		80,15	60.000	4.809.000	
5		**Pisos**																
	72131601-009	a- Alisada de cemento para regularización de base de pisos removidos	m2	10,00	39.520	395.200	10,00	50.000	500.000		10,00	65.000	650.000		10,00	90.000	900.000	
	72102508-001	b- Piso calcáreo similar al existente en sitios removidos	m2	57,00	77.350	4.408.950	57,00	70.000	3.990.000		57,00	100.000	5.700.000		57,00	90.000	5.130.000	
	72102508-001	c- Piso cerámico similar al existente en sitios removidos en baño y pani	m2	10,00	104.000	1.040.000	10,00	70.000	700.000		10,00	100.000	1.000.000		10,00	90.000	900.000	
	72131601-009	d- Baldozón de hormigón en acceso a cochera	m2	13,15	71.500	940.225	13,15	70.000	920.500		13,15	100.000	1.315.000		13,15	90.000	1.183.500	

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Gustavo Jara
Sub UOC Nº 1 / DGOC
M.S.P. y B.S.

Abog. Liz Rossana Cabrera Cubas

Item	Catálogo	Especificaciones Técnicas	U.M.	Cant.	Precio Unitario Referencial	Monto	Empresa 1: PINTURERIA ALFRED de Blanca F. Ocampo				Empresa 2: [redacted] Servicios y Construcciones de Arq. Benjamín Báez Oviedo				Empresa 3: bbo Construcciones de Arq. Bemjamín Báez Oviedo			
							Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%	Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%	Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%
6		**Zócalo**																
	72101607-004	a- Zócalo calcáreo similar al existente	ml	15,00	8.450	126.750	15,00	20.000	300.000		15,00	35.000	525.000		15,00	60.000	900.000	
	72101607-004	b- Zócalo cerámico similar al existente	ml	8,00	16.250	130.000	8,00	20.000	160.000		8,00	35.000	280.000		8,00	60.000	480.000	
7		**Revoques**																
	72131601-008	a- Revoque de mampostería en sitios removidos, y en hueco de aire cerrado	m2	10,40	19.500	202.800	10,40	27.000	280.800		10,40	35.000	364.000		10,40	35.000	364.000	
8		**Techo**																
	72101601-003	a- Provisión y colocación de tejas y tejuelones en sitios removidos del techo	m2	3,00	117.000	351.000	3,00	90.000	270.000		3,00	120.000	360.000		3,00	120.000	360.000	
9		**Vidrio**																
	72102602-004	a- Vidrios translúcidos para balancines, y reparación de rotos	m2	0,50	58.500	29.250	0,50	50.000	25.000		0,50	80.000	40.000		0,50	100.000	50.000	
10		**Desague pluvial**																
	72102304-009	a- Reparación de desague pluvial en canaletas y bajadas deformadas, corroidas, rotas y	ml	5,00	123.500	617.500	5,00	50.000	250.000		5,00	150.000	750.000		5,00	100.000	500.000	
11		**Cielorraso**																
	72101601-002	a- Reposición de placas de cielorraso de yeso acartonado similar al existente en sitio	m2	6,00	104.000	624.000	6,00	50.000	300.000		6,00	120.000	720.000		6,00	145.000	870.000	
12		**Pinturas previa limpieza y preparación de superficie**																
	72102402-002	a- Pintura de paredes interior al látexprevio tratamiento y enduido	m2	454,00	15.600	7.082.400	454,00	11.000	4.994.000		454,00	16.000	7.264.000		454,00	18.000	8.172.000	
	72102401-002	b- Pintura de paredes exterior al látexprevio tratamiento	m2	163,00	16.500	2.689.500	163,00	13.000	2.119.000		163,00	17.000	2.771.000		163,00	20.000	3.260.000	
	72131601-012	c- Pintura de balancines antioxido	m2	2,00	16.250	32.500	2,00	13.000	26.000		2,00	15.000	30.000		2,00	25.000	50.000	
	72102401-003	d- Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	52,00	16.900	878.800	52,00	13.000	676.000		52,00	15.000	780.000		52,00	25.000	1.300.000	
	72131601-011	e- Pintura de canaleta de chapa existente, previa limpieza y preparación de superficie	ml	68,00	13.000	884.000	68,00	12.000	816.000		68,00	15.000	1.020.000		68,00	18.000	1.224.000	
13		**Instalación eléctrica**																
		a- Cambio completo de conductores viejos, llaves y tableros, en los siguientes items:																
	72102201-002	b- Linea subterranea de acometida a T.G. incluye excavación	ml	30,00	19.500	585.000	30,00	80.000	2.400.000		30,00	180.000	5.400.000		30,00	240.000	7.200.000	
	72102201-002	c- Registro eléctrico de 0,20 x0,20 m de material	un	2,00	195.000	390.000	2,00	70.000	140.000		2,00	150.000	300.000		2,00	20.000	40.000	
	72102201-002	d- Tablero para 18 módulos	un	1,00	549.900	549.900	1,00	400.000	400.000		1,00	1.500.000	1.500.000		1,00	1.300.000	1.300.000	
	72102201-002	e- Llave de 20 A para aires	un	7,00	45.500	318.500	7,00	40.000	280.000		7,00	65.000	455.000		7,00	75.000	525.000	
	72102201-002	f- Llave de 10 A para luces y tomas	un	6,00	32.500	195.000	6,00	40.000	240.000		6,00	65.000	390.000		6,00	75.000	450.000	
	72102201-002	g- Llave de 10 A para tomas especiales	un	3,00	32.500	97.500	3,00	40.000	120.000		3,00	65.000	195.000		3,00	75.000	225.000	
	72102201-002	h- Llave de 25 A para duchas	un	1,00	45.500	45.500	1,00	40.000	40.000		1,00	65.000	65.000		1,00	75.000	75.000	
	72102201-002	i- Llave de corte de 3x32 A	un	1,00	89.700	89.700	1,00	85.000	85.000		1,00	200.000	200.000		1,00	150.000	150.000	
	72102201-002	j- Bocas para luces	un	17,00	70.203	1.193.444	17,00	100.000	1.700.000		17,00	180.000	3.060.000		17,00	220.000	3.740.000	

Lic. Zunilda Mabel Medina
UOC UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Gustavo Jara
Sub UOC Nº 1 / DGOC
M.S.P. y B.S.

Abog. Liz Rossana Cabrera Cubas

Item	Catálogo	Especificaciones Técnicas	U.M.	Cant.	Precio Unitario Referencial	Monto	Empresa 1: PINTURERIA ALFRED de Blanca F. Ocampo				Empresa 2: [redacted] Servicios y Construcciones de Arq. Benjamin Báez Oviedo				Empresa 3: bbo Construcciones de Arq. Bemjamin Báez Oviedo			
							Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%	Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%	Cant. Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Importe Total (IVA INCLUIDO)	%
	72102201-002	k- Bocas para tomas corrientes comunes	un	30,00	70.204	2.106.117	30,00	80.000	2.400.000		30,00	180.000	5.400.000		30,00	220.000	6.600.000	
	72102201-002	i- Boca para tomas corrientes especiales	un	1,00	110.500	110.500	1,00	200.000	200.000		1,00	280.000	280.000		1,00	220.000	220.000	
	72102201-002	m- Linea ducha electrica	un	1,00	224.900	224.900	1,00	200.000	200.000		1,00	280.000	280.000		1,00	250.000	250.000	
	72102201-002	n- Boca para ventiladores de techo	un	8,00	70.200	561.600	8,00	200.000	1.600.000		8,00	280.000	2.240.000		8,00	220.000	1.760.000	
	72102201-002	ñ- Circuito para AA 24000 BTU	un	1,00	224.900	224.900	1,00	200.000	200.000		1,00	280.000	280.000		1,00	500.000	500.000	
	72102201-002	o- Circuito para AA 12000 BTU	un	6,00	224.900	1.349.400	6,00	200.000	1.200.000		6,00	280.000	1.680.000		6,00	500.000	3.000.000	
14		Varios																
	72131601-013	a- Limpieza final	gl	1,00	325.000	325.000	1,00	400.000	400.000		1,00	800.000	800.000		1,00	1.500.000	1.500.000	
	Total					32.996.629			32.548.300	-1,36			52.092.900	58			62.498.750	89

Gustavo Sosa
Sub UOC N° 1 / DGOC
M.S.P. y B.S.

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Abog. Liz Rossana Cabrera Cubas

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde: | Inhabilitación hasta:

Ruc: | Razón social:

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

Ruc	Razón Social	Fecha Desde	Fecha Hasta	Motivo	Acción
80054022	"BBO LOGISTICS" S.A.	24/07/2014	24/10/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega del bien adjudicado.	
1023430	CILFO CAMACHO SANTA CRUZ	11/07/2014	11/10/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03.	
80033333	DREI ASOCIADOS S.R.L.	10/07/2014	10/02/2015	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 72 INC B) DE LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES EN RAZON DE LA FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS. SE INTERPUSO UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA DICHA RESOLUCION, SIENDO RESUELTO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 1833/14, HABIÉNDOSE RECHAZADO EL RECURSO PLANTEADO.	
249001	BERTA DOLORES AYALA FERREIRA	10/07/2014	10/10/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón a la falta de entrega de los bienes adjudicados.	
80026564	CHACO INTERNACIONAL SA	04/07/2014	04/10/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega del bien adjudicado.	
80005913	FRAN - CAR S.R.L.	24/06/2014	24/12/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B) EN RAZON AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.	
3977827	CESAR DAMIAN JARA BENITEZ	09/06/2014	09/12/2015	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03.	
2100179	SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ	06/06/2014	06/12/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega de los bienes adjudicados.	
285611	AVELINA OVIEDO BRITOS	04/06/2014	04/09/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega de los bienes adjudicados.	
1824187	JUAN CARLOS PAREDES CACERES	30/05/2014	30/08/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega de los bienes adjudicados.	

<< < 1 2 3 > >>

25 registros encontrados.

Gustavo Jara UOC Nº 1 / DGOC S.N.C.P. y B.S.

Lic. Zunilda Mabel Medina Jefa UTA S1 D.G.O.C. - M.H. y B.S.

Abog. Liz Roxana Cabrera Cubas GOBIERNO NACIONAL

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

Inhabilitación desde: Inhabilitación hasta:

Ruc: Razón social:

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

Ruc	Razón Social	Fecha Desde	Fecha Hasta	Motivo	Acción
80027315	BLIZZARD GROUP	21/05/2014	21/05/2016	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega de los bienes adjudicados, habiendo recibido la suma total del valor da la adjudicación.	
4597047	GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ	12/05/2014	12/08/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de la falta de entrega de los bienes adjudicados.	
216363410014	JAVIER GARCIA DA ROSA MURILLO	05/05/2014	05/05/2015	Su conducta se encuentra subsumida dantro del inciso c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón a la provisión de información falsa en la sesión virtual de subasta de la licitación de referencia.	
3576506	Meribel Espinola Maciel	28/04/2014	28/10/2015	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LOS INCISOS B) Y C) DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY N° 2051/03, EN RAZÓN DE: 1) LA FALTA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA; 2) LA NO DEVOLUCIÓN DE SUMAS DE DINERO ENTREGADAS EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO, Y; 3) LA PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ANTICIPO FALSAS.	
80022986	COMPUGRAF INFORMATICA	03/04/2014	03/10/2014	Su conducta se encuentra subsumida en el inciso c) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 en razón de haber proporcionado información falsa y actuado con dolo en la contratación de referencia.	
80048069	"CORDON BLUE" SOCIEDAD ANONIMA	24/03/2014	24/09/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 72 INC B DE LA LEY 2051 DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN RAZON DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
80078070	PRATT M. INGENIERIA S.R.L.	14/03/2014	14/11/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIOA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC C) EN RAZON DE LA FALTA OE PRESENTACION DE LA POLIZA DE MANTENIMEINTO DE OFERTA Y LA CARGADA EN EL SISTEMA DE LA SBE NO EXISTIA.	
558210	EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA	08/03/2014	08/09/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B)Y C) D ELA LEY 2051 DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN RAZON OE LA FALTA DE CULMINACION DE LA OBRA ADJUDICADA Y DE LA FALTA DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO FINANCIERO	
80031201	FUSION 2000 S.R.L.	28/02/2014	28/07/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B) EN RAZON OE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES (FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA)	

[<<] [<] 1 2 3 [>] [>>]

25 registros encontrados.

Gustavo Jara
Sub Jefe N° 1 / DGOC
M.S.P. y B.S.

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Abog. Liz Rossana Cabrera Cubas

Búsqueda de Inhabilitados

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

inhabilitación desde: | Inhabilitación hasta:

Ruc: | Razón social:

Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

Ruc	Razón Social	Fecha Desde	Fecha Hasta	Motivo	Acción
584652	ANDRESA VEGA	20/02/2014	20/02/2015	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B) FALTA DE CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACION (FALTA DE ENTREGA DE CUBIERTAS)	
80051898	ANTOPOLA S.R.L.	13/01/2014	13/10/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LOS INCISOS B YC DEL ART. 72 DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN RAZON DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN ADJUDICADO Y EL COBRO DEL ANTICIPO FINANCIERO	
1192707	MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA	09/01/2014	09/01/2015	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B) Y C) DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN RAZON DE LA FALTA DE CULMINACION DE LA OBRA QUE LE FUERA ADJUDICADA Y A LA FALTA DE DEVOLUCION DEL PAGO EFECTUADO POR LA CONTRATANTE.	
80031507	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A	20/11/2013	20/08/2014	SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC C) Y B) DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN RAZON DE SU MALA FE Y APORTAR INFORMACION FALSA EN EL REFERIDO CONTRATO COMO ASI TAMBIEN EL INCUMPLIMIENTO DEL MISMO.	
80018350	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	01/10/2013	01/08/2014	Su conducta se encuentra subsumida en las disposiciones del art 72 de la ley 2051/03 de contrataciones publicas en razon del incumplimiento contractual- cuya consecuencia fue la inhabilitacion resuelta por la Resolucion DNCP N° 1623 y confirmada por la Resolucion DNCP N° 1853, ambas resoluciones fueron revocas a traves del AI N° 443 de fecha 28 de diciembre de 2010 dictada por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala por la cual se habia concedido una medida cautelar a favor de la firma sumariada. A traves del AI N° 721 de fecha 12 de abril de 2012 dictada por la Corte Suprema de Justicia , Sala Contenciosa Administrativa se revoca el AI N° 443 de fecha 28 de diciembre de 2010 dictada por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala confirmandose la inhabilitacion de 10 meses.	

[<<] [<] 1 2 3 [>] [>>]

25 registros encontrados.

Cristaldo Jara
Sub-DGOC Nº 1 / DGOC
M.S.P. y B.S.

Lic. Zunilda Mabel Medina
Jefa UTA S1
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Liz Roxana Cabrera Lubas