MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es mi orgullo ofrecerte ayuda"

ANEXO B-02-08

"Reparaciones correctivas con provision de repuestos para las maquiniarias pesadas de la flota vial municipal"
ID 371235

EMPRESA 1

LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-014	REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA VOLVO G940	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		Cambio Rodamiento radial	Unidad	EVENTO	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Cambio Rodillo bloqueo diferencial	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Cambio anillo Torillo	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Cambio Reten Conjunto	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Cambio Anillo de presión Dif.	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Cambio Anillo base de pista de ruleman	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Cambio Anillo freno estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		Cambio Reten de eje trasero APR	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		Cambio Anillo eje planetario	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10		Cambio de aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11		Cambio fluido eje 10W30	Unidad	EVENTO	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12		Servicio de desmontaje y montaje de eje diferencial trasero, reparación de freno de estacionamiento y reparación de conjunto traba diferencial	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	73152101-014	REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA VOLVO G930	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		Cambio duramide del tubo guía	Unidad	EVENTO	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Cambio seguro de viga deslizante	Unidad	EVENTO	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Cambio de Tubo guía hoja raspadora	Unidad	EVENTO	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Cambio de válvula reguladora	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Cambio de Termostato	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		Cambio Placa Duramide fricción	Unidad	EVENTO	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Cambio Placa de desgaste parte superior	Unidad	EVENTO	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		Cambio Placa duramide de 500mm	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		Cambio Placa anti fricción	Unidad	EVENTO	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10		Cambio Placa duramide de Giro circulo	Unidad	EVENTO	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11		Cambio Placa duramide media luna	Unidad	EVENTO	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12		Cambio tornillo de bronce	Unidad	EVENTO	12	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13		Servicio de montaje de piezas y calibración de la unidad de mando, control general de cableado, control de temperatura y reparación de tornamesa.	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA
						Precio Total	

LOTE NRO: 2

KUROSU & CIA S.A.

LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-022	**Reparacion y Mantenimiento de Equipo compactador**	Unidad	EVENTO	1	59.250.000	59.250.000
1.1		Cambio de Pistón de motor	Unidad	EVENTO	4	1.337.500	5.350.000
1.2		Cambio de juego Casquillo biela	Unidad	EVENTO	1	605.000	605.000
1.3		Cambio de juego Casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	528.000	528.000
1.4		Cambio Buje de biela	Unidad	EVENTO	4	100.000	400.000
1.5		Cambio de leva	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.6		Cambio guía de válvula	Unidad	EVENTO	8	33.000	264.000
1.7		Cambio Valvula de escape	Unidad	EVENTO	4	198.000	792.000
1.8		Cabio Valvula de Admisión	Unidad	EVENTO	4	203.500	814.000
1.9		Cambio de Reten de valvula	Unidad	EVENTO	8	44.000	352.000
1.10		Cambio de Juego de Junta Superior	Unidad	EVENTO	1	836.000	836.000
1.11		Cambio de Juego de Junta Inferior	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000
1.12		Cambio de Reten con flange	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.13		Cambio de Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	3.245.000	3.245.000
1.14		Cambio de Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.15		Cambio Botador de válvula	Unidad	EVENTO	8	71.500	572.000

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

1.16		Cambio varilla de balancin	Unidad	EVENTO	8	60.000	480.000
1.17		Cambio de válvula de alivio	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000
1.18		Cambio Asiento de válvula	Unidad	EVENTO	8	50.000	400.000
1.19		Cambio calce lateral	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
1.20		Cambio aceite	Litros	EVENTO	12	33.000	396.000
1.21		Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
1.22		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	325.000	325.000
1.23		Aditivo de radiador	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
1.24		Block de Motor	Unidad	EVENTO	1	12.650.000	12.650.000
1.25		Cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	2	1.045.000	2.090.000
1.26		Cambio de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	7.590.000	7.590.000
1.27		Cepillar Fase block	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
1.28		Rectificación y bruñido de cilindro	Unidad	EVENTO	4	123.750	495.000
1.29		Encamisar cilindro	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
1.30		Alinear Bancada	Unidad	EVENTO	5	99.000	495.000
1.31		Rectificar brazo de biela	Unidad	EVENTO	4	105.000	420.000
1.32		Alinear Biela	Unidad	EVENTO	4	33.000	132.000
1.33		Mandrilar buje y bielas	Unidad	EVENTO	4	41.250	165.000
1.34		Cepillar tapa motor	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.35		Rectificar asiento de válvulas	Unidad	EVENTO	8	25.000	200.000
1.36		Esmerilar válvulas	Unidad	EVENTO	8	18.750	150.000
1.37		Sustituir asiento de válvulas	Unidad	EVENTO	8	27.500	220.000
1.38		Revisión de bombas inyectoras	Unidad	EVENTO	1	4.738.000	4.738.000
1.39		Limpieza química	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
1.40		Pintura de motor	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
1.41		Revisión de picos inyectores	Unidad	EVENTO	4	120.000	480.000
1.42		Cambio separador de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
1.43		Mano de obra y servicios	Unidad	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000
2	73152101-013	**Reparación del Tractor John Deere**	Unidad	EVENTO	1	14.066.002	14.066.002
2.1		Reparación de Bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	9.250.485	9.250.485
2.2		Cambio pico inyector	Unidad	EVENTO	4	806.885	3.227.540
2.3		Cambio Filtro de Combustible primario	Unidad	EVENTO	1	157.084	157.084
2.4		Cambio Filtro de Combustible secundario	Unidad	EVENTO	1	130.833	130.833
2.5		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.300.060	1.300.060
3	73152101-076	**Reparación de la Excavadora Oruga John Deere SLC210**	Unidad	EVENTO	1	25.874.601	25.874.601
3.1		Cambio engrasador	Unidad	EVENTO	1	9.731	9.731
3.2		Cambio de aceite hidráulico	Unidad	EVENTO	1	1.198.567	1.198.567
3.3		Reparación de Cilindro de vástago	Unidad	EVENTO	1	7.355.443	7.355.443
3.4		Cambio Diente de púa cucharon	Unidad	EVENTO	6	676.407	4.058.442
3.5		Cambio de bulones p/ púa	Unidad	EVENTO	6	357.493	2.144.958
3.6		Cambio de grupo de cables	Unidad	EVENTO	1	226.453	226.453
3.7		Cambio Bombín de combustible eléctrico	Unidad	EVENTO	1	5.070.229	5.070.229
3.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.810.778	5.810.778
				Precio Total			**99.190.603**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Hernandarias - Paraguay

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.