FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER con ID: 356.098

OFERENTE: STARNET INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser color Corporativa Modelos: 1 (uno) Ricoh MP 305	Unidad	EVENTO	1				840.000
1.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
2	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser Blanco y Negro de Rango Medio, Modelos: 1 (uno) HP Láserjet 4250; 1 (uno) HP Laserjet 2200; 1 (uno) HP Láserjet 2550; 1 (uno) HP laserjet 2420.	Unidad	EVENTO	1				560.000
2.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser Blanco y Negro de Escritorio. Modelos: 2 (dos) Canon LBP 3250 5 (cinco) Xerox Phaser 3140 1 (uno) HP Láserjet 6P 1 (uno) Lexmark e230 7 (siete) Láserjet P1005 2 (dos) Lásejet P1020 2 (dos) HP Laserjet Pro M15W	Unidad	EVENTO	1				560.000
3.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifunción a Chorro de Tinta. Modelos: 3 (tres) HP 1400 Series 2 (dos) Lexmark Pro 715 de alta Velocidad	Unidad	EVENTO	1				490.000
4.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.3		REPARACION O CAMBIO DE PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.4		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE CABEZAL (CADA UNO, NEGRO Y TRES DE COLOR)	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.5		CAMBIO DE CANASTILLA PORTA CARTUCHO (CADA UNO, NEGRO Y TRES DE COLOR)	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.6		SERVICIO TOTAL DE SERVICE STATION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.7		CAMBIO DE MOTORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.8		CAMBIO DE ENCODER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.9		CAMBIO DE DISCO DE MEDIDA DE FIJACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.10		REPARACION O CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.11		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.12		CAMBIO DE LAMPARA DE ESCANER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.13		CAMBIO DE RODILLO ESCANER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.14		REPARACION DEL MECANISMO DE CABEZALES DE IMPRESI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora a Chorro de Tinta. Modelos: 3 (tres) HP Photosmart 3 (tres) HP 3000 series	Unidad	EVENTO	1				385.000
5.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.3		REPARACION O CAMBIO DE PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.4		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE CABEZAL	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.5		CAMBIO DE CANASTILLA PORTA CARTUCHO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.6		SERVICIO TOTAL DE SERVICE STATION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.7		CAMBIO DE MOTORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.8		CAMBIO DE ENCODER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.9		CAMBIO DE DISCO DE MEDIDA DE FIJACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.10		REPARACION O CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.11		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Matricial de carro largo. Modelo:1 (uno) Epson LQ 2090	Unidad	EVENTO	1				385.000
6.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, LUBRICACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000

Lic. PAMELA ORTIZ
Jefa Departamento UOC.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Lic. Miguel Palma
Gerente de Gestión Institucional

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER con ID: 356.098

OFERENTE: STARNET INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
6.3		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE CABEZAL DE IMPRESI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.4		REPARACION O CAMBIO DE PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.5		REPARACION O CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.6		REPARACION DE PLACA MECANICA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.7		REPARACION DE PLACA DE CABEZAL	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.8		REPARACION DE MOTORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.9		REPARACION DE ENGRANAJES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.10		REPARACION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.11		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7	81111812-001	Mantenimiento y Reparacion de Monitores Planos De: 15, 17 y 19 pulgadas Cantidad: 78 (setenta y ocho) Monitores funcionando en la Red)	Unidad	EVENTO	1				385.000
7.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.3		REGULACION DE LAS FUNCIONES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.4		CAMBIO DE INTEGRADOS (S)	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
7.5		CAMBIO DE CABLE DE DATOS	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
7.6		REPARACION DE PUERTO DE COMUNICACI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.7		REPARACION / CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
8	81111812-001	Mantenimiento y Reparacion de Monitores de Equipos AIO De 23 pulgadas Cantidad: 11 (once) monitores funcionarios en la Red)	Unidad	EVENTO	1				385.000
8.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.3		REGULACION DE LAS FUNCIONES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.4		CAMBIO DE INTEGRADOS (S)	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
8.5		CAMBIO DE CABLE DE DATOS	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
8.6		REPARACION DE PUERTO DE COMUNICACI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.7		REPARACION / CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
9	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora láser B/N Multifunción corporativas. Modelos: 2 (dos) Samsung Xpress M2070W 2 (dos) canon ImageClass MF 416 DW 3 Ricoh Aficio MP 201	Unidad	EVENTO	1				630.000
9.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.9		CAMBIO DE RODILLO DE ESCANER	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10	81111812-004	Mantenimiento y Reparacion de Escáner Modelo: 8 (ocho) HP Scanjet 5590	Unidad	EVENTO	1				630.000
10.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.9		CAMBIO DE RODILLO DE ESCANER	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
11	81111812-008	Mantenimiento y reparacion de UPS de 650 VA (50 en la red)	Unidad	EVENTO	1				210.000
11.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
11.2		CAMBIO DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
11.3		MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE PLACA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
11.4		PUESTA A PUNTO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
								Precio Total	**5.460.000**

Lic. PAMELA ORTIZ
Jefa del Departamento UOC

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Lic. MIGUEL PALMA
Gerente de Gestión Institucional
Responsable de UOC

FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER con ID: 356.098

OFERENTE: RV SERVICE DE RODOLFO VILLALBA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser color Corporativa Modelos: 1 (uno) Ricoh MP 305	Unidad	EVENTO	1				840.000
1.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
1.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
2	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser Blanco y Negro de Rango Medio, Modelos: 1 (uno) HP Láserjet 4250; 1 (uno) HP Laserjet 2200; 1 (uno) HP Láserjet 2550; 1 (uno) HP laserjet 2420.	Unidad	EVENTO	1				560.000
2.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
2.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser Blanco y Negro de Escritorio. Modelos: 2 (dos) Canon LBP 3250 5 (cinco) Xerox Phaser 3140 1 (uno) HP Láserjet 6P 1 (uno) Lexmark e230 7 (siete) Láserjet P1005 2 (dos) Lásejet P1020 2 (dos) HP Laserjet Pro M15W	Unidad	EVENTO	1				560.000
3.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
3.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifunción a Chorro de Tinta. Modelos: 3 (tres) HP 1400 Series 2 (dos) Lexmark Pro 715 de alta Velocidad	Unidad	EVENTO	1				490.000
4.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.3		REPARACION O CAMBIO DE PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.4		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE CABEZAL (CADA UNO, NEGRO Y TRES DE COLOR)	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.5		CAMBIO DE CANASTILLA PORTA CARTUCHO (CADA UNO, NEGRO Y TRES DE COLOR)	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.6		SERVICIO TOTAL DE SERVICE STATION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.7		CAMBIO DE MOTORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.8		CAMBIO DE ENCODER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.9		CAMBIO DE DISCO DE MEDIDA DE FIJACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.10		REPARACION O CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.11		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.12		CAMBIO DE LAMPARA DE ESCANER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.13		CAMBIO DE RODILLO ESCANER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
4.14		REPARACION DEL MECANISMO DE CABEZALES DE IMPRESI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora a Chorro de Tinta. Modelos: 3 (tres) HP Photosmart 3 (tres) HP 3000 series	Unidad	EVENTO	1				385.000
5.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.3		REPARACION O CAMBIO DE PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.4		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE CABEZAL	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.5		CAMBIO DE CANASTILLA PORTA CARTUCHO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.6		SERVICIO TOTAL DE SERVICE STATION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.7		CAMBIO DE MOTORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.8		CAMBIO DE ENCODER	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.9		CAMBIO DE DISCO DE MEDIDA DE FIJACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.10		REPARACION O CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
5.11		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Matricial de carro largo. Modelo:1 (uno) Epson LQ 2090	Unidad	EVENTO	1				385.000
6.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000

Lic. PAMELA ORTIZ
Jefa Departamento UOC.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Lic. Miguel P...
Gerente de Gestion ...

FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER con ID: 356.098

OFERENTE: RV SERVICE DE RODOLFO VILLALBA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
6.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, LUBRICACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.3		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE CABEZAL DE IMPRESI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.4		REPÂRACION O CAMBIO DE PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.5		REPARACION O CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.6		REPARACION DE PLACA MECANICA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.7		REPARACION DE PLACA DE CABEZAL	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.8		REPARACION DE MOTORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.9		REPARACION DE ENGRANAJES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.10		REPARACION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
6.11		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7	81111812-001	Mantenimiento y Reparacion de Monitores Planos De: 15, 17 y 19 pulgadas Cantidad: 78 (setenta y ocho) Monitores funcionando en la Red)	Unidad	EVENTO	1				385.000
7.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.3		REGULACION DE LAS FUNCIONES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.4		CAMBIO DE INTEGRADOS (S)	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
7.5		CAMBIO DE CABLE DE DATOS	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
7.6		REPARACION DE PUERTO DE COMUNICACI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
7.7		REPARACION / CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
8	81111812-001	Mantenimiento y Reparacion de Monitores de Equipos AIO De 23 pulgadas Cantidad: 11 (once) monitores funcionarios en la Red)	Unidad	EVENTO	1				385.000
8.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.3		REGULACION DE LAS FUNCIONES	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.4		CAMBIO DE INTEGRADOS (S)	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
8.5		CAMBIO DE CABLE DE DATOS	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
8.6		REPARACION DE PUERTO DE COMUNICACI?N	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
8.7		REPARACION / CAMBIO DE LA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
9	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora láser B/N Multifunción corporativas. Modelos: 2 (dos) Samsung Xpress M2070W 2 (dos) canon ImageClass MF 416 DW 3 Ricoh Aficio MP 201	Unidad	EVENTO	1				630.000
9.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
9.9		CAMBIO DE RODILLO DE ESCANER	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10	81111812-004	Mantenimiento y Reparacion de Escáner Modelo: 8 (ocho) HP Scanjet 5590	Unidad	EVENTO	1				630.000
10.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.2		LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.3		REPARACION O CAMBIO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.4		REPARACION O CAMBIO DE LA PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.5		REPARACION O CAMBIO DE PLACA DE FUNCION ESPECIFICA	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.6		REPARACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.7		CAMBIO DE FLAT	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.8		CAMBIO DE KIT MANTENIMIENTO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
10.9		CAMBIO DE RODILLO DE ESCANER	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000
11	81111812-008	Mantenimiento y reparacion de UPS de 650 VA (50 en la red)	Unidad	EVENTO	1				210.000
11.1		DIAGNOSTICO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
11.2		CAMBIO DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000
11.3		MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE PLACA	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
11.4		PUESTA A PUNTO	Unidad	EVENTO	1			35.000	35.000
								Precio Total	**5.460.000**

Lic. PAMELA ORTIZ
Jefa del Departamento UOC

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Lic. MIGUEL PALMA
Gerente de Gestión Institucional
Responsable de UOC