CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO A CD No. 3 /2019 Mantenimiento de fotocopiadoras kyocera

		SHIROSAWA CO. SAIC
Item	Descripcion	**PRECIOS UNITARIOS**
1	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo FS 1035**	
1.1	Kit de mantenimiento MK-1147	2.321.300
1.2	Kit de Suministro TK-1147	873.200
1.3	Unidad de Fusor FK-170	1.072.000
1.4	Unidad de Cilindro DK-170	972.500
1.5	Fuente de alimentación	2.008.950
1.6	Placa Principal	5.544.150
1.7	Base MPF (bandeja manual)	113.600
1.8	Rodillo de Arrastre de papel	127.800
1.9	Goma de Arrastre de papel	99.400
1.10	Rodillo de Retardo de papel	149.100
1.11	Sensor MPF	14.200
1.12	Resorte de Sensor MPF	14.200
1.13	Rodillo de Arrastre de papel del DP	63.900
1.14	Goma de Arrastre de papel del DP	56.800
1.15	Mantenimiento Preventivo	233.500
1.16	Mantenimiento Correctivo	258.050
		13.922.650
2	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo FS 3040**	
2.1	Kit de mantenimiento MK-350	3.336.500
2.2	Kit de suministro MK 352	864.000
2.3	Unidad de Fusor FK-320	1.249.400
2.4	Unidad de Cilindro DK-320	1.455.250
2.5	Kit de mant. MK-370 para DP	972.550
2.6	Fuente de alimentación	5.817.750
2.7	Placa Principal	6.800.650
2.8	Base MPF (bandeja manual)	127.800
2.9	Rodillo de Arrastre de papel	65.000
2.10	Goma de arrastre de papel	57.000
2.11	Rodillo de retardo de papel	150.000
2.12	Traba de la Unidad de Cilindro	14.200
2.13	Mantenimiento Preventivo	259.300
2.14	Mantenimiento Correctivo	284.000
		21.453.400
3	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo KM 2050**	
3.1	Unidad de Cilindro DK-410	2.356.800
3.2	Kit de Suministro TK- 411	638.550
3.3	Unidad de Fusor FK- 410	745.400
3.4	Fuente de alimentación	2.236.150

3.5	Placa Engine	5.842.300
3.6	Elevador de Conjunto de Arrastre	42.600
3.7	Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	14.200
3.8	Rodillo de Arrastre de papel	149.100
3.9	Goma de Arrastre de papel	35.500
3.10	Rodillo de Retardo de papel	35.500
3.11	Lampara de Fusor	276.850
3.12	Engranaje 40	14.200
3.13	Mantenimiento Preventivo	259.300
3.14	Mantenimiento Correctivo	284.000

12.930.450

4 Mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca KYOCERA, modelo KM 1635

4.1	Unidad de Cilindro DK-410	2.356.800
4.2	Kit de Suministro TK- 411	638.550
4.3	Unidad de Fusor FK- 410	745.400
4.4	Fuente de alimentación	2.236.150
4.5	Placa Engine	5.842.300
4.6	Elevador de Conjunto de Arrastre	42.600
4.7	Resorte del Elevador de Conjunto de Arrastre	14.200
4.8	Rodillo de Arrastre de papel	149.100
4.9	Goma de Arrastre de papel	35.500
4.10	Rodillo de Retardo de papel	35.500
4.11	Sub Base de Bandeja Manual	42.600
4.12	Lampara de Fusor	276.850
4.13	Engranaje 40	14.200
4.14	Mantenimiento Preventivo	259.300
4.15	Mantenimiento Correctivo	284.000

12.973.050

61.279.550

FRANCISCO ORTIZ **GUADALUPE CANTERO** **EDER LUIS RODAS**