COMPARACIÓN DE PRECIOS

Lotes		Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Automotive S.A.I.E.				
				Marca del Producto	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
		Lote N° 1						
Vehículo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 547 MOD 2006								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**						
1		Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	96.000	384.000
3		Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	216.000	432.000
								1.200.000
B		**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**						
1		Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000
2		Plato de Presión	2			Unidad	288.000	576.000
3		Disco de Embrague	2			Unidad	144.000	288.000
								1.296.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**						
1		Cruceta cardan para camioneta	6			Unidad	30.000	180.000
								180.000
								2.676.000
		Lote N° 2						
Vehículo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 547 MOD 2006								
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**						
1		Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	96.000	384.000
3		Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	216.000	432.000
								1.200.000
B		**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**						
1		Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000
2		Plato de Presión	2			Unidad	288.000	576.000
3		Disco de Embrague	2			Unidad	144.000	288.000
								1.296.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**						
1		Cruceta cardan para camioneta	6			Unidad	30.000	180.000
								180.000
								2.676.000
		Lote N° 3						

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 556 MOD 2006

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	96.000	384.000
3		Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	216.000	432.000
								1.200.000

B **REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**

1		Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000
2		Plato de Presión	2			Unidad	288.000	576.000
3		Disco de Embrague	2			Unidad	144.000	288.000
								1.296.000

C **REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**

1		Cruceta cardan para camioneta	6			Unidad	30.000	180.000
								180.000
								2.676.000

Lote N° 4

Camioneta: Chevrolet S-10 DC 4X4 ABE 793 MOD. 2000

A **REPUESTOS DE SUSPENSION:**

1		Brazo Pitman	4			Unidad	235.200	940.800
2		Brazo Zeta de dirección	4			Unidad	324.000	1.296.000
3		Amortiguadores	6			Unidad	270.000	1.620.000
4		Rotula Inferior	6			Unidad	117.600	705.600
5		Rotula Superior	6			Unidad	117.600	705.600
6		Extremos de Dirección	10			Unidad	122.400	1.224.000
								6.492.000

B **REPUESTOS DE MOTOR :**

1		Base o Soporte de motor	2			Unidad	571.200	1.142.400
								1.142.400
								7.634.400

Lote nº 5

Camioneta: Toyota Hilux DC AJO 9034X4 MOD. 1999

A **REPUESTOS DE SUSPENSION:**

1		Brazo Pitman	4			Unidad	108.000	432.000
2		Brazo Zeta de dirección	4			Unidad	144.000	576.000
3		Amortiguadores	6			Unidad	96.000	576.000
4		Rotula Inferior	6			Unidad	90.000	540.000
5		Rotula Superior	6			Unidad	90.000	540.000
6		Extremos de Dirección	10			Unidad	72.000	720.000
								3.384.000

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

B **REPUESTOS DE MOTOR :**

1		Base o Soporte de motor	2			Unidad	96.000	192.000
								192.000
								3.576.000

Lote nº 6

Camioneta: Toyota Hilux DC 4X4 AJP 104 MOD. 1999

A **REPUESTOS DE SUSPENSION:**

1		Brazo Pitman	3			Unidad	108.000	324.000
2		Brazo Zeta de dirección	3			Unidad	144.000	432.000
3		Amortiguadores	6			Unidad	96.000	576.000
4		Rotula Inferior	6			Unidad	90.000	540.000
5		Rotula Superior	6			Unidad	90.000	540.000
6		Extremos de Dirección	10			Unidad	72.000	720.000
								3.132.000

B **REPUESTOS DE MOTOR :**

1		Base o Soporte de motor	2			Unidad	96.000	192.000
								192.000
								3.324.000

Lote N° 7

Camioneta: Nissan Patrol MOD. 2005

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Pastilla de Freno trasero	4			Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000
								768.000

B **REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**

1		Brazo Pitman	4			Unidad	132.000	528.000
2		Brazo Zeta de dirección	2			Unidad	168.000	336.000
3		Rotula Inferior	4			Unidad	96.000	384.000
4		Rotula Superior	4			Unidad	96.000	384.000
								1.632.000

C **REPUESTOS DE MOTOR :**

1		Soporte de motor	2			Unidad	144.000	288.000
								288.000
								2.688.000

Lote N° 8

Camión VW 8140 2re Mod 1998

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Juego de Fibra de Freno	4			Unidad	354.000	1.416.000
2		Juego de Cubeta	2			Unidad	164.400	328.800
3		Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4			Unidad	162.000	648.000
								2.392.800

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

B **REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**

1		Buje Estabilizador Central	4			Unidad	30.000	120.000
2		Rulemanes de Masa	2			Unidad	362.400	724.800
3		Amortiguadores	4			Unidad	354.000	1.416.000
4		Buje Elastico	2			Unidad	105.600	211.200
								2.472.000

C **REPUESTOS DE MOTOR :**

1		Soporte de motor	4			Unidad	118.800	475.200
2		Juego de Junta de motor	2			Unidad	642.000	1.284.000
3		Bulbo de aceite	6			Unidad	144.000	864.000
4		Calce Lateral	6			Unidad	237.600	1.425.600
5		Casquillo de Biela	4			Unidad	282.000	1.128.000
6		Casquillo de Bancada	6			Unidad	655.200	3.931.200
7		Buje de Biela	2			Unidad	201.600	403.200
								9.511.200
								14.376.000

Lote N° 9

Vehiculo: CAMIONETA NISSAN PICKUP AX MODELO 1999

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Juego de Pastilla de Freno	6			Unidad	96.000	576.000
2		Juego Fibra de Freno	6			Unidad	192.000	1.152.000
4		Juego de Cubeta	6			Unidad	18.000	108.000
5		Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4			Unidad	54.000	216.000
								2.052.000

B **REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**

1		Buje Estabilizador Central	4			Unidad	12.000	48.000
2		Buje Parrilla Inferior	6			Unidad	21.600	129.600
3		Buje Parrilla Superior	6			Unidad	18.000	108.000
4		Rulemanes de Masa	4			Unidad	132.000	528.000
5		Amortiguadores	4			Unidad	96.000	384.000
6		Rotula Inferior	4			Unidad	90.000	360.000
7		Rotula Superior	4			Unidad	90.000	360.000
								1.917.600

C **REPUESTOS DE EMBRAGUES**

1		Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000
2		Disco de Embrague	4			Unidad	144.000	576.000
3		Plato de Presión	2			Unidad	288.000	576.000
								1.584.000
								5.553.600

Lote N° 10

Vehiculo: CAMION VOLQUETE VW 14-150 AJO 956

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**						
1		ZapAta de Freno	2			Unidad	744.000	1.488.000
2		Pulmón de Freno	2			Unidad	810.000	1.620.000
3		Bomba de Freno	2			Unidad	546.000	1.092.000
4		Compresor de Freno	2			Unidad	2.940.000	5.880.000
								10.080.000
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**						
1		Amortiguador Delantero	2			Unidad	414.000	828.000
2		Amortiguador Trasero	2			Unidad	414.000	828.000
3		Bujes de Elásticos Delanteros	2			Unidad	60.000	120.000
4		Bujes de Elásticos Traseros	2			Unidad	60.000	120.000
5		Reparación de Punta Eje	2			Unidad	924.000	1.848.000
								3.744.000
C		**REPUESTOS DE EMBRAGUES**						
1		Plato de Presión	1			Unidad	924.000	924.000
2		Disco de Embrague	1			Unidad	774.000	774.000
3		Cojinete	1			Unidad	319.200	319.200
								2.017.200
								15.841.200
		TOTAL						**61.021.200**

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa