Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº: 01/2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AIG"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

					EMPRESA 1	
					CANTERO S.A.	
Nº Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBA Nº 1 CODIGO PATRIMONIAL Nº 103.05.16.0001 SEI/AIG						
1	73152101-021	Regulación y calibración a motor abierto de válvulas y pico inyector	Unidad	1	Unidad	4.950.000
2	73152101-021	Cambio de aceite de motor, SAE 40	Litro	1	Litro	214.500
3	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite Hidráulico de transmisión automática DEXRON II, API SF-CD.	Litro	1	Litro	319.000
4	73152101-021	Cambio y Provisión de Aceite Hidráulico de dirección DEXRON II	Litro	1	Litro	313.500
5	73152101-021	Cambio y Provisión de Aceite de caja de transferencia SAE	Litro	1	Litro	320.100
6	73152101-021	Cambio y Provisión de Aceite de diferencial delantero y trasero SAE 90	Litro	1	Litro	317.900
7	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite hidráulico de divisor de potencia DEXRON II	Litro	1	Litro	313.500
8	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro primario y secundario, Serie. FF 5207	Unidad	1	Unidad	3.960.000
9	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro primario y secundario, Serie. FF 5206	Unidad	1	Unidad	4.345.000
10	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro primario y secundario, Serie. 23518482	Unidad	1	Unidad	3.269.200
11	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro de divisor de potencia Serie 455217-7120	Unidad	1	Unidad	3.297.800
12	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro de aire serie 2CB851	Unidad	1	Unidad	2.178.000
13	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro para caja automática Serie HF 6243	Unidad	1	Unidad	3.179.000
14	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro de aire seco Nro. 10069E	Unidad	1	Unidad	3.410.000
15	73152101-021	Provisión de correas de alternador Nro. 1982090	Unidad	1	Unidad	2.959.000
16	73152101-021	Provisión de correa de ventilador del radiador Nro. 46825AX	Unidad	1	Unidad	2.959.000
17	73152101-021	Provisión de Alternador Nro. 1920420-1	Unidad	1	Unidad	13.200.000
18	73152101-021	Provisión de Compresor de Aire del motor Nro. 1895580-U	Unidad	1	Unidad	19.800.000
19	73152101-021	Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de focos de luz alta, baja, Nro. 2FR 271	Unidad	1	Unidad	3.630.000
20	73152101-021	Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de focos de luz alta, baja, Nro. 2FR 273	Unidad	1	Unidad	3.630.000
21	73152101-021	Provisión de junta para puerta Nro. 1456310	Unidad	1	Unidad	3.300.000
22	73152101-021	Provisión de cepillo de goma limpia parabrisas Nro. 1968000	Unidad	1	Unidad	1.320.000
23	73152101-021	Provisión de terminal de plomo para batería positivo y negativo Nro. 117584ª	Unidad	1	Unidad	1.045.000
24	73152101-021	Provisión de terminal de plomo para batería positivo y negativo Nro. 117585ª	Unidad	1	Unidad	1.045.000
25	73152101-021	Provisión de Batería de 240 Amp. 1100 CCA 12 vol. Sin activar	Unidad	1	Unidad	6.380.000
26	73152101-021	Provisión de Contactores y pulsadores eléctricos Nro. 1753870	Unidad	1	Unidad	2.178.000
27	73152101-021	Provisión de válvulas de aire Nro. 2HF50	Unidad	1	Unidad	2.750.000
28	73152101-021	Provisión de válvulas de aire Nro. 2FH51	Unidad	1	Unidad	2.750.000
29	73152101-021	Provisión de diagrama Nro. 525AS29	Unidad	1	Unidad	2.750.000
30	73152101-021	Provisión de diagrama Nro. 65BC151	Unidad	1	Unidad	2.750.000
31	73152101-021	Provisión de diagrama Nro. 15822FX	Unidad	1	Unidad	2.750.000
32	73152101-021	Provisión de diagrama Nro. 2DL659	Unidad	1	Unidad	2.750.000
33	73152101-021	Provisión de Gobernador Nro. 9155GX	Unidad	1	Unidad	2.178.000
34	73152101-021	Provisión de amplificador para sirena Nro. 1423930	Unidad	1	Unidad	3.960.000
35	73152101-021	Cambio y Provisión de refrigerante para radiador con especificación ASTM D4985	Litro		Litro	198.000
36	73152101-021	Provisión de caja de transferencia para autobomba TB 1500 Nro. 2028520-U	Unidad	1	Unidad	110.000

Derlis Escobar
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Téc. S.E.I. Ricardo A. Ortiz
Jefe Dpto. S.E.I. AIG
D.I.N.A.C.

Sr. JUAN B. ROJAS
Jefe Dpto. de Mant. y Talleres

37	73152101-021	Provisión de caja de transferencia para autobomba TB 1500 Nro. 2028530-U	Unidad	1	Unidad	12.100.000
38	73152101-021	Provisión de Bomba de agua del sistema de extinción Nro. 2026060	Unidad	1	Unidad	1.650.000
39	73152101-021	Provisión de divisor de potencia para TB 1500 Nro. 1940670-U	Unidad	1	Unidad	1.650.000
MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBA N° 2 CÓDIGO PATRIMONIAL N° 105.05.16.0002 SEI AIG						
40	73152101-021	Regulación y Calibración a motor abierto de válvulas y pico inyector	Unidad	1	Unidad	2.200.000
41	73152101-021	Cambio de aceite motor , SAE 40	Litro	1	Litro	434.500
42	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite hidráulico de transmisión automática DEXRON II, API SF-CD	Litro	1	Litro	539.000
43	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite hidráulico para dirección DEXRON II	Litro	1	Litro	313.500
44	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite de caja de transferencia SAE 50	Litro	1	Litro	294.800
45	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite de diferencial delantero y trasero SAE 90	Litro	1	Litro	317.900
46	73152101-021	Cambio y Provisión de Aceite Hidráulico de divisor de potencia DEXRON II	Litro	1	Litro	313.500
47	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro primario y secundario, Serie FF 5207,	Unidad	1	Unidad	2.750.000
48	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro primario y secundario, Series FF 5206	Unidad	1	Unidad	2.750.000
49	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro primario y secundario, Serie 23518482	Unidad	1	Unidad	2.750.000
50	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro de divisor de potencia Serie 455217-7120	Unidad	1	Unidad	2.750.000
51	73152101-021	Cambio y provisión de filtro de aire Serie 2CB351	Unidad	1	Unidad	2.750.000
52	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro para caja automatica Serie, HF 6243	Unidad	1	Unidad	2.750.000
53	73152101-021	Cambio y Provisión de filtro de aire seco Nro. 10069E	Unidad	1	Unidad	2.750.000
54	73152101-021	Provisión de correas de alternador Nro. 1982090	Unidad	1	Unidad	1.980.000
55	73152101-021	Provisión de Correa de ventilador del radiador Nro. 46825AX	Unidad	1	Unidad	1.980.000
56	73152101-021	Provisión de alternador Nro. 1920420	Unidad	1	Unidad	13.200.000
57	73152101-021	Provisión de Compresor de aire del motor Nro. 1895580-U	Unidad	1	Unidad	19.800.000
58	73152101-021	Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de focos de luz alta, baja Nro. 2FR 271	Unidad	1	Unidad	1.980.000
59	73152101-021	Mantenimiento del sistema eléctrico cambio de focos de luz alta, baja Nro. 2FR 273	Unidad	1	Unidad	1.980.000
60	73152101-021	Provisión de junta para puerta Nro. 1456310	Unidad	1	Unidad	3.300.000
61	73152101-021	Provisión de cepillo de goma limpia parabrisas Nro. 1968000	Unidad	1	Unidad	1.320.000
62	73152101-021	Provisión de terminal de plomo para batería positivo y negativo Nro. 117584A	Unidad	1	Unidad	990.000
63	73152101-021	Provisión de terminal de plomo para batería positivo y negativo Nro. 117585A	Unidad	1	Unidad	990.000
64	73152101-021	Provisión de Batería de 240 Amp. 1100 CCA 12 vol. Sin activar	Unidad	1	Unidad	6.380.000
65	73152101-021	Provisión de contactores y pulsadores eléctricos Nro. 1753870	Unidad	1	Unidad	1.760.000
66	73152101-021	Provisión de válvulas de aire Nro. 2HF50	Unidad	1	Unidad	1.980.000
67	73152101-021	Provisión de válvulas de aire Nro. 2FH51	Unidad	1	Unidad	1.980.000
68	73152101-021	Provisión de Diagrama Nro. 525AS29	Unidad	1	Unidad	1.980.000
69	73152101-021	Provisión de Diagrama Nro. 65BC151	Unidad	1	Unidad	1.980.000
70	73152101-021	Provisión de Diagrama Nro. 15822FX	Unidad	1	Unidad	1.980.000
71	73152101-021	Provisión de Diagrama Nro. 2DL659	Unidad	1	Unidad	1.980.000
72	73152101-021	Provisión de Gobernador Nro. 9155GX	Unidad	1	Unidad	1.980.000
73	73152101-021	Provisión de Amplificador para sirena Nro. 1423930	Unidad	1	Unidad	4.950.000
74	73152101-021	Cambio y Provisión de refrigerante para radiador con especificación ASTM D4985	Litro	1	Litro	176.000
75	73152101-021	Reparación de caja de transferencia para autobomba TB 1500	Unidad	1	Unidad	12.100.000
76	73152101-021	Provisión de bomba de agua del sistema de extinción Nro. 2026060	Unidad	1	Unidad	1.650.000
77	73152101-021	Provisión de divisor de potencia para TB 1500 Nro. 1940670- U	Unidad	1	Unidad	3.190.000
MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBA N° 3 OSHKOSH STRIKER						
78	73152101-021	Mantenimiento general del motor, cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, Cambio de filtro de aire, Cambio de filtro de combustible primario y secundario	Unidad	1	Unidad	3.080.000
79	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite de motor 15W40	Litro		Litro	242.000

Derlis Escobar
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Téc. S.E.I. Ricardo
Jefe Dpto. S.E.I. AIG
D.I.N.A.C.

Sgt. JUAN B. ROJAS
Jefe Dpto. de Mant. y Talleres

80	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite hidráulico para transmisión TES 295 ATF	Litro	1	Litro	319.000
81	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite para caja de transferencia SAE 40 W	Litro	1	Litro	539.000
82	73152101-021	Cambio y Provisión de Aceite Hidráulico para generador hidráulico DEXRON III	Litro	1	Litro	328.900
83	73152101-021	Cambio y Provisión de Aceite para Divisor de Potencia SAE 15W40	Litro	1	Litro	242.000
84	73152101-021	Cambio y provisión aceite hidráulico, para reservorio hidráulico SAE30W	Litro	1	Litro	317.900
85	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite para diferencial y eje de diferencial 85W140	Litro	1	Litro	341.000
86	73152101-021	Cambio y Provisión de aceite hidráulico para bomba de agua DEXRON III	Litro	1	Litro	328.900
87	73152101-021	Cambio y provisión de refrigerante para radiador con especificación ASTM D4985	Litro	1	Litro	176.000
88	73152101-021	Provisión de filtro divisor de potencia serie F165659	Unidad	1	Unidad	2.750.000
89	73152101-021	Provisión Filtro de Aceite serie LF691A	Unidad	1	Unidad	3.850.000
90	73152101-021	Provisión Filtro hidráulico serie G1399	Unidad	1	Unidad	3.850.000
91	73152101-021	Provisión Filtro hidráulico serie 930369Q	Unidad	1	Unidad	3.850.000
92	73152101-021	Provisión Filtro de Combustible con separador serie 133-5673	Unidad	1	Unidad	2.970.000
93	73152101-021	Provisión Filtro de combustible serie 1R-0749	Unidad	1	Unidad	2.860.000
94	73152101-021	Provisión Filtro de reservorio serie V 0191B1R03	Unidad	1	Unidad	2.750.000
95	73152101-021	Provisión Filtro Bendix serie 5008415	Unidad	1	Unidad	2.750.000
96	73152101-021	Provisión de Filtro de caja automática	Unidad	1	Unidad	55.000.000
97	73152101-021	Cambio y Provisión de correa serie 7610BKH	Unidad	1	Unidad	1.980.000
98	73152101-021	Luz frontal cabeza clara Nro. De Parte 3582157	Unidad	1	Unidad	3.520.000
99	73152101-021	Luz frontal cabeza clara Nro. De Parte 3582156	Unidad	1	Unidad	3.520.000
100	73152101-021	Reflector lateral y frontal Nro de Parte 3552464	Unidad	1	Unidad	4.620.000
101	73152101-021	Reflector lateral y frontal Nro de Parte 3434517	Unidad	1	Unidad	4.620.000
102	73152101-021	Balizas Nro. de Parte 3430939	Unidad	1	Unidad	5.610.000
103	73152101-021	Luz de trabajo para escena Nro. De Parte 3409665	Unidad	1	Unidad	3.520.000
104	73152101-021	Luz de trabajo para escena Nro. De Parte 33714224	Unidad	1	Unidad	3.520.000
105	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 2KP415	Unidad	1	Unidad	8.800.000
106	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 5KK407	Unidad	1	Unidad	1.980.000
107	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 8KK104	Unidad	1	Unidad	3.080.000
108	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 1KK16	Unidad	1	Unidad	3.080.000
109	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 1DL4	Unidad	1	Unidad	3.080.000
110	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 9HR634	Unidad	1	Unidad	3.080.000
111	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 12GE23	Unidad	1	Unidad	3.080.000
112	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 4HA577	Unidad	1	Unidad	3.080.000
113	73152101-021	Bombillas y tubos de repuestos Nro. De parte 12GE30	Unidad	1	Unidad	1.980.000
114	73152101-021	Brazo y Soporte completo para luz direccional laterales Nro. De Parte 1934370	Unidad	1	Unidad	4.290.000
					Precio total:	398.413.400

Derlis Escobar
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Téc. S.E.I. Ricardo A. Ortiz
Jefe Dpto. S.E.I. AIG
D.I.N.A.C.

Sr. JUAN B. ROJAS
Jefe Dpto de Mantenimiento y Talleres