CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Relojes Marcadores con ID: 354994

			AYCOM S.R.L.					TIME S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141804-043	Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de la marca ZKSoftware modelo ZK LP 400. El precio unitario incluye la mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo.	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	1	236.500	236.500
2	81141804-043	Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de la marca ZKSoftware modelo IFACE 202. El precio unitario incluye la mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo.	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	1	247.500	247.500
3	81141804-043	Cambio de lámina de lector biométrico para reloj marcador ZKSoftware modelo ZK LP 400.	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	1	297.000	297.000
4	81141804-043	Cambio de mini UPS de 12 volts para reloj marcador ZKSoftware modelo ZK LP 400.	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	1	352.000	352.000
5	81141804-043	Cambio de placa de memoria para reloj marcador ZKSoftware modelo ZK LP 400.	Unidad	Evento	1	570.000	570.000	1	550.000	550.000
6	81141804-043	Cambio de placa principal para reloj marcador ZKSoftware modelo ZK LP 400.	Unidad	Evento	1	2.100.000	2.100.000	1	2.178.000	2.178.000
7	81141804-043	Cambio de bobina térmica de 57 mm x 25 metros para reloj marcador ZKSoftware modelo ZK LP 400.	Unidad	Evento	1	5.500	5.500	1	4.400	4.400
8	81141804-043	Cambio de unidad completa de lector biométrico para reloj marcador ZKSoftware modelo ZK LP 400.	Unidad	Evento	1	650.000	650.000	1	660.000	660.000
9	81141804-043	Cambio de lámina de lector biométrico para reloj marcador ZKSoftware modelo IFACE 202.	Unidad	Evento	1	330.000	330.000	1	350.000	350.000
10	81141804-043	Cambio de mini UPS de 12 volts para reloj marcador ZKSoftware modelo IFACE 202.	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	1	352.000	352.000
11	81141804-043	Cambio de placa de memoria para reloj marcador ZKSoftware modelo IFACE 202.	Unidad	Evento	1	570.000	570.000	1	550.000	550.000
12	81141804-043	Cambio de placa principal para reloj marcador ZKSoftware modelo IFACE 202.	Unidad	Evento	1	1.900.000	1.900.000	1	2.178.000	2.178.000
13	81141804-043	Cambio de unidad completa de lector biométrico para reloj marcador ZKSoftware modelo IFACE 202.	Unidad	Evento	1	660.000	660.000	1	6.660.000	6.660.000
TOTAL:							8.415.500			14.615.400

LOURDES GUILLÉN I.
Unidad Operativa de Contrataciones
H. CÁMARA DE SENADORES