DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		HOLLER INGENIERIA S.R.L.		
ITEM	**Descripción**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Cantidad**	**Precio Total ₲ (Precio unitario por cantidad - IVA INCLUIDO)**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO MENSUAL DE CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	4.200.000	1	4.200.000
2	PLACA I/O	28.217.464	1	28.217.464
3	PLACA CPU	22.300.000	1	22.300.000
4	PLACA CONMUTADORA DE VARREDURA	6.800.000	1	6.800.000
5	CONJUNTO DIODO-RESISTENCIA	250.000	1	250.000
6	ENCODER	8.950.000	1	8.950.000
7	ACOPLE ENCODER	1.550.000	1	1.550.000
8	BLOQUE DE CONTACTO DE PUERTA	800.000	1	800.000
9	CORREDIZA DE PUERTA	80.000	1	80.000
10	PUENTE DE CONTACTO DE PUERTA	350.000	1	350.000
11	ROLDANA DE CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTA	450.000	1	450.000
12	ROLDANA SUPERIOR DE LA SUSPENSIÓN DE PUERTA	370.000	1	370.000
13	ROLDANA DEL ARRASTRE DE PUERTA	450.000	1	450.000
14	RODILLO DE CERRADURA DE PUERTA	180.000	1	180.000
15	RESISTENCIA 80 OHM - 1000 W	2.350.000	1	2.350.000
16	MICROSWITCH PARA FRENO	850.000	1	850.000
17	KNE-CONTACTO DEL LÍMITE DE CURSO	880.000	1	880.000
18	CORREA PLANA POLY-V J6 1092 MM	670.000	1	670.000
19	FRENO ELÉCTRICO	2.510.000	1	2.510.000
20	BOBINA DE FRENO MAGNÉTICO 10E	13.550.000	1	13.550.000
21	COJIN LATERAL	150.000	1	150.000
22	COJIN TRASERO	155.000	1	155.000
23	BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	410.000	1	410.000
24	INDICADOR DE POSICIÓN DE CABINA	3.010.000	1	3.010.000
25	INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIAJE PARA PISO	3.000.000	1	3.000.000
26	REBOBINADO DEL MOTOR DE OPERADOR DE PUERTAS	1.460.000	1	1.460.000
27	REBOBINADO DEL MOTOR PRINCIPAL	9.450.000	1	9.450.000
28	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL MOTOR PRINCIPAL	2.420.000	1	2.420.000
29	BARRERA LUMINOSA DE SEGURIDAD DE PUERTAS	5.900.000	1	5.900.000
30	MÓDULO DE COMANDO DE BARRERA LUMINOSA	1.120.000	1	1.120.000
31	REPARACIÓN DE POLEA DE OPERADOR DE PUERTAS	1.320.000	1	1.320.000
32	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE POLEA DE CONTRAPESO	2.310.000	1	2.310.000
33	CAMBIO DE RODAMIENTOS DE POLEA DE CABINA	2.310.000	1	2.310.000
34	REPARACIÓN DE HOJA DE PUERTA	1.510.000	1	1.510.000
35	ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS	3.750.000	1	3.750.000
36	MICROSWITCH PARA MECANISMO DE PUERTAS	820.000	1	820.000
37	CAMBIO DE CABO DE ACERO DE TRACCIÓN	17.400.000	1	17.400.000
38	CAMBIO DE CABO DE ACERO DE REGULADOR	1.650.000	1	1.650.000
39	LÁMPARA ESPECIAL ILUMINACIÓN DE CABINA	70.000	1	70.000
40	VARIADOR DE FRECUENCIA	21.210.000	1	21.210.000
41	CONTACTOR PRINCIPAL	985.000	1	985.000
42	CONTACTOR AUXILIAR	530.000	1	530.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE