Cuadro Comparativo de Ofertas - Servicio de Mant. Y Rep. De Fotocopiadora

		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINA DE OFICINA				G&B				COMPUNEW & ASOCIADOS			
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	CANNON IR 2022 N												
1.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	180.000	Unidad	1	Evento	100.000
1.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
1.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	90.000
1.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	15.000
1.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	200.000	Unidad	1	Evento	10.000
1.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	110.000
1.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	20.000
1.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	25.000
1.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	15.000
2	CANNON MF 4150												
2.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	125.000	Unidad	1	Evento	150.000
2.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
2.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	65.000	Unidad	1	Evento	90.000
2.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	40.000
2.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	220.000	Unidad	1	Evento	10.000
2.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	65.000	Unidad	1	Evento	120.000
2.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	20.000
2.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
2.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	10.000
3	CANNON IR 1600												
3.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	180.000	Unidad	1	Evento	120.000
3.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
3.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	90.000
3.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	20.000
3.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	200.000	Unidad	1	Evento	10.000
3.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	100.000
3.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	20.000
3.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
3.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	10.000
4	SHARP AL 1642 CS												
4.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	95.000	Unidad	1	Evento	120.000
4.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	65.000	Unidad	1	Evento	80.000
4.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	45.000	Unidad	1	Evento	60.000
4.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
4.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	100.000
4.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	100.000
4.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	60.000
4.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	15.000
4.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	10.000
5	KYOCERA DIGITAL TASKALFA 255												
5.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	990.000	Unidad	1	Evento	250.000
5.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	150.000
5.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	90.000
5.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
5.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	350.000	Unidad	1	Evento	160.000
5.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	300.000	Unidad	1	Evento	140.000
5.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	40.000
5.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
5.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
6	KYOCERA LASER COLOR MULTIFUNCION TASCALFA 255C												
6.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	990.000	Unidad	1	Evento	200.000
6.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	150.000
6.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	90.000
6.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
6.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	350.000	Unidad	1	Evento	160.000
6.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	300.000	Unidad	1	Evento	140.000
6.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	60.000
6.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
6.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
7	BROTHER MFC 8950 DW												
7.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	95.000	Unidad	1	Evento	100.000
7.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
7.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	45.000	Unidad	1	Evento	20.000
7.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	10.000
7.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	120.000
7.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	90.000
7.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	1.000	Unidad	1	Evento	60.000
7.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	15.000
7.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	15.000
					950.000				5.950.000				3.990.000

Cuadro Comparativo de Ofertas - Servicio de Mant. Y Rep. De Fotocopiadora

		COPYPRINTER				HZ INGENIERIA				IGC S.R.L			
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
1	CANNON IR 2022 N												
1.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	70.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	180.000
1.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000
1.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	60.000
1.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	1	Unidad	1	Evento	2.000	Unidad	1	Evento	20.000
1.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	12.000	Unidad	1	Evento	25.000
1.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	200.000
1.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	25.000
1.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000
1.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000
2	CANNON MF 4150												
2.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	70.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	80.000
2.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000
2.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	18.000	Unidad	1	Evento	60.000
2.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	1	Unidad	1	Evento	3.000	Unidad	1	Evento	20.000
2.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	25.000
2.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	33.000	Unidad	1	Evento	100.000
2.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	25.000
2.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000
2.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000
3	CANNON IR 1600												
3.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	70.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	180.000
3.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000
3.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	60.000
3.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	1	Unidad	1	Evento	2.000	Unidad	1	Evento	20.000
3.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	22.000	Unidad	1	Evento	25.000
3.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	200.000
3.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	25.000
3.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000
3.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000
4	SHARP AL 1642 CS												
4.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	70.000	Unidad	1	Evento	80.000
4.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	20.000
4.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	60.000
4.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000
4.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	22.000	Unidad	1	Evento	25.000
4.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	33.000	Unidad	1	Evento	100.000
4.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	25.000
4.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	6.000	Unidad	1	Evento	25.000
4.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	6.000	Unidad	1	Evento	25.000
5	KYOCERA DIGITAL TASKALFA 255												
5.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	120.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	600.000
5.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	200.000
5.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	50.000	Unidad	1	Evento	250.000
5.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	85.000
5.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	45.000	Unidad	1	Evento	600.000
5.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	55.000	Unidad	1	Evento	200.000
5.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	400.000
5.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	12.000	Unidad	1	Evento	85.000
5.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	12.000	Unidad	1	Evento	80.000
6	KYOCERA LASER COLOR MULTIFUNCION TASCALFA 255C												
6.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	120.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	600.000
6.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	80.000	Unidad	1	Evento	200.000
6.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	50.000	Unidad	1	Evento	250.000
6.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	85.000
6.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	55.000	Unidad	1	Evento	45.000	Unidad	1	Evento	600.000
6.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	55.000	Unidad	1	Evento	55.000	Unidad	1	Evento	200.000
6.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	400.000
6.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	12.000	Unidad	1	Evento	85.000
6.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	12.000	Unidad	1	Evento	80.000
7	BROTHER MFC 8950 DW												
7.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	75.000	Unidad	1	Evento	80.000
7.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	30.000	Unidad	1	Evento	35.000	Unidad	1	Evento	20.000
7.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	27.000	Unidad	1	Evento	60.000
7.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000
7.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	25.000
7.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	38.000	Unidad	1	Evento	100.000
7.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	22.000	Unidad	1	Evento	25.000
7.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	7.000	Unidad	1	Evento	25.000
7.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	7.000	Unidad	1	Evento	25.000
					1.920.003				1.888.000				7.300.000

Cuadro Comparativo de Ofertas - Servicio de Mant. Y Rep. De Fotocopiadora

		S. PAZOS				INTERACTIVA SERVICE				HECTOR FOT			
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
1	CANNON IR 2022 N												
1.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	180.000	Unidad	1	Evento	800.000
1.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	50	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	600.000
1.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	90.000	Unidad	1	Evento	125.000
1.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	20.000
1.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	50	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	850.000
1.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	100.000	Unidad	1	Evento	15.000
1.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	350.000
1.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	25.000	Unidad	1	Evento	5.000
1.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	5.000
2	CANNON MF 4150												
2.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	250.000	Unidad	1	Evento	950.000
2.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	50	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	750.000
2.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	120.000	Unidad	1	Evento	160.000
2.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	15.000
2.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	950.000
2.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	120.000	Unidad	1	Evento	18.000
2.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	380.000
2.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	5.000
2.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	5.000
3	CANNON IR 1600												
3.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	180.000	Unidad	1	Evento	1.200.000
3.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	50	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	650.000
3.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	90.000	Unidad	1	Evento	200.000
3.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	20.000
3.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	750.000
3.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	100.000	Unidad	1	Evento	30.000
3.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	350.000
3.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	5.000
3.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	5.000
4	SHARP AL 1642 CS												
4.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	350.000
4.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	90.000	Unidad	1	Evento	80.000
4.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	50.000
4.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	3.000
4.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	120.000	Unidad	1	Evento	200.000
4.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	120.000	Unidad	1	Evento	5.000
4.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	60.000
4.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	2.000
4.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	2.000
5	KYOCERA DIGITAL TASKALFA 255												
5.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	450.000	Unidad	1	Evento	2.000.000
5.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	950.000
5.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	90.000	Unidad	1	Evento	650.000
5.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	200.000
5.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	160.000	Unidad	1	Evento	2.500.000
5.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	140.000	Unidad	1	Evento	500.000
5.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	40.000	Unidad	1	Evento	3.000.000
5.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	50.000
5.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	25.000
6	KYOCERA LASER COLOR MULTIFUNCION TASCALFA 255C												
6.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	400.000	Unidad	1	Evento	4.500.000
6.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	150.000	Unidad	1	Evento	3.500.000
6.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	90.000	Unidad	1	Evento	1.200.000
6.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	800.000
6.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	160.000	Unidad	1	Evento	3.000.000
6.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	160.000	Unidad	1	Evento	550.000
6.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	2.500.000
6.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	100.000
6.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	20.000	Unidad	1	Evento	90.000
7	BROTHER MFC 8950 DW												
7.1	Cambio de Cilindro	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	110.000	Unidad	1	Evento	600.000
7.2	Cambio de Revelado	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	55.000
7.3	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento		Unidad	1	Evento	50.000
7.4	Cambio de Corona	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	20.000
7.5	Cambio de Rodillo Fusor	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	110.000	Unidad	1	Evento	500.000
7.6	Cambio de Rodillo depresion	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	90.000	Unidad	1	Evento	50.000
7.7	Cambio de Lamparas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	60.000	Unidad	1	Evento	200.000
7.8	Cambio de Goma de Arrastre	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	15.000	Unidad	1	Evento	5.000
7.9	Cambio de Goma de Baipas	Unidad	1	Evento	5.000	Unidad	1	Evento	10.000	Unidad	1	Evento	5.000
									4.720.000				37.565.000