Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA – DPTO. CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 04/2021, "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica - Plurianual", ID Nº 395.879

					PASCUAL TORRES NÚÑEZ					RODOLFO RAMÓN VILLALBA ALMADA				
Ítem	Nombre de los Bienes o Servicios	U.M.	Cantidad	Precio Referencial	Marca	Procedencia	% de Variación de Precios	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	% de Variación de Precios	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)
1.1	Reparación de Cañería	Unidad	2	317.567	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	317.567	635.134	RV SERVICE	PARAGUAY	9,90	349.000	698.000
1.2	Reparación de Ventiladores	Unidad	1	243.887	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	243.887	243.887	RV SERVICE	PARAGUAY	9,89	268.000	268.000
1.3	Reparación de Contactores	Unidad	2	190.557	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	190.557	381.114	RV SERVICE	PARAGUAY	9,68	209.000	418.000
1.4	Reparación de Guardamotores	Unidad	1	149.667	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	149.667	149.667	RV SERVICE	PARAGUAY	9,58	164.000	164.000
1.5	Reparación de Sensor deFrío	Unidad	2	163.667	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	163.667	327.334	RV SERVICE	PARAGUAY	9,98	180.000	360.000
1.6	Reparación de Controladores de Frío	Unidad	2	218.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	218.000	436.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,63	239.000	478.000
1.7	Reparación de Válvulas de Expansión	Unidad	1	511.333	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	511.333	511.333	RV SERVICE	PARAGUAY	9,91	562.000	562.000
1.8	Cambio de Filtro de Válvula	Unidad	2	298.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	298.000	596.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,73	327.000	654.000
1.9	Cambio de Filtro de Gas de Motor	Unidad	1	369.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	369.000	369.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,76	405.000	405.000
1.10	Cargas de Gas R22	Kilogramo	6	221.833	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	221.833	1.330.998	RV SERVICE	PARAGUAY	9,99	244.000	1.464.000
1.11	Cambio de Controlador de Frío	Unidad	1	488.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	488.000	488.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,84	536.000	536.000
1.12	Cambio de Sensores	Unidad	1	416.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	416.000	416.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,86	457.000	457.000
2.1	Reparación de Cañería	Unidad	2	317.567	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	317.567	635.134	RV SERVICE	PARAGUAY	9,90	349.000	698.000
2.2	Reparación de Contactores	Unidad	2	190.557	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	190.557	381.114	RV SERVICE	PARAGUAY	9,68	209.000	418.000
2.3	Reparación de Guardamotores	Unidad	2	149.667	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	149.667	299.334	RV SERVICE	PARAGUAY	9,58	164.000	328.000
2.4	Reparación de Sensor deFrío	Unidad	2	163.667	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	163.667	327.334	RV SERVICE	PARAGUAY	9,98	180.000	360.000
2.5	Reparación de Controladores de Frío	Unidad	2	218.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	218.000	436.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,63	239.000	478.000
2.6	Reparación de Válvulas de Expansión	Unidad	2	511.333	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	511.333	1.022.666	RV SERVICE	PARAGUAY	9,91	562.000	1.124.000
2.7	Cambio de Filtros de Válvulas	Unidad	1	298.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	298.000	298.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,73	327.000	327.000
2.8	Cambio de Filtros de GasMotor	Unidad	1	369.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	369.000	369.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,76	405.000	405.000
2.9	Cargas de Gas R404	Kilogramo	7	222.007	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	222.007	1.554.049	RV SERVICE	PARAGUAY	9,91	244.000	1.708.000
2.10	Cambio de Guardamotor	Unidad	1	291.333	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	291.333	291.333	RV SERVICE	PARAGUAY	9,84	320.000	320.000
2.11	Cambio de Controlador de Frío	Unidad	1	488.000	TECNO FRÍO	PARAGUAY	0,00	488.000	488.000	RV SERVICE	PARAGUAY	9,84	536.000	536.000
	TOTAL GENERAL								11.986.431					13.166.000

C.P. Jorge Neudorfer
XI Región Sanitaria

Sr. Christian Aquino
Enc. Patrimonio Regional
XI Región Sanitaria

Ing. Jimmy Díaz
XI Región Sanitaria - MSPBS

C.P. Rocio Ferreira Benítez.
Jefa del Dpto Administrativo
XI Región Sanitaria - Central