Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

LLAMADO MOPC Nº 38/2017 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
ID N° 321.302

INFORME DE EVALUACION TECNICA **Fecha 14/06/2017**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 13 de junio de 2017 constando las observaciones en el Acta de Recepción y Aperturas de Ofertas s/Nº y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente a requisitos de **presentación y verificación** de las operaciones matemáticas de las mismas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 (2) y 61 (2) del Decreto Nº 21.909 respectivamente.

- ## ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA 311.472.300 Gs.			
N°	OFERENTES	MONTO SEGÚN ACTA DE APERTURA	
		LOTE Nº 1	LOTE Nº 2
1	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	Gs. 129.757.500	Gs. 90.857.074

- ## EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.- OFERENTE: HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

OFERTA (IVA incluido)	LOTE Nº 1		LOTE Nº 2		
	129.757.500 Gs. Verificada		90.857.074 Gs. Verificada		
Garantía Mantenimiento:	10.000.000	% Garantía:	4,53 %	Vigencia:	130 días

Documentos solicitados	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario de Oferta	X	
Verificación Planilla de Oferta	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
Capacidad Técnica. Sección II. Punto 2 inc. c.1	X	
Experiencia. Sección II. Punto 2 inc. c.2	X	
Certificado de Origen Nacional *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)*		X
Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°1173/16 Art. 1°)	X	

	INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA	Cumple	No Cumple
N°	OFERENTES		
1	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	X	

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. José M. Kacremoto
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y emisión del dictamen que servirá como base para la adjudicación.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

4.- *La oferta de la Empresa HOLLER INGENIERÍA S.R.L. se halla completa por lo que no fue solicitada ninguna documentación*

5.- *Según las disposiciones vigentes a la fecha, se realiza el análisis respectivo a las Resoluciones DNCP N° 956/2016 "…se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el Criterio para la Evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones…" y Resolución DNCP 1.173/2016.*
Al respecto, no fue solicitado conformación de desglose de precios unitarios ofertados a las firmas oferentes ya que no existen variaciones que no se encuentren en el rango autorizado con respecto al precio unitario referencial.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Interino Departamento Técnico

El presente Informe Técnico fue revisado por el Director de Obras Públicas, informando que el mismo se adecua a lo exigido al Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE., *Director*
Dirección de Obras Públicas

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 - ID Nº 321.302

REQUISITOS MÍNIMOS	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
CAPACIDAD TÉCNICA	
Presentar una Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con los repuestos necesarios para la realización de los trabajos por el tiempo que dure el contrato.	CUMPLE
Presentar certificación de ser representante técnico autorizado por el fabricante de los ascensores montados en el Edificio Central del MOPC, así como también contar con un mínimo de 3 (tres) personales técnicos para realizar tareas de mantenimiento y reparación. Presentar Declaración Jurada de que la Empresa cuenta con el personal calificado para la realización del servicio. **(Completar Formulario Nº 11)**	CUMPLE
Constancia de visita al sitio donde se realizarán los servicios. En su defecto deberá presentar Declaración Jurada de que conoce la ubicación de los ascensores y el estado en que se encuentran. **(Completar Formulario Nº 10)**	CUMPLE
EXPERIENCIA	
Que cuente como mínimo 5 (cinco) años, (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) de experiencia en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica a lo ofertado en la presente licitación, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE (Constancia SIPE Nº 1452668)
Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: **copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de igual característica a lo ofertado en la presente licitación, en los 3 (tres) últimos años (2014, 2015, 2016)**. Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen de venta en un monto de 30% de su oferta, siempre que hayan sido formalizados en los periodos mencionados (pudiendo ser solamente un periodo o la sumatoria de los 3 (tres) años mencionados). En caso de consorcios la empresa líder podrá presentar la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar la experiencia. Las empresas asociadas deberán presentar como mínimo 1 (un) contrato de servicios de mantenimiento y reparación de ascensores.	CUMPLE
MARGEN DE PREFERENCIA	
Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 24 (veinte y cuatro) horas. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas. Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.	NO CUMPLE

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. [illegible]
Jefe int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS (Resolución DNCP N°1173/16 Art. 1°)	
Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación. Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio Ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, Ítems)	CUMPLE

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 - ID Nº 321.302

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER

IT *	CÓDIGO/ CATALOGO *	DESCRIPCIÓN DEL BIEN *	MARCA **	PROCEDENCIA **	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD *	PRESENTACIÓN *	PRECIO REFERENCIAL		HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		
								P. UNITARIO (IVA Incl.) **	P. TOTAL (IVA Incl.) **	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
		Servicios de Mantenimiento de un 2 (dos) Ascensores Marca ATLAS en el Edificio del MOPC										
1	72101506-001	Lubricación de guías, ajustes y control de estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos de los ascensores, así como las inspecciones de las suspensiones y sistemas de seguridad	N/A	N/A	meses	15	N/A	5.767.000	86.505.000	5.767.000	86.505.000	0,00
		Servicios de Mantenimiento de un 1 (un) Ascensor Marca SCHINDLER en el Edificio del MOPC										
2	72101506-001	Lubricación de guías, ajustes y control de estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos de los ascensores, así como las inspecciones de las suspensiones y sistemas de seguridad	N/A	N/A	meses	15	N/A	2.883.500	43.252.500	2.883.500	43.252.500	0,00
		TOTAL IVA INCLUIDO							**129.757.500**		**129.757.500**	**0,00**

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER

IT *	CÓDIGO/ CATALOGO *	DESCRIPCIÓN DEL BIEN *	MARCA **	PROCEDENCIA **	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD *	PRESENTACIÓN *	PRECIO REFERENCIAL		HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		
								P. UNITARIO (IVA Incl.) **	P. TOTAL (IVA Incl.) **	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63421 CARRO A										
1	72101506-003	Contacto principal para contactor	N/A	N/A	un	1	evento	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00
2	72101506-003	Contactos de carbón para contactor	N/A	N/A	un	1	evento	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00
3	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21	N/A	N/A	un	1	evento	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0,00
4	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE	N/A	N/A	un	1	evento	184.000	184.000	184.000	184.000	0,00
5	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	0,00
6	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción	N/A	N/A	un	1	evento	4.071.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	0,00
7	72101506-003	Provisión y cambio de la polea de tracción de la máquina	N/A	N/A	un	1	evento	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0,00

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José M. [illegible]
Jefe Int. D.P. - D.O.P.
M.O.P.C.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 - ID Nº 321.302

8	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso	N/A	N/A	un	1	evento	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	0,00
9	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina	N/A	N/A	un	1	evento	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0,00
10	72101506-003	Reparación de solera de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	780.000	780.000	780.000	780.000	0,00
11	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada	N/A	N/A	un	1	evento	16.500	16.500	16.500	16.500	0,00
12	72101506-003	Provisión y cambio de botones numerados para botonera de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	234.500	234.500	234.500	234.500	0,00
13	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00
14	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en la cabina	N/A	N/A	un	1	evento	2.381.400	2.381.400	2.381.400	2.381.400	0,00
15	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos	N/A	N/A	un	1	evento	2.208.800	2.208.800	2.208.800	2.208.800	0,00
16	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	N/A	N/A	un	1	evento	16.500	16.500	16.500	16.500	0,00
17	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina	N/A	N/A	un	1	evento	380.000	380.000	380.000	380.000	0,00
18	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador	N/A	N/A	un	1	evento	182.500	182.500	182.500	182.500	0,00
19	72101506-003	Piolín para pesa de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	27.500	27.500	27.500	27.500	0,00
20	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt	N/A	N/A	un	1	evento	27.500	27.500	27.500	27.500	0,00
21	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas	N/A	N/A	un	1	evento	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	0,00
22	72101506-003	Provisión y cambio de carretilla para hoja de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	855.000	855.000	855.000	855.000	0,00
23	72101506-003	Provisión y cambio de relé para cuadro de comando y selector	N/A	N/A	un	1	evento	2.872.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	0,00
24	72101506-003	Provisión y cambio de bobina de relé para cuadro de comando y selector	N/A	N/A	un	1	evento	855.000	855.000	855.000	855.000	0,00
25	72101506-003	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	18.500	18.500	18.500	18.500	0,00
26	72101506-003	Provisión y cambio de buje central para brazo de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	475.000	475.000	475.000	475.000	0,00
27	72101506-003	Provisión y cambio de plaqueta electrónica (conjunto ligado)	N/A	N/A	un	1	evento	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0,00
28	72101506-003	Kit de contacto auxiliar	N/A	N/A	un	1	evento	642.000	642.000	641.760	641.760	0,04
		Reparación de ascensor marca Atlas N° 63422 CARRO B										
29	72101506-003	Contacto principal para contactor	N/A	N/A	un	1	evento	260.000	260.000	260.000	260.000	0,00
30	72101506-003	Contactos de carbón para contactor	N/A	N/A	un	1	evento	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00
31	72101506-003	Rectificación de moto generador MG 21	N/A	N/A	un	1	evento	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0,00
32	72101506-003	Escoba de carbón para máquina C171 A RE	N/A	N/A	un	1	evento	184.000	184.000	184.000	184.000	0,00
33	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	0,00
34	72101506-003	Provisión y cambio de cabos de tracción	N/A	N/A	un	1	evento	4.554.000	4.554.000	4.554.000	4.554.000	0,00
35	72101506-003	Provisión y cambio de polea de tracción de la máquina	N/A	N/A	un	1	evento	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0,00
36	72101506-003	Provisión y cambio de 2 (dos) rulemanes de polea de contrapeso	N/A	N/A	un	1	evento	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	0,00

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. [illegible]
Jefe Int. D.T.
M.O.P.C.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 - ID Nº 321.302

37	72101506-003	Provisión y cambio de ventilador para la cabina	N/A	N/A	un	1	evento	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0,00
38	72101506-003	Reparación de solera de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	780.000	780.000	780.000	780.000	0,00
39	72101506-003	Provisión y cambio de protección de llamada	N/A	N/A	un	1	evento	16.500	16.500	16.500	16.500	0,00
40	72101506-003	Provisión y cambio de 8 botones numerados para botonera de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	234.500	234.500	234.500	234.500	0,00
41	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	16.200	16.200	16.200	16.200	0,00
42	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición de cabina	N/A	N/A	un	1	evento	2.381.400	2.381.400	2.381.400	2.381.400	0,00
43	72101506-003	Provisión e instalación de Indicador Digital de Posición en los pisos	N/A	N/A	un	1	evento	2.208.800	2.208.800	2.208.800	2.208.800	0,00
44	72101506-003	Provisión y cambio de tope de goma para operador de puertas	N/A	N/A	un	1	evento	16.500	16.500	16.500	16.500	0,00
45	72101506-003	Reparación de puerta de acomando ascensorista en la cabina	N/A	N/A	un	1	evento	380.000	380.000	380.000	380.000	0,00
46	72101506-003	Provisión y cambio de lámina para pulsador	N/A	N/A	un	1	evento	182.500	182.500	182.500	182.500	0,00
47	72101506-003	Piolín para pesa de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	27.500	27.500	27.500	27.500	0,00
48	72101506-003	Lámparas bayoneta 12V 5Watt	N/A	N/A	un	1	evento	27.500	27.500	27.500	27.500	0,00
49	72101506-003	Reparación de lava de contactos límite de apertura y cierre de puertas	N/A	N/A	un	1	evento	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	0,00
50	72101506-003	Provisión y cambio de carretilla para hoja de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	855.000	855.000	855.000	855.000	0,00
51	72101506-003	Provisión y cambio de relé para cuadro de comando y selector	N/A	N/A	un	1	evento	2.872.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	0,00
52	72101506-003	Provisión y cambio de bobina de relé para cuadro de comando y selector	N/A	N/A	un	1	evento	855.000	855.000	855.000	855.000	0,00
53	72101506-003	Provisión y cambio de buje para brazo de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	18.500	18.500	18.500	18.500	0,00
54	72101506-003	Provisión y cambio de buje central para brazo de puerta	N/A	N/A	un	1	evento	475.000	475.000	475.000	475.000	0,00
55	72101506-003	Provisión y cambio de plaqueta electrónica (conjunto ligado)	N/A	N/A	un	1	evento	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0,00
56	72101506-003	Kit de contacto auxiliar	N/A	N/A	un	1	evento	642.000	642.000	641.760	641.760	0,04
		Reparación de ascensor marca Schindler Nº 5008245										
57	72101506-003	Provisión y cambio de lámina de relay RA	N/A	N/A	Un	1	evento	36.000	36.000	35.966	35.966	0,09
58	72101506-003	Provisión y cambio de placa de relay RA	N/A	N/A	Un	1	evento	34.000	34.000	34.188	34.188	-0,55
59	72101506-003	Provisión y cambio de lámina de relay R´J12	N/A	N/A	Un	1	evento	277.200	277.200	277.200	277.200	0,00
60	72101506-003	Provisión y cambio de forro de freno auxiliar del freno principal de la máquina	N/A	N/A	Un	1	evento	98.500	98.500	98.500	98.500	0,00
61	72101506-003	Provisión y cambio de correa de operador de puertas	N/A	N/A	Un	1	evento	160.000	160.000	160.000	160.000	0,00
62	72101506-003	Provisión y cambio de guiador inferior de puertas	N/A	N/A	Un	1	evento	55.400	55.400	55.400	55.400	0,00
63	72101506-003	Provisión y cambio de grasera de polea del selector	N/A	N/A	Un	1	evento	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00
64	72101506-003	Provisión y cambio de grasera de polea del regulador de velocidad	N/A	N/A	Un	1	evento	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00
65	72101506-003	Cambio de aceite de máquina	N/A	N/A	Un	1	evento	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	0,00

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC													
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 - ID Nº 321.302													
66	72101506-003	Provisión y cambio de lámparas incandescentes doble contacto 24V 5Watt	N/A	N/A	Un	1	evento	37.500	37.500	37.500	37.500	0,00
67	72101506-003	Reparación de ventilador de cabina	N/A	N/A	Un	1	evento	780.000	780.000	780.000	780.000	0,00
		TOTAL IVA INCLUIDO							**90.857.400**		**90.857.074**	**0,00**

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC		
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 - ID Nº 321.302		
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA		
RESUMEN POR LOTES	PRECIO REFERENCIAL TOTAL IVA INCLUIDO	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER	129.757.500	129.757.500
LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (2) ASCENSORES ATLAS Y (1) ASCENSOR SCHINDLER	90.857.400	90.857.074
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	**220.614.900**	**220.614.574**
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser: en el Lote N° 1 el porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta será del 3% sobre el monto total de la oferta y para el Lote N° 2 será del 3% sobre el monto máximo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones. Conforme al sistema de adjudicación por Lote, para el caso de los lotes realizados a través de la modalidad de Contrato Abierto, el oferente deberá sumar los montos máximos de los lotes de contrato abierto ofertados, más el monto total de su oferta de los lotes que no se realicen bajo la modalidad de contrato abierto a fin de obtener el monto sobre el cual será aplicada la garantía, conforme a la Resolución N° 2238/2014.	MONTO	10.000.000
	3%	4,53%
	DIAS	130
	OBSERVACIONES	

Desde:	Hasta
11/06/2017	19/10/2017

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP