ANEXO B-02-08

CONACYT

# Presidencia de la República
# Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 10.480/2013

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Descripción | TALLER A & T S.R.L. | | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| **1.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cambio de juego de ruleman | A & T | Paraguaya | 1 | 220.000 | 220.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 1.2 | Cambio de juego de reten | A & T | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 1.3 | Cambio de juego de juntas | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 1.4 | Cambio de Soporte de Caja | A & T | Paraguaya | 1 | 170.000 | 170.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 1.5 | Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo) | A & T | Paraguaya | 1 | 110.000 | 110.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.6 | Cambio de Aceite de Caja | A & T | Paraguaya | 1 | 45.000 | 45.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.7 | Cambio de Aceite de Diferencial | A & T | Paraguaya | 1 | 45.000 | 45.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.8 | Reparación general de Caja (mano de obra) | A & T | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.9 | Cambio de Engranaje | A & T | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 1.10 | Cambio de Sincronizador | A & T | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 1.11 | Reparación de caja de cambios mecánica | A & T | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1.12 | Cambio de caja de cambios | A & T | Paraguaya | 1 | 700.000 | 700.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 1.13 | Desmontaje y Montaje de caja | A & T | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **2.520.000** | | | | | **840.000** |
| **2.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Dirección** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cambio muñequin dirección – c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 170.000 | 170.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 2.2 | Cambio brazo zeta dirección | A & T | Paraguaya | 1 | 390.000 | 390.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 2.3 | Cambio brazo pitman de dirección | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 2.4 | Cambio brazo central de dirección | A & T | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 2.5 | Engrase masa delantero ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 2.6 | Alineación y balanceo de ruedas | A & T | Paraguaya | 1 | 70.000 | 70.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 2.7 | Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera | A & T | Paraguaya | 1 | 2.000 | 2.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 2.8 | Cambio de ruleman punta eje | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 2.9 | Cambio de reten punta eje | A & T | Paraguaya | 1 | 70.000 | 70.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 2.10 | Cambio de rulemanes palieres traseros | A & T | Paraguaya | 1 | 85.000 | 85.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 2.11 | Cambio de prisionero y tuerca de rueda | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 2.12 | Cambio de sinfin de dirección (kit) | A & T | Paraguaya | 1 | 600.000 | 600.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **1.897.000** | | | | | **655.000** |

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

ANEXO B-02-08

CONACYT

# Presidencia de la República
# Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 10.480/2013

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Descripción | TALLER A & T S.R.L. | | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| **3.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión y del Tren Delantero** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Cambio de amortiguador delantero c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 450.000 | 450.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 3.2 | Cambio de amortiguador trasero c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 450.000 | 450.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 3.3 | Reparación y cambio de hojas de elásticos traseros | A & T | Paraguaya | 1 | 170.000 | 170.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 3.4 | Cambio de buje elástico | A & T | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 3.5 | Cambio buje parrilla superior | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 3.6 | Cambio buje parrilla inferior | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3.7 | Cambio de buje barra estabilizadora trasera | A & T | Paraguaya | 1 | 110.000 | 110.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 3.8 | Cambio de buje tensor de rueda | A & T | Paraguaya | 1 | 45.000 | 45.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 3.9 | Cambio de buje amortiguador | A & T | Paraguaya | 1 | 35.000 | 35.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 3.10 | Cambio de cubierta | A & T | Paraguaya | 1 | 550.000 | 550.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3.11 | Cambio de rotulas inferior | A & T | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 3.12 | Cambio de rotulas superior | A & T | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.13 | Cambio de bujes del tensor de dirección | A & T | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 3.14 | Alineación y balanceo de ruedas | A & T | Paraguaya | 1 | 70.000 | 70.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 3.15 | Reparación de llantas | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 3.16 | Cambio de llantas | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **2.740.000** | | | | | **1.850.000** |
| **4.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Embrague** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Cambio de disco de embrague | A & T | Paraguaya | 1 | 600.000 | 600.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 4.2 | Cambio de cojinete de empuje | A & T | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 4.3 | Cambio de plato de presión | A & T | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 4.4 | Cambio de ruleman piloto | A & T | Paraguaya | 1 | 140.000 | 140.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 4.5 | Fluido de embrague (carga y fluido) | A & T | Paraguaya | 1 | 45.000 | 45.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 4.6 | Regulación de embrague | A & T | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 4.7 | Cambio de bombin de embrague | A & T | Paraguaya | 1 | 140.000 | 140.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.8 | Reparación de bombin de embrague | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **1.365.000** | | | | | **2.055.000** |

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

ANEXO B-02-08

CONACYT

# Presidencia de la República
# Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 10.480/2013

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Descripción | TALLER A & T S.R.L. | | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| **5.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Cambiar pastillas de freno – ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 600.000 | 600.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 5.2 | Rectificar discos de freno – ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 5.3 | Cambiar fibras, mordazas freno – ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 450.000 | 450.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 5.4 | Cambiar juego reparación mordaza de freno delantero c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 190.000 | 190.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5.5 | Rectificar tambor de freno trasero – ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 5.6 | Cambiar cilindro de freno trasero | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 5.7 | Cambiar caño flexible de freno | A & T | Paraguaya | 1 | 70.000 | 70.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 5.8 | Cambiar cabo de freno de mano | A & T | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 5.9 | Cementado de zapatas de freno trasero | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 5.10 | Regulación de freno | A & T | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 5.11 | Cambio de cubeta de freno de ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 5.12 | Reparación de bomba central de freno | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 5.13 | Reparación de mordaza de freno de ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 5.14 | Cambio de fibra de freno | A & T | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 5.15 | Reparación de depresor de freno | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 5.16 | Reparación de homocinética | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 5.17 | Cambio de homocinética | A & T | Paraguaya | 1 | 450.000 | 450.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 5.18 | Cambio de disco de frenos – ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 5.19 | Fluido de freno (carga y fluido) | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **3.080.000** | | | | | **1.730.000** |
| **6.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.2 | Cambio de bocina | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.3 | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.4 | Reparación desempañador | A & T | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.5 | Cambio de focos para faro delantero (luces de posición / alta y baja) – c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 6.6 | Cambio de focos para faro señalero delantero – c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 6.7 | Cambio de focos para faro trasero – c/u | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 |

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

ANEXO B-02-08

CONACYT

# Presidencia de la República
# Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 10.480/2013

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Descripción | TALLER A & T S.R.L. | | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 6.8 | Verificación de batería y recarga de agua destilada | A & T | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 6.9 | Confeccionar llave de contacto | A & T | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.10 | Recargar batería | A & T | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 6.11 | Alineación de luces | A & T | Paraguaya | 1 | 1.000 | 1.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 6.12 | Cambiar bulbo de aceite | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 6.13 | Cambiar bulbo de temperatura | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.14 | Reparar alternador | A & T | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 6.15 | Reparación de motor de arranque | A & T | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 6.16 | Reparación del motor del limpiaparabrisas | A & T | Paraguaya | 1 | 70.000 | 70.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 6.17 | Cambio de batería | A & T | Paraguaya | 1 | 500.000 | 500.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 460.000 | 460.000 |
| 6.18 | Reparación de luz de estacionamiento | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.19 | Reparación de tablero | A & T | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.20 | Cambio de antena para radio | A & T | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 6.21 | Reparación de autoradio | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.22 | Cambio de regulador de voltaje | A & T | Paraguaya | 1 | 75.000 | 75.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 6.23 | Cambio de bulbo de ventilador | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 6.24 | Cambio de Faro Delantero (original) | A & T | Paraguaya | 1 | 750.000 | 750.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 6.25 | Cambio de Faro Trasero (Original) | A & T | Paraguaya | 1 | 550.000 | 550.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 6.26 | Cambio de Expansores (busca huella Auxiliar) | A & T | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 6.27 | Cambio de Foco para Expansores | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 6.28 | Cambio de relay | A & T | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 6.29 | Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas | A & T | Paraguaya | 1 | 220.000 | 220.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **4.306.000** | | | | | **2.210.000** |
| **7.** | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Cambio de Aceite de Motor (especificar marca) | A & T | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 7.2 | Cambio de Filtro de Aire (especificar marca) | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 7.3 | Cambio de Filtro de Combustible (especificar marca) | A & T | Paraguaya | 1 | 110.000 | 110.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.4 | Cambio de Filtro de Aceite (especificar marca) | A & T | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

ANEXO B-02-08

CONACYT

# Presidencia de la República
# Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 10.480/2013

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Descripción | TALLER A & T S.R.L. | | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 7.5 | Cambio manguera calefacción (original) | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 7.6 | Cambio correa alternador (original) | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 7.7 | Cambio de Cadenita | A & T | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7.8 | Control bomba de aceite | A & T | Paraguaya | 1 | 10.000 | 10.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7.9 | Cambio bomba de agua (original) | A & T | Paraguaya | 1 | 550.000 | 550.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 631.000 | 631.000 |
| 7.10 | Limpieza y reparación de radiador | A & T | Paraguaya | 1 | 140.000 | 140.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 7.11 | Reparación bomba inyectora | A & T | Paraguaya | 1 | 450.000 | 450.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 7.12 | Limpieza y calibración de pico inyector | A & T | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.13 | Cambio de pico inyector | A & T | Paraguaya | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 7.14 | Cambio reten frente motor | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 231.000 | 231.000 |
| 7.15 | Cambio junta tapa balancín | A & T | Paraguaya | 1 | 170.000 | 170.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7.16 | Cambio junta tapa motor | A & T | Paraguaya | 1 | 220.000 | 220.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 7.17 | Cambio termostato de agua | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 7.18 | Cambio manguera calefacción (original) | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7.19 | Cambio de Refrigerante para Radiador y recarga | A & T | Paraguaya | 1 | 45.000 | 45.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 7.20 | Cambio de Fluido Hidráulico ATF (especificar marca) | A & T | Paraguaya | 1 | 45.000 | 45.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7.21 | Limpieza tanque de combustible | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 7.22 | Cambio de pistón | A & T | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 7.23 | Cambio de aros | A & T | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 7.24 | Reparación de tapa motor completo (kit) | A & T | Paraguaya | 1 | 780.000 | 780.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.25 | Encamisado de Cilindro | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 7.26 | Rectificación de cilindro | A & T | Paraguaya | 1 | 110.000 | 110.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7.27 | Reparación de bomba de aceite | A & T | Paraguaya | 1 | 1.000 | 1.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 7.28 | Reparación de bomba de agua | A & T | Paraguaya | 1 | 380.000 | 380.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 7.29 | Cambio de soporte de motor | A & T | Paraguaya | 1 | 140.000 | 140.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 7.30 | Cambio de correa de dirección hidráulica | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 7.31 | Cambio de placa de presión | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 7.32 | Cambio de radiador | A & T | Paraguaya | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **7.741.000** | | | | | **4.592.000** |

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

ANEXO B-02-08

CONACYT

# Presidencia de la República
# Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 10.480/2013

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Descripción | TALLER A & T S.R.L. | | | | | SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| **8.** | **Servicio de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Carga de gas refrigerante R-134 | A & T | Paraguaya | 1 | 250.000 | 250.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 8.2 | Cambio de filtro A.A. | A & T | Paraguaya | 1 | 140.000 | 140.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 8.3 | Carga de lubricante del compresor (ZXL100PG) | A & T | Paraguaya | 1 | 50.000 | 50.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.4 | Mantenimiento general del Acondicionador de Aire | A & T | Paraguaya | 1 | 220.000 | 220.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 135.000 | 135.000 |
| 8.5 | Reparación del compresor del AA | A & T | Paraguaya | 1 | 150.000 | 150.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8.6 | Reparación del Evaporador de AA | A & T | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 8.7 | Cambio del compresor del AA | A & T | Paraguaya | 1 | 350.000 | 350.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 8.8 | Reparación del Evaporador de AA | A & T | Paraguaya | 1 | 220.000 | 220.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 8.9 | Reparación del sistema de aire acondicionado | A & T | Paraguaya | 1 | 380.000 | 380.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 225.000 | 225.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **1.850.000** | | | | | **960.000** |
| **9.** | **Servicio de Chapería y Pintura** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Materiales a ser utilizados para el servicio de chapería y pintura (pintura, masilla, etc.) | A & T | Paraguaya | 1 | 745.000 | 745.000 | PATRI | Paraguaya | 1 | 90.000 | 90.000 |
| | **Sub Total** | | | | | **745.000** | | | | | **90.000** |
| | TOTAL | | | | | **26.244.000** | | | | | **14.982.000** |

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC