MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Anexo B-02-08)

Servicios de reparaciones de equipos agrícolas y viales con ID: 406462

OFERENTES						TALLER UNION de Aldo Bogado	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
			LOTE NRO: 1				
1	73152101-	Reparación de motor del tractor agrícola Massey 275	Unidad	UNIDAD	1		
1.1		Juego de aro	Unidad	UNIDAD	1	983.000	983.000
1.2		Juego de casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	343.000	343.000
1.3		Buje de biela	Unidad	UNIDAD	4	113.000	452.000
1.4		Retenes y juntas	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000
1.5		Colocación de cemento	Unidad	UNIDAD	2	45.000	90.000
1.6		Juego de calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	318.000	318.000
1.7		Junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	583.000	583.000
1.8		Camisa	Unidad	UNIDAD	4	230.000	920.000
1.9		Correa	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000
1.10		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	6.300.000	6.300.000
1.11		Juego de casquillo bancada	Unidad	UNIDAD	1	550.000	550.000
1.12		Pistón	Unidad	UNIDAD	4	970.000	3.880.000
1.13		Filtro de aceite	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000
1.14		Filtro de combustible Nº1	Unidad	UNIDAD	1	132.000	132.000
1.15		Filtro de combustible Nº2	Unidad	UNIDAD	1	115.000	115.000
1.16		Filtro de aire Nº1	Unidad	UNIDAD	1	282.000	282.000
1.17		Filtro de aire Nº2	Unidad	UNIDAD	1	225.000	225.000
1.18		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	4.860.000	4.860.000
1.19		Válvula de admisión	Unidad	UNIDAD	4	192.000	768.000
1.20		Válvula de escape	Unidad	UNIDAD	4	215.000	860.000
1.21		Rectificación	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000	3.200.000
2	80111613-9999	Mano de Obra item 1 (sub items 1.1/1.21)	Unidad	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000
						Precio Total	32.291.000
			LOTE NRO: 2				
1	73152101-028	Reparación de motor del tractor agrícola Massey 290	Unidad	UNIDAD	1		
1.1		Juego de aro	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000
1.2		Juego de casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	410.000	410.000
1.3		Buje de biela	Unidad	UNIDAD	4	232.000	928.000
1.4		Retenes y juntas	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000
1.5		Colocación de cemento	Unidad	UNIDAD	2	45.000	90.000
1.6		Juego de calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	315.000	315.000
1.7		Junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	680.000	680.000
1.8		Guía de válvula	Unidad	UNIDAD	8	130.000	1.040.000
1.9		Tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	7.100.000	7.100.000
1.10		Juego de casquillo bancada	Unidad	UNIDAD	1	530.000	530.000
1.11		Pistón	Unidad	UNIDAD	4	1.090.000	4.360.000
1.12		Filtro de aceite	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000
1.13		Filtro de combustible Nº1	Unidad	UNIDAD	1	265.000	265.000
1.14		Filtro de combustible Nº2	Unidad	UNIDAD	1	193.000	193.000
1.15		Filtro de aire Nº1	Unidad	UNIDAD	1	315.000	315.000
1.16		Filtro de aire Nº2	Unidad	UNIDAD	1	290.000	290.000
1.17		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	6.300.000	6.300.000
1.18		Válvula de admisión	Unidad	UNIDAD	4	310.000	1.240.000
1.19		Válvula de escape	Unidad	UNIDAD	4	395.000	1.580.000
1.20		Rectificación	Unidad	UNIDAD	1	3.100.000	3.100.000
2	80111613-9999	Mano de Obra - Item 1 Reparación de motor del tractor agrícola Massey 290 (sub items 1.1/1.20)	Unidad	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000
						Precio Total	37.066.000
			LOTE NRO: 3				
1	73152101-028	Reparación de rastra aradora Nº 1	Unidad	UNIDAD	1		
1.1		Disco de rastra	Unidad	UNIDAD	16	630.000	10.080.000
1.2		Eje de rastra	Unidad	UNIDAD	6	970.000	5.820.000
1.3		Mancal de rastra	Unidad	UNIDAD	8	900.000	7.200.000
1.4		Ruleman nº 1 de rastra	Unidad	UNIDAD	1	257.000	257.000
1.5		Ruleman nº 2 de rastra	Unidad	UNIDAD	1	261.000	261.000
1.6		Retén de rastra	Unidad	UNIDAD	1	243.000	243.000
1.7		Tuerca para rastra	Unidad	UNIDAD	4	65.000	260.000
1.8		Seguro para rastra	Unidad	UNIDAD	4	35.000	140.000
1.9		Separador de disco	Unidad	UNIDAD	5	230.000	1.150.000
1.10		Limpiador de disco	Unidad	UNIDAD	16	320.000	5.120.000
2	80111613-9999	Mano de Obra Item 1 Reparación de rastra aradora Nº 1(sub items 1.1/1.10)	Unidad	UNIDAD	1	3.800.000	3.800.000

						Precio Total	34.331.000
		LOTE NRO: 4					
1	73152101-028	Reparación de rastra aradora Nº 2	Unidad	UNIDAD	1		
1.1		Disco de rastra	Unidad	UNIDAD	16	630.000	10.080.000
1.2		Eje de rastra	Unidad	UNIDAD	6	970.000	5.820.000
1.3		Mancal de rastra	Unidad	UNIDAD	8	900.000	7.200.000
1.4		Ruleman nº1 de rastra	Unidad	UNIDAD	1	257.000	257.000
1.5		Ruleman nº 2 de rastra	Unidad	UNIDAD	1	261.000	261.000
1.6		Retén de rastra	Unidad	UNIDAD	1	243.000	243.000
1.7		Tuerca para rastra	Unidad	UNIDAD	4	65.000	260.000
1.8		Seguro para rastra	Unidad	UNIDAD	4	35.000	140.000
1.9		Separador de disco	Unidad	UNIDAD	5	230.000	1.150.000
1.10		Limpiador de disco	Unidad	UNIDAD	16	320.000	5.120.000
2	80111613-9999	Mano de Obra Item 1 Mano de obra por reparación de rastra aradora Nº 2 (sub items 1.1/1.10)	Unidad	UNIDAD	1	3.800.000	3.800.000
						Precio Total	34.331.000
		LOTE NRO: 5					
1	73152101-001	Reparación de camión tumba Scania	Unidad	UNIDAD	1		
1.1		Rectificación de corona volante	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000	3.200.000
1.2		Plato de presión	Unidad	UNIDAD	1	3.630.000	3.630.000
1.3		Disco de embrague	Unidad	UNIDAD	1	1.950.000	1.950.000
1.4		Cojinete de empuje	Unidad	UNIDAD	1	1.130.000	1.130.000
1.5		Olla cargada diferencial	Unidad	UNIDAD	1	4.800.000	4.800.000
1.6		Corona diferencial	Unidad	UNIDAD	1	5.300.000	5.300.000
1.7		Piñón diferencial	Unidad	UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000
1.8		Ruleman piñón diferencial	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000
1.9		Ruleman piloto diferencial	Unidad	UNIDAD	1	980.000	980.000
1.10		Reten piñón diferencial	Unidad	UNIDAD	1	320.000	320.000
1.11		Ruleman de masa izquierdo	Unidad	UNIDAD	2	691.000	1.382.000
1.12		Ruleman de masa derecho	Unidad	UNIDAD	2	583.000	1.166.000
1.13		Retén de masa	Unidad	UNIDAD	2	383.000	766.000
2	80111613-9999	Mano de Obra Reparación de camión Scania (sub Items 1.1/1.13)	Unidad	UNIDAD	1	5.500.000	5.500.000
						Precio Total	33.324.000
		Suma Total					171.343.000

Melanio Mercado Benitez
Encargado de la U.O.C.