MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Itauguá rayhupáte"

Defensores del Chaco Nº 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

ITEM	DESCRIPCION	CONSERMAR			OFERENTE Nº 2			OFERENTE Nº 3		
		PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA						
1	REPARACION DEL COMEDOR MUNICIPAL									
	DEMOLICION									
	Revoque	22.000	183	4.026.000						
	Pared	58.000	30	1.740.000						
	Techo	147.000	44,35	6.519.450						
	MAMPOSTERIA			0						
	De elevación, ladrillo común de 0.15 cm	58.000	25	1.450.000						
	REVOQUE			0						
	Pared 1.5 cm de espesor sin hidrofugo	22.000	184	4.048.000						
	VENTILACIÓN			0						
	Ladrillo con bocó	75.000	30	2.250.000						
	Limpieza de estractores Eolicos	60.000	4	240.000						
	REVESTIMIENTO DE PARED			0						
	Pared Azulejo 15x15 cm	62.000	183,5	11.377.000						
	TECHO			0						
	Techo pasillo frente a Administración	147.000	44,35	6.519.450						
	CAMPANA ESTRACTOR			0						
	Chapa galvanizado nº 16 1,50 x0.49	330.000	8	2.640.000						
	IMPREVISTOS			0						
	Imprevistos	100.000	1	100.000						
2	REPACION DE BAÑO MUNICIPAL			0						
	DEMOLICION			0						
	Revoque	450.000	1	450.000						
	Pared	600.000	1	600.000						
	Revestimiento	300.000	1.00	300.000						
	MAMPOSTERIA			0						
	Elevación de ladrillo común 0.15 cm	58.000	29,4	1.705.200						
	REVOQUE			0						
	Pared 1.5 cm de espesor sin hidrofugo	22.000	162,1	3.566.200						
	CONTRAPISO			0						
	Sobre tierra 10 cm de espesor	34.000	15	510.000						
	CARPETA			0						
	Bajo ceramica 2.5 cm espesor	53.000	20,2	1.070.600						
	REVESTIMIENTO			0						
	Pared - azulejo 15x15 cm.	40.000	122,2	4.888.000						
	Piso baldosa calcarea 20x20 cm	75.000	20,2	1.515.000						
	ABERTURA (completo, marco y hojas)			0						
	Puerta Placa (0.70 x 2.10)	270.000	1	270.000						
	Reparacion de marcos y Hojas	150.000	4	600.000						

	Plegadisa (Plastico) 0.60 x2.00	600.000	1	600.000						
	Colocacion de Marcos	50.000	6	300.000						
	PINTURA			0						
	Al latex Interior con Enduido (Color a	2.500.000	1	2.500.000						
	INSTALACIONSANITARIA			0						
	Instalacion de desague Clocal y agua Fria, con	2.000.000	1	2.000.000						
	Camara Septica	1.200.000	1	1.200.000						
	INSTALACION ELECTRICA			0						
	Instalación eléctrica	1.800.000	1	1.800.000						
	IMPREVISTOS			0						
	Imprevisto	100.000	1	100.000						
3	COLOCACIÓN DE TECHO			0						
	Techo Alero			0						
	Frente	147.000	35,2	5.174.400						
	Contrafrente	147.000	40	5.880.000						
	Marquesina	85.000	46	3.910.000						
	IMPREVISTOS			0						
	Imprevistos	100.000	1	100.000						
				79.949.300			**0**			**0**