DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 5137
Tel/Fax: (595 21) 224.051-228.721
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 1353 /2015)

COMPLEMENTO DE ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 59/15

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2015

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"-SEGUNDO LLAMADO

3 de diciembre de 2015

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓ N°: 59/2015

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°: 11/2015

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -2DO LLAMADO"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de la Resolución N° 1353/2015, de fecha 11/09/2015, fue integrado el Comité de Evaluación de Ofertas conformado por los siguientes integrantes;

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

- Lic. Nelson Castro - Jefe. Dpto. de Transporte y Talleres – A.I.S.P
- Ing. Douglas Cubilla - Gerente Administrativo – I.N.A.C
- Sr. Ulises Riveros - Gerencia de Telecomunicaciones - DAC
- Sr. José Luis Chávez - Gerencia de Transito Aéreo-DAC

2. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

El presente proceso ha sido publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a través del **ID N° 291040**

3. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 06 de noviembre del 2.015, a las 08:30 hs., en presencia de los Representantes de la DINAC y los representantes de las siguientes empresas:

Empresa	Representante	C.I.
CANTERO S.A.	DOMINGO VALLEJOS	4.355.588
AXION	LAURA CENTURION	1.225.507

Seguidamente se procede a la apertura de sobres los cuales contienen las ofertas de las firmas que han presentado sus documentaciones en el sitio y hora indicado.

EMPRESAS	MONTO TOTAL DE LAS OFERTAS	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA DE LA POLIZA
CANTERO S.A.	LOTE 1: GS. 4.100.000. LOTE 2: GS. 145.757.000. LOTE 3: GS. 59.512.000. LOTE 4: GS. 285.062.500.	GS. 15.000.000	90 DIAS
AXION	LOTE 1: GS. 3.959.000. LOTE 2: GS. 55.590.000. LOTE 3: GS. 58.200.000. LOTE 4: GS. 110.514.000.	GS. 12.000.000	150 DIAS

OBSERVACIONES EN EL ACTA.

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Ulises Riveros

Abog. José Luis Chávez M.
Gerente de Transito Aéreo

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

4. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

4.1. Documentación Legal

La Asesora Jurídica emitió el Dictamen N° 1848/2015, de fecha 11 de noviembre de 2.015, **realizando la verificación en detalle de las documentaciones presentadas por los oferentes con el Criterio CUMPLE/NO CUMPLE.**

	CANTERO S.A.		AXION	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
A) Formulario de Oferta (sustancial)	✓		✓	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta 3% (sustancial)	✓		✓	
C) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* **(sustancial)**	✓		✓	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	✓		✓	
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:* **(sustancial)** • un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó * **(sustancial)** • los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las	✓		✓	

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
C.T.T. - DINAC

actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* **(sustancial)**				
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ***(sustancial)**	✓		✓	
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	✓		✓	
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	✓		✓	
Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4.2. Situación Financiera

La Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014:

Ulises Rivero
Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo
Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Descripción de la Documentación Solicitada	CANTERO S.A.		AXION	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2012, 2013 y 2014	6,58		2,23	
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2012, 2013, 2014	0,23		0,48	
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo, 2012, 2013, 2014	2,71		0,89	

4.3. Experiencia y Capacidad en el Rubro

Para determinar la experiencia del Oferente, se considerarán los siguientes documentos: copias de contratos con empresas públicas y/o privadas, facturas, comprobantes legales de ventas con sus respectivas recepciones definitivas de los mismos, en promedio en los 3 últimos años (2012, 2013 y 2014) el monto no podrá ser inferior en promedio al 50% del monto total de la oferta. Si la experiencia ha sido como subproveedor, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato, dentro de los años 2012, 2013 y 2014.	CANTERO S.A.		AXION	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
	✓		✓	

4.4. Capacidad Legal.

Para calificar la Capacidad Legal de los Oferentes, respecto de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Inc. "a" y "b", de la Ley 2051/03, conforme a lo establecido en la Resolución N° 849/15 de la DNCP, se han realizado las siguientes verificaciones:

1- Las Firmas ***CANTERO S.A. y AXION***, han proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendidos en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03, que se incluye como Formulario N° 6 de la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones.

2- Hemos realizado la verificación de los registros del Personal y se ha constatado que ninguno de los socios de las Firmas ***CANTERO S.A. y AXION***, ni los Representantes Legales de las Firmas, forman parte del Plantel de Funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

3- Hemos verificado que ninguno de los Socios conforme al Acta de Constitución ni los Representantes Legales de las Firmas ***CANTERO S.A. y AXION***, aparecen en la base de datos del SINARH.

Del análisis realizado se puede concluir que las firmas ***CANTERO S.A. y AXION***, cumplen con este punto.

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
DINAC

Ulises Riveros

Abog. MCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
O.T.T. - DINAC

5. ANALISIS Y EVALUACION FINAL

Conforme a informe técnico de la Gerencia de Transporte y Talleres,
La empresa Cantero S.A., cumple con las Especificaciones Técnicas del taller que son requeridas en el PBC.
La empresa AXION no cumple con las Especificaciones Técnicas del taller que son requeridas en el PBC, por lo tanto queda eliminada del proceso de evaluación.

Cumplido todos los trámites pertinentes de evaluación y siendo la adjudicación por Lote, la empresa **CANTERO S.A.,** es la que cumple con las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas en el PBC, como así también están calificadas y con la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato con la DINAC.

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformado según Resolución N° **1353/2015,** de fecha 11/11/2015, habiendo hecho el análisis correspondiente en concordancia con lo establecido en el Art **63°** del Decreto Nro. 21.909/2.003 "QUE REGLAMENTA LAS CONTRATACIONES PÙBLICAS" y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, eleva a consideración de la máxima autoridad lo siguiente:

Adjudicar el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°: 11/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - 2DO LLAMADO"**, a la empresa, **"CANTERO S.A."** para el Lote1–Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, por un monto máximo de Gs. 6.600.000(Guaraníes seis millones seiscientos mil)IVA Incluido, y un monto mínimo de Gs. 3.300.000(Guaraníes tres millones trescientos mil)IVA Incluido, Lote 2- Administración General, por un monto máximo de Gs. 109.320.000 (Guaraníes ciento nueve millones trescientos veinte mil)IVA Incluido, y un monto mínimo de Gs. 54.660.000(Guaraníes cincuenta y cuatro millones seiscientos sesenta mil)IVA Incluido, Lote 3- Servicios Aeronáuticos, por un monto máximo de Gs. 114.597.992 (Guaraníes ciento catorce millones quinientos noventa y siete mil novecientos noventa y dos)IVA Incluido, y un monto mínimo de Gs. 57.289.996(Guaraníes cincuenta y siete millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y seis)IVA Incluido, y Lote 4-Servicios Aeroportuarios, por un monto máximo de Gs. 143.106.497(Guaraníes ciento cuarenta y tres millones ciento seis mil cuatrocientos noventa y siete)IVA Incluido, y un monto mínimo de Gs. 71.553.248(Guaraníes setenta y un millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho)IVA Incluido, conforme al Anexo B-02-09, Cuadro de Precios Adjudicados.

Atentamente,

Sr. Nelson Castro
Miembro del Comité

Ing. Douglas Cubilla
Miembro del Comité

Sr. Ulises Riveros
Miembro del Comité

Sr. José Luis Chávez
Miembro del Comité

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

ID: 291040

ANEXO B-02-08

LCO 11/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" -SEGUNDO LLAMADO

LOTE 1-INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL					CANTERO S.A.	AXION
1	2	3	4	5		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
MINI VAN HYUNDAI H1- (CHAPA Nº BJN-618 Y RASP E-0002441)						
1	78180101-002	BUJES TREN DELANTERO SUPERIOR E INFERIOR, BUJES TRASEROS	Unidad	1	2,100,000	1,800,000
2	78180101-002	CUBIERTAS 215/70 R16	Unidad	1	1,150,000	1,750,000
3	78180101-9998	BATERIA DE 12 VOL 90AMP,	Unidad	1	850,000	409,000
					4,100,000	3,959,000

Monto maximo del Lote: GS. 6.600.000
Monto minimo del Lote: GS. 3.300.000

LOTE 2-ADMINISTRACION GENERAL						
1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (CHAPA EAD 226)						
1	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,120,000	739,000
2	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	16,500,000	3,043,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte

Moises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

3	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000	2,304,000
4	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000	609,000
5	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	1,200,000	1,500,000
6	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,500,000	1,304,000
7	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	750,000	6,304,000
8	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3,500,000	1,478,000
CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA 2011 - CHAPA EAG 808						
9	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,120,000	739,000
10	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	13,517,000	2,783,000
11	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000	2,478,000
12	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000	783,000
13	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	3,100,000	1,500,000
14	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,500,000	1,565,000
15	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890,000	1,300,000
16	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	4,500,000	1,652,000
(4) CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4X2 (CHAPA EAA 283- EAA 284- EAA285-EAA297)						
17	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,000,000	522,000
18	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	12,000,000	2,804,000
19	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000	2,174,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Cástro
Jefe Dpto. de Transporte

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

20	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000	670,000
21	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	2,500,000	1,500,000
22	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,900,000	1,435,000
23	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890,000	1,300,000
24	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3,500,000	1,565,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 (CHAPA EAA 280)						
25	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,000,000	696,000
26	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	12,000,000	2,913,000
27	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000	2,478,000
28	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000	652,000
29	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	2,500,000	1,500,000
30	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,900,000	1,304,000
31	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890,000	1,300,000
32	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3,500,000	1,696,000
(3) MOTOS YAMAHA (CHAPA 177 EAD-178 EAD Y 179 EAD)						
33	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	890,000	391,000
MOTO HONDA (CHAPA 142 EAA)						
34	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	890,000	609,000
					145,757,000	55,590,000

Monto maximo del Lote: GS. 109.320.000
Monto minimo del Lote: GS. 54.660.000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

LOTE 3-SERVICIOS AERONAUTICOS						
1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA HYUNDAI H-1 COD. (PAT 103.02.06.0235)						
1	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL CADA 5000 KM	Unidad	1	2,800,000	2,500,000
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 ISUZU D-MAX (CHAPA BJN 709) COD. PAT. 103.01.16.0237						
2	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	1,300,000	1,200,000
3	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE Y DE CAJA	Unidad	1	1,500,000	1,500,000
4	78180101-002	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ETC.	Unidad	1	1,300,000	1,000,000
5	78180101-002	CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	1,150,000	1,200,000
6	78180101-002	REPARACION DE CONDUCTO PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	2,500,000	3,500,000
7	78180101-002	RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	950,000	2,500,000
8	78180101-002	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	1	950,000	2,500,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 (CHAPA EAH 368) COD. PAT. 106.01.16.0266						
9	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	2,800,000	3,500,000
(2) CAMIONETAS TOYOTA 4X2 (CHAPA EAF 712, CHAPA EAA 366)						
10	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	2,800,000	2,500,000
11	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	2,900,000	2,000,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
INAC

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

12	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	2,900,000	3,000,000
13	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	2,500,000	1,500,000
14	78180101-9998	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	1,050,000	1,500,000
15	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	1,500,000	2,000,000
16	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	4,481,000	1,900,000
17	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	4,000,000	4,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 (CHAPA						
18	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	2,800,000	2,500,000
19	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	2,900,000	2,300,000
20	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	2,900,000	3,000,000
21	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	2,500,000	2,600,000
22	78180101-002	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	1,050,000	1.100.00
23	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	1,500,000	3,000,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

24	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	4,481,000	1,900,000
25	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	4,000,000	4,000,000
					59,512,000	58,200,000

Monto maximo del Lote: GS. 114.579.992
Monto minimo del Lote: GS. 57.289.996

LOTE 4- SERVICIOS AEROPORTUARIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO						
1	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
2	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	4,000,000	348,000
3	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,000,000	783,000
4	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1,000,000	609,000
5	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	4,000,000	1,304,000
6	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375,000	157,000
7	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1,000,000	435,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA						
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
9	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	4,000,000	348,000
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	15,752,000	1,739,000
11	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	2,000,000	783,000
12	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1,000,000	609,000
13	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	3,500,000	1,348,000
14	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375,000	157,000
15	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1,000,000	522,000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI						

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

16	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	250,000	87,000
17	78180101-014	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	250,000	87,000
18	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	360,000	87,000
19	78180101-014	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	3,500,000	1,243,000
20	78180101-014	Refrigerante	Unidad	1	200,000	17,000
21	78180101-014	Buge parrilla	Unidad	1	200,000	130,000
22	78180101-014	Buge elastico	Unidad	1	200,000	130,000
23	78180101-014	Muñequin	Unidad	1	200,000	130,000
24	78180101-014	Cruceta cardan	Unidad	1	350,000	174,000
25	78180101-014	Pastilla de freno	Unidad	1	600,000	174,000
26	78180101-014	Fibra trasera	Unidad	1	600,000	174,000
27	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	1,157,000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS						
28	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800,000	1,930,000
29	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900,000	1,478,000
30	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
31	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
32	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150,000	174,000
33	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700,000	261,000
34	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450,000	261,000
35	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637,500	261,000
36	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000	478,000
37	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900,000	174,000
38	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800,000	217,000
39	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	217,000
40	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450,000	348,000
41	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350,000	174,000
42	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	217,000
43	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800,000	174,000
44	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637,500	261,000
45	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650,000	304,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

46	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	304,000
47	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350,000	87,000
48	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	130,000
49	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700,000	217,000
50	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	350,000	304,000
51	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450,000	261,000
52	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800,000	261,000
53	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	261,000
54	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350,000	130,000
55	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	304,000
56	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500,000	87,000
57	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
58	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,500,000	348,000
59	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	350,000	191,000
60	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	261,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS						
61	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800,000	2,174,000
62	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900,000	1,304,000
63	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
64	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
65	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150,000	174,000
66	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700,000	261,000
67	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450,000	283,000
68	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637,500	217,000
69	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000	478,000
70	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900,000	174,000
71	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800,000	326,000
72	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	330,000
73	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450,000	348,000

Ing. Douglas A. Cabrilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. Piloto

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

74	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350,000	217,000
75	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	217,000
76	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800,000	174,000
77	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637,500	261,000
78	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650,000	348,000
79	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	348,000
80	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350,000	87,000
81	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	130,000
82	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700,000	261,000
83	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	350,000	348,000
84	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450,000	261,000
85	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800,000	261,000
86	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	261,000
87	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350,000	174,000
88	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	348,000
89	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500,000	87,000
90	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
91	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,500,000	348,000
92	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	350,000	174,000
93	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	261,000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES						
94	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
95	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000	1,043,000
96	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000	1,304,000
97	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
98	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000	231,000
99	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000	261,000
100	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000	287,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Luis Rivero

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

101	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000	217,000
102	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637,500	370,000
103	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000	213,000
104	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000	261,000
105	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	217,000
106	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000	348,000
107	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000	261,000
108	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	174,000
109	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000	313,000
110	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000	313,000
111	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637,500	313,000
112	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	313,000
113	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000	87,000
114	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	87,000
115	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000	261,000
116	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000	174,000
117	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000	174,000
118	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000	174,000
119	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	174,000
120	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000	174,000
121	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	174,000
122	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000	87,000
123	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
124	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000	348,000
125	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500	174,000
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO						
126	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
127	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000	1,304,000
128	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000	1,304,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

129	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
130	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000	174,000
131	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000	261,000
132	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000	261,000
133	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000	174,000
134	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637,500	348,000
135	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000	217,000
136	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000	261,000
137	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	174,000
138	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000	348,000
139	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000	261,000
140	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	174,000
141	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000	261,000
142	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000	261,000
143	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637,500	261,000
144	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	261,000
145	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000	87,000
146	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	87,000
147	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000	261,000
148	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000	174,000
149	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000	174,000
150	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000	174,000
151	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	174,000
152	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000	174,000
153	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	174,000
154	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000	87,000
155	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
156	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000	348,000
157	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500	174,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO						
158	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
159	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000	1,304,000
160	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000	1,304,000
161	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
162	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000	217,000
163	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000	348,000
164	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000	261,000
165	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000	174,000
166	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000	348,000
167	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000	217,000
168	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000	261,000
169	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	217,000
170	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000	348,000
171	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000	348,000
172	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	174,000
173	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000	261,000
174	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000	304,000
175	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	638,000	304,000
176	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	304,000
177	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000	87,000
178	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	87,000
179	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000	304,000
180	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000	217,000
181	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000	217,000
182	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000	174,000
183	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	174,000
184	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000	174,000
185	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	174,000
186	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000	87,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson A. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

187	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
188	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000	348,000
189	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500	174,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES						
190	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
191	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000	1,304,000
192	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000	1,304,000
193	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
194	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000	217,000
195	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000	261,000
196	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000	261,000
197	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000	217,000
198	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637,500	348,000
199	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000	217,000
200	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000	304,000
201	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	217,000
202	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000	348,000
203	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000	348,000
204	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	217,000
205	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000	261,000
206	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000	261,000
207	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637,500	261,000
208	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	304,000
209	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000	87,000
210	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	87,000
211	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000	304,000
212	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000	217,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

213	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000	217,000
214	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000	174,000
215	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	174,000
216	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000	174,000
217	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	174,000
218	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000	87,000
219	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
220	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000	348,000
221	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500	174,000
CAMIONETA ISUZU CHAPA EAL784 (R.A.S.P E-000463)- DIRECCION DE AEROPUERTOS						
222	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000	348,000
223	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	3,000,000	174,000
224	78180101-014	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	2,500,000	174,000
225	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	1,000,000	174,000
226	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	15,000,000	2,174,000
227	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	2,500,000	217,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2- GERENCIA ADMINISTRATIVA D.A CHAPA EAH 392 Y RASP 0000249)						
228	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800,000	2,174,000
229	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900,000	1,304,000
230	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
231	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000	1,304,000
232	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150,000	174,000
233	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700,000	348,000
234	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450,000	261,000
235	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637,500	217,000
236	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000	348,000
237	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900,000	217,000
238	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800,000	261,000

Ing. Douglas A. Cabilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

239	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000	217,000
240	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450,000	348,000
241	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350,000	348,000
242	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000	217,000
243	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800,000	261,000
244	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637,500	261,000
245	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650,000	261,000
246	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000	261,000
247	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350,000	87,000
248	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000	87,000
249	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700,000	261,000
250	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	35,000	174,000
251	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450,000	217,000
252	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800,000	174,000
253	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000	174,000
254	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350,000	174,000
255	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000	174,000
256	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500,000	87,000
257	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000	87,000
258	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,500,000	348,000
259	78180101-014	Cubiertas 650/14 10 telas			1,400,000	1,174,000
260	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	1,800,000	1,174,000
261	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	2,500,000	174,000
262	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	375,000	174,000
263	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,900,000	304,000
264	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375,000	174,000
265	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1,500,000	261,000
266	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	1,000,000	261,000
267	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500	174,000

Ing. Douglas Arcuburla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
GTT - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

CAMIONETA SAVEIRO POL147(BKL 421) - SGME						
268	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1,500,000	261,000
269	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,500,000	261,000
270	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,500,000	174,000
271	78180101-014	Reparacion de A.A.			300,000	261,000
272	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	120,000	174,000
CAMIONETA SAVEIRO POL 211 - SGEN						
273	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1,500,000	174,000
274	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	700,000	261,000
275	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	700,000	261,000
276	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,400,000	261,000
CAMIONETA FORD RANGER XAA 209 - SGPI						
277	78180101-014	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	1,400,000	1,087,000
278	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	900,000	330,000
279	78180101-014	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	4,500,000	348,000
CAMIONETA SAVEIRO POS 165- SGPJ						
280	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	950,000	348,000
281	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	10,000,000	1,826,000
282	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,000,000	174,000
283	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1,000,000	261,000
284	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,550,000	261,000
CAMIONETA SAVEIRO CABINA SIMPLE POS 143 CHAPA NRO BLL527 - SGCO						
285	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1,500,000	261,000
286	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,500,000	174,000
287	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,500,000	261,000
288	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	300,000	261,000
289	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	120,000	174,000
MOTOCICLETA HONDA CON CHAPA EAA 141						
290	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1,550,000	609,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

291	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550,000	130,000
292	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1,550,000	609,000
293	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550,000	130,000
294	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1,550,000	609,000
295	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550,000	130,000
					285,062,500	110,514,000

Monto maximo del Lote: GS. 143.106.497
Monto minimo del Lote: GS. 71.553.248

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.A.

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO B-02-09

ID: 291040

ADJUDICADO: **CANTERO S.A.**

LOTE 1-INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL					
1	2	3	4	5	6
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
MINI VAN HYUNDAI H1- (CHAPA N° BJN-618 Y RASP E-0002441)					
1	78180101-002	BUJES TREN DELANTERO SUPERIOR E INFERIOR, BUJES TRASEROS	Unidad	1	2,100,000
2	78180101-002	CUBIERTAS 215/70 R16	Unidad	1	1,150,000
3	78180101-9998	BATERIA DE 12 VOL 90AMP,	Unidad	1	850,000
					4,100,000
Monto maximo del Lote: GS. 6.600.000 Monto minimo del Lote: GS. 3.300.000					
CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2015 LA SUMA DE GS. 6.600.000(GUARANIES SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL)IVA INCLUIDO.					

LOTE 2-ADMINISTRACION GENERAL					
1	2	3	4	5	6
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (CHAPA EAD 226)					
1	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,120,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

2	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	16,500,000
3	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000
4	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000
5	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	1,200,000
6	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,500,000
7	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	750,000
8	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3,500,000
CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA 2011 - CHAPA EAG 808					**0**
9	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,120,000
10	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	13,517,000
11	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000
12	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000
13	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	3,100,000
14	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,500,000
15	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890,000
16	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	4,500,000
(4) CAMIONETAS MITSUBISHI L200 4X2 (CHAPA EAA 283- EAA 284- EAA285-EAA297)					
17	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,000,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

Ulises Riveros

18	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	12,000,000
19	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000
20	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000
21	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	2,500,000
22	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,900,000
23	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890,000
24	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3,500,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 (CHAPA EAA 280)					
25	78180101-002	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	1	5,000,000
26	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR (RECTIFICACION)	Unidad	1	12,000,000
27	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	Unidad	1	6,000,000
28	78180101-002	REPARACION DE EMBRAGUE	Unidad	1	1,800,000
29	78180101-002	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Unidad	1	2,500,000
30	78180101-002	REPARACION DE TREN TRASERO	Unidad	1	2,900,000
31	78180101-002	REPARACION DE PERTE ELECTRICA	Unidad	1	890,000
32	78180101-002	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	1	3,500,000
(3) MOTOS YAMAHA (CHAPA 177 EAD-178 EAD Y 179 EAD)					
33	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	890,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

MOTO HONDA (CHAPA 142 EAA)					
34	78180101-020	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	890,000
					145,757,000

Monto maximo del Lote: GS. 109.320.000
Monto minimo del Lote: GS. 54.660.000

CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2015 LA SUMA DE GS. 109.320.0000(GUARANIES CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL)IVA INCLUIDO.

LOTE 3-SERVICIOS AERONAUTICOS					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA incl.)**
CAMIONETA HYUNDAI H-1 COD. (PAT 103.02.06.0235)					
1	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL CADA 5000 KM	Unidad	1	2,800,000
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 ISUZU D-MAX (CHAPA BJN 709) COD. PAT. 103.01.16.0237					
2	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	1,300,000
3	78180101-002	CAMBIO DE ACEITE Y DE CAJA	Unidad	1	1,500,000
4	78180101-002	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE ETC.	Unidad	1	1,300,000
5	78180101-002	CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	1,150,000
6	78180101-002	REPARACION DE CONDUCTO PARA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	1	2,500,000
7	78180101-002	RECTIFICACION DE DISCO DE EMBRAGUE	Unidad	1	950,000
8	78180101-002	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	1	950,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 (CHAPA EAH 368) COD. PAT. 106.01.16.0266					

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ~~ATCO~~ José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

9	78180101-002	MANTENIMIENTO GENERAL	Unidad	1	2,800,000
(2) CAMIONETAS TOYOTA 4X2 (CHAPA EAF 712, CHAPA EAA 366)					
10	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	2,800,000
11	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	2,900,000
12	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	2,900,000
13	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	2,500,000
14	78180101-9998	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	1,050,000
15	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	1,500,000
16	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	4,481,000
17	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	4,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 (CHAPA					
18	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 5.000KM: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Unidad	1	2,800,000
19	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 10.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE , AIRE	Unidad	1	2,900,000
20	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 25.000KM: CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, CAJA CAMBIO DIFERENCIAL CADA 30. 000KM	Unidad	1	2,900,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.A.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

21	78180101-002	MANTENIMIENTO CADA 20.000KM: FLUIDO DE FRENO, AGUA DESTILADA FLUIDO HIDRAULICO	Unidad	1	2,500,000
22	78180101-002	CAMBIO DE BATERIA UNO POR AÑO A CADA VEHICULO	Unidad	1	1,050,000
23	78180101-002	CAMBIO DE CUBIERTA CADA AÑO	Unidad	1	1,500,000
24	78180101-002	MANO DE OBRA	Unidad	1	4,481,000
25	78180101-021	REPARACION DE TAPIZADO	Unidad	1	4,000,000
					59,512,000

Monto maximo del Lote: GS. 114.579.992
Monto minimo del Lote: GS. 57.289.996

CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2015 LA SUMA DE GS. 114.579.992(GUARANIES CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS)IVA INCLUIDO.

LOTE 4- SERVICIOS AEROPORTUARIOS					
1	2	3	4	5	6
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO					
1	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
2	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	4,000,000
3	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,000,000
4	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1,000,000
5	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	4,000,000
6	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375,000
7	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1,000,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA					
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
GTT - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

9	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	4,000,000
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	15,752,000
11	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	2,000,000
12	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1,000,000
13	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	3,500,000
14	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375,000
15	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1,000,000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI					
16	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	250,000
17	78180101-014	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	250,000
18	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	360,000
19	78180101-014	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	3,500,000
20	78180101-014	Refrigerante	Unidad	1	200,000
21	78180101-014	Buge parrilla	Unidad	1	200,000
22	78180101-014	Buge elastico	Unidad	1	200,000
23	78180101-014	Muñequin	Unidad	1	200,000
24	78180101-014	Cruceta cardan	Unidad	1	350,000
25	78180101-014	Pastilla de freno	Unidad	1	600,000
26	78180101-014	Fibra trasera	Unidad	1	600,000
27	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS					
28	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800,000
29	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900,000
30	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
31	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
32	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150,000
33	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700,000
34	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450,000
35	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637,500
36	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000
37	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

38	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800,000
39	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
40	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450,000
41	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350,000
42	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000
43	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800,000
44	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637,500
45	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650,000
46	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
47	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350,000
48	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000
49	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700,000
50	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	350,000
51	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450,000
52	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800,000
53	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
54	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350,000
55	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
56	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500,000
57	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000
58	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,500,000
59	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	350,000
60	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS					
61	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800,000
62	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

63	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
64	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
65	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150,000
66	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700,000
67	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450,000
68	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637,500
69	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000
70	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900,000
71	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800,000
72	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
73	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450,000
74	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350,000
75	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000
76	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800,000
77	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637,500
78	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650,000
79	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
80	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350,000
81	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000
82	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700,000
83	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	350,000
84	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450,000
85	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800,000
86	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
87	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350,000
88	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
89	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500,000
90	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

91	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,500,000
92	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	350,000
93	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES					
94	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
95	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000
96	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000
97	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
98	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000
99	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000
100	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000
101	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000
102	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637,500
103	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000
104	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000
105	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
106	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000
107	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000
108	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000
109	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000
110	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000
111	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637,500
112	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
113	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000
114	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

115	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000
116	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000
117	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000
118	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000
119	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
120	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000
121	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
122	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000
123	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000
124	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000
125	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO					
126	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
127	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000
128	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000
129	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
130	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000
131	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000
132	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000
133	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000
134	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637,500
135	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000
136	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000
137	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
138	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000
139	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000
140	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

141	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000
142	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000
143	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637,500
144	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
145	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000
146	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000
147	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000
148	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000
149	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000
150	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000
151	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
152	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000
153	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
154	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000
155	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000
156	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000
157	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO					
158	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
159	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000
160	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000
161	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
162	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000
163	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000
164	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000
165	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000
166	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000
167	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
GTT - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

168	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000
169	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
170	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000
171	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000
172	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000
173	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000
174	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000
175	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	638,000
176	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
177	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000
178	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000
179	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000
180	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000
181	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000
182	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000
183	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
184	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000
185	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
186	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000
187	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000
188	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000
189	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES					
190	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
191	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	800,000
192	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	900,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

193	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
194	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	600,000
195	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	150,000
196	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	700,000
197	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	450,000
198	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	637,500
199	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	750,000
200	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	900,000
201	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
202	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	800,000
203	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	450,000
204	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000
205	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	150,000
206	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	800,000
207	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	637,500
208	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
209	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	650,000
210	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000
211	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	350,000
212	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	700,000
213	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	350,000
214	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	700,000
215	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
216	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	800,000
217	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
218	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	350,000
219	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

220	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,000,000
221	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500
CAMIONETA ISUZU CHAPA EAL784 (R.A.S.P E-000463)- DIRECCION DE AEROPUERTOS					
222	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	2,800,000
223	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	3,000,000
224	78180101-014	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	2,500,000
225	78180101-014	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	1,000,000
226	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	15,000,000
227	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	2,500,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2- GERENCIA ADMINISTRATIVA D.A CHAPA EAH 392 Y RASP 0000249)					
228	78180101-014	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	800,000
229	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	900,000
230	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
231	78180101-014	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	600,000
232	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	150,000
233	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	700,000
234	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	450,000
235	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	637,500
236	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	750,000
237	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	900,000
238	78180101-014	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	800,000
239	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	800,000
240	78180101-014	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	450,000
241	78180101-014	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	350,000
242	78180101-014	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	150,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

243	78180101-014	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	800,000
244	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	637,500
245	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	650,000
246	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	650,000
247	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	350,000
248	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	350,000
249	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	700,000
250	78180101-014	Cambio de reten de motor	Unidad	1	35,000
251	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	450,000
252	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	800,000
253	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	800,000
254	78180101-014	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	350,000
255	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	350,000
256	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	500,000
257	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	500,000
258	78180101-014	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	1,500,000
259	78180101-014	Cubiertas 650/14 10 telas			1,400,000
260	78180101-014	Cubiertas con camara	Unidad	1	1,800,000
261	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	2,500,000
262	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	375,000
263	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,900,000
264	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	375,000
265	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	1,500,000
266	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	1,000,000
267	78180101-014	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	637,500
CAMIONETA SAVEIRO POL147(BKL 421) - SGME					
268	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1,500,000
269	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,500,000

Ing. Douglas A. Gabilla S.
Gerente Administrativo
DINAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

270	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,500,000
271	78180101-014	Reparacion de A.A.			300,000
272	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	120,000
CAMIONETA SAVEIRO POL 211 - SGEN					
273	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1,500,000
274	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	700,000
275	78180101-014	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	700,000
276	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,400,000
CAMIONETA FORD RANGER XAA 209 - SGPI					
277	78180101-014	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	1,400,000
278	78180101-014	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	900,000
279	78180101-014	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	4,500,000
CAMIONETA SAVEIRO POS 165- SGPJ					
280	78180101-014	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	950,000
281	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	10,000,000
282	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,000,000
283	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	1,000,000
284	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,550,000
CAMIONETA SAVEIRO CABINA SIMPLE POS 143 CHAPA NRO BLL527 - SGCO					
285	78180101-014	Reparacion de embrague	Unidad	1	1,500,000
286	78180101-014	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	1,500,000
287	78180101-014	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	2,500,000
288	78180101-014	Reparacion de A.A.	Unidad	1	300,000
289	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	120,000
MOTOCICLETA HONDA CON CHAPA EAA 141					
290	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1,550,000
291	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550,000
292	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1,550,000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T/T. - DINAC

Ulises Riveros

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

293	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550,000
294	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	1,550,000
295	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	550,000
					285,062,500

Monto maximo del Lote: GS. 143.106.497
Monto minimo del Lote: GS. 71.553.248

EL LLAMADO ES DE CARÁCTER PLURIANUAL, CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015 GS. 53.500.000(GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL)IVA INCLUIDO, Y EJERCICIO 2016 GS. 89.606.497 (GUARANIES OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE)IVA INCLUIDO, Y SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO.

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Nelson R. Castro
Jefe Dpto. de Transporte
G.T.T. - DINAC

Ulises Rivecos

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo