INFORME DE EVALUACIÓN Nº 03/2019
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)"
I.D. N° 355444

1. Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día 18 de febrero de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación; a los efectos de elaborar el presente informe con posterioridad al estudio de las ofertas presentadas y de acuerdo a las bases de la contratación.

2. Antecedentes

a) Nº de PAC: ID 355444

b) Publicación:

- En el SICP, el 24/01/2019
- Se han cursado las siguientes invitaciones, conforme al Artículo 32 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas":

Nombre o Firma	RUC o Cédula de Identidad
➢ SILVERIO FLORENTÍN BALBUENA VALDEZ	854301
➢ TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.	80025923
➢ Todo Auto S.R.L.	80018578
➢ CUEVAS HERMANOS S.A.	80002465
➢ AUTOMOTOR S.A.	80001340

c) Miembros del Comité de Evaluación: Conforman el Comité de Evaluación, permanente, conforme Resolución DNCP Nº 3820/18, la Abg. Elida Romero, la Srta. Lincy Lucena, la Abg. Mónica Chilavert, el Abg. Humberto Báez, el Abg. César Diesel, y el Sr. Italo Casaccia; todos Asesores Legales y Técnicos de la DNCP, quienes tendrán a su cargo la evaluación; y recomendarán la adjudicación de la oferta que estimen más solvente y conveniente.

Firmarán el presente informe, los siguientes asesores: la Abg. Mónica Chilavert, el Abg. Humberto Báez y el Asesor Italo Casaccia.

d) Sistema de Adjudicación: Por Lote

e) Contrato Abierto: Sí, Lotes 1, 2 y 3

f) Capacidad financiera: No Aplica

g) Capacidad técnica: Si, Aplica

h) Experiencia: Si, Aplica

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

3. Presentación y Acto de Apertura de Sobres

El día 04 de febrero de 2019 a las 10:15 hs, según lo mencionado en el procedimiento previsto por el Articulo 24 *"Presentación y Apertura de Ofertas"* de la Ley 2051/03, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sito en la calle Estados Unidos Nº 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, contándose con la presentación de 4 (Cuatro) ofertas, pertenecientes a:

1) **Mecánica JIMSUE**
2) **Taller BALBUENA**
3) **JPM Automecánica y Repuestos**
4) **Taller INTEGRAL S.A.**

4. Observaciones del Acta de Apertura

No ha habido observaciones en el Acta de Apertura.

5. Precio Ofertado

Oferentes	Lote 1	Lote 2	Lote 3
	Precio total de la oferta (IVA Incluido)		
MECÁNICA JIMSUE	152.685.000	149.811.000	No cotiza
TALLER BALBUENA	176.353.248	138.078.458	12.168.440
JPM AUTOMECÁNICA Y REPUESTOS	169.460.403	132.976.158	11.884.270
TALLER INTEGRAL S.A	170.047.372	136.307.774	No cotiza

6. Análisis y verificación de la Documentación sustancial presentada

A fin de determinar el cumplimiento, se pasa a verificar conforme a la siguiente planilla:

Documentos Sustanciales Personas Físicas y Jurídicas	Mecánica JIMSUE	Taller BALBUENA	JPM Automecánica y Repuestos	Taller INTEGRAL S.A.
a) Formulario de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple según constancia SIPE N° 1534068
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.*	Cumple según constancia SIPE N° 1534060	Cumple según constancia SIPE N° 1534043	Cumple según constancia SIPE N° 1533924	Requerido para Personas Físicas

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No aplica	No aplica	No aplica	Requerido para Personas Físicas
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Requerido para Personas Jurídicas	Requerido para Personas Jurídicas	Requerido para Personas Jurídicas	Cumple según constancia SIPE N° 1534068
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Requerido para Personas Jurídicas	Requerido para Personas Jurídicas	Requerido para Personas Jurídicas	No aplica

7. Documentación requerida

En fecha 08/02/2019 se solicitó a **Mecánica JIMSUE** lo siguiente:

1. Planilla de oferta en formato Excel (digital)
2. Contratos anteriores
3. Habilitación del taller por parte de la SEAM
4. Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos
5. Declaración jurada de detalles de infraestructura y equipos con que cuenta el taller
6. Garantía de los servicios prestados
7. Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.
8. Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.
9. Carta Compromiso de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11
10. Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)

La firma **Mecánica JIMSUE** no remitió la documentación requerida.

En fecha 08/02/2019 se solicitó a **TALLER BALBUENA** lo siguiente:

1. Planilla de oferta en formato Excel (digital)

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

2. Habilitación del taller por parte de la SEAM
3. Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos
4. Garantía de los Servicios Prestados
5. Carta compromiso de cumplimiento con normas ambientales
6. Copia de contratos suscriptos con empresas públicas y/o privadas y que en su conjunto obtengan el 50% del monto máximo establecido en la presente convocatoria - por cada LOTE ofertado.

En fecha 11/02/2019 **TALLER BALBUENA** remitió lo requerido conforme Mesa de Entrada Nº 1156/19.

En fecha 08/02/2019 se solicitó a **JPM AUTOMOTORES Y REPUESTOS** lo siguiente:

1. Planilla de oferta en formato Excel (digital)
2. Contratos anteriores
3. Habilitación del taller por parte de la SEAM
4. Carta compromiso de cumplimiento con normas ambientales
5. Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)

En fecha 11/02/2019 **JPM AUTOMOTORES Y REPUESTOS** remitió lo requerido conforme Mesa de Entrada Nº 1119/19.

En fecha 08/02/2019 se solicitó a **TALLER INTEGRAL** lo siguiente:

1. Planilla de oferta en formato Excel (digital)
2. Habilitación del taller por parte de la SEAM
3. Copia de contratos suscriptos con empresas públicas y/o privadas y que en su conjunto obtengan el 50% del monto máximo establecido en la presente convocatoria - por cada LOTE ofertado.

En fecha 11/02/2019 **TALLER INTEGRAL** remitió lo requerido conforme Mesa de Entrada Nº 1147/19.

En fecha 14/02/2019 se solicitó a **TALLER INTEGRAL** desglose de precios. En fecha 15/02/19 solicita prórroga para la entrega de lo requerido, alegando que estuvieron con problemas técnicos de internet.

En la misma fecha, 15/02/19, este Comité de Evaluación~~,~~ concede el plazo, ~~y lo manifiesta~~ vía correo electrónico.

En fecha 18/02/2019 **TALLER INTEGRAL** remitió lo requerido conforme Mesa de Entrada Nº 1326/19.

El 14/02/2019 se solicitó a **JPM AUTOMOTORES Y REPUESTOS** desglose de precios.

En fecha 15/02/2019 **JPM AUTOMOTORES Y REPUESTOS** remitió lo requerido conforme Mesa de Entrada Nº 1320/19.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

8. Análisis y verificación de la Documentación formal presentada

II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas	Mecánica JIMSUE	Taller BALBUENA	JPM Automecánica y Repuestos	Taller INTEGRAL S.A.
d) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple	Cumple según constancia SIPE N° 1534043	Cumple	Cumple según constancia SIPE N° 1534068
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	Cumple según constancia SIPE N° 1534060	Cumple según constancia SIPE N° 1534043	Cumple según constancia SIPE N° 1533924	Cumple según constancia SIPE N° 1534068
Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	No Cumple	Cumple	Cumple según constancia SIPE N° 1533924	Cumple según constancia SIPE N° 1534068
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	No Cumple	Cumple según constancia SIPE N° 1534043	Cumple según constancia SIPE N° 1533924	Cumple

9. Evaluación técnica

A través del Memorándum DNCP/DAF N° 30/2019, de fecha 18/02/19, se remite la evaluación de la capacidad técnica, indicando lo siguiente:

"...

V. Otros documentos.	*TALLER BALBUENA*	*JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS*	*TALLER INTEGRAL S.A.*
a) Copia de contratos suscriptos con empresas públicas y/o privadas y que en su conjunto obtengan el 50% del monto máximo establecido en la presente convocatoria - por cada LOTE ofertado.	***CUMPLE** (folio 11-52) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 2 - 23) Exp. Nº 1119*	***CUMPLE** (folio 18 - 24)*
b) Habilitación del Taller, otorgada por la Secretaria del Ambiente (SEAM)	***CUMPLE** (folio 2 al 3) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 24) Exp. Nº 1119*	***CUMPLE** (folio 29) Exp. Nº 1147*
c) Carta Compromiso de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11.	***CUMPLE** (folio 10) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 23)*	***CUMPLE** (folio 16)*

Abg. Mónica M. Chiavero
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

d) Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos: de al menos 2 (dos) técnicos capacitados dentro de su plantel de personal. Los empleados propuestos deberán contar con cursos de especialización y/o capacitación en mantenimiento y reparación de vehículos.	***CUMPLE** (folio 4 al 8) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 24 -29)*	***CUMPLE** (folio 25 - 26)*
e) Declaración Jurada donde se detalle la infraestructura del taller. *El taller del oferente deberá contar indefectiblemente con:* *- Fosa con todos los sistemas de seguridad e higiene del mismo.* *- Elevador de vehículo.* *- Circuito cerrado y sistemas de prevención contra incendios.* *- Espacios totalmente cerrados (entiéndase amurallado en los laterales y parte trasera hasta el techo).*	***CUMPLE** (folio 25-28)*	***CUMPLE** (folio 30)*	***CUMPLE** (folio 16)*
f) Garantía Escrita de los servicios prestados.	***CUMPLE** (folio 09) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 31)*	***CUMPLE** (folio 15)*
g) Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)	***CUMPLE** (folio 14)*	***CUMPLE** (folio 26) Exp. Nº 1119*	***CUMPLE** (folio 12)*

*Mediante el análisis realizado, se evidencia que las ofertas recibidas de parte de **TALLER BALBUENA, JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS y TALLER INTEGRAL S.A.** para su análisis **CUMPLEN** con los requisitos solicitados por la convocante en cuanto a **experiencia y capacidad técnica** se refiere, se descarta el análisis de la oferta presentada por **JIMSUE AUTOMECANICA** al no haber respondido a la solicitud de anexar documentaciones. En tanto que, el análisis de la **planilla de precios**, conforme al desglose presentado por **JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS y TALLER INTEGRAL S.A.** mediante Mesa de Entrada en fecha 15 de febrero y 18 de febrero respectivamente, los precios ofertados en planilla **SON EJECUTABLES.** Sin embargo, considerando los precios más bajos; se obtienen en el **LOTE 1** para **TALLER INTEGRAL S.A.** y en los **LOTES 2 y 3** para **JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS".***

10. Datos del SINARH

Conforme a los criterios de calificación establecidos en la Bases del Llamado, se ha procedido a verificar si los oferentes que presentan las ofertas de menor precio, en cada lote, no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos a) y b) de la Ley 2051/03, en base al siguiente análisis:

Documento	JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS	TALLER INTEGRAL S.A.
Presentación satisfactoria de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03.	Cumple	Cumple
Inciso a): Verificación de los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Artículo 40.	Sin registros	Sin registros

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Inciso b): Verificación por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	No se observan datos en el SINARH*	No se observan datos en el SINARH*

11. Análisis de los precios ofertados

LOTE 1 - HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI			TALLER BALBUENA	POR CENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL	JPM Automecánica y Repuestos	POR CENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL	Taller Integral S.A.	PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL
DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)	
LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA)								
Mantenimiento y reparación de motor								
Control de presión de bomba de aceite	1	173.167	121.217	-30%	121.217	-30%	121.217	-30%
Verificación de juego de válvulas de admisión y escape, retén, reguladores y regulación	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
Reparación de Bomba inyectora de alta presión	1	3.609.667	2.526.767	-30%	1.338.550	-63%	2.526.767	-30%
Control y Rectificación de cilindro	1	2.708.333	1.895.833	-30%	770.000	-72%	1.895.833	-30%
Control y Rectificación de cigüeñal	1	1.174.500	822.150	-30%	485.000	-59%	822.150	-30%
Limpieza y Cepillado de tapa y asientos de válvulas	1	970.167	679.117	-30%	391.500	-60%	679.117	-30%
Control y carga de Aceite motor por litro	1	49.437	34.606	-30%	34.606	-30%	59.000	19%
Control y carga de Líquido Refrigerante	1	75.500	52.850	-30%	33.000	-56%	55.000	-27%
Control y Rectificación de asientos y guías de válvulas	1	711.500	498.050	-30%	385.000	-46%	498.050	-30%
Regulación o calibración de picos inyectores c/u	1	999.167	699.417	-30%	375.000	-62%	699.417	-30%
Reparación bomba hidráulica	1	1.936.000	1.355.200	-30%	880.000	-55%	1.355.200	-30%
Control y Escaneo computarizado del sistema	1	425.333	297.733	-30%	220.000	-48%	297.733	-30%
SUB-TOTAL 1		**13.368.937**	**9.358.257**		**5.409.190**		**9.384.801**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION								
Reparación de selector electrónico de 4x4	1	2.841.667	1.989.167	-30%	990.000	-65%	1.989.167	-30%

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Control y carga de Aceite diferencial por litro	1	70.933	49.653	-30%	49.653	-30%	49.653	-30%
Control y Carga de aceite de caja	1	70.933	49.653	-30%	49.653	-30%	49.653	-30%
SUB-TOTAL 2		**2.983.533**	**2.088.473**		**1.089.306**		**2.088.473**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO								
Engrase de ruleman de masa delantera c/u	1	284.167	198.917	-30%	198.896	-30%	198.917	-30%
Lubricación y engrase en general	1	358.667	251.067	-30%	251.767	-30%	251.067	-30%
Carga de Fluido hidráulico ATF	1	54.050	37.835	-30%	37.835	-30%	37.835	-30%
Reparación de cremallera	1	2.608.333	1.825.833	-30%	1.100.000	[illegible]	1.825.833	-30%
SUB-TOTAL 3		**3.305.217**	**2.313.652**		**1.588.498**		**2.313.652**	-30%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
Regulación de freno	1	55.067	38.547	-30%	38.547	-30%	38.547	-30%
Reparación de servo freno	1	1.689.667	1.182.767	-30%	991.500	[illegible]	1.182.767	-30%
Rectificación de disco de freno c/u	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Rectificación de tambor de freno de estacionamiento c/u	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Carga de fluido de freno	1	40.400	28.280	-30%	28.280	-30%	28.280	-30%
SUB-TOTAL 4		**2.035.533**	**1.424.874**		**1.233.607**		**1.424.874**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
Regulación de embrague	1	55.067	38.547	-30%	38.547	-30%	38.547	-30%
Rectificación y balanceo de corona volante	1	861.500	603.050	-30%	450.000	[illegible]	603.050	-30%
Carga de fluido de embrague	1	51.950	36.365	-30%	36.365	-30%	36.365	-30%
SUB-TOTAL 5		**968.517**	**677.962**		**524.912**		**677.962**	-30%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO								
Reparación motor limpia parabrisas	1	469.500	328.650	-30%	328.650	-30%	328.650	-30%
Reparación de motor ventilador de A/A de 3era hilera de asiento	1	1.074.500	752.150	-30%	752.150	-30%	752.150	-30%
Reparación de bocina	1	206.500	144.550	-30%	55.000	[illegible]	144.550	-30%
Reparación del sistema eléctrico del levanta vidrios	1	260.833	182.583	-30%	182.583	-30%	182.583	-30%
Reparación desempañador	1	1.856.333	1.299.433	-30%	750.000	[illegible]	1.299.433	-30%
Reparación de Auto-radio	1	1.003.500	702.450	-30%	480.000	[illegible]	702.450	-30%
Reparación del inducido de arranque	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
SUB-TOTAL 6		5.407.333	**3.785.133**		**2.923.700**		**3.785.133**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARIE ACONDICIONADO								
Carga de gas refrigerante R-134 Ecológico	1	515.167	360.617	-30%	360.617	-30%	360.617	-30%
Limpieza de radiador de A/A	1	398.500	278.950	-30%	278.950	-30%	278.950	-30%

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Reparación de eléctro-ventilador de A/A	1	398.500	278.950	-30%	278.950	-30%	278.950	-30%
Cambio de eléctor-ventilador de A/A	1	2.202.667	1.541.867	-30%	1.541.867	-30%	1.541.867	-30%
Detección de fugas de Gas, Soldadura de cierre el caño de A/A	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
Limpieza del evaporador y condensador	1	648.500	453.950	-30%	453.950	-30%	453.950	-30%
Reparación del motor del ventilador	1	861.500	603.050	-30%	385.000	[illegible]	603.050	-30%
Reparación del condensador	1	626.000	438.200	-30%	255.000	[illegible]	438.200	-30%
Reparación del evaporador - Incluye desmontaje y montaje de tablero	1	2.086.667	1.460.667	-30%	885.000	[illegible]	1.460.667	-30%
SUB-TOTAL 7		8.273.667	**5.791.568**		**4.814.651**		**5.791.568**	
REPUESTO Y MANO DE OBRA								
REPARACIÓN DE MOTOR								
Cambio de juegos de válvulas de escape y admisión, retén y reguladores	1	1.460.667	1.022.467	-30%	1.022.467	-30%	1.022.467	-30%
Cambio de juego de reparo de pico inyector c/u	1	1.252.000	876.400	-30%	876.400	-30%	876.400	-30%
Cambio de junta termostato	1	82.600	57.820	-30%	57.820	-30%	57.820	-30%
Cambio de Solenoide de Turbo Motor	1	4.695.000	3.286.500	-30%	3.286.500	-30%	3.286.500	-30%
Juego de pistones	1	4.382.000	3.067.400	-30%	3.067.400	-30%	3.067.400	-30%
Juego de aros	1	2.295.333	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%
Juego de camisas	1	2.295.333	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%
Juego de Casquillo de biela	1	626.000	438.200	-30%	438.200	-30%	438.200	-30%
Juego de botadores Hidráulicos	1	834.667	584.267	-30%	584.267	-30%	584.267	-30%
Juego de casquillo de leva	1	438.200	306.740	-30%	306.740	-30%	306.740	-30%
Juego de Casquillo de Bancada	1	438.200	306.740	-30%	306.740	-30%	306.740	-30%
Retén Bancada frente motor y trasero	1	678.167	474.717	-30%	474.717	-30%	474.717	-30%
Cambio de turbo motor y accesorios	1	11.786.667	8.250.667	-30%	8.250.667	-30%	8.250.667	-30%
Cambio de juego de brazo de biela	1	8.348.333	5.843.833	-30%	5.843.833	-30%	2.167.200	[illegible]
Juego de juntas	1	2.040.333	1.428.233	-30%	1.428.233	-30%	1.428.233	-30%
Cambio de radiador	1	3.175.000	2.222.500	-30%	2.222.500	-30%	2.222.500	-30%
Cambio de radiador de Intercooler	1	3.878.000	2.714.600	-30%	2.714.600	-30%	2.714.600	-30%
Cambio de filtro de aceite	1	117.450	82.215	-30%	82.215	-30%	140.000	19%
Cambio de filtro de aire	1	199.833	139.883	-30%	139.883	-30%	230.000	15%
Cambio filtro de combustible	1	170.533	119.373	-30%	119.373	-30%	200.000	17%
Cambio de filtro de combustible con trampa agua	1	208.833	146.183	-30%	146.183	-30%	250.000	20%
Cambio de manguera radiador superior	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio de manguera radiador inferior	1	438.200	306.740	-30%	306.740	-30%	306.740	-30%
Cambio manguera calefacción	1	592.833	414.983	-30%	414.983	-30%	414.983	-30%

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica - Legal

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de correa única de distribución	1	676.133	473.293	-30%	473.293	-30%	473.293	-30%
Cambio de polea rulemán tensor de correas	1	449.800	314.860	-30%	314.860	-30%	314.860	-30%
Cambio de pico inyector c/u	1	3.964.667	2.775.267	-30%	2.775.267	-30%	2.775.267	-30%
Cambio de soporte motor	1	1.304.167	912.917	-30%	912.917	-30%	912.917	-30%
Cambio de retén frente motor	1	510.500	357.350	-30%	357.350	-30%	357.350	-30%
Manguera de alta presión de entrada al intercooler	1	686.467	480.527	-30%	480.527	-30%	480.527	-30%
Manguera de alta presión de salida del intercooler	1	686.467	480.527	-30%	480.527	-30%	480.527	-30%
Abrazadera para mangueras de alta presión del intercooler	1	69.933	48.953	-30%	48.953	-30%	48.953	-30%
Cambio de termostato de agua	1	345.167	241.617	-30%	241.617	-30%	241.617	-30%
Cambio de junta cárter	1	602.833	421.983	-30%	424.083	-30%	421.983	-30%
Cambio de junta tapa balancín	1	321.833	225.283	-30%	224.933	-30%	225.283	-30%
Cambio de bomba de agua	1	1.721.500	1.205.050	-30%	1.205.050	-30%	1.205.050	-30%
Cambio de bomba hidráulica	1	6.051.333	4.235.933	-30%	4.235.933	-30%	1.558.800	[illegible]
SUB-TOTAL 8		68.158.850	**47.711.194**		**47.712.944**		**41.689.774**	
REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES 4X4 Y TRANSMISION								
CAJA:								
Cambio de eje primario	1	3.338.667	2.337.067	-30%	2.337.067	-30%	2.337.067	-30%
Juego de Sincronizadores de cambios y engranajes de 1° a 6°	1	2.566.333	1.796.433	-30%	1.796.433	-30%	1.796.433	-30%
Cambio de guardapolvo lado diferencial (trasero)	1	348.800	244.160	-30%	244.160	-30%	244.160	-30%
Cambio de Juego de bujes varilla selectora de cambios	1	335.167	234.617	-30%	234.617	-30%	234.617	-30%
Cambio de eje cuádruple	1	2.779.333	1.945.533	-30%	1.945.533	-30%	1.945.533	-30%
Cambio de rulemán	1	607.167	425.017	-30%	425.017	-30%	425.017	-30%
Cambio de retén	1	232.933	163.053	-30%	163.053	-30%	163.053	-30%
Cambio de juego de reparo de palanca de cambio	1	1.031.500	722.050	-30%	722.050	-30%	722.050	-30%
Cambio de juntas	1	482.267	337.587	-30%	337.587	-30%	337.587	-30%
Cambio de soporte de caja	1	1.092.500	764.750	-30%	764.750	-30%	764.750	-30%
CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4:								
Cambio Engranajes de transferencia del 4x4	1	5.361.667	3.753.167	-30%	3.753.167	-30%	3.753.167	-30%
Cambio de rulemán de reductora	1	1.274.500	892.150	-30%	892.150	-30%	892.150	-30%
Cambio juego de juntas	1	342.267	239.587	-30%	239.587	-30%	239.587	-30%
Cambio de retén de reductora	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
TRANSMISION:								
Cambio centralizador cardan	1	1.554.333	1.088.033	-30%	1.088.033	-30%	1.088.033	-30%

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesor Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio cruceta cardan	1	469.500	328.650	-30%	328.650	-30%	328.650	-30%
Cambio retén de piñón	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio ruleman y reten de palier	1	741.500	519.050	-30%	519.050	-30%	519.050	-30%
Cambio corona y piñón diferencial trasero	1	5.070.000	3.549.000	-30%	3.549.000	-30%	3.549.000	-30%
Cambio calce del engranaje del satélite planetario	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio de calce del engranaje del planetario	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio rulemanes de diferencial	1	1.274.500	892.150	-30%	892.150	-30%	892.150	-30%
Cambio de soporte flotante de diferencial trasero	1	739.167	517.417	-30%	517.417	-30%	517.417	-30%
Cambio de brida	1	477.847	334.493	-30%	334.493	-30%	334.493	-30%
Cambio engranaje del satélite y planetario	1	2.728.667	1.910.067	-30%	1.910.067	-30%	1.910.067	-30%
Cambio de manchon de brida	1	932.500	652.750	-30%	652.750	-30%	652.750	-30%
SUB-TOTAL 9		36.171.847	**25.320.294**		**25.320.294**		**25.320.295**	-30%
REPARACION DE TREN DELANTERO								
cambio del engranaje de diferencial	1	2.495.333	1.746.733	-30%	1.746.733	-30%	1.746.733	-30%
Cambio de engranaje lateral	1	1.274.500	892.150	-30%	892.150	-30%	892.150	-30%
Cambio del sello de aceite porta diferencial	1	291.267	203.887	-30%	203.887	-30%	203.887	-30%
Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	1	949.167	664.417	-30%	664.417	-30%	664.417	-30%
Cambio de cazoleta de amortiguador c/u	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	1	469.500	328.650	-30%	328.650	-30%	328.650	-30%
Cambio de taqueador y guardapolvo de amortiguador	1	331.833	232.283	-30%	232.283	-30%	232.283	-30%
Cambio de buje parrila	1	812.500	568.750	-30%	568.750	-30%	568.750	-30%
Cambio de guardapolvo lado caja	1	398.500	278.950	-30%	278.950	-30%	278.950	-30%
Lubricación y engrase en general	1	255.333	178.733	-30%	178.733	-30%	178.733	-30%
Cambio de muñequin de dirección c/u	1	348.800	244.160	-30%	244.160	-30%	244.160	-30%
Cambio de rotula inferior	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
Cambio de bieleta	1	329.667	230.767	-30%	230.767	-30%	230.767	-30%
Cambio de parrilla inferior	1	1.798.000	1.258.600	-30%	1.258.600	-30%	1.258.600	-30%
Cambio espiral delantero c/u	1	829.167	580.417	-30%	580.417	-30%	580.417	-30%
Cambio de amortiguador delantero original c/u	1	869.500	608.650	-30%	608.650	-30%	608.650	-30%
Cambio de juego de buje central y lateral de barra estabilizadora	1	472.267	330.587	-30%	330.587	-30%	330.587	-30%
Cambio de masa con ruleman	1	2.415.667	1.690.967	-30%	1.690.967	-30%	1.690.967	-30%
Cambio de retenes de cremallera	1	1.304.167	912.917	-30%	912.917	-30%	912.917	-30%

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de guardapolvo cremallera	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio precap de dirección	1	734.833	514.383	-30%	514.383	-30%	514.383	-30%
Cambio de cruzeta cremallera	1	500.800	350.560	-30%	350.560	-30%	350.560	-30%
Cambio de homocinética	1	2.473.667	1.731.567	-30%	1.731.567	-30%	1.731.567	-30%
Cambio de cremallera	1	6.292.000	4.404.400	-30%	4.404.400	-30%	4.404.400	-30%
Cambio de retén de cuello de cremallera	1	678.167	474.717	-30%	474.717	-30%	474.717	-30%
Cambio guardapolvo homocinética c/u	1	557.467	390.227	-30%	390.227	-30%	390.227	-30%
SUB-TOTAL 10		28.613.633	**20.029.545**		**20.029.545**		**20.029.546**	
REPARACION DE TREN TRASERO								
Cambio de juego de buje de barra estabilizadora trasera	1	426.167	298.317	-30%	298.317	-30%	298.317	-30%
Cambio de espiral trasero	1	670.500	469.350	-30%	469.350	-30%	469.350	-30%
Cambio de bujes de soporte cuerpo diferencial	1	487.900	341.530	-30%	341.530	-30%	341.530	-30%
Cambio de bieletas ambos lados	1	581.667	407.167	-30%	407.167	-30%	407.167	-30%
Cambio de ruleman de masa	1	1.091.167	763.817	-30%	763.817	-30%	763.817	-30%
Cambio de buje parrilla trasero ambos lados	1	709.467	496.627	-30%	496.627	-30%	496.627	-30%
Cambio de buje de brazo oscilante	1	540.500	378.350	-30%	378.350	-30%	378.350	-30%
Cambio de amortiguador trasero original c/u	1	869.500	608.650	-30%	608.650	-30%	608.650	-30%
SUB-TOTAL 11		5.376.867	**3.763.808**		**3.763.808**		**3.763.808**	
REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
Cambio juego reparación bomba central de freno	1	927.833	649.483	-30%	649.483	-30%	649.483	-30%
Cambio juego de pastilla de freno delantero ambos lados	1	617.167	432.017	-30%	432.017	-30%	432.017	-30%
Cambio juego reparo de mordaza de freno ambos lados (delantero)	1	1.087.833	761.483	-30%	761.483	-30%	761.483	-30%
Cambio juego reparo de mordaza de freno ambos lados (trasero)	1	974.233	681.963	-30%	681.963	-30%	681.963	-30%
Cambio de juego de pastilla de freno trasero ambos lados	1	564.133	394.893	-30%	394.893	-30%	394.893	-30%
Cambio cabo de freno de mano lado izquierdo	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio cabo de freno de mano lado derecho	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio caño flexible mordaza de freno delantero c/u	1	344.600	241.220	-30%	241.220	-30%	241.220	-30%
Cambio de disco de freno trasero c/u	1	1.336.333	935.433	-30%	935.433	-30%	935.433	-30%
Cambio de disco de freno delantero c/u	1	1.622.667	1.135.867	-30%	1.135.867	-30%	1.135.867	-30%
Cambio de pistón mordaza freno delantero c/u	1	514.133	359.893	-30%	359.893	-30%	359.893	-30%
Cambio de buje de mordaza de freno	1	342.133	239.493	-30%	239.493	-30%	239.493	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de zapata de freno de estacionamiento ambos lados	1	618.467	432.927	-30%	432.927	-30%	432.927	-30%
Cambio bomba central de freno	1	2.152.333	1.506.633	-30%	1.506.633	-30%	1.506.633	-30%
SUB-TOTAL 12		12.824.867	**8.977.406**		**8.977.406**		**8.977.405**	
REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
Cambio caño flexible de embrague	1	309.667	216.767	-30%	216.767	-30%	216.767	-30%
Cambio de bomba central de embrague	1	1.214.500	850.150	-30%	850.150	-30%	850.150	-30%
Cambio juego de reparo bomba central de embrague	1	472.833	330.983	-30%	330.983	-30%	330.983	-30%
Cambio bomba auxiliar de embrague	1	497.167	348.017	-30%	348.017	-30%	348.017	-30%
Cambio juego de reparo bomba auxiliar de embrague	1	300.533	210.373	-30%	210.373	-30%	210.373	-30%
Cambio plato de presión	1	3.305.000	2.313.500	-30%	2.313.500	-30%	2.313.500	-30%
Cambio disco de embrague	1	2.082.333	1.457.633	-30%	1.457.633	-30%	1.457.633	-30%
Cambio de accionador hidráulico de embrague	1	2.926.000	2.048.200	-30%	2.048.200	-30%	762.300	[illegible]
Cambio rulemán piloto	1	205.333	143.733	-30%	143.733	-30%	143.733	-30%
Cambio retén bancada	1	614.000	429.800	-30%	429.800	-30%	429.800	-30%
SUB-TOTAL 13		11.927.367	**8.349.156**		**8.349.156**		**7.063.256**	
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO								
Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	165.200	115.640	-30%	165.200	0%	115.640	-30%
Cambio de fusible	1	38.850	27.195	-30%	27.195	-30%	27.195	-30%
Cambio llave de luz estacionamiento	1	579.500	405.650	-30%	405.650	-30%	405.650	-30%
Cambio de focos buscahuellas c/u	1	125.833	88.083	-30%	88.083	-30%	88.083	-30%
Cambio de bulbo de temperatura	1	430.667	301.467	-30%	301.467	-30%	301.467	-30%
Cambio de electro-ventilador de radiador del motor	1	2.378.500	1.664.950	-30%	1.664.950	-30%	1.664.950	-30%
Cambio bulbo de aceite	1	108.767	76.137	-30%	76.137	-30%	76.137	-30%
Cambio flotador tanque de combustible	1	2.204.500	1.543.150	-30%	1.543.150	-30%	1.543.150	-30%
Cambio cerradura de puertas c/u	1	579.500	405.650	-30%	405.650	-30%	405.650	-30%
Cambio de focos de luz alta	1	112.133	78.493	-30%	78.493	-30%	78.493	-30%
Cambio de focos de luz baja	1	112.133	78.493	-30%	78.493	-30%	78.493	-30%
Cambio de focos para faro señalero c/u	1	62.617	43.832	-30%	43.832	-30%	43.832	-30%
Cambio de rulemán alternador	1	419.233	293.463	-30%	293.463	-30%	293.463	-30%
Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	1	1.225.167	857.617	-30%	857.617	-30%	857.617	-30%
Cambio de carbón alternador	1	244.600	171.220	-30%	171.220	-30%	171.220	-30%
Cambio de bujes alternador	1	98.333	68.833	-30%	68.833	-30%	68.833	-30%

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de regulador de voltaje	1	1.087.833	761.483	-30%	761.483	-30%	761.483	-30%
Cambio de colector de inducido	1	719.500	503.650	-30%	503.650	-30%	503.650	-30%
Cambio de automático de arranque	1	788.167	551.717	-30%	551.717	-30%	551.717	-30%
Cambio de bujes de arranque	1	148.033	103.623	-30%	103.623	-30%	103.623	-30%
Cambio de carbón de arranque	1	251.833	176.283	-30%	176.283	-30%	176.283	-30%
Cambio de bendix de arranque	1	811.133	567.793	-30%	567.793	-30%	567.793	-30%
Cambio de focos doble filamento para faro trasero c/u	1	49.067	34.347	-30%	34.347	-30%	34.347	-30%
Cambio de foco para luz chica 5W	1	38.633	27.043	-30%	27.043	-30%	27.043	-30%
Cambio de actuador del pedal de acelerador	1	1.457.500	1.020.250	-30%	1.020.250	-30%	1.020.250	-30%
Cambio de sensor de velocimetro	1	911.167	637.817	-30%	637.817	-30%	637.817	-30%
Cambio de relé de luz de estacionamiento	1	182.633	127.843	-30%	127.843	-30%	127.843	-30%
Cambio de relé de alarma Antirrobo	1	169.420	118.594	-30%	118.594	-30%	118.594	-30%
Cambio de Sensor ABS	1	1.551.333	1.085.933	-30%	1.085.933	-30%	1.085.933	-30%
Cambio de Anillo sincronizador de ABS	1	821.500	575.050	-30%	575.050	-30%	575.050	-30%
Cambio de relé de Control del motor	1	592.833	414.983	-30%	414.983	-30%	414.983	-30%
Cambio de Sensor de posición de cigüeñal	1	1.229.667	860.767	-30%	860.767	-30%	860.767	-30%
Cambio de sensor de oxigeno	1	1.158.833	811.183	-30%	811.183	-30%	811.183	-30%
Cambio de relé temporizador de Bujías incandecentes	1	623.367	436.357	-30%	436.357	-30%	436.357	-30%
Cambio de Cepillo Limpia parabrisa trasero (original)	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Cambio de bulbo de freno	1	226.033	158.223	-30%	158.223	-30%	158.223	-30%
Cambio de relé de luz alta	1	140.733	98.513	-30%	98.513	-30%	98.513	-30%
Cambio de bulbo de reversa	1	458.500	320.950	-30%	320.950	-30%	320.950	-30%
Cambio borne positivo de batería	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Cambio de borne negativo	1	96.800	67.760	-30%	67.760	-30%	67.760	-30%
Cambio de palanca comando señalero, luces y limpia parabrisas	1	1.374.500	962.150	-30%	962.150	-30%	962.150	-30%
Cambio de llave de contacto	1	2.036.667	1.425.667	-30%	1.425.667	-30%	1.425.667	-30%
Cambio de bujías incandecentes c/u	1	182.700	127.890	-30%	127.890	-30%	127.890	-30%
Cambio de bateria de 90 Amperios	1	809.467	566.627	-30%	566.627	-30%	566.627	-30%
Cambio de relé de luz baja	1	140.900	98.630	-30%	98.630	-30%	98.630	-30%
SUB-TOTAL 14		27.194.687	**19.036.280**		**19.085.840**		**19.036.279**	
REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO								
Cambio de embrague magnético	1	624.267	436.987	-30%	436.987	-30%	436.987	-30%
Cambio de abrazaderas de las mangueras del sistema de A/A	1	62.600	43.820	-30%	43.820	-30%	43.820	-30%

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de filtro de aire del climatizador	1	599.933	419.953	-30%	419.953	-30%	419.953	-30%
Carga de lubricante del compresor	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Cambio del ruleman del compresor	1	461.833	323.283	-30%	323.283	-30%	323.283	-30%
Cambio de relé del compresor	1	225.333	157.733	-30%	157.733	-30%	157.733	-30%
Cambio de relé del soplador	1	211.133	147.793	-30%	147.793	-30%	147.793	-30%
Cambio de relé del ventilador	1	211.133	147.793	-30%	147.793	-30%	147.793	-30%
Cambio de eléctor-ventilador de A/A	1	1.672.000	1.170.400	-30%	1.170.400	-30%	1.170.400	-30%
Cambio de radiador de A/A	1	2.459.167	1.721.417	-30%	1.721.417	-30%	1.721.417	-30%
Cambio del termostato	1	355.167	248.617	-30%	248.617	-30%	248.617	-30%
Cambio sensor de temperatura del aire	1	389.500	272.650	-30%	272.650	-30%	272.650	-30%
Cambio de panel de control del sistema de A/A	1	4.267.267	2.987.087	-30%	2.987.087	-30%	2.987.087	-30%
Cambio del motor ventilador (SOPLADOR)	1	1.676.167	1.173.317	-30%	1.173.317	-30%	1.173.317	-30%
Cambio del condensador	1	3.028.000	2.119.600	-30%	2.119.600	-30%	2.119.600	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 1	1	265.600	185.920	-30%	185.920	-30%	185.920	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 2	1	296.567	207.597	-30%	207.597	-30%	207.597	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 3	1	385.833	270.083	-30%	270.083	-30%	270.083	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 4	1	382.867	268.007	-30%	268.007	-30%	268.007	-30%
Cambio de caño de A/A Tipo 1	1	435.167	304.617	-30%	304.617	-30%	304.617	-30%
Cambio de caño de A/A Tipo 2	1	435.167	304.617	-30%	241.617	[illegible]	304.617	-30%
Cambio de válvulas de motor compresor	1	639.500	447.650	-30%	447.650	-30%	447.650	-30%
Cambio del motor Compresor de A/A	1	7.505.667	5.253.967	-30%	5.253.967	-30%	5.253.967	-30%
SUB-TOTAL 15		26.715.067	**18.700.548**		**18.637.548**		**18.700.548**	
		253.325.920	**164.184.759**		**161.127.514**		[redacted]	

LOTE 2 - CAMIONETA ISUZU D-MAX 2.500 CC AÑO 2015			**TALLER BALBUENA**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL**	**JPM Automecánica y Repuestos**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL**	**Taller Integral S.A.**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL**
DESCRIPCION	**Cant.**							
LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA)		**REFERENCIAL**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**		**Precio Unitario (IVA Incluido)**		**Precio Unitario (IVA Incluido)**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
Cambio de filtro de aire	1	202.933	142.053	-30%	142.053	-30%	240.000	18%
Reposición de agua destilada a la batería	1	38.533	26.973	-30%	26.973	-30%	26.973	-30%
Limpieza fil. Tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	874.667	612.267	-30%	612.267	-30%	612.267	-30%
Limpieza de circuito de combustible	1	440.667	308.467	-30%	165.000	[illegible]	308.467	-30%
Limpieza tanque de combustible	1	428.000	299.600	-30%	242.000	[illegible]	299.600	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Regulación de válvulas	1	566.667	396.667	-30%	121.000	[illegible]	396.667	-30%
Limpieza y reparación de radiador	1	715.333	500.733	-30%	308.000	[illegible]	500.733	-30%
Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	550.667	385.467	-30%	385.467	-30%	385.467	-30%
Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	1	1.518.667	1.063.067	-30%	550.000	[illegible]	1.063.067	-30%
Reparación bomba inyectora (incluye juego de reparo)	1	3.232.667	2.262.867	-30%	1.382.500	[illegible]	2.262.867	-30%
Reparación de cabezal de bomba inyectora	1	676.667	473.667	-30%	323.000	[illegible]	473.667	-30%
Reparación de pico	1	1.052.000	736.400	-30%	451.000	[illegible]	736.400	-30%
Calibración de pico inyector	1	452.400	316.680	-30%	220.000	[illegible]	316.680	-30%
Rectificación de cilindro	1	2.029.333	1.420.533	-30%	710.000	[illegible]	1.420.533	-30%
Rectificación de cigüeñal	1	895.333	626.733	-30%	311.000	[illegible]	626.733	-30%
Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	1	1.613.333	1.129.333	-30%	715.000	[illegible]	1.129.333	-30%
Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	882.667	617.867	-30%	425.000	[illegible]	617.867	-30%
Lavado completo, pulverizado y engrase	1	194.667	136.267	-30%	95.000	[illegible]	140.000	-28%
Control y Escaneo computarizado del sistema	1	238.667	167.067	-30%	167.067	-30%	230.000	-4%
SUB TOTAL 1		**16.603.867**	**11.622.708**		**7.352.327**		**11.787.321**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD 4X4 Y TRANSMISION								
Aceite de Caja	1	51.133	35.793	-30%	35.793	-30%	61.000	19%
SUB TOTAL 2		**51.133**	**35.793**		**35.793**		**61.000**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
Reparación cremallera	1	1.782.000	1.247.400	-30%	660.000	[illegible]	1.700.000	-5%
Alineación y balanceo de rueda	1	139.733	97.813	-30%	97.813	-30%	97.813	-30%
Cambio de cruceta de eje cardanica de dirección	1	464.000	324.800	-30%	324.800	-30%	324.800	-30%
SUB TOTAL 3		**2.385.733**	**1.670.013**		**1.082.613**		**2.122.613**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
Reparación servo freno	1	1.205.333	843.733	-30%	843.733	-30%	843.733	-30%
Rectificación disco de freno – c/u	1	119.733	83.813	-30%	83.813	-30%	120.000	0%
Rectificación tambor de freno – c/u	1	119.733	83.813	-30%	83.813	-30%	120.000	0%
SUB TOTAL 4		**1.444.800**	**1.011.359**		**1.011.359**		**1.083.733**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
Cambio de horquilla de empuje de acopalimiento	1	813.333	569.333	-30%	569.333	-30%	569.333	-30%
Rectificación corona volante	1	430.800	301.56[illegible]	[illegible]	[illegible]0.000	[illegible]	430.000	[illegible]

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesor Técnico y Legal
DNCP

Italo Casacc[illegible]
Asesor Técnico
DNCP

SUB TOTAL 5		1.244.133						
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO								
Reparación de alternador								
Cambio de rulemán alternador	1	361.600	253.120	-30%	253.120	-30%	253.120	-30%
Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	1	1.027.333	719.133	-30%	719.133	-30%	719.133	-30%
Cambio de carbón alternador	1	233.333	163.333	-30%	163.333	-30%	163.333	-30%
Cambio de bujes alternador	1	202.933	142.053	-30%	142.053	-30%	142.053	-30%
Cambio de regulador de voltaje	1	836.667	585.667	-30%	585.667	-30%	585.667	-30%
Reparación de inducido alternador	1	480.267	336.187	-30%	336.187	-30%	336.187	-30%
Cambio de colector de inducido	1	402.000	281.400	-30%	281.400	-30%	281.400	-30%
Reparación de motor de arranque								
Cambio de automático de arranque	1	636.133	445.293	-30%	445.293	-30%	445.293	-30%
Cambio de bujes de arranque	1	182.933	128.053	-30%	128.053	-30%	128.053	-30%
Cambio de carbón de arranque	1	294.933	206.453	-30%	206.453	-30%	206.453	-30%
Reparación del inducido de arranque	1	537.333	376.133	-30%	376.133	-30%	376.133	-30%
Cambio de bendix de arranque	1	728.667	510.067	-30%	510.067	-30%	510.067	-30%
Reparación de bocina	1	174.667	122.267	-30%	33.000	[illegible]	122.267	-30%
Reparación del sistema eléctrico del levanta vidrios	1	402.000	281.400	-30%	281.400	-30%	281.400	-30%
Relay de luces de estacionamiento	1	162.667	113.867	-30%	113.867	-30%	113.867	-30%
Colocar relay de luz alta	1	393.333	275.333	-30%	275.333	-30%	275.333	-30%
Reparación de desempañador de vidrio trasero	1	1.602.000	1.121.400	-30%	451.500	-72%	1.121.400	-30%
SUB TOTAL 6		**8.658.800**	**6.061.159**		**5.301.992**		**6.061.159**	
REPUESTOS Y MANO DE OBRA / **Descripción**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR								
Carga de Refrigerante para Radiador	1	432.667	302.867	-30%	88.000	-80%	40.000	-91%
Fluido Hidráulico ATF	1	71.533	50.073	-30%	50.073	-30%	50.073	-30%
Cambio aceite motor	1	50.600	35.420	-30%	35.420	-30%	60.000	19%
Cambio filtro de aceite	1	109.733	76.813	-30%	286.813	[illegible]	130.000	18%
Cambio filtro de combustible	1	200.067	140.047	-30%	140.047	-30%	240.000	20%
Cambio de cabo acelerador	1	440.800	308.560	-30%	308.560	-30%	308.560	-30%
Cambio cabo de velocímetro	1	750.000	525.000	-30%	52.500	[illegible]	525.000	-30%
Cambio manguera radiador superior	1	368.000	257.600	-30%	257.600	-30%	257.600	-30%
Cambio manguera radiador inferior	1	390.933	273.653	-30%	273.653	-30%	273.653	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casacci
Asesor Técnico
DNCP

Cambio manguera calefacción	1	455.733	319.013	-30%	319.013	-30%	319.013	-30%
Cambio de correa única de distribución		1.078.667	755.067	-30%	755.067	-30%	755.067	-30%
Cambio correa alternador	1	223.467	156.427	-30%	156.427	-30%	265.000	19%
Cambio bomba de agua	1	1.099.333	769.533	-30%	769.533	-30%	769.533	-30%
Cambio polea rulemán tensor de correa	1	597.333	418.133	-30%	418.133	-30%	418.133	-30%
Cambio Bomba de aceite	1	2.954.000	2.067.800	-30%	2.067.800	-30%	2.067.800	-30%
Cambio de Juego de juntas	1	1.874.000	1.311.800	-30%	1.311.800	-30%	1.311.800	-30%
Cambio de Juego válvulas de escape	1	948.000	663.600	-30%	663.600	-30%	663.600	-30%
Cambio de Juego válvulas de admisión	1	948.000	663.600	-30%	663.600	-30%	663.600	-30%
Cambio guías de válvulas admisión	1	653.067	457.147	-30%	457.147	-30%	457.147	-30%
Cambio de pico inyector	1	2.594.000	1.815.800	-30%	1.815.800	-30%	1.815.800	-30%
Cambio soporte motor	1	846.667	592.667	-30%	592.667	-30%	592.667	-30%
Cambio reten balanceador	1	365.867	256.107	-30%	256.107	-30%	256.107	-30%
Cambio reten frente motor	1	464.000	324.800	-30%	324.800	-30%	324.800	-30%
Cambio junta tapa balancín	1	367.000	256.900	-30%	256.900	-30%	256.900	-30%
Cambio junta tapa motor	1	1.914.667	1.340.267	-30%	1.340.267	-30%	1.340.267	-30%
Cambio embrague ventilador de motor	1	1.452.200	1.016.540	-30%	1.016.540	-30%	1.016.540	-30%
Cambio termostato de agua	1	400.667	280.467	-30%	280.467	-30%	280.467	-30%
Cambio de Juego de pistón	1	4.738.667	3.317.067	-30%	3.317.067	-30%	3.013.200	[illegible]
Cambio de Juego de camisa	1	2.857.867	2.000.507	-30%	2.000.507	-30%	2.000.507	-30%
Cambio casquillo de biela	1	957.333	670.133	-30%	670.133	-30%	670.133	-30%
Cambio de Casquillo de bancada	1	1.387.333	971.133	-30%	971.133	-30%	971.133	-30%
Cambio de casquillo de leva	1	1.387.533	971.273	-30%	971.273	-30%	971.273	-30%
Cambio de Buje de biela	1	846.667	592.667	-30%	592.667	-30%	592.667	-30%
Cambio de aros	1	2.146.667	1.502.667	-30%	1.502.667	-30%	1.051.200	[illegible]
Cambio de Junta carter	1	518.933	363.253	-30%	363.253	-30%	363.253	-30%
Cambio de ventilador de motor	1	1.612.000	1.128.400	-30%	1.128.400	-30%	1.128.400	-30%
SUB TOTAL 7		38.504.000	**26.952.801**		**26.475.434**		**26.220.893**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD 4X4 Y TRANSMISION								
CAJA:								
Cambio de anillos sincronizados	1	2.434.667	1.704.267	-30%	1.704.267	-30%	1.704.267	-30%
Cambio de engranaje de caja	1	4.800.000	3.360.000	-30%	3.360.000	-30%	3.360.000	-30%
Cambio de rulemán	1	1.040.800	728.560	-30%	728.560	-30%	728.560	-30%
Cambio de retén	1	426.933	298.853	-30%	298.853	-30%	298.853	-30%
Cambio de juntas	1	261.933	183.353	-30%	183.353	-30%	183.353	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casacc
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de soporte de Caja	1	549.333	384.533	-30%	384.533	-30%	384.533	-30%
CAJA DE TRANSFERENCIA 4 X 4:								
Cambio de engranaje	1	2.605.333	1.823.733	-30%	1.823.733	-30%	1.823.733	-30%
Cambio de rulemán	1	1.057.100	739.970	-30%	739.970	-30%	739.970	-30%
Cambio juego de juntas	1	260.533	182.373	-30%	182.373	-30%	182.373	-30%
Cambio de reten	1	480.267	336.187	-30%	336.187	-30%	336.187	-30%
TRANSMISION:								
Cambio centralizador cardan	1	1.488.667	1.042.067	-30%	1.042.067	-30%	1.042.067	-30%
Cambio cruceta cardan	1	510.000	357.000	-30%	357.000	-30%	357.000	-30%
Cambio retén de piñón	1	268.067	187.647	-30%	187.647	-30%	187.647	-30%
Cambio rulemán y retén de palier	1	856.000	599.200	-30%	599.200	-30%	599.200	-30%
Cambio corona y piñón diferencial trasero	1	4.645.333	3.251.733	-30%	3.251.733	-30%	3.251.733	-30%
Cambio calce del engranaje del satélite planetario	1	392.500	274.750	-30%	274.750	-30%	274.750	-30%
Cambio calce del engranaje del planetario	1	276.047	193.233	-30%	193.233	-30%	193.233	-30%
Cambio rulemanes de diferencial	1	3.086.000	2.160.200	-30%	2.160.200	-30%	2.160.200	-30%
Cambio engranaje del satélite y planetario	1	2.017.667	1.412.367	-30%	1.412.367	-30%	1.412.367	-30%
Cambio bomba dirección hidráulica	1	2.924.357	2.047.050	-30%	2.047.050	-30%	2.047.050	-30%
Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	468.667	328.067	-30%	328.067	-30%	328.067	-30%
SUB TOTAL 8		30.850.203	21.595.143		21.595.143		21.595.143	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO								
Cambio del engranaje de mando	1	2.155.000	1.508.500	-30%	1.508.500	-30%	1.508.500	-30%
Cambio del engranaje de diferencial	1	1.711.400	1.197.980	-30%	1.197.980	-30%	1.197.980	-30%
Cambio de engranaje lateral	1	1.203.333	842.333	-30%	842.333	-30%	842.333	-30%
Cambio de eje de transmisión (PALIER)	1	1.095.533	766.873	-30%	766.873	-30%	766.873	-30%
Cambio cremallera	1	5.367.500	3.757.250	-30%	3.757.250	-30%	3.757.250	-30%
Cambio precap de dirección ambos lados	1	694.187	485.931	-30%	486.631	-30%	520.000	-25%
Cambio del sello de aceite porta diferencial	1	366.667	256.667	-30%	256.667	-30%	256.667	-30%
Cambio de aro traba del eje de transmisión	1	326.067	228.247	-30%	228.247	-30%	228.247	-30%
Cambio de cardán de columna de dirección	1	548.067	383.647	-30%	383.647	-30%	383.647	-30%
Cambio de funda de resina (GUARDAPOLVO) de brazo de dirección	1	375.367	262.757	-30%	262.757	-30%	262.757	-30%
Carga de Aceite al convertidor	1	260.667	182.467	-30%	182.467	-30%	260.000	0%
Cambio muñequin direccion – c/u	1	375.367	262.757	-30%	262.757	-30%	320.000	-15%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casacci
Asesor Técnico
DNCP

Cambio rotula inferior – c/u	1	444.250	310.975	-30%	310.975	-30%	330.000	-26%
Cambio de rótula superior - c/u	1	438.220	306.754	-30%	306.754	-30%	330.000	-25%
Cambio de buje parrilla superior	1	429.767	300.837	-30%	300.837	-30%	380.000	-12%
Cambio de buje parrilla inferior	1	448.267	313.787	-30%	313.787	-30%	390.000	-13%
Cambio de bieletas estabilizador	1	507.667	355.367	-30%	355.367	-30%	360.000	-29%
Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	597.333	418.133	-30%	550.000	-8%	720.000	21%
Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	512.800	358.960	-30%	358.960	-30%	480.000	-6%
Cambio barra estabilizadora	1	2.234.667	1.564.267	-30%	1.564.267	-30%	1.323.000	-41%
Cambio retén masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	618.933	433.253	-30%	433.253	-30%	433.253	-30%
Cambio guardapolvo de homocinética c/u	1	348.800	244.160	-30%	244.160	-30%	244.160	-30%
Cambio homocinética	1	1.480.400	1.036.280	-30%	1.036.280	-30%	1.036.280	-30%
SUB TOTAL 9		22.540.257	**15.778.181**		**15.910.748**		**16.330.947**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO								
Cambio del semieje (PALIER)	1	1.233.400	863.380	-30%	863.380	-30%	863.380	-30%
Cambio del engranaje de mando	1	1.078.667	755.067	-30%	755.067	-30%	755.067	-30%
Cambio del engranaje de diferencial	1	2.960.000	2.072.000	-30%	2.072.000	-30%	2.072.000	-30%
Carga de Aceite para diferencial trasero SAE Nº 90	1	62.020	43.414	-30%	43.414	-30%	74.000	19%
Cambio del Sello de Aceite de la envoltura del Eje	1	162.100	113.470	-30%	113.470	-30%	113.470	-30%
Cambio del piñón de mando	1	1.852.133	1.296.493	-30%	1.296.493	-30%	1.296.493	-30%
Cambio de anillo de presión	1	173.500	121.450	-30%	121.450	-30%	121.450	-30%
Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	566.667	396.667	-30%	545.000	-4%	670.000	18%
Cambio de hoja elástico c/u	1	298.400	208.880	-30%	208.880	-30%	290.000	-3%
Cambio buje elástico trasero – c/u	1	191.533	134.073	-30%	134.073	-30%	225.000	17%
Cambio rulemán, reten y engrase del mismo	1	982.167	687.517	-30%	687.517	-30%	687.517	-30%
Cambio retén y engrase del mismo – c/u	1	458.667	321.067	-30%	321.067	-30%	321.067	-30%
Cambio grillete de elástico	1	1.240.167	868.117	-30%	868.117	-30%	145.800	-88%
Cambio centro de elástico	1	554.667	388.267	-30%	388.267	-30%	388.267	-30%
SUB TOTAL 10		11.814.087	**8.269.862**	-30%	**8.418.195**		**8.023.511**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
Fluido de Freno	1	35.920	25.144	-30%	25.144	-30%	25.144	-30%
Cambio juego reparo cilindro de freno ambos lados	1	340.267	238.187	-30%	238.187	-30%	238.187	-30%

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio juego reparo bomba central de freno	1	457.633	320.343	-30%	320.343	-30%	320.343	-30%
Cambio pastilla de freno delantero ambos lados	1	731.150	511.805	-30%	511.805	-30%	820.000	12%
Cambio juego reparo mordaza de freno ambos lados	1	309.150	216.405	-30%	216.405	-30%	216.405	-30%
Cambio zapata de freno trasero ambos lados	1	618.933	433.253	-30%	433.253	-30%	433.253	-30%
Cambio cabo freno de mano primario	1	558.933	391.253	-30%	391.253	-30%	391.253	-30%
Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	414.933	290.453	-30%	290.453	-30%	290.453	-30%
Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	414.933	290.453	-30%	290.453	-30%	290.453	-30%
Cambio depresor de freno	1	4.154.000	2.907.800	-30%	2.907.800	-30%	2.367.000	[illegible]
Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	355.333	248.733	-30%	248.733	-30%	248.733	-30%
Cambio bomba auxiliar de freno	1	643.767	450.637	-30%	444.337	[illegible]	450.637	-30%
Cambio disco de freno – c/u	1	1.387.200	971.040	-30%	971.530	-30%	971.040	-30%
Cambio tambor de freno – c/u	1	1.227.900	859.530	-30%	859.530	-30%	859.530	-30%
Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	446.933	312.853	-30%	312.853	-30%	312.853	-30%
Cambio bomba central de freno	1	1.841.133	1.288.793	-30%	1.292.993	-30%	1.288.793	-30%
Cambio cilindro de freno trasero	1	629.367	440.557	-30%	440.557	-30%	440.557	-30%
SUB TOTAL 11		**14.567.487**	**10.197.240**		**10.195.630**		**9.964.634**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
Caño Flexible de Embrague	1	308.600	216.020	-30%	216.020	-30%	216.020	-30%
Fluido de Embrague	1	36.067	25.247	-30%	25.247	-30%	25.247	-30%
Cambio bomba central de embrague	1	838.167	586.717	-30%	607.717	-27%	586.717	-30%
Cambio juego reparo bomba central de embrague	1	296.433	207.503	-30%	207.503	-30%	207.503	-30%
Cambio bomba auxiliar de embrague	1	603.133	422.193	-30%	424.293	-30%	422.193	-30%
Cambio juego reparo bomba auxiliar de embrague	1	245.933	172.153	-30%	172.153	-30%	172.153	-30%
Cambio plato de presión	1	3.181.667	2.227.167	-30%	2.227.167	-30%	1.170.000	[illegible]
Cambio de diafragma de plato de presión	1	1.120.800	784.560	-30%	784.560	-30%	784.560	-30%
Cambio de muelles	1	747.800	523.460	-30%	523.460	-30%	523.460	-30%
Cambio disco de embrague	1	1.315.500	920.850	-30%	1.150.000	-13%	920.850	-30%
Cambio cojinete empuje	1	969.483	678.638	-30%	678.638	-30%	678.638	-30%
Cambio rulemán piloto	1	234.933	164.453	-30%	164.453	-30%	164.453	-30%
Cambio reten bancada	1	469.067	328.347	-30%	328.347	-30%	328.347	-30%
SUB TOTAL 12		10.367.583	**7.257.308**		**7.509.558**		**6.200.141**	

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO								
Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	214.667	150.267	-30%	168.000	-22%	150.267	-30%
Cambio interruptor de luz estacionamiento	1	539.000	377.300	-30%	377.300	-30%	377.300	-30%
Cambio de focos 5W– c/u	1	25.753	18.027	-30%	18.027	-30%	18.027	-30%
Cambio bulbo de temperatura	1	443.963	310.774	-30%	310.774	-30%	310.774	-30%
Cambio bulbo de aceite	1	221.520	155.064	-30%	155.064	-30%	155.064	-30%
Cambio flotador tanque de combustible	1	1.207.623	845.336	-30%	845.336	-30%	845.336	-30%
Cambio regulador de voltaje	1	1.040.533	728.373	-30%	728.373	-30%	728.373	-30%
Cambio cerradura de puertas – c/u	1	519.633	363.743	-30%	363.743	-30%	363.743	-30%
Cambio de focos para faro delantero ALTA/BAJA – c/u	1	123.333	86.333	-30%	86.333	-30%	140.000	14%
Cambio de electro-ventilador de radiador del motor	1	1.814.267	1.269.987	-30%	1.269.987	-30%	1.269.987	-30%
Cambio de actuador del pedal de acelerador	1	3.335.667	2.334.967	-30%	2.334.967	-30%	2.334.967	-30%
Cambio de sensor de velocimetro	1	1.299.453	909.617	-30%	909.617	-30%	909.617	-30%
Cambio de Actuadro de ABS	1	4.206.667	2.944.667	-30%	2.944.667	-30%	2.944.667	-30%
Cambio de Sensor ABS	1	1.056.133	739.293	-30%	739.293	-30%	739.293	-30%
Cambio de Anillo ranurado del ABS	1	537.967	376.577	-30%	376.577	-30%	376.577	-30%
Cambio de relé de Control del motor	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio de sensor de oxigeno	1	1.121.923	785.346	-30%	785.367	-30%	785.346	-30%
Cambio de faro trasero (un lado)	1	1.299.333	909.533	-30%	909.533	-30%	909.533	-30%
Cambio de faro señalero (un lado)	1	542.067	379.447	-30%	379.447	-30%	379.447	-30%
Cambio de selector señaleros, luces y limpiaparabrisas (original)	1	2.303.583	1.612.508	-30%	1.612.508	-30%	1.612.508	-30%
Cambio de borne negativo de batería	1	64.333	45.033	-30%	45.033	-30%	45.033	-30%
Cambio de borne positivo de batería	1	64.333	45.033	-30%	45.033	-30%	45.033	-30%
Cambio de bulbo de freno	1	360.800	252.560	-30%	252.560	-30%	252.560	-30%
Cambio de bulbo de reversa		456.533	319.573	-30%	319.573	-30%	319.573	-30%
Cambio de llave de contacto	1	3.468.667	2.428.067	-30%	2.428.067	-30%	396.000	[illegible]
Cambio de bujías incandescentes c/u	1	156.593	109.615	-30%	107.515	[illegible]	109.615	-30%
Cambio de bateria de 90 Amperios	1	772.933	541.053	-30%	700.000	-9%	690.000	-11%
SUB TOTAL 13		27.531.147	**19.271.801**		**19.446.402**		**17.442.347**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO								
Carga de gas refrigerante R-134	1	432.667	302.867	-30%	302.867	-30%	430.000	-1%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de resistor del motor soplador	1	284.897	199.428	-30%	199.428	-30%	199.428	-30%
Lubricación de conexiones de tubería	1	45.467	31.827	-30%	31.827	-30%	31.827	-30%
Carga de lubricante del compresor(ZXL100PG)	1	142.733	99.913	-30%	99.913	-30%	99.913	-30%
Cambio de relé del compresor	1	184.433	129.103	-30%	129.103	-30%	129.103	-30%
Cambio de relé del soplador	1	184.433	129.103	-30%	129.103	-30%	129.103	-30%
Cambio de relé del ventilador	1	184.433	129.103	-30%	129.103	-30%	129.103	-30%
Cambio de termostato	1	480.190	336.133	-30%	336.133	-30%	336.133	-30%
Cambio de sensor de temperatura de aire	1	239.087	167.361	-30%	167.361	-30%	167.361	-30%
Cambio de interruptores	1	2.287.533	1.601.273	-30%	1.601.273	-30%	1.601.273	-30%
Cambio de embrague magnético	1	695.467	486.827	-30%	486.827	-30%	486.827	-30%
Cambio del motor del ventilador	1	955.500	668.850	-30%	668.850	-30%	668.850	-30%
Cambio del Condensador	1	1.494.767	1.046.337	-30%	1.046.337	-30%	1.046.337	-30%
Cambio de radiador de calefacción	1	1.820.733	1.274.513	-30%	1.274.513	-30%	1.274.513	-30%
Cambio de mangueras de calefacción	1	356.600	249.620	-30%	249.620	-30%	249.620	-30%
Cambio de Válvulas	1	575.533	402.873	-30%	402.873	-30%	402.873	-30%
Reparación de fugas en el caño de A/A	1	438.667	307.067	-30%	165.000	-62%	307.067	-30%
Desmontaje y montaje de tablero	1	1.036.667	725.667	-30%	441.500	-57%	725.667	-30%
SUB TOTAL 14		**11.839.807**	**8.287.865**		**7.861.631**		**8.414.998**	
		190.482.903	**138.011.232**		[redacted]		**135.308.440**	

LOTE 3 MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125			**TALLER BALBUENA**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL**	**JPM Automecánica y Repuestos**	**PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL**
Descripción	**Cantidad**	**REFERENCIAL**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**		**Precio Unitario (IVA Incluido)**	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA						
Cambio de juegos de engranajes primario	1	805.833	564.083	-30%	564.083	-30%
Cambio de juegos de engranajes secundario	1	694.367	486.057	-30%	486.057	-30%
Cambio de piñón	1	428.633	300.043	-30%	300.043	-30%
SUB-TOTAL 1		1.928.833	**1.350.183**		**1.350.183**	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN						
Cambio de horquilla de dirección	1	1.049.667	734.767	-30%	734.767	-30%
Cambio de manubrio de dirección	1	535.600	374.920	-30%	374.920	-30%
Cambio de buje de dirección	1	176.933	123.853	-30%	123.853	-30%
SUB-TOTAL 2		1.762.200	**1.233.540**		**1.233.540**	

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA						
Cambio de par de amortiguadores traseros	1	646.067	452.247	-30%	550.000	-15%
Cambio de rayos de rueda trasera	1	103.783	72.648	-30%	72.648	-30%
Cambio de bujes traseros	1	146.033	102.223	-30%	102.223	-30%
Cambio de ruleman de masa trasera	1	178.133	124.693	-30%	124.693	-30%
Cambio de juego de amortiguadores delanteros	1	593.833	415.683	-30%	415.683	-30%
Cambio de retén y carga de aceite al amortiguador delanero	1	205.400	143.780	-30%	143.780	-30%
Cambio de bujes delanteros	1	207.933	145.553	-30%	145.553	-30%
Cambio de ruleman de masa delantera	1	171.167	119.817	-30%	119.817	-30%
Tensado de cadena y regulación de pisada	1	61.800	43.260	-30%	43.260	-30%
Ajuste de rayos delanteros y traseros	1	74.833	52.383	-30%	52.383	-30%
Cambio de rayos de rueda delantera c/u	1	70.450	49.315	-30%	49.315	-30%
SUB-TOTAL 3		2.459.433	**1.721.602**		**1.819.356**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE						
Cambio de cabo de embrague	1	81.800	57.260	-30%	57.260	-30%
Cambio de manija de accionamiento de embrague	1	183.300	128.310	-30%	128.310	-30%
Cambio de juego de reparo de embrague	1	477.833	334.483	-30%	334.483	-30%
SUB-TOTAL 4		742.933	**520.053**		**520.053**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO						
Cambio de zapata de freno delantero	1	168.283	117.798	-30%	117.798	-30%
Cambio o rectificación de tambor de freno delantero	1	54.533	38.173	-30%	38.173	-30%
Cambio de caño de circuito de freno delantero	1	144.500	101.150	-30%	101.150	-30%
Cambio de manija de accionamiento de freno delantero	1	138.033	96.623	-30%	96.623	-30%
Cambio de zapata de freno trasero	1	175.250	122.675	-30%	122.675	-30%
Cambio de masa trasera	1	601.667	421.167	-30%	421.167	-30%
Cambio de taqueador de impacto de masa trasera	1	314.167	219.917	-30%	219.917	-30%
Cambio de cabo freno trasero	1	178.733	125.113	-30%	125.113	-30%
Cambio de pedalera de accionamiento de freno trasero	1	338.800	237.160	-30%	237.160	-30%
SUB-TOTAL 5		2.113.967	**1.479.776**		**1.479.776**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO						
Cambio de bujía	1	39.383	27.568	-30%	27.568	-30%
Cambio de cable bujía	1	43.283	30.298	-30%	30.298	-30%
Cambio de motor de arranque	1	564.833	395.383	-30%	395.383	-30%
Reparación de motor de arranque	1	293.033	205.123	-30%	205.123	-30%
Reparación de dinamo	1	282.367	197.657	-30%	99.000	[illegible]
Cambio de bobina de encendido	1	202.500	141.750	-30%	141.750	-30%
Cambio de encendido electrónico	1	173.867	121.707	-30%	121.707	-30%
Cambio de focos de luz alta y baja	1	79.367	55.557	-30%	55.557	-30%
Cambio de focos de luz chica	1	20.450	14.315	-30%	14.315	-30%
Cambio de focos de luz de señalero	1	20.450	14.315	-30%	14.315	-30%
Cambio de foco de luz de freno	1	20.450	14.315	-30%	14.315	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaceia
Asesor Técnico
DNCP

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Cambio de maso de cables	1	414.733	290.313	-30%	290.313	-30%
Cambio de bornes y cableado de alimentación de la batería	1	60.900	42.630	-30%	42.630	-30%
SUB-TOTAL 6		2.215.617	**1.550.931**		**1.452.274**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR						
Cambio de aro	1	334.133	233.893	-30%	233.893	-30%
Cambio de caño de escape	1	405.333	283.733	-30%	283.733	-30%
Cambio de pistón	1	498.333	348.833	-30%	348.833	-30%
Cambio o rectificación de cilindro motor	1	836.700	585.690	-30%	330.000	[illegible]
Regulación de válvulas	1	54.833	38.383	-30%	22.000	[illegible]
Cambio de juego de válvulas	1	224.167	156.917	-30%	156.917	-30%
SUB-TOTAL 7		2.353.500	**1.647.449**		**1.375.376**	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS						
Limpieza de carburador	1	47.867	33.507	-30%	22.000	[illegible]
Cambio de filtro de combustible	1	24.083	16.858	-30%	16.858	-30%
Cambio de caños de combustible	1	23.783	16.648	-30%	16.648	-30%
Limpieza de tanque de combustible	1	75.733	53.013	-30%	38.500	[illegible]
Cambio de filtro de aire	1	37.867	26.507	-30%	26.507	-30%
Cambio de aceite	1	44.383	31.068	-30%	31.068	-30%
Carga de agua destilada a la batería	1	17.117	11.982	-30%	11.982	-30%
Cambio de batería	1	185.400	129.780	-30%	139.000	-25%
Cambio de faro delantero	1	267.800	187.460	-30%	187.460	-30%
Cambio de faro trasero	1	309.600	216.720	-30%	216.720	-30%
Cambio de tablero de instrumentos	1	367.467	257.227	-30%	257.227	-30%
Cambio de señaleros	1	151.467	106.027	-30%	106.027	-30%
Cambio de asiento	1	274.167	191.917	-30%	191.917	-30%
Cambio de guarda barro trasero	1	164.800	115.360	-30%	117.460	-29%
Cambio de guarda barro delantero	1	171.167	119.817	-30%	119.817	-30%
Cambio de plásticos de protección laterales ambos lados	1	329.600	230.720	-30%	230.720	-30%
Cambio de cadena	1	297.800	208.460	-30%	208.460	-30%
Cambio de piñon	1	165.400	115.780	-30%	115.780	-30%
Cambio de corona	1	227.200	159.040	-30%	159.040	-30%
Cambio de cámara de neumático	1	47.867	33.507	-30%	33.507	-30%
Cambio de cubiertas	1	310.500	217.350	-30%	217.350	-30%
Reparación de caño de escape	1	44.533	31.173	-30%	31.173	-30%
Cambio de cebador de combustible	1	39.533	27.673	-30%	27.673	-30%
Cambio de juego de reparo de carburador	1	79.883	55.918	-30%	55.918	-30%
Cambio de retrovisores	1	78.917	55.242	-30%	55.242	-30%
Carga de fluido al sistema de freno delantero	1	28.083	19.658	-30%	19.658	-30%
SUB-TOTAL 8		3.812.017	**2.668.412**		**2.653.712**	
		17.388.500	**12.171.947**		[redacted]	

12. Motivos de calificación o descalificación

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, *"...la adjudicación deberá recaer en*

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato", por tanto, luego del análisis realizado y de los informes indicados en el presente informe se concluye que las firmas: **Taller Integral S.A.** y **JPM Automecánica y Repuestos** cumplen satisfactoriamente.

Por lo mismo y en base a las consideraciones expuestas y de conformidad a los Artículos 27, 28 y 34 de la Ley Nº 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar, el siguiente llamado: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444** de la siguiente forma:

LOTE 1 CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	LOTE 2 CAMIONETA ISUZU D-MAX	LOTE 3 MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125
Taller Integral S.A.	JPM Automecánica y Repuestos	

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica Chilavert
Asesoría Legal y Técnica
Dirección Nacional

Sr. Italo Casaccia
Asesoría Técnica
Dirección Nacional

Abg. Humberto Báez
Asesoría Legal y Técnica
Dirección Nacional

TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 00001326
FECHA: 18 FEB 2019
FOJAS: 04 HORA: 08:43

Asunción, 18 de febrero de 2019

Angela Barúa
Mesa de Entrada - DNCP

Señores
Comité Evaluador de Ofertas
Presente

Me dirijo a Uds. y por si digno intermedio donde corresponda en relación a la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444", a los efectos de dar una explicación detallada de la composición de los precios ofertados teniendo en cuenta las variaciones en las cotizaciones presentadas en relación con los precios referenciales.

LOTE 1 - HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI	CANT.	REFERENCIAL	TALLER INTEGRAL S.A.	DIFERENCIA PORCENTUAL
Cambio de juego de brazo de biela	1	8.348.333	2.167.200	-74%
Cambio de bomba hidráulica	1	6.051.333	1.558.800	-74%
Cambio de accionador hidráulico de embrague	1	2.926.000	762.300	-74%
LOTE 2 - CAMIONETA ISUZU D-MAX 2.500 CC AÑO 2015	CANT.	REFERENCIAL	TALLER INTEGRAL S.A.	DIFERENCIA PORCENTUAL
Cambio de Juego de pistón	1	4.738.667	3.013.200	-36%
Cambio de aros	1	2.146.667	1.051.200	-51%
Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	597.333	720.000	21%
Cambio barra estabilizadora	1	2.234.667	1.323.000	-41%
Cambio grillete de elástico	1	1.240.167	145.800	-88%
Cambio depresor de freno	1	4.154.000	2.367.000	-43%
Cambio plato de presión	1	3.181.667	1.170.000	-63%
Cambio de llave de contacto	1	3.468.667	396.000	-89%

Al respecto, informamos que los ítems fueron efectivamente cotizados en base a los precios de los repuestos originales de la casa representante. (Adjuntamos presupuestos)

Esperando que esta explicación documentada sea suficiente para justificar los precios cotizados, quedamos a su entera disposición para lo que hubiere lugar y desde ya brindarles todo el apoyo para lo que necesiten.

Sin otro particular, esperando resultar ser adjudicado para trabajar con tan prestigiosa institución pública, me despido de Ud.,

Atentamente.

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Lic. Francisco Riveros
Representante Legal

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

27

Responder Responder a todos Reenviar Mi

viernes 15/2/2019 11:52

Leila Rocio Petersen Nuñez

RE: solicitud DNCP

Para Taller Integral

Buenos días, mediante conversación con los asesores me manifiestan, que se les otorgara la prórroga para la presentación del desglose requerido, el mismo será hasta las 09:00 del dia LUNES 18 DE FEBRERO

De: Taller Integral [mailto:tallerintegralsa@gmail.com]
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2019 10:59
Para: Leila Rocio Petersen Nuñez <gabinete8@dncp.gov.py>
Asunto: Re: solicitud DNCP

Acuso recibo.

Sra. Leila Rocio Petersen Nuñez

Me dirijo a Ud. con relación al correo que fuera recibido el dia de hoy ya que estuvimos con problemas técnicos de internet. Por tal motivo solicitamos encarecidamente una prórroga para la presentación de la justificación de precios ofertados.

Esperamos una respuesta favorable a nuestro pedido.

Atentamente.

Lic. Francisco Riveros
Presidente T.I.S.A.

El jue., 14 feb. 2019 a las 8:31, Leila Rocio Petersen Nuñez (<gabinete8@dncp.gov.py>) escribió:

> **Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" LD. N° 355444**, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03:
>
> En base a ello, el Comité Evaluador de las Ofertas solicita que vuestra empresa, remita la composición detallada de los precios considerando La Resolución DNCP N° 411/18 que expresa lo siguiente:

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesor Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

JPM
Automecanica & Repuestos

Asunción, 15 de febrero de 2019.-

Angela Barúa
Mesa de Entrada - DNCP

MESA DE ENTRADA
0000 1320
15 FEB 2019
07 12:32

Señora.

Abg. Leila R. Petersen N.

Secretaria del Comité de Evaluación.

PRESENTE

Yo, **Justo Pastor Molas Hermosa** con CI: 1202077, propietario de *JPM Automecánica & Repuestos* me dirijo a usted y por su medio al que fuera necesario para dar respuesta a su pedido por vía Correo Electrónico, con referencia al llamado de **CONTATACION DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VAHICULOS (DA REFERENDUM)" I.D= 355444**. Presentando los documentos de presupuesto para justificar algunos precios más bajos, de manera tal de seguir con el proceso de evaluación previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Articulo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03. Detallando los precios considerando La Resolución DNCP N° 411/18.

Seguidamente daré una explicación escrita del porque en algunos casos estas más bajos los precios que el del referencial. En muchos de los casos ustedes verán que son servicios y mano de obra en los cuales pude bajar los precios viendo que los repuestos estas muy bien tasados y tengo un buen margen de ganancia buscando un punto de equilibrio y más ganancias para ambas partes considere bajar en algunos casos. También es sabido que no existe una entidad reguladora para medir **la mano de obra y los servicios del profesional mecánico**. De igual manera presento presupuesto de los servicios de rectificadora y de servicios de bomba inyectoras con precio de mercado.

Los siguientes ítems son:

LOTE 1 – HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI

- ✓ **Reparación de Bomba inyectora de alta presión.** Presupuesto N° 00552.
- ✓ **Control y rectificación de cilindros.** Presupuesto N° 809.
- ✓ **Control y rectificación de cigüeñal.** Presupuesto N° 809.
- ✓ **Limpieza y cepillada de tapa y asientos de válvulas.** Presupuesto N° 809.
- ✓ **Control y rectificación de asientos y guías de válvulas.** Presupuesto N° 809.
- ✓ **Regulación o calibración de picos inyectores c/u.** Presupuesto N° 552.
- ✓ **Reparación bomba hidráulica.** Solo servicio y mano de obra nuestra.
- ✓ **Control y escaneado computarizado del sistema.** Solo servicio y mano de obra nuestra.
- ✓ **Reparación de selector electrónico de 4x4.** Solo servicio y mano de obra nuestra.

Direc: 23 Pytada c/ Rca. Francesa C. Elect.: justomolas@hotmail.com **Teléf.:** 311471 (0981)505114

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

JPM REPUESTOS AUTOMECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333753 - 311471

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

01 al 07

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

viernes 14/2/2019 08:30

Leila Rocio Petersen Nuñez

solicitud DNCP

Para [redacted] Quito notas

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" LD. N° 355444**, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03:

En base a ello, el Comité Evaluador de las Ofertas solicita que vuestra empresa, remita la composición detallada de los precios considerando La Resolución DNCP N° 411/18 que expresa lo siguiente:

Análisis de los precios ofertados
Durante la evaluación de ofertas, luego de saber verificado la corrección de errores aritméticos y detectar las ofertas de menor a mayor, confirme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los Oferentes una aclaración detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.
Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no nos satisface para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, sobre la oferta que contenga la oferta y en tal caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

DISPONER que cada Convocante deberá incorporar expresamente en sus pliegos de bases y condiciones, el criterio de evaluación establecido en el Artículo 5° de la presente Resolución con el fin de determinar la razonabilidad de la oferta.

MODIFICAR los pliegos de bases y condiciones y cartas de invitación vigentes, a fin de incorporar lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente Resolución.

Se solicita remitir referente a los siguientes ítems:

Se solicita remitir referente a los siguientes ítems:

LOTE 1 - HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI	CANT.	REFERENCIAL	[redacted]	DIFERENCIA PORCENTUAL
Reparación de Bomba inyectora de alta presión	1	3.609.667	1.338.550	-63%
Control y Rectificación de cilindro	1	2.708.333	770.000	-72%
Control y Rectificación de cigüeñal	1	1.174.500	485.000	-59%
Limpieza y Cepillado de tapa y asientos de válvulas	1	970.167	391.500	-60%
Control y Rectificación de asientos y guías de válvulas	1	711.500	385.000	-46%
Regulación o calibración de picos inyectores c/u	1	999.167	375.000	-62%
Reparación bomba hidráulica	1	1.936.000	880.000	-55%
Control y Escaneo computarizado del sistema	1	425.333	220.000	-48%
Reparación de selector electrónico de 4x4	1	2.841.667	990.000	-65%
Reparación de cremallera	1	2.608.333	1.100.000	-58%
Reparación de servo freno	1	1.689.667	991.500	-41%
Rectificación y balanceo de corona volante	1	861.500	450.000	-48%
Reparación de bocina	1	206.500	55.000	-73%
Reparación desempañador	1	1.856.333	750.000	-60%
Reparación de Auto-radio	1	1.003.500	480.000	-52%
Reparación del motor del ventilador	1	861.500	385.000	-55%
Reparación del condensador	1	626.000	255.000	-59%
Reparación del evaporador - Incluye desmontaje y montaje de tablero	1	2.086.667	885.000	-58%
Cambio de caño de A/A Tipo 2	1	435.167	241.617	-44%

LOTE 2 - CAMIONETA ISUZU D-MAX 1.9D 4X			[redacted]	DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑO 2015				
Limpieza de circuito de combustible	1	440.667	165.000	-63%
Limpieza tanque de combustible	1	428.000	242.000	-43%
Regulación de válvulas	1	566.667	121.000	-79%
Limpieza y reparación de radiador	1	715.333	308.000	-57%
Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	1	1.518.667	550.000	-64%
Reparación bomba inyectora (incluye juego de reparo)	1	3.232.667	1.382.500	-57%
Reparación de cabezal de bomba inyectora	1	676.667	323.000	-52%
Reparación de pico	1	1.052.000	451.000	-57%
Calibración de pico inyector	1	452.400	220.000	-51%
Rectificación de cilindro	1	2.029.333	710.000	-65%
Rectificación de cigüeñal	1	895.333	311.000	-65%
Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	1	1.613.333	715.000	-56%
Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	882.667	425.000	-52%
Reparación cremallera	1	1.782.000	650.000	-63%
Rectificación corona volante	1	430.800	210.000	-51%
Reparación de bocina	1	174.667	33.000	-81%
Reparación de desempañador de vidrio trasero	1	1.602.000	451.500	-72%
Cambio filtro de aceite	1	109.733	286.813	161%
Cambio cabo de velocímetro	1	750.000	52.500	-93%
Cambio bomba auxiliar de freno	1	643.767	444.337	-31%
Cambio de bujías incandescentes c/u	1	156.593	107.515	-31%
Reparación de fugas en el caño de A/A	1	438.667	165.000	-62%
Desmontaje y montaje de tablero	1	1.036.667	441.500	-57%

LOTE 3 MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125	CANT.	REFERENCIAL	[redacted]	DIFERENCIA PORCENTUAL
Reparación de dinamo	1	282.967	99.000	-65%
Cambio o rectificación de cilindro motor	1	836.700	330.000	-61%
Regulación de válvulas	1	54.833	22.000	-60%
Limpieza de carburador	1	47.867	22.000	-54%
Limpieza de tanque de combustible	1	75.733	38.500	-49%

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00; viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo :petersen@dncp.gov.py.

Solicito responda este correo como acuse de recibo, sin otro particular, me despido atentamente.

Leila R. Petersen N.

Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. [redacted] M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Responder Responder a todos Reenviar Mi

jueves 14/2/2019 08:31

Leila Rocio Petersen Nuñez

solicitud DNCP

Para talerintegralsa@gmail.com

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. Nº 355444, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Articulo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Articulo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03:

En base a ello, el Comité Evaluador de las Ofertas solicita que vuestra empresa, remita la composición detallada de los precios considerando La Resolución DNCP N° 411/18 que expresa lo siguiente:

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

DISPONER que cada Convocante deberá incorporar expresamente en sus pliegos de bases y condiciones, el criterio de evaluación establecido en el Artículo 5° de la presente Resolución con el fin de determinar la admisibilidad de la oferta.

MODIFICAR los pliegos de bases y condiciones y cartas de invitación estándar, a fin de incorporar lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente Resolución.

Se solicita remitir referente a los siguientes ítems:

LOTE 1 - HYUNDAI MONTA FE 2.2 CRDI	CANT.	REFERENCIAL	TALLER INTEGRAL S.A.	DIFERENCIA PORCENTUAL
Cambio de juego de brazo de biela	1	8.348.333	2.167.200	-74%
Cambio de bomba hidráulica	1	6.051.333	1.558.800	-74%
Cambio de accionador hidráulico de embrague	1	2.926.000	762.300	-74%
LOTE 2 - CAMIONETA ISUZU D-MAX 2.500 CC AÑO 2015	**CANT.**	**REFERENCIAL**	**TALLER INTEGRAL S.A.**	**DIFERENCIA PORCENTUAL**
Cambio de Juego de pistón	1	4.738.667	3.013.200	-36%
Cambio de aros	1	2.146.667	1.051.200	-51%
Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	597.333	720.000	21%
Cambio barra estabilizadora	1	2.234.667	1.323.000	-41%
Cambio grillete de elástico	1	1.240.167	145.800	-88%
Cambio depresor de freno	1	4.154.000	2.367.000	-43%
Cambio plato de presión	1	3.181.667	1.170.000	-63%
Cambio de llave de contacto	1	3.468.667	396.000	-89%

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00; viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo lpetersen@dncp.gov.py.

Solicito responda esta correo como acuse de recibo, sin otro particular, me despido atentamente.

Leila R. Petersen N.

Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesor Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Responder Responder a todos Reenviar MI

viernes 8/2/2019 11:42

Leila Rocio Petersen Nuñez

solicitud de docs., requeridos por la DNCP

Para tallerintegraisa@gmail.com

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, y haciendo uso de las facultades previstas en el Art. 59 *"Disconformidades, errores y omisiones"* del Decreto N° 21909/03, solicitamos remita:

TALLER INTEGRAL

1. **Planilla de oferta en formato Excel (digital)**
2. **Habilitación del taller por parte de la SEAM**
3. **Copia de contratos suscriptos con empresas públicas y/o privadas y que en su conjunto obtengan el 50% del monto máximo establecido en la presente convocatoria - por cada LOTE ofertado.**

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00; viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo lpetersen@dncp.gov.py.

Solicito responda esta correo como acuse de recibo, sin otro particular, me despido atentamente.

Leila R. Petersen N.

Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

32

TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Asunción, 11 de febrero de 2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 001147
FECHA: 11 FEB 2019
FOJAS: 29+CD HORA: 12:13

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

Señora
Leila R. Petersen N.
Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas
Dirección Nacional de Contrataciones Publicas
Presente

Me dirijo a Ud. con relación a la Contratación Directa N° 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS" (AD REFERÉNDUM) ID N° 355.444" a fin de dar cumplimiento a lo solicitado adjuntamos los siguientes documentos:

- Planilla de oferta en formato Excel (digital)
- Habilitación del taller por parte de la SEAM
- Copia de contratos suscriptos con empresas publicas correspondientes a los años 2017 y 2018.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chiquieri
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Luis Francisco Riveros
Presidente

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Responder Responder a todos Reenviar MI

viernes 8/2/2019 11:40

Leila Rocio Petersen Nuñez

solicitud de docs., requeridos por la DNCP

as@hotmail.com

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, y haciendo uso de las facultades previstas en el Art. 59 *"Disconformidades, errores y omisiones"* del Decreto N° 21909/03, solicitamos remita:

JPM AUTOMOTORES Y REPUESTOS

1. **Planilla de oferta en formato Excel (digital)**
2. **Contratos anteriores**
3. **Habilitación del taller por parte de la SEAM**
4. **Carta compromiso de cumplimiento con normas ambientales**
5. **Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)**

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00; viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo lpetersen@dncp.gov.py.

Solicito responda esta correo como acuse de recibo, sin otro particular, me despido atentamente.

Leila R. Petersen N.

Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

34

JPM
Automecanica & Repuestos

Asunción, 11 de febrero de 2019.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 001119
FECHA: 11 FEB 2019
FOJAS: 26 + CD HORA: 8:27

Emilce Digna Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

Señora.

Abg. Leila R. Petersen N.

Secretaria del Comité de Evaluación.

PRESENTE

Yo, **Justo Pastor Molas Hermosa** con CI: 1202077, propietario de *JPM Automecánica & Repuestos* me dirijo a usted y por su medio al que fuera necesario para dar respuesta a su pedido por vía Correo Electrónico, con referencia al llamado de **CONTATACION DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VAHICULOS (DA REFERENDUM)" I.D= 355444**. Presentando los documentos requeridos de manera tal de seguir con el proceso de evaluación previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Articulo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03. Y remitimos los siguientes documentos.

1) Planilla de las Ofertas presentadas en formato Excel en CD.
2) Copias de los contratos anteriores.
3) Copia de la Habilitación del taller por parte de la SEAM. (al día y activo en el SIPE).
4) Carta de compromiso de cumplimiento con las normas ambientales.
5) Anexo a este documento la copia del Certificado de origen Nacional emitido por el MIC. (al día y activo en el SIPE).

Sin otro tema en particular y esperando dar respuesta a los solicitado no antes en despedirnos y decirle que estaremos muy atentamente.

JPM REPUESTOS & AUTO MECANICA
de Justo Pastor Molas
Teléf.: 333733 - 311471

JUSTO PASTOR MOLAS H.
Gerente - Propietario

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Direc: 23 Pytada c/ Rca. Francesa **C. Elect:** justomolas@hotmail **Teléf.:** 311471 (0981)505114

Responder Responder a todos Reenviar MI

viernes 8/2/2019 11:36

Leila Rocio Petersen Nuñez

Solicitud de docs., requeridos por la DNCP

Para 'tallerbalbuenaparaguay@gmail.com'

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, y haciendo uso de las facultades previstas en el Art. 59 *"Disconformidades, errores y omisiones"* del Decreto N° 21909/03, solicitamos remita:

TALLER BALBUENA

1. **Planilla de oferta en formato Excel (digital)**
2. **Habilitación del taller por parte de la SEAM**
3. **Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos**
4. **Garantía de los Servicios Prestados**
5. **Carta compromiso de cumplimiento con normas ambientales**
6. **Copia de contratos suscriptos con empresas públicas y/o privadas y que en su conjunto obtengan el 50% del monto máximo establecido en la presente convocatoria - por cada LOTE ofertado.**

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00; viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo lpetersen@dncp.gov.py.

Solicito responda esta correo como acuse de recibo, sin otro particular, me despido atentamente.

Leila R. Petersen N.

Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Adriana M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

36

TALLER BALBUENA
DE SILVERIO BALBUENA
ANA DIAZ 1343 TEL: 228.798 EMAIL: tallerbalbuemaparaguay@gmail.com

04/02/2019

Señores:
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE:

Yo; **SILVERIO FLORENTIN BALBUENA VALDÉZ**; con **C.I. Nº.: 854.301;** propietario del **TALLER BALBUENA**, CON RELACION AL LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIULOS (AD REFERENDUM) ID Nº 355.444 HACEMOS ENTREGA DE LOS SIGUIETES DOCUENTOS SOLICITADOS A TRAVEZ DE NOTA VIA CORREO ELECTROICO:

- PLANILLA EXEL FORMATO MAGNETICO
- HABILITACIO DE LA SEAM DE LOS 2 DOS TALLERES DE LA EMPRESA
- CERTIFICADO DE CAPACITACIO DE LOS PERSONALES INCLUYENDO DEL PROPIETARIO MECANICO PRINCIPAL Y JEFE DE TALLER.
- GARANTIA DE LOS SERVICIOS A SER PRESTADO EN CASO DE SER ADJUDICADO.
- CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIETALES.
- COPIA DE CONTRATOS.

Taller Balbuena
de Silverio Balbuena
Tel.: (021) 228.798 - (0981) 842.905
Email: tallerbalbuenaparaguay@gmail.com

MESA DE ENTRADA
EXP. Nº 0000 1156
FECHA 11 FEB 2019
Gato 15:03

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Angela Barúa
Jefa de Entrada - DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

37

Responder Responder a todos Reenviar M

viernes 8/2/2019 11:33

Leila Rocio Petersen Nuñez

solicitud de docs., requeridos por la DNCP

Para jsue1984@gmail.com

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, y haciendo uso de las facultades previstas en el Art. 59 *"Disconformidades, errores y omisiones"* del Decreto N° 21909/03, solicitamos remita:

Mecánica JIMSUE

1. **Planilla de oferta en formato Excel (digital)**
2. **Contratos anteriores**
3. **Habilitación del taller por parte de la SEAM**
4. **Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos**
5. **Declaración jurada de detalles de infraestructura y equipos con que cuenta el taller**
6. **Garantía de los servicios prestados**
7. **Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.**
8. **Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.**
9. **Carta Compromiso de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11**
10. **Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)**

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00; viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo lpetersen@dncp.gov.py.

Solicito responda esta correo como acuse de recibo, sin otro particular, me despido atentamente.

Leila R. Petersen N.

Secretaria – Comité Evaluador de Ofertas

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

38

[redacted] miércoles 6/2/2019 14:45

walter diaz <jisue1984@gmail.com>

Re: solicitud de docs., requeridos por la DNCP

[redacted]cio Petersen Núñez

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Recibido

El vie., 8 de feb. de 2019 a la(s) 11:33, Leila Rocio Petersen Nuñez (gabinete8@dncp.gov.py) escribió:

Buenas, por el presente solicito en el marco del llamado **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444**, de manera tal a continuar con el proceso de evaluación, y en atención a las prerrogativas previstas en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 y el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, y haciendo uso de las facultades previstas en el Art. 59 *"Disconformidades, errores y omisiones"* del Decreto N° 21909/03, solicitamos remita:

Mecánica JIMSUE

1. Planilla de oferta en formato Excel (digital)
2. Contratos anteriores
3. Habilitación del taller por parte de la SEAM
4. Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos
5. Declaración jurada de detalles de infraestructura y equipos con que cuenta el taller
6. Garantía de los servicios prestados
7. Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.
8. Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.
9. Carta Compromiso de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11
10. Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)

La firma deberá presentar su respuesta en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hasta las 13:00 hs del día LUNES 11 DE FEBRERO DE 2019, con una nota dirigida al Comité Evaluador de Ofertas la cual deberá ser entregada en Mesa de Entrada de esta Dirección Nacional (horario de atención lunes a jueves 07:15 a 13:00 – 14:00 a 16:00, viernes 07:15 a 13:00) Ante cualquier duda, contactar con la Abg. Leila Petersen, a la dirección de correo lpetersen@dncp.gov.py.

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

39