DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 43/2017 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP Y AIG"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL AISP

					EMPRESA 1	
					HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluído)
1	72154010-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	UNIDAD	UNIDAD	1	1.300.000
2	72154010-001	Ventilador para máquina, reparación	UNIDAD	UNIDAD	1	790.000
3	72154010-001	Ventilador para cabina, reparación	UNIDAD	UNIDAD	1	790.000
4	72154010-001	Fusibles de 3 Amp.	UNIDAD	UNIDAD	1	7.500
5	72154010-001	Fusibles de 5 Amp.	UNIDAD	UNIDAD	1	7.500
6	72154010-001	Piolines para puerta de piso	UNIDAD	UNIDAD	1	29.900
7	72154010-001	Piolines para puerta de cabina	UNIDAD	UNIDAD	1	28.750
8	72154010-001	Guiador inferior para hoja de puerta	UNIDAD	UNIDAD	1	57.720
9	72154010-001	Forro de freno para operador de puertas	UNIDAD	UNIDAD	1	98.500
10	72154010-001	Forro guiador de cabina	UNIDAD	UNIDAD	1	262.700
11	72154010-001	Forro guiador de contrapeso	UNIDAD	UNIDAD	1	268.800
12	72154010-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	UNIDAD	UNIDAD	1	631.200
13	72154010-001	Burletes de goma para puerta de cabina	UNIDAD	UNIDAD	1	195.000
14	72154010-001	Zócalos p/tubo fluorescente	UNIDAD	UNIDAD	1	19.630
15	72154010-001	Indicador de posición digital	UNIDAD	UNIDAD	1	1.911.300
16	72154010-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	UNIDAD	UNIDAD	1	4.815.000
17	72154010-001	Circuito impreso KFEB	UNIDAD	UNIDAD	1	7.689.600
18	72154010-001	Circuito impreso GEC	UNIDAD	UNIDAD	1	862.500
19	72154010-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	UNIDAD	UNIDAD	1	1.020.000
20	72154010-001	Tope de goma para operador de puerta	UNIDAD	UNIDAD	1	228.155
21	72154010-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	UNIDAD	UNIDAD	1	697.084
22	72154010-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	UNIDAD	UNIDAD	1	752.905
23	72154010-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	UNIDAD	UNIDAD	1	735.425
24	72154010-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	UNIDAD	UNIDAD	1	688.390
25	72154010-001	LED para botón de llamada	UNIDAD	UNIDAD	1	12.700
26	72154010-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	UNIDAD	UNIDAD	1	28.520
27	72154010-001	Rebobinado de motor principal	UNIDAD	UNIDAD	1	9.560.000
28	72154010-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	UNIDAD	UNIDAD	1	1.920.000
29	72154010-001	Correa poly J4	UNIDAD	UNIDAD	1	271.150
30	72154010-001	Cambio de correa poly V J10	UNIDAD	UNIDAD	1	370.480
31	72154010-001	Microswitch	UNIDAD	UNIDAD	1	468.700
32	72154010-001	Interruptor magnético BL	UNIDAD	UNIDAD	1	784.875
33	72154010-001	Puente de contactos de puerta	UNIDAD	UNIDAD	1	226.788
34	72154010-001	Contactores principales	UNIDAD	UNIDAD	1	1.095.030
35	72154010-001	Contactores auxiliares	UNIDAD	UNIDAD	1	500.250
36	72154010-001	Rebobinado de transformador	UNIDAD	UNIDAD	1	991.875
					TOTAL	40.117.927

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

Abog. Coordinadora Gestión Jurídica Asesoría Jurídica DINAC

Asesoría Legal

Gerencia Técnica

Dpto. Comunicaciones y Servicios Aeronáuticos

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 43/2017 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP Y AIG"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL AIG

					EMPRESA 1 HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**	**Precio unitario (IVA incluído)**
1	72154010-001	Libricante por litro, para caja reductora del ascensor	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
2	72154010-001	Lubricante tipo grasa, para rieles y desplazamiento de la cabina	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
3	72154010-001	Mantenimiento preventivo mensual del ascensor	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
4	72154010-001	Mantenimiento preventivo de la UPS del ascensor: Marca: VCP, Capacidad: 40KVA-36KW, Input: 380VAC 50/60Hz, Output: 380VAC 50/60 Hz, DC input. 192 VDC.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
5	72154010-001	Batería tipo libre de mantenimiento, 12 VCC – 33AH con borneras de conexión a tornillos.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
6	72154010-001	Placa electrónica principal.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
7	72154010-001	Contactor trifásico 50 Amper.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
8	72154010-001	Electro freno.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
9	72154010-001	Controlador de velocidad del motor, tipo ERIC DRIVE – TRANSISTORIZED INVERTER (VVEI9001-15-HC, 400V, Rated: 25A).	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
10	72154010-001	Pulsadores y/o botones para llamadas.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
11	72154010-001	Display indicadores de nivel de piso.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
12	72154010-001	Mini relés, fin de carreras, o sensor de movimientos.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
13	72154010-001	Electro ventilador.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
14	72154010-001	Reparación completa del motor ascensor.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
14	72154010-001	Fusiles calibrados para mando.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
15	72154010-001	Fusibles calibrados para fuerza.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
16	72154010-001	Rulemanes según muestra, para electro ventilador.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
17	72154010-001	Reparación completa del motor, articulaciones mecánicas para abertura y cierre de puerta de la cabina.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
18	72154010-001	Reparación completa de la caja reductora.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
19	72154010-001	Conductor por metro, para comandos de llamada de la cabina.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA
					TOTAL	NO COTIZA

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL DINAC Asesoría Jurídica

Abog. Graciela Ortiz
Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Departamento de Comunicaciones Aeronáuticas - R. Ayuda a la Navegación Aérea