Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 274525

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:02 del día 14/10/2014,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 274525 -
Adquisicion de equipos informaticos
de la Institución:

Código Verificador: cd9b7d4e9720105bf721296a8f65b40e

Nivel de Entidad:	ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
Entidad:	CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
UOC:	UOC CAH
Código SICP:	1331

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 5 ítem 1 - Estaciones de trabajo portátiles, solicitan: Tamaño de Pantalla: LED FULL HD 14 a 14.2 pulgadas, con antirreflejos. Resolución mínima de 1920 x 1080. Consulta: Debido a que la resolución mínima (1920 x 1080) solicitada corresponde a equipos con tamaño de pantalla de 15,6, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tamaño de pantalla: LED FULL HD 15,6 pulgadas, con antirreflejos de manera a no limitar la participación de oferentes.	03-10-2014	11:25:19

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:03:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 5 ítem 1 - Estaciones de trabajo portátiles, solicitan: Accesorios: Docking Station con soporte mínimo de 2 monitores, 3 USB 3.0. Consulta: Debido a los puertos limitados de los accesorios compatibles con los equipos de renombre internacional, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Docking Station con soporte de 2 o más monitores, 2 USB 3.0 y 3 USB 2.0 de manera a no limitar la participación de oferentes.	03-10-2014	11:26:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es posible ofertar Docking Station con soporte mínimo de: a) 2 monitores, b) 2 USB 3.0, c) 3 USB 2.0 d) 1 RJ-45, e) 1 Puerto Serial y f) 1 Puerto Paralelo. El Docking Station debe compatible con el equipo ofertado	09-10-2014	10:05:13

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas solicitan Velocidad del Procesador 800 MHZ. Considerando el porte de los equipos, solicitamos puedan aceptar equipos con procesador de 600 Mhz, lo cual es suficiente para la operación óptima del equipo, puesto que el procesador no influye en la velocidad de impresion. Ademas con esto se estara permitiendo una mayor participacion de oferentes.	03-10-2014	14:19:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas.	09-10-2014	10:05:41

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En las especificaciones tecnicas solicitan Panel de control con pantalla táctil como minimo de 8,89 cm, CGD (pantalla gráfica a color). Consultamos si pueden ofertarse equipos con Panel de Control: LCD, de manera a no restringir la participación de marcas competitivas	03-10-2014	14:22:26

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:06:04

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando el porte de los equipos, solicitamos puedan aceptar equipos con procesador de 600 Mhz, lo cual es suficiente para la operación óptima del equipo. Ademas, vemos que el procesador de 800 Mhz para esta velocidad de impresion de 33 ppm, solo esta disponible en las impresoras de marca Lexmark, con lo cual se esta limitando la participacion de otros oferentes	03-10-2014	14:27:43

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:07:01

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ateniendo a la configuración de los equipos de mediano porte, y a que el Panel de Control no influye en el rendimiento de los mismos, solicitamos que la convocante acepte equipos con panel LCD, de manera a no restringir la participación de marcas competitivas, teniendo en cuenta que solamente la marca Lexmark cumple con esta caracteristica.	03-10-2014	14:30:12

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:07:38

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Vemos que solicitan que las impresoras tengan Velocidad del Procesador de 800 MHZ. Consultamos si pueden cotizarse equipos con Velocidad del Procesador de 533 MHZ, de modo a permitir que mas oferentes podamos participar del llamado, teniendo en cuenta que los equipos de la marca Lexmark son los unicos con procesadores de 800 Mhz	03-10-2014	15:03:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:08:13

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Vemos que solicitan que las impresoras tengan Panel de control con pantalla táctil como minimo de 8,89 cm, CGD (pantalla gráfica a color). Consultamos si pueden cotizarse tambien equipos con Panel de control tipo LCD, de modo a permitir que mas oferentes podamos participar del llamado, teniendo en cuenta que los equipos de la marca Lexmark son los unicos con Panel de control con pantalla táctil de 10 cm, CGD (pantalla gráfica a color).	03-10-2014	15:05:50

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:08:52

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten MTBF mayores o igual a 230.000 horas por lo menos, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:23:44

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con soporte MTBF mayores o igual a 230.000 horas	09-10-2014	10:09:19

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten 100BASE-TX ports, que son las paralelas en su versión cobre, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:24:39

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados equipos con soporte 100BASE-TX. Queda 100BASE-FX(SFP) como opcional	09-10-2014	10:09:49

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con Respecto a lo solicitgado, Protocolos y Funcionalidades: RFC 4607 SSM Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:25:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RFC 4607 SSM queda como opcional	09-10-2014	10:10:20

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo solicitado, Certificados: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:26:07

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El soporte de 12) UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 queda como opcional	09-10-2014	10:10:48

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: Deberá soportar sincronización horaria por medio Network TimingProtocol v4 (NTPv4). Solicitamos sean aceptadas soluciones con sincronización horaria por NTP.	06-10-2014	11:26:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados equipos con soporte de sincronización horaria por NTP, queda como opcional el soporte NTPv4	09-10-2014	10:11:25

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: Soporte Jumbo Frames. Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:27:27

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El soporte Jumbo Frames queda como opcional	09-10-2014	10:11:48

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: 100BASE-FX(SFP) Solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten 100BASE-TX ports, que son las paralelas en su versión cobre, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:32:59

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados equipos con soporte 100BASE-TX. Queda 100BASE-FX(SFP) como opcional	09-10-2014	10:12:12

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con Respecto a lo solicitado, Protocolos y Funcionalidades: a) Motor de inspección y control de tráfico http, smtp, esmtp, imap y pop3. b) Una vez detectado un ataque, el sistema deberá como mínimo poder enviar alarmas viasyslog, dropear el paquete malicioso, terminar la sesión TCP y denegar temporalmente todos los paquetes provienen desde la direccion del atacante. Solicitamos sean solicitadas en modalidad OPCIONAL, esto para dar oportunidad de participar del concurso a más oferentes y contar con mejor competencia.	06-10-2014	11:33:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El soporte referido queda como opcional	09-10-2014	10:12:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita un periodo de prorroga de la subasta y correspondiente entrega de carpetas, de 2 (dos) semanas, debido y considerando la complejidad de la solución para poder presentar la propuesta mas adecuada a las necesidades del CAH	06-10-2014	11:36:16

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los plazos establecidos en el PBC	09-10-2014	10:43:02

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la provision de este item, Es requisito que el oferente debe contar con certificaciones avanzadas del fabricante en diseño, instalación y soporte de redes de data center. De no existir la especialización para la marca, el oferente debe contar con la más alta categoría de certificación de diseño y mantenimiento en routing and switching. Para ser válida, la certificación debe requerir técnicos en las categorías mencionadas (diseño, instalación, soporte). Los requerimientos deben poder comprobarse en la página pública del fabricante ?	06-10-2014	11:44:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el Lote N° 1, Item N° 1 no se solicita la certificación	09-10-2014	10:14:05

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para la provision de este item, Es requisito que el oferente deba contar con certificaciones avanzadas del fabricante en diseño, instalación y soporte de redes de data center?	06-10-2014	11:44:58

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es necesario contar con certificaciones avanzadas	09-10-2014	10:14:32

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor especificar la cantidad total de watts que deba de poseer el switch PoE a ser proveido	06-10-2014	11:45:38

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mínimo de 370 Watts	09-10-2014	10:16:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sera aceptado switch que al menos tenga un tiempo promedio de fallas (MTBF) 440.000 horas?	06-10-2014	11:48:25

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
serán aceptados equips MTBF mayores o iguales a 230.000 horas	09-10-2014	10:16:55

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este Item solicitan, un equipo con Velocidad de procesador de 800 MHZ. Solicitamos respetuosamente que sean admitidos equipos con Velocidad de Procesador de 600 MHz dual-core processor. Dado que estos equipos en perfomance son iguales e inclusive superiores a los solicitados por la convocante.	06-10-2014	12:34:48

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:17:24

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan un Panel de Control con pantalla tactil a color. Solicitamos que este requerimiento sea opcional y que sean aceptados equipos con LCD de 4 lineas, de tal forma a fomentar la mayor participacion de oferentes, que redundaria en mejores ofertas economicas para la convocante.	06-10-2014	12:40:59

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:17:50

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención), en el ítem Memoria del Sistema se pide que: 512 MB RAM expandible a 768 MB. Consultamos si sería aceptable para la convocante que se puedan ofertar equipos que posean memoria RAM Fija de 512 MB.	06-10-2014	13:44:47

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con memoria RAM Fija de 512 MB.	09-10-2014	10:18:20

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención), en el ítem Cantidad de Puertos se menciona cuanto sigue: Deberá poseer al menos una interfaz V.92 para modem análogo de backup. En vista de que esta tecnología ya ha sido reemplazada y resulta obsoleta en la actualidad, solicitamos su exclusión del presente PBC o en su defecto que sea considerada como opcional.	06-10-2014	13:45:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:18:56

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote N°1 Ítem 1 Router de borde (Centros de Atención), en el ítem Características y Funcionalidades Wireless se menciona cuanto sigue: Operación de radio 2 x 3 MIMO Consultamos a la convocante si sería aceptable que se puedan ofertar equipos que soporten operación de radio 2 x 2 MIMO.	06-10-2014	13:45:28

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:19:34

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P, en el ítem Seguridad se requiere cuanto sigue: MAC Auth Bypass (MAB). Solicitamos a la convocante la exclusión del mencionado requerimiento por ser este un mecanismo de autenticación propietario de la compañía CISCO Systems y de uso exclusivo de los equipos de la marca CISCO.	06-10-2014	13:45:58

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:20:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P, en el ítem Funcionalidades se requiere cuanto sigue:DynamicTrunkingProtocol (DTP). Solicitamos a la convocante la exclusión del mencionado requerimiento por ser este un protocolo propietario de la compañía CISCO Systems y de uso exclusivo de los Switches de la marca CISCO.	06-10-2014	13:46:20

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:21:13

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 2 Switch de Capa 2 24P, en el ítem Funcionalidades se requiere cuanto sigue:Shaped Round Robin (SRR). Solicitamos a la convocante la exclusión del mencionado requerimiento por ser este un protocolo propietario de la compañía CISCO Systems y de uso exclusivo de los Switches de la marca CISCO.	06-10-2014	13:46:39

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:21:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P el ítem El equipo se requiere cuanto sigue: Deberá tener un tiempo promedio de fallas (MTBF) de al menos 440.000 horas. En vista de que 440.000 horas representan más de 50 años de tiempo promedio entre fallas y que resulta más que evidente que este tiempo es excesivo más aun considerando la constante evolución de la tecnología que hacen que el tiempo de obsolescencia de los equipos informáticos y/o de red sean cada vez menores y la constante necesidad de cambio de plataformas por otras más costo efectivas, solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar equipos switches con un MTBF de al menos 100.000 horas (11,5 años aproximadamente). Basamos nuestro pedido en el hecho de que la mayoría de los fabricantes estiman un promedio de vida útil del hardware de 5 (cinco) años por obsolescencia.	06-10-2014	13:47:41

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
serán aceptados equips MTBF mayores o iguales a 230.000 horas	09-10-2014	10:22:10

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 1 Ítem 3 Switch de Capa 2 48P el ítem Performance se requiere cuanto sigue: Deberá soportar al menos 1020 VLANs. Consultamos a la convocante si sería aceptable que se puedan ofertar switches que soporten al menos 1000 VLANs.	06-10-2014	13:48:27

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:22:45

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 3 Ítem 1 Transceiver FO en el ítem Cantidad se solicitan 6 (seis) transceivers FO. En vista de que los transceivers WDM solicitados en el presente PBC trabajan de a pares, consultamos a la convocante si se requieren 3 (tres) pares de transceivers WDM o 6 (seis) pares de transceivers WDM.	06-10-2014	13:49:04

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requieren 6 pares de transceivers WDM	09-10-2014	10:23:18

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Bandejas livianas incluidas en cada Rack. Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar la cantidad de bandejas livianas que deben ser cotizadas con cada rack.	06-10-2014	13:50:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La cantidad mínima de bandejas livianas es 1 (una).	09-10-2014	10:23:44

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Canaletas Verticales incluidas en cada Rack. Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad a que hace referencia específicamente con este requerimiento.	06-10-2014	13:50:38

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a los parantes verticales para dar soporte a bandejas y/o equipos	09-10-2014	10:24:11

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Canaletas Horizontales incluidas en cada Rack. Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad a que hace referencia específicamente con este requerimiento	06-10-2014	13:51:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a los parantes horizontales para dar soporte a equipos	09-10-2014	10:24:34

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Disponibilidad de barras de tierra de 19. Consultamos a la convocante si se debe incluir la provisión de Barra de Tierra para cada Rack. En caso afirmativo favor aclarar la cantidad de barras de tierra a ser provistas por cada rack y las dimensiones mínimas de cada barra.	06-10-2014	13:52:03

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se debe incluir la provisión de una barra por cada Rack	09-10-2014	10:25:26

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Descripción del Sistema se solicita cuanto sigue: Organización interna con velcroycintillos. Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad a que hace referencia específicamente con este requerimiento	06-10-2014	13:52:57

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este requisito es a efecto de respaldar el equipo ofertado ante fallas y/o defectos de fábrica, debido al tiempo transcurrido desde la recepción del bien hasta la instalación del mismo	09-10-2014	10:26:02

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas para el Lote Nº 7 Ítem 1 Rack para Centros de Atención en el ítem Garantía se solicita cuanto sigue: Soportedeatención,repuestos,ManodeObraymantenimientocorrectivoa cargodelOferente. Solicitamos a la convocante, tenga bien indicar con claridad el alcance de este requerimiento	06-10-2014	13:53:41

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este requisito es a efecto de respaldar el equipo ofertado ante fallas y/o defectos de fábrica, debido al tiempo transcurrido desde la recepción del bien hasta la instalación del mismo	09-10-2014	10:26:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas Para el Lote N° 1 se expresa cuanto sigue: el oferente tendrá que contar con al menos 2 (dos) técnicos con el más alto nivel de certificación expedido por el fabricante para servicio técnico, instalar, proveer, configurar, integrar y soportar cualquiera de los equipos propuestos en caso de ser adjudicado. Se exigirá copia del mismo. Incluir unanómina de personal técnico local estable y de carácter permanente y residente en nuestro país al momento de la presentación de su propuesta contando con una antigüedad laboral en dicha empresa no menor a 6 meses, detallando su capacitación y correspondiente certificación del fabricante en carácter derequerimiento, en los productos y servicios ofertados. (esta información será fuertemente tenida en cuentaen la evaluación de su propuesta). La documentación emitida por el fabricante; no deberá exceder a 3 (tres) años de su emisión. En vista de que el Sistema de Certificación varía de acuerdo a la estructura de Certificaciones de cada Fabricante, solicitamos a la convocante que sean aceptadas Certificaciones Técnicas que avalen la idoneidad del personal técnico a instalar, configurar, integrar y soportar cualquiera de los equipos propuestos acordes al Sistema de Certificación propio del fabricante de la marca ofertada.	06-10-2014	13:54:19

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:27:04

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que en las especificaciones técnicas del equipo requerido, se requiere equipos con pantalla tactil como minimo de 8.89 cm CGD y que ésta caracteristica es unica de la marca Lexmark, a fin de dar mayor transparencia al proceso y permitir un numero mayor de oferentes solicito a la convocante que tal requerimiento sea opcional y se acepten equipos con pantalla lcd de 2 o más lineas. Favor responder.	06-10-2014	14:15:27

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:30:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que en las especificaciones técnicas del equipo requerido, se requiere equipos con pantalla tactil como minimo de 8.89 cm CGD y que ésta caracteristica es unica de la marca Lexmark, a fin de dar mayor transparencia al proceso y permitir un numero mayor de oferentes solicito a la convocante que tal requerimiento sea opcional y se acepten equipos con pantalla lcd de 2 o más lineas. Favor responder.	06-10-2014	14:16:45

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:30:45

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podria la convocante aceptar equipos con tiempo de la primera página impresa en negro inferior a 8.0 segundos, la manera en que hoy se encuentra descripto en la lista de especificaciones técnicas del PBC es meramente limitante. favor responder.	06-10-2014	14:20:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con tiempo de la primera página impresa en negro inferior a 8.0 segundos	09-10-2014	10:31:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Analizando la lista de especificaciones técnicas y considerando que el equipo requerido es de porte pequeño, solicitar un procesador de 800 MHZ asocia directamente a una marca (lexmark) y no afecta al performance, rendimiento ni productividad del equipo siendo una caracteristica más meramente excluyente. Solicitamos a la convocante acepte equipos con procesador de 600 mhz o menos inclusive. Favor responder.	06-10-2014	14:27:56

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:31:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que en las especificaciones técnicas del equipo requerido, se solicita equipos con pantalla tactil y que ésta caracteristica es de la marca Lexmark, a fin de permitir un numero mayor de oferentes solicito a la convocante que tal requerimiento sea opcional y se acepten equipos con pantalla lcd de 2 o más lineas.	06-10-2014	14:37:42

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:32:02

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
A fin de permitir un numero mayor de oferentes consulto si podria la convocante aceptar equipos con procesador de 330 mhz y conectividad 10/100 Base Tx considerando que los equipos son de porte pequeño y que tales requerimiento no afectan la productividad de los equipos.	06-10-2014	14:39:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:33:11

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se pueden ofertar equipos con tiempo de la primera impresion menor a 8 segundos?	06-10-2014	14:40:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con tiempo de la primera página impresa en negro inferior a 8.0 segundos	09-10-2014	10:33:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se pueden ofertar equipos con procesador de 400 mhz??	06-10-2014	14:41:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:34:09

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que los cartuchos de toner no están hechos a base de agua y que los mismos no tienen fecha vencimiento encontrandose su perfecto estado de funcionamiento sujeto a condiciones de almacenamiento y manejo, podria la convocante aceptar Certificados de Garantia expedidos por el provevedor y con veniciemitno de 2 años.	06-10-2014	14:45:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones tecnicas	09-10-2014	11:12:28

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 4, ítem 1. Donde el PBC solicita Procesador de 2 núcleos 2 subprocesos L3 cache. Solicitamos ser aceptados procesadores con 4 núcleos, 4 subprocesos L2 cache considerando que estamos ofreciendo mayor capacidad al solicitado por el convocante.	06-10-2014	14:50:08

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:36:40

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 4, ítem 1. Donde el PBC solicita Fuente ATX o AT. Solicitamos este punto sea opcional ya que esta configuración es propia de equipos tipo Clon.	06-10-2014	14:50:18

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:37:06

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita Teclado en Español Multimedia tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas defunción, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de"T" invertida, teclas de acceso Multimedia, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico, mismamarca que el gabinete,monitor y mouse. Solicitamos ser aceptados teclados estándar de la misma marca que el equipo evitando así posibles direccionamiento.	06-10-2014	14:50:26

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:37:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 4, ítem 1, donde el PBC solicita sistema operativo GNU/Linux Ubuntuy/o GNU/Linux Debian 7. Solicitamos ser aceptados equipos con Sistemas Operativos Windows 8 Pro OEM considerando que esta es la estándar para la mayoría de los fabricantes.	06-10-2014	14:50:34

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:38:01

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 5, ítem 1, donde el PBC solicita Procesadores de 2 núcleos 4 subprocesos y 6 MB de caché. De acuerdo a las configuraciones solicitadas para el equipo y adecuándose a certificaciones internacionales el pedido de 6 MB de cache hace referencia a equipos de mayor porte por ende estaría elevando notablemente el precio de los equipos. Solicitamos ser aceptados 4 MB de cache como mínimo.	06-10-2014	14:50:44

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:38:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 5, ítem 1, donde el PBC solicita Batería de 6 celdas Duración mínima de 5horas. Solicitamos ser aceptados baterías de 3 celdas con duración de 10 horas considerando que estamos ofreciendo mayor capacidad de duración al solicitado por el convocante.	06-10-2014	14:50:53

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:41:31

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 5, ítem 1, donde el PBC solicita sistema operativo GNU/Linux Ubuntuy/o GNU/Linux Debian 7. Solicitamos ser aceptados equipos con Sistemas Operativos Windows 8 Pro OEM considerando que esta es la estándar para la mayoría de los fabricantes.	06-10-2014	14:51:02

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las Especificaciones Técnicas	09-10-2014	10:41:53

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al lote 6, ítem 1, donde el PBC Panel de control con pantalla táctil como minimo de 8,89 cm, CGD pantalla gráfica a color). Solicitamos ser aceptados Pantalla LCD estándar evitando así posibles direccionamientos.	06-10-2014	14:51:11

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan equipos con LCD Táctil como Panel de Control	09-10-2014	10:42:15

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
OLI SERVICE SRL - 80021141-3	Sin categorizar	1	18.1508.09418/000	Póliza	aseguradora Paraguaya S.A.	13-10-2014	14-10-2014	11-02-2015
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	2	007.1508.031603/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	13-10-2014	14-10-2014	21-02-2015
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Grande	3	22.1508.11387/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	10-10-2014	14-10-2014	22-01-2015
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Grande	4	18.1508.09419/000	Póliza	Asepasa	13-10-2014	14-10-2014	13-01-2015
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Grande	5	007.1508.031599/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	13-10-2014	14-10-2014	22-01-2015
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Sin categorizar	6	45.1508.0006313.0000	Póliza	45.1508.0006313.0000	13-10-2014	13-10-2014	26-01-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Dispositivo de Comunicacion

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43222609-001	Router de borde (Centros de Atención)	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	C891FW-A-K9	USA	Router de Borde	7.998.000	39.990.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	CISCO SYSTEMS	CISCO SYSTEMS	CISCO 891W	USA	ROUTERS WIFI DE RED	11.100.000	55.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43201410-9999	Switch de Capa 2 24P	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C2960+24TC-L	USA	Switch capa 2 24P	10.995.000	10.995.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	CISCO SYSTEMS	CISCO SYSTEMS	CATALYST 2960	USA	SWITCH CAPA 2, 24P	7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43201410-9999	Switch de Capa 2 48P	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C2960X-48LPS-L	USA	Switch de Capa 2 48P	29.998.000	29.998.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	CISCO SYSTEMS	CISCO SYSTEMS	CATALYST 2960X	USA	switch 48P Cisco	33.000.000	33.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Dispositivos de Almacenamiento

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43201410-006	Switches para San	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	MDS	Cisco	DS-C9148D-8G16P-K9	USA	Switches para San	79.997.000	79.997.000

INFORMACION DEL LOTE:	3 - Dispositivo de interconexion

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
1	43201553-001	Transceiver FO	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	PLANET	PLANET TECHNOLOGII	FT-806A20/ FT-806B20	TAIWAN	Transceiver FO	3.750.000	22.500.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	AN-UM	AN-UM	AN-UM130SM-20	China	Transceiver FO	1.700.000	10.200.000

INFORMACION DEL LOTE:	4 - Estaciones de trabajo

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	HP	Pro Desk 600 G1	China	Computadoras personales (PC) de escritorio	11.000.000	55.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	Optiplex 3010 MT	EEUU	Computadoras personales (PC) de escritorio	7.105.500	35.527.500

INFORMACION DEL LOTE:	5 - Estaciones de trabajo Portatiles

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
1	43211509-001	Estaciones de trabajo portátiles	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	HP	Probook 440 G1	China	Estaciones de trabajo portátiles	9.900.000	19.800.000

INFORMACION DEL LOTE:	6 - Impresoras

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
1	43212105-001	Impresoras Láser	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OLI SERVICE SRL - 80021141-3	konica minolta	konica minolta	bizhub 4000p	japon	impresora laser	5.000.000	25.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	HP	Hewlett-Packard	Pro 400 m425dn	CHINA	Impresoras Láser	7.520.000	37.600.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Samsung	Samsung	ML-5010ND	China	Impresora Laser Monocromatica	6.371.548	31.857.740
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	HP	LASER M401D PRO 400	China	Impresoras Láser	4.000.000	20.000.000

INFORMACION DEL LOTE:	7 - Rack

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
7	26111501-011	Rack	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP	VCP	NCBW5-6	CHINA	Rack	2.800.000	14.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	JF	JF	JF 6U	China	Rack	2.700.000	13.500.000

INFOCENTER S.A - 80023118-0	NE-JF	NE-JF	JDW6506	China	Rack	1.600.000	8.000.000

INFORMACION DEL LOTE:	8 - Monitores

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211902-001	Monitores					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	HP	(G9W86AA)	China	Monitores	1.200.000	3.600.000

INFORMACION DEL LOTE:	9 - Dispositivos de interconexión tipo 2

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43201410-011	Switch KVM					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Level One	Level One	KVM-1631	China	Switch KVM	2.400.000	4.800.000

INFORMACION DEL LOTE:	10 - Control de acceso

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	46171619-001	Control de Acceso					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	BIOCLOCK PLUS	BIOCLOCK PLUS	BIOCLOCK PLUS	USA	Lector de huella digital	33.000.000	33.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Dispositivo de Comunicacion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	80.950.000	14-10-2014	09:15:32.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48c7e353d595fe5f0d137c3af4416872	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	80.983.000	14-10-2014	08:50:31.032	Propuesta
		Código Verificador:	e84cbabbb6af477a6e64718a66d3ee5a	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	95.700.000	14-10-2014	08:50:31.035	Propuesta
		Código Verificador:	66271b27be66b1f478d0eb8d4833fcdc	

2 - Dispositivos de Almacenamiento

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	79.997.000	14-10-2014	08:50:31.071	Propuesta
		Código Verificador:	28deef8e5c1fbd770f682c812de6f94c	

3 - Dispositivo de interconexion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado

Listado General de todas las Ofertas

INFOCENTER S.A - 80023118-0	10.200.000	14-10-2014	08:50:31.114	Propuesta
		Código Verificador:	7c41b176d41f57b5a8ab52bcbccd6b24	
DATA LAB SA - 80030218-4	17.500.000	14-10-2014	09:54:17.150	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0d06d942d1774cc7620fe6ac276328f3	
DATA LAB SA - 80030218-4	18.000.000	14-10-2014	09:53:47.696	Etapa de Puja
		Código Verificador:	50e025fc100deba387ec152bf47ca144	
DATA LAB SA - 80030218-4	20.000.000	14-10-2014	09:53:38.226	Etapa de Puja
		Código Verificador:	934246eab4126b6048981ed1c66fdc07	
DATA LAB SA - 80030218-4	22.500.000	14-10-2014	08:50:31.115	Propuesta
		Código Verificador:	4d180cbf149147abdc2a07299f2052e1	

4 - Estaciones de trabajo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	34.000.000	14-10-2014	10:28:19.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95d2b35edce87f3f80c12ec8d4f3ef33	
DATA LAB SA - 80030218-4	35.000.000	14-10-2014	10:26:30.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b90582ad58f4372f259bdc5a5a1a81b5	
DATA LAB SA - 80030218-4	35.527.500	14-10-2014	08:50:31.144	Propuesta
		Código Verificador:	202903ac04f2bb60e3263046f806ffb8	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	36.000.000	14-10-2014	10:28:09.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	536f7867270d11f003575389ec69f7a0	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	39.000.000	14-10-2014	10:27:00.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dce6070c0746844a00bfcf374dda4ed	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	55.000.000	14-10-2014	08:50:31.142	Propuesta
		Código Verificador:	12fccc6a8de1fb6d147615f5b01801c0	

5 - Estaciones de trabajo Portatiles

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	16.800.000	14-10-2014	10:40:20.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	245c85dc7e3ee1840a3a77e3ab6f2979	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	19.000.000	14-10-2014	10:39:34.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b425a8dd4844dd3024c6bae2abc6ad09	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	19.800.000	14-10-2014	08:50:31.165	Propuesta
		Código Verificador:	620eb48c442729279346ef0dc226fefa	

6 - Impresoras

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	19.000.000	14-10-2014	11:09:47.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55925f38b8cb086097b8ba6ed13b82d8	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	19.800.000	14-10-2014	11:07:48.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a88926a821030509abbcefe5c70c4cd9	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	20.000.000	14-10-2014	08:50:31.200	Propuesta
		Código Verificador:	ba8269d042ac0386f416a9ba6f4bdca4	
DATA LAB SA - 80030218-4	20.900.000	14-10-2014	10:58:36.897	Etapa de Puja
		Código Verificador:	20f1dff03a0b2d908a54e6e9e80dd2f8	
OLI SERVICE SRL - 80021141-3	23.087.500	14-10-2014	11:00:13.143	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5536503e6df92ff3f47ad0e72b240c0c	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	24.428.900	14-10-2014	10:54:55.088	Recepción de Lances
		Código Verificador:	44c979a4621539076deebc5d717fc12a	
OLI SERVICE SRL - 80021141-3	25.000.000	14-10-2014	08:50:31.202	Propuesta
		Código Verificador:	892ad81dae3955166fb3d33348b91159	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	31.857.740	14-10-2014	08:50:31.205	Propuesta
		Código Verificador:	85322bfac2ff98bcabe9b077012dfbda	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	35.000.000	14-10-2014	10:49:31.606	Recepción de Lances
		Código Verificador:	baf239330abc4724d9374f0d2420d034	
DATA LAB SA - 80030218-4	37.600.000	14-10-2014	08:50:31.203	Propuesta
		Código Verificador:	0b22de347b419bb1d29eeccadd5c321c	

7 - Rack

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	7.000.000	14-10-2014	11:30:32.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cc130f96e763d081d175d54d582fb98	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	7.800.000	14-10-2014	11:30:17.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d35643c62dc179a5a5be9d41f75a36ca	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	8.000.000	14-10-2014	08:50:31.234	Propuesta
		Código Verificador:	bc0a236104ff7b1968875cf4b77bbe97	
DATA LAB SA - 80030218-4	9.250.000	14-10-2014	11:29:32.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ba40e44462ebb34c9bba16f57b92fa5	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	10.800.000	14-10-2014	11:27:58.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0f2e9a1c58f945fd1df333b2fdc499f	
DATA LAB SA - 80030218-4	13.200.000	14-10-2014	11:29:15.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	721b899a54fe491dd562ba41ae46cf5c	
DATA LAB SA - 80030218-4	13.250.000	14-10-2014	11:21:46.321	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7d29ecf7c6be6cde460416e0252c54f2	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	13.500.000	14-10-2014	08:50:31.230	Propuesta
		Código Verificador:	cc9c7a9ea4447894d2d9eda58461c523	
DATA LAB SA - 80030218-4	14.000.000	14-10-2014	08:50:31.236	Propuesta
		Código Verificador:	217f285ef48156861e5fa04aa2b04134	

8 - Monitores

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	2.670.000	14-10-2014	11:51:46.563	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b8deb122087cd886c6688434844ed31e	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.000.000	14-10-2014	11:42:41.685	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f7b3b09047ef21ef017d825ec08c35e6	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.252.000	14-10-2014	11:41:41.243	Recepción de Lances
		Código Verificador:	00172086506745d4d89c69303375424b	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.450.000	14-10-2014	11:40:04.132	Recepción de Lances
		Código Verificador:	24d0bda561a8281f8bf4e4acd63f6a45	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.600.000	14-10-2014	08:50:31.260	Propuesta
		Código Verificador:	14c86520dfb2bed4358f78f97cbf4e0c	

9 - Dispositivos de interconexión tipo 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.240.000	14-10-2014	12:32:18.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e41eeb68fd3da70cb86bf78148b14dae	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.600.000	14-10-2014	12:19:43.747	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e786e4500b2427ba28eec0ac3d9b1aa3	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.800.000	14-10-2014	12:17:47.546	Recepción de Lances
		Código Verificador:	176c89933d1862a1ba0d7487e17da877	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	4.000.000	14-10-2014	12:16:19.226	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e4c15eebfe2e67ada98c99c0fae6f3ee	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	4.800.000	14-10-2014	08:50:31.280	Propuesta
		Código Verificador:	414fbc957836e504b944f8729c8f942b	

Listado General de todas las Ofertas

10 - Control de acceso

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	30.000.000	14-10-2014	12:48:53.431	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3be6bcb8292f775160a04d9fd58e13f7	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	33.000.000	14-10-2014	08:50:31.307	Propuesta
		Código Verificador:	198d5e724625048debc2ac5f39657615	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Dispositivo de Comunicacion

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	80.950.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	80.983.000

2 - Dispositivos de Almacenamiento

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	79.997.000

3 - Dispositivo de interconexion

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	10.200.000
DATA LAB SA - 80030218-4	17.500.000

4 - Estaciones de trabajo

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	34.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	36.000.000

5 - Estaciones de trabajo Portatiles

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	16.800.000

6 - Impresoras

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	19.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	20.900.000
OLI SERVICE SRL - 80021141-3	23.087.500
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	24.428.900

7 - Rack

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	7.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	7.800.000
DATA LAB SA - 80030218-4	9.250.000

8 - Monitores

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	2.670.000

9 - Dispositivos de interconexión tipo 2

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	3.240.000

10 - Control de acceso

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	30.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80022674-7 - LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Dispositivos de Almacenamiento	79.997.000

Proveedor: 80023118-0 - INFOCENTER S.A

Item	Precio Ganador
1 - Dispositivo de Comunicacion	80.950.000
3 - Dispositivo de interconexion	10.200.000
7 - Rack	7.000.000
10 - Control de acceso	30.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
4 - Estaciones de trabajo	34.000.000

Proveedor: 80048197-6 - " V.R. " SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
5 - Estaciones de trabajo Portatiles	16.800.000
6 - Impresoras	19.000.000
8 - Monitores	2.670.000
9 - Dispositivos de interconexión tipo 2	3.240.000

Listado de Mensajes

1 - Dispositivo de Comunicacion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	09:00:47.558
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-10-2014	09:00:55.102
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-10-2014	09:01:01.147
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-10-2014	09:02:13.616
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-10-2014	09:07:17.230
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	09:09:08.956
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	09:09:18.293
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	09:15:18.345
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	09:19:47.389
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	09:19:47.514

2 - Dispositivos de Almacenamiento

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	09:23:44.304
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	09:23:49.972
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	14-10-2014	09:23:53.117
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2014	09:23:57.309
Señor Oferente, baje su precio	14-10-2014	09:25:33.277
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2014	09:25:37.714
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	14-10-2014	09:26:50.989
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	09:30:29.005
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	14-10-2014	09:30:35.903
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	09:31:06.366
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	09:37:06.636
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	09:43:02.818
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	09:43:02.865

3 - Dispositivo de interconexion

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	09:45:28.659
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	09:45:34.652
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-10-2014	09:45:38.675
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-10-2014	09:48:41.814
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	09:52:03.372
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	09:52:10.404
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	10:00:17.211
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	10:08:21.246
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	10:08:21.288

4 - Estaciones de trabajo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	10:10:38.514
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	10:10:51.554
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-10-2014	10:11:08.355
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2014	10:12:27.963
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	14-10-2014	10:14:14.717
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2014	10:15:29.996
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-10-2014	10:17:16.687
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	10:20:14.526
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	10:26:14.551
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	10:31:20.995
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	10:31:21.131

5 - Estaciones de trabajo Portatiles

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	10:32:07.639
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	10:32:18.060
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	10:33:08.038
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	10:33:13.302
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	10:39:13.408
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	10:43:48.572
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	10:43:48.622

6 - Impresoras

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	10:44:18.702
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	10:44:30.551
Señores Oferentes, bajen sus precios	14-10-2014	10:47:01.904
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	14-10-2014	10:48:04.009
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-10-2014	10:50:13.525
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-10-2014	10:50:31.663
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2014	10:51:05.315
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-10-2014	10:51:52.026
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	10:55:41.376
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	10:55:45.768
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	11:06:13.321
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	11:10:13.773
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	11:10:13.825

7 - Rack

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	11:11:37.820
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	11:13:38.347
Señores esperamos mejores ofertas.	14-10-2014	11:14:17.788
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	11:18:00.027
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	11:18:06.612
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	11:27:46.565
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	11:32:23.916

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	11:32:23.983

8 - Monitores

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	11:33:21.791
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	11:33:35.691
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	14-10-2014	11:38:26.364
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2014	11:41:31.047
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2014	11:41:44.975
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-10-2014	11:43:12.334
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	14-10-2014	11:43:38.830
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-10-2014	11:44:23.265
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	11:55:20.714
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	12:01:20.851
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	12:07:29.878
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	12:07:29.952

9 - Dispositivos de interconexión tipo 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	12:10:49.567
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	12:12:30.014
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2014	12:12:46.632
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	14-10-2014	12:18:06.788
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-10-2014	12:20:18.854
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-10-2014	12:20:41.418
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	12:20:53.825
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	12:26:53.864
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	12:35:12.164
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	12:35:12.271

10 - Control de acceso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-10-2014	12:41:09.664
Continuamos con la Subasta.	14-10-2014	12:41:20.022
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	14-10-2014	12:42:47.308
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	14-10-2014	12:45:03.488
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-10-2014	12:45:35.706
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-10-2014	12:46:33.099
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-10-2014	12:47:12.534
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-10-2014	12:47:51.775
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-10-2014	12:54:53.513
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-10-2014	13:02:28.702
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-10-2014	13:02:28.765

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.