HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales de la Honorable Cámara de Senadores con ID: 437293

Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 36.500.000 Máximo: 73.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						PRINTEC S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	81141804-001	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 1 (uno) multicopiadora digital marca RISO modelo RZ 370. El precio mensual incluye la mano de obra por mantenimiento.	Mes	EVENTO	1	655.000	655.000
2	81141804-001	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 (dos) multicopiadoras digitales marca RISO modelo EZ 390. El precio mensual incluye la mano de obra por mantenimiento.	Mes	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
3	81141804-001	Cambio de Sector gear	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
4	81141804-001	Cambio de Pressure roller A3	Unidad	EVENTO	1	2.981.000	2.981.000
5	81141804-001	Cambio de Gear m1x15x12	Unidad	EVENTO	1	808.000	808.000
6	81141804-001	Cambio de Load spring	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
7	81141804-001	Cambio de Cover f Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
8	81141804-001	Cambio de Base f Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
9	81141804-001	Cambio de Stripper pad	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
10	81141804-001	Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
11	81141804-001	Cambio de Gear m1x25x7 owc	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
12	81141804-001	Cambio de Rubber pick up roller	Unidad	EVENTO	1	632.500	632.500
13	81141804-001	Cambio de Core pick up roller	Unidad	EVENTO	1	687.500	687.500
14	81141804-001	Cambio de Belt (Correas de desecho)	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
15	81141804-001	Cambio de Ink blocking sheet	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
16	81141804-001	Cambio de Transfer Belt	Unidad	EVENTO	1	508.000	508.000
17	81141804-001	Cambio de P F Clutch	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
18	81141804-001	Cambio de Shock absorver holder pressure lever	Unidad	EVENTO	1	203.500	203.500
19	81141804-001	Cambio de Shock absorver holder pressure lever 2	Unidad	EVENTO	1	203.500	203.500
						Precio Total	**11.581.000**

Lic. Laura Hernández
Unidad Operativa de Contrataciones
H. Cámara de Senadores