ANDE

Nota: SPD N° 100/2021
Fecha: 18/11/2021
E-Mail: Servicios
servicios@automotive.com.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: AUTOMOTIVE S.A.I.E.
Referencia: Licitación Pública Nacional, N° 1649/2021 del "Servicio de Chapería y Pintura de vehículos de la Flota de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto." ID – 391906.

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de lo siguiente:
Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

1) Confirmación de sumatoria de precios de su oferta presentada en los ítems de correspondientes a los **Lotes 1, 2, 3, 4 y 5,** conforme se indica:

LOTE	*DESCRIPCIÓN*	Precio Total Ofertado AUTOMOTIVE S.A. ₲ (IVA Incluido)
LOTE 1.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca ISUZU - Servicios*	262.975.091
LOTE 1.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca ISUZU - Repuestos*	535.616.167
	TOTAL ₲ LOTE 1	798.591.258
LOTE 2.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca NISSAN - Servicios*	320.165.427
LOTE 2.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca NISSAN - Repuestos*	749.816.082
	TOTAL ₲ LOTE 2	1.069.981.509
LOTE 3.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca FORD - Servicios*	279.576.711
LOTE 3.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca FORD - Repuestos*	641.733.034
	TOTAL ₲ LOTE 3	921.309.745
LOTE 4.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca CHEVROLET - Servicios*	154.471.293
LOTE 4.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca CHEVROLET - Repuestos*	333.597.733
	TOTAL ₲ LOTE 4	488.069.026
LOTE 5.1	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca VOLKWAGEN - Servicios*	117.855.823
LOTE 5.2	*Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca VOLKWAGEN - Repuestos*	359.285.181
	TOTAL ₲ LOTE 5	477.141.004

2) Solicitamos una explicación detallada de la composición de precios unitários ofertados en los **Lotes 1, 2, 3, 4 y 5,** teniendo en cuenta que se constataron variaciones superiores al 25% por debajo del precio de referencia como también precios con variaciones que superan el 15% por encima del precio de referencia, conforme se indica en la Planilla ANEXO-SPD N° 100/2021.

ANDE

Nota: SPD N° 100/2021

Fecha: 18/11/2021

E-Mail: Servicios
servicios@automotive.com.py

3) Demostrar experiencia en la ejecución del servicio de chapería y pintura de vehículos, correspondiente al lote cotizado de la marca licitada o de características similares, en entidades públicas, privadas y/o mixtas, con las facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo de cada uno de los lotes ofertados en la presente licitación, de los últimos 3 años. (Años de 2018,2019 y 2020).

4) Fotocopia de Planos o diseños, en donde se detallen el área de taller, área de cabina de pintura y área de oficinas, aprobados por el municipio vigentes a la fecha de apertura de ofertas, la cual será verificada, conforme al Anexo G.

5) Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.

6) Informar que el día 19 de noviembre del corriente a partir de las 09:00 hs., se procederá a la verificación correspondiente para la habilitación de taller, y verificación de equipos y herramientas de medición, según establece lo establece el Pliego de Bases y Condiciones de la LPN N° 1649/2021–, conforme al ***punto e) de Requisitos Documental para evaluar la Capacidad Técnica.***

7) Demostrar que el proveedor cuenta con una unidad móvil (grúa) para el traslado de móviles de las instalaciones de la Convocante Centro de Distribución de Asunción, sito en Avda. Dr. Facundo Machain y Avda. Boggiani hasta las instalaciones del proveedor para su reparación, con cobertura mientras dure el contrato.

Plazo para presentación: hasta 24 horas a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Boggiani de la ANDE, sito en Avda. Facundo Machain esq. Guido Boggiani, directamente en:

Departamento: Mantenimiento de Vehículos

Correo Electrónico: fabio_paredes@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

OBJETO: CONTESTAR NOTA SPD N° 100/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1649/2021 DEL "SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA DE LA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO." ID – 391906.

19/11/2021

A: Administración Nacional de Electricidad.

Yo, Lic. Alejandro Bellon, con cédula de identidad civil Nº 915.385, con domicilio en Avda. Brasilia e/ Colombia y Montevideo, San Lorenzo, en nombre y representación de la Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E., cumplo en remitir los siguientes documentos requeridos para la evaluación de las ofertas:

- ✓ Confirmamos que la sumatoria de precios de nuestra oferta presentada en los ítems correspondientes a los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 es como se indica en la SPD N° 100/2021.

LOTE	DESCRIPCIÓN	Precio Total Ofertado AUTOMOTIVE S.A. ₲ (IVA incluido)
LOTE 1.1	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca ISUZU - Servicios	262.975.091
LOTE 1.2	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca ISUZU - Repuestos	535.616.167
TOTAL G LOTE 1		798.591.258
LOTE 2.1	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca NISSAN - Servicios	320.165.427
LOTE 2.2	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca NISSAN - Repuestos	749.816.082
TOTAL G LOTE 2		1.069.981.509
LOTE 3.1	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca FORD - Servicios	279.576.711
LOTE 3.2	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca FORD - Repuestos	641.733.034
TOTAL G LOTE 3		921.309.745
LOTE 4.1	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca CHEVROLET - Servicios	154.471.293
LOTE 4.2	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca CHEVROLET - Repuestos	333.597.733
TOTAL G LOTE 4		488.069.026
LOTE 5.1	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca VOLKWAGEN - Servicios	117.856.823
LOTE 5.2	Servicio de Chapería y Pintura para vehículos de la Marca VOLKWAGEN - Repuestos	359.285.181
TOTAL G LOTE 5		477.141.004

- ✓ Planilla de composición de precios unitarios ofertados en los Lotes 1, 2, 3, 4 y 5.
- ✓ Copia de contratos y recepciones finales correspondientes a contratos ejecutados durante los años 2018, 2019 y 2020, a fin de acreditar la experiencia requerida.
- ✓ Fotocopia de Planos o diseños, en donde se detallan el área de taller, área de cabina de pintura y área de oficinas, aprobados por el municipio vigentes a la fecha de apertura de ofertas, la cual ha sido verificada conforme al Anexo G.
- ✓ Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios

LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

- ✓ En cuanto a la verificación correspondiente para la habilitación del taller a ser realizada en fecha 19/11/2021 a las 14:00 hs., cumplimos en confirmar la dirección de nuestro taller:
  Avda. Brasilia e/ Colombia y Montevideo, San Lorenzo.
  Encargado: Sr. Pedro Báez.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Firma: _____
Nombre: ***LIC. ALEJANDRO BELLON***
En calidad de: ***PRESIDENTE***

LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Ítems del llamado Lp1649-21 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto con ID: 391906

LOTE NRO: 1

SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA ISUZU, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Total de Referencia ANDE $(IVA Incluido)	Precio Total Ofertado AUTOMOTIVE S.A. $ (IVA Incluido)	Variación respecto al Precio Estimado (%)
1	7818020	SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA ISUZU, - S	Unidad	EVENTO	1	100,00	200,00	459047197	262975091	-43
1.1		- GRUPO K - Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos d								
1.1.1		PINTAR (32) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1			419986	307.850	-27
1.1.2		CAMBIAR (33) PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1			174994	88.051	-50
1.1.3		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 801(	Unidad	EVENTO	1			1539950	1.128.783	-27
1.1.4		MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1			104996	76.962	-27
1.1.5		ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1			314989	230.887	-27
1.1.6		DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1			104996	76.962	-27
1.1.7		CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.8		CAMBIAR (33) GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO I	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.9		CAMBIAR (33) GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO D	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.10		CAMBIAR (33) MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIE	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.11		CAMBIAR (33) MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1			174994	88.051	-50
1.1.12		CAMBIAR (33) MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1			174994	88.051	-50
1.1.13		CAMBIAR (33) MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO D	Unidad	EVENTO	1			174994	88.051	-50
1.1.14		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZL	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.15		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DE	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.16		CAMBIAR (33) PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1			139995	88.051	-37
1.1.17		CAMBIAR (33) GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.18		CAMBIAR (33) PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.19		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 L	Unidad	EVENTO	1			1574949	1.154.438	-27
1.1.20		PINTAR (32) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1			454985	333.504	-27
1.1.21		ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1			489984	359.158	-27
1.1.22		CAMBIAR (33) PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1			279991	88.051	-69
1.1.23		PULIR (27)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1			104996	76.962	-27
1.1.24		ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1			489984	359.158	-27
1.1.25		CAMBIAR (33) PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1			279991	88.051	-69
1.1.26		PINTAR (32) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1			419986	307.850	-27
1.1.27		PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1			1574949	1.154.438	-27
1.1.28		PULIR (27)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1			104996	76.962	-27
1.1.29		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.30		CAMBIAR (33) MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 8	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.31		CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.32		CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	EVENTO	1			48998	88.051	80
1.1.33		CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	EVENTO	1			104996	88.051	-16
1.1.34		CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	EVENTO	1			48998	88.051	80

1.1.35	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.1.36	CAMBIAR (33)⊠ GOIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIEF	Unidad	EVENTO	1	104996	88.051	-16
1.1.37	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 I	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.1.38	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 8:	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.1.39	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERE(	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.1.40	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.1.41	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	37
1.1.42	CAMBIAR (33)⊠ MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.1.43	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAN/	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	82
1.1.44	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAN/	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.1.45	REPARAR (34) (34)- TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	27
1.1.46	CAMBIAR (33)⊠ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 809(	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.1.47	REPARAR (34) (34)- TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 8	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	27
1.1.48	CAMBIAR (33)⊠ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 8090(	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.1.49	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	EVENTO	1	104996	88.051	16
1.1.50	CAMBIAR (33)⊠ LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANT/	Unidad	EVENTO	1	104996	88.051	-16
1.1.51	REPARAR (34) (34)- LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEV/	Unidad	EVENTO	1	559982	410.467	-27
1.1.52	REPARAR (34) (34)- LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO E	Unidad	EVENTO	1	559982	410.467	-27
1.1.53	CAMBIAR (33)⊠ LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELEC	Unidad	EVENTO	1	104996	88.051	-16
1.1.54	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	699977	88.051	87
1.1.55	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO L/	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.56	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.1.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA [	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.1.58	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.1.59	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA [	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.1.60	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	839973	88.051	90
1.1.61	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO L/	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA C	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	27
1.1.63	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQ(	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.1.64	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZ(	Unidad	EVENTO	1	874971	88.051	90
1.1.65	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.66	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO D	Unidad	EVENTO	1	769975	88.051	89
1.1.67	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LAD(	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.68	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DEF	Unidad	EVENTO	1	279991	205.233	27
1.1.69	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA (	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.1.70	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	27
1.1.71	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQ	Unidad	EVENTO	1	839973	88.051	-90
1.1.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA T	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.1.73	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQU	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.1.74	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	699977	513.083	-27
1.1.75	PINTAR (32) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DE	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.1.76	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LAD	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.77	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO [	Unidad	EVENTO	1	839973	88.051	-90

1.1.78	PINTAR (32) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.79	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	1259959	88.051	-93
1.1.80	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.81	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	839973	615.700	-27
1.1.82	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.83	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76	Unidad	EVENTO	1	839973	615.700	-27
1.1.84	CAMBIAR (33)⊡ UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	1259959	88.051	-93
1.1.85	PINTAR (32) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.1.86	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	EVENTO	1	69997	88.051	-6
1.1.87	CAMBIAR (33)⊡ TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	1259959	88.051	-93
1.1.88	ENCUADRAR (30)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	2939905	2.154.950	-27
1.1.89	PINTAR (32) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	1539950	1.128.783	-27
1.1.90	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	1539950	1.128.783	-27
1.1.91	PULIR (27)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	209993	153.925	-27
1.1.92	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.93	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO L	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.94	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.95	CAMBIAR (33)⊡ REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.96	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	EVENTO	1	174994	88.051	-50
1.1.97	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.98	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LA	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
1.1.99	CAMBIAR (33)⊡ PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO	Unidad	EVENTO	1	349988	88.051	-75
1.1.100	DESMONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LA	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.1.101	MONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.1.102	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LA	Unidad	EVENTO	1	384987	282.195	-27
1.1.103	PINTAR (32) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO D	Unidad	EVENTO	1	139995	102.616	-27
1.1.104	CAMBIAR (33)⊡ PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.1.105	CAMBIAR (33)⊡ PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-5
1.1.106	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	104996	76.962	-27
1.1.107	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	104996	76.962	-27
1.1.108	ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	244992	179.579	-27
1.1.109	PINTAR (32) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
1.1.110	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 8	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.1.111	REPARAR (34) (28)- CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	EVENTO	1	2939905	2.154.950	-27
1.1.112	PULIR (27)- CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
1.1.113	PINTAR (29) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC	Unidad	EVENTO	1	2939905	2.154.950	-27
1.1.114	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.115	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	EVENTO	1	90997	88.051	-3
1.1.116	CAMBIAR (33)⊡ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO L	Unidad	EVENTO	1	174994	88.051	-50
1.2	- GRUPO M - Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos						
1.2.1	REPARAR (34) (34)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	5599820	4.104.668	-27
1.2.2	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	3499887	2.565.417	-27
1.2.3	PINTAR (32) - CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27

1.2.4	CAMBIAR (33)□ CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	314989	88.051	-72
1.2.5	DESMONTAR (03)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.2.6	MONTAR (03)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.2.7	ENCUADRAR (30)- CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
1.2.8	CAMBIAR (33)□ LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 9:	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.9	ENCUADRAR (30)- LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LI	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.10	PINTAR (32) - LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 933	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.11	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	244992	88.051	-64
1.2.12	CAMBIAR (33)□ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.13	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADC	Unidad	EVENTO	1	384987	282.195	-27
1.2.14	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE	Unidad	EVENTO	1	734976	538.737	-27
1.2.15	PINTAR (32) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQ	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.2.16	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	314989	88.051	-72
1.2.17	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LAD	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.18	CAMBIAR (33)□ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA D	Unidad	EVENTO	1	769975	88.051	-89
1.2.20	ENCUADRAR (30)- PISO DE CARROCEROA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	1609948	1.180.092	-27
1.2.21	CAMBIAR (33)□ PISO DE CARROCEROA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	1609948	88.051	-95
1.2.22	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CARROCEROA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	1609948	1.180.092	-27
1.2.23	PINTAR (32) - PISO DE CARROCEROA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	839973	615.700	-27
1.2.24	CAMBIAR (33)□ TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	629979	88.051	-86
1.2.25	ENCUADRAR (30)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	629979	461.775	-27
1.2.26	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARG	Unidad	EVENTO	1	3499887	2.565.417	-27
1.2.27	PINTAR (32) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	629979	461.775	-27
1.2.28	CAMBIAR (33)□ PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.2.29	ENCUADRAR (30)- PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.2.30	CAMBIAR (33)□ PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCEF	Unidad	EVENTO	1	629979	88.051	-86
1.2.31	ENCUADRAR (30)- PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARRO	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
1.2.32	CAMBIAR (33)□ JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCEROA 95540- 951	Unidad	EVENTO	1	1633280	88.051	-95
1.2.33	PINTAR (32) - TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.2.34	DESMONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	139995	102.616	-27
1.2.35	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARG	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
1.2.36	CAMBIAR (33)□ TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	104996	88.051	-16
1.2.37	ENCUADRAR (30)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
1.2.38	MONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	104996	76.962	-27
1.2.39	CAMBIAR (33)□ JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520	Unidad	EVENTO	1	664978	88.051	-87
1.2.40	CAMBIAR (33)□ EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	EVENTO	1	314989	88.051	-72
1.2.41	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA	Unidad	EVENTO	1	244992	88.051	-64
1.2.42	CAMBIAR (33)□ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.2.43	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LA	Unidad	EVENTO	1	265991	88.051	-67
1.2.44	PINTAR (32) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO D	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.2.45	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE	Unidad	EVENTO	1	839973	615.700	-27
1.2.46	CAMBIAR (33)□ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DI	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77

1.2.47	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADC	Unidad	EVENTO	1	384987	282.195	-27
1.2.48	PINTAR (32) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO DEI	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
1.2.49	CAMBIAR (33)⊡ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.2.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA I	Unidad	EVENTO	1	769975	88.051	-89
1.2.51	PINTAR (32) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO D	Unidad	EVENTO	1	314989	88.051	-72
1.2.52	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LAI	Unidad	EVENTO	1	384987	88.051	-77
1.3	- GRUPO J - Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos d						
1.3.1	PINTAR (32) - BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	1959937	1.436.634	-27
1.3.2	ENCUADRAR (30)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.3.3	MONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.3.4	DESMONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	104996	76.962	-27
1.3.5	CAMBIAR (33)⊡ ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303	Unidad	EVENTO	1	629979	88.051	-86
1.3.6	PINTAR (32) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAI	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.7	CAMBIAR (33)⊡ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE F	Unidad	EVENTO	1	874971	88.051	-90
1.3.8	ENCUADRAR (30)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, D	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.9	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL	Unidad	EVENTO	1	4311861	3.160.594	-27
1.3.10	PINTAR (32) - TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.11	ENCUADRAR (30)- TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.12	CAMBIAR (33)⊡ TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	5879811	88.051	-99
1.3.13	CAMBIAR (33)⊡ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE AC	Unidad	EVENTO	1	874971	88.051	-90
1.3.14	ENCUADRAR (30)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.15	PINTAR (32) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCE	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.16	CAMBIAR (33)⊡ TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	874971	88.051	-90
1.3.17	ENCUADRAR (30)- TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.18	PINTAR (32) - TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	7349763	5.387.376	-27
1.3.19	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
1.3.20	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERI	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.3.21	CAMBIAR (33)⊡ GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	EVENTO	1	3919874	88.051	-98
1.3.22	CAMBIAR (33)⊡ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	EVENTO	1	874971	88.051	-90
1.3.23	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.24	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	209993	153.925	-27
1.3.25	CAMBIAR (33)⊡ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 631	Unidad	EVENTO	1	1574949	88.051	-94
1.3.26	CAMBIAR (33)⊡ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63	Unidad	EVENTO	1	174994	88.051	-50
1.3.27	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELAN	Unidad	EVENTO	1	699977	88.051	-87
1.3.28	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	EVENTO	1	1539950	88.051	-96
1.3.29	REPARAR (34) (34)- PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	EVENTO	1	174994	128.271	-27
1.3.30	CAMBIAR (33)⊡ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELAN	Unidad	EVENTO	1	664978	88.051	-87
1.3.31	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTC	Unidad	EVENTO	1	2729912	88.051	-97
1.3.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CAE	Unidad	EVENTO	1	1154962	846.587	-27
1.3.33	PINTAR (32) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
1.3.34	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MC	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
1.3.35	PINTAR (32) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO	Unidad	EVENTO	1	1399955	1.026.167	-27
1.3.36	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO L	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27

1.3.37	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LAD	Unidad	EVENTO	1	209993	88.051	-58
1.3.38	CAMBIAR (33)⊡ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	EVENTO	1	1567949	88.051	-94
1.3.39	CAMBIAR (33)⊡ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTC	Unidad	EVENTO	1	1574949	88.051	-94
1.3.40	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MC	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.41	PINTAR (32) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.42	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CAE	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.3.43	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	EVENTO	1	1567949	88.051	-94
1.3.44	PINTAR (32) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.45	CAMBIAR (33)⊡ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LAD(	Unidad	EVENTO	1	349988	88.051	-75
1.3.46	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO L	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.3.47	CAMBIAR (33)⊡ CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	EVENTO	1	349988	88.051	-75
1.3.48	REPARAR (34) (34)- CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	EVENTO	1	279991	205.233	-27
1.3.49	CAMBIAR (33)⊡ CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	EVENTO	1	349988	88.051	-75
1.3.50	CAMBIAR (33)⊡ CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	349988	88.051	-75
1.3.51	ENCUADRAR (30)- CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.3.52	PINTAR (32) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	7349763	5.387.376	-27
1.3.53	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	3723880	2.729.604	-27
1.3.54	CAMBIAR (33)⊡ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	EVENTO	1	1539950	88.051	-94
1.3.55	REPARAR (34) (34)- PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	EVENTO	1	3135899	2.298.614	-27
1.3.56	CAMBIAR (33)⊡ AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	EVENTO	1	174994	88.051	-50
1.3.57	CAMBIAR (33)⊡ SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.3.58	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	EVENTO	1	244992	88.051	-64
1.3.59	CAMBIAR (33)⊡ TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.3.60	CAMBIAR (33)⊡ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.3.61	ENCUADRAR (30)- DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECAN	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
1.3.62	CAMBIAR (33)⊡ DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM	Unidad	EVENTO	1	174994	88.051	-50
1.3.63	CAMBIAR (33)⊡ REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABIN	Unidad	EVENTO	1	979968	88.051	-91
1.3.64	CAMBIAR (33)⊡ PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	EVENTO	1	629979	88.051	-86
1.3.65	ENCUADRAR (30)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.3.66	PINTAR (32) - CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	384987	282.195	-27
1.3.67	CAMBIAR (33)⊡ CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1273959	88.051	-93
1.3.68	CAMBIAR (33)⊡ GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	EVENTO	1	1567949	88.051	-94
1.3.69	REPARAR (34) (34)- CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.3.70	CAMBIAR (33)⊡ CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	EVENTO	1	209993	88.051	-58
1.3.71	CAMBIAR (33)⊡ PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	EVENTO	1	874971	88.051	-90
1.3.72	PINTAR (32) - PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
1.3.73	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	EVENTO	1	1049966	769.625	-27
1.3.74	REPARAR (34) (34)- PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	EVENTO	1	7839748	5.746.535	-27
1.3.75	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	2519919	1.847.101	-27
1.3.76	ENCUADRAR (30)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
1.3.77	CAMBIAR (33)⊡ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.3.78	PINTAR (32) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	2743911	2.011.287	-27
1.3.79	ENCUADRAR (30)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	EVENTO	1	2743911	2.011.287	-27

1.3.80	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TEC	Unidad	EVENTO	1	2743911	2.011.287	-27
1.3.81	PINTAR (32) - CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.3.82	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERD	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.3.83	REPARAR (34) (34)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.3.84	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.3.85	REPARAR (34) (34)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECI	Unidad	EVENTO	1	5095836	3.735.248	-27
1.3.86	REPARAR (34) (34)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.3.87	CAMBIAR (33) ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.3.88	MONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.3.89	DESMONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.3.90	ENCUADRAR (30)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.3.91	CAMBIAR (33) SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.3.92	ENCUADRAR (30)- SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.3.93	REPARAR (34) (34)- SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.3.94	CAMBIAR (33) PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.3.95	REPARAR (34) (34)- PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.4	-GRUPO REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS - Reparaci?n de: Chaper?a y pi						
1.4.1	CAMBIAR (33) RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.2	CAMBIAR (33) EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE RE	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.3	CAMBIAR (33) DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOT	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.4	CAMBIAR (33) BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.4.5	CAMBIAR (33) MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURB	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.6	CAMBIAR (33) RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.7	CAMBIAR (33) RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.8	CAMBIAR (33) RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.9	CAMBIAR (33) SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.10	CAMBIAR (33) BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.11	CAMBIAR (33) RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MAN	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.12	CAMBIAR (33) CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.13	CAMBIAR (33) BOCINA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.14	CAMBIAR (33) ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.15	CAMBIAR (33) POLEA DAMPER DEL CIGOEOAL	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.16	CAMBIAR (33) CORREA DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.17	CAMBIAR (33) TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.18	CAMBIAR (33) ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.19	CAMBIAR (33) TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.4.20	CAMBIAR (33) BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.4.21	CAMBIAR (33) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.4.22	CAMBIAR (33) LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.23	CAMBIAR (33) CAOO DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONA	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.24	CAMBIAR (33) FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.25	CAMBIAR (33) CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.4.26	CAMBIAR (33) LLANTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80

1.4.27	PINTAR (32) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.4.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	19599	88.051	349
1.4.29	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.4.30	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.31	CAMBIAR (33)⊡ PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	0
1.4.32	REPARAR (34) (34)- PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.4.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	10
1.4.34	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.35	CAMBIAR (33)⊡ BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	82
1.4.36	CAMBIAR (33)⊡ CAOO DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONAI	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.37	CAMBIAR (33)⊡ BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.39	CAMBIAR (33)⊡ BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.40	REPARAR (34) (34)- MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.4.41	CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.42	CAMBIAR (33)⊡ DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.43	PULIR (27)- DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.4.44	CAMBIAR (33)⊡ CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.45	REPARAR (34) (34)- MASO DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.4.46	CAMBIAR (33)⊡ MASO DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.4.47	CAMBIAR (33)⊡ HOJA DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.48	MONTAR (03)- GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.4.49	CAMBIAR (33)⊡ GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.50	CAMBIAR (33)⊡ PALETA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.51	CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELOCTRICO Y SOPORTE	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.52	CAMBIAR (33)⊡ FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	82
1.4.53	REPARAR (34) (34)- FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MO	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.4.54	CAMBIAR (33)⊡ TAPA FUSILERA	Unidad	EVENTO	1	636979	88.051	6
1.4.55	CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.56	REPARAR (34) (34)- BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.4.57	REPARAR (34) (34)- SOPORTE DE BATEROA	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.4.58	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE BATEROA	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.4.59	MONTAR (03)- SOPORTE DE BATEROA	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.4.60	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.61	REPARAR (34) (34)- BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERI	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.4.62	REPARAR (34) (34)- BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQL	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.4.63	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERI	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.64	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO R	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.65	REPARAR (34) (34)- BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECI	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.4.66	REPARAR (34) (34)- BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIEI	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.4.67	CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.68	CAMBIAR (33)⊡ PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.4.69	CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55

1.4.70	CAMBIAR (33)□ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.71	CAMBIAR (33)□ SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.72	CAMBIAR (33)□ SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.73	CAMBIAR (33)□CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.4.74	REPARAR (34) (34)- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	2939905	2.154.950	-17
1.4.75	CAMBIAR (33)□ COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.4.76	REPARAR (34) (34)- COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-7
1.4.77	CAMBIAR (33)□ CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.5	- GRUPO K - Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos d						
1.5.1	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 801(	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.5.2	PINTAR (32)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-7
1.5.3	ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.4	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-7
1.5.5	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.5.6	CAMBIAR (33)□ PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.7	CAMBIAR (33)□ VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO RH	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.8	CAMBIAR (33)□ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO I2	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.9	CAMBIAR (33)□ GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO D	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.10	CAMBIAR (33)□ MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIEI	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.11	CAMBIAR (33)□ MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DERECI	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.12	CAMBIAR (33)□ MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.13	CAMBIAR (33)□ MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO D	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.14	CAMBIAR (33)□ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZL	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.15	CAMBIAR (33)□ MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DE	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.16	CAMBIAR (33)□ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.17	CAMBIAR (33)□GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERI	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.18	CAMBIAR (33)□ PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.19	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 L	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-17
1.5.20	PULIR - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.5.21	PINTAR (32)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
1.5.22	CAMBIAR (33)□ PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.5.23	ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.24	PULIR - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.5.25	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-17
1.5.26	PINTAR (32)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
1.5.27	ENCUADRAR (30)- PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.28	CAMBIAR (33)□ PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.5.29	CAMBIAR (33)□ MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.30	CAMBIAR (33)□ MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO 8	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.31	CAMBIAR (33)□ BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.32	CAMBIAR (33)□ BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.33	CAMBIAR (33)□ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.5.34	CAMBIAR (33)□ GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80

1.5.35	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.36	CAMBIAR (33)⊠ GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIEF	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.37	CAMBIAR (33)⊠ VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300 I	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.38	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 8:	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	-80
1.5.39	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERE(	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	-80
1.5.40	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.41	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.42	CAMBIAR (33)⊠ MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.43	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAN/	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.44	CAMBIAR (33)⊠ MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAN/	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.45	CAMBIAR (33)⊠ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 809(	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.5.46	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 809	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
1.5.47	REPARAR (34) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 8090	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
1.5.48	CAMBIAR (33)⊠ TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 8090(	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.5.49	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	-80
1.5.50	REPARAR (34) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANT/	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.5.51	CAMBIAR (33)⊠ LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANT/	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.52	REPARAR (34) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELEC	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.5.53	CAMBIAR (33)⊠ LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELECT	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.5.54	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.55	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA D	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.5.56	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO L/	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.57	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.5.58	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA D	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.5.59	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.60	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO L/	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.61	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD(	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.5.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA C	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.5.63	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZQ(	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.64	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.65	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZ(	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.5.66	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO D	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.5.67	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA C	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.5.68	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO DEF	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.69	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "B" LATERAL DE CABINA CENTRAL LAD(	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.70	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.71	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQU	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA T	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.5.73	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZQ	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.5.74	ENCUADRAR (30)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LAD	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.75	PINTAR (32)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO DE	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.76	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.5.77	CAMBIAR (33)⊠ PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO D	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82

1.5.78	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.5.79	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.80	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.5.81	CAMBIAR (33) UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	1273959	88.051	-93
1.5.82	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.5.83	PINTAR (32)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.5.84	ENCUADRAR (30)- UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.5.85	CAMBIAR (33) UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	1175962	88.051	-93
1.5.86	CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.5.87	PINTAR (32)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.5.88	CAMBIAR (33) CABINA COMPLETA DC/CS	Unidad	EVENTO	1	2743911	88.051	-97
1.5.89	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.5.90	PULIR - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.91	ENCUADRAR (30)- TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.5.92	CAMBIAR (33) BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.5.93	CAMBIAR (33) BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.5.94	CAMBIAR (33) REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO	Unidad	EVENTO	1	78397	88.051	12
1.5.95	CAMBIAR (33) REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO	Unidad	EVENTO	1	88197	88.051	0
1.5.96	CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	EVENTO	1	78397	88.051	12
1.5.97	CAMBIAR (33) GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	EVENTO	1	78397	88.051	12
1.5.98	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LA	Unidad	EVENTO	1	342988	251.410	-27
1.5.99	CAMBIAR (33) PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO	Unidad	EVENTO	1	1469952	88.051	-94
1.5.100	MONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.5.101	PINTAR (32)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO D	Unidad	EVENTO	1	48998	35.916	-27
1.5.102	ENCUADRAR (30)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LA	Unidad	EVENTO	1	342988	251.410	-27
1.5.103	CAMBIAR (33) PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADO	Unidad	EVENTO	1	342988	88.051	-74
1.5.104	DESMONTAR (03)- PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE L	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.5.105	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 8	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.5.106	PINTAR (32)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
1.5.107	ENCUADRAR (30)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.5.108	MONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.5.109	DESMONTAR (03)- PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	146995	107.747	-27
1.5.110	CAMBIAR (33) PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.5.111	REPARAR (28) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	EVENTO	1	2939905	2.154.950	-27
1.5.112	PULIR (27) - CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.5.113	PINTAR (29)- CHAPERIA Y PINTURA DEL MOVIL DC-CS	Unidad	EVENTO	1	2939905	2.154.950	-27
1.5.114	CAMBIAR (33) BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.5.115	CAMBIAR (33) GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.5.116	CAMBIAR (33) VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO L	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	-40
1.6	- GRUPO M - Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos						
1.6.1	REPARAR (34) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.6.2	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.6.3	PINTAR (32)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27

1.6.4	ENCUADRAR (30)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
1.6.5	MONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.6	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.7	DESMONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	734976	88.051	-88
1.6.9	ENCUADRAR (30)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.10	PINTAR (32)- LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 933	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.11	CAMBIAR (33) LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 93	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.12	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE	Unidad	EVENTO	1	734976	538.737	-27
1.6.13	CAMBIAR (33) CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZC	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.14	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.6.15	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQL	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.16	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DI	Unidad	EVENTO	1	734976	88.051	-88
1.6.17	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQ	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.18	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADI	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.19	CAMBIAR (33) LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.20	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.6.21	CAMBIAR (33) PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	2155930	88.051	-96
1.6.22	ENCUADRAR (30)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.6.23	PINTAR (32)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
1.6.24	CAMBIAR (33) TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	636979	88.051	-86
1.6.25	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARG	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
1.6.26	PINTAR (32)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
1.6.27	ENCUADRAR (30)- TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
1.6.28	ENCUADRAR (30)- PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.6.29	CAMBIAR (33) PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.6.30	CAMBIAR (33) PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCEF	Unidad	EVENTO	1	419986	88.051	-79
1.6.31	ENCUADRAR (30)- PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARRO	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
1.6.32	CAMBIAR (33) JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCERIA 95540- 951	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.6.33	CAMBIAR (33) TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.6.34	DESMONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.6.35	MONTAR (03)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.6.36	ENCUADRAR (30)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.6.37	PINTAR (32)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.6.38	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.6.39	CAMBIAR (33) JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520	Unidad	EVENTO	1	636979	88.051	-86
1.6.40	PINTAR (32)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
1.6.41	CAMBIAR (33) CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.42	DESMONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.43	REPARAR (34) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	1959937	1.436.634	-27
1.6.44	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMF	Unidad	EVENTO	1	1959937	1.436.634	-27
1.6.45	ENCUADRAR (30)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.6.46	MONTAR (03)- CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27

1.6.47	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LAD	Unidad	EVENTO	1	274391	88.051	-68
1.6.48	CAMBIAR (33)□ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.6.49	PINTAR (32)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DE	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.6.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA D	Unidad	EVENTO	1	274391	88.051	-68
1.6.51	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE	Unidad	EVENTO	1	734976	538.737	-27
1.6.52	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERI	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.53	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.6.54	CAMBIAR (33)□ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DE	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.55	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LAD	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.56	CAMBIAR (33)□ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.57	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA D	Unidad	EVENTO	1	734976	88.051	-88
1.6.58	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DE	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.59	CAMBIAR (33)□ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZC	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.60	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.6.61	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQL	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.62	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE	Unidad	EVENTO	1	734976	538.737	-27
1.6.63	CAMBIAR (33)□ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.64	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DI	Unidad	EVENTO	1	734976	88.051	-88
1.6.65	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQ	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.66	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LAD(	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.67	ENCUADRAR (30)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.6.68	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CAB	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
1.6.69	PINTAR (32)- PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	8329732	6.105.694	-27
1.6.70	CAMBIAR (33)□ PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	1959937	88.051	-96
1.6.71	CAMBIAR (33)□ EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.6.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA D	Unidad	EVENTO	1	244992	88.051	-64
1.6.73	CAMBIAR (33)□ GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.6.74	ENCUADRAR (30)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LAD	Unidad	EVENTO	1	244992	88.051	-64
1.6.75	PINTAR (32)- GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DE	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.6.76	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
1.6.77	CAMBIAR (33)□ CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DE	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.78	ENCUADRAR (30)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.6.79	PINTAR (32)- CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO DERI	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.6.80	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA D	Unidad	EVENTO	1	783974	88.051	-89
1.6.81	CAMBIAR (33)□ LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.82	ENCUADRAR (30)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LAD	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-78
1.6.83	PINTAR (32)- LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO DE	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.7	- GRUPO J - Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos d						
1.7.1	DESMONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
1.7.2	MONTAR (03)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
1.7.3	ENCUADRAR (30)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27
1.7.4	PINTAR (32)- BASTIDOR O CHASIS 50100	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
1.7.5	CAMBIAR (33)□ ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 62303	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10

1.7.6	ENCUADRAR (30)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, D	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.7	PINTAR (32)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE FAI	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.8	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.9	CAMBIAR (33)⊠ CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE F	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.10	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.11	ENCUADRAR (30)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.12	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.13	CAMBIAR (33)⊠ PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE AC	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.14	ENCUADRAR (30)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.15	PINTAR (32)- PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE ACCE	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.16	CAMBIAR (33)⊠ TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.17	PINTAR (32)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.18	ENCUADRAR (30)- TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.19	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.20	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.21	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.22	CAMBIAR (33)⊠ GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.23	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.24	ENCUADRAR (30)- GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.25	CAMBIAR (33)⊠ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 631	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.26	CAMBIAR (33)⊠ COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.27	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELAN	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.28	REPARAR (34) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.29	CAMBIAR (33)⊠ PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.30	CAMBIAR (33)⊠ BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELAN	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.31	CAMBIAR (33)⊠ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTC	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.32	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CAE	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.33	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.34	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MC	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.35	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO L	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.36	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.37	CAMBIAR (33)⊠ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LAD	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.38	CAMBIAR (33)⊠ BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.39	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CAE	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.40	PINTAR (32)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.41	ENCUADRAR (30)- CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MC	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.42	CAMBIAR (33)⊠ CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOTC	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-90
1.7.43	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.44	PINTAR (32)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LADO	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.45	ENCUADRAR (30)- REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO L	Unidad	EVENTO	1	587981	430.990	-27
1.7.46	CAMBIAR (33)⊠ REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LAD	Unidad	EVENTO	1	587981	88.051	-55
1.7.47	REPARAR (34) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.7.48	CAMBIAR (33)⊠ CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55

1.7.49	CAMBIAR (33)⊠ CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.50	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.7.51	PINTAR (32)- CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.7.52	ENCUADRAR (30)- CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
1.7.53	CAMBIAR (33)⊠ CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	391987	88.051	-8
1.7.54	REPARAR (34) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.55	CAMBIAR (33)⊠ PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	EVENTO	1	881971	88.051	-80
1.7.56	CAMBIAR (33)⊠ AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.57	CAMBIAR (33)⊠ SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-85
1.7.58	CAMBIAR (33)⊠ BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	EVENTO	1	215593	88.051	-59
1.7.59	CAMBIAR (33)⊠ TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.7.60	CAMBIAR (33)⊠ BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.7.61	CAMBIAR (33)⊠ DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANISM	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.7.62	ENCUADRAR (30)- DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECAN	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.63	CAMBIAR (33)⊠ REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABIN	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.64	CAMBIAR (33)⊠ PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	EVENTO	1	244992	88.051	-64
1.7.65	PINTAR (32)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.7.66	ENCUADRAR (30)- CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
1.7.67	CAMBIAR (33)⊠ CUADRO ALOJ DEL PARABRISA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.7.68	CAMBIAR (33)⊠ GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
1.7.69	CAMBIAR (33)⊠ CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.7.70	REPARAR (34) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.7.71	PINTAR (32)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.72	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.73	REPARAR (34) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.74	CAMBIAR (33)⊠ PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	EVENTO	1	1273959	88.051	-93
1.7.75	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
1.7.76	PINTAR (32)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
1.7.77	ENCUADRAR (30)- TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.78	CAMBIAR (33)⊠ TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	1273959	88.051	-93
1.7.79	PLANCHAR Y DESABOLLAR (31)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TEC	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.80	PINTAR (32)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.81	ENCUADRAR (30)- CABINA INTERNA COMPLETO INCLUIDO TECHO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.82	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERD	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.83	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.84	ENCUADRAR (30)- PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.85	REPARAR (34) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
1.7.86	REPARAR (34) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	832973	610.569	-27
1.7.87	CAMBIAR (33)⊠ ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	-80
1.7.88	MONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	48998	35.916	-27
1.7.89	DESMONTAR (03)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	48998	35.916	-27
1.7.90	ENCUADRAR (30)- ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
1.7.91	CAMBIAR (33)⊠ SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10

1.7.92	ENCUADRAR (30)- SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.7.93	REPARAR (34) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
1.7.94	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.7.95	REPARAR (34) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
1.8	- GRUPO REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS - Reparaci?n de: Chaper?a y pir						
1.8.1	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.2	CAMBIAR (33)⊡ EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE RE	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.3	CAMBIAR (33)⊡ DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MOT	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.4	CAMBIAR (33)⊡ BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	82
1.8.5	CAMBIAR (33)⊡ MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURB	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.8.6	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.7	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.8	CAMBIAR (33)⊡ RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECONHIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.9	CAMBIAR (33)⊡ SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.10	CAMBIAR (33)⊡ BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.11	CAMBIAR (33)⊡ RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MAN	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.8.12	CAMBIAR (33)⊡ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.13	CAMBIAR (33)⊡ BOCINA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.14	CAMBIAR (33)⊡ ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	195993	88.051	-55
1.8.15	CAMBIAR (33)⊡ POLEA DAMPER DEL CIGUE?AL	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	-70
1.8.16	CAMBIAR (33)⊡ CORREA DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.17	CAMBIAR (33)⊡ TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.18	CAMBIAR (33)⊡ ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.19	CAMBIAR (33)⊡ TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES Y	Unidad	EVENTO	1	587981	88.051	85
1.8.20	CAMBIAR (33)⊡ BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.8.21	CAMBIAR (33)⊡ FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	146995	88.051	40
1.8.22	CAMBIAR (33)⊡ LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.23	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONAI	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	70
1.8.24	CAMBIAR (33)⊡ FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	97996	88.051	-10
1.8.25	CAMBIAR (33)⊡ CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.8.26	PINTAR (32)- LLANTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
1.8.27	CAMBIAR (33)⊡ LLANTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	48998	88.051	80
1.8.28	CAMBIAR (33)⊡ TASA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	19599	88.051	349
1.8.29	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	293990	88.051	70
1.8.30	CAMBIAR (33)⊡ PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	279991	88.051	-69
1.8.31	REPARAR (34) - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	EVENTO	1	559982	410.467	-27
1.8.32	CAMBIAR (33)⊡ PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	EVENTO	1	279991	88.051	-69
1.8.33	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.8.34	CAMBIAR (33)⊡ AMORTIGUADOR DE SUSPTRASERO	Unidad	EVENTO	1	139995	88.051	-37
1.8.35	CAMBIAR (33)⊡PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	209993	88.051	-58
1.8.36	CAMBIAR (33)⊡ ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	314989	88.051	-72
1.8.37	CAMBIAR (33)⊡ CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONAI	Unidad	EVENTO	1	314989	88.051	-72
1.8.38	CAMBIAR (33)⊡ BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	209993	88.051	-58

1.8.39		CAMBIAR (33)⊡ BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	EVENTO	1		349988	88.051	-75
1.8.40		REPARAR (34) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	EVENTO	1		559982	410.467	-27
1.8.41		CAMBIAR (33)⊡ MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	EVENTO	1		279991	88.051	-69
1.8.42		PULIR - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		125995	92.354	-27
1.8.43		CAMBIAR (33)⊡ DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		104996	88.051	-16
1.8.44		CAMBIAR (33)⊡ CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.45		REPARAR (34) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	EVENTO	1		979968	718.317	-27
1.8.46		CAMBIAR (33)⊡ MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	EVENTO	1		489984	88.051	-82
1.8.47		CAMBIAR (33)⊡ HOJA DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1		279991	88.051	-69
1.8.48		MONTAR (03)- GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1		174994	128.271	-27
1.8.49		CAMBIAR (33)⊡ GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1		349988	88.051	-75
1.8.50		CAMBIAR (33)⊡ PALETA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1		104996	88.051	-16
1.8.51		CAMBIAR (33)⊡ VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	EVENTO	1		279991	88.051	-69
1.8.52		CAMBIAR (33)⊡ FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1		419986	88.051	-79
1.8.53		REPARAR (34) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTOF	Unidad	EVENTO	1		489984	359.158	-27
1.8.54		CAMBIAR (33)⊡ TAPA FUSILERA	Unidad	EVENTO	1		279991	88.051	-69
1.8.55		REPARAR (34) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1		209993	153.925	-27
1.8.56		CAMBIAR (33)⊡ BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.57		REPARAR (34) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1		174994	128.271	-27
1.8.58		MONTAR (03)- SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1		139995	102.616	-27
1.8.59		CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1		139995	88.051	-37
1.8.60		REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1		293990	215.495	-27
1.8.61		CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1		195993	88.051	-55
1.8.62		REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1		244992	179.579	-27
1.8.63		CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIERI	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.64		REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO R	Unidad	EVENTO	1		293990	215.495	-27
1.8.65		CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO R	Unidad	EVENTO	1		195993	88.051	-55
1.8.66		CAMBIAR (33)⊡ BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.67		REPARAR (34) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1		314989	230.887	-27
1.8.68		CAMBIAR (33)⊡ PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1		104996	88.051	-16
1.8.69		CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.70		CAMBIAR (33)⊡ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.71		CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.72		CAMBIAR (33)⊡ SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.73		CAMBIAR (33)⊡ CENTRALIZADOR DE CARN	Unidad	EVENTO	1		209993	88.051	-58
1.8.74		REPARAR (34) - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		3429889	2.514.109	-27
1.8.75		CAMBIAR (33)⊡ COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		349988	88.051	-75
1.8.76		REPARAR (34) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		1469952	1.077.475	-27
1.8.77		CAMBIAR (33)⊡ CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1		279991	88.051	-69
2	7818020	SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA PARA VEHICULOS DE LA MARCA ISUZU - E	Unidad	EVENTO	1	100.000	200.000	778983307	535616167	-31
2.1		Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos de la Marca IS							
2.1.1		REPUESTO(23) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1		4409858	3.232.426	-27
2.1.2		REPUESTO(23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO R	Unidad	EVENTO	1		594980	436.120	-27

2.1.3	REPUESTO(23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO I	Unidad	EVENTO	1	559982	88.051	-84
2.1.4	REPUESTO(23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO I	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
2.1.5	REPUESTO(23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUIE	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.1.6	REPUESTO(23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DEREC	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.1.7	REPUESTO(23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.1.8	REPUESTO(23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO I	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.1.9	REPUESTO(23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.10	REPUESTO(23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO DI	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.11	REPUESTO(23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIE	Unidad	EVENTO	1	209993	153.925	-27
2.1.12	REPUESTO(23) - GOIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIE	Unidad	EVENTO	1	643979	472.037	-27
2.1.13	REPUESTO(23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DERECI	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
2.1.14	REPUESTO(23) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1	4703848	3.447.921	-27
2.1.15	REPUESTO(23) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	4703848	3.447.921	-27
2.1.16	REPUESTO(23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASERC	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.17	REPUESTO(23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.18	REPUESTO(23) - BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.19	REPUESTO(23) - BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.20	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	EVENTO	1	524983	384.813	-27
2.1.21	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	EVENTO	1	524983	384.813	-27
2.1.22	REPUESTO(23) - VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.23	REPUESTO(23) - GOIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIE	Unidad	EVENTO	1	643979	472.037	-27
2.1.24	REPUESTO(23) - VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 82300	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.25	REPUESTO(23) - GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 8	Unidad	EVENTO	1	594980	88.051	-85
2.1.26	REPUESTO(23) - GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERE	Unidad	EVENTO	1	685977	88.051	-87
2.1.27	REPUESTO(23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAD	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
2.1.28	REPUESTO(23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAD	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
2.1.29	REPUESTO(23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	EVENTO	1	279991	205.233	-27
2.1.30	REPUESTO(23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAN	Unidad	EVENTO	1	2841908	2.083.119	-27
2.1.31	REPUESTO(23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAN	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.1.32	REPUESTO(23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 809	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.1.33	REPUESTO(23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 809(	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
2.1.34	REPUESTO(23) - BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	EVENTO	1	587981	430.990	-27
2.1.35	REPUESTO(23) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVANT	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.1.36	REPUESTO(23) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELEC	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.1.37	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	EVENTO	1	6173801	4.525.396	-27
2.1.38	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	EVENTO	1	6173801	4.525.396	-27
2.1.39	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	6173801	4.525.396	-27
2.1.40	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	7349763	5.387.376	-27
2.1.41	REPUESTO(23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO	Unidad	EVENTO	1	7349763	5.387.376	-27
2.1.42	REPUESTO(23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.43	REPUESTO(23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.44	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.45	REPUESTO(23) - TECHO DE CABINA 73111	Unidad	EVENTO	1	7741751	5.674.703	-27

2.1.46	REPUESTO(23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERDC	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.47	REPUESTO(23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.48	REPUESTO(23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.49	REPUESTO(23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARRO	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.50	REPUESTO(24) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.51	REPUESTO(23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.1.52	REPUESTO(23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADC	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.53	REPUESTO(23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LADC	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.54	REPUESTO(23) - PARAGOLPE TRASERO 96100 N	Unidad	EVENTO	1	2645914	1.939.455	-27
2.1.55	REPUESTO(23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.1.56	REPUESTO(23) - BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.57	REPUESTO(23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	EVENTO	1	699977	513.083	-27
2.1.58	REPUESTO(23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	538982	395.074	-27
2.1.59	REPUESTO(23) - CARROCEROA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	19599370	14.366.338	-27
2.1.60	REPUESTO(23) - LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH S	Unidad	EVENTO	1	2743911	88.051	-97
2.1.61	REPUESTO(23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	2645914	1.939.455	-27
2.1.62	REPUESTO(23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	3233896	88.051	-97
2.1.63	REPUESTO(23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LH	Unidad	EVENTO	1	769975	88.051	-89
2.1.64	REPUESTO(23) - PISO DE CARROCEROA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	2351924	1.723.960	-27
2.1.65	REPUESTO(23) - COSTILLA REFUERZO DE CARROCEROA DE CARGA 93660	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.66	REPUESTO(23) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	1539950	1.128.783	-27
2.1.67	REPUESTO(23) - PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	EVENTO	1	1539950	1.128.783	-27
2.1.68	REPUESTO(23) - PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROCE	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
2.1.69	REPUESTO(23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCEROA 95540- 95	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
2.1.70	REPUESTO(23) - TAPA REBATIBLE DE CARROCEROA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.1.71	REPUESTO(23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 95520	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.72	REPUESTO(23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.73	REPUESTO(23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARRO	Unidad	EVENTO	1	279991	205.233	-27
2.1.74	REPUESTO(23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADC	Unidad	EVENTO	1	1574949	88.051	-94
2.1.75	REPUESTO(23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCEROA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	8329732	6.105.694	-27
2.1.76	REPUESTO(23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCEROA DE CARGA LADC	Unidad	EVENTO	1	8329732	88.051	-99
2.1.77	REPUESTO(23) - LIMITADOR DE ABERTURA DE PUERTA TRAS DE CARROC LD	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-2
2.1.78	REPUESTO(23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA LH 90461 M	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.79	REPUESTO(23) - ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 6230	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.80	REPUESTO(23) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE I	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.1.81	REPUESTO(23) - TRAVESAOO CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.82	REPUESTO(23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE AC	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.83	REPUESTO(23) - TRAVESAOO CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.84	REPUESTO(23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.85	REPUESTO(23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.86	REPUESTO(23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 63	Unidad	EVENTO	1	1574949	1.154.438	-27
2.1.87	REPUESTO(23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 63	Unidad	EVENTO	1	174994	128.271	-27
2.1.88	REPUESTO(23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELAI	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27

2.1.89	REPUESTO(23) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.90	REPUESTO(23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELAI	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.91	REPUESTO(23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.92	REPUESTO(23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LAI	Unidad	EVENTO	1	1259959	923.550	-27
2.1.93	REPUESTO(23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.94	REPUESTO(23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.95	REPUESTO(23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.96	REPUESTO(23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LAI	Unidad	EVENTO	1	874971	641.354	-27
2.1.97	REPUESTO(23) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	EVENTO	1	244992	179.579	-27
2.1.98	REPUESTO(23) - CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	EVENTO	1	174994	128.271	-27
2.1.99	REPUESTO(23) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.100	REPUESTO(23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	EVENTO	1	629979	461.775	-27
2.1.101	REPUESTO(23) - AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	EVENTO	1	209993	153.925	-27
2.1.102	REPUESTO(23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON	Unidad	EVENTO	1	209993	153.925	-27
2.1.103	REPUESTO(23) - BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	EVENTO	1	174994	128.271	-27
2.1.104	REPUESTO(23) - TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
2.1.105	REPUESTO(23) - BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	EVENTO	1	2645914	1.939.455	-27
2.1.106	REPUESTO(23) - DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANIS	Unidad	EVENTO	1	454985	333.504	-27
2.1.107	REPUESTO(23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABI	Unidad	EVENTO	1	715377	524.371	-27
2.1.108	REPUESTO(24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
2.1.109	REPUESTO(23) - GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	EVENTO	1	454985	333.504	-27
2.1.110	REPUESTO(23) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
2.1.111	REPUESTO(23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
2.1.112	REPUESTO(23) - PISO DE CABINA SEC 740	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.1.113	REPUESTO(23) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.114	REPUESTO(23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.115	REPUESTO(23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.116	REPUESTO(23) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
2.1.117	REPUESTO(23) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N RH	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
2.1.118	REPUESTO(24) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
2.1.119	REPUESTO(24) - RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	1763943	1.292.970	-27
2.1.120	REPUESTO(23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE RI	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27
2.1.121	REPUESTO(23) - DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MO	Unidad	EVENTO	1	11759622	8.619.803	-27
2.1.122	REPUESTO(23) - BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.123	REPUESTO(23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TURI	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.124	REPUESTO(23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.125	REPUESTO(23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.126	REPUESTO(23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	EVENTO	1	4115867	3.016.931	-27
2.1.127	REPUESTO(23) - SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
2.1.128	REPUESTO(23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	7643754	5.602.872	-27
2.1.129	REPUESTO(23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDROULICA CON MAN	Unidad	EVENTO	1	7349763	5.387.376	-27
2.1.130	REPUESTO(24) - CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.1.131	REPUESTO(23) - BOCINA	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27

2.1.132	REPUESTO(23) - ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.1.133	REPUESTO(23) - POLEA DAMPER DEL CIGOEOAL	Unidad	EVENTO	1	1959937	1.436.634	-27
2.1.134	REPUESTO(23) - CORREA DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	244992	179.579	-27
2.1.135	REPUESTO(23) - TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.1.136	REPUESTO(23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	342988	251.410	-27
2.1.137	REPUESTO(23) - TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES '	Unidad	EVENTO	1	5389826	3.950.742	-27
2.1.138	REPUESTO(23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.139	REPUESTO(24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	2645914	1.939.455	-27
2.1.140	REPUESTO(23) - LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	244992	179.579	-27
2.1.141	REPUESTO(23) - CAOO DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICION,	Unidad	EVENTO	1	979968	718.317	-27
2.1.142	REPUESTO(24) - FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.1.143	REPUESTO(23) - CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.144	REPUESTO(23) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.1.145	REPUESTO(23) - TASA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.146	REPUESTO(23) - PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.1.147	REPUESTO(23) - PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.1.148	REPUESTO(23) - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.1.149	REPUESTO(24) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
2.1.150	REPUESTO(23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.151	REPUESTO(23) - BARRA DE TORSION DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.1.152	REPUESTO(23) - CAOO DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONA	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.1.153	REPUESTO(23) - BARRA ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.1.154	REPUESTO(23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.155	REPUESTO(23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.1.156	REPUESTO(23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.1.157	REPUESTO(23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	2351924	1.723.960	-27
2.1.158	REPUESTO(23) - CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	EVENTO	1	4703848	3.447.921	-27
2.1.159	REPUESTO(23) - MASO DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	2743911	2.011.287	-27
2.1.160	REPUESTO(23) - HOJA DE ELOSTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.1.161	REPUESTO(23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
2.1.162	REPUESTO(23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.163	REPUESTO(23) - VENTILADOR CON MOTOR ELOCTRICO Y SOPORTE	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.1.164	REPUESTO(23) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTO	Unidad	EVENTO	1	3625883	2.657.772	-27
2.1.165	REPUESTO(23) - TAPA FUSILERA	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
2.1.166	REPUESTO(23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.1.167	REPUESTO(23) - SOPORTE DE BATEROA	Unidad	EVENTO	1	274391	201.129	-27
2.1.168	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECH	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.1.169	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIER	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.1.170	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO I	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.1.171	REPUESTO(23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERDC	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.1.172	REPUESTO(23) - PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
2.1.173	REPUESTO(23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
2.1.174	REPUESTO(23) - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	274391	201.129	-27

2.1.175	REPUESTO(23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.176	REPUESTO(23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.1.177	REPUESTO(23) - CENTRALIZADOR DE CARDAN	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.1.178	REPUESTO(23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.1.179	REPUESTO(23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.1.180	REPUESTO(23) - ARBOL DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.1.181	REPUESTO(23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.1.182	REPUESTO(23) - SIFON- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1	146995	107.747	-27
2.1.183	REPUESTO(23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	10779653	7.901.486	-27
2.1.184	REPUESTO(23) - CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
2.2	Reparaci?n de: Chaper?a y pintura con provisi?n de repuestos de la Marca IS						
2.2.1	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO 80101 LH	Unidad	EVENTO	1	4115867	3.016.931	-27
2.2.2	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO DERECHO R	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.2.3	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO	Unidad	EVENTO	1	440985	88.051	-80
2.2.4	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
2.2.5	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO IZQUII	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.2.6	REPUESTO (23) - MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO DEREC	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.2.7	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.8	REPUESTO (23) - MECAN ELECTRICO DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO LADO	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.9	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.10	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXT CON LLAVE DELANTERO LADO D	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.11	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO IZQUIE	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
2.2.12	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUI	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
2.2.13	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE PUERTA INTERIOR DELANTERO LADO DEREC	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
2.2.14	REPUESTO (23) - PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82101 LH	Unidad	EVENTO	1	4213864	3.088.762	-27
2.2.15	REPUESTO (23) - PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82100 RH	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.2.16	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO IZQUIERDO TRASER	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.17	REPUESTO (23) - MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.18	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82821 LH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.19	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82820 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.20	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82831 LH	Unidad	EVENTO	1	587981	430.990	-27
2.2.21	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO 82830 RH	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.22	REPUESTO (23) - VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 82301 LH	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.23	REPUESTO (23) - GUIA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUI	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
2.2.24	REPUESTO (23) - VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERECHO 8230(	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.25	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO 8	Unidad	EVENTO	1	636979	88.051	-86
2.2.26	REPUESTO (23) - GOMA DEL VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LADO DERI	Unidad	EVENTO	1	636979	88.051	-86
2.2.27	REPUESTO (23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAI	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.2.28	REPUESTO (23) - MECANISMO ALZA VIDRIO VENTANA LATERAL TRASERO LAI	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.2.29	REPUESTO (23) - MANIJA O MANIVELA ALZA VIDRIO 82760 - 80760	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
2.2.30	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAI	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27
2.2.31	REPUESTO (23) - MECANISMO ELECTRICO CON MOTOR ALZA VIDRIO VENTAI	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27
2.2.32	REPUESTO (23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 80	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27

2.2.33	REPUESTO (23) - TAPIZADO DE PUERTA DELANTERO LADO DERECHO RH 809	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.34	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO IZQUIERDO LH 80821	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.2.35	REPUESTO (23) - LLAVE ALZA Y BAJA DEL MECANISMO ELECTRICO DE LEVAN	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.2.36	REPUESTO (23) - LLAVE ACCION MECANISMO LEVANTAVIDRIO TRASERO ELE	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.2.37	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.2.38	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "A" LATERAL DE CABINA DELANTERO LAD	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.2.39	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "B"LATERAL DE CABINA CENTRAL LADO I	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.2.40	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRSERO LADO IZ	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.2.41	REPUESTO (23) - PARANTE O PILAR "C" LATERAL DE CABINA TRASERO LADO	Unidad	EVENTO	1	4899842	3.591.584	-27
2.2.42	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO IZQUIERDO DE CABINA 76411 LH	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.43	REPUESTO (23) - UMBRAL O SOCALO DERECHO DE CABINA 76410 RH	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.2.44	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LH 80831 - RH 80830	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.45	REPUESTO (23) - CABINA COMPLETA DC/CS	Unidad	EVENTO	1	29399055	21.549.507	-27
2.2.46	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO IZQUIERD	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.47	REPUESTO (23) - BURLETE CANALETA EXTERIOR DEL TECHO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.48	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARR	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.49	REPUESTO (23) - REVESTIMIENTO DE PLASTICO EXTERIOR DE GUARDABARR	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.50	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA TRASERA 79713Y	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.51	REPUESTO (23) - GOMA DE VENTANA TRASERA 79710Y	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
2.2.52	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LAD	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.2.53	REPUESTO (23) - PUNTA DE CHASIS TRASERO SOPORTE DE PARAGOLPE LAD	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.54	REPUESTO (23) - PARAGOLPE TRASERO 96100 N	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
2.2.55	REPUESTO (23) - PUERTA DELANTERA LADO DERECHO CON 80100 RH	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.2.56	REPUESTO (23) - BURLETE DE PUERTA LADO DERECHO RH 80821	Unidad	EVENTO	1	293990	215.495	-27
2.2.57	REPUESTO (23) - GOMA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO RH 80831	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.58	REPUESTO (23) - VIDRIO DE VENTANA DE PUERTA DELANT LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.2.59	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010	Unidad	EVENTO	1	20579338	15.084.655	-27
2.2.60	REPUESTO (23) - LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO IZQUIERDO LH 9	Unidad	EVENTO	1	1567949	88.051	-94
2.2.61	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.62	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	2155930	88.051	-96
2.2.63	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERT DE PUERTA TRAS DE CARROC L IZQ LI	Unidad	EVENTO	1	734976	88.051	-88
2.2.64	REPUESTO (23) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.65	REPUESTO (23) - COSTILLA REFUERZO DE CARROCERIA DE CARGA 93660	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
2.2.66	REPUESTO (23) - TAPA DEL FRENTE DE CARROCERIA DE CARGA 93200	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.2.67	REPUESTO (23) - PROTECTOR DE CABINA Y CRISTAL TRASERO 93100	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.2.68	REPUESTO (23) - PORTA ESCALERA O ANTI BUELCO DELANTERO DE CARROC	Unidad	EVENTO	1	1633280	1.197.194	-27
2.2.69	REPUESTO (23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CARROCERIA 95540- 95	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.2.70	REPUESTO (23) - TAPA REBATIBLE DE CARROCERIA DE CARGA 93400	Unidad	EVENTO	1	5487823	4.022.574	-27
2.2.71	REPUESTO (23) - JEGO COMPLETO DE DE TACOS DE CABINA 95510 M- 9552	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.2.72	REPUESTO (23) - CARROCERIA DE CARGA 93010 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	20579338	15.084.655	-27
2.2.73	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	1567949	88.051	-94
2.2.74	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.2.75	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	6859779	88.051	-99

2.2.76	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO I	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.2.77	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	6859779	88.051	-99
2.2.78	REPUESTO (23) - PISO DE CARROCERIA DE CARGA 93500 CABINA SIMPLE	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.79	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA RH 90460 M	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.80	REPUESTO (23) - PICAPORTE DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA DE CARRC	Unidad	EVENTO	1	244992	179.579	-27
2.2.81	REPUESTO (23) - GUARDA BARRO LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	1273959	88.051	-99
2.2.82	REPUESTO (23) - CONTRA TAPA LATERAL DE CARROCERIA DE CARGA LADO D	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.2.83	REPUESTO (23) - LATERAL Y CONTRATAPA DE CARROCERIA DE CARGA LADO	Unidad	EVENTO	1	7839748	88.051	-99
2.2.84	REPUESTO (23) - LIMITADOR DE ABERTURA DE PUERTA TRAS DE CARROC LD	Unidad	EVENTO	1	489984	88.051	-82
2.2.85	REPUESTO (23) - EJE BISAGRAS DE TAPA REBATIBLE DE CARGA LH 90461 M	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.86	REPUESTO (23) - ANCLAJE DE LA PARRILLA FRONTAL 62300E- 62300EB- 6230	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.2.87	REPUESTO (23) - CABIDAD CENTRAL FRONTAL SOPORTE DEL RADIADOR, DE	Unidad	EVENTO	1	3429889	2.514.109	-27
2.2.88	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL SUPERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	4507855	3.304.258	-27
2.2.89	REPUESTO (23) - PANEL FRONTAL CABIDAD DE RADIADOR Y SOPORTES DE A	Unidad	EVENTO	1	5879811	4.309.901	-27
2.2.90	REPUESTO (23) - TRAVESA?O CENTRAL INFERIOR DELANTERO 62511	Unidad	EVENTO	1	6369795	4.669.060	-27
2.2.91	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO IZQUIERDO LH 63101	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.2.92	REPUESTO (23) - GUARDABARRO DELANTERO LADO DERECHO RH 63100	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.2.93	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO LH 6	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
2.2.94	REPUESTO (23) - COBERTOR DE PLASTICO DEBAJO DEL GUARDABARRO RH 6	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.2.95	REPUESTO (23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELA	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.96	REPUESTO (23) - PUENTE DEL SOPORTE DE MOTOR 54460	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.2.97	REPUESTO (23) - BURLETE DE PLASTICO EXTERIOR DEL GUARDABARRO DELA	Unidad	EVENTO	1	440985	323.242	-27
2.2.98	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.99	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LA	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.100	REPUESTO (23) - BASE SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE 16419 W	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.101	REPUESTO (23) - CHAPA COBERTOR BASE INTERNA DE LA CABIDAD DEL MOT	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.102	REPUESTO (23) - SOPORTE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 64882 M	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.103	REPUESTO (23) - REFUERZO SOPORTE DE LA CHAPA COBERTOR INTERNO LA	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.104	REPUESTO (23) - CERRADURA DE CAPOT COMPLETO 65601	Unidad	EVENTO	1	342988	251.410	-27
2.2.105	REPUESTO (23) - CABO ABRE CAPOT DELANTERO 65620	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
2.2.106	REPUESTO (24) - CAPOT DELANTERO 65100	Unidad	EVENTO	1	1959937	1.436.634	-27
2.2.107	REPUESTO (23) - PUENTE SOPORTE DE CAJA 51020	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.2.108	REPUESTO (23) - AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CON EL MOTOR 65820	Unidad	EVENTO	1	137195	100.564	-27
2.2.109	REPUESTO (23) - SEGUROS PINCHES DEL AISLADOR TERMICO DEL CAPOT CO	Unidad	EVENTO	1	146995	107.747	-27
2.2.110	REPUESTO (23) - BISAGRA DE CAPOT LADO IZQUIERDO LH 65401 - 65400 RH	Unidad	EVENTO	1	146995	107.747	-27
2.2.111	REPUESTO (23) - TOPES DE GOMA DEL CAPOT DELANTERO 62840	Unidad	EVENTO	1	97996	71.831	-27
2.2.112	REPUESTO (23) - BARILLA SUJETADOR DEL CAPOT 65710	Unidad	EVENTO	1	274391	201.129	-27
2.2.113	REPUESTO (23) - DUCTO METALICO, DEL AIRE Y ALOJAMIENTO DEL MECANIS	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.114	REPUESTO (23) - REGILLA PLASTICO DEL DUCTO ENTRADA DE AIRE A LA CABI	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
2.2.115	REPUESTO (24) - PARABRISA DE CRISTAL INASTILLABLE DELANTERO 72613	Unidad	EVENTO	1	839973	615.700	-27
2.2.116	REPUESTO (23) - GOMA DE PARABRISAS 72616	Unidad	EVENTO	1	1175962	861.980	-27
2.2.117	REPUESTO (23) - CUBRE PROTECTOR DE CARTER 50810 M	Unidad	EVENTO	1	1273959	933.812	-27
2.2.118	REPUESTO (23) - CEMENTO PARA MONTAJE DE PARABRISAS 72617 K	Unidad	EVENTO	1	274391	201.129	-27

2.2.119	REPUESTO (23) - PISO DE CABINA SEC.740	Unidad	EVENTO	1	7349763	5.387.376	-27
2.2.120	REPUESTO (23) - TAPA TRASERA DE CABINA 79100 Y	Unidad	EVENTO	1	5389826	3.950.742	-27
2.2.121	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASIDOR CHASIS DELANTERO LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.2.122	REPUESTO (23) - PUNTA DEL BASTIDOR CHASIS DELANTERO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.2.123	REPUESTO (24) - ENVOLVENTE DE PARAGOLPE DELANTERO 62650 S	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.2.124	REPUESTO (23) - SOPORTE LATERAL DE ENVOLVENTE DELANTERO 62671N R	Unidad	EVENTO	1	538982	395.074	-27
2.2.125	REPUESTO (24) - PARRILLA FRONTAL CON EMBLEMA DE LA MARCA 62301	Unidad	EVENTO	1	1763943	1.292.970	-27
2.2.126	REPUESTO (24) - RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
2.2.127	REPUESTO (23) - EMBRAGUE VENTILADOR Y VENTILADOR DEL SISTEMA DE R	Unidad	EVENTO	1	2057933	1.508.465	-27
2.2.128	REPUESTO (23) - DEFLECTOR DE AIRE DEL VENTILADOR Y RADIADOR DEL MC	Unidad	EVENTO	1	10779653	7.901.486	-27
2.2.129	REPUESTO (23) - BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	1665946	1.221.138	-27
2.2.130	REPUESTO (23) - MANGUERA DEPURADOR DE AIRE CONECCION CON EL TUR	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.2.131	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	1077965	790.148	-27
2.2.132	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.2.133	REPUESTO (23) - RESERVORIO DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDROULICA	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.134	REPUESTO (23) - SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.2.135	REPUESTO (23) - BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.136	REPUESTO (23) - RADIADOR DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA CON MAI	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.2.137	REPUESTO (24) - CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	2449921	1.795.792	-27
2.2.138	REPUESTO (23) - BOCINA	Unidad	EVENTO	1	342988	251.410	-27
2.2.139	REPUESTO (23) - ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	6859779	5.028.218	-27
2.2.140	REPUESTO (23) - POLEA DAMPER DEL CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.141	REPUESTO (24) - CORREA DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.2.142	REPUESTO (23) - TENSOR COMPLETO DE LA CORREA	Unidad	EVENTO	1	1469952	1.077.475	-27
2.2.143	REPUESTO (23) - ELEMENTO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	342988	251.410	-27
2.2.144	REPUESTO (23) - TOMA DE AIRE ELEVADA SNORKEL CON SUS CONECCIONES	Unidad	EVENTO	1	4703848	3.447.921	-27
2.2.145	REPUESTO (23) - BATERIA DE 12 V 90 AH LIBRE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
2.2.146	REPUESTO (24) - FARO DELANTERO ALTA Y BAJA COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	1371955	1.005.643	-27
2.2.147	REPUESTO (23) - LUZ COSTADO LATERAL CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	244992	179.579	-27
2.2.148	REPUESTO (23) - CA?O DE ALTA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICION.	Unidad	EVENTO	1	636979	466.906	-27
2.2.149	REPUESTO (24) - FAROS TRASEROS CON INSTALACION Y FOCOS	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.2.150	REPUESTO (23) - CUBIERTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	1567949	1.149.307	-27
2.2.151	REPUESTO (23) - LLANTA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	1665946	1.221.138	-27
2.2.152	REPUESTO (23) - TASA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.153	REPUESTO (23) - PARRILLA INFERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	1665946	1.221.138	-27
2.2.154	REPUESTO (23) - PARRILLA SUPERIOR DE SUSPENSION DELANTERO RH O LH	Unidad	EVENTO	1	2169930	1.590.559	-27
2.2.155	REPUESTO (23) - PORTA MASA DELANTERA DE RUEDA LH - RH	Unidad	EVENTO	1	3233896	2.370.446	-27
2.2.156	REPUESTO (23) - AMORTIGUADOR DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	804974	590.046	-27
2.2.157	REPUESTO (23) - AMORTIGUADOR DE SUSP TRASERO	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
2.2.158	REPUESTO (23) - PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.159	REPUESTO (23) - ROTULAS DE SUSP DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	909970	667.008	-27
2.2.160	REPUESTO (23) - CA?O DE BAJA DEL CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONA	Unidad	EVENTO	1	734976	538.737	-27
2.2.161	REPUESTO (23) - BIELETA D ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	629979	461.775	-27

2.2.162	REPUESTO (23) - BRAZO DE DIRECCION CON EXTREMOS MONTADO	Unidad	EVENTO	1	1665946	1.221.138	-27
2.2.163	REPUESTO (23) - MORDAZA DE FRENO CON PASTILLAS LH - RH	Unidad	EVENTO	1	3821877	2.801.436	-27
2.2.164	REPUESTO (23) - DISCO DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1763943	1.292.970	-27
2.2.165	REPUESTO (23) - CUBO DE ENCASTRE 4X4	Unidad	EVENTO	1	3919874	2.873.268	-27
2.2.166	REPUESTO (23) - MASO DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSIAN	Unidad	EVENTO	1	1994935	1.462.287	-27
2.2.167	REPUESTO (23) - HOJA DE ELASTICO TRASERO DE SUSPENSION	Unidad	EVENTO	1	629979	461.775	-27
2.2.168	REPUESTO (23) - GAS ECOLOGICO UNA CARGA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1	314989	230.887	-27
2.2.169	REPUESTO (23) - PALETA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.2.170	REPUESTO (23) - VENTILADOR CON MOTOR ELICTRICO Y SOPORTE	Unidad	EVENTO	1	3527886	2.585.940	-27
2.2.171	REPUESTO (23) - FUSILERA CON TAPA MONTADO EN LA CABIDAD DEL MOTC	Unidad	EVENTO	1	2155930	1.580.297	-27
2.2.172	REPUESTO (23) - TAPA FUSILERA	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
2.2.173	REPUESTO (23) - BASE CON SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.174	REPUESTO (23) - SOPORTE DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	349988	256.541	-27
2.2.175	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO DERECI	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.176	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR DELANTERO LADO IZQUIEI	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
2.2.177	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	391987	287.326	-27
2.2.178	REPUESTO (23) - BISAGRAS DE PUERTA SUPERIOR TRASERO LADO IZQUIERD(	Unidad	EVENTO	1	419986	307.850	-27
2.2.179	REPUESTO (23) - PERNO DE BISAGRA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	104996	76.962	-27
2.2.180	REPUESTO (23) - SOPORTE DE MOTOR LADO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.181	REPUESTO (23) - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	489984	359.158	-27
2.2.182	REPUESTO (23) - SOPORTE DEL MOTOR LADO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.183	REPUESTO (23) - SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1	783974	574.653	-27
2.2.184	REPUESTO (23) - CENTRALIZADOR DE CARDN	Unidad	EVENTO	1	881971	646.485	-27
2.2.185	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO RH	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27
2.2.186	REPUESTO (23) - ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERO LH	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27
2.2.187	REPUESTO (23) - ARBOL DE DIRECCIIN	Unidad	EVENTO	1	5879811	4.309.901	-27
2.2.188	REPUESTO (23) - UNION UNIVERSAL O CRUCETA O MANCHON DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1	685977	502.821	-27
2.2.189	REPUESTO (23) - SIFIN- SICLON DE LA ENTRADA DE AIRE AL DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1	195993	143.663	-27
2.2.190	REPUESTO (23) - COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	11759622	8.619.803	-27
2.2.191	REPUESTO (23) - CARCAZA Y TAPA DEPURADOR DE AIRE DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	2253927	1.652.128	-27

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

DECLARACIÓN JURADA SOBRE SERVICIO DE GRÚA

A: Uoc Ande - Administración Nacional de Electricidad.

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1649/2021 DEL "SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA DE VEHÍCULOS DE LA FLOTA DE LA ANDE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO." ID – 391906.

Yo, Lic. Alejandro Bellon, con cédula de identidad civil Nº 915.385, con domicilio en Avda. Brasilia e/ Colombia y Montevideo, San Lorenzo, en nombre y representación de la Empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, manifiesto en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que:

- ✓ Contamos con una unidad móvil (grua) para el traslado de móviles de las instalaciones de la Convocante Centro de Distribución de Asunción, sito en Avda. Dr. Facundo Machain y Avda. Boggiani hasta las instalaciones de nuestro taller para su reparación, con cobertura mientras dure el contrato. Para el efecto contamos con móvil propio y también servicio de grúa tercerizado, cuya copia de contrato adjuntamos a la presente.

Atentamente,

LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GRUA

Entre **TALLER INYEGAB-SERVICIO DE GRUA**, domiciliada en las calles Estrecho de Magallanes N° 652y Santos Mendoza – San Lorenzo, República del Paraguay, con R.U.C. N° 4348889-7 representada para este acto por la Sra. Shirley Mabel Mello Alfonso **PROPIETARIA**, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, por una parte y por la otra, la Empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.** domiciliada en Avda. Brasilia e/ Colombia y Montevideo – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por Lic. Alejandro Bellon, PRESIDENTE DE LA FIRMA, con Cédula de Identidad N° 915.385, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GRUA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
EL CONTRATISTA se obliga a realizar los servicios conforme a las solicitudes de la CONTRATANTE, las 24 horas del día los 365 días del año. Deberá trasladar los móviles desde cualquier punto de la República del Paraguay hasta el Taller ubicado en la dirección señalada mas arriba, o hasta cualquier otro punto señalado por la Contratante.

2. DOCUMENTOS
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Copia de la Cédula Identidad del representante de la Contratante;
c) Copia de la Cédula Identidad del representante del Contratista;

3. VIGENCIA
El presente contrato será válido desde la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2021, pudiendo ampliarse por otro periodo si asi lo desean las partes.

4. PRECIO
El precio del servicio se acordará por cada servicio a realizar, de acuerdo a las distancias y el vehículo a transportar.

5. PAGO EL PRECIO
El pago será efectuada quince días posteriores a la emisión de la factura a crédito, dicha factura será recibida una vez terminado el servicio.

6. JURISDICCION
Para todos los efectos de la interpretación y/o aplicación del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la cuidad de San Lorenzo.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 31 días del mes de diciembre del año 2020.

SHIRLEY MABEL MELLO ALONZO

LIC. ALEJANDRO BELLON

Taller INYEGAB
0986-300488
San Lorenzo - PY.

Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.



LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E