Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	NORESTE S.A.					CONSERMAR de Mariela Molas Samudio ERROR ARITMETICO					MANCUSO & CÍA S.R.L.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos preliminares y finales															
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales para vestuario del personal y baños).	1.500.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.500.000	10.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	10.000.000	6.000.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	6.000.000
2	Montaje y retiro de vallado movil metálico o de madera en salón (mientras se reacondicionan las cajas).	500.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	500.000	5.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	5.000.000	500.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	500.000
3	Destronque de árboles incluye desraizamiento (grande)	500.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	500.000	3.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	3.000.000	700.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	700.000
4	Destronque de árboles incluye desraizamiento (medianos)	400.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	400.000	2.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	2.000.000	500.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	500.000
	Reacondicionamiento de Sector Atención al Usuario, Cobranzas y Veredas															
	Demolición y Retiro															
5	Demolición de revoques afectados por la humedad, en canalones y techo de galerías.	7.000	598	NORESTE S.A.	PARAGUAY	4.186.000	3.000	598	CONSERMAR	PARAGUAY	1.794.000	7.500	598	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	4.485.000
6	Demolición de escalones para construir muro de contención y asiento de plataforma de H° llegada de rampa (Acceso).	7.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	14.000	15.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	30.000	7.500	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	15.000
7	Demolición de mampostería de 0.15 en salón de atención al cliente afectada por la ampliación.	7.000	23	NORESTE S.A.	PARAGUAY	161.000	10.000	23	CONSERMAR	PARAGUAY	230.000	8.000	23	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	184.000
8	Demolición y Retiro de piso calcáreo tipo vainilla en veredas.	7.000	410	NORESTE S.A.	PARAGUAY	2.870.000	8.000	410	CONSERMAR	PARAGUAY	3.280.000	8.000	410	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	3.280.000
9	Retiro de planchas de granito deteriorados en escalones de Acceso principal.	10.000	25	NORESTE S.A.	PARAGUAY	250.000	8.000	25	CONSERMAR	PARAGUAY	200.000	10.000	25	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	250.000
10	Retiro de aberturas de madera (ventanas) en salon.	50.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	100.000	25.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	50.000	35.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	70.000
11	Retiro de mostradores y mamparas en sector cajas - con recuperacion de los muebles y mamparas.	200.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	200.000	400.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	400.000	200.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	200.000
12	Retiro de marcos y banderolas de madera existentes (sector salón atención al cliente).	150.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	150.000	300.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	300.000	200.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	200.000
	Reparación y Reposición.															
13	Reparación de revoques con hidrófugo en paredes, cielorraso y vigas de H°A° (Galerías, Canalones, Escalera y tanque de agua).	15.000	751	NORESTE S.A.	PARAGUAY	11.265.000	25.000	751	CONSERMAR	PARAGUAY	18.775.000	19.000	751	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	14.269.000
14	Sacar las Boquetas de desagüe pluvial existentes en las losas de las galerías y reemplazar por caños de 3"	135.000	15	NORESTE S.A.	PARAGUAY	2.025.000	60.000	15	CONSERMAR	PARAGUAY	900.000	130.000	15	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.950.000
15	Sacar y Cerrar las Boquetas que estén en el lugar afectado por la Ampliación.	170.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	340.000	100.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	200.000	170.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	340.000
16	Reposición de rejillas pluviales con reparación de registros	180.000	12	NORESTE S.A.	PARAGUAY	2.160.000	200.000	12	CONSERMAR	PARAGUAY	2.400.000	200.000	12	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	2.400.000
17	Reparación de puertas de madera incluye cambio de placas y cerraduras(sector baño de funcionarios).	200.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	400.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	1.600.000	210.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	840.000
18	Reparación perdidas de cañerías de agua, sector Tanque de agua sobre tierra y Motobomba.	250.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	250.000	800.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	800.000	250.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	250.000
19	Reacondicionar paneles de vidrios templados existentes: colocar puerta para Rampa de acceso.	1.500.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.500.000	2.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	2.000.000	2.000.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	2.000.000
20	Reparación y reposición de escalones con piso tipo baldosones de 0.40mx0.40m (costado baño de funcionarios).	80.000	8	NORESTE S.A.	PARAGUAY	640.000	100.000	8	CONSERMAR	PARAGUAY	800.000	75.000	8	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	600.000
21	Reparación de aislación de losa de H°A° con membrana asfáltica aluminizada de 4mm y tejuelitas encima (Baño de funcionarios).	230.000	28	NORESTE S.A.	PARAGUAY	6.440.000	70.000	28	CONSERMAR	PARAGUAY	1.960.000	225.000	28	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	6.300.000
22	Reparación, reposición y macizado de tejuelas en techo plano de galerias, canalones, escalera y tanque de agua.	120.000	300	NORESTE S.A.	PARAGUAY	36.000.000	30.000	300	CONSERMAR	PARAGUAY	9.000.000	125.000	300	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	37.500.000
23	Reparación de cantero de ladrillos prensados vistos - en vereda frente a Portería (incluyendo envarillados y ladrillos nuevos en reemplazo de los deteriorados).	800.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	400.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	400.000	750.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	750.000
	Construcción y Colocación															
	A- Albañilería															
24	Cimiento de piedra bruta ,incluye excavación, para base de mampostería de 0,15m (sector ampliación Salón) y mampostería de	400.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.600.000	340.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	1.360.000	400.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.600.000
25	Encadenado de H°A° sobre Cimiento de Piedra Bruta (sector ampliación Salón y baño para cajeros).	150.000	10	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.500.000	80.000	10	CONSERMAR	PARAGUAY	800.000	150.000	10	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.500.000
26	Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m (sector ampliación Salón, Baño para cajeros y base de rampa).	150.000	7	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.050.000	150.000	7	CONSERMAR	PARAGUAY	1.050.000	160.000	7	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.120.000
27	Aislación Asfáltica Horizontal en muros de elevación (sector ampliación Salón, baño para cajeros y rampas).	28.000	6	NORESTE S.A.	PARAGUAY	168.000	23.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	138.000	27.500	6	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	165.000
28	Aislación hidrófuga con pintura y manta aislante, sobre Tejuelas existentes en Canalones, techo de galerías, escaleras y tanque de agua	40.000	570	NORESTE S.A.	PARAGUAY	22.800.000	30.000	570	CONSERMAR	PARAGUAY	17.100.000	44.000	570	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	25.080.000
29	Mampostería de elevación de 0,30m de ladrillos comunes para asiento de plataforma de H° llegada de rampa.	150.000	3	NORESTE S.A.	PARAGUAY	450.000	150.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	450.000	165.000	3	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	495.000

30	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados una cara vista (similar al exist. sector ampliación Salón y Baño).	130.000	45	NORESTE S.A.	PARAGUAY	5.850.000	110.000	45	CONSERMAR	PARAGUAY	4.950.000	133.000	45	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	5.985.000
31	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (asiento de plataforma y sector ampliación Cajas y Baño)	40.000	20	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	37.000	20	CONSERMAR	PARAGUAY	740.000	42.500	20	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	850.000
32	Relleno y compactación en plataforma llegada de rampa.	130.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	260.000	28.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	56.000	130.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	260.000
33	Revoque de paredes interiores (nuevas y existentes), sin hidrófugo (sector ampliación Cajas y baño para cajeros).	25.000	45	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.125.000	26.000	45	CONSERMAR	PARAGUAY	1.170.000	25.000	45	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.125.000
34	Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.70m x 2.10m, con marco, contramarco, cerradura, herrajes.	380.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	760.000	500.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	1.000.000	400.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	800.000
35	Provisión y colocación de Ventana balancin con vidrio y rejas de 0.80m x 0.60m.	250.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	250.000	400.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	400.000	275.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	275.000
	B- Pisos y Revestimientos															
36	Provisión y colocación de Baldosas de granito PULIDO EN FABRICA, similares a las existentes (sector ampliación Salón y puerta Blindex	170.000	20	NORESTE S.A.	PARAGUAY	3.400.000	970.000	20	CONSERMAR	PARAGUAY	19.400.000	170.000	20	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	3.400.000
37	Provisión y colocación de Planchas de GRANITO NATURAL (huellas) en escalones de Acceso principal, de 0.40m de ancho, color negro, con	550.000	35	NORESTE S.A.	PARAGUAY	19.250.000	400.000	35	CONSERMAR	PARAGUAY	14.000.000	550.000	35	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	19.250.000
38	Provisión y colocación de Planchas de GRANITO NATURAL (contrahuellas) en escalones de Acceso principal, Ancho= 0.18 a	360.000	35	NORESTE S.A.	PARAGUAY	12.600.000	190.000	35	CONSERMAR	PARAGUAY	6.650.000	375.000	35	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	13.125.000
39	Provisión y colocación de Cordones prefabricados de H° (0,50m x 0,40m x 0,07 de espesor) en veredas y camineros.	35.000	180	NORESTE S.A.	PARAGUAY	6.300.000	20.000	180	CONSERMAR	PARAGUAY	3.600.000	45.000	180	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	8.100.000
40	Baldosones de H° prefabricados con color a definir en obra, de 0.40mx0.40m en veredas y camineros.	75.000	410	NORESTE S.A.	PARAGUAY	30.750.000	100.000	410	CONSERMAR	PARAGUAY	41.000.000	78.000	410	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	31.980.000
41	Provisión y colocación de Zócalos de granito pulido en fábrica, similar al existente h=10 cm.	70.000	13	NORESTE S.A.	PARAGUAY	910.000	20.000	13	CONSERMAR	PARAGUAY	260.000	72.500	13	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	942.500
42	Provisión y colocación de Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, en baño para cajeros, color negro, incluye carpeta de asiento	100.000	3	NORESTE S.A.	PARAGUAY	300.000	130.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	390.000	90.000	3	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	270.000
43	Provisión y colocación de Azulejos de 30cmx30cm en baño para cajeros, color blanco/brillante.	80.000	13	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.040.000	90.000	13	CONSERMAR	PARAGUAY	1.170.000	80.000	13	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.040.000
44	Provisión y colocación de guardas decorativas de 8cmx30cm. Y listeles, en baño para cajeros, a definir según muestras	30.000	12	NORESTE S.A.	PARAGUAY	360.000	20.000	12	CONSERMAR	PARAGUAY	240.000	35.000	12	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	420.000
	C- Mamparas y Muebles															
45	Reacondicionamiento y traslado de mampara existente (sector cajas) - cambiar puerta de lugar.	200.000	20	NORESTE S.A.	PARAGUAY	4.000.000	10.000	20	CONSERMAR	PARAGUAY	200.000	212.500	20	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	4.250.000
46	Provisión y colocación de Mamparas divisorias de ambientes, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura	250.000	36	NORESTE S.A.	PARAGUAY	9.000.000	240.000	36	CONSERMAR	PARAGUAY	8.640.000	295.000	36	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	10.620.000
47	Mostrador para caja de cobranzas, con vidrios templados de 6 mm, estructurado con perfilería de aluminio.	800.000	5	NORESTE S.A.	PARAGUAY	4.000.000	1.400.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	7.000.000	1.000.000	5	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	5.000.000
48	Reacondicionar módulos de escritorios existentes (mudar de lugar) y colocar separadores acrílicos sujetos a los mismos en sector atención al	500.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	2.000.000	1.000.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	4.000.000	550.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	2.200.000
49	Provisión de un modulo de escritorio nuevo similar a los existentes con separador acrílico en sector atención al cliente.	800.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	4.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	4.000.000	900.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	900.000
50	Provisión y colocación de Modulo- panel de PVC de 35 mm de espesor con perfilería de aluminio. Cerramiento de Ventana - Sector baño para	250.000	3	NORESTE S.A.	PARAGUAY	750.000	200.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	600.000	300.000	3	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	900.000
	D- Instalación Eléctrica y de señales débiles															
51	Provisión e instalación de bocas de luces (zócalos de PVC, caños, cables , llaves, etc.) sector ampliación del Salón y baño a construir.	100.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	400.000	110.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	440.000	100.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	400.000
52	Provisión e instalación de Equipos fluorescentes de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos (sector Cajas y Tesorería).	250.000	3	NORESTE S.A.	PARAGUAY	750.000	30.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	90.000	250.000	3	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	750.000
53	Provisión e instalación Equipo fluorescente de pared, de 1x40w, con compensación de reactivos (Baño para cajeros).	250.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	250.000	815.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	815.000	220.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	220.000
54	Provisión e instalación de tomacorrientes simples (sector Cajas , atención al cliente y baño).	98.000	11	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.078.000	70.000	11	CONSERMAR	PARAGUAY	770.000	100.000	11	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.100.000
55	Provisión e instalación de tomacorrientes con puesta a tierra para computadora (sector Cajas y atención al cliente).	160.000	10	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.600.000	110.000	10	CONSERMAR	PARAGUAY	1.100.000	175.000	10	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.750.000
56	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc. (sector Cajas y atención al cliente).	160.000	6	NORESTE S.A.	PARAGUAY	960.000	110.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	660.000	175.000	6	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.050.000
57	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras con cableado (sector Cajas y atención al cliente).	160.000	10	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.600.000	110.000	10	CONSERMAR	PARAGUAY	1.100.000	175.000	10	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.750.000
	E- Instalación Sanitaria															
58	Juego de baño tipo social, color blanco con cisterna baja, lavatorio con pedestal y accesorios (portarrollos, media jabonera, perchero, etc.)	1.000.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.000.000	1.600.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	1.600.000	950.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	950.000
59	Grifería para lavatorio con cierre automático y temporizador	250.000	13	NORESTE S.A.	PARAGUAY	3.250.000	360.000	13	CONSERMAR	PARAGUAY	4.680.000	260.000	13	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	3.380.000
60	Desagüe cloacal en baño para Cajeros, hasta el 1er. registro ubicado en los baños existentes (incluye caños y accesorios)	900.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	900.000	400.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	400.000	850.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	850.000
61	Instalación de Agua corriente en baño para Cajeros, desde el tanque de agua existente, c/cañería de alimentación de 3/4"	900.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	900.000	600.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	600.000	850.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	850.000
	Reacondicionamiento de Sector Distribución: Oficina, Baños, Vestuarios y Kitchenette.															
	Demolición y Retiro															
62	Demolición de revoques en paredes y cielorraso sector escalera.	7.000	122	NORESTE S.A.	PARAGUAY	854.000	3.000	122	CONSERMAR	PARAGUAY	366.000	7.500	122	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	915.000
63	Demolición de pisos (sector baños, vestuarios y kitchenette).	7.000	35	NORESTE S.A.	PARAGUAY	245.000	8.000	35	CONSERMAR	PARAGUAY	280.000	7.500	35	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	262.500
64	Demolición de azulejos incluido revoque (sector vestuario).	7.000	54	NORESTE S.A.	PARAGUAY	378.000	8.000	54	CONSERMAR	PARAGUAY	432.000	7.500	54	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	405.000

65	Demolición de separadores azulejados.	30.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	120.000	20.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	80.000	25.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	100.000
66	Retiro de lavatorios para remplazarlos por bachas empotradas en mesadas de granito.	30.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	60.000	50.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	100.000	25.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	50.000
67	Retiro de artefactos eléctricos de iluminación en mal estado.	20.000	6	NORESTE S.A.	PARAGUAY	120.000	25.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	150.000	15.000	6	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	90.000
68	Retiro de mampara de madera en Oficina -costado de escalera	50.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	50.000	80.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	80.000	100.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	100.000
69	Retiro de puerta de madera (Oficina P.A.) para reutilizar.	100.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	100.000	25.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	25.000	100.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	100.000
	Reparación y Reposición.															
70	Reparación de registros cloacales (colocarles además doble tapa al ubicado en el interior) - macizar cañerías con perdidas/cambiar si fuera	150.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	300.000	250.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	500.000	165.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	330.000
71	Reparación de puertas de madera incluye cambio de placas y cerraduras.	250.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.000.000	500.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	2.000.000	300.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.200.000
72	Reparación de revoques de cielorraso y paredes- con hidrófugo	25.000	50	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.250.000	25.000	50	CONSERMAR	PARAGUAY	1.250.000	20.000	50	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.000.000
73	Reposición de rejillas de piso sifonadas (limpieza y destranque de las mismas)	130.000	5	NORESTE S.A.	PARAGUAY	650.000	50.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	250.000	125.000	5	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	625.000
74	Reposición de espejos de 4mm de 1.50m x 0.80m adosados a la pared.	250.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	500.000	350.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	700.000	230.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	460.000
75	Reposición de Vidrios de 3mm en ventanas metálicas tipo balancín (sector baños y vestuarios).	150.000	5	NORESTE S.A.	PARAGUAY	750.000	150.000	5	CONSERMAR	PARAGUAY	750.000	135.000	5	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	675.000
76	Reposición de equipos fluorescentes de adosar 2x 40 w, con compensación de reactivos.	200.000	6	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.200.000	180.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	1.080.000	220.000	6	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.320.000
	Construcción y colocación.															
77	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes - a construir sobre Losa de H°A° existente.	100.000	7	NORESTE S.A.	PARAGUAY	700.000	80.000	7	CONSERMAR	PARAGUAY	560.000	100.000	7	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	700.000
78	Revoque de paredes interiores (nuevas y existentes), sin hidrófugo - Reparación de vano de abertura retirada.	25.000	16	NORESTE S.A.	PARAGUAY	400.000	21.000	16	CONSERMAR	PARAGUAY	336.000	24.000	16	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	384.000
79	Colocación de puerta de madera existente (Oficina P.A.)	150.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	150.000	150.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	150.000	150.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	150.000
80	Provisión y colocación de Mamparas divisorias de ambientes (duchas) paneles de PVC de 35 mm de espesor, perfiles de aluminio, con puerta	280.000	17	NORESTE S.A.	PARAGUAY	4.760.000	220.000	17	CONSERMAR	PARAGUAY	3.740.000	300.000	17	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	5.100.000
81	Provisión y colocación de Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, de 0.30m x 0.30m, color negro brillante, incluye carpeta de asiento (sector Baño,	100.000	35	NORESTE S.A.	PARAGUAY	3.500.000	90.000	35	CONSERMAR	PARAGUAY	3.150.000	100.000	35	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	3.500.000
82	Provisión y colocación de azulejos color blanco brillante de 0.30m x 0.30m (sector Vestuario y Kitchenette) .	80.000	54	NORESTE S.A.	PARAGUAY	4.320.000	90.000	54	CONSERMAR	PARAGUAY	4.860.000	80.000	54	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	4.320.000
83	Provisión y colocación de guardas decorativas de 8cmx30cm y listeles de terminación (sector Vestuario y Kitchenette)	30.000	50	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.500.000	40.000	50	CONSERMAR	PARAGUAY	2.000.000	35.000	50	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.750.000
84	Provisión y colocación de Bachas de losa para embutir en mesada de granito (Baño). Incluye conexiones flexibles.	290.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	580.000	620.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	1.240.000	300.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	600.000
85	Provisión y colocación de Jabonera de losa (sector duchas).	50.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	200.000	45.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	180.000	60.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	240.000
86	Provisión y colocación de Percheros simples de losa (sector vestuario).	50.000	6	NORESTE S.A.	PARAGUAY	300.000	60.000	6	CONSERMAR	PARAGUAY	360.000	60.000	6	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	360.000
87	Provisión y colocación de Duchas eléctricas incluye brazo metálico.	140.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	560.000	115.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	460.000	150.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	600.000
88	Provisión y colocación de griferías para ducha eléctrica.	200.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	250.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	1.000.000	220.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	880.000
89	Provisión y colocación de separadores de granito natural para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte y colocación.	620.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.240.000	970.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	1.940.000	650.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.300.000
90	Provisión y colocación de mesada de granito para lavatorios en Baños, color según muestra, con moldures pecho paloma (0,55m de ancho	635.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	635.000	970.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	970.000	650.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	650.000
91	Provisión y colocación de Pollera de granito natural para mesadas de lavatorios en baños, color según muestra, de 15cm, en todos los lados	450.000	3	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.350.000	150.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	450.000	400.000	3	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.200.000
92	Provisión y colocación de Zócalo de granito natural para mesada de lavatorios en baños, color según muestra, de 10cm, en todos los lados	400.000	2	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	110.000	2	CONSERMAR	PARAGUAY	220.000	400.000	2	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	800.000
93	Provisión y colocación de mueble de madera - Inferior y superior, con reutilización de pileta de acero inoxidable existente en el lugar (sector	600.000	3	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.800.000	1.200.000	3	CONSERMAR	PARAGUAY	3.600.000	700.000	3	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	2.100.000
	Pintura General del Edificio															
	Enduido															
94	Paredes interiores (sector escalera y ampliación de cajas).	13.000	130	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.690.000	8.500	130	CONSERMAR	PARAGUAY	1.105.000	12.500	130	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.625.000
95	Techo de Galerías, Canalones, cielorraso de H°A° y Baños.	13.000	454	NORESTE S.A.	PARAGUAY	5.902.000	8.500	454	CONSERMAR	PARAGUAY	3.859.000	12.500	454	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	5.675.000
	Pintura al látex															
96	Látex interior de paredes revocadas.	13.000	734	NORESTE S.A.	PARAGUAY	9.542.000	17.000	734	CONSERMAR	PARAGUAY	12.478.000	16.000	734	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	11.744.000
97	Látex interior en cielorraso de H°A°	13.000	454	NORESTE S.A.	PARAGUAY	5.902.000	17.000	454	CONSERMAR	PARAGUAY	7.718.000	16.000	454	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	7.264.000
98	Látex exterior: color cerámico en paredes de ladrillo laminados visto.	13.000	731	NORESTE S.A.	PARAGUAY	9.503.000	17.000	731	CONSERMAR	PARAGUAY	12.427.000	16.000	731	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	11.696.000
99	Látex exterior en Estructura de H°A° (Losas, vigas y pilares).	13.000	751	NORESTE S.A.	PARAGUAY	9.763.000	17.000	751	CONSERMAR	PARAGUAY	12.767.000	16.000	751	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	12.016.000
100	Látex exterior en muralla interna revocada.	13.000	50	NORESTE S.A.	PARAGUAY	650.000	17.000	50	CONSERMAR	PARAGUAY	850.000	16.000	50	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	800.000

	Pintura sintética sobre superficies de madera															
101	De aberturas de madera con esmalte sintético brillante (nuevas y existentes).	18.000	192	NORESTE S.A.	PARAGUAY	3.456.000	18.000	192	CONSERMAR	PARAGUAY	3.456.000	18.000	192	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	3.456.000
102	De Cielorraso de madera machihembrada.	20.000	383	NORESTE S.A.	PARAGUAY	7.660.000	18.000	383	CONSERMAR	PARAGUAY	6.894.000	18.000	383	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	6.894.000
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido															
103	De ventanas balancín.	25.000	22	NORESTE S.A.	PARAGUAY	550.000	30.000	22	CONSERMAR	PARAGUAY	660.000	22.500	22	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	495.000
104	De Portones de hierro.	25.000	32	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	30.000	32	CONSERMAR	PARAGUAY	960.000	22.500	32	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	720.000
105	De Parasoles metálicos.	25.000	23	NORESTE S.A.	PARAGUAY	575.000	30.000	23	CONSERMAR	PARAGUAY	690.000	22.500	23	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	517.500
106	De pasamos metálicos en escalera.	13.000	4	NORESTE S.A.	PARAGUAY	52.000	8.000	4	CONSERMAR	PARAGUAY	32.000	14.000	4	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	56.000
107	De escalera marinera.	13.000	8	NORESTE S.A.	PARAGUAY	104.000	15.000	8	CONSERMAR	PARAGUAY	120.000	14.000	8	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	112.000
108	De pilares de hierro en galerías.	13.000	50	NORESTE S.A.	PARAGUAY	650.000	12.000	50	CONSERMAR	PARAGUAY	600.000	14.000	50	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	700.000
109	De boquelas metálicas.	30.000	12	NORESTE S.A.	PARAGUAY	360.000	10.000	12	CONSERMAR	PARAGUAY	120.000	35.000	12	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	420.000
	Varios															
110	Provisión y colocación de rampa metálica para minusválidos.	5.000.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	5.000.000	2.000.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	2.000.000	5.000.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	5.000.000
111	Provisión y colocación de baranda y pasamanos de acero en rampa y escalones de acceso principal.	250.000	22	NORESTE S.A.	PARAGUAY	5.500.000	400.000	22	CONSERMAR	PARAGUAY	8.800.000	285.000	22	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	6.270.000
112	Colocación de piso de piedra losa rompecabezas en patio interior (entre portería y salón).	65.000	110	NORESTE S.A.	PARAGUAY	7.150.000	70.000	110	CONSERMAR	PARAGUAY	7.700.000	65.000	110	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	7.150.000
113	Limpieza gral. de los registros pluviales.	800.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	800.000	300.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	300.000	500.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	500.000
114	Desmonte de talud para colocar piso bajo la rampa.	30.000	29	NORESTE S.A.	PARAGUAY	870.000	30.000	29	CONSERMAR	PARAGUAY	870.000	25.000	29	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	725.000
115	Reacondicionamiento de Taludes (empastados).	22.000	120	NORESTE S.A.	PARAGUAY	2.640.000	22.000	120	CONSERMAR	PARAGUAY	2.640.000	25.000	120	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	3.000.000
	Limpieza final de obra															
116	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	1.897.000	1	NORESTE S.A.	PARAGUAY	1.897.000	500.000	1	CONSERMAR	PARAGUAY	500.000	1.500.000	1	MANCUSO & CÍA S.R.L.	PARAGUAY	1.500.000
TOTAL:						**330.000.000**					**338.543.000**					**358.887.500**