Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 123

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET S10 EN EL MARCO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 08/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET S10" ID 255.792.

Asunción, 16 de setiembre de 2013

VISTA: La convocatoria a Contratación Directa N° 08/2013 "Mantenimiento y reparación menor de vehículos de la marca Chevrolet S10" ID 255.792.

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 34º de la Ley 2051/03 establece los procedimientos para la Contratación Directa; y,
Que, el Informe de Evaluación recomienda la contratación de la firma citada más abajo, por cumplir con todos los requisitos legales exigidos, y por ajustarse a las necesidades de la Institución.

En uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1º.- Adjudicar en el marco de la **Contratación Directa N° 08/2013** "Mantenimiento y reparación menor de vehículos de la marca Chevrolet S10" a la firma:

- **TALLER DEFRANCESCO DE Virginia Defrancesco Acosta:** por un monto mínimo de **Gs. 30.000.000.-** (guaraníes treinta millones) y un monto máximo de **Gs. 60.000.000.-** (guaraníes sesenta millones); los precios unitarios de cada servicio se detallan en el siguiente cuadro:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.	1	416.500
2	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM	1	703.500
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN				
3	78180101-002	Cambio de anillos sincronizadores	1	1.288.000
4	78180101-002	Cambio de Engranaje 1ª a 5ª	1	1.750.000
5	78180101-002	Cambio eje ranurado	1	98.000
6	78180101-002	Cambio eje cuádruple	1	210.000
7	78180101-002	Cambio juego de rulemán	1	630.000
8	78180101-002	Cambio juego de reten	1	210.000
9	78180101-002	Cambio juego de juntas	1	98.000
10	78180101-002	Cambio Selectores de cambio	1	70.000
11	78180101-002	Cambio Soporte de caja	1	630.000

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA H. CAMARA DE DIPUTADOS

12	78180101-002	Cambio Eje directa y rodillo interior	1	112.000
13	78180101-002	Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	1	672.000
14	78180101-002	Mano de obra - Reparación general .de Caja	1	336.000
15	78180101-002	Caja de transferencia 4 x 4	1	50.000
16	78180101-002	Cambio de engranaje 4 x 4	1	50.000
17	78180101-002	Cambio de rulemán 4 x 4	1	50.000
18	78180101-002	Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	1	50.000
19	78180101-002	Cambio de reten de caja 4 x 4	1	50.000
20	78180101-002	Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	1	50.000
21	78180101-002	Mano de obra Reparación General de caja de Transferencia 4 x 4	1	50.000
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION:				
22	78180101-003	Cambio y reparación de sin fin	1	910.000
23	78180101-003	Rellenar eje sector caracol sin fin	1	112.000
24	78180101-003	Cambiar muñequines – c/u – ambos lados	1	658.000
25	78180101-003	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1	50.000
26	78180101-003	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	1	168.000
27	78180101-003	Reparar eje cardánica de dirección	1	392.000
28	78180101-003	Reparar cremallera	1	126.000
29	78180101-003	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	1	50.000
30	78180101-003	Cambiar homocinética	1	50.000
31	78180101-003	Alineación y balanceo de ruedas	1	91.000
32	78180101-003	Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	1	168.000
33	78180101-003	Cambiar rulemán carcasa	1	644.000
34	78180101-003	Cambiar reten carcasa	1	308.000
35	78180101-003	Cambio de rulemán punta eje	1	896.000
36	78180101-003	Cambio de retén punta eje	1	364.000
37	78180101-003	Cambio de retenes de diferenciales	1	336.000
38	78180101-003	Cambio de rulemanes palieres traseros	1	1.050.000
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION:				
39	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u	1	630.000
40	78180101-004	Cambiar amortiguador delantero c/u	1	630.000
41	78180101-004	Reparación y cambio de hojas elásticas traseros	1	392.000
42	78180101-004	Cambio de buje elástico	1	168.000
43	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior	1	126.000
44	78180101-004	Cambiar buje barra estabilizadora	1	168.000
45	78180101-004	Cambiar buje tensor de rueda	1	50.000
46	78180101-004	Cambiar buje amortiguador	1	50.000
47	78180101-004	Cambiar rótulas-p/ lado	1	630.000
48	78180101-004	Cambiar espiral de suspensión c/u	1	50.000
49	78180101-004	Cambiar brazo pitman	1	910.000
50	78180101-004	Cambiar brazo Z	1	728.000
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE:				
51	78180101-005	Cambiar disco de embrague	1	910.000
52	78180101-005	Cambiar cojinete de empuje	1	630.000
53	78180101-005	Cambiar plato de presión	1	1.190.000

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA H. CAMARA DE DIPUTADOS

54	78180101-005	Cambiar rulemán piloto	1	168.000
55	78180101-005	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	1	336.000
56	78180101-005	Cambiar reten de bancada	1	168.000
57	78180101-005	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	1	252.000
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS				
58	78180101-006	Cambiar pastillas de freno-ambos	1	490.000
59	78180101-006	Rectificar discos de freno –ambos	1	70.000
60	78180101-006	Cambiar fibras, cilindro freno –ambos	1	588.000
61	78180101-006	Cambiar juego reparo bomba central freno	1	490.000
62	78180101-006	Cambiar bomba central de freno	1	1.148.000
63	78180101-006	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	1	252.000
64	78180101-006	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1	70.000
65	78180101-006	Cambiar servofreno	1	952.000
66	78180101-006	Cambiar cilindro de freno trasero	1	168.000
67	78180101-006	Cambiar caño flexible – Frenos	1	1.190.000
68	78180101-006	Cambiar cabo de freno de mano	1	189.000
69	78180101-006	Cementado zapatas frenos traseros	1	588.000
SERVICIO DE GOMERIA				
70	78180101-007	Servicio de Gomería	1	1.330.000
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA ELECTRICO				
71	78180101-009	Tablero	1	182.000
72	78180101-009	Cambiar focos por unidad	1	1.050.000
73	78180101-009	Cambiar palanca comando señaleros, luces	1	252.000
74	78180101-009	Cambiar regulador de voltaje	1	126.000
75	78180101-009	Cambiar llave contacto	1	336.000
76	78180101-009	Cambiar terminal de batería	1	63.000
77	78180101-009	Control de batería	1	14.000
78	78180101-009	Control de carga del alternador	1	14.000
79	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	84.000
80	78180101-009	Recargar batería	1	14.000
81	78180101-009	Reparación de motor de arranque	1	392.000
82	78180101-009	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	1	238.000
83	78180101-009	Cambiar solenoide o automático del arranque	1	350.000
84	78180101-009	Ajustar faro auxiliar	1	14.000
85	78180101-009	Alinear luces	1	14.000
86	78180101-009	Cambiar bulbo de aceite	1	84.000
87	78180101-009	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	1	105.000
88	78180101-009	Reparar alternador	1	504.000
89	78180101-009	Cambiar correa de alternador	1	672.000
90	78180101-009	Cambiar faros de luces laterales delanteros	1	50.000
91	78180101-009	Cambio de limpia parabrisas	1	112.000
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA DE MOTOR				
92	78180101-014	Cambiar correa dentada motor	1	672.000
93	78180101-014	Reparación completa de tapa motor	1	630.000
94	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	1	168.000
95	78180101-014	Cambio de pistones	1	840.000
96	78180101-014	Cambio de camisas (cilindros)	1	560.000

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA H. CAMARA DE DIPUTADOS

97	78180101-014	Cambio de válvulas (admisión)	1	350.000
98	78180101-014	Cambio de válvulas (escape)	1	392.000
99	78180101-014	Cambio de guías de válvula	1	224.000
100	78180101-014	Rectificación completa de motor	1	1.330.000
101	78180101-014	Cambio de casquillo de viela	1	336.000
102	78180101-014	Cambio de casquillo de bancada	1	308.000
103	78180101-014	Cambio de juegos de aro	1	630.000
104	78180101-014	Cambio de correas Varias	1	672.000
105	78180101-014	Cambio de bomba de aceite	1	392.000
106	78180101-014	Cambio de juegos de junta motor	1	518.000
107	78180101-014	Cambio de bujía incandescente	1	50.000
108	78180101-014	Limpieza y calibración de picos inyectores	1	392.000
119	78180101-014	Reparación y limpieza de bomba inyectora	1	50.000
110	78180101-014	Cambiar bomba de agua	1	630.000
111	78180101-014	Cambiar correa/cadena de distribución	1	672.000
112	78180101-014	Cambiar polea rulemán tensor de correas	1	448.000
113	78180101-014	Cambiar reten culata motor	1	168.000
114	78180101-014	Cambiar reten frente motor	1	112.000
115	78180101-014	Cambiar soporte motor	1	532.000
116	78180101-014	Cambiar junta tapa balancín	1	210.000
117	78180101-014	Reparación y limpieza de radiador	1	252.000
118	78180101-014	Reparación caño de escape	1	336.000
119	78180101-014	Regular válvulas	1	35.000
120	78180101-014	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	1	28.000
121	78180101-014	Limpieza de tanque de tanque de combustible	1	196.000
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE				
122	78180101-016	Carga de Gas	1	448.000
123	78180101-016	Cambio de filtro A.A.	1	336.000
124	78180101-016	Reparación de Compresor de A.A.	1	490.000
125	78180101-016	Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	1	168.000
126	78180101-016	Cambio de Correa de A.A.	1	672.000
127	78180101-016	Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	1	448.000
128	78180101-016	Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	1	350.000
SERVICIO DE COLOCACION DE BATERIA				
129	78180101-9998	Servicio de Colocación de Batería	1	770.000

Articulo 2º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA H. CAMARA DE DIPUTADOS

JUAN BARTOLOME RAMIREZ BRIZUELA
Presidente
Honorable Cámara de Diputados

UOC/2013
AM/JM
Resadm123