SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Por la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**RESOLUCION SNC N° 349/2013**

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID N° 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

Asunción, 20 de noviembre de 2013

**VISTO:** El informe elevado por el Comité de Evaluación, de fecha 20 de noviembre de 2013, con relación a la recomendación de adjudicación correspondiente a **"Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"**, que afecta al Subgrupo de Objeto de Gasto 240, resultante de la Contratación Directa N° 09/2013, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura – Taiwán", y;

**CONSIDERANDO:** Que, el tipo de procedimiento utilizado es "Contratación Directa", conforme a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Art. 16° inc. c) y Art. 34°.

Que, en el presente Llamado se estableció que el Sistema de Adjudicación es "por el Total" y el tipo de contrato "abierto".

Que, las invitaciones fueron remitidas en fecha 05 de noviembre de 2013, a las siguientes empresas: Tecnoservice S.A.E.C.A., Friopar S.R.L., Climarco S.R.L., Emilio Gotze Petersen e ICI Aire Acondicionado S.R.L.

Que, el Acto de Apertura de Sobres se realizó el día 11 de noviembre del 2013 a las 09:15 hs. cumpliéndose de esta forma con todos los plazos requeridos por la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que, de acuerdo al Acta de Apertura de Sobres, presentaron sus ofertas las firmas oferentes: Tecnofrío de Pascual Torres Núñez, Servicios Técnicos JC de Neri Javier Caballero, HZ Ingeniería de Carlos Holtzberger, Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L. y Conelec S.A.

Que, luego de la evaluación de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación recomendó la adjudicación de la **Contratación Directa N° 09/2013 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"**, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Nacional de Cultura – Taiwán, **ID N° 259.171**, a la firma **Tecnofrío de Pascual Torres Núñez.**

Que, en el Decreto N° 10.278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3.051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su Art. 3° inc. d) establece lo siguiente: "Facultase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones";

Que la Resolución SNC N° 321/2013 "Por la cual se designa a la Señora Edith Estela Leiva Rodi, Directora Financiera como Encargada de Despacho de la Secretaria Nacional de Cultura, mientras dure la ausencia de la Señora Ministra".

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

...//2...

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Viva la República!

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCION SNC N° 349/2013

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID Nº 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).



POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA,
RESUELVE:

Art. 1°.- **ADJUDICAR** la **Contratación Directa Nº 09/2013 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"**, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura – Taiwán, **ID Nº 259.171**, a la firma **Tecnofrío de Pascual Torres Núñez**, por un monto mínimo a contratar de **Gs. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones)** y un monto máximo a contratar de **Gs. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones)**, por cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en la Carta de Invitación, de conformidad al Anexo Nº 1 "Cuadro de Adjudicación", que forma parte de la presente.

Art. 2°.- **AUTORIZAR** la suscripción del contrato correspondiente a la **Contratación Directa Nº 09/2013 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"**, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura – Taiwán, **ID Nº 259.171**, en el cual se establecerán las cláusulas por las que se regirán las partes.

Art. 3°.- **AUTORIZAR** a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaria Nacional de Cultura, a procesar el pago en el Tipo de Presupuesto 3 "Programas de Inversión", Proyecto 01 "Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Nacional de Cultura - Taiwán", FF 30 "Recursos Institucionales", conforme a las Condiciones del Contrato.

Art. 4°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

CULTURA SECRETARÍA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Edith Leiva Rodi**
Encargada de Despacho

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Viva la República!

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349/2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID N° 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

### ANEXO N° 1 "CUADRO DE ADJUDICACIÓN"

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Servicio | U.M. | Cantidad | Presentación | Tecnofrío de Pascual Torres Núñez<br>Precio unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU | | | | |
| 1.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 1.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 1.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 1.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.7 | | Limpieza de cañerias y ductos | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.8 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 1.9 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 1.10 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 1.11 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 1.12 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.13 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 1.14 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 1.15 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 1.16 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 1.17 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 1.18 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 1.19 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.20 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 1.21 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 1.22 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 1.23 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 1.24 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 22.500 |
| 1.25 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 1.26 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 1.27 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 1.28 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 1.29 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Viva la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349/2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID Nº 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 480.000 |
| | | **Subtotal ítem 1** | | | | **900.000** |
| 2 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU** | | | | |
| 2.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 2.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 2.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 2.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.7 | | Limpieza de cañerias y ductos | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.8 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 2.9 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 2.10 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 2.11 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 2.12 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.13 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 2.14 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 2.15 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 2.16 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 2.17 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 2.18 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 2.19 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.20 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 2.21 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 2.22 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 2.23 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 2.24 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 120.000 |
| 2.25 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 2.26 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 2.27 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 2.28 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 2.29 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 2.30 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 580.000 |
| | | **Subtotal ítem 2** | | | | **1.097.500** |
| 3 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU** | | | | |
| 3.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 3.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 3.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Vivan la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349/2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID N° 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.7 | | Limpieza de cañerías y ductos | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.8 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 3.9 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 3.10 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 3.11 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 3.12 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.13 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 3.14 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 3.15 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 3.16 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 3.17 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 3.18 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 3.19 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.20 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 3.21 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 3.22 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 3.23 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 3.24 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 3.25 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 3.26 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 3.27 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 3.28 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 3.29 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 3.30 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 680.000 |
| | | **Subtotal ítem 3** | | | | **1.237.500** |
| 4 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire Split de 26.000 BTU** | | | | |
| 4.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 4.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 4.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 4.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.7 | | Limpieza de cañerías y ductos | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.8 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 4.9 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 4.10 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 4.11 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 4.12 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.13 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Viva la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349/2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID N° 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 4.15 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 4.16 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 4.17 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 4.18 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 4.19 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.20 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 4.21 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 4.22 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 4.23 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 4.24 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 4.25 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 4.26 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 4.27 | | Cambio de protector termico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 4.28 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 4.29 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 4.30 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 680.000 |
| | | **Subtotal ítem 4** | | | | **1.237.500** |
| 5 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire Split de 36.000 BTU** | | | | |
| 5.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 5.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 5.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.7 | | Limpieza de cañerías y ductos | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.8 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 5.9 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 5.10 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 5.11 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 5.12 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.13 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 5.14 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 5.15 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.16 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.17 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.18 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.19 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.20 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 5.21 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 5.22 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Años de la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349/2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID N° 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.24 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 320.000 |
| 5.25 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 5.26 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 5.27 | | Cambio de protector termico | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 5.28 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 5.29 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 5.30 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 980.000 |
| | | **Subtotal ítem 5** | | | | **1.762.500** |
| 6 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire Split de 60.000 BTU** | | | | |
| 6.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 6.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 6.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.7 | | Limpieza de cañerías y ductos | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.8 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 6.9 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 6.10 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 6.11 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 6.12 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.13 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 6.14 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 6.15 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.16 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.17 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.18 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.19 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.20 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 6.21 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 6.22 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 6.23 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.24 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 320.000 |
| 6.25 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 6.26 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 6.27 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 6.28 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 6.29 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 6.30 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 1.250.000 |
| | | **Subtotal ítem 6** | | | | **2.032.500** |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Años de la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349 /2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID Nº 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire de Ventana de 12.000 BTU** | | | | |
| 7.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 7.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 7.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 7.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 7.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 7.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 7.7 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 7.8 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 7.9 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 7.10 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 7.11 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 7.12 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 7.13 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 7.14 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 7.15 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 7.16 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 7.17 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 7.18 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 7.19 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 7.20 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 7.21 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 7.22 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 7.23 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 500 |
| 7.24 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 7.25 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 7.26 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 7.27 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 7.28 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 7.29 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 480.000 |
| | | **Subtotal ítem 7** | | | | **875.500** |
| 8 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire de Ventana de 18.000 BTU** | | | | |
| 8.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 8.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 8.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 8.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 8.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 8.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 8.7 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 8.8 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Hito la República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## RESOLUCION SNC N° 349/2013

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID N° 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 8.10 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 8.11 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 8.12 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 8.13 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 8.14 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 8.15 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 8.16 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 8.17 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 8.18 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 8.19 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 8.20 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 8.21 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 8.22 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 8.23 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 500 |
| 8.24 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 8.25 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 8.26 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 8.27 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 8.28 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 8.29 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 580.000 |
| | | **Subtotal ítem 8** | | | | **975.500** |
| 9 | 72102305-001 | **Mantenimiento / reparación de Acondicionador de Aire de Ventana de 24.000 BTU** | | | | |
| 9.1 | | Limpieza del condensador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 9.2 | | Limpieza del evaporador | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 9.3 | | Limpieza de la bandeja de drenaje | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 9.4 | | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 9.5 | | Limpieza y Lubricación de Turbina | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 9.6 | | Limpieza y Lubricación de paleta ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 9.7 | | Carga de gas Refrigerante | Unidad | 1 | Evento | 55.000 |
| 9.8 | | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 9.9 | | Rebobinado de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 9.10 | | Adaptación del ruleman del motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 18.500 |
| 9.11 | | Cambio de buje ventilador | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 9.12 | | Cambio de motor ventilador | Unidad | 1 | Evento | 45.000 |
| 9.13 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 9.14 | | Cambio de irradiador de calor | Unidad | 1 | Evento | 3.500 |
| 9.15 | | Cambio de relay térmico | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 9.16 | | Cambio de termostato de alta | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 9.17 | | Cambio de termostato de baja | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 9.18 | | Cambio de llave selectora | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

1813 PARAGUAY 200 Años de República

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCION SNC N° 349/2013

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – TAIWÁN, ID Nº 259.171, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 | | Cambio de capacitor | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 9.20 | | Cambio de turbina | Unidad | 1 | Evento | 25.000 |
| 9.21 | | Cambio de solenoide | Unidad | 1 | Evento | 4.500 |
| 9.22 | | Cambio de perillas de mando | Unidad | 1 | Evento | 1.500 |
| 9.23 | | Cambio de placa electrónica | Unidad | 1 | Evento | 500 |
| 9.24 | | Cambio de válvula inversora | Unidad | 1 | Evento | 65.000 |
| 9.25 | | Cambio de caretas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 9.26 | | Cambio de protector térmico | Unidad | 1 | Evento | 2.500 |
| 9.27 | | Cambio de filtro de gas | Unidad | 1 | Evento | 6.500 |
| 9.28 | | Cambio de capilar | Unidad | 1 | Evento | 9.500 |
| 9.29 | | Cambio de motor compresor | Unidad | 1 | Evento | 680.000 |
| | | Subtotal ítem 9 | | | | 1.075.500 |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 11.194.000 |

Monto Mínimo a Contratar: Gs. 30.000.000
Monto Máximo a Contratar: Gs. 60.000.000

CULTURA SECRETARÍA NACIONAL

Edith Leiva Rodi
Encargada de Despacho

Juan A. Domínguez
Secretario General Interino

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL