FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas
LCO Nº 32/2015 - "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN - FILIAL CAACUPE"

Mantenimiento del Edificio, Escuela de Administración - Filial Caacupé					INGENIERIA COMERCIAL SRL			DISEÑO ARQ. DINAMICO Y COMTEMPORANEO		
Ítems	Códigos de Catalogos	Descripción de trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
		PLANTA BAJA								
1	72102802-003	Trabajos preliminares	Gl	1,00			79.726.000			43.560.000
1.1		Remocion de canal de ladrillo	ml	46,00	25.000	Paraguay	1.150.000	30.000	Paraguay	1.380.000
1.2		Desmonte de tierra	m³	13,00	42.000	Paraguay	546.000	40.000	Paraguay	520.000
1.3		Remocion de piso undido	m²	180,00	35.000	Paraguay	6.300.000	10.000	Paraguay	1.800.000
1.4		Relleno y compactación	m³	180,00	48.000	Paraguay	8.640.000	50.000	Paraguay	9.000.000
1.5		Calce de cimiento (submuracion)	ml	110,00	235.000	Paraguay	25.850.000	100.000	Paraguay	11.000.000
1.6		Talud	m³	15,00	52.000	Paraguay	780.000	60.000	Paraguay	900.000
1.7		Envarillado con varilla de 8mm	ml	150,00	28.000	Paraguay	4.200.000	20.000	Paraguay	3.000.000
1.8		Tratamiento de ladrillo visto	m²	320,00	18.000	Paraguay	5.760.000	12.000	Paraguay	3.840.000
1.9		Provicion y colocacion de quiebrasoles metalicos 0,80 m de altura	ml	76,00	295.000	Paraguay	22.420.000	120.000	Paraguay	9.120.000
1.10		Revoque de pared	m2	120,00	34.000	Paraguay	4.080.000	25.000	Paraguay	3.000.000
2	72102702-002	Revestimiento de Pisos	Gl	1,00			23.576.000			23.836.000
2.1		Contrapiso de cascotes	m²	134,00	40.000	Paraguay	5.360.000	24.000	Paraguay	3.216.000
2.2		Base de piso	m2	74,00	38.000	Paraguay	2.812.000	20.000	Paraguay	1.480.000
2.3		Piso calcareo 20x20 rojo	m²	90,00	65.000	Paraguay	5.850.000	70.000	Paraguay	6.300.000
2.4		Piso porcelanato 60 x 60 cm	m2	74,00	115.000	Paraguay	8.510.000	150.000	Paraguay	11.100.000
2.5		Zocalo calcareo	ml	58,00	18.000	Paraguay	1.044.000	30.000	Paraguay	1.740.000
3	72102602-005	Desmonte y colocación de puertas y ventanas	Gl	1,00			58.760.000			49.600.000
3.1		*De Madera*								
3.1.1		Cambio de puertas 1.40 x 2.10 mts (madera y metal)	un	6,00	1.850.000	Paraguay	11.100.000	1.000.000	Paraguay	6.000.000
3.2		*De Vidrios Templados*								
3.2.1		Vidrio para ventana con marco de aluminio 0,90 x 1,20	un	2,00	850.000	Paraguay	1.700.000	500.000	Paraguay	1.000.000
3.2.2		Cambio de ventanas 1.50 x 0.90 (vidrio templado)	un	20,00	800.000	Paraguay	16.000.000	700.000	Paraguay	14.000.000
3.2.3		Espejo 4 mm, dimensiones 2,40 x 0,80 mts blanco	un	2,00	380.000	Paraguay	760.000	900.000		1.800.000
3.3		*De Mamparas*								
3.3.1		Mampara de Eucatex	m2	60,00	380.000	Paraguay	22.800.000	400.000	Paraguay	24.000.000
3.3.2		Puerta Eucatex de 0,60 x 1,80 mts	un	8,00	800.000	Paraguay	6.400.000	350.000	Paraguay	2.800.000
4	72102402-001	Servicios de Pinturas	Gl	1,00			17.370.000			13.036.000
4.1		Pintura de pared al latex	m²	950,00	15.000	Paraguay	14.250.000	12.000	Paraguay	11.400.000
4.2		Pintura de cielorraso	m2	128,00	15.000	Paraguay	1.920.000	12.000	Paraguay	1.536.000
4.3		Pintura de aberturas	un	1,00	1.200.000	Paraguay	1.200.000	100.000	Paraguay	100.000
5	72102802-001	Restauración de Instalaciones sanitarias	Gl	1,00			50.335.000			27.145.000
5.1		Remoción de azulejos	m2	50,00	25.000	Paraguay	1.250.000	10.000	Paraguay	500.000
5.2		Remoción de pisos	m2	44,00	25.000	Paraguay	1.100.000	10.000	Paraguay	440.000
5.3		Remoción de lavatorio	un	12,00	35.000	Paraguay	420.000	30.000	Paraguay	360.000
5.4		Remoción de inodoros	un	15,00	35.000	Paraguay	525.000	30.000	Paraguay	450.000
5.5		Remoción de espejos	gl	2,00	40.000	Paraguay	80.000	30.000	Paraguay	60.000
5.6		Remoción de aberturas de madera	un	15,00	50.000	Paraguay	750.000	40.000	Paraguay	600.000
5.7		Remoción de balancin incluye vano y revocar	gl	2,00	210.000	Paraguay	420.000	40.000	Paraguay	80.000
5.8		Remoción de pared	gl	1,00	300.000	Paraguay	300.000	15.000	Paraguay	15.000
5.9		Remoción de revoque	m2	44,00	15.000	Paraguay	660.000	10.000	Paraguay	440.000
5.10		Reparacion de cañeria cloacal dentro del baño	gl	1,00	180.000	Paraguay	180.000	1.600.000	Paraguay	1.600.000
5.11		Azulejo	m2	50,00	115.000	Paraguay	5.750.000	60.000	Paraguay	3.000.000
5.12		Guarda	ml	40,00	85.000	Paraguay	3.400.000	15.000	Paraguay	600.000
5.13		Listel	ml	40,00	85.000	Paraguay	3.400.000	15.000	Paraguay	600.000
5.14		Tapa de inodoros acolchada	un	8,00	180.000	Paraguay	1.440.000	40.000	Paraguay	320.000
5.15		Inodoro beige	un	8,00	850.000	Paraguay	6.800.000	420.000	Paraguay	3.360.000
5.16		Mesada de granito	un	2,00	1.850.000	Paraguay	3.700.000	2.200.000	Paraguay	4.400.000

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Ítems	Códigos de Catalogos	Descripción de trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
		PLANTA BAJA								
5.17		Dispenser de toallas de papel	un	2,00	500.000	Paraguay	1.000.000	120.000	Paraguay	240.000
5.18		Dosificador de jabón	un	2,00	450.000	Paraguay	900.000	80.000	Paraguay	160.000
5.19		Secamanos Automático	un	2,00	2.200.000	Paraguay	4.400.000	250.000	Paraguay	500.000
5.20		Registro pluvial 0,60 x 0,60 x 0,50	un	6,00	580.000	Paraguay	3.480.000	220.000	Paraguay	1.320.000
5.21		Cañeria pluvial de 100mm	ml	138,00	60.000	Paraguay	8.280.000	50.000	Paraguay	6.900.000
5.22		Rejilla metalica 0,60 x 0,60	un	6,00	350.000	Paraguay	2.100.000	200.000	Paraguay	1.200.000
6	72102201-002	Mantenimientos y reparaciones de Instalaciones Eléctricas	Gl	1,00			13.860.000			16.000.000
6.1		Limpieza de ventiladores de ventiladores	gl	1,00	280.000	Paraguay	280.000	1.200.000	Paraguay	1.200.000
6.2		Retiro de fluorescentes	un	120,00	45.000	Paraguay	5.400.000	4.000	Paraguay	480.000
6.3		Artefactos luces ak45	un	30,00	150.000	Paraguay	4.500.000	400.000	Paraguay	12.000.000
6.4		Boca de luces	un	8,00	85.000	Paraguay	680.000	80.000	Paraguay	640.000
6.5		Artefacto electrico LED	un	12,00	250.000	Paraguay	3.000.000	140.000	Paraguay	1.680.000
		PLANTA ALTA								
7	72102802-003	Trabajos preliminares	Gl	1,00			30.380.000			14.060.000
7.1		Tratamiento de ladrillo visto	m²	320,00	18.000	Paraguay	5.760.000	12.000	Paraguay	3.840.000
7.2		Povicion y colocacion de Quiebrasoles metalicos 0,80 m de altura	ml	76,00	295.000	Paraguay	22.420.000	120.000	Paraguay	9.120.000
7.3		Limpieza final de la obra	gl	1,00	2.200.000	Paraguay	2.200.000	1.100.000	Paraguay	1.100.000
8	72101601-001	Reparación de techo	Gl	1,00			68.750.000			82.500.000
8.1		Reparacion de techo -cambio de tejas y aislación	m²	550,00	125.000	Paraguay	68.750.000	150.000	Paraguay	82.500.000
9	72102602-005	Desmonte y colocación de puertas y ventanas	Gl	1,00			27.100.000			23.800.000
9.1		Cambio de puertas 1.40 x 2.10 mts (madera y metal)	un	6,00	1.850.000	Paraguay	11.100.000	1.300.000	Paraguay	7.800.000
9.2		Cambio de ventanas 1.50 x 0.90 (vidrio templado)	un	20,00	800.000	Paraguay	16.000.000	800.000	Paraguay	16.000.000
10	72102402-001	Servicios de Pinturas	Gl	1,00			14.250.000			11.400.000
10.1		Pintura de pared al latex	m²	950,00	15.000	Paraguay	14.250.000	12.000	Paraguay	11.400.000
11	72102201-002	Mantenimientos y reparaciones de Instalaciones Eléctricas	Gl	1,00			10.180.000			13.680.000
11.1		Limpieza de ventiladores de ventiladores	gl	1,00	280.000	Paraguay	280.000	1.200.000	Paraguay	1.200.000
11.2		Retiro de fluorescentes	un	120,00	45.000	Paraguay	5.400.000	4.000	Paraguay	480.000
11.3		Artefactos luces ak45	un	30,00	150.000	Paraguay	4.500.000	400.000	Paraguay	12.000.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO							394.287.000			318.617.000