ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor Garcia						S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	P. M. Nº 7042/12 – ADM. CENTRAL																					
	CONTRATO ABIERTO PARA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS																					
	LOTE Nº 1																					
1	FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO 7228 – COPIER DEL DPTO. ADM. CONTRATOS Y GARANTIAS																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional	10.000	10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA. MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	CAMBIO DE CILINDRO. REVELADOR. CUCHILLA.	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	450.000	1	INSUSER	Nacional	450.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	7.000	1	M y R	Nacional	7.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	35.000	1	INSUSER	Nacional	35.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	20.000	1	M y R	Nacional	20.000	100.000	1	H.F	Nacional		100.000	280.000	1	S.Pazos	Nacional	280.000	230.000	1	INSUSER	Nacional	230.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	70.000	1	S.Pazos	Nacional	70.000	45.000	1	INSUSER	Nacional	45.000
	REVELADOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	LAMPARA FUSOR	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	99.000	1	S.Pazos	Nacional	99.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	LAMPARA EXPOSICION	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	99.000	1	S.Pazos	Nacional	99.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	RODILLO DE FUSOR	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	190.000	1	S.Pazos	Nacional	190.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 1					**150.000**						**410.000**					**1.033.000**					**1.621.000**
	LOTE Nº 2																					
2	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AN-1655 DE LA U.O.C																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	20.000	1	M y R	Nacional	20.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA. MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	CAMBIO DE CILINDRO. REVELADOR. CUCHILLA.	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	35.000	1	INSUSER	Nacional	35.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					

Ricardo Catavera
Jefe Dpto. Contratación Directa
UOC

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor Garcia						S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	CILINDRO	25.000	1	M y R	Nacional	25.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	195.000	1	S.Pazos	Nacional	195.000	170.000	1	INSUSER	Nacional	170.000
	CUCHILLA	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	70.000	1	S.Pazos	Nacional	70.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	LAMPARA FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	LAMPARA EXPOSICION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	160.000	1	S.Pazos	Nacional	160.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	RODILLO DE FUSOR	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	180.000	1	S.Pazos	Nacional	180.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 2					**166.000**						**160.000**					**1.020.000**					**1.286.000**
	LOTE Nº 3																					
3	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO OFICIO 1015 DE LA SUB GCIA. CONTABILIDAD																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA. MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	35.000	1	INSUSER	Nacional	35.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	10.000	1	INSUSER	Nacional	10.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	280.000	1	S.Pazos	Nacional	280.000	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	CUCHILLA	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	75.000	1	S.Pazos	Nacional	75.000	45.000	1	INSUSER	Nacional	45.000
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	140.000	1	S.Pazos	Nacional	140.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	LAMPARA EXPOSICION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	180.000	1	S.Pazos	Nacional	180.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	10.000	1	INSUSER	Nacional	10.000
	Sub Total Lote Nº 3					**120.000**						**170.000**					**1.090.000**					**1.146.000**
	LOTE Nº 4																					
4	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1641 CS DEL DPTO LICITACIONES																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	2.000	1	M y R	Nacional	10.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	2.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA. MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	2.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000

Jefe Dpto. Contrataciones

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

Item	Descripción	1 M & R INGENIERIA					2 HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor García						3 S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					4 INSUSERV				
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	10.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	35.000	1	INSUSER	Nacional	35.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	195.000	1	S.Pazos	Nacional	195.000	170.000	1	INSUSER	Nacional	170.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	70.000	1	S.Pazos	Nacional	70.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	160.000	1	S.Pazos	Nacional	160.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	180.000	1	S.Pazos	Nacional	180.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 4					**98.000**			-			**200.000**					**1.020.000**					**1.286.000**
	LOTE Nº 5																					
5	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO SF-2214 DEL DPTO. VENTAS																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	450.000	1	INSUSER	Nacional	450.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	35.000	1	INSUSER	Nacional	35.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	100.000	1	H.F	Nacional		100.000	250.000	1	S.Pazos	Nacional	250.000	230.000	1	INSUSER	Nacional	230.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	80.000	1	S.Pazos	Nacional	80.000	45.000	1	INSUSER	Nacional	45.000
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	160.000	1	S.Pazos	Nacional	160.000	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	LAMPARA FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	125.000	1	S.Pazos	Nacional	125.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	125.000	1	S.Pazos	Nacional	125.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	190.000	1	S.Pazos	Nacional	190.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 5					**68.000**						**410.000**					**1.105.000**					**1.621.000**

Ricardo Galeano
Jefe Dpt. Contratación Directa
ANDE

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas N° 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor Garcia						S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	LOTE N° 6																					
6	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA-MITA MODELO KM-1500 DEL DPTO. AUDITORIA																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	-	1	-	-	-
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	-	1	-	-	-
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	LUBRICACION Y AJUSTE	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	100.000	1	H.F	Nacional		100.000	230.000	1	S.Pazos	Nacional	230.000	-	1	-	-	-
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	80.000	1	S.Pazos	Nacional	80.000	-	1	-	-	-
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	-	1	-	-	-
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	190.000	1	S.Pazos	Nacional	190.000	-	1	-	-	-
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	190.000	1	S.Pazos	Nacional	190.000	-	1	-	-	-
	RODILLO DE FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	50.000	1	H.F	Nacional		50.000	210.000	1	S.Pazos	Nacional	210.000	-	1	-	-	-
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	-	1	-	-	-
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	-	1	-	-	-
	Sub Total Lote N° 6					**84.000**						**410.000**					**1.075.050**					
	LOTE N° 7																					
7	FOTOCOPIADORA MODELO MITA - MODELO DC – 1460 DEL DPTO. ASESORIA																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	-	1	-	-	-
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	-	1	-	-	-
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	LUBRICACION Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	-	1	-	-	-
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	20.000	1	M y R	Nacional	20.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	300.000	1	S.Pazos	Nacional	300.000	-	1	-	-	-
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	-	1	-	-	-
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	170.000	1	S.Pazos	Nacional	170.000	-	1	-	-	-

Ricardo Cabanas
Jefe Dpt. Licitación Directa
INC

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor Garcia						S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	110.000	1	S.Pazos	Nacional	110.000	-	1	-	-	-
	LAMPARA EXPOSICION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	110.000	1	S.Pazos	Nacional	110.000	-	1	-	-	-
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	190.000	1	S.Pazos	Nacional	190.000	-	1	-	-	-
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	-	1	-	-	-
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	-	1	-	-	-
	Sub Total Lote Nº 7					**119.000**						**180.000**					**1.175.000**					
	LOTE Nº 8																					
8	FOTOCOPIADORA MARCA LANIER - MODELO – 7313 DPTO. A.T.E																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	70.000	1	INSUSER	Nacional	70.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA. MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	CAMBIO DE CILINDRO. REVELADOR. CUCHILLA.	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	200.000	1	INSUSER	Nacional	200.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	35.000	1	INSUSER	Nacional	35.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	5.000	1	M y R	Nacional	10.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	200.000	1	S.Pazos	Nacional	200.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	80.000	1	S.Pazos	Nacional	80.000	45.000	1	INSUSER	Nacional	45.000
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	200.000	1	INSUSER	Nacional	200.000
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	120.000	1	INSUSER	Nacional	120.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	120.000	1	S.Pazos	Nacional	120.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	RODILLO DE FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	180.000	1	S.Pazos	Nacional	180.000	100.000	1	INSUSER	Nacional	100.000
	FUSIBLES	5.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	5.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	45.000	1	S.Pazos	Nacional	45.000	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 8					**79.000**						**220.000**					**1.025.000**					**1.261.000**
	LOTE Nº 9																					
9	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1210 DE LA GERENCIA INDUSTRIAL																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	90.000	1	INSUSER	Nacional	90.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA. MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CAMBIO DE CILINDRO. REVELADOR. CUCHILLA	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000

Ricardo Calaveri
Jefe Dto. Contratación Directa

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor García						S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	LUBRICACION Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	100.000	1	H.F	Nacional		100.000	300.000	1	S.Pazos	Nacional	300.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 9					**70.000**						**250.000**					**580.250**					**1.821.000**
	LOTE Nº 10																					
10	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	90.000	1	INSUSER	Nacional	90.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	80.000	1	H.F	Nacional		80.000	350.000	1	S.Pazos	Nacional	350.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 10					**72.000**						**260.000**					**630.250**					**1.821.000**
	LOTE Nº 11																					
11	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1022 DE LA GERENCIA FINANCIERA																					

Ricardo Calaveras
Jefe Div. Contratación Directa

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor Garcia						S. PAZO servicio t(ecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	90.000	1	INSUSER	Nacional	90.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	80.000	1	H.F	Nacional		80.000	350.000	1	S.Pazos	Nacional	350.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	30.000	1	H.F	Nacional		30.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	LAMPARA FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	FUSIBLES	1.000	1	M y R	Nacional	1.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 11					**76.000**						**250.000**					**630.250**					**1.821.000**
	LOTE Nº 12																					
12	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR - 1020 DEL DPTO. PRESUPUESTO																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	90.000	1	INSUSER	Nacional	90.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000

Ricardo Calavera
Jefe Dto. Contratación Directa
I.N.C.

ANEXO B02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor Garcia						S. PAZO servicio tjecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	80.000	1	H.F	Nacional		80.000	350.000	1	S.Pazos	Nacional	350.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	RODILLO DE FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	FUSIBLES	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 12					**76.000**						**240.000**					**630.250**					**1.821.000**
	LOTE Nº 13																					
13	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1020 DE LA SECRETARIA GENERAL																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	90.000	1	INSUSER	Nacional	90.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	80.000	1	H.F	Nacional		80.000	350.000	1	S.Pazos	Nacional	350.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	LAMPARA FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA EXPOSICION	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	RODILLO DE FUSOR	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	FUSIBLES	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 13					**88.000**						**240.000**					**630.250**					**1.821.000**
	LOTE Nº 14																					
14	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1210 DE LA SECRETARIA PRESIDENCIA																					
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50.000	1	S.Pazos	Nacional	50.000	90.000	1	INSUSER	Nacional	90.000

Ricardo Cadavera
Jefe Div. Contratación Directa

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		1					2						3					4				
		M & R INGENIERIA					HECTOR FOT servicio tecnico de Héctor García						S. PAZO servicio tjecnicos especializados					INSUSERV				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	5.000	1	INSUSER	Nacional	5.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	15.000	1	S.Pazos	Nacional	15.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	30.000	1	INSUSER	Nacional	30.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	10.000	1	S.Pazos	Nacional	10.000	50.000	1	INSUSER	Nacional	50.000
	REPUESTOS																					
	CILINDRO	15.000	1	M y R	Nacional	15.000	80.000	1	H.F	Nacional		80.000	300.000	1	S.Pazos	Nacional	300.000	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	CUCHILLA	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	20.000	1	H.F	Nacional		20.000	150.000	1	S.Pazos	Nacional	150.000	80.000	1	INSUSER	Nacional	80.000
	REVELADOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	LAMPARA FUSOR	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	150.000	1	INSUSER	Nacional	150.000
	LAMPARA EXPOSICION	5.000	1	M y R	Nacional	5.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	180.000	1	INSUSER	Nacional	180.000
	RODILLO DE FUSOR	10.000	1	M y R	Nacional	10.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	250.000	1	INSUSER	Nacional	250.000
	FUSIBLES	2.000	1	M y R	Nacional	2.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	5.000	1	S.Pazos	Nacional	5.000	1.000	1	INSUSER	Nacional	1.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	3.000	1	M y R	Nacional	3.000	10.000	1	H.F	Nacional		10.000	50	1	S.Pazos	Nacional	50	25.000	1	INSUSER	Nacional	25.000
	Sub Total Lote Nº 14					**94.000**						**240.000**					**580.250**					**1.821.000**
	TOTAL					1.380.000						3.640.000					12.224.550					19.147.000

/Irt.-

Ricardo Colon
Jefe Div. Contratación
DNC

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)
	P. M. Nº 7042/12 – ADM. CENTRAL										
	CONTRATO ABIERTO PARA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS										
	LOTE Nº 1										
1	FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO 7228 – COPIER DEL DPTO. ADM. CONTRATOS Y GARANTÍAS										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Lanier	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Lanier	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Lanier	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	550.000	1	Lanier	Japon	550.000
	CUCHILLA	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	120.000	1	Lanier	Japon	120.000
	REVELADOR	60.000	1	IGC SRL	Nacional	60.000	250.000	1	Lanier	Japon	250.000
	LAMPARA FUSOR	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	170.000	1	Lanier	Japon	170.000
	LAMPARA EXPOSICION	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	160.000	1	Lanier	Japon	160.000
	RODILLO DE FUSOR	130.000	1	IGC SRL	Nacional	130.000	140.000	1	Lanier	Japon	140.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Lanier	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	60.000	1	IGC SRL	Nacional	60.000	150.000	1	Lanier	Japon	150.000
	Sub Total Lote Nº 1					**1.080.000**					**1.810.000**
	LOTE Nº 2										
2	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AN-1655 DE LA U.O.C.										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Sharp	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Sharp	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Sharp	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPUESTOS										

Rinaldo Talavera
Jefe Dpto. Contratación Directa
I.N.C.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)
	CILINDRO	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	300.000	1	Sharp	Japon	300.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	70.000	1	Sharp	Japon	70.000
	REVELADOR	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	80.000	1	Sharp	Japon	80.000
	LAMPARA FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	130.000	1	Sharp	Japon	130.000
	LAMPARA EXPOSICION	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	140.000	1	Sharp	Japon	140.000
	RODILLO DE FUSOR	120.000	1	IGC SRL	Nacional	120.000	120.000	1	Sharp	Japon	120.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Sharp	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	150.000	1	Sharp	Japon	150.000
	Sub Total Lote Nº 2					**1.050.000**					**1.260.000**
	LOTE Nº 3										
3	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO OFICIO 1015 DE LA SUB. GCIA. CONTABILIDAD										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Ricoh	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Ricoh	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Ricoh	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Ricoh	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Ricoh	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Ricoh	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Ricoh	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Ricoh	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	350.000	1	Ricoh	Japon	350.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	80.000	1	Ricoh	Japon	80.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	140.000	1	Ricoh	Japon	140.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	170.000	1	Ricoh	Japon	170.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	280.000	1	Ricoh	Japon	280.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	125.000	1	Ricoh	Japon	125.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Ricoh	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	100.000	1	Ricoh	Japon	100.000
	Sub Total Lote Nº 3					**1.745.000**					**1.515.000**
	LOTE Nº 4										
4	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1641 CS DEL DPTO. LICITACIONES										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Sharp	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Sharp	Japon	30.000

Ricardo Talavera
Jefe Dto. Contratación Directa
I.N.C.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA Incluido)
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Sharp	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	300.000	1	Sharp	Japon	300.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	70.000	1	Sharp	Japon	70.000
	REVELADOR	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	80.000	1	Sharp	Japon	80.000
	LAMPARA FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	130.000	1	Sharp	Japon	130.000
	LAMPARA EXPOSICION	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	140.000	1	Sharp	Japon	140.000
	RODILLO DE FUSOR	120.000	1	IGC SRL	Nacional	120.000	120.000	1	Sharp	Japon	120.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Sharp	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	150.000	1	Sharp	Japon	150.000
	Sub Total Lote Nº 4					**1.050.000**					**1.260.000**
	LOTE Nº 5										
5	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO SF-2214 DEL DPTO. VENTAS										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Sharp	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Sharp	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Sharp	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Sharp	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	450.000	1	Sharp	Japon	450.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	90.000	1	Sharp	Japon	90.000
	REVELADOR	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	230.000	1	Sharp	Japon	230.000
	LAMPARA FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	128.000	1	Sharp	Japon	128.000
	LAMPARA EXPOSICION	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	133.000	1	Sharp	Japon	133.000
	RODILLO DE FUSOR	120.000	1	IGC SRL	Nacional	120.000	160.000	1	Sharp	Japon	160.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Sharp	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	150.000	1	Sharp	Japon	150.000
	Sub Total Lote Nº 5					**1.050.000**					**1.611.000**

Ricardo Calavera
Jefe Dto. Contratación Directa
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	LOTE Nº 6										
6	FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA-MITA MODELO KM-1500 DEL DPTO. AUDITORIA										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Kyocera Mita	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Kyocera Mita	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Kyocera Mita	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Kyocera Mita	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Kyocera Mita	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Kyocera Mita	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Kyocera Mita	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Kyocera Mita	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	480.000	1	Kyocera Mita	Japon	480.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	60.000	1	Kyocera Mita	Japon	60.000
	REVELADOR	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	20.000	1	Kyocera Mita	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	190.000	1	Kyocera Mita	Japon	190.000
	LAMPARA EXPOSICION	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	240.000	1	Kyocera Mita	Japon	240.000
	RODILLO DE FUSOR	120.000	1	IGC SRL	Nacional	120.000	145.000	1	Kyocera Mita	Japon	145.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Kyocera Mita	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	100.000	1	Kyocera Mita	Japon	100.000
	Sub Total Lote Nº 6					**1.050.000**					**1.505.000**
	LOTE Nº 7										
7	FOTOCOPIADORA MODELO MITA - MODELO DC – 1460 DEL DPTO. ASESORIA										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Mita	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Mita	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Mita	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Mita	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Mita	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Mita	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Mita	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Mita	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	380.000	1	Mita	Japon	380.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	70.000	1	Mita	Japon	70.000
	REVELADOR	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	150.000	1	Mita	Japon	150.000

Ricardo Calavera
Jefe Div. Contratación Directa
I.N.C.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	LAMPARA FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	144.000	1	Mita	Japon	144.000
	LAMPARA EXPOSICION	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	125.000	1	Mita	Japon	125.000
	RODILLO DE FUSOR	120.000	1	IGC SRL	Nacional	120.000	122.000	1	Mita	Japon	122.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Mita	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	150.000	1	Mita	Japon	150.000
	Sub Total Lote Nº 7					**1.050.000**					**1.411.000**
	LOTE Nº 8										
8	FOTOCOPIADORA MARCA LANIER - MODELO – 7313 DPTO. A.T.E.										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	150.000	1	IGC SRL	Nacional	150.000	100.000	1	Lanier	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	80.000	1	IGC SRL	Nacional	80.000	30.000	1	Lanier	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	30.000	1	Lanier	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	40.000	1	IGC SRL	Nacional	40.000	20.000	1	Lanier	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	90.000	1	IGC SRL	Nacional	90.000	400.000	1	Lanier	Japon	400.000
	CUCHILLA	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	100.000	1	Lanier	Japon	100.000
	REVELADOR	60.000	1	IGC SRL	Nacional	60.000	180.000	1	Lanier	Japon	180.000
	LAMPARA FUSOR	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	130.000	1	Lanier	Japon	130.000
	LAMPARA EXPOSICION	95.000	1	IGC SRL	Nacional	95.000	145.000	1	Lanier	Japon	145.000
	RODILLO DE FUSOR	130.000	1	IGC SRL	Nacional	130.000	110.000	1	Lanier	Japon	110.000
	FUSIBLES	20.000	1	IGC SRL	Nacional	20.000	10.000	1	Lanier	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	60.000	1	IGC SRL	Nacional	60.000	150.000	1	Lanier	Japon	150.000
	Sub Total Lote Nº 8					**1.080.000**					**1.485.000**
	LOTE Nº 9										
9	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1210 DE LA GERENCIA INDUSTRIAL										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000

Ricardo Calavera
Jefe Dpto. Contratación Directa
I.N.C.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	550.000	1	Canon	Japon	550.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	110.000	1	Canon	Japon	110.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	80.000	1	Canon	Japon	80.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	120.000	1	Canon	Japon	120.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Canon	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	50.000	1	Canon	Japon	50.000
	Sub Total Lote Nº 9					**1.745.000**					**1.300.000**
	LOTE Nº 10										
10	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	580.000	1	Canon	Japon	580.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	160.000	1	Canon	Japon	160.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	80.000	1	Canon	Japon	80.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	120.000	1	Canon	Japon	120.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Canon	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	50.000	1	Canon	Japon	50.000
	Sub Total Lote Nº 10					**1.745.000**					**1.380.000**
	LOTE Nº 11										
11	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1022 DE LA GERENCIA FINANCIERA										

Ricardo Cabanera
Jefe Dto. Contratación Directa
INC.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	580.000	1	Canon	Japon	580.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	160.000	1	Canon	Japon	160.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	80.000	1	Canon	Japon	80.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	120.000	1	Canon	Japon	120.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Canon	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	50.000	1	Canon	Japon	50.000
	Sub Total Lote Nº 11					**1.745.000**					**1.380.000**
	LOTE Nº 12										
12	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1020 DEL DPTO. PRESUPUESTO										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000

Ricardo Calavera
Jefe Dpto. Contratación Directa
I.N.C.

ANEXO B02-08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	580.000	1	Canon	Japon	580.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	160.000	1	Canon	Japon	160.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	80.000	1	Canon	Japon	80.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	120.000	1	Canon	Japon	120.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Canon	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	50.000	1	Canon	Japon	50.000
	Sub Total Lote Nº 12					**1.745.000**					**1.380.000**
	LOTE Nº 13										
13	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1020 DE LA SECRETARIA GENERAL										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	580.000	1	Canon	Japon	580.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	160.000	1	Canon	Japon	160.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	80.000	1	Canon	Japon	80.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	120.000	1	Canon	Japon	120.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Canon	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	50.000	1	Canon	Japon	50.000
	Sub Total Lote Nº 13					**1.745.000**					**1.380.000**
	LOTE Nº 14										
14	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON IR – 1210 DE LA SECRETARIA PRESIDENCIA										
	REPARACION DE LA PLACA FUENTE DE BAJA TENSION	180.000	1	IGC SRL	Nacional	180.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000

Ricardo Calavera
Jefe Dir. Contratación Directa
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 46/12

		5					6				
		IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total(IVA incluido)
	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REP. DE UNIDAD FUSORA, MANT. COMPL. Y AJUSTE DE EXPOSICION	85.000	1	IGC SRL	Nacional	85.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, CUCHILLA.	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	30.000	1	Canon	Japon	30.000
	RETIRO DE RESTO DE PAPEL DE LA UNIDAD DE FUSOR Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE TRANSPORTE DE PAPEL Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LUBRICACION Y AJUSTE	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPARACION DE BANDEJA PARA PAPEL	45.000	1	IGC SRL	Nacional	45.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	REPUESTOS										
	CILINDRO	250.000	1	IGC SRL	Nacional	250.000	550.000	1	Canon	Japon	550.000
	CUCHILLA	65.000	1	IGC SRL	Nacional	65.000	110.000	1	Canon	Japon	110.000
	REVELADOR	240.000	1	IGC SRL	Nacional	240.000	20.000	1	Canon	Japon	20.000
	LAMPARA FUSOR	220.000	1	IGC SRL	Nacional	220.000	100.000	1	Canon	Japon	100.000
	LAMPARA EXPOSICION	190.000	1	IGC SRL	Nacional	190.000	80.000	1	Canon	Japon	80.000
	RODILLO DE FUSOR	140.000	1	IGC SRL	Nacional	140.000	120.000	1	Canon	Japon	120.000
	FUSIBLES	25.000	1	IGC SRL	Nacional	25.000	10.000	1	Canon	Japon	10.000
	JUEGO DE FILAMENTOS DE TRANSFERENCIA	160.000	1	IGC SRL	Nacional	160.000	50.000	1	Canon	Japon	50.000
	Sub Total Lote Nº 14					**1.745.000**					**1.300.000**
	TOTAL					**19.625.000**					**19.977.000**

/Irl.-

Richardo Calavera
Jefe Dto. Contratación Directa
I.N.C.