H. CÁMARA DE SENADORES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de relojes marcadores de la H. Cámara de Senadores con ID: 394613

Servicio de mantenimiento y reparación de relojes marcadores de la H. Cámara de Senadores , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 14.000.000 Máximo: 28.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						AYCOM S.R.L.		BERNARDA BEATRIZ ACOSTA	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**81141804-043**	**Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo ZK LP 400**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.105.500**		**4.662.601**
1.1		**MANO DE OBRA**							
1.1.1		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo ZK LP 400. El precio unitario incluye la mano de obra por mantenimiento preventivo y reparativo.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	322.667	322.667
1.2		**REPUESTOS**							
1.2.1		Cambio de lamina de lector Biometrico	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000	356.667	356.667
1.2.2		Mini UPS de 12 Volts	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000	439.333	439.333
1.2.3		Placa memoria	Unidad	UNIDAD	1	550.000	550.000	660.000	660.000
1.2.4		Placa principal	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	2.196.667	2.196.667
1.2.5		Bobina termica de 57 mm x 25 metros	Unidad	UNIDAD	1	5.500	5.500	7.267	7.267
1.2.6		Unidad completa de lector biometrico	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000	680.000	680.000
2	**81141804-043**	**Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo IFACE 202**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.100.000**		**4.697.333**
2.1		**MANO DE OBRA**							
2.1.1		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo IFACE 202. El precio unitario incluye la mano de obra por mantenimiento preventivo y reparativo.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	322.667	322.667
2.2		**REPUESTOS**							
2.2.1		Cambio de lamina de lector Biometrico	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000	356.000	356.000
2.2.2		Mini UPS de 12 Volts	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000	439.333	439.333
2.2.3		Placa memoria	Unidad	UNIDAD	1	550.000	550.000	660.000	660.000
2.2.4		Placa principal	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	2.260.000	2.260.000
2.2.5		Unidad completa de lector biometrico	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000	659.333	659.333
						Precio Total	**8.205.500**	**Precio Total**	**9.359.934**

Lic. Laura Hernández
Unidad Operativa de Contrataciones
H. Cámara de Senadores

H. CÁMARA DE SENADORES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de relojes marcadores de la H. Cámara de Senadores con ID: 394613

Servicio de mantenimiento y reparación de relojes marcadores de la H. Cámara de Senadores , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 14.000.000 Máximo: 28.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SOLUTEC DE FERNANDO CARDENAS		JORGE RAMON ROLON CENTURION	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**81141804-043**	**Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo ZK LP 400**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.196.341**		**4.507.500**
1.1		**MANO DE OBRA**							
1.1.1		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo ZK LP 400. El precio unitario incluye la mano de obra por mantenimiento preventivo y reparativo.	Unidad	EVENTO	1	290.400	290.400	250.000	250.000
1.2		**REPUESTOS**							
1.2.1		Cambio de lamina de lector Biometrico	Unidad	UNIDAD	1	321.000	321.000	350.000	350.000
1.2.2		Mini UPS de 12 Volts	Unidad	UNIDAD	1	395.400	395.400	450.000	450.000
1.2.3		Placa memoria	Unidad	UNIDAD	1	594.000	594.000	600.000	600.000
1.2.4		Placa principal	Unidad	UNIDAD	1	1.977.000	1.977.000	2.150.000	2.150.000
1.2.5		Bobina termica de 57 mm x 25 metros	Unidad	UNIDAD	1	6.540	6.540	7.500	7.500
1.2.6		Unidad completa de lector biometrico	Unidad	UNIDAD	1	612.000	612.000	700.000	700.000
2	**81141804-043**	**Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo IFACE 202**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.227.600**		**4.500.000**
2.1		**MANO DE OBRA**							
2.1.1		Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de relojes marcadores de las marca ZKSoftware modelo IFACE 202. El precio unitario incluye la mano de obra por mantenimiento preventivo y reparativo.	Unidad	EVENTO	1	290.400	290.400	250.000	250.000
2.2		**REPUESTOS**							
2.2.1		Cambio de lamina de lector Biometrico	Unidad	UNIDAD	1	320.400	320.400	350.000	350.000
2.2.2		Mini UPS de 12 Volts	Unidad	UNIDAD	1	395.400	395.400	450.000	450.000
2.2.3		Placa memoria	Unidad	UNIDAD	1	594.000	594.000	600.000	600.000
2.2.4		Placa principal	Unidad	UNIDAD	1	2.034.000	2.034.000	2.150.000	2.150.000
2.2.5		Unidad completa de lector biometrico	Unidad	UNIDAD	1	593.400	593.400	700.000	700.000
						Precio Total	**8.423.941**	**Precio Total**	**9.007.500**

Lic. Laura Hernández
Unidad Operativa de Contrataciones
H. Cámara de Senadores