MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTO[illegible]PIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG Y OTROS - CO[illegible]TRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID: 319503

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE NRO 3: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca MITA y LEXMARK

Contrato Abierto - Monto Mínimo: 17.500.000 - Máximo: 35.000.000

PROVEEDOR						TALLER ESPECIALIZADO de Rubén Guerrero		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
1	**MARCA:MITA - MODELO: KM 2030**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**12.715.000**	**10.466.000**	**-17,69%**	**10.466.000**
1.1	Cambio de Cilindro de fotoconductor	Unidad	EVENTO	1	420.000	360.000	-14,29%	
1.2	Cambio de Bujes de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	90.000	80.000	-11,11%	
1.3	Cambio de Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	240.000	220.000	-8,33%	
1.4	Cambio de Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	120.000	98.000	-18,33%	
1.5	Cambio de Revelador	Unidad	EVENTO	1	280.000	240.000	-14,29%	
1.6	Cambio de Rodillo de Transferencia de imagen	Unidad	EVENTO	1	180.000	160.000	-11,11%	
1.7	Cambio de Lámpara de exposición	Unidad	EVENTO	1	240.000	220.000	-8,33%	
1.8	Cambio de Lámpara de fusor	Unidad	EVENTO	1	280.000	240.000	-14,29%	
1.9	Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	60.000	48.000	-20,00%	
1.10	Cambio de Arnés óptico	Unidad	EVENTO	1	320.000	280.000	-12,50%	
1.11	Cambio de Sensor de toner	Unidad	EVENTO	1	90.000	65.000	-27,78%	
1.12	Cambio de Solenoides	Unidad	EVENTO	1	160.000	120.000	-25,00%	
1.13	Cambio de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	280.000	240.000	-14,29%	
1.14	Cambio de Uñas separadoras	Unidad	EVENTO	1	35.000	25.000	-28,57%	
1.15	Cambio de Termistor	Unidad	EVENTO	1	140.000	110.000	-21,43%	
1.16	Cambio de Engranajes	Unidad	EVENTO	1	160.000	120.000	-25,00%	
1.17	Cambio de Gomas de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	120.000	95.000	-20,83%	
1.18	Cambio de Motor de scanner	Unidad	EVENTO	1	320.000	260.000	-18,75%	
1.19	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	380.000	320.000	-15,79%	
1.20	Cambio de Hilos de transferencia	Unidad	EVENTO	1	60.000	45.000	-25,00%	
1.21	Mano de Obra: Limpieza de: la unidad de cilindro o cilindro fotoconductor, de la unidad de scanner, de la unidad de fusión, de gomas de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	180.000	130.000	-27,78%	
1.22	Limpieza integral de: cobertores, engranajes, partes mecánicas, ventiladores, plaquetas electrónicas, unidad de fijación, unidad de imagen, unidad de fijación, de cilindro, unidad de limpieza, unidad de transporte, sistema de reciclado.	Unidad	EVENTO	1	180.000	130.000	-27,78%	
1.23	Montaje y ajuste del equipo; control general de funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	90.000	70.000	-22,22%	
2	**MARCA:MITA - MODELO: KM 1500 LA / 1815 LA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**4.145.000**	**3.395.000**	**-18,09%**	**3.395.000**
2.1	Cambio de Kit de copiado: cilindro, cuchilla, revelador	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	960.000	-20,00%	
2.2	Cambio de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	340.000	260.000	-23,53%	
2.3	Cambio de Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	280.000	240.000	-14,29%	
2.4	Cambio de Bujes de Rodillo de teflón	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	0,00%	
2.5	Cambio de Uñas separadoras	Unidad	EVENTO	1	45.000	35.000	-22,22%	
2.6	Cambio de Termistor	Unidad	EVENTO	1	90.000	85.000	-5,56%	

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

	PROVEEDOR					TALLER ESPECIALIZADO de Rubén Guerrero		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
2.7	Cambio de Engranajes	Unidad	EVENTO	1	90.000	80.000	-11,11%	
2.8	Cambio de Lámpara de exposición	Unidad	EVENTO	1	240.000	190.000	-20,83%	
2.9	Cambio de Lámpara de fusor	Unidad	EVENTO	1	260.000	220.000	-15,38%	
2.10	Cambio de Fusibles	Unidad	EVENTO	1	60.000	45.000	-25,00%	
2.11	Cambio de Solenoides	Unidad	EVENTO	1	120.000	95.000	-20,83%	
2.12	Cambio de Sensores de papel, bandeja y scanner	Unidad	EVENTO	1	80.000	70.000	-12,50%	
2.13	Cambio de Gomas de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	120.000	95.000	-20,83%	
2.14	Cambio de Motor de scanner	Unidad	EVENTO	1	320.000	280.000	-12,50%	
2.15	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	360.000	320.000	-11,11%	
2.16	Limpieza de: la unidad de scanner, unidad de imagen, gomas de arrastre de papel.	Unidad	EVENTO	1	180.000	130.000	-27,78%	
2.17	Limpieza integral de: cobertores, engranajes, partes mecánicas, ventiladores, plaquetas electrónicas, unidad de fijación, unidad de imagen, unidad de fijación, de cilindro, unidad de limpieza, unidad de transporte, sistema de reciclado.	Unidad	EVENTO	1	180.000	130.000	-27,78%	
2.18	Montaje y ajuste del equipo; control general de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	90.000	70.000	-22,22%	
3	**MARCA: LEXMARK - MODELO: MFP LASER MX 710**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**6.260.000**	**5.930.000**	**-5,27%**	**5.930.000**
3.1	Cambio de Unidad de imagen	Unidad	EVENTO	1	640.000	580.000	-9,38%	
3.2	Cambio de Kit de Mantenimiento 200000 pag. - Fusor	Unidad	EVENTO	1	2.960.000	2.920.000	-1,35%	
3.3	Cambio de Kit de gomas de arrastre	Unidad	EVENTO	1	780.000	720.000	-7,69%	
3.4	Cambio de poligonal digital	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.230.000	-12,14%	
3.5	MANO DE OBRA: Limpieza de: la unidad de scanner, unidad de imagen, gomas de arrastre de papel.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%	
3.6	Limpieza integral de: cobertores, engranajes, partes mecánicas, ventiladores, plaquetas electrónicas, unidad de fijación, unidad de imagen, unidad de fijación, de cilindro, unidad de limpieza, unidad de transporte, sistema de reciclado.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%	
3.7	Montaje y ajuste del equipo; control general de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%	
3.8	Mantenimiento de caja digital	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%	
	Precio Total				**23.120.000**		**-14,40%**	**19.791.000**

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG Y OTROS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID: 319503

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE NRO 4: Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca SAMSUNG.

Contrato Abierto - Monto Mínimo: 15.000.000 - Máximo: 30.000.000

						PROVEEDOR			TALLER ESPECIALIZADO de Rubén Guerrero
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total	
1	**MARCA:SAMSUNG - MODELO: M4072FD**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**3.725.000**	**3.680.000**	**-1,21%**	**3.680.000**	
1.1	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000	0,00%		
1.2	Cambio de Placa Principal	Unidad	EVENTO	1	400.000	380.000	-5,00%		
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.4	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.5	Cambio de Motor Pricipal	Unidad	EVENTO	1	60.000	65.000	8,33%		
1.6	Cambio de Laser	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	0,00%		
1.7	Cambio de Puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	60.000	65.000	8,33%		
1.8	Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.9	Cambio de Ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	60.000	65.000	8,33%		
1.10	Cambio de alimentador de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	0,00%		
1.11	Cambio de fuente de baja Tension	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%		
1.12	Cambio de Bisagras	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.13	Cambio de Panel de Control	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	0,00%		
1.14	Cambio de bandeja de by Pass	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%		
1.15	Cambio de Cristal de Exposicion	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.16	Cambio de correa de Scanner	Unidad	EVENTO	1	60.000	70.000	16,67%		
1.17	Cambio de Conjunto de Fusor	Unidad	EVENTO	1	360.000	320.000	-11,11%		
1.18	Cambio de Duplex	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	0,00%		
1.19	Cambio de Rodillo Alimentador del Casette	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.20	Cambio de Ensamble del Chasis	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	0,00%		
1.21	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	0,00%		
1.22	Cambio de pila MNV	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.23	Cambio de Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.24	Rodillo alimentador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	0,00%		
1.25	Cambio de ADO (Alimentador de Originales)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%		
1.26	Cambio de puerta frontal de fotocopiadora	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%		
1.27	Cambio de Soporte de la Puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.28	Cambio de Pad de retardo del ADO	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.29	Cambio de Boton ok	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	0,00%		
1.30	Cambio de Actuador del Sensor de Registro	Unidad	EVENTO	1	45.000	55.000	22,22%		
1.31	Cambio de Sensor del duplex	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	0,00%		
1.32	MANO DE OBRA: Limpieza de (Interior - Exterior - Aspirado), Diagnostico, Configuracion y mantenimiento preventivo de Equipo.	Unidad	EVENTO	1	180.000	160.000	-11,11%		
Precio Total					**3.725.000**		**-1,21%**	**3.680.000**	

Lic. Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Flora Mendo
Coordinación Derecho A

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Var
Encargada Interina -
Comité de Evalu
Ministerio Púb

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE F... COPIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG Y OTROS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID: 319503

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE NRO 1: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca CANON.

Contrato Abierto - Monto Mínimo: 17.000.000 - Máximo: 35.000.000

PROVEEDOR						DATASYSTEMS SAECA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
1	**MARCA: CANON-MODELO: IR 2000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.335.850**	**2.722.000**	**16,53%**	**2.722.000**
1.1	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	622.000	1.080.000	73,63%	
1.2	Cambio de rodillo de fijación	Unidad	EVENTO	1	252.000	240.000	-4,76%	
1.3	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	170.100	162.000	-4,76%	
1.4	Cambio bujes de rodillo de fijación	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00%	
1.5	Cambio uñas de separación	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00%	
1.6	Cambio de unidad de revelado	Unidad	EVENTO	1	187.000	178.000	-4,81%	
1.7	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00%	
1.8	Cambio de almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	57.750	55.000	-4,76%	
1.9	Cambio de rodillo de recogida de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	34.650	33.000	-4,76%	
1.10	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	48.300	46.000	-4,76%	
1.11	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00%	
1.12	Cambio de bandeja By Pass	Unidad	EVENTO	1	213.150	203.000	-4,76%	
1.13	Cambio de fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1	203.700	194.000	-4,76%	
1.14	Cambio de embrague	Unidad	EVENTO	1	88.200	84.000	-4,76%	
1.15	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	62.000	60.000	-3,23%	
1.16	Limpieza de rodillos	Unidad	EVENTO	1	62.000	60.000	-3,23%	
1.17	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	62.000	60.000	-3,23%	
1.18	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	62.000	60.000	-3,23%	
1.19	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	62.000	60.000	-3,23%	
1.20	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	62.000	60.000	-3,23%	
2	**MARCA: CANON-MODELO: IR 1210**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**4.469.700**	**4.425.800**	**-0,98%**	**4.425.800**
2.1	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	987.800	930.000	-5,85%	
2.2	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	184.800	184.000	-0,43%	
2.3	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	184.800	184.000	-0,43%	
2.4	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	207.900	208.000	0,05%	
2.5	Cambio de cable flat	Unidad	EVENTO	1	49.600	49.600	0,00%	
2.6	Cambio de cable del motor del scanner	Unidad	EVENTO	1	33.600	33.600	0,00%	
2.7	Cambio de película de Fusor	Unidad	EVENTO	1	729.750	730.000	0,03%	
2.8	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.240.000	1.180.000	-4,84%	
2.9	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	0,00%	
2.10	Cambio de guía de salida de papel	Unidad	EVENTO	1	28.000	28.000	0,00%	
2.11	Cambio de resorte Puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	16.500	16.500	0,00%	
2.12	Cambio de guia de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	29.000	29.000	0,00%	
2.13	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	99.200	94.500	-4,74%	
2.14	Cambio de engranaje de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00%	

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

c. Isabel Troche
Directora U.O.C.
omité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administ...

	PROV...OR					DATASYSTEMS SAECA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
2.15	Cambio de guia del cartucho de cilindro	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00%	
2.16	Cambio de guia de salida de las Ruedas de fusor	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00%	
2.17	Cambio de perilla de bloqueo puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800	0,00%	
2.18	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	27.800	125.800	352,52%	
2.19	Cambio de tapa frontal	Unidad	EVENTO	1	78.750	75.000	-4,76%	
2.20	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	76.200	72.600	-4,72%	
2.21	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	76.200	72.600	-4,72%	
2.22	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	76.200	72.600	-4,72%	
2.23	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	76.200	72.600	-4,72%	
2.24	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00%	
2.25	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	72.600	72.600	0,00%	
3	**MARCA: CANON-MODELO: IR 1022**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.225.000**	**5.139.600**	**-1,63%**	**5.139.600**
3.1	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000	0,00%	
3.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	294.000	280.000	-4,76%	
3.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	0,00%	
3.4	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
3.5	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
3.6	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
3.7	Cambio de cable flat	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00%	
3.8	Cambio de rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00%	
3.9	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	40.000	21.000	-47,50%	
3.10	Cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	40.000	21.000	-47,50%	
3.11	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	40.000	21.000	-47,50%	
3.12	Cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	0,00%	
3.13	Cambio de brazo de union puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000	0,00%	
3.14	Cambio de engranaje de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00%	
3.15	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000	0,00%	
3.16	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
3.17	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
3.18	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
3.19	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
3.20	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
3.21	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
4	**MARCA: CANON-MODELO: IR 2020**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**6.415.250**	**6.300.600**	**-1,79%**	**6.300.600**
4.1	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.626.000	1.662.000	2,21%	
4.2	Cambio de almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	102.900	98.000	-4,76%	
4.3	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	102.900	92.000	-10,59%	
4.4	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
4.5	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	198.450	189.000	-4,76%	

Lic. Daimen Doldan E.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinadora

	PROV[illegible]OR					DATASYSTEMS SAECA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
4.6	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.360.000	1.300.000	-4,41%	
4.7	Cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	130.000	124.000	-4,62%	
4.8	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	315.000	300.000	-4,76%	
4.9	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	315.000	300.000	-4,76%	
4.10	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	315.000	300.000	-4,76%	
4.11	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
4.12	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
4.13	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
4.14	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
4.15	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
4.16	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
5	**MARCA: CANON-MODELO: IR 2022**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.611.250**	**5.677.600**	**1,18%**	**5.677.600**
5.1	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.512.000	1.515.000	0,20%	
5.2	Cambio de rodillo de alimentación del cassette	Unidad	EVENTO	1	115.500	110.000	-4,76%	
5.3	Cambio de rodillo de separación del cassette	Unidad	EVENTO	1	115.500	110.000	-4,76%	
5.4	Cambio de almohadilla de separación	Unidad	EVENTO	1	115.500	110.000	-4,76%	
5.5	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00%	
5.6	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
5.7	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	22.000	120.000	445,45%	
5.8	Cambio de unidad de fijación	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000	0,00%	
5.9	Cambio de sensor de registro	Unidad	EVENTO	1	78.750	75.000	-4,76%	
5.10	Cambio de embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	0,00%	
5.11	Cambio de brazo liberador de cartucho	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	0,00%	
5.12	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
5.13	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
5.14	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
5.15	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
5.16	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
5.17	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
6	**MARCA: CANON-MODELO: IR 1024**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.225.000**	**5.139.600**	**-1,63%**	**5.139.600**
6.1	Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	930.000	930.000	0,00%	
6.2	Cambio de rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	294.000	280.000	-4,76%	
6.3	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	0,00%	
6.4	Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
6.5	Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.6	Cambio de rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.7	Cambio de cable flat	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00%	
6.8	Cambio de rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	21.000	21.000	0,00%	
6.9	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	40.000	21.000	-47,50%	

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Dubrovan Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Mara Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administ.

	PROVEEDOR					DATASYSTEMS SAECA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
6.10	Cambio de rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	40.000	21.000	-47,50%	
6.11	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	40.000	21.000	-47,50%	
6.12	Cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	0,00%	
6.13	Cambio de brazo de union puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000	0,00%	
6.14	Cambio de engranaje de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000	0,00%	
6.15	Cambio de puerta Lateral	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000	0,00%	
6.16	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
6.17	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
6.18	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
6.19	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
6.20	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
6.21	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	75.000	72.600	-3,20%	
7	**MARCA: CANON-MODELO: MF 4350d Super G**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.804.700**	**1.767.000**	**-2,09%**	**1.767.000**
7.1	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	49.350	47.000	-4,76%	
7.2	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	49.350	47.000	-4,76%	
7.3	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.006.000	958.000	-4,77%	
7.4	Cambio de bandeja de documentos	Unidad	EVENTO	1	147.000	140.000	-4,76%	
7.5	Cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	273.000	260.000	-4,76%	
7.6	Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
7.7	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
7.8	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
7.9	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
7.10	Limpiezas varias en modo de servicio	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
7.11	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
7.12	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	40.000	45.000	12,50%	
8	**MARCA: CANON-MODELO: MF 4450**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.899.700**	**1.809.500**	**-4,75%**	**1.809.500**
8.1	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	49.350	47.000	-4,76%	
8.2	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	49.350	47.000	-4,76%	
8.3	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.006.000	958.000	-4,77%	
8.4	Cambio de bandeja de documentos	Unidad	EVENTO	1	147.000	140.000	-4,76%	
8.5	Cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	273.000	260.000	-4,76%	
8.6	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
8.7	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
8.8	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
8.9	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
8.10	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
9	**MARCA: CANON-MODELO: MF 4870**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**1.899.700**	**1.809.500**	**-4,75%**	**1.809.500**
9.1	Cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	49.350	47.000	-4,76%	

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza
Coordinación Derecho Admi

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

	PROV[illegible]OR					DATASYSTEMS SAECA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
9.2	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	49.350	47.000	-4,76%	
9.3	Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.006.000	958.000	-4,77%	
9.4	Cambio de bandeja de documentos	Unidad	EVENTO	1	147.000	140.000	-4,76%	
9.5	Cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1	273.000	260.000	-4,76%	
9.6	Limpieza de: rodillos de alimentación y separación	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
9.7	Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
9.8	Limpieza interna del equipo	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
9.9	Lubricación de engranajes y partes móviles que lo requieran	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
9.10	Ajuste de calidad de copias	Unidad	EVENTO	1	75.000	71.500	-4,67%	
Precio Total					**34.886.150**		**-0,27%**	**34.791.200**

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK-XEROX-MITA-SAMSUNG Y OTROS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID: 319503

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE NRO 2: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras de la marca XEROX

Contrato Abierto - Monto Mínimo: 65.000.000 - Máximo: 130.000.000

PROVEEDOR						DOCUNET SA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
1	**MARCA: XEROX - MODELO: M15**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**26.480.000**	**26.480.000**	**0,00%**	**26.480.000**
1.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	0,00%	
1.2	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	0,00%	
1.3	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	4.150.000	4.150.000	0,00%	
1.4	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
1.5	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	0,00%	
1.6	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0,00%	
1.7	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.150.000	2.150.000	0,00%	
1.8	Cambio de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0,00%	
1.9	Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0,00%	
1.10	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0,00%	
1.11	Cambio de conjunto de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0,00%	
1.12	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
1.13	Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000	0,00%	
1.14	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0,00%	
1.15	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
1.16	Cambio de ventilador del laser	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
1.17	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
1.18	Cambio de módulo Xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	0,00%	
1.19	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
1.20	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0,00%	
1.21	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0,00%	
1.22	Cambio de bateria de MNV Memoria	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
1.23	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
1.24	Cambio de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
1.25	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
1.26	Cambio de cristal	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
1.27	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
1.28	Cambio de Guia de papel	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
1.29	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos de lado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
2	**MARCA: XEROX - MODELO: PE 120**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**18.980.000**	**18.980.000**	**0,00%**	**18.980.000**
2.1	Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	0,00%	
2.2	Cambio de scanner	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	0,00%	
2.3	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.900.000	2.900.000	0,00%	
2.4	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

	PROVEEDOR					DOCUNET SA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
2.5	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	0,00%	
2.6	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.150.000	2.150.000	0,00%	
2.7	Cambio de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000	0,00%	
2.8	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
2.9	Cambio de rodillo alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
2.10	Cambio de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
2.11	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	0,00%	
2.12	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
2.13	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000	0,00%	
2.14	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0,00%	
2.15	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0,00%	
2.16	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000	0,00%	
2.17	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	0,00%	
2.18	Cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000	0,00%	
2.19	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0,00%	
2.20	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0,00%	
2.21	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
3	**MARCA: XEROX - MODELO: WC 4118**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**31.350.000**	**31.350.000**	**0,00%**	**31.350.000**
3.1	Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0,00%	
3.2	Cambio de conjunto de Scanner	Unidad	EVENTO	1	5.450.000	5.450.000	0,00%	
3.3	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000	0,00%	
3.4	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
3.5	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0,00%	
3.6	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	0,00%	
3.7	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	0,00%	
3.8	Cambio de puerta lateral completa	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0,00%	
3.9	Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0,00%	
3.10	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
3.11	Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0,00%	
3.12	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
3.13	Cambio de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
3.14	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0,00%	
3.15	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
3.16	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
3.17	Cambio de guia de bandeja	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0,00%	
3.18	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
3.19	Cambio de módulo Xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
3.20	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
3.21	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0,00%	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldan L.
Coordinador - U.C.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Haschumbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán

	PROV[illegible]OR					DOCUNET SA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
3.22	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0,00%	
3.23	Cambio de bateria de MNV	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
3.24	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
3.25	Cambio de cubierta / Tapa de ADO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
3.26	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
3.27	Cambio de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
3.28	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
3.29	Cambio de Rodillo de bandeja Bypass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
3.30	Cambio de Rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0,00%	
3.31	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de rejistro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
4	**MARCA: XEROX - MODELO: M20i**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**31.350.000**	**31.350.000**	**0,00%**	**31.350.000**
4.1	Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0,00%	
4.2	Cambio de conjunto de Scanner	Unidad	EVENTO	1	5.450.000	5.450.000	0,00%	
4.3	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.970.000	2.970.000	0,00%	
4.4	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
4.5	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0,00%	
4.6	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	0,00%	
4.7	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	0,00%	
4.8	Cambio de puerta lateral completa	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0,00%	
4.9	Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0,00%	
4.10	Cambio de alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
4.11	Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0,00%	
4.12	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
4.13	Cambio de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
4.14	Cambio de bisagra	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0,00%	
4.15	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
4.16	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
4.17	Cambio de guia de bandeja	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0,00%	
4.18	Cambio de correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
4.19	Cambio de módulo Xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0,00%	
4.20	Cambio de rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
4.21	Cambio de cassete de alimentación	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000	0,00%	
4.22	Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0,00%	
4.23	Cambio de bateria de MNV	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
4.24	Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
4.25	Cambio de cubierta / Tapa de ADO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
4.26	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
4.27	Cambio de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
4.28	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.C.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

	PROVEEDOR					DOCUNET SA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
4.29	Cambio de Rodillo de bandeja Bypass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
4.30	Cambio de Rodillo de registro	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0,00%	
4.31	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de rejistro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5	**MARCA: XEROX - MODELO: WC 3550**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**31.260.000**	**31.260.000**	**0,00%**	**31.260.000**
5.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	0,00%	
5.2	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	0,00%	
5.3	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	3.250.000	3.250.000	0,00%	
5.4	Cambio de rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
5.5	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
5.6	Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0,00%	
5.7	Cambio de láser	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000	0,00%	
5.8	Cambio de rodillo alimentador bypass	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
5.9	Cambio de Duplex	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	0,00%	
5.10	Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000	0,00%	
5.11	Cambio de ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
5.12	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
5.13	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	0,00%	
5.14	Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0,00%	
5.15	Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000	0,00%	
5.16	Cambio de extencion de puerta Frontal	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	0,00%	
5.17	Cambio de puerta frontal completa	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
5.18	Cambio de Correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.19	Cambio de conjunto alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
5.20	Cambio de rodillo bypass	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.21	Cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	0,00%	
5.22	Cambio de Pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.23	Cambio de Sensor de bandeja	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.24	Cambio de Rodillo alimentador del ADO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0,00%	
5.25	Cambio de Rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.26	Cambio de goma del teclado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.27	Cambio de goma derecha del teclado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.28	Cambio de goma izquierda del teclado	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.29	Cambio de Teclas de navegacion	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.30	Cambio de Bolon OK	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.31	Cambio de Tecla de inicio	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.32	Cambio de chassis	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	0,00%	
5.33	Cambio de puerta posterior / Tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0,00%	
5.34	Cambio de Sensor de actuador de registro	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.35	Cambio de Sensor de bandeja de salida	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	

Lic. Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Bugeos
Director Gral. de Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

PROVEEDOR						DOCUNET SA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
5.36	Cambio de bisagra izquierda	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
5.37	Cambio de bisagra derecha	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
5.38	Cambio de embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
5.39	Cambio del Actuador sensor del duplex	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.40	Cambio de PAD de retado de bandeja	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.41	Cambio de Pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.42	Cambio de actuador de registro	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
5.43	Cambio de resortes Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.44	Cambio de solenoide de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.45	Cambio de solenoide de ADF	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
5.46	Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000	0,00%	
5.47	Cambio de placa del panel del boton de inicio	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	0,00%	
5.48	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de rejistro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
6	**MARCA: XEROX - MODELO: WC 3210**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**26.280.000**	**26.280.000**	**0,00%**	**26.280.000**
6.1	Cambio de Fusor	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	0,00%	
6.2	Cambio de Scanner	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000	0,00%	
6.3	Cambio de Placa principal	Unidad	EVENTO	1	1.850.000	1.850.000	0,00%	
6.4	Cambio de Rodillos de transferencias	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0,00%	
6.5	Cambio de Conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.6	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	0,00%	
6.7	Cambio de Láser	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000	0,00%	
6.8	Cambio de Puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000	0,00%	
6.9	Cambio de Duplex	Unidad	EVENTO	1	7.500.000	7.500.000	0,00%	
6.10	Cambio de Alimentador By Pass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.11	Cambio de Ensamble de salida de fusor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.12	Cambio de Alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.13	Cambio de ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	0,00%	
6.14	Cambio de Fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	0,00%	
6.15	Cambio de Bisagra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.16	Cambio de Panel de control	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	0,00%	
6.17	Cambio de Bandeja de By Pass	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	0,00%	
6.18	Cambio de Tapa superior del ADO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.19	Cambio de Correa del Scanner	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0,00%	
6.20	Cambio de Rodillo alimentador del casette	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
6.21	Cambio de Ensamble de chasis	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000	0,00%	
6.22	Cambio de Bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0,00%	
6.23	Cambio de Pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0,00%	
6.24	Cambio de Rodillo del ADO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	0,00%	
6.25	Cambio de almohadilla de retardo de bandejA	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Admin. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo

	PROVEEDOR					DOCUNET SA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	% DE VARIACIÓN C/ REF.	Precio Total
6.26	Cambio de Switch	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
6.27	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de rejistro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
7	**MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 7100**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**40.420.000**	**40.420.000**	**0,00%**	**40.420.000**
7.1	Cambio de Motor principal	Unidad	EVENTO	1	2.990.000	2.990.000	0,00%	
7.2	Cambio de Dúplex	Unidad	EVENTO	1	2.990.000	2.990.000	0,00%	
7.3	Cambio de Elevador de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	2.990.000	2.990.000	0,00%	
7.4	Cambio de Conjunto de salida de papel	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	0,00%	
7.5	Cambio de Sensor de la unidad de imagen color	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0,00%	
7.6	Cambio de Sensor de la unidad de imagen mono	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0,00%	
7.7	Cambio de kit de la unidad de revelado amarillo	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0,00%	
7.8	Cambio de kit de la unidad de revelado magenta	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0,00%	
7.9	Cambio de kit de la unidad de revelado cyan	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0,00%	
7.10	Cambio de kit de la unidad de revelado negro	Unidad	EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	0,00%	
7.11	Cambio de kit de rodillos alimentador de bandeja bypas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
7.12	Cambio de Rodillo de transferencia BTR	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000	0,00%	
7.13	Cambio de Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	0,00%	
7.14	Cambio de kit de rodillos alimentador de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
7.15	Cambio de Bandeja bypass	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	0,00%	
7.16	Cambio de Fuente de baja tension	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	0,00%	
7.17	Cambio de Embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0,00%	
7.18	Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	0,00%	
7.19	Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plástico, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de toner, limpieza de: óptica, cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de rejistro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0,00%	
Precio Total					**206.120.000**		**0,00%**	**206.120.000**

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Nora Mendoza Doldán
Coordinación Derecho Administrativo