RESOLUCIÓN Nº 142 /2012

POR LA QUE SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2012 "PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG", A LA EMPRESA HOLLER INGENIERÍA S.R.L..----------

Asunción, 25 de julio de 2012

VISTO: El Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Nº 35/2012, del Comité de Evaluación de Ofertas del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/2012, las providencias de la Unidad Operativa de Contrataciones, de la Subdirección de Administración y Finanzas y de la Auditoría Interna, el Dictamen Nº 1316/12, de la Asesoría Jurídica, (Exp. DINAC Nº 002651/12), y, ----------

CONSIDERANDO: Que, el citado Comité eleva el Informe respectivo de recomendación de adjudicación, para su aprobación y adjudicación correspondiente.----------

Que, el mencionado Comité recomienda adjudicar la citada Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/2012, "Para el mantenimiento de ascensores del AISP, MDN y AIG", a la Empresa HOLLER INGENIERÍA S.R.L., para el Lote 1: Ministerio de Defensa Nacional y Lote 2: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por un monto máximo de Gs. 182.600.000 (Guaraníes ciento ochenta y dos millones seiscientos mil) IVA Incluido y un monto mínimo de Gs. 91.300.000 (Guaraníes Noventa y un millones trescientos mil) IVA Incluido, correspondiente al ejercicio 2012, la suma de Gs. 94.350.000 (Guaraníes noventa y cuatro millones trescientos cincuenta mil) IVA Incluido y para el ejercicio 2013, la suma de Gs. 88.250.000 (Guaraníes ochenta y ocho millones doscientos cincuenta mil) IVA Incluido, conforme a la Planilla de lista de precios unitarios adjudicados, Anexo B-02-09.-

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones, informa que se cumplieron con todos los procedimientos administrativos establecidos en la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, elevando a consideración para la adjudicación, sobre la base del informe del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, remite el referido pedido de adjudicación, para los fines que corresponda.----------

Que, la Asesoría Jurídica, recomienda la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación de Ofertas, emitida dentro del plazo establecido por la Ley 2051/03, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/2012, Para el mantenimiento de ascensores del AISP, MDN y AIG.----------

Que, el Auditor Interno Int., menciona que realizada la revisión documentaria, remite carpeta original del llamado mencionado precedentemente, para proseguir con los trámites correspondientes.----------

POR TANTO: De conformidad con las atribuciones conferídale por la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" y la Ley Nº 2199/2003, "Que Dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".----------

..//2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
LIC. MA. LORENA BARRIENTOS CARISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

RESOLUCIÓN Nº 142 /2012

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

R E S U E L V E:

Art. 1º **Adjudicar el llamado a** Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/2012, "Para el mantenimiento de ascensores del AISP, MDN y AIG", a la Empresa HOLLER INGENIERÍA S.R.L., para el Lote 1: Ministerio de Defensa Nacional y Lote 2: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por un monto máximo de Gs. 182.600.000 (Guaraníes ciento ochenta y dos millones seiscientos mil) IVA Incluido y un monto mínimo de Gs. 91.300.000 (Guaraníes Noventa y un millones trescientos mil) IVA Incluido, correspondiente al ejercicio 2012, la suma de Gs. 94.350.000 (Guaraníes noventa y cuatro millones trescientos cincuenta mil) IVA Incluido y para el ejercicio 2013, la suma de Gs. 88.250.000 (Guaraníes ochenta y ocho millones doscientos cincuenta mil) IVA Incluido, conforme a la Planilla de lista de precios unitarios adjudicados, Anexo B-02-09, que forma parte de la presente Resolución.----------

Art. 2º **Declarar Desierto** el Lote 3, correspondiente al Aeropuerto Internacional Guaraní, conforme a lo dispuesto en el Art. 30, inc. a) de la Ley 2051/03 "...que no se hubiera presentado oferta alguna", conforme a la planilla de ítems desiertos que forma parte de la presente Resolución.----------

Art. 3º **La Subdirección de Administración y Finanzas,** a través del Departamento de Presupuesto, imputará el presente gasto en el rubro correspondiente.----------

Art. 4º **La Unidad Operativa de Contrataciones** realizará las gestiones tendientes para la firma del Contrato respectivo, con la empresa adjudicada en el Art. 1º de la presente.----------

Art. 5º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplida, archivar.----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. María Lorena Barrera Cañisa
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

LIC. MARIA LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.

ECON. CARLOS JOSÉ FUGARAZZO VELÁZQUEZ
Presidente

ANEXO B - 02 - 09

Institución: *Dirección Nacional de Aeronáutica Civil*

Adjudicado: *HOLLER INGENIERIA S.R.L.*

LCO N° 15/2012

ID: 238.334

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados

LOTE 1 - MDN

Fecha:
LCO No:

1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incl.)
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MESES	1	MESES	890.000
2	72101506-001	Cambio de cabo de acero	METRO	1	METRO	69.575
3	72101506-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas)	METRO	1	METRO	69.575
4	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	1.624.260
5	72101506-001	Cambio de carretilla de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	653.315
6	72101506-001	Cambio de buje para brazo de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	165.600
7	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	UNIDAD	1	UNIDAD	894.470
8	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	692.875
9	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	816.810
10	72101506-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	1.463.480
11	72101506-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	UNIDAD	1	UNIDAD	480.000
12	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor excitatriz	UNIDAD	1	UNIDAD	1.920.000
13	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor de máquina	UNIDAD	1	UNIDAD	2.450.000
14	72101506-001	Rectificación juego de poleas de máquinas	UNIDAD	1	UNIDAD	3.323.500
15	72101506-001	Rectificación de motor de maquina corona y sinfín	UNIDAD	1	UNIDAD	10.593.000
16	72101506-001	Rectificación de poleas de desvió	UNIDAD	1	UNIDAD	2.656.500
17	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor generador MG21	UNIDAD	1	UNIDAD	737.152
18	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor excitatriz	UNIDAD	1	UNIDAD	737.150
19	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor de maquina	UNIDAD	1	UNIDAD	1.342.000
20	72101506-001	Cambio juego de contactos de contactores cobre grafitado (tablero comando)	UNIDAD	1	UNIDAD	595.125
21	72101506-001	Cambio de bobinas de tablero de comando y selector	UNIDAD	1	UNIDAD	[illegible]

CONTRATACIONES

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ECON. CARLOS JOSÉ FUGANZO VELAZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Rigoberto Medina J.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

MARCIAL MANUEL IRUN
STE INT SCIA MANTENIMIENTO

22	72101506-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	UNIDAD	1	UNIDAD	1.878.500
23	72101506-001	Cambio de guladores plásticos de cabina y contrapeso	UNIDAD	1	UNIDAD	261.855
24	72101506-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	UNIDAD	1	UNIDAD	166.635
25	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	UNIDAD	1	UNIDAD	885.960
26	72101506-001	Revisión, rectificación y calibración de puertas de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	3.543.150
27	72101506-001	Rectificación de juego de frenos electromecánicos	UNIDAD	1	UNIDAD	2.214.900
28	72101506-001	Cambio de juegos de fibra de frenos	UNIDAD	1	UNIDAD	1.033.620
29	72101506-001	Cambio de aceite especial	LITRO	1	LITRO	74.405
30	72101506-001	Cambio de corona y eje del motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	1.277.500
31	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	37.260
32	72101506-001	Correa para MG45	UNIDAD	1	UNIDAD	204.700
33	72101506-001	Porta carbón para MG45	UNIDAD	1	UNIDAD	1.148.390
34	72101506-001	Cambio de cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	14.820.500
35	72101506-001	Guía de plástico para cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	47.495
36	72101506-001	Resorte para pick-up	UNIDAD	1	UNIDAD	30.475
37	72101506-001	Buje de nylon para pick-up	UNIDAD	1	UNIDAD	53.820
38	72101506-001	Cabito de acero para cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	387.500
39	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	902.750
40	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor elevador de tensión	UNIDAD	1	UNIDAD	3.300.500
41	72101506-001	Cambio de resistencia de partida	UNIDAD	1	UNIDAD	9.937.600
42	72101506-001	Cambio de resistencia tubular	UNIDAD	1	UNIDAD	1.028.100
43	72101506-001	Cambio de fusible de cartucho de 10A por TM	UNIDAD	1	UNIDAD	346.970
44	72101506-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	UNIDAD	1	UNIDAD	9.315.000
45	72101506-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	UNIDAD	1	UNIDAD	3.680.000
46	72101506-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico de cielo raso	UNIDAD	1	UNIDAD	740.600
47	72101506-001	Ventilador para cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	529.000
48	72101506-001	Guía inferior para hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	14.605
49	72101506-001	Micro ruptor para LPA y LPF	UNIDAD	1	UNIDAD	870.900
50	72101506-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	4.237.175

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ECON. CARLOS JOSE PUCHARZZO VELÁZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. Licitaciones

Higoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

51	72101506-001	Fabricar tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	UNIDAD	1	UNIDAD	1.173.000
52	72101506-001	Lámpara tipo Bayoneta 12V y 12W	UNIDAD	1	UNIDAD	7.705
53	72101506-001	Chicharra para alarma de 220 V	UNIDAD	1	UNIDAD	437.000
54	72101506-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	UNIDAD	1	UNIDAD	6.890.000
55	72101506-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	UNIDAD	1	UNIDAD	510.500
56	72101506-001	Instalacion de Indicador Digital de posicion en cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	1.447.600
57	72101506-001	Instalacion de Indicador Digital de posicion en cada piso	UNIDAD	1	UNIDAD	1.602.700
58	72101506-001	Modernizacion del cielo raso en chapa de acero pintado con iluminacion de bajo consumo	UNIDAD	1	UNIDAD	6.500.000
					Precio Total Unitario	**108.355.032**

Gs. 108.355.032 (Guaranies ciento ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil treinta y dos) IVA incluido

LOTE 1

Monto mínimo Adjudicado	***Gs. 55.300.000 (Guaranies cincuenta y cinco millones trescientos mil) IVA incluido.***
Monto máximo Adjudicado	***Gs. 110.600.000 (Guaranies ciento diez millones seiscientos mil) IVA incluido.***

LOTE 2 - AISP

Fecha:_____
LCO No:_____

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incl.)**
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MESES	1	MESES	890.000
2	72101506-001	Ventilador para máquina, reparación	UNIDAD	1	UNIDAD	630.000
3	72101506-001	Ventilador para cabina, re	UNIDAD	1	UNIDAD	580.000
4	72101506-001	Fusibles de 3 Amp.	UNIDAD	1	UNIDAD	6.500
5	72101506-001	Fusibles de 5 Amp.	UNIDAD	1	UNIDAD	6.500
6	72101506-001	Piolines para puerta de piso	UNIDAD	1	UNIDAD	29.900
7	72101506-001	Piolines para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	28.750
8	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	57.720
9	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	98.500
10	7210106-00	Forro guiador de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	62.700
11	72101506-001	Forro guiador de contrapeso	UNIDAD	1	UNIDAD	68.800
12	72101506-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	UNIDAD	1	UNIDAD	431.200
13	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	18.000
14	72101506-001	Zócalos p/tubo fluorescente	UNIDAD	1	UNIDAD	29.630
15	72101506-001	Indicador de posición digital	UNIDAD	1	UNIDAD	1.911.300
16	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	UNIDAD	1	UNIDAD	4.815.000

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ECON. CARLOS JOSE FUSARAZZO VELAZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Fra[illegible] Cáceres
Jefe Dpto. [illegible]ntaciones

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

17	72101506-001	Circuito impreso KFEB	UNIDAD	1	UNIDAD	7.689.600
18	72101506-001	Circuito impreso GEC	UNIDAD	1	UNIDAD	862.500
19	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	879.600
20	72101506-001	Tope de goma para operador de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	28.155
21	72101506-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	697.084
22	72101506-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	752.905
23	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	735.425
24	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	688.390
25	72101506-001	Led para botón de llamada	UNIDAD	1	UNIDAD	5.750
26	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	UNIDAD	1	UNIDAD	28.520
27	72101506-001	Rebobinado de motor principal	UNIDAD	1	UNIDAD	8.796.000
28	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	1.920.000
29	72101506-001	Correa poly J4	UNIDAD	1	UNIDAD	171.150
30	72101506-001	Cambio de correa poly J10	UNIDAD	1	UNIDAD	270.480
31	72101506-001	Microswicht	UNIDAD	1	UNIDAD	368.700
32	72101506-001	Interruptor magnético BL	UNIDAD	1	UNIDAD	784.875
33	72101506-001	Puente de contactos de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	126.788
34	72101506-001	Contactores principales	UNIDAD	1	UNIDAD	1.095.030
35	72101506-0011	Contactores auxiliares	UNIDAD	1	UNIDAD	500.250
36	72101506-001	Rebobinado de transformador	UNIDAD	1	UNIDAD	991.875
					Precio Total Unitario	**37.274.577**

Gs. 37.274.577 (Guaranies ciento ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil treinta y dos) IVA incluido

LOTE 2

Monto mínimo Adjudicado	***Gs. 36.000.000 (Guaranies treinta y seis millones) IVA incluido.***
Monto máximo Adjudicado	***Gs. 72.000.000 (Guaranies setenta y dos millones) IVA incluido.***

LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.			
Monto maximo adjudicado Lote 1 y 2	***GS.:***	***182.600.000***	***IVA incluido.-***
Monto minimo adjudicado Lote 1 y 2	***GS.:***	***91.300.000***	***IVA incluido.-***
Corresponde al Lote 1 para el ejercicio 2012	***GS.:***	***52.350.000***	***IVA incluido.-***
Corresponde al Lote 2 para el ejercicio 2012	***GS.:***	***42.000.000***	***IVA incluido.-***

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ECON. CARLOS JOSÉ FUGARAZZO VELÁZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

Corresponde al Lote 1 para el ejercicio 2013 sujeto a disponibilidad del ejercicio	***GS.:***	***58.250.000***	***IVA incluido.-***
Corresponde al Lote 2 para el ejercicio 2013 sujeto a disponibilidad del ejercicio	***GS.:***	***30.000.000***	***IVA incluido.-***

Lic. Francisco [illegible]
Jefe [illegible]

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

ECON. CARLOS JOSÉ FUGARAZZO VELÁZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

ANEXO B - 02 - 09

Institución: ***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil***

LCO N° 15/2012
ID: 238.334

Cuadro de Items Desiertos

LOTE 3 - AIG					Fecha: LCO No:	
1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incl.)**
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MESES	1	MESES	NO COTIZA
2	72101506-001	Cambio de placa comando central del elevador	UNIDAD	1	UNIDAD	NO COTIZA
					Precio Total:	NO COTIZA

Lic. [illegible] Aceres
Jef. [illegible] de Licitaciones

Rigoberto Medina O.
Gerente Técnico D.A.
DINAC

ECON. CARLOS JOSÉ FIGUAROA VELÁZQUEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora
DINAC

Abelardo J. M. Estigarribia
Gerente Administrativo - SDA
DINAC

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
LIC. MA. LORENA BARRERA CAÑISA
Secretaria General Int.
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil