BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CEO Nº 87/2020

Asunción, 12 de noviembre de 2020.

SEÑORES
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES:

REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF LPN N° 8/2020 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS".

Nos dirigimos a Ustedes, en atención al memorándum de fecha 21 de octubre del 2020 por el cual se remitió los antecedentes de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF LPN N° 8/2020 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS"**, con ID N° 380755, con el objeto de presentar el informe del Comité de Evaluación de Ofertas sobre el resultado del análisis de las ofertas presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Art. 27º de la Ley N° 2051/03.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 4 Acta 61 de fecha 6 de agosto 2020, del Directorio del Banco Nacional de Fomento.

Por Resolución N° 3 Acta 16 de fecha 28 de febrero de 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento aprobó el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - EJERCICIO 2020, en el cual se halla contemplada la convocatoria de referencia. Asimismo, por Resolución Nº 3 Acta 28 de fecha 15 de abril de 2020, el Directorio del BNF autorizó el llamado y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones.

Una vez verificadas las ofertas y de conformidad a lo establecido en el Art. 67° del Decreto N° 2992/2019 pasamos a exponer el resultado del análisis realizado:

- **Acta de apertura de sobres de ofertas:**

Conforme se desprende del Acta de apertura de sobres de ofertas de fecha 21 de octubre del 2020, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas por **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.** con el siguiente resultado:

Nº	Oferentes	Precio Ofertado G. (IVA Incluido)
1	**TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.**	G. 128.107.843.- (Guaraníes ciento veintiocho millones ciento siete mil ochocientos cuarenta y tres).
2	**AUTOMOTOR S.A.**	G. 539.005.980.- (Guaraníes quinientos treinta y nueve millones cinco mil guaraníes novecientos ochenta).
3	**CONDOR S.A.C.I.**	G. 533.873.833.- (Guaraníes quinientos treinta y tres millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos treinta y tres).
4	**TOYOTOSHI S.A.**	G. 913.611.449.- (Guaraníes novecientos trece millones seiscientos once mil cuatrocientos cuarenta y nueve).

- **Verificación cuantitativa de los documentos presentados conforme al Acta de Apertura de Ofertas:**

Nº	DOCUMENTACIÓN	TAPE RUVICHA SA.E.C.A.	AUTOMOTOR S.A.
1	Formulario de Oferta	Presenta	Presenta
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Presenta	Presenta
3	Poder del Representante	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
4	Constitución de Sociedad	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
5	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
6	Balance General y Estados de Resultados	Presenta – SIPE	Presenta
7	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
8	Certificado expedido por la Secretaría de la Función Pública	No Presenta	Presenta
9	Patente Comercial – Municipal	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
10	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
Nº	DOCUMENTACIÓN	CONDOR S.A.C.I.	TOYOTOSHI S.A.
1	Formulario de Oferta	Presenta	Presenta
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Presenta	Presenta
3	Poder del Representante	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
4	Constitución de Sociedad	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
5	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
6	Balance General y Estados de Resultados	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
7	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
8	Certificado expedido por la Secretaría de la Función Pública	No Presenta	No Presenta
9	Patente Comercial – Municipal	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE
10	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presenta – SIPE	Presenta – SIPE

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SONIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

- **Evaluación de los documentos presentados conforme al Acta de Apertura de Ofertas:**

Nº	DOCUMENTACIÓN	TAPE RUVICHA SA.E.C.A.	AUTOMOTOR S.A.
1	Formulario de Oferta	Presentó	Presentó
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Presentó	Presentó
3	Poder del Representante	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
4	Constitución de Sociedad	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
5	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
6	Balance General y Estados de Resultados	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó
7	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
8	Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública	**No Presentó (**)**	**Presentó (**)**
9	Patente Comercial – Municipal	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
10	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
Nº	**DOCUMENTACIÓN**	**CONDOR S.A.C.I.**	**TOYOTOSHI S.A.**
1	Formulario de Oferta	Presentó	Presentó
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Presentó	Presentó
3	Poder del Representante	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	No aplica(*)
4	Constitución de Sociedad	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
5	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
6	Balance General y Estados de Resultados	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
7	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó Constancia SIPE en estado Activo
8	Certificado expedido por la Secretaria de la Función Pública	**No Presentó (**)**	**No Presentó (**)**
9	Patente Comercial – Municipal	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó
10	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó Constancia SIPE en estado Activo	Presentó

(*) **No aplica:** considerando que el oferente es una persona jurídica y la representación legal está dada en el estatuto social y el acta de asamblea.

(**) Los Certificados expedidos por la Secretaria de la Función Pública fueron obtenidos del portal **http://www.documentos.gov.py/.**

- **Observaciones realizadas en el acto de apertura de sobres de ofertas:** Ninguna.

- **Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:**

Posteriormente, se procedió a la verificación de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 del Decreto N° 2992/2019 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

OFERENTES	AUTOMOTOR S.A.	TOYOTOSHI S.A.	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	CONDOR S.A.C.I.
DOCUMENTOS	**Cumple / No Cumple**			
Formulario de Oferta [El formulario de oferta y lista de oferta será generado electrónicamente a través del SICP y debe ser completado y firmado por el oferente]	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) o los documentos societarios que	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

SILVA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELIMIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.				
Capacidad Legal				
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. **Inciso a)** Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40. **Inciso b)** Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Nota: Según consultas realizadas en la base de datos del portal http://www.documentos.gov.py/ sobre si los oferentes o representantes legales son funcionarios públicos o no, y el informe GDC N° 3531 y 3628 de fechas 5 y 11 de Noviembre de 2020 de la Gerencia Departamental de Cumplimiento referente a la **verificación de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)**, se informa cuanto sigue:

OFERENTE NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE	NUMERO DE DOCUMENTORU C C.I. N°	REGISTRO EN EL SINARH COMO FUNCIONARIO PÚBLICO	PREVENCIÓN (LD), (FT) Y (FP)
AUTOMOTOR S.A.	**80001340-9**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
J & B GLOBAL S.A.	80096610-4	No Registra datos	
INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.	80098049-2	No Registra datos	
CBC & CO S.A.	80098521-4	No Registra datos	
JOSE DANIEL BOGARIN CANALE	573.053	No Registra datos	
RUBEN DARIO BOGARIAN CANALE	623.802	No Registra datos	
CARLA BOGARIN DE FRUTOS	793.107	No Registra datos	
SEBASTIAN NELLO MIGUEL MAFFEI	976.154	No Registra datos	
RUBEN DARIO VALENZUELA	1.072.971	No Registra datos	
TOYOTOSHI S.A.	**80003128-8**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
TOYOTOSHI HOLDING CORPORATION	Sin dato	No Registra datos	
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	Sin dato	No Registra datos	
MARCELO HIROYUKI TOYOTOSHI	1.050.243	No Registra datos	
MARIO MASAYUKI TOYOTOSHI	650.841	No Registra datos	
PATRICIA TOYOTOSHI DE NAGAOKA	1.050.242	No Registra datos	
TETSUYA EZUMI	Sin dato	No Registra datos	
BLANCA IGNACIA RIVAROLA DE CABAÑAS	624.040	No Registra datos	
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.:	**80014552-6**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
VICTOR BRIGIDO SERVIN GONZALEZ	1.180.354	No Registra datos	
MARIA TERESA PAPPALARDO BEDOYA	818.940	No Registra datos	
PABLO XAVIER PAPPALARDO BEDOYA	854.190	No Registra datos	
CONDOR S.A.C.I.:	**80002514-8**		Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda.
GLAXO INVEST INC	Identificación Tributaria N° 544963	No Registra datos	
GOLD HOLDING LIMITED	Identificación Tributaria N° 148585	No Registra datos	
HUGO ERARDO ALMEIDA MENDEZ	558.023	No Registra datos	
OTILIA BIRILA CORONEL DE ARECO	400.395	No Registra datos	
ROLAND OTTO OSCAR QUELLMALZ RUCKELSHAUSEN	629.323	No Registra datos	
MARGARITA ELENA VON DONNER	310.837	No Registra datos	
EDITH RAQUEL GONZALEZ ALVARENGA	3.877.886	No Registra datos	
SERGIO ANTONIO ROJAS ORTEGA	3.807.419	No Registra datos	

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

- **Verificación en el Registro de Inhabilitados:**

De la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP en fecha 12 de noviembre del 2020, se constató que los oferentes no se hallan en el Registro de Inhabilitados.

- **Tabla comparativa de precios de las ofertas:**

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se procedió a la verificación de las listas de precios presentadas por los oferentes, resultando que **AUTOMOTOR S.A. y TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.** no presentan errores aritméticos, no así las ofertas de **TOYOTOSHI S.A y CONDOR S.A.C.I.**, cuyas listas de precios fueron corregidas en la suma total, habiendo sido aceptadas las correcciones por los mencionados oferentes, por lo que el cuadro comparativo de oferta es como sigue:

LOTE Nº 1 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI.	
OFERENTE	**Precio Total G. (IVA Incluido)**
AUTOMOTOR S.A.	539.005.980.-

LOTE Nº 2 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA.	
OFERENTE	**Precio Total G. (IVA Incluido)**
TOYOTOSHI S.A.	913.611.450.-

LOTE Nº 3 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA FORD.	
OFERENTE	**Precio Total G. (IVA Incluido)**
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	128.107.843.-

LOTE Nº 4 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA MERCEDEZ-BENZ.	
OFERENTE	**Precio Total G. (IVA Incluido)**
CONDOR S.A.C.I.	533.873.851.-

- **Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:**

Se procedió a comparar las listas de precios presentadas por **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.**, con los precios referenciales de la convocante conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, cuyo resultado se detalla en el siguiente cuadro:

LOTE N° 1 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Hyundai, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000.000 Máximo: 1.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No			**REFERENCIAL BNF**	**AUTOMOTOR S.A.**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio total (IVA incluido) G.**	**Precio total (IVA incluido) G.**	**%**
1	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE FRENOS**	**1**			
1.1	Juego de pastillas delantero.	1	910.000	910.000	0%
1.2	Discos de Frenos delantero.	1	820.000	820.000	0%
1.3	Mordaza de freno delantero	1	1.700.000	1.700.000	0%
1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	680.000	680.000	0%
1.5	Discos de freno trasero.	1	850.000	850.000	0%
1.6	Cabos de frenos de mano.	1	450.000	450.000	0%
1.7	Bomba central de freno.	1	1.722.000	1.722.000	0%
1.8	Fluido de freno.	1	44.800	44.800	0%
1.9	Caños flexibles de frenos.	1	200	200	0%
1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero.	1	150.000	150.000	0%
1.11	Rectificación de dos discos de freno trasero.	1	150.000	150.000	0%
1.12	Servo freno.	1	2.650	2.650	0%
1.13	Perno mordaza delantero.	1	60.000	60.000	0%
1.14	Reparo mordaza.	1	235.000	235.000	0%
1.15	Perno mordaza trasero.	1	60.000	60.000	0%
1.16	Juego de calces.	1	80.000	80.000	0%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

ELEINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.17	Juego de bujes.	1	498.000	498.000	0%
1.18	Juego de guía y perno.	1	689.000	689.000	0%
1.19	Arandelas.	1	8.000	8.000	0%
1.20	Juego reparo.	1	247.000	247.000	0%
1.21	Sensor ABS de rueda izquierda.	1	530.000	530.000	0%
1.22	Sensor ABS de rueda derecha.	1	530.000	530.000	0%
1.23	Sensores ABS de ruedas trasera.	1	1.400.000	1.400.000	0%
1.24	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.25	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
2	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA**	**1**			
1.1	Amortiguadores delantero.	1	1.510.000	1.510.000	0%
1.2	Rotulas inferiores.	1	200.000	200.000	0%
1.3	Bieletas estabilizadoras.	1	347.000	347.000	0%
1.4	Bujes de parrilla superior.	1	170.000	170.000	0%
1.5	Bujes central estabilizador.	1	76.000	76.000	0%
1.6	Parrilla de suspensión inferior.	1	1.560.000	1.560.000	0%
1.7	Porta maza.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.8	Torreta.	1	365.000	365.000	0%
1.9	Taqueadores.	1	160.000	160.000	0%
1.10	Guardapolvo amortiguador.	1	96.000	96.000	0%
1.11	Espiral delantero.	1	750.000	750.000	0%
1.12	Rulem?n torreta.	1	160.000	160.000	0%
1.13	Barra estabilizadora.	1	890.000	890.000	0%
1.14	Juego espaciadores.	1	215.000	215.000	0%
1.15	Maza rueda delantera.	1	1.520.000	1.520.000	0%
1.16	Juego de bujes delantero.	1	860.000	860.000	0%
1.17	Abrazadera buje central.	1	75.000	75.000	0%
1.18	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.19	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
3	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Bendix de arranque.	1	320.000	320.000	0%
1.2	Automático de arranque.	1	470.000	470.000	0%
1.3	Inducido de arranque.	1	1.008.000	1.008.000	0%
1.4	Juego de carbones.	1	294.000	294.000	0%
1.5	Motor de arranque completo.	1	2.800.000	2.800.000	0%
1.6	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.7	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
4	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Regulador de voltaje.	1	990.000	990.000	0%
1.2	Diodo rectificador.	1	750.000	750.000	0%
1.3	Correa de alternador.	1	520.000	520.000	0%
1.4	Rulemánes de alternador.	1	1.030.000	1.030.000	0%
1.5	Polea de alternador.	1	850.000	850.000	0%
1.6	Tapa delantera alternador.	1	1.030.000	1.030.000	0%
1.7	Estator.	1	1.315.000	1.315.000	0%
1.8	Rotor.	1	1.655.000	1.655.000	0%
1.9	Alternador completo.	1	4.500.000	4.500.000	0%
1.10	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.11	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
5	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL.**	**1**			
1.1	Foco de alta y baja.	1	120.000	120.000	0%
1.2	Focos de filamentos.	1	24.000	24.000	0%
1.3	Focos de un filamento.	1	15.000	15.000	0%
1.4	Focos de busca huellas.	1	116.000	116.000	0%
1.5	Foco de luz de techo.	1	15.000	15.000	0%
1.6	Faro delantero.	1	9.900.000	9.900.000	0%
1.7	Faro trasero.	1	3.664.000	3.664.000	0%
1.8	Faritos de luz de chapa.	1	400.000	400.000	0%
1.9	Faros busca huellas.	1	1.920.000	1.920.000	0%
1.10	Computador de luces.	1	530.000	530.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIO ...
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.11	bulbo de marcha atrás	1	198.000	198.000	0%
1.12	Fusibles.	1	45.000	45.000	0%
1.13	Relay.	1	179.000	179.000	0%
1.14	Mini fusibles.	1	35.000	35.000	0%
1.15	Interruptor levantavidrios.	1	1.950.000	1.950.000	0%
1.16	Bulbo de freno.	1	145.000	145.000	0%
1.17	Bulbo de neutro.	1	160.000	160.000	0%
1.18	Interruptor limpiaparabrisas.	1	450.000	450.000	0%
1.19	Control de apertura.	1	820.000	820.000	0%
1.20	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.21	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
6	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE MOTOR**	**1**			
1.1	Pistones.	1	2.100.000	2.100.000	0%
1.2	Juego de aros.	1	1.300.000	1.300.000	0%
1.3	Juego de juntas.	1	1.350.000	1.350.000	0%
1.4	Casquillos de biela.	1	400.000	400.000	0%
1.5	Casquillos de bancada.	1	520.000	520.000	0%
1.6	Válvulas de admisión.	1	75.000	75.000	0%
1.7	Válvulas de escape. (8 valvulas)	1	744.000	744.000	0%
1.8	Junta de tapa de cilindros.	1	370.000	370.000	0%
1.9	Árbol de levas admisión.	1	2.200.000	2.200.000	0%
1.10	Árbol de levas de escape.	1	2.130.000	2.130.000	0%
1.11	Junta de múltiple de admisión.	1	95.000	95.000	0%
1.12	Junta de múltiple de escape.	1	116.000	116.000	0%
1.13	Junta tapa balancín.	1	145.000	145.000	0%
1.14	Reten frente motor.	1	70.000	70.000	0%
1.15	Conjunto alojamiento.	1	922.000	922.000	0%
1.16	Resortes de válvulas.	1	416.000	416.000	0%
1.17	Martilletes de válvulas.	1	160.000	160.000	0%
1.18	Reten guía de válvulas.	1	17.000	17.000	0%
1.19	Juego de engranajes del frente motor.	1	1.780.000	1.780.000	0%
1.20	Cadena de distribución.	1	976.000	976.000	0%
1.21	Cambio de aceite motor. (8litros)	1	288.000	288.000	0%
1.22	Filtro de aceite.	1	130.000	130.000	0%
1.23	Filtro de aire.	1	98.000	98.000	0%
1.24	Filtro de combustible.	1	255.000	255.000	0%
1.25	Tensor de cadena de distribución.	1	625.000	625.000	0%
1.26	Soporte de caja.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.27	Balanceador.	1	6.645.000	6.645.000	0%
1.28	Calce lateral.	1	80.000	80.000	0%
1.29	Soportes de motor.	1	1.480.000	1.480.000	0%
1.30	Juego de calces.	1	116.000	116.000	0%
1.31	Juego de prisionero.	1	315.000	315.000	0%
1.32	Bulones.	1	47.000	47.000	0%
1.33	Tuercas.	1	27.000	27.000	0%
1.34	Trabajos de terceros (rectificaciones)	1	3.500.000	3.500.000	0%
1.35	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.36	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
7	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN**	**1**			
1.1	Cremallera de dirección.	1	4.210.000	4.210.000	0%
1.2	Precap.	1	210.000	210.000	0%
1.3	Guardapolvo.	1	96.000	96.000	0%
1.4	Muñequin.	1	295.000	295.000	0%
1.5	Juego reparo Cremallera.	1	1.235.000	1.235.000	0%
1.6	Eje cremallera.	1	1.758.000	1.758.000	0%
1.7	Buje de eje.	1	85.000	85.000	0%
1.8	Buje regulador.	1	79.000	79.000	0%
1.9	Goma cremallera.	1	57.000	57.000	0%
1.10	Juego de calces.	1	200.000	200.000	0%
1.11	Alineación y balanceo.	1	200.000	200.000	0%
1.12	Fluido de dirección hidráulica.	1	42.000	42.000	0%
1.13	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ REREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.14	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
8	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO**	**1**			
1.1	Radiador de agua.	1	2.700.000	2.700.000	0%
1.2	Bomba de agua.	1	860.000	860.000	0%
1.3	Ventilador de radiador.	1	2.100.000	2.100.000	0%
1.4	Termostato.	1	160.000	160.000	0%
1.5	Junta de termostato.	1	18.000	18.000	0%
1.6	Manguera de radiador.	1	192.000	192.000	0%
1.7	Juego de mangueras de calefacción.	1	2.780.000	2.780.000	0%
1.8	Condensador de aire acondicionado.	1	3.050.000	3.050.000	0%
1.9	Evaporador de aire acondicionado.	1	1.720.000	1.720.000	0%
1.10	Válvula expansora.	1	695.000	695.000	0%
1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	162.000	162.000	0%
1.12	Gas refrigerante 134 A.	1	300.000	300.000	0%
1.13	Agua refrigerante con aditivo.	1	120.000	120.000	0%
1.14	Bobina.	1	600.000	600.000	0%
1.15	Compresor de aire acondicionado.	1	6.200.000	6.200.000	0%
1.16	Polea de compresor.	1	1.600.000	1.600.000	0%
1.17	Embrague de compresor.	1	457.000	457.000	0%
1.18	Caño de compresor.	1	2.490.000	2.490.000	0%
1.19	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.20	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
9	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE**	**1**			
1.1	Plato de presión y disco de embrague.	1	4.500.000	4.500.000	0%
1.2	Bomba central de embrague.	1	765.000	765.000	0%
1.3	Cojinete de empuje.	1	780.000	780.000	0%
1.4	Goma pedal de embrague.	1	35.000	35.000	0%
1.5	Volante de motor.	1	11.580.000	11.580.000	0%
1.6	Tornillos de volante.	1	536.000	536.000	0%
1.7	Cambio de Aceite transmisión (3litros)	1	32.000	32.000	0%
1.8	Cambio Aceite caja automática (8 litros)	1	536.000	536.000	0%
1.9	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.10	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
10	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA**	**1**			
1.1	Amortiguadores traseros.	1	710.000	710.000	0%
1.2	Bujes traseros.	1	2.480.000	2.480.000	0%
1.3	Juego de calces.	1	210.000	210.000	0%
1.4	Bieletas estabilizadoras.	1	245.000	245.000	0%
1.5	Parrilla de suspensión trasera.	1	970.000	970.000	0%
1.6	Brazo de suspensión.	1	1.256.000	1.256.000	0%
1.7	Brazo trasero.	1	700.000	700.000	0%
1.8	Juego de bujes trasero.	1	1.800.000	1.800.000	0%
1.9	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.10	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
11	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**	**1**			
1.1	Bomba de combustible.	1	1.426.000	1.426.000	0%
1.2	Bomba de alta presión.	1	12.250.000	12.250.000	0%
1.3	Inyectores.	1	6.440.000	6.440.000	0%
1.4	Regulador de presión de combustible.	1	3.960.000	3.960.000	0%
1.5	Sensor posición de cigüeñal.	1	650.000	650.000	0%
1.6	Sensor posición de árbol de levas.	1	420.000	420.000	0%
1.7	Sensor de flujo de aire.	1	1.400.000	1.400.000	0%
1.8	Juego de caños sistema de admisión turbo/ Intercooler.	1	2.600.000	2.600.000	0%
1.9	Tubo de combustible.	1	3.418.000	3.418.000	0%
1.10	Sensor de presión cammon rail.	1	1.971.000	1.971.000	0%
1.11	Válvula control de aire.	1	2.042.000	2.042.000	0%
1.12	Conjunto pedal acelerador.	1	720.000	720.000	0%
1.13	Flotador de tanque.	1	810.000	810.000	0%
1.14	Filtro de combustible.	1	250.000	250.000	0%
1.15	Válvula de solenoide.	1	560.000	560.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.16	Juego de mangueras de combustible.	1	3.125.000	3.125.000	0%
1.17	Intercooler.	1	2.600.000	2.600.000	0%
1.18	Válvula EGR.	1	2.400.000	2.400.000	0%
1.19	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.20	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
12	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE FRENOS**	**1**			
1.1	Juego de pastillas delantero.	1	810.000	810.000	0%
1.2	Discos de freno delantero.	1	950.000	950.000	0%
1.3	Mordaza de freno.	1	1.600.000	1.600.000	0%
1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	540.000	540.000	0%
1.5	Discos de freno trasero.	1	850.000	850.000	0%
1.6	Cabos de frenos de mano.	1	554.000	554.000	0%
1.7	Bomba central de freno.	1	1.300.000	1.300.000	0%
1.8	Fluido de freno.	1	32.000	32.000	0%
1.9	Caños flexibles de frenos.	1	230.000	230.000	0%
1.10	Rectificación de dos discos de freno delantero.	1	150.000	150.000	0%
1.11	Rectificación de dos discos de freno trasero.	1	150.000	150.000	0%
1.12	Servo freno.	1	2.600.000	2.600.000	0%
1.13	Perno mordaza delantera.	1	200.000	200.000	0%
1.14	Reparo mordaza.	1	235.000	235.000	0%
1.15	Perno mordaza trasera.	1	200.000	200.000	0%
1.16	Juego de calces.	1	80.000	80.000	0%
1.17	Juego de bujes.	1	498.000	498.000	0%
1.18	Juego de guía y perno.	1	689.000	689.000	0%
1.19	Arandelas.	1	8.000	8.000	0%
1.20	Juego reparo.	1	247.000	247.000	0%
1.21	Tornillos.	1	25.000	25.000	0%
1.22	Tuerca.	1	17.000	17.000	0%
1.23	Seguros.	1	10.000	10.000	0%
1.24	Sensor ABS de rueda izquierda.	1	520.000	520.000	0%
1.25	Sensor ABS de rueda derecha.	1	520.000	520.000	0%
1.26	Sensores ABS de ruedas traseras.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.27	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.28	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
13	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA**	**1**			
1.1	Amortiguadores delanteros.	1	950.000	950.000	0%
1.2	Rotulas inferiores.	1	322.000	322.000	0%
1.3	Bieletas estabilizadoras.	1	350.000	350.000	0%
1.4	Bujes de parrilla superior.	1	600.000	600.000	0%
1.5	Bujes central estabilizador.	1	76.000	76.000	0%
1.6	Parrilla de suspensión.	1	1.300.000	1.300.000	0%
1.7	Porta maza.	1	900.000	900.000	0%
1.8	Torreta.	1	432.000	432.000	0%
1.9	Taqueadores.	1	232.000	232.000	0%
1.10	Guardapolvo amortiguador.	1	96.000	96.000	0%
1.11	Espiral delantero	1	550.000	550.000	0%
1.12	Rulemán torreta.	1	300.000	300.000	0%
1.13	Barra estabilizadora.	1	890.000	890.000	0%
1.14	Juego espaciadores.	1	215.000	215.000	0%
1.15	Maza rueda delantera.	1	1.550.000	1.550.000	0%
1.16	Juego de bujes delanteros.	1	860.000	860.000	0%
1.17	Tornillos.	1	23.000	23.000	0%
1.18	Tuerca.	1	19.000	19.000	0%
1.19	Abrazadera buje central.	1	75.000	75.000	0%
1.20	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.21	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
14	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Bendix de arranque.	1	292.000	292.000	0%
1.2	Automático de arranque.	1	430.000	430.000	0%
1.3	Inducido de arranque.	1	990.000	990.000	0%
1.4	Juego de carbones.	1	280.000	280.000	0%
1.5	Motor de arranque completo.	1	2.600.000	2.600.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.6	Materiales auxiliares.	1	300.000	300.000	0%
1.7	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
15	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Regulador de voltaje.	1	990.000	990.000	0%
1.2	Diodo rectificador.	1	750.000	750.000	0%
1.3	Correa de Alternador.	1	490.000	490.000	0%
1.4	Rulemánes de alternador.	1	1.030.000	1.030.000	0%
1.5	Polea de alternador.	1	850.000	850.000	0%
1.6	Tapa delantera alternador.	1	1.030.000	1.030.000	0%
1.7	Estator.	1	1.350.000	1.350.000	0%
1.8	Rotor.	1	1.655.000	1.655.000	0%
1.9	Alternador completo.	1	4.500.000	4.500.000	0%
1.10	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.11	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
16	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL.**	**1**			
1.1	Foco de alta y baja.	1	120.000	120.000	0%
1.2	Focos de filamentos.	1	24.000	24.000	0%
1.3	Focos de un filamento.	1	15.000	15.000	0%
1.4	Focos de busca huellas.	1	116.000	116.000	0%
1.5	Foco de luz de techo.	1	15.000	15.000	0%
1.6	Faro delantero.	1	1.830.000	1.830.000	0%
1.7	Faro trasero.	1	3.664.000	3.664.000	0%
1.8	Faritos de luz de chapa.	1	400.000	400.000	0%
1.9	Faros busca huellas.	1	1.920.000	1.920.000	0%
1.10	Conmutador de luces.	1	530.000	530.000	0%
1.11	Bulbo de marcha atrás.	1	198.000	198.000	0%
1.12	Fusibles.	1	135.000	135.000	0%
1.13	Relay.	1	179.000	179.000	0%
1.14	Mini fusibles.	1	35.000	35.000	0%
1.15	Interruptor levantavidrios.	1	1.950.000	1.950.000	0%
1.16	Bulbo de freno.	1	145.000	145.000	0%
1.17	Bulbo de neutro.	1	160.000	160.000	0%
1.18	Interruptor limpiaparabrisas.	1	450.000	450.000	0%
1.19	Control de apertura.	1	820.000	820.000	0%
1.20	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.21	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
17	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE MOTOR**	**1**			
1.1	Pistones.	1	2.100.000	2.100.000	0%
1.2	Juego de aros.	1	1.300.000	1.300.000	0%
1.3	Juego de juntas.	1	1.350.000	1.350.000	0%
1.4	Casquillos de biela.	1	400.000	400.000	0%
1.5	Casquillos de bancada.	1	520.000	520.000	0%
1.6	Válvulas de admisión.	1	75.000	75.000	0%
1.7	Válvulas de escape.	1	120.000	120.000	0%
1.8	Junta de tapa de cilindros.	1	370.000	370.000	0%
1.9	Árbol de levas admisión.	1	2.200.000	2.200.000	0%
1.10	Árbol de levas de escape.	1	2.130.000	2.130.000	0%
1.11	Junta de múltiple de admisión.	1	95.000	95.000	0%
1.12	Junta de múltiple de escape.	1	116.000	116.000	0%
1.13	Junta tapa balancín.	1	145.000	145.000	0%
1.14	Reten frente motor.	1	70.000	70.000	0%
1.15	Conjunto alojamiento.	1	922.000	922.000	0%
1.16	Resortes de válvulas.	1	416.000	416.000	0%
1.17	Martilletes de válvulas.	1	160.000	160.000	0%
1.18	Retén guía de válvulas.	1	17.000	17.000	0%
1.19	Juego de engranajes del frente motor.	1	1.780.000	1.780.000	0%
1.20	Cadena de distribución.	1	976.000	976.000	0%
1.21	Cambio aceite motor (6litros)	1	288.000	288.000	0%
1.22	Filtro de aceite.	1	130.000	130.000	0%
1.23	Filtro de aire.	1	82.000	82.000	0%
1.24	Filtro de combustible.	1	255.000	255.000	0%
1.25	Tensor de cadena de distribución.	1	625.000	625.000	0%
1.26	Soporte de caja.	1	1.150.000	1.150.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVANA MARELA ALCARAZ NEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.27	Balanceador.	1	6.645.000	6.645.000	0%
1.28	Calce lateral.	1	80.000	80.000	0%
1.29	Soportes de motor.	1	1.620.000	1.620.000	0%
1.30	Juego de calces.	1	116.000	116.000	0%
1.31	Juego de prisionero.	1	315.000	315.000	0%
1.32	Bulones.	1	47.000	47.000	0%
1.33	Tuercas.	1	27.000	27.000	0%
1.34	Trabajos de terceros (rectificaciones)	1	3.500.000	3.500.000	0%
1.35	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.36	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
18	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN**	**1**			
1.1	Cremallera de dirección.	1	4.210.000	4.210.000	0%
1.2	Precap.	1	210.000	210.000	0%
1.3	Guardapolvo.	1	96.000	96.000	0%
1.4	Muñequin.	1	295.000	295.000	0%
1.5	Prisioneros de rueda.	1	14.000	14.000	0%
1.6	Tuercas de rueda.	1	13.000	13.000	0%
1.7	Juego reparo cremallera.	1	1.235.000	1.235.000	0%
1.8	Eje cremallera.	1	1.758.000	1.758.000	0%
1.9	Buje de eje.	1	85.000	85.000	0%
1.10	Buje regulador.	1	79.000	79.000	0%
1.11	Goma cremallera.	1	57.000	57.000	0%
1.12	Juego de calces.	1	200.000	200.000	0%
1.13	Alineación y balanceo.	1	200.000	200.000	0%
1.14	Fluido de dirección hidráulica.	1	35.000	35.000	0%
1.15	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.16	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
19	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.**	**1**			
1.1	Radiador de agua.	1	2.450.000	2.450.000	0%
1.2	Bomba de agua.	1	930.000	930.000	0%
1.3	Ventilador de radiador.	1	1.850.000	1.850.000	0%
1.4	Termostato.	1	160.000	160.000	0%
1.5	Junta de termostato.	1	18.000	18.000	0%
1.6	Manguera de radiador.	1	192.000	192.000	0%
1.7	Juego de mangueras de calefacción.	1	2.780.000	2.780.000	0%
1.8	Condensador de aire acondicionado.	1	3.050.000	3.050.000	0%
1.9	Evaporador de aire acondicionado.	1	1.720.000	1.720.000	0%
1.10	Válvula expansora.	1	695.000	695.000	0%
1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	162.000	162.000	0%
1.12	Gas refrigerante 134 A.	1	300.000	300.000	0%
1.13	Agua refrigerante con aditivo.	1	120.000	120.000	0%
1.14	Bobina.	1	718.000	718.000	0%
1.15	Compresor de aire acondicionado.	1	6.200.000	6.200.000	0%
1.16	Polea de compresor.	1	1.600.000	1.600.000	0%
1.17	Embrague de compresor.	1	457.000	457.000	0%
1.18	Caño de compresor.	1	390.000	390.000	0%
1.19	Materiales auxiliares.	1	450.000	450.000	0%
1.20	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
20	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE**	**1**			
1.1	Plato de presión y disco de embrague.	1	4.500.000	4.500.000	0%
1.2	Bomba central de embrague.	1	765.000	765.000	0%
1.3	Cojinete de empuje.	1	780.000	780.000	0%
1.4	Goma pedal de embrague.	1	35.000	35.000	0%
1.5	Cambio de aceite diferencial trasero (3 litros)	1	40.000	40.000	0%
1.6	Cambio aceite de caja (4 litros)	1	67.000	67.000	0%
1.7	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.8	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
21	**CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON 2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA**	**1**			
1.1	Amortiguadores traseros.	1	1.056.000	1.056.000	0%
1.2	Bujes traseros.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.3	Juego de calces.	1	210.000	210.000	0%
1.4	Bieletas estabilizadoras.	1	210.000	210.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.5	Parrilla de suspensión trasera.	1	950.000	950.000	0%
1.6	Brazo de suspensión.	1	1.256.000	1.256.000	0%
1.7	Brazo trasero.	1	700.000	700.000	0%
1.8	Juego de bujes traseros.	1	1.600.000	1.600.000	0%
1.9	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.10	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
22	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE FRENOS**	**1**			
1.1	Juego pastilla freno delantero.	1	800.000	800.000	0%
1.2	Juego pastilla freno trasero.	1	560.000	560.000	0%
1.3	Juego pistón mordaza.	1	598.400	598.400	0%
1.4	Juego reten mordaza.	1	171.600	171.600	0%
1.5	Juego guardapolvo mordaza.	1	154.000	154.000	0%
1.6	Juego perno mordaza.	1	200.000	200.000	0%
1.7	Disco freno delantero.	1	1.100.000	1.100.000	0%
1.8	Disco freno trasero.	1	1.100.000	1.100.000	0%
1.9	Bomba central freno.	1	1.520.000	1.520.000	0%
1.10	Cabo freno mano LH.	1	401.500	401.500	0%
1.11	Cabo freno mano RH.	1	401.500	401.500	0%
1.12	Servo freno.	1	2.600.000	2.600.000	0%
1.13	Fluido de freno.	1	35.200	35.200	0%
1.14	Sensor ABS delantero LH.	1	650.000	650.000	0%
1.15	Sensor ABS delantero RH.	1	650.000	650.000	0%
1.16	Sensor ABS trasero LH.	1	600.000	600.000	0%
1.17	Sensor ABS trasero RH.	1	600.000	600.000	0%
1.18	Materiales auxiliares	1	308.000	308.000	0%
1.19	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
23	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA**	**1**			
1.1	Amortiguador delantero.	1	900.000	900.000	0%
1.2	Amortiguador trasero.	1	643.500	643.500	0%
1.3	Parrilla suspensión LH.	1	1.300.000	1.300.000	0%
1.4	Parrilla suspensión RH.	1	1.300.000	1.300.000	0%
1.5	Maza rueda delantero.	1	2.250.000	2.250.000	0%
1.6	Punta eje LH.	1	1.900.000	1.900.000	0%
1.7	Punta eje RH.	1	1.900.000	1.900.000	0%
1.8	Juego buje estabilizador delantero.	1	65.000	65.000	0%
1.9	Barra estabilizadora delantera.	1	750.000	750.000	0%
1.10	Bieleta estabilizador delantero LH.	1	260.000	260.000	0%
1.11	Bieleta estabilizador delantero RH.	1	260.000	260.000	0%
1.12	Juego Taqueador amortiguador delantero.	1	236.500	236.500	0%
1.13	Juego guardapolvo amortiguador delantero.	1	231.000	231.000	0%
1.14	Juego torreta amortiguador delantero.	1	300.000	300.000	0%
1.15	Rotula suspensión.	1	521.400	521.400	0%
1.16	Juego Taqueador amortiguador trasero.	1	646.250	646.250	0%
1.17	Espiral trasero.	1	750.000	750.000	0%
1.18	Espiral delantero.	1	650.000	650.000	0%
1.19	Buje trasero.	1	1.100.000	1.100.000	0%
1.20	Brazo trasero.	1	995.000	995.000	0%
1.21	Brazo tensor.	1	560.000	560.000	0%
1.22	Barra trasera.	1	580.000	580.000	0%
1.23	Juego buje estabilizador Trasero.	1	81.400	81.400	0%
1.24	Bieleta estabilizador trasero LH.	1	260.000	260.000	0%
1.25	Bieleta estabilizador trasero RH.	1	260.000	260.000	0%
1.26	Juego buje de parrilla.	1	520.000	520.000	0%
1.27	Llanta.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.28	Taza rueda.	1	396.000	396.000	0%
1.29	Tuerca rueda.	1	475.200	475.200	0%
1.30	Prisionero rueda.	1	396.000	396.000	0%
1.31	Barra estabilizadora trasera.	1	463.100	463.100	0%
1.32	Materiales auxiliares.	1	308.000	308.000	0%
1.33	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
24	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL.**	**1**			
1.1	Motor arranque.	1	2.930.400	2.930.400	0%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.2	Alternador.	1	3.800.000	3.800.000	0%
1.3	Cepillos limpia parabrisas.	1	230.000	230.000	0%
1.4	Bendix arranque.	1	520.000	520.000	0%
1.5	Automático arranque.	1	368.500	368.500	0%
1.6	Inducido arranque.	1	920.000	920.000	0%
1.7	Porta carbón.	1	460.000	460.000	0%
1.8	Campo arranque.	1	560.000	560.000	0%
1.9	Reductora arranque.	1	192.500	192.500	0%
1.10	Bujía incandescente.	1	230.000	230.000	0%
1.11	Rotor alternador.	1	1.050.000	1.050.000	0%
1.12	Estator alternador.	1	840.000	840.000	0%
1.13	Regulador voltaje.	1	690.000	690.000	0%
1.14	Rectificador.	1	680.000	680.000	0%
1.15	Bomba vacío alternador.	1	800.000	800.000	0%
1.16	Rulemán alternador frontal.	1	181.500	181.500	0%
1.17	Rulemán alternador tapa.	1	148.500	148.500	0%
1.18	Válvula solenoide.	1	913.000	913.000	0%
1.19	Faros delanteros.	1	2.893.000	2.893.000	0%
1.20	Faros traseros.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.21	Faros de busca huella.	1	869.000	869.000	0%
1.22	Focos alta.	1	165.000	165.000	0%
1.23	Focos baja.	1	99.000	99.000	0%
1.24	Focos de un filamento.	1	85.800	85.800	0%
1.25	Focos de dos filamentos.	1	31.900	31.900	0%
1.26	Focos luz chica.	1	30.800	30.800	0%
1.27	Focos de busca huella.	1	145.200	145.200	0%
1.28	Faro patente LH.	1	79.200	79.200	0%
1.29	Faro patente RH.	1	79.200	79.200	0%
1.30	Fusibles 10 Amper.	1	27.500	27.500	0%
1.31	Fusibles 15 Amper.	1	38.500	38.500	0%
1.32	Fusibles 20 Amper.	1	49.500	49.500	0%
1.33	Lámpara interior.	1	605.000	605.000	0%
1.34	Interruptor limpiaparabrisas.	1	327.250	327.250	0%
1.35	Bobina de contacto.	1	588.500	588.500	0%
1.36	Interruptor de luces.	1	420.000	420.000	0%
1.37	Bocina.	1	342.650	342.650	0%
1.38	Antena.	1	126.500	126.500	0%
1.39	Sensor cigüeñal.	1	352.000	352.000	0%
1.40	Motor limpiaparabrisas delantero.	1	920.000	920.000	0%
1.41	Motor limpiaparabrisas trasero.	1	820.000	820.000	0%
1.42	Válvula EGR.	1	1.614.800	1.614.800	0%
1.43	Bomba vacío motor.	1	999.900	999.900	0%
1.44	Válvula.	1	418.000	418.000	0%
1.45	Bulbo marcha atrás.	1	184.800	184.800	0%
1.46	Bulbo neutro.	1	148.500	148.500	0%
1.47	Base antena.	1	306.900	306.900	0%
1.48	Motor lanza agua.	1	301.400	301.400	0%
1.49	Bulbo presión aceite.	1	120.000	120.000	0%
1.50	Sensor temperatura agua.	1	160.000	160.000	0%
1.51	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.52	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
25	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE MOTOR**	**1**			
1.1	2 Pistón STD 1&2.	1	1.210.440	1.210.440	0%
1.2	2 Pistón STD 3&4.	1	1.210.440	1.210.440	0%
1.3	Juego aros STD.	1	1.278.000	1.278.000	0%
1.4	Casquillo bancada.	1	396.000	396.000	0%
1.5	Juego casquillo biela.	1	602.800	602.800	0%
1.6	Juego calce lateral.	1	310.200	310.200	0%
1.7	Rulemán piloto.	1	71.500	71.500	0%
1.8	Juego buje biela.	1	162.800	162.800	0%
1.9	Juego juntas motor.	1	1.485.000	1.485.000	0%
1.10	Juego camisa motor.	1	1.260.000	1.260.000	0%
1.11	Filtro aceite.	1	85.000	85.000	0%
1.12	Cambio aceite motor (8 litros)	1	316.800	316.800	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

1.13	Filtro aire.	1	115.000	115.000	0%
1.14	Filtro combustible.	1	327.800	327.800	0%
1.15	Cigüeñal.	1	5.600.000	5.600.000	0%
1.16	Polea cigüeñal.	1	800.000	800.000	0%
1.17	Carter motor.	1	933.900	933.900	0%
1.18	Eje leva LH.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.19	Eje leva RH.	1	1.200.000	1.200.000	0%
1.20	Sensor flujo aire.	1	1.880.000	1.880.000	0%
1.21	Juego martillito leva admisión.	1	1.082.400	1.082.400	0%
1.22	Juego martillito leva escape.	1	1.082.400	1.082.400	0%
1.23	Juego botador hidráulico.	1	1.580.000	1.580.000	0%
1.24	Reten frente.	1	120.000	120.000	0%
1.25	Reten bancada.	1	150.000	150.000	0%
1.26	Reten leva.	1	55.000	55.000	0%
1.27	Juego buje balanceador.	1	70.400	70.400	0%
1.28	Junta tapa motor.	1	633.600	633.600	0%
1.29	Tapa balancín.	1	885.000	885.000	0%
1.30	Junta tapa balancin.	1	135.000	135.000	0%
1.31	Bomba aceite.	1	975.000	975.000	0%
1.32	Carcaza frente.	1	993.000	993.000	0%
1.33	Tapa filtro aire.	1	145.000	145.000	0%
1.34	Base filtro aire.	1	216.700	216.700	0%
1.35	Conducto aire.	1	231.000	231.000	0%
1.36	Manguera depurador aire.	1	535.000	535.000	0%
1.37	Junta liquida.	1	366.000	366.000	0%
1.38	Soporte motor.	1	560.000	560.000	0%
1.39	Soporte caja.	1	660.000	660.000	0%
1.40	Juego guía válvula admisión.	1	140.800	140.800	0%
1.41	Juego guía válvula escape.	1	171.600	171.600	0%
1.42	Correa dentada larga	1	575.000	575.000	0%
1.43	Tensor correa grande	1	335.000	335.000	0%
1.44	Correa dentada corta	1	285.000	285.000	0%
1.45	Tensor Correa chico	1	295.000	295.000	0%
1.46	Juego válvula admisión	1	525.000	525.000	0%
1.47	Juego válvula escape	1	759.000	759.000	0%
1.48	Correa alternador	1	429.000	429.000	0%
1.49	Correa dirección hidráulica.	1	79.200	79.200	0%
1.50	Correa aire acondicionado.	1	155.000	155.000	0%
1.51	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.52	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
26	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN**	**1**			
1.1	Extremo dirección largo.	1	225.000	225.000	0%
1.2	Extremo dirección corto.	1	225.000	225.000	0%
1.3	Guardapolvo cremallera.	1	85.000	85.000	0%
1.4	Precap LH.	1	235.000	235.000	0%
1.5	Precap RH.	1	235.000	235.000	0%
1.6	Buje cremallera.	1	181.500	181.500	0%
1.7	Buje.	1	148.500	148.500	0%
1.8	Bomba dirección hidráulica.	1	2.135.000	2.135.000	0%
1.9	Columna dirección.	1	2.035.000	2.035.000	0%
1.10	Deposito fluido dirección hidráulica.	1	206.800	206.800	0%
1.11	Manguera dirección hidráulica.	1	1.067.000	1.067.000	0%
1.12	Cremallera dirección hidráulica.	1	7.580.000	7.580.000	0%
1.13	Fluido Súper ATF.	1	70.400	70.400	0%
1.14	Alineación y balanceo.	1	176.000	176.000	0%
1.15	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.16	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
27	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	**1**			
1.1	Bomba de agua.	1	1.025.000	1.025.000	0%
1.2	Junta bomba de agua.	1	38.500	38.500	0%
1.3	Ventilador.	1	335.500	335.500	0%
1.4	Embrague ventilador.	1	1.248.000	1.248.000	0%
1.5	Radiador de agua.	1	2.560.000	2.560.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Comité de Evaluación de Ofertas

1.6	Manguera superior.	1	75.000	75.000	0%
1.7	Manguera inferior.	1	75.000	75.000	0%
1.8	Radiador de aceite.	1	1.710.500	1.710.500	0%
1.9	Polea tensora.	1	585.000	585.000	0%
1.10	3 Polea.	1	709.500	709.500	0%
1.11	2 Polea.	1	420.200	420.200	0%
1.12	Depósito de agua del radiador.	1	258.000	258.000	0%
1.13	Termostato.	1	125.000	125.000	0%
1.14	Condensador aire acondicionado.	1	3.350.000	3.350.000	0%
1.15	Protector ventilador.	1	302.500	302.500	0%
1.16	Conjunto ventilador aire acondicionado.	1	1.645.000	1.645.000	0%
1.17	Compresor aire acondicionado.	1	6.197.400	6.197.400	0%
1.18	Disco de compresor aire acondicionado.	1	620.000	620.000	0%
1.19	Bobina compresor aire acondicionado.	1	808.500	808.500	0%
1.20	Polea compresor aire acondicionado.	1	980.000	980.000	0%
1.21	Reten compresor.	1	71.500	71.500	0%
1.22	Juego de manguera aire acondicionado.	1	1.236.400	1.236.400	0%
1.23	Manguera central aire acondicionado.	1	470.800	470.800	0%
1.24	Evaporador aire acondicionado.	1	4.350.000	4.350.000	0%
1.25	2 Filtro aire acondicionado habitáculo.	1	303.600	303.600	0%
1.26	Núcleo evaporador aire acondicionado.	1	1.985.000	1.985.000	0%
1.27	Comando interruptor aire acondicionado.	1	2.585.000	2.585.000	0%
1.28	Actuador.	1	436.000	436.000	0%
1.29	Materiales auxiliares.	1	308.000	308.000	0%
1.30	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
28	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DEL TRANSMISIÓN**	**1**			
1.1	Eje cuádruple.	1	1.620.000	1.620.000	0%
1.2	Eje principal.	1	1.776.500	1.776.500	0%
1.3	Eje de mando.	1	1.250.000	1.250.000	0%
1.4	Juego rulemánes.	1	1.320.000	1.320.000	0%
1.5	Dos Anillo Sincronizador primera y segunda	1	665.000	665.000	0%
1.6	Tres Anillo Sincronizador tercera, cuarta y quinta.	1	676.500	676.500	0%
1.7	Juego Rodillos	1	765.000	765.000	0%
1.8	Desplazable primera y segunda.	1	1.041.700	1.041.700	0%
1.9	Desplazable tercera y cuarta.	1	968.000	968.000	0%
1.10	Desplazable quinta y reversa.	1	676.500	676.500	0%
1.11	Engranaje primera.	1	797.500	797.500	0%
1.12	Engranaje segunda.	1	964.700	964.700	0%
1.13	Engranaje tercera.	1	678.700	678.700	0%
1.14	Engranaje quinta.	1	458.700	458.700	0%
1.15	Juego engranaje reversa.	1	1.573.000	1.573.000	0%
1.16	Engranaje cuarta.	1	628.100	628.100	0%
1.17	Retenes de caja.	1	259.600	259.600	0%
1.18	Cabo de cambio.	1	566.500	566.500	0%
1.19	Engranaje velocímetro.	1	1.618.600	1.618.600	0%
1.20	Conjunto selector.	1	922.900	922.900	0%
1.21	Aceite de transmisión (3litros)	1	425.000	425.000	0%
1.22	Cambio de aceite de caja (3 litros)	1	425.000	425.000	0%
1.23	Materiales Auxiliares	1	56.000	56.000	0%
1.24	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%
29	**CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE**	**1**			
1.1	Disco embrague.	1	865.000	865.000	0%
1.2	Plato embrague.	1	1.022.000	1.022.000	0%
1.3	Cojinete empuje.	1	346.500	346.500	0%
1.4	Horquilla embrague.	1	135.000	135.000	0%
1.5	Guardapolvo.	1	38.500	38.500	0%
1.6	Bomba auxiliar embrague.	1	322.300	322.300	0%
1.7	Bomba central embrague.	1	907.500	907.500	0%
1.8	Volante motor.	1	1.642.300	1.642.300	0%
1.9	Corona volante.	1	299.200	299.200	0%
1.10	Manguera.	1	192.500	192.500	0%
1.11	Materiales auxiliares.	1	350.000	350.000	0%
1.12	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%

SALVINO SANSICIO GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SIRMA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DE LA FUENTE
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

30	CAMIONETAS HYUNDAI H-1 2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1			
1.1	Bomba combustible.	1	16.890.000	16.890.000	0%
1.2	Flotador combustible.	1	416.900	416.900	0%
1.3	Pedal acelerador.	1	786.500	786.500	0%
1.4	Filtro combustible con soporte.	1	2.520.000	2.520.000	0%
1.5	Materiales auxiliares.	1	308.000	308.000	0%
1.6	Mano de Obra	1	130.000	130.000	0%

LOTE N° 2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Toyota, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 500.000.000 Máximo: 1.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No			REFERENCIAL BNF	TOYOTOSHI S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio total (IVA incluido) G.	Precio total (IVA incluido) G.	%
1	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO DE MOTOR	1			
1.1	Cambio de aceite de motor (6,90 litros)	1	49.700	49.700	0%
1.2	Cambio de filtro de combustible.	1	188.150	188.150	0%
1.3	Cambio de filtro de aceite.	1	84.950	84.950	0%
1.4	Cambio de filtro de aire.	1	203.700	203.700	0%
1.5	Servicio de engrase de rulem?nes y alemites.	1	24.000	24.000	0%
1.6	Reparacion de cubiertas.	1	90.000	90.000	0%
1.7	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
2	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO DE CAJA	1			
1.1	Cambio de aceite de caja (2,7 litros)	1	77.450	77.450	0%
1.2	Cambio de aceite diferencial (3,5 litros)	1	51.600	51.600	0%
1.3	Bulbo de marcha atrás.	1	217.300	217.300	0%
1.4	Disco de embrague.	1	1.213.700	1.213.700	0%
1.5	Regulación de embrague - M.O.	1	60.000	60.000	0%
1.6	Plato de presión.	1	1.483.750	1.483.750	0%
1.7	Cojinete de empuje.	1	833.200	833.200	0%
1.8	Horquilla de embrague.	1	609.550	609.550	0%
1.9	Bomba central de embrague.	1	730.800	730.800	0%
1.10	Bombín auxiliar de embrague.	1	420.900	420.900	0%
1.11	Reparación de bomba central de embrague.	1	160.000	160.000	0%
1.12	Reparación de bombín de embrague.	1	120.000	120.000	0%
1.13	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
3	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO TREN DELANTERO	1			
1.1	Carga fluido de dirección hidráulica.	1	68.000	68.000	0%
1.2	Alineación y balanceo de ruedas.	1	128.000	128.000	0%
1.3	Cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora.	1	106.600	106.600	0%
1.4	Cambio de rotula inferior.	1	651.400	651.400	0%
1.5	Buje parrilla superior.	1	221.150	221.150	0%
1.6	Buje parrilla inferior.	1	345.950	345.950	0%
1.7	Buje tensor delantero.	1	461.300	461.300	0%
1.8	Buje tensor trasero.	1	25.450	25.450	0%
1.9	Rulemánes de masa.	1	1.043.300	1.043.300	0%
1.10	Amortiguadores delantero.	1	1.204.950	1.204.950	0%
1.11	Buje de amortiguadores.	1	84.700	84.700	0%
1.12	Barra estabilizadores.	1	1.921.800	1.921.800	0%
1.13	Rotula superior.	1	435.100	435.100	0%
1.14	Bomba de dirección hidráulica.	1	4.611.200	4.611.200	0%
1.15	Extremo de dirección.	1	960.650	960.650	0%
1.16	Bieleta de estabilizador delantero.	1	864.600	864.600	0%
1.17	Bieleta estabilizador trasero.	1	726.600	726.600	0%
1.18	Cremallera de dirección.	1	10.462.350	10.462.350	0%
1.19	Bujes de cremallera.	1	181.750	181.750	0%
1.20	Terminal de cremallera.	1	1.389.100	1.389.100	0%
1.21	Guardapolvo de cremallera.	1	116.900	116.900	0%
1.22	Homocinética.	1	4.453.850	4.453.850	0%
1.23	Taqueador de parrilla superior delantero.	1	185.300	185.300	0%
1.24	Taqueador de parrilla inferior delantero.	1	192.300	192.300	0%
1.25	Guardapolvo de homocinética interior.	1	1.046.300	1.046.300	0%
1.26	Guardapolvo de homocinética exterior.	1	1.095.650	1.095.650	0%

SILVIA MARIELA ALDARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALDARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.27	Cambio de prisionero y tuerca de rueda.	1	1.494.400	1.494.400	0%
1.28	Cambio de parrilla superior.	1	2.357.900	2.357.900	0%
1.29	Cambio de parrilla inferior.	1	3.269.750	3.269.750	0%
1.30	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
4	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO TREN TRASERO**	**1**			
1.1	Juego reparo perno pibot.	1	533.350	533.350	0%
1.2	Juego perno pibot.	1	402.400	402.400	0%
1.3	Espiral de suspensión LH - RH	1	949.150	949.150	0%
1.4	Barra tensor trasero inferior LH – RH	1	1.488.560	1.488.560	0%
1.5	Bujes de barra tensor.	1	13.400	13.400	0%
1.6	Barra tensor trasero superior LH – RH	1	83.300	83.300	0%
1.7	Amortiguadores traseros.	1	407.250	407.250	0%
1.8	Cambio de prisionero y tuerca de rueda.	1	1.494.400	1.494.400	0%
1.9	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
5	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENO**	**1**			
1.1	Juego seguros de pastilla de freno delantero.	1	764.450	764.450	0%
1.2	Pastilla de freno delantero.	1	811.750	811.750	0%
1.3	Disco de freno delantero.	1	1.372.800	1.372.800	0%
1.4	Rectificación de disco de freno.	1	208.000	208.000	0%
1.5	Reparación de sistema servo freno.	1	240.000	240.000	0%
1.6	Servo freno.	1	4.279.150	4.279.150	0%
1.7	Fibra de freno trasero.	1	875.900	875.900	0%
1.8	Rectificación de tambor de freno.	1	200.000	200.000	0%
1.9	Juego de cubetas.	1	712.900	712.900	0%
1.10	Cabo de freno de mano.	1	399.600	399.600	0%
1.11	Bomba central de freno.	1	2.393.000	2.393.000	0%
1.12	Juego reparo bomba central de freno.	1	211.400	211.400	0%
1.13	Cilindro de freno.	1	473.450	473.450	0%
1.14	Juego de zapatas de freno.	1	875.900	875.900	0%
1.15	Mordaza de freno.	1	3.658.900	3.658.900	0%
1.16	Tambor de freno.	1	1.184.200	1.184.200	0%
1.17	Caño flexible de freno.	1	196.150	196.150	0%
1.18	Juego de reparo para zapatas de freno.	1	369.500	369.500	0%
1.19	Juego de reparo mordaza de freno.	1	369.550	369.550	0%
1.20	Carga de fluido de freno.	1	70.200	70.200	0%
1.21	Cambio de cubeta de freno ambos lados.	1	648.100	648.100	0%
1.22	Sensor ABS de rueda izquierda.	1	1.346.750	1.346.750	0%
1.23	Sensor ABS de rueda derecha.	1	1.346.750	1.346.750	0%
1.24	Sensores ABS de ruedas traseras.	1	1.346.750	1.346.750	0%
1.25	Modulo con unidad hid. De ABS	1	14.654.200	14.654.200	0%
1.26	Regulación de frenos.	1	56.000	56.000	0%
1.27	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
6	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - REPARACIÓN RADIADOR DE AGUA**	**1**			
1.1	Carga aditivo para radiador (4 litros)	1	315.250	315.250	0%
1.2	Control de agua destilada batería.	1	80.000	80.000	0%
1.3	Limpieza de radiador.	1	200.000	200.000	0%
1.4	Reparación por fuga.	1	310.000	310.000	0%
1.5	Cambio de radiador.	1	5.816.300	5.816.300	0%
1.6	Manguera superior.	1	112.800	112.800	0%
1.7	Manguera inferior.	1	112.800	112.800	0%
1.8	Abrazaderas.	1	22.850	22.850	0%
1.9	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
7	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS**	**1**			
1.1	Motor limpia Parabrisas.	1	2.459.400	2.459.400	0%
1.2	Brazo limpia Parabrisas.	1	442.000	442.000	0%
1.3	Cepillo limpia Parabrisas.	1	309.200	309.200	0%
1.4	Reservorio agua limpiaparabrisas.	1	1.287.300	1.287.300	0%
1.5	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
8	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 -MANTENIMIENTO PARTE ELÉCTRICA**	**1**			
1.1	Antena eléctrica para auto radio.	1	1.493.900	1.493.900	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.2	Autorradio.	1	23.404.450	23.404.450	0%
1.3	Parlantes.	1	774.500	774.500	0%
1.4	Bloqueo central de puertas.	1	2.323.000	2.323.000	0%
1.5	Bulbo presión de aceite.	1	188.600	188.600	0%
1.6	Cambio bulbo de temperatura.	1	254.900	254.900	0%
1.7	Cambio de control de mando de luces, señaleros, etc.	1	604.450	604.450	0%
1.8	Cambio de focos de faro delantero.	1	1.497.050	1.497.050	0%
1.9	Cambio de faros delanteros.	1	4.967.750	4.967.750	0%
1.10	Cambio de faros traseros.	1	895.200	895.200	0%
1.11	Motor Levanta vidrio eléctrico.	1	1.818.400	1.818.400	0%
1.12	Llave de Luz de estacionamiento.	1	352.850	352.850	0%
1.13	Cambio de bocina.	1	333.500	333.500	0%
1.14	Foco luz de techo.	1	13.050	13.050	0%
1.15	Relay de freno.	1	406.950	406.950	0%
1.16	Relay señalero.	1	509.350	509.350	0%
1.17	Llave de luces antiniebla.	1	754.700	754.700	0%
1.18	Bujías incandescentes.	1	223.450	223.450	0%
1.19	Relay precalentador temporizador.	1	420.850	420.850	0%
1.20	Bulbo de freno.	1	226.700	226.700	0%
1.21	Bulbo marcha atrás.	1	176.050	176.050	0%
1.22	Focos de freno.	1	41.150	41.150	0%
1.23	Focos luz de tablero.	1	48.500	48.500	0%
1.24	Faro antiniebla.	1	109.700	109.700	0%
1.25	Flotador de tanque de combustible.	1	428.300	428.300	0%
1.26	Sensor de velocímetro.	1	1.376.400	1.376.400	0%
1.27	Fusibles.	1	7.050	7.050	0%
1.28	Porta fusibles.	1	1.394.800	1.394.800	0%
1.29	Llave de levantavidrios.	1	1.627.100	1.627.100	0%
1.30	Sistema de alarma.	1	1.686.500	1.686.500	0%
1.31	Tambor de llave de contacto.	1	1.032.350	1.032.350	0%
1.32	Duplicados de llave.	1	1.521.400	1.521.400	0%
1.33	Focos de señaleros.	1	22.750	22.750	0%
1.34	Retrovisores eléctricos.	1	1.816.600	1.816.600	0%
1.35	Tambor llave de contacto.	1	549.050	549.050	0%
1.36	Polarizado general.	1	259.950	259.950	0%
1.37	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
9	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 -REPARACIÓN DE ALTERNADOR COMPLETO**	**1**			
1.1	Alternador nuevo.	1	6.986.400	6.986.400	0%
1.2	Rotor rebobinado.	1	1.249.000	1.249.000	0%
1.3	Regulador de voltaje.	1	977.550	977.550	0%
1.4	Estator.	1	484.250	484.250	0%
1.5	Campo rebobinado.	1	3.423.350	3.423.350	0%
1.6	Inducido.	1	1.194.700	1.194.700	0%
1.7	Placas de diodo.	1	87.700	87.700	0%
1.8	Porta carbón.	1	151.650	151.650	0%
1.9	Colector de rotor alternador.	1	127.750	127.750	0%
1.10	Juego de carbón.	1	203.750	203.750	0%
1.11	Rulemánes.	1	365.200	365.200	0%
1.12	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
10	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 -REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Motor de arranque.	1	5.659.150	5.659.150	0%
1.2	Cambio de Inducido.	1	219.700	219.700	0%
1.3	Cambio Porta carbón.	1	297.900	297.900	0%
1.4	Cambio de Bendix.	1	1.002.750	1.002.750	0%
1.5	Cambio de campo de arranque.	1	664.950	664.950	0%
1.6	Cambio de Automático de arranque.	1	1.567.750	1.567.750	0%
1.7	Cambio de carbón.	1	127.600	127.600	0%
1.8	Cambio de bujes.	1	87.950	87.950	0%
1.9	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
11	**TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	**1**			
1.1	Cambio de evaporizador.	1	4.895.600	4.895.600	0%
1.2	Cambio de filtro.	1	568.800	568.800	0%

SALBINO BARROS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.3	Carga de gas Ecológico.	1	120.000	120.000	0%
1.4	Embrague de compresor.	1	3.493.000	3.493.000	0%
1.5	Mantenimiento del sistema de Aire Acondicionado.	1	240.000	240.000	0%
1.6	Cambio de compresor.	1	6.707.000	6.707.000	0%
1.7	Cambio filtro deshidratador de gas.	1	426.250	426.250	0%
1.8	Cambio válvula Expansora.	1	912.650	912.650	0%
1.9	Cambio manguera de baja presión.	1	1.069.250	1.069.250	0%
1.10	Cambio manguera de alta presión.	1	962.550	962.550	0%
1.11	Cambio de polea.	1	1.158.100	1.158.100	0%
1.12	Cambio de filtros.	1	468.850	468.850	0%
1.13	Reparación de compresor.	1	208.000	208.000	0%
1.14	Cambio bulbo presión de gas.	1	949.800	949.800	0%
1.15	Acondicionamiento parte eléctrica.	1	240.000	240.000	0%
1.16	Cambio rulemán de polea.	1	237.350	237.350	0%
1.17	Electro ventilador.	1	1.458.900	1.458.900	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
12	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SUSPENSIÓN Y DIRECCION**	**1**			
1.1	Rotula superior	1	478.600	478.600	0%
1.2	Parrilla de suspensión inferior RH	1	3.316.950	3.316.950	0%
1.3	Parrilla de suspensión inferior LH	1	3.316.950	3.316.950	0%
1.4	Parrilla de suspensión superior RH	1	2.357.950	2.357.950	0%
1.5	Parrilla de suspensión superior LH	1	2.357.950	2.357.950	0%
1.6	Espiral delantero	1	1.579.100	1.579.100	0%
1.7	Taqueador delantero	1	370.450	370.450	0%
1.8	Taqueador trasero	1	370.450	370.450	0%
1.9	Amortiguador delantero	1	1.209.950	1.209.950	0%
1.10	Brazo de suspensión superior RH	1	2.357.900	2.357.900	0%
1.11	Brazo de suspensión superior LH	1	2.357.900	2.357.900	0%
1.12	Bieleta delantera LH	1	726.600	726.600	0%
1.13	Bujes estabilizador	1	193.950	193.950	0%
1.14	Bieleta delantera RH	1	726.600	726.600	0%
1.15	Rulemán palier	1	817.400	817.400	0%
1.16	Rulemán de masa delantera	1	1.896.900	1.896.900	0%
1.17	Rotula inferior	1	651.450	651.450	0%
1.18	Amortiguador trasero	1	407.200	407.200	0%
1.19	Tuerca prisionero de rueda	1	45.300	45.300	0%
1.20	Cremallera	1	10.462.350	10.462.350	0%
1.21	Bomba hidráulica	1	4.611.200	4.611.200	0%
1.22	Manguera bomba hidráulica	1	1.437.650	1.437.650	0%
1.23	Muñequin de dirección	1	247.250	247.250	0%
1.24	Eje de dirección	1	2.130.900	2.130.900	0%
1.25	Eje columna de dirección	1	1.159.800	1.159.800	0%
1.26	Terminal de cremaliera	1	864.650	864.650	0%
1.27	Alineación	1	75.000	75.000	0%
1.28	Balanceo	1	90.000	90.000	0%
1.29	Aceite ATF para dirección hidráulica por Litros	1	35.200	35.200	0%
1.30	Servicio de engrase suspensión	1	35.000	35.000	0%
1.31	Reparación de cubiertas	1	90.000	90.000	0%
1.32	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
13	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE**	**1**			
1.1	Bomba central de embrague	1	720.000	720.000	0%
1.2	Bomba auxiliar de embrague	1	453.000	453.000	0%
1.3	Aceite de caja y Transferencia por Litros (6,2 litros)	1	77.450	77.450	0%
1.4	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
14	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISION**	**1**			
1.1	Crucetas cardan	1	602.650	602.650	0%
1.2	Soporte de caja	1	639.200	639.200	0%
1.3	Horquilla embrague	1	653.550	653.550	0%
1.4	Plato de presión	1	1.483.750	1.483.750	0%
1.5	Cojinete de empuje	1	916.500	916.500	0%
1.6	Soporte de horquilla	1	105.550	105.550	0%

SALEINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.7	Disco de embrague	1	1.292.050	1.292.050	0%
1.8	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
15	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR**	**1**			
1.1	Juego de junta motor	1	1.298.800	1.298.800	0%
1.2	Cigüeñal std	1	8.639.050	8.639.050	0%
1.3	Cemento	1	476.650	476.650	0%
1.4	Tapa motor	1	11.440.850	11.440.850	0%
1.5	Junta tapa cilindro	1	485.250	485.250	0%
1.6	Juego de guías de válvulas	1	1.630.300	1.630.300	0%
1.7	Árbol de levas	1	2.445.250	2.445.250	0%
1.8	Bombín manual de combustible	1	787.250	787.250	0%
1.9	Sensor trampa de agua	1	592.250	592.250	0%
1.10	Juego de bancaditas para árbol de levas	1	919.050	919.050	0%
1.11	Brazo de biela	1	4.765.550	4.765.550	0%
1.12	Bomba de aceite	1	1.514.100	1.514.100	0%
1.13	Junta balancín	1	119.200	119.200	0%
1.14	Juego Casquillo bancada	1	919.850	919.850	0%
1.15	Juego de aros	1	1.222.900	1.222.900	0%
1.16	Juego casquillo de biela	1	519.250	519.250	0%
1.17	Tensor de correa grande	1	392.050	392.050	0%
1.18	Tensor de correa chico	1	689.700	689.700	0%
1.19	Correa dentada	1	466.900	466.900	0%
1.20	Juego de Válvulas de admisión	1	974.650	974.650	0%
1.21	Juego de Válvulas de escape	1	1.290.800	1.290.800	0%
1.22	Botador 5.08	1	1.547.300	1.547.300	0%
1.23	Reten 32-46-6	1	62.400	62.400	0%
1.24	Reten 95-115-9	1	332.550	332.550	0%
1.25	juego de Retenes de válvulas	1	898.300	898.300	0%
1.26	Limpia inyector diésel	1	188.200	188.200	0%
1.27	Refrigerante p/radiador 4LT	1	315.250	315.250	0%
1.28	Carter inferior.	1	2.447.900	2.447.900	0%
1.29	Soporte motor	1	432.250	432.250	0%
1.30	Bomba de agua	1	2.055.850	2.055.850	0%
1.31	Aleta ventilador	1	718.700	718.700	0%
1.32	Manguera de radiador inferior con abrazaderas	1	128.650	128.650	0%
1.33	Manguera de radiador superior con abrazaderas	1	155.050	155.050	0%
1.34	Junta escape	1	276.750	276.750	0%
1.35	Junta de admisión	1	66.800	66.800	0%
1.36	Tubo, escape frontal	1	8.589.550	8.589.550	0%
1.37	Tubo, escape central	1	2.672.600	2.672.600	0%
1.38	Tubo, escape trasero	1	3.676.600	3.676.600	0%
1.39	Filtro de aire	1	194.700	194.700	0%
1.40	Filtro de combustible	1	171.050	171.050	0%
1.41	Pico Inyector	1	19.352.700	19.352.700	0%
1.42	Filtro de aceite	1	77.200	77.200	0%
1.43	Volante motor	1	3.667.850	3.667.850	0%
1.44	Turbo alimentador	1	19.736.600	19.736.600	0%
1.45	Junta, tubo escape	1	85.600	85.600	0%
1.46	Soporte silenciador	1	99.300	99.300	0%
1.47	Bomba de inyección	1	13.258.700	13.258.700	0%
1.48	Relay bomba inyectora.	1	60.250	60.250	0%
1.49	Conjunto filtro de combustible	1	787.250	787.250	0%
1.50	Conjunto riel común	1	6.025.700	6.025.700	0%
1.51	Sensor de velocimetro	1	1.373.400	1.373.400	0%
1.52	Manguera de calefacción	1	192.100	192.100	0%
1.53	Bulón tubo de escape	1	13.900	13.900	0%
1.54	Juego de calces cigüeñal	1	269.150	269.150	0%
1.55	Juego de 4 Pistón de motor	1	2.702.050	2.702.050	0%
1.56	Conjunto tensor de correa	1	1.439.250	1.439.250	0%
1.57	Polea intermedia N2	1	1.158.100	1.158.100	0%
1.58	Polea intermedia	1	1.158.100	1.158.100	0%
1.59	Aceite motor por Litros (6,90 litros)	1	37.650	37.650	0%
1.60	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ NEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

16	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA FRENO**	**1**			
1.1	Manguera flexible freno	1	177.000	177.000	0%
1.2	Juego de pastilla de freno delantero	1	800.750	800.750	0%
1.3	Juego reparo mordaza de freno	1	406.500	406.500	0%
1.4	Juego de zapata de freno	1	875.900	875.900	0%
1.5	Bomba de vacio	1	5.166.400	5.166.400	0%
1.6	Tambor de freno trasero	1	1.184.250	1.184.250	0%
1.7	Juego de reparo freno trasero	1	469.850	469.850	0%
1.8	Disco de freno delantero	1	1.372.850	1.372.850	0%
1.9	Servo freno	1	3.941.600	3.941.600	0%
1.10	Palanca freno	1	100.900	100.900	0%
1.11	Conjunto de Cabo freno de mano	1	399.600	399.600	0%
1.12	Bomba central de freno	1	2.323.000	2.323.000	0%
1.13	Caño de freno	1	87.300	87.300	0%
1.14	Cilindro de freno RH	1	483.850	483.850	0%
1.15	Pistón de freno RH	1	128.700	128.700	0%
1.16	Juego de Seguros, pastilla de freno	1	45.000	45.000	0%
1.17	Pistón de freno LH	1	128.750	128.750	0%
1.18	Mordaza de freno	1	7.316.050	7.316.050	0%
1.19	Fluido freno 355cc	1	77.250	77.250	0%
1.20	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
17	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Alternador nuevo	1	6.986.400	6.986.400	0%
1.2	Juego de carbón depresor	1	203.800	203.800	0%
1.3	Rotor rebobinado	1	1.046.350	1.046.350	0%
1.4	Campo rebobinado	1	3.423.350	3.423.350	0%
1.5	Plaqueta de diodo	1	581.600	581.600	0%
1.6	Regulador de voltaje	1	974.550	974.550	0%
1.7	Reten depresor de freno	1	32.400	32.400	0%
1.8	Depresor de freno	1	5.166.400	5.166.400	0%
1.9	Reparación depresor de freno	1	269.500	269.500	0%
1.10	Rulemán	1	363.700	363.700	0%
1.11	Carbón	1	203.800	203.800	0%
1.12	Colector de rotor	1	1.249.000	1.249.000	0%
1.13	Correa de alternador	1	696.550	696.550	0%
1.14	Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	1	231.000	231.000	0%
1.15	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	1	231.000	231.000	0%
1.16	Rectificación de colector	1	154.000	154.000	0%
1.17	Bujes soporte alternador	1	87.750	87.750	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
18	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL ELECTRICIDAD PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Motor de arranque nuevo	1	5.659.150	5.659.150	0%
1.2	Enducido rebobinado	1	1.194.700	1.194.700	0%
1.3	Campo rebobinado	1	731.400	731.400	0%
1.4	Colector	1	394.900	394.900	0%
1.5	Carbón	1	127.750	127.750	0%
1.6	Porta carbón	1	127.750	127.750	0%
1.7	Automático	1	1.425.250	1.425.250	0%
1.8	Vendi	1	1.002.750	1.002.750	0%
1.9	Rulemán	1	332.050	332.050	0%
1.10	Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	1	154.000	154.000	0%
1.11	Confección de buje enducido	1	80.000	80.000	0%
1.12	Encamisado de buje reductora	1	80.000	80.000	0%
1.13	Soldadura de torpedo	1	80.000	80.000	0%
1.14	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
19	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL ELECTRICIDAD ACCESORIOS**	**1**			
1.1	Faro delantero RH	1	1.692.600	1.692.600	0%
1.2	Faro delantero LH	1	1.692.600	1.692.600	0%
1.3	Faro trasero RH	1	798.100	798.100	0%
1.4	Faro trasero LH	1	798.100	798.100	0%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO SARRIA GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.5	Faro de luz techo	1	195.550	195.550	0%
1.6	Relay de freno	1	560.300	560.300	0%
1.7	Relay precalentador temporizador	1	533.200	533.200	0%
1.8	Interruptor luz de stop	1	210.650	210.650	0%
1.9	Bulbo de temperatura	1	280.400	280.400	0%
1.10	Bulbo de freno	1	199.900	199.900	0%
1.11	Bulbo de aceite	1	425.750	425.750	0%
1.12	Bulbos marcha atrás	1	226.700	226.700	0%
1.13	Faro señalero esquinero	1	859.300	859.300	0%
1.14	Bujías incandescentes	1	223.450	223.450	0%
1.15	Relay de señalero	1	494.700	494.700	0%
1.16	Flotador de combustible	1	422.800	422.800	0%
1.17	Conjunto tablero de instrumentos	1	4.491.650	4.491.650	0%
1.18	Interruptor freno estacionamiento	1	787.600	787.600	0%
1.19	Motor, mecanismo L/P	1	2.459.400	2.459.400	0%
1.20	Conjunto de Bocinas	1	667.050	667.050	0%
1.21	Foco HB2 12V, 60W55W	1	235.300	235.300	0%
1.22	Terminal positivo	1	164.550	164.550	0%
1.23	Terminal negativo	1	72.900	72.900	0%
1.24	Cerradura puerta FR RH bloqueo eléctrico	1	1.647.000	1.647.000	0%
1.25	Cerradura puerta FR LH bloqueo eléctrico	1	1.647.000	1.647.000	0%
1.26	Cerradura de puerta RR RH bloqueo eléctrico	1	1.431.100	1.431.100	0%
1.27	Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo eléctrico	1	1.431.100	1.431.100	0%
1.28	Fusible eslabón	1	184.850	184.850	0%
1.29	Relay	1	420.850	420.850	0%
1.30	Porta fusible interno	1	5.171.250	5.171.250	0%
1.31	Interruptor principal levanta vidrio	1	2.323.050	2.323.050	0%
1.32	Motor lanza agua L/P	1	725.000	725.000	0%
1.33	Motor levanta vidrio LH	1	1.818.400	1.818.400	0%
1.34	Motor levanta vidrio RH	1	1.818.400	1.818.400	0%
1.35	Antena	1	743.550	743.550	0%
1.36	Foco mediano 1F. 12V	1	22.700	22.700	0%
1.37	Foco tubular 12V 10W	1	18.400	18.400	0%
1.38	Foco, 2FIL. 12VOLT	1	31.100	31.100	0%
1.39	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
20	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO**	**1**			
1.1	Compresor de aire	1	6.707.100	6.707.100	0%
1.2	Evaporador de aire acondicionado	1	4.065.300	4.065.300	0%
1.3	Juego junta y retenes	1	670.650	670.650	0%
1.4	Rulemán	1	239.550	239.550	0%
1.5	Bobina	1	1.154.250	1.154.250	0%
1.6	Embrague	1	3.493.200	3.493.200	0%
1.7	Polea de compresor	1	1.158.100	1.158.100	0%
1.8	Termostato de cortes	1	332.550	332.550	0%
1.9	Filtro ceadora	1	517.050	517.050	0%
1.10	Válvula de expansión	1	912.650	912.650	0%
1.11	Válvula de orificio	1	836.750	836.750	0%
1.12	Condensador	1	4.838.150	4.838.150	0%
1.13	Llave A. C.	1	967.750	967.750	0%
1.14	Electro ventilador	1	3.004.200	3.004.200	0%
1.15	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	1	2.305.550	2.305.550	0%
1.16	Gas y aceites ecológico	1	125.000	125.000	0%
1.17	Correa del compresor	1	633.200	633.200	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
21	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SUSPENSIÓN Y DIRECCION**	**1**			
1.1	Rotula superior	1	478.600	478.600	0%
1.2	Parrilla de suspensión inferior RH	1	3.216.950	3.216.950	0%
1.3	Parrilla de suspensión inferior LH	1	3.216.950	3.216.950	0%
1.4	Parrilla de suspensión superior RH	1	2.357.950	2.357.950	0%
1.5	Parrilla de suspensión superior LH	1	1.257.950	1.257.950	0%
1.6	Espiral delantero	1	1.579.100	1.579.100	0%
1.7	Taqueador delantero	1	370.450	370.450	0%

BALBINO SOARES GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.8	Taqueador trasero	1	370.450	370.450	0%
1.9	Amortiguador delantero	1	1.209.950	1.209.950	0%
1.10	Brazo de suspensión superior RH	1	2.357.900	2.357.900	0%
1.11	Brazo de suspensión superior LH	1	2.357.900	2.357.900	0%
1.12	Bieleta delantera LH	1	726.600	726.600	0%
1.13	Bujes estabilizador	1	193.950	193.950	0%
1.14	Bieleta delantera RH	1	726.600	726.600	0%
1.15	Rulemán palier	1	814.450	814.450	0%
1.16	Rulemán de masa delantera	1	1.896.900	1.896.900	0%
1.17	Rotula inferior	1	592.250	592.250	0%
1.18	Amortiguador trasero	1	45.300	45.300	0%
1.19	Tuerca prisionero de rueda	1	4.611.200	4.611.200	0%
1.20	Cremallera	1	10.465.350	10.465.350	0%
1.21	Bomba hidráulica	1	1.437.650	1.437.650	0%
1.22	Manguera, bomba hidráulica	1	272.000	272.000	0%
1.23	Muñequin de dirección	1	2.130.900	2.130.900	0%
1.24	Eje de dirección	1	1.159.800	1.159.800	0%
1.25	Eje, columna de dirección	1	864.650	864.650	0%
1.26	Terminal de cremallera	1	115.500	115.500	0%
1.27	Alineación	1	70.000	70.000	0%
1.28	Balanceo	1	85.000	85.000	0%
1.29	Aceite ATF para dirección hidráulica por envase	1	35.200	35.200	0%
1.30	Servicio de engrase suspensión	1	35.000	35.000	0%
1.31	Reparación de cubiertas	1	90.000	90.000	0%
1.32	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
22	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE**	1			
1.1	Bomba central de embrague	1	758.600	758.600	0%
1.2	Bomba auxiliar de embrague	1	463.000	463.000	0%
1.3	Aceite de caja y Transferencia por Litros (6,2 litros)	1	77.450	77.450	0%
1.4	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
23	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISION**	1			
1.1	Crucetas cardan	1	662.950	662.950	0%
1.2	Soporte de caja	1	703.150	703.150	0%
1.3	Horquilla embrague	1	653.550	653.550	0%
1.4	Plato de presión	1	1.483.750	1.483.750	0%
1.5	Cojinete de empuje	1	833.200	833.200	0%
1.6	Soporte de horquilla	1	105.550	105.550	0%
1.7	Disco de embrague	1	1.174.600	1.174.600	0%
1.8	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
24	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR**	1			
1.1	Juego de junta motor	1	1.298.850	1.298.850	0%
1.2	Cigüeñal std	1	8.639.000	8.639.000	0%
1.3	Cemento	1	476.650	476.650	0%
1.4	Tapa motor	1	1.140.850	1.140.850	0%
1.5	Junta tapa cilindro	1	485.200	485.200	0%
1.6	Juego de guías de válvulas	1	1.630.300	1.630.300	0%
1.7	Árbol de levas	1	2.445.250	2.445.250	0%
1.8	Bombín manual de combustible	1	715.650	715.650	0%
1.9	Sensor trampa de agua	1	592.250	592.250	0%
1.10	Juego de bancaditas para árbol de levas	1	919.050	919.050	0%
1.11	Bomba de aceite	1	1.376.500	1.376.500	0%
1.12	Junta balancín	1	108.300	108.300	0%
1.13	Juego Casquillo bancada	1	919.800	919.800	0%
1.14	Juego de aros	1	1.222.900	1.222.900	0%
1.15	Juego casquillo de biela	1	472.050	472.050	0%
1.16	Tensor de correa grande	1	356.400	356.400	0%
1.17	Tensor de correa chico	1	627.000	627.000	0%
1.18	Correa dentada	1	466.900	466.900	0%
1.19	Juego de Válvulas de admisión	1	886.050	886.050	0%
1.20	Juego de Válvulas de escape	1	1.290.800	1.290.800	0%
1.21	Botador 5.08	1	1.406.650	1.406.650	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.22	Reten 32-46-6	1	62.400	62.400	0%
1.23	Reten 95-115-9	1	332.550	332.550	0%
1.24	juego de Retenes de válvulas	1	898.300	898.300	0%
1.25	Limpia inyector diésel	1	188.200	188.200	0%
1.26	Refrigerante para radiador 4LT	1	315.200	315.200	0%
1.27	Bomba de agua	1	2.055.850	2.055.850	0%
1.28	Aleta ventilador	1	718.750	718.750	0%
1.29	Manguera de radiador inferior con abrazaderas	1	128.650	128.650	0%
1.30	Manguera de radiador superior con abrazaderas	1	155.050	155.050	0%
1.31	Junta escape	1	276.750	276.750	0%
1.32	Junta de admisión	1	66.800	66.800	0%
1.33	Filtro de aire	1	214.250	214.250	0%
1.34	Filtro de combustible	1	188.150	188.150	0%
1.35	Filtro de aceite	1	84.900	84.900	0%
1.36	Conjunto filtro de combustible	1	787.250	787.250	0%
1.37	Juego de 4 Pistón de motor	1	2.456.400	2.456.400	0%
1.38	Conjunto tensor de correa	1	1.308.400	1.308.400	0%
1.39	Aceite motor por Litros (6,90 litros)	1	37.650	37.650	0%
1.40	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
25	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA FRENO**	**1**			
1.1	Manguera flexible freno	1	154.000	154.000	0%
1.2	Juego de Pastilla de freno delantero.	1	811.750	811.750	0%
1.3	Juego Reparo mordaza de freno	1	406.500	406.500	0%
1.4	Juego de zapata de freno	1	875.900	875.900	0%
1.5	Bomba de vacío	1	5.266.400	5.266.400	0%
1.6	Tambor de freno trasero	1	1.184.300	1.184.300	0%
1.7	juego de reparo freno trasero	1	469.900	469.900	0%
1.8	Disco de freno delantero.	1	1.472.850	1.472.850	0%
1.9	Servo freno	1	3.941.600	3.941.600	0%
1.10	Palanca freno	1	100.900	100.900	0%
1.11	Conjunto de cabo freno de mano	1	399.650	399.650	0%
1.12	Bomba central de freno	1	2.323.000	2.323.000	0%
1.13	Caño de freno	1	87.300	87.300	0%
1.14	Cilindro de freno RH	1	483.850	483.850	0%
1.15	Pistón de freno RH	1	128.700	128.700	0%
1.16	juego de Seguros, pastilla de freno	1	45.000	45.000	0%
1.17	Pistón de freno LH	1	128.700	128.700	0%
1.18	Mordaza de freno	1	7.216.050	7.216.050	0%
1.19	Fluido freno 355cc	1	77.250	77.250	0%
1.20	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
26	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Alternador Nuevo	1	6.986.400	6.986.400	0%
1.2	Juego de Carbón depresor	1	203.800	203.800	0%
1.3	Rotor rebobinado	1	1.151.000	1.151.000	0%
1.4	Campo rebobinado	1	3.423.350	3.423.350	0%
1.5	Plaqueta de diodo	1	528.750	528.750	0%
1.6	Regulador de voltaje	1	974.550	974.550	0%
1.7	Reten depresor de freno	1	32.400	32.400	0%
1.8	Depresor de freno	1	5.166.400	5.166.400	0%
1.9	Reparación depresor de freno	1	240.000	240.000	0%
1.10	Rulemán	1	363.700	363.700	0%
1.11	Carbón	1	203.800	203.800	0%
1.12	Colector de rotor	1	1.249.000	1.249.000	0%
1.13	Correa de alternador	1	696.550	696.550	0%
1.14	Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	1	115.500	115.500	0%
1.15	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	1	115.500	115.500	0%
1.16	Rectificación de colector	1	154.000	154.000	0%
1.17	Bujes soporte alternador	1	87.750	87.750	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
27	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ELECTRICIDAD parte de motor de arranque**	**1**			
1.1	Motor de arranque Nuevo	1	5.659.100	5.659.100	0%

BALBINO ESPINOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARCELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ILDEFIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. RUBEN ARAÚJO
Comité de Evaluación de Ofertas

1.2	Enducido rebobinado	1	1.194.750	1.194.750	0%
1.3	Campo rebobinado	1	664.950	664.950	0%
1.4	Colector	1	394.850	394.850	0%
1.5	Carbón	1	127.750	127.750	0%
1.6	Porta carbón	1	127.750	127.750	0%
1.7	Automático	1	1.425.200	1.425.200	0%
1.8	Vendi	1	1.002.700	1.002.700	0%
1.9	Rulemán	1	365.250	365.250	0%
1.10	Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	1	150.000	150.000	0%
1.11	Confección de buje enducido	1	150.000	150.000	0%
1.12	Encamisado de buje reductora	1	150.000	150.000	0%
1.13	Soldadura de torpedo	1	150.000	150.000	0%
1.14	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
28	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ELECTRICIDAD ACCESORIOS**	**1**			
1.1	Faro delantero RH	1	1.538.800	1.538.800	0%
1.2	Faro delantero LH	1	1.538.800	1.538.800	0%
1.3	Faro trasero RH	1	765.600	765.600	0%
1.4	Faro trasero LH	1	765.600	765.600	0%
1.5	Faro de luz techo	1	195.500	195.500	0%
1.6	Relay de freno	1	560.300	560.300	0%
1.7	Relay precalentador temporizador	1	533.200	533.200	0%
1.8	Interruptor luz de stop	1	210.650	210.650	0%
1.9	Bulbo de temperatura	1	280.400	280.400	0%
1.10	Bulbo de freno	1	199.900	199.900	0%
1.11	Bulbo de aceite	1	425.750	425.750	0%
1.12	Bulbos marcha atrás	1	226.700	226.700	0%
1.13	Faro señalero esquinero	1	945.250	945.250	0%
1.14	Bujías incandescentes	1	223.450	223.450	0%
1.15	Relay de señalero	1	494.750	494.750	0%
1.16	Flotador de combustible	1	422.800	422.800	0%
1.17	Conjunto tablero de instrumentos	1	4.491.650	4.491.650	0%
1.18	Interruptor freno estacionamiento	1	866.400	866.400	0%
1.19	Motor, mecanismo L/P	1	2.459.400	2.459.400	0%
1.20	conjunto de Bocinas	1	733.750	733.750	0%
1.21	Foco HB2 12V, 60W55W	1	235.300	235.300	0%
1.22	Terminal positivo	1	164.500	164.500	0%
1.23	Terminal negativo	1	72.900	72.900	0%
1.24	Cerradura puerta FR RH bloqueo eléctrico	1	1.647.000	1.647.000	0%
1.25	Cerradura puerta FR LH bloqueo eléctrico	1	1.647.000	1.647.000	0%
1.26	Cerradura de puerta RR RH bloqueo eléctrico	1	1.431.150	1.431.150	0%
1.27	Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo eléctrico	1	1.431.150	1.431.150	0%
1.28	Fusible eslabón	1	184.850	184.850	0%
1.29	Relay	1	420.850	420.850	0%
1.30	Porta fusible interno	1	5.171.250	5.171.250	0%
1.31	Interruptor principal levanta vidrio	1	2.323.050	2.323.050	0%
1.32	Motor lanza agua L/P	1	797.500	797.500	0%
1.33	Motor levanta vidrio LH	1	1.918.400	1.918.400	0%
1.34	Motor levanta vidrio RH	1	1.918.400	1.918.400	0%
1.35	Antena	1	743.550	743.550	0%
1.36	Foco mediano 1F. 12V	1	22.700	22.700	0%
1.37	Foco tubular 12V 10W	1	14.500	14.500	0%
1.38	Foco, 2FIL. 12VOLT	1	41.200	41.200	0%
1.39	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
29	**TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017/18 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO.**	**1**			
1.1	Compresor de aire	1	6.707.100	6.707.100	0%
1.2	Evaporador de aire acondicionado	1	4.065.300	4.065.300	0%
1.3	Juego junta y retenes	1	737.750	737.750	0%
1.4	Rulemán	1	239.550	239.550	0%
1.5	Bobina	1	1.269.650	1.269.650	0%
1.6	Embrague	1	3.493.200	3.493.200	0%
1.7	Polea de compresor	1	1.273.900	1.273.900	0%
1.8	Termostato de cortes	1	332.550	332.550	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA PIELOVALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELADIO ALCARAZ CRUZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. RUBEN MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.9	Filtro ceadora	1	568.800	568.800	0%
1.10	Válvula de expansión	1	912.650	912.650	0%
1.11	Válvula de orificio	1	836.750	836.750	0%
1.12	Condensador	1	4.938.150	4.938.150	0%
1.13	Llave aire acondicionado	1	967.750	967.750	0%
1.14	Electro ventilador	1	3.004.200	3.004.200	0%
1.15	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	1	2.305.500	2.305.500	0%
1.16	Gas y aceites ecológico	1	130.000	130.000	0%
1.17	Correa del compresor	1	696.550	696.550	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
30	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - SUSPENSIÓN Y DIRECCION.**	**1**			
1.1	Rotula superior	1	855.050	855.050	0%
1.2	Parrilla de suspensión inferior RH	1	1.411.450	1.411.450	0%
1.3	parrilla de suspensión inferior LH	1	1.411.600	1.411.600	0%
1.4	Parrilla de suspensión superior RH	1	2.869.200	2.869.200	0%
1.5	Parrilla de suspensión superior LH	1	2.869.200	2.869.200	0%
1.6	Taqueador delantero	1	197.000	197.000	0%
1.7	Taqueador trasero	1	274.350	274.350	0%
1.8	Amortiguador delantero	1	434.350	434.350	0%
1.9	Brazo de suspensión superior RH	1	2.869.200	2.869.200	0%
1.10	Brazo de suspensión superior LH	1	2.869.200	2.869.200	0%
1.11	Bieleta delantera LH	1	533.950	533.950	0%
1.12	Juego de Bujes estabilizador	1	166.250	166.250	0%
1.13	Bieleta delantera RH	1	533.950	533.950	0%
1.14	Rulemán palier	1	520.800	520.800	0%
1.15	Rulemán de masa delantera	1	910.050	910.050	0%
1.16	Rotula inferior	1	855.050	855.050	0%
1.17	Amortiguador trasero	1	434.300	434.300	0%
1.18	Tuerca prisionero de rueda	1	569.600	569.600	0%
1.19	Cremallera	1	10.514.600	10.514.600	0%
1.20	Bomba Hidráulica	1	3.982.400	3.982.400	0%
1.21	Manguera, Bomba hidráulica	1	3.378.000	3.378.000	0%
1.22	Muñequin de dirección	1	299.300	299.300	0%
1.23	Eje de dirección	1	472.450	472.450	0%
1.24	Eje, columna de dirección	1	1.535.300	1.535.300	0%
1.25	Terminal de cremallera	1	864.650	864.650	0%
1.26	Alineación	1	70.000	70.000	0%
1.27	Balanceo	1	85.000	85.000	0%
1.28	Aceite ATF para dirección hidráulica por Litros	1	35.200	35.200	0%
1.29	Servicio de engrase suspensión	1	35.000	35.000	0%
1.30	Reparación de cubiertas	1	90.000	90.000	0%
1.31	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
31	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - CAJA Y EMBRAGUE.**	**1**			
1.1	Bomba central de embrague	1	501.500	501.500	0%
1.2	Bomba auxiliar de embrague	1	742.300	742.300	0%
1.3	Aceite de caja y Transferencia por Litros (5,4 litros)	1	77.450	77.450	0%
1.4	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
32	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA TRANSMISION**	**1**			
1.1	Crucetas cardan	1	610.700	610.700	0%
1.2	Soporte de caja	1	359.350	359.350	0%
1.3	Horquilla embrague	1	198.000	198.000	0%
1.4	Plato de presión	1	1.311.000	1.311.000	0%
1.5	Cojinete de empuje	1	578.350	578.350	0%
1.6	Soporte de horquilla	1	105.550	105.550	0%
1.7	Disco de embrague	1	1.006.750	1.006.750	0%
1.8	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
33	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA MOTOR**	**1**			
1.1	Juego de junta motor	1	1.126.950	1.126.950	0%
1.2	Junta tapa cilindro	1	502.450	502.450	0%
1.3	Juego de guías de válvulas	1	485.500	485.500	0%
1.4	Árbol de levas	1	2.352.500	2.352.500	0%
1.5	Bombín manual de combustible	1	647.900	647.900	0%
1.6	Sensor trampa de agua	1	715.700	715.700	0%

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE FELIPIGIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible] VERA
Comité de Evaluación de Ofertas

1.7	Juego de bancaditas para árbol de levas	1	814.400	814.400	0%
1.8	Bomba de aceite	1	1.367.050	1.367.050	0%
1.9	Junta balancín	1	191.150	191.150	0%
1.10	Juego casquillo bancada	1	740.350	740.350	0%
1.11	Juego de aros	1	1.222.850	1.222.850	0%
1.12	Juego casquillo de biela	1	470.050	470.050	0%
1.13	Tensor de correa grande	1	774.350	774.350	0%
1.14	Tensor de correa chico	1	674.450	674.450	0%
1.15	Correa dentada	1	513.700	513.700	0%
1.16	Juego de Válvulas de admisión	1	487.300	487.300	0%
1.17	Juego de Válvulas de escape	1	709.900	709.900	0%
1.18	Botador 5.08	1	774.200	774.200	0%
1.19	Reten 32-46-6	1	62.400	62.400	0%
1.20	Reten 95-115-9	1	332.550	332.550	0%
1.21	juego de retenes de válvulas	1	383.000	383.000	0%
1.22	Limpia inyector diésel	1	188.200	188.200	0%
1.23	Refrigerante para radiador 4LT	1	315.200	315.200	0%
1.24	Bomba de agua	1	1.337.300	1.337.300	0%
1.25	Aleta ventilador	1	510.800	510.800	0%
1.26	Manguera de radiador inferior con abrazaderas	1	307.950	307.950	0%
1.27	Manguera de radiador superior con abrazaderas	1	165.350	165.350	0%
1.28	Junta escape	1	69.000	69.000	0%
1.29	Junta de admisión	1	136.050	136.050	0%
1.30	Filtro de aire	1	268.950	268.950	0%
1.31	Filtro de combustible	1	188.150	188.150	0%
1.32	Filtro de aceite	1	84.550	84.550	0%
1.33	Conjunto filtro de combustible	1	787.250	787.250	0%
1.34	Juego de 4 Pistón de motor	1	4.405.200	4.405.200	0%
1.35	Conjunto tensor de correa	1	1.439.250	1.439.250	0%
1.36	Aceite motor por Litros (6,5 litros)	1	37.650	37.650	0%
1.37	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
34	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA FRENO**	**1**			
1.1	Manguera flexible freno	1	215.750	215.750	0%
1.2	Juego de pastilla de freno delantero.	1	803.700	803.700	0%
1.3	Juego reparo mordaza de freno	1	436.150	436.150	0%
1.4	Juego de zapata de freno	1	663.300	663.300	0%
1.5	Bomba de vacío	1	4.679.400	4.679.400	0%
1.6	Tambor de freno trasero	1	2.187.150	2.187.150	0%
1.7	Juego de reparo freno trasero	1	344.040	344.040	0%
1.8	Disco de freno delantero.	1	2.630.050	2.630.050	0%
1.9	Servo freno	1	4.241.450	4.241.450	0%
1.10	Palanca freno	1	196.200	196.200	0%
1.11	Conjunto de Cabo freno de mano	1	1.108.950	1.108.950	0%
1.12	Bomba central de freno	1	1.816.650	1.816.650	0%
1.13	Caño de freno	1	497.600	497.600	0%
1.14	Cilindro de freno RH	1	497.600	497.600	0%
1.15	Pistón de freno RH	1	288.200	288.200	0%
1.16	Juego de Seguros, pastilla de freno	1	84.100	84.100	0%
1.17	Pistón de freno LH	1	288.200	288.200	0%
1.18	Mordaza de freno	1	2.646.950	2.646.950	0%
1.19	Fluido freno 355cc	1	77.250	77.250	0%
1.20	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
35	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Alternador Nuevo	1	1.308.800	1.308.800	0%
1.2	Juego de carbón depresor	1	226.750	226.750	0%
1.3	Rotor rebobinado	1	1.151.000	1.151.000	0%
1.4	Campo rebobinado	1	3.423.350	3.423.350	0%
1.5	Plaqueta de diodo	1	1.075.900	1.075.900	0%
1.6	Regulador de voltaje	1	1.093.350	1.093.350	0%
1.7	Reten depresor de freno	1	66.600	66.600	0%
1.8	Depresor de freno	1	4.679.400	4.679.400	0%
1.9	Reparación depresor de freno	1	120.000	120.000	0%
1.10	Rulemán	1	365.250	365.250	0%

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

BALBINO BAEZ GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

1.11	Carbón	1	134.400	134.400	0%
1.12	Colector de rotor	1	862.550	862.550	0%
1.13	Correa de alternador	1	373.300	373.300	0%
1.14	Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	1	132.000	132.000	0%
1.15	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	1	132.000	132.000	0%
1.16	Rectificación de colector	1	132.000	132.000	0%
1.17	Bujes soporte alternador	1	104.250	104.250	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
36	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL / ELECTRICIDAD PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Motor de arranque Nuevo	1	6.462.400	6.462.400	0%
1.2	Enducido rebobinado	1	1.404.350	1.404.350	0%
1.3	Campo rebobinado	1	1.243.700	1.243.700	0%
1.4	Colector	1	1.768.550	1.768.550	0%
1.5	Carbón	1	297.950	297.950	0%
1.6	Porta carbón	1	685.600	685.600	0%
1.7	Automático	1	1.425.200	1.425.200	0%
1.8	Vendi	1	1.360.700	1.360.700	0%
1.9	Rulemán	1	177.700	177.700	0%
1.10	Rellenar y tornear asiento de rulemán y reten	1	165.000	165.000	0%
1.11	Confección de buje enducido	1	132.000	132.000	0%
1.12	Encamisado de buje reductora	1	132.000	132.000	0%
1.13	Soldadura de torpedo	1	132.000	132.000	0%
1.14	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%
37	**TOYOTA HIACE AÑO 2018 MOTOR 2,5 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO.**	**1**			
1.1	Compresor de aire	1	11.826.600	11.826.600	0%
1.2	Evaporador de aire acondicionado	1	6.807.850	6.807.850	0%
1.3	Juego junta y retenes	1	737.700	737.700	0%
1.4	Rulemán	1	237.350	237.350	0%
1.5	Bobina	1	774.400	774.400	0%
1.6	Embrague	1	3.004.200	3.004.200	0%
1.7	Polea de compresor	1	784.100	784.100	0%
1.8	Termostato de cortes	1	219.200	219.200	0%
1.9	Filtro ceadora	1	568.800	568.800	0%
1.10	Válvula de expansión	1	741.600	741.600	0%
1.11	Válvula de orificio	1	549.050	549.050	0%
1.12	Condensador	1	5.026.250	5.026.250	0%
1.13	Llave aire acondicionado	1	180.250	180.250	0%
1.14	Electro ventilador	1	3.869.600	3.869.600	0%
1.15	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	1	1.098.800	1.098.800	0%
1.16	Gas y aceites ecológico	1	105.600	105.600	0%
1.17	Correa del compresor	1	373.300	373.300	0%
1.18	Mano de Obra	1	120.000	120.000	0%

LOTE N° 3 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados de la marca Ford Año 2016, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No			**REFERENCIAL BNF**	**TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio total (IVA incluido) G.**	**Precio total (IVA incluido) G.**	**%**
1	**SISTEMA DE LUBRICACION**	1			
1.1	Soporte de filtro de aceite	1	2.499.200	2.874.080	15%
1.2	Filtro de aceite	1	246.400	283.360	15%
1.3	Filtro de aire	1	218.240	250.976	15%
1.4	Bomba de aceite	1	3.259.520	3.748.448	15%
1.5	Varilla medidor nivel de aceite motor	1	337.920	388.608	15%
1.6	Tapón de drenaje aceite motor	1	696.960	801.504	15%
1.7	Aceite motor por Litro (13 litros)	1	27.500	31.625	15%
1.8	Aditivo para radiador (por Litro)	1	43.590	50.129	15%
1.9	Filtro trampa de agua	1	302.720	348.128	15%
1.10	Filtro de combustible	1	359.040	412.896	15%
1.11	Fluido DOT-3 (Pote de 500 cc)	1	35.000	40.250	15%
1.12	Aceite de caja (4,5 litros)	1	33.000	37.950	15%
1.13	Aceite diferencial trasero (4 Litros)	1	46.200	53.130	15%

SILVIA MARCELA ALCARAZ ALCARAZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSUE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

BALBINA CARAL GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Presidente
Comité de Evaluación de Ofertas

1.14	Materiales Auxiliares	1	80.000	92.000	15%
1.15	Mano de Obra	1	150.000	150.000	0%
2	**CONJUNTO DELANTERO**	**1**			
1.1	Amortiguador delantero	1	936.320	1.076.768	15%
1.2	Amortiguador trasero	1	1.098.240	1.262.976	15%
1.3	Buje amortiguador delantero	1	253.440	291.456	15%
1.4	Buje amortiguador trasero	1	253.440	291.456	15%
1.5	Barra completa de dirección LD	1	5.244.800	6.031.520	15%
1.6	Extremo barra de dirección exterior L/D	1	802.560	922.944	15%
1.7	Barra corta de dirección	1	3.160.960	3.635.104	15%
1.8	Pitman de dirección	1	2.499.200	2.874.080	15%
1.9	Tapita grasera punta eje delantero	1	218.240	250.976	15%
1.10	Correa de dirección hidráulica	1	394.240	453.376	15%
1.11	Aceite de dirección	1	36.300	41.745	15%
1.12	Materiales Auxiliares	1	80.000	92.000	15%
1.13	Mano de Obra	1	150.000	150.000	0%
3	**SISTEMA DE FRENO**	**1**			
1.1	Tambor de freno trasero rectificar	1	1.800.000	2.070.000	15%
1.2	Juego de remache para fibra de freno	1	1.830.400	2.104.960	15%
1.3	Juego de resortes y seguros de zapatas traseras	1	1.760.000	2.024.000	15%
1.4	Materiales Auxiliares	1	80.000	92.000	15%
1.5	Mano de Obra	1	150.000	150.000	0%
4	**SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS**	**1**			
1.1	Faro delantero doble (luz chica, alta / baja)	1	563.200	647.680	15%
1.2	Faro señalero	1	352.000	404.800	15%
1.3	Faro trasero completo	1	316.800	364.320	15%
1.4	Tapa faro trasero	1	204.140	234.761	15%
1.5	Farito techo cabina	1	401.280	461.472	15%
1.6	Flotador de combustible	1	1.971.200	2.266.880	15%
1.7	Reloj marcador de combustible	1	7.582.080	8.719.392	15%
1.8	Reloj velocimetro	1	7.582.080	8.719.392	15%
1.9	Tacómetro RPM	1	7.582.080	8.719.392	15%
1.10	Indicador de temperatura	1	7.582.080	8.719.392	15%
1.11	Indicador nivel de combustible	1	7.582.080	8.719.392	15%
1.12	Sensor presión de aceite	1	633.600	728.640	15%
1.13	Interruptor combinado – palanca señalero	1	2.112.000	2.428.800	15%
1.14	Interruptor de 1 punto	1	168.960	194.304	15%
1.15	Interruptor de 2 puntos	1	183.040	210.496	15%
1.16	Interruptor de contacto de arranque	1	1.921.920	2.210.208	15%
1.17	Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	1	844.800	971.520	15%
1.18	Cable de tierra del motor al panel DASH	1	480.000	552.000	15%
1.19	Cable maza a tierra	1	220.000	253.000	15%
1.20	Cable negativo batería	1	250.000	287.500	15%
1.21	Caja de fusibles	1	4.773.120	5.489.088	15%
1.22	Fusible de 10	1	49.280	56.672	15%
1.23	Fusible de 15	1	49.280	56.672	15%
1.24	Cable de 1 mm. (el metro)	1	1.262	1.451	15%
1.25	Cable de 2 mm. (el metro)	1	1.760	2.024	15%
1.26	Cable de 3 mm. (el metro)	1	4.294	4.938	15%
1.27	Rele de 3 patitas	1	316.800	364.320	15%
1.28	Rele de bocina	1	197.120	226.688	15%
1.29	Rele de señalero	1	225.280	259.072	15%
1.30	Rele temporizador señalero	1	401.280	461.472	15%
1.31	Relay auxiliar para luz alta y baja	1	267.520	307.648	15%
1.32	Traba de dirección con rulemán	1	1.971.200	2.266.880	15%
1.33	Cilindro con llave de la ignición	1	1.921.920	2.210.208	15%
1.34	Motor limpia parabrisas	1	1.506.500	1.732.475	15%
1.35	Bocina eléctrica	1	598.400	688.160	15%
1.36	Foco señalero 12X21	1	28.160	32.384	15%
1.37	Foco alta y baja H1	1	49.280	56.672	15%
1.38	Foco luz chica 12X5	1	28.160	32.384	15%
1.39	Foco farito techo 12X5	1	28.160	32.384	15%
1.40	Foco faro trasero 12X5	1	28.160	32.384	15%
1.41	Foco faro trasero 12X21	1	28.160	32.384	15%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Coordinador
Evaluador de Ofertas

1.42	Foco alumbra chapa	1	28.160	32.384	15%
1.43	Porta foco H1	1	281.600	323.840	15%
1.44	Porta foco señalero	1	281.600	323.840	15%
1.45	Lámpara de linterna y pisca tablero	1	28.160	32.384	15%
1.46	Foco lámpara del tablero	1	28.160	32.384	15%
1.47	Materiales Auxiliares	1	95.000	109.250	15%
1.48	Mano de Obra	1	150.000	150.000	0%
5	**ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Alternador cambiar	1	3.520.000	4.048.000	15%
1.2	Rulemán delantero	1	176.000	202.400	15%
1.3	Rulemán chico tapa trasera	1	176.000	202.400	15%
1.4	Tapa delantera	1	1.196.800	1.376.320	15%
1.5	Tapa trasera	1	1.196.800	1.376.320	15%
1.6	Rotor del alternador	1	1.619.200	1.862.080	15%
1.7	Polea de alternador	1	563.200	647.680	15%
1.8	Estator del alternador	1	1.689.600	1.943.040	15%
1.9	Regulador de voltaje	1	633.600	728.640	15%
1.10	Materiales Auxiliares	1	85.000	97.750	15%
1.11	Mano de Obra	1	150.000	150.000	0%
6	**MOTOR DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Motor de arranque cambiar	1	2.217.600	2.550.240	15%
1.2	Inducido	1	1.548.800	1.781.120	15%
1.3	Interruptor magnético del arranque	1	1.056.000	1.214.400	15%
1.4	Juego palanca (horquilla) de arranque	1	506.880	582.912	15%
1.5	Tapa trasera de arranque con cojinete	1	492.800	566.720	15%
1.6	Cojinete de arranque	1	176.000	202.400	15%
1.7	Carbón escobilla de arranque	1	563.200	647.680	15%
1.8	Bobina campo de arranque	1	1.196.800	1.376.320	15%
1.9	Piñon bendix de arranque	1	633.600	728.640	15%
1.10	Buje cojinete de arranque	1	176.000	202.400	15%
1.11	Juego reparo de arranque	1	717.090	824.654	15%
1.12	Materiales Auxiliares	1	90.000	103.500	15%
1.13	Mano de Obra	1	150.000	150.000	0%

LOTE N° 4 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados de la marca Mercedes Benz Año 2012, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No			**REFERENCIAL BNF**	**CONDOR S.A.C.I.**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio total (IVA incluído) G.**	**Precio total (IVA incluído) G.**	**%**
1	**MOTOR OM 364**	**1**			
1.1	Motor Compacto Cambiar	1	35.535.600	35.535.600	0%
1.2	Motor Completo Rectificar	1	3.240.000	3.240.000	0%
1.3	Grupo 110 Block de Cilindros	1	10.327.500	10.327.500	0%
1.4	Cilindro de Block Motor (Camisa)	1	540.111	540.111	0%
1.5	Reten Bancada	1	291.339	291.339	0%
1.6	Campana Trasera	1	1.386.180	1.386.180	0%
1.7	Juego de Juntas de Motor Completo	1	1.303.562	1.303.562	0%
1.8	Carter de Aceite	1	3.172.500	3.172.500	0%
1.9	Juego de Bujes Árbol de Levas (Medida 1)	1	291.780	291.781	0%
1.10	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
2	**Servicio de mantenimiento CULATA Y CUBIERTA DE BALANCINreparacion de Motor**	**1**			
1.1	Tapa Cilindros Cambiar	1	8.810.593	8.810.593	0%
1.2	Tapa Cilindros Rectificar	1	1.620.000	1.620.000	0%
1.3	Junta Culata/ Junta Cabeza Cil. (Medida 1)	1	261.818	261.818	0%
1.4	Turbo Compresor Desmontar	1	263.145	263.145	0%
1.5	Turbo Compresor Montar	1	263.145	263.145	0%
1.6	Turbo Compresor Cambiar	1	5.522.220	5.522.220	0%
1.7	Junta Con Múltiple y Turbo Compresor	1	223.673	223.673	0%
1.8	Caño Presión de Aceite del Turbo Compresor	1	280.946	280.946	0%
1.9	Asiento Válvula Admisión	1	152.469	152.469	0%
1.10	Asiento Válvula Escape	1	181.548	181.548	0%

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.11	Junta Silicona Sello	1	58.600	58.600	0%
1.12	Junta Tapa Balancines	1	141.855	141.855	0%
1.13	Tapa Cubierta Balancines	1	1.287.450	1.287.450	0%
1.14	Tapón Llenado de Aceite	1	67.113	67.113	0%
1.15	Guía Válvula Admisión y Escape	1	257.617	257.617	0%
1.16	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
3	**PIEZ MOTRIC PIST, CIGÜEÑAL Y VOL MOTOR**	**1**			
1.1	Cigüeñal	1	10.280.330	10.280.334	0%
1.2	Pistón y Bulón/ Pistón C/ Perno P/4 Bocas (Medida 1)	1	932.850	932.850	0%
1.3	Segmentos/ Juego de Aros (Anillo)	1	379.349	379.349	0%
1.4	Kit Reparación de Motor Pistón ,Camisa, Aros, Bujes Cojinetes, Juntas Sup, Buje de Biela para 4 Bocas	1	5.583.533	5.583.533	0%
1.5	Juego Cojinete Cigüeñal (Std)	1	384.214	384.214	0%
1.6	Juego Cojinete Cigüeñal ((Medida 1)	1	384.214	384.214	0%
1.7	Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 2)	1	384.214	384.214	0%
1.8	Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 3)	1	384.214	384.214	0%
1.9	Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 4)	1	384.214	384.214	0%
1.10	Volante Motor Desmontar	1	37.592	37.592	0%
1.11	Volante Motor Montar	1	37.592	37.592	0%
1.12	Volante Motor Cambiar	1	4.968.000	4.968.000	0%
1.13	Volante Motor Rectificar	1	93.981	93.981	0%
1.14	Buje Piloto Cigüeñal	1	154.791	154.791	0%
1.15	Polea Cigüeñal	1	770.306	770.306	0%
1.16	Cojinete Biela (Medida 1)	1	299.963	299.963	0%
1.17	Cojinete Biela (Medida 2)	1	301.180	301.180	0%
1.18	Buje de Bilela	1	230.529	230.529	0%
1.19	Biela	1	3.141.705	3.141.705	0%
1.20	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
4	**CUBIERTA DELANTERA**	**1**			
1.1	Tapa de Distribución Cubierta Delantera	1	1.382.640	1.385.640	0%
1.2	Reten de Aceite Cigüeñal Delantero	1	594.494	597.494	1%
1.3	Reten de Frente Motor	1	368.941	371.941	1%
1.4	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
5	**SISTEMA DE LUBRICACIÓN**	**1**			
1.1	Soporte Filtro de Aceite	1	1.620.000	1.620.000	0%
1.2	Filtro Aceite	1	52.200	52.200	0%
1.3	Filtro de Aire	1	799.200	799.200	0%
1.4	Bomba Aceite	1	4.843.800	4.843.800	0%
1.5	Varilla Medidor Nivel Aceite Motor	1	210.600	210.600	0%
1.6	Tapón de Drenaje Aceite Motor	1	87.750	87.750	0%
1.7	Aceite Motor por litro (11 litros)	1	33.000	33.000	0%
1.8	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
6	**ÁRBOL DE LEVAS Y MECANISMO DE VALVULAS**	**1**			
1.1	Válvula Escape	1	211.180	211.180	0%
1.2	Válvula Admisión	1	176.850	176.850	0%
1.3	Levanta Válvulas Botadores	1	163.858	163.858	0%
1.4	Varilla Botador o Empuje	1	329.670	329.670	0%
1.5	Árbol de Levas	1	3.803.436	3.803.436	0%
1.6	Eje Balancín	1	516.892	516.892	0%
1.7	Balancín (Martillo) de Válvulas Adm	1	293.992	293.992	0%
1.8	Balancín (Martillo) de Válvulas Esc	1	293.992	293.992	0%
1.9	Soporte Eje Balancines	1	237.162	237.163	0%
1.10	Soporte Eje Balancines	1	202.334	202.334	0%
1.11	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
7	**MONTAJE MOTOR Y TRANSMISION DE Y ESCAPE**	**1**			
1.1	Soporte Motor Trasero (Soporte Motor) Cambiar	1	626.400	626.400	0%
1.2	Soporte Motor Delantero (Soporte Motor) Cambiar	1	626.400	626.400	0%
1.3	Travesaño Montura Motor Trasero (Soporte Motor) Cambiar	1	1.701.000	1.701.000	0%
1.4	Soporte de Escape Cambiar	1	91.800	91.800	0%
1.5	Caño de Escape del Múltiple al Silenciador Cambiar	1	702.000	702.000	0%
1.6	Caño de Escape del Silenciador a la Salida Final	1	702.000	702.000	0%
1.7	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
8	**MÚLTIPLE**	**1**			
1.1	Múltiple Escape Cambiar	1	4.498.200	4.498.200	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELADIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.2	Junta Múltiple Escape A	1	197.208	197.208	0%
1.3	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
9	**BOMBA AGUA, VENT, REFRI Y TERMOSTATO**	**1**			
1.1	Bomba Agua Cambiar	1	2.070.000	2.070.000	0%
1.2	Bomba Agua Reparar	1	855.000	855.000	0%
1.3	Junta Caja Termostato	1	69.988	69.988	0%
1.4	Junta Bomba de Agua	1	83.258	83.258	0%
1.5	Reparo Bomba de Agua	1	2.835.000	2.835.000	0%
1.6	Abrazadera para Mangu Sup E Inf de Radiador	1	271.105	271.105	0%
1.7	Manguera Superior de Radiador	1	302.400	302.400	0%
1.8	Reservorio de Agua del Radiador	1	3.408.750	3.408.750	0%
1.9	Termostato	1	229.864	229.865	0%
1.10	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
10	**RADIADOR Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE**	**1**			
1.1	Radiador de Agua (Completo) Cambiar	1	8.527.326	8.527.326	0%
1.2	Radiador de Agua (Completo) Reparar	1	882.000	882.000	0%
1.3	Intercooler Cambiar	1	1.412.468	1.412.468	0%
1.4	Intercooler Repar	1	648.000	648.000	0%
1.5	Tapa de Radiador	1	585.000	585.000	0%
1.6	Tapa Reservorio de Agua del Radiador	1	175.356	175.356	0%
1.7	Cano Agua Radiador Superior	1	734.400	734.400	0%
1.8	Cano Agua Radiador Inferior	1	734.400	734.400	0%
1.9	Aditivo de Radiador	1	7.700	7.700	0%
1.10	Correas de Ventilador	1	173.700	173.700	0%
1.11	Correa de Dirección Hidráulica	1	126.598	126.598	0%
1.12	Ventilador Completo	1	3.377.209	3.377.209	0%
1.13	Tanque de Combustible Cambiar	1	4.950.000	4.950.000	0%
1.14	Tanque de Combustible Reparar	1	828.000	828.000	0%
1.15	Tanque de Combustible Limpiar	1	198.000	198.000	0%
1.16	Tapa Tanque de Combustible	1	305.640	305.640	0%
1.17	Flotador de Combustible	1	333.828	333.828	0%
1.18	Cano Retorno Combustible	1	199.800	199.800	0%
1.19	Cano Alimentación Combustible	1	415.800	415.800	0%
1.20	Soporte Tanque de Combustible	1	671.130	671.130	0%
1.21	Suncho Tanque de Combustible	1	207.000	207.000	0%
1.22	Filtro Trampa de Agua	1	1.312.200	1.312.200	0%
1.23	Filtro de Combustible	1	580.500	580.500	0%
1.24	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
11	**RADIADOR, BOVEDA Y PARTES DE FIJACIA**	**1**			
1.1	Radiador de Aceite Intercambiador	1	1.530.000	1.530.000	0%
1.2	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
12	**BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE**	**1**			
1.1	Bomba Inyectora Cambiar	1	26.154.000	26.154.000	0%
1.2	Bomba Inyectora Reparar	1	6.173.213	6.173.213	0%
1.3	Picos Inyectores Cambio	1	2.070.000	2.070.000	0%
1.4	Picos Inyectores Limpieza	1	783.169	783.169	0%
1.5	Picos Inyectores Conectores	1	270.000	270.000	0%
1.6	Junta Base Bomba de Inyección	1	24.300	24.300	0%
1.7	Engranaje Impulsor Bomba Inyect	1	902.210	902.210	0%
1.8	Válvula de Descarga	1	1.318.378	1.318.378	0%
1.9	Válvula de Retención de la Galería	1	486.486	486.486	0%
1.10	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
13	**EMBRAGUE**	**1**			
1.1	Placa de Embrague	1	1.944.000	1.944.000	0%
1.2	Disco de Embrague	1	2.783.700	2.783.700	0%
1.3	Cojinete de Empuje del Embrague con Cilindro Incorporado	1	2.376.000	2.376.000	0%
1.4	Cilindro Transmisor Embrague Cambiar	1	613.194	613.193	0%
1.5	Cilindro Transmisor Embrague Reparar	1	281.941	281.941	0%
1.6	Jgo Reparo Cilindro Transmisor Embrague	1	473.218	473.218	0%
1.7	Fluido Dot-3 (Pote De 500 Cc)	1	55.000	55.000	0%
1.8	Manguera Bomba Central de Embrague	1	81.000	81.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELMIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.9	Manguera Inferior de Bomba Central Embrague	1	81.000	81.000	0%
1.10	Vastago Embrague	1	318.600	318.600	0%
1.11	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
14	**CONJUNTO CAJA DE CAMBIOS**	**1**			
1.1	Caja de Cambios Nuevo	1	40.680.000	40.680.000	0%
1.2	Caja de Cambios Reparar	1	1.409.704	1.409.704	0%
1.3	Carcaza de Caja de Cambios	1	8.505.000	8.505.000	0%
1.4	Reten del Frente de la Caja de Cambios	1	293.440	293.440	0%
1.5	Reten Trasero Tapa Caja Cambios	1	422.358	422.358	0%
1.6	Árbol Eje de Mando o Eje Primario	1	2.617.624	2.617.627	0%
1.7	Rodillo Int Árbol Primario o Eje de Mando	1	308.477	308.477	0%
1.8	Rulemán Árbol de Mando o Eje de Mando	1	482.625	482.625	0%
1.9	Seguro Interno Árbol Primario	1	118.305	118.305	0%
1.10	Lamina de Ajuste Rulemán Árbol de Mando	1	59.705	59.705	0%
1.11	Árbol Secundario o Eje Secundario	1	9.787.500	9.787.500	0%
1.12	Rulemán Árbol Secundario	1	482.625	482.625	0%
1.13	Árbol Intermedio o Eje Cuádruple	1	354.693	354.693	0%
1.14	Rodillo Rulemán del Árbol Intermedio o de Eje Cuádruple	1	389.963	389.963	0%
1.15	Rulemán Árbol Intermedio o Eje Cuádruple	1	441.375	441.375	0%
1.16	Sincronizador de 1ra	1	940.005	940.005	0%
1.17	Cubo Desplazable 1ra y 2da	1	7.138.800	7.138.800	0%
1.18	Seguro de Sincronizadores de 1ra y 2da	1	110.012	110.012	0%
1.19	Rodillo 1ra	1	201.782	201.782	0%
1.20	Engranaje de 1ra	1	2.504.298	2.504.298	0%
1.21	Rodillo de 1ra Marcha	1	201.782	201.782	0%
1.22	Engranaje	1	201.782	201.782	0%
1.23	Sincronizador de 2da	1	2.504.298	2.504.298	0%
1.24	Engranaje de 2da	1	2.528.622	2.528.622	0%
1.25	Sincronizador 3ra	1	973.746	973.746	0%
1.26	Sincronizador 4ta	1	679.423	679.423	0%
1.27	Conjunto Desplazable de 3ra y 4ta	1	2.147.946	2.147.946	0%
1.28	Seguro Sincronizadores 3ra y 4ta	1	97.297	97.297	0%
1.29	Rodillo de Engr 3ra y 4ta	1	103.950	103.950	0%
1.30	Engranaje de 3ra	1	2.747.541	2.747.541	0%
1.31	Rodillo de Engr 3ra	1	103.950	103.950	0%
1.32	Sincronizador de 5ta	1	726.413	726.413	0%
1.33	Cubo Desplazable 1ra y 2da	1	713.988	713.988	0%
1.34	Seguro de Sincronizadores de 1ra y 2da	1	91.217	91.217	0%
1.35	Rodillo 1ra	1	198.464	198.464	0%
1.36	Engranaje de 1ra	1	2.607.411	2.607.411	0%
1.37	Rodillo de 1ra Marcha	1	198.464	198.464	0%
1.38	Engranaje	1	2.526.411	2.526.411	0%
1.39	Cubo Desplazable de 5ta y Marcha Atrás	1	3.615.300	3.615.300	0%
1.40	Seguro Sincronizador de 5ta y Re	1	78.502	78.502	0%
1.41	Engranaje de 5ta	1	1.863.021	1.863.021	0%
1.42	Rodillo de 5ta	1	251.536	251.536	0%
1.43	Palanca de Cambios	1	655.098	655.098	0%
1.44	Puno Palanca de Cambios	1	245.565	245.565	0%
1.45	Bulbo de M/Atrás	1	819.000	819.000	0%
1.46	Aceite de Caja (5 litros)	1	33.000	33.000	0%
1.47	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
15	**EJE TRASERO**	**1**			
1.1	Caja Eje Trasero Reparar	1	1.183.680	1.183.680	0%
1.2	Cojinete Lateral Diferencial	1	810.442	810.442	0%
1.3	Satélite Lateral	1	316.216	316.216	0%
1.4	Corona y Piñón Diferencial	1	11.016.000	11.016.000	0%
1.5	Eje Satélite Lateral	1	316.216	316.216	0%
1.6	Arandela Ajuste Piñón Ataque	1	22.140	22.140	0%
1.7	Arandela Ajuste Cojinete Piñón Ataque	1	90.773	90.774	0%
1.8	Cojinete Piñón Mando Delantero	1	804.361	804.361	0%
1.9	Brida Acoplamiento de Cardan	1	955.282	955.282	0%
1.10	Tuerca Piñón Ataque	1	89.100	89.100	0%
1.11	Junta Aceite Piñón Impulsión (Reten)	1	129.195	129.195	0%
1.12	Tapón Drenaje	1	67.113	67.113	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

1.13	Respiradero Diferencial	1	50.307	50.307	0%
1.14	Palier L/I	1	4.265.045	4.265.045	0%
1.15	Palier L/D	1	4.264.865	4.264.865	0%
1.16	Rulemán de Masatrasero L/D	1	1.055.700	1.055.700	0%
1.17	Rulemán de Masa Trasero L/I	1	1.055.700	1.055.700	0%
1.18	Reten de Aceite del Palier Trasero	1	202.666	202.666	0%
1.19	Grasa	1	31.327	31.327	0%
1.20	Aceite Diferencial Trasero por litro (5 litros)	1	38.500	38.500	0%
1.21	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
16	**TRANSMISIÓN**	**1**			
1.1	Árbol de Transmisión Cambiar	1	7.452.000	7.452.000	0%
1.2	Centralizador	1	1.063.260	1.063.260	0%
1.3	Crucetas 31829	1	1.744.200	1.744.200	0%
1.4	Brida 31872	1	2.008.800	2.008.800	0%
1.5	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
17	**CONJUNTO DE EJE DELANTERO**	**1**			
1.1	Jgo de Reparo Eje Delantero	1	1.113.750	1.113.750	0%
1.2	Cubo de Masa A/L	1	2.106.000	2.106.000	0%
1.3	Rulemán Int de Masa A/L	1	625.356	625.356	0%
1.4	Rulemán Ext de Masa A/L	1	625.356	625.356	0%
1.5	Seguro de Masa Delantera A/L	1	234.287	234.287	0%
1.6	Reten de Grasa Rueda Delantera	1	126.929	126.929	0%
1.7	Prisionero de Ruedas	1	81.818	81.818	0%
1.8	Mangueta Punta Eje Delantero	1	3.790.800	3.790.800	0%
1.9	Juego Perno Pivote Eje Delantero Medida Std	1	1.208.250	1.208.250	0%
1.10	Barra Estabilizadora Delantera Cambiar	1	3.855.600	3.855.600	0%
1.11	Amortiguador Delantero	1	712.800	712.800	0%
1.12	Amortiguador Trasero	1	378.686	378.686	0%
1.13	Buje Amortiguador Delantero	1	122.728	122.728	0%
1.14	Buje Amortiguador Trasero	1	94.533	94.533	0%
1.15	Barra Completa de Dirección L/D	1	4.235.040	4.235.040	0%
1.16	Extremo Barra de Dirección Ext L/D	1	621.000	621.000	0%
1.17	Barra Corta de Dirección	1	1.863.000	1.863.000	0%
1.18	Pitman de Dirección	1	2.106.000	2.106.000	0%
1.19	Tapita Grasera Punta Eje Delantero	1	137.654	137.654	0%
1.20	Soporte de Cabina Delantero	1	518.550	518.550	0%
1.21	Soporte de Cabina Trasero	1	518.550	518.550	0%
1.22	Sin Fin de Dirección Cambio	1	12.204.000	12.204.000	0%
1.23	Sin Fin de Dirección Reparar	1	5.850.315	5.850.315	0%
1.24	Jgo Reparación de sin fin de Dirección	1	3.150.000	3.150.000	0%
1.25	Columna de Dirección Cambio	1	2.430.000	2.430.000	0%
1.26	Bomba de Dirección Hidráulica Cambio	1	4.665.843	4.665.843	0%
1.27	Bomba de Dirección Hidráulica Reparar	1	1.305.000	1.305.000	0%
1.28	Correa de Dirección Hidráulica	1	198.000	198.000	0%
1.29	Caño de Alta Presión de la Bomba al sin fin	1	445.025	445.025	0%
1.30	Cruceta de Dirección	1	1.069.200	1.069.200	0%
1.31	Aceite Dirección	1	32.500	32.500	0%
1.32	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
18	**SISTEMA DE FRENO**	**1**			
1.1	Válvula Pedal de Freno Cambiar	1	1.350.000	1.350.000	0%
1.2	Válvula Pedal de Freno Reparar	1	503.071	503.071	0%
1.3	Válvula Limitadora de Presión	1	369.000	369.000	0%
1.4	Válvula Protectora de 4 Salidas	1	1.333.800	1.333.800	0%
1.5	Disco de Freno Delantero Cambiar	1	1.895.400	1.895.400	0%
1.6	Disco de Freno Delantero Rectificar	1	375.920	375.921	0%
1.7	Pastilla de Freno Delantero	1	340.872	340.872	0%
1.8	Jgo Remache para Fibra de Freno	1	183.600	183.600	0%
1.9	Tambor de Freno Trasero Cambiar	1	1.317.600	1.317.600	0%
1.10	Tambor de Freno Trasero Rectificar	1	280.800	280.800	0%
1.11	Fibra de Freno Trasero	1	669.600	669.600	0%
1.12	Jgo Remache para Fibra de Freno	1	84.583	84.583	0%
1.13	Jgo-Reparación de Caliper (Mordaza)	1	167.400	167.400	0%
1.14	Manguera Flexible de Freno Delantero L/ Derecho	1	191.278	191.278	0%
1.15	Manguera Flexible de Freno Delantero L/ Izquierdo	1	191.278	191.278	0%

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELADIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Comité de Evaluación de Ofertas

1.16	Flexible de Freno Trasero	1	621.929	621.929	0%
1.17	Cilindro de Freno Trasero -(10)	1	7.562.700	7.562.700	0%
1.18	Regulador de Freno Lado Izquierdo	1	2.754.000	2.754.000	0%
1.19	Regulador de Freno Lado Derecho	1	2.754.000	2.754.000	0%
1.20	Jgo Zapatas de Freno Trasero	1	669.600	669.600	0%
1.21	Jgo de Resortes y Seguros de Zapatas Traseras	1	183.600	183.600	0%
1.22	Seguro de Rulemán de Palier L/I	1	66.893	66.893	0%
1.23	Cilindro Tristop Freno Trasero Cambio	1	5.497.200	5.497.200	0%
1.24	Cilindro Tristop Freno Trasero Rectificar	1	2.610.000	2.610.000	0%
1.25	Carcaza Tristop Freno Trasero	1	400.799	400.799	0%
1.26	Jgo de Reparo Tristop Freno Trasero	1	175.230	175.230	0%
1.27	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
19	**ELASTICO DELANTERO**	**1**			
1.1	Mazo Elástico Delantero Cambio	1	4.374.000	4.374.000	0%
1.2	Mazo Elástico Delantero Reparar	1	585.000	585.000	0%
1.3	1ra. Hoja Elástico	1	267.015	267.015	0%
1.4	2da. Hoja Elastíco Delantero	1	382.001	382.001	0%
1.5	3ra. Hoja Elastico Delantero	1	488.200	488.200	0%
1.6	Perno Elastico	1	59.400	59.400	0%
1.7	Buje Elastico	1	162.088	162.088	0%
1.8	Grampa Elastico	1	102.273	102.273	0%
1.9	Seguro Conico	1	23.760	23.760	0%
1.10	Centro Elastico	1	280.800	280.800	0%
1.11	Alemite	1	63.575	63.575	0%
1.12	Arandela	1	161.425	161.425	0%
1.13	Bulon	1	129.914	129.914	0%
1.14	Grillete Elastico	1	70.208	70.208	0%
1.15	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
20	**ELASTICO TRASERO**	**1**			
1.1	Mazo Elástico Trasero Cambio	1	5.688.000	5.688.000	0%
1.2	Mazo Elástico Trasero Reparar	1	585.000	585.000	0%
1.3	1ra. Hoja Elástico Trasero	1	267.015	267.015	0%
1.4	2da. Hoja Elástíco Trasero	1	382.001	382.001	0%
1.5	3ra.Hoja Elástico Trasero	1	488.200	488.200	0%
1.6	Perno Elástico	1	59.400	59.400	0%
1.7	Buje Elástico	1	162.088	162.088	0%
1.8	Grampa Elástico	1	102.273	102.273	0%
1.9	Seguro Cónico	1	23.760	23.760	0%
1.10	Centro Elástico	1	280.800	280.800	0%
1.11	Alemite	1	63.575	63.575	0%
1.12	Arandela	1	161.425	161.425	0%
1.13	Bulón	1	129.914	129.914	0%
1.14	Grillete Elástico	1	70.208	70.208	0%
1.15	Mano De Obra	1	110.000	110.000	0%
21	**SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS**	**1**			
1.1	Faro Delantero Doble (Luz Chica y Alta/Baja)	1	250.762	250.762	0%
1.2	Faro Señalero	1	186.302	186.303	0%
1.3	Faro Trasero Completo	1	665.126	665.126	0%
1.4	Tapa Faro Trasero	1	268.120	268.121	0%
1.5	Farito Techo Cabina	1	95.639	95.639	0%
1.6	Reloj Velocímetro	1	8.424.000	8.424.000	0%
1.7	Tacómetro Rpm	1	1.501.200	1.501.200	0%
1.8	Indicador de Temperatura	1	514.128	514.128	0%
1.9	Indicador Nivel de Combustible	1	168.059	168.059	0%
1.10	Sensor de Presión de Aceite	1	665.602	665.601	0%
1.11	Interruptor Combinado - Palanca Señalero	1	1.620.000	1.620.000	0%
1.12	Llave de Luz de Giro	1	747.000	747.000	0%
1.13	Interruptor de 1 Punto	1	197.505	197.505	0%
1.14	Interruptor de 2 Puntos	1	197.505	197.505	0%
1.15	Interruptor de Contacto de Arranque	1	90.000	90.000	0%
1.16	Interruptor de Advertencia Llave de Estacionamiento	1	163.350	163.350	0%
1.17	Cable de Tierra de Motor al Panel Dash	1	276.413	276.413	0%
1.18	Cable Maza a Tierra	1	276.413	276.413	0%
1.19	Cable Negativo de Batería	1	378.000	378.000	0%

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALGARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Hugo Adrián Ramírez

1.20	Caja de Fusibles	1	288.000	288.000	0%
1.21	Fusible de 10	1	30.406	30.406	0%
1.22	Fusible de 15	1	30.406	30.406	0%
1.23	Cable de 1 Mm. (El Metro)	1	2.765	2.765	0%
1.24	Cable de 2 Mm. (El Metro)	1	2.765	2.765	0%
1.25	Cable de 3 Mm. (El Metro)	1	3.317	3.317	0%
1.26	Rele de 3 Patitas	1	224.100	224.100	0%
1.27	Rele de Bocina	1	224.100	224.100	0%
1.28	Rele de Señalero	1	210.600	210.600	0%
1.29	Rele Temporizador Señalero L / Parag	1	203.440	203.440	0%
1.30	Relay Auxiliar para Luz Alta/Baja	1	86.241	86.241	0%
1.31	Trava de Dirección con Rulemán	1	309.029	309.029	0%
1.32	Cilindro con Llaves de la Ignición	1	447.789	447.789	0%
1.33	Motor Limpia Parabrisas	1	638.513	638.513	0%
1.34	Bocina Eléctrica	1	335.012	335.012	0%
1.35	Foco Señalero 12x21	1	51.966	51.966	0%
1.36	Foco Alta Y Baja H1	1	86.241	86.241	0%
1.37	Foco Luz Chica 12x5	1	50.307	50.307	0%
1.38	Foco Farito Techo 12x5	1	50.307	50.307	0%
1.39	Foco Faro Trasero 12x5	1	50.307	50.307	0%
1.40	Foco Faro Trasero 12x21	1	51.966	51.966	0%
1.41	Foco Alumbra Chapa	1	49.755	49.755	0%
1.42	Porta Foco H1	1	95.639	95.639	0%
1.43	Porta Foco Señalero	1	91.769	91.769	0%
1.44	Lámpara de Linterna y Pisca(Tablero)	1	100.062	100.062	0%
1.45	Foco Lámpara de Tablero	1	50.307	50.307	0%
1.46	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
22	**ALTERNADOR**	**1**			
1.1	Alternador Cambiar	1	2.943.794	2.943.794	0%
1.2	Alternador Reparar	1	281.941	281.941	0%
1.3	Rulemán Delantero	1	384.521	384.521	0%
1.4	Ruleman Chico Tapa Trasera	1	170.824	170.824	0%
1.5	Tapa Delantera	1	433.968	433.968	0%
1.6	Tapa Trasera	1	260.381	260.381	0%
1.7	Rotor de Alternador	1	1.225.800	1.225.800	0%
1.8	Polea de Alternador	1	489.251	489.251	0%
1.9	Estator de Alternador	1	1.100.675	1.100.675	0%
1.10	Regulador de Voltaje	1	405.000	405.000	0%
1.11	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
23	**MOTOR DE ARRANQUE**	**1**			
1.1	Motor de Arranque Cambiar	1	6.128.065	6.128.066	0%
1.2	Motor de Arranque Reparar	1	1.620.000	1.620.000	0%
1.3	Inducido	1	2.916.000	2.916.000	0%
1.4	Interruptor Magnético Automático	1	2.424.600	2.424.600	0%
1.5	Juego Palanca (Horquilla) de Arranque	1	290.234	290.234	0%
1.6	Tapa Trasera de Arranque con Cojinete	1	268.341	268.341	0%
1.7	Cojinete de Arranque	1	720.000	720.000	0%
1.8	Carbón Escobilla de Arranque	1	676.800	676.800	0%
1.9	Bobina Campo de Arranque	1	2.916.000	2.916.000	0%
1.10	Jgo de Engranajes de Reducción de Bendix	1	2.200.244	2.200.244	0%
1.11	Piñon Bendix de Arranque	1	723.600	723.600	0%
1.12	Buje Cojinete de Arranque	1	540.000	540.000	0%
1.13	Jgo Reparo Arranque	1	2.205.000	2.205.000	0%
1.14	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
24	**CHAPERIA Y PINTURA PARTE FRONTAL (EN CASO DE REP. POR PARTE)**	**1**			
1.1	Cuadro Frontal	1	469.901	469.902	0%
1.2	Parrilla Frontal	1	187.961	187.961	0%
1.3	Paragolpes de Metal	1	234.951	234.951	0%
1.4	Cubre Faros Metálicos	1	93.981	93.981	0%
1.5	Faro Delantero (alineación chaperia)	1	46.991	46.991	0%
1.6	Señaleros (alineación chaperia)	1	47.261	47.261	0%
1.7	Esquineros RH y LH	1	93.981	93.981	0%
1.8	Base de Señaleros	1	93.981	93.981	0%

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.9	Soportes de Chasis Frontal	1	93.981	93.981	0%
1.10	Guardabarros Externo	1	187.421	187.421	0%
1.11	Guardabarros Interior	1	187.420	187.421	0%
1.12	Capot	1	140.970	140.971	0%
1.13	Cerradura de Capot	1	93.981	93.981	0%
1.14	Cabo de Cerradura de Capot	1	93.981	93.981	0%
1.15	Cambio y Alineación de Parabrisas Blindado	1	281.940	281.941	0%
1.16	Bisagras de Capot	1	93.981	93.981	0%
1.17	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
25	**CHAPERIA Y PINTURA PARTE COSTADOS (EN CASO DE REP. POR PARTE)**	**1**			
1.1	Puertas Laterales	1	718.672	718.673	0%
1.2	Tranca Interna	1	906.633	906.633	0%
1.3	Cerradura de Puertas	1	981.000	981.000	0%
1.4	Manija de Puertas	1	740.700	740.700	0%
1.5	Copia de Llave	1	315.000	315.000	0%
1.6	Reparación de Puerta Interna Bóveda	1	939.803	939.803	0%
1.7	Posa Pies Costados	1	558.000	558.000	0%
1.8	Reparación de Cerradura de Bóveda Interna	1	1.080.000	1.080.000	0%
1.9	Mecanismo de Cerradura de Bóveda	1	702.000	702.000	0%
1.10	Bisagras de Puertas	1	497.543	497.543	0%
1.11	Retrovisores Laterales	1	828.000	828.000	0%
1.12	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%
26	**CHAPERIA Y PINTURA PARTE TRASERA (EN CASO DE REP. POR PARTE)**	**1**			
1.1	Paragolpes de Metal	1	1.083.536	1.083.537	0%
1.2	Soporte de Paragolpes	1	652.334	652.334	0%
1.3	Caño de Escape	1	1.350.000	1.350.000	0%
1.4	Soportes de Caño de Escape	1	386.978	386.978	0%
1.5	Múltiple del caño de Escape	1	386.978	386.978	0%
1.6	Silenciador	1	663.390	663.390	0%
1.7	Mano de Obra	1	110.000	110.000	0%

Conforme a los cuadros precedentes se observó que las ofertas presentadas por **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.**, se hallan dentro de los parámetros establecidos por la Resolución DNCP Nº 1890/2020.

La disponibilidad para el presente ejercicio se halla contemplada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nº 351/2020 de fecha 20/04/2020. Atendiendo que el presente llamado es plurianual la validez de la presente contratación está sujeta a la aprobación presupuestaria del Ejercicio 2021, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14° de la Ley Nº 2051/03.

- **Aplicación del margen de preferencia:**

➢ **Margen de Preferencia Nacional: No Aplica,** considerando que para cada lote se presenta un único oferente.
➢ **Margen de Preferencia Local: No Aplica,** considerando que para cada lote se presenta un único oferente.

No habiendo aplicado el margen de preferencia, cuadro de la **"Tabla comparativa de precios permanece sin variación".**

La oferta para el **LOTE Nº 1 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI**, corresponde a la presentada por **AUTOMOTOR S.A.**, para el **LOTE Nº 2 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA** a la presentada por **TOYOTOSHI S.A.**, para el **LOTE Nº 3 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA FORD** a la presentada por **TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.**, y para el **LOTE Nº 4 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA MERCEDEZ–BENZ** a la presentada por **CONDOR S.A.C.I.**, por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en la normativa legal vigente, se procede a seleccionar a las mismas a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

- **Verificación de la oferta respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:**

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ MEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE LIMBIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Dado el resultado del análisis del punto anterior, el Comité de Evaluación de Ofertas se abocó al análisis de las ofertas presentadas por **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.**, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a:

- **Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:**

Se procedió a la verificación de los demás documentos de la licitación requeridos en el PBC, constatándose lo siguiente:

LOTES	1	2	3	4
OFERENTES	AUTOMOTOR S.A.	TOYOTOSHI S.A.	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	CONDOR S.A.C.I.
Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	**Cumple/No cumple**			
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados, en cumplimento de la Ley Nº 6355/19, entendiéndose que dicha constancia, para llamados convencionales, debe tener fecha de hasta como máximo la fecha de presentación de la oferta física y para llamados por Subasta a la Baja Electrónica, la fecha de hasta como máximo del inicio de la etapa competitiva. Son sujetos obligados conforme a la Ley, las personas físicas y jurídicas, así como los accionistas, directores, socios gerentes y similares de éstas.	**Cumple(***)**	**Cumple(***)**	**Cumple(***)**	**Cumple(***)**
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la Patente Municipal vigente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de no ser funcionario público.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

(***)**AUTOMOTOR S.A.**, presentó A.I Nº 316, de fecha 30 de junio de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se hace lugar a la suspensión de los efectos del art. 1, numeral 2, inc. a) de la Ley Nº 6355/2019 en relación a la empresa, accionistas y directores.

(***)**TOYOTOSHI S.A.** presentó A.I Nº 475 (15/07/20), 319(30/06/20) y 345(30/06/20), de la Corte Suprema de Justicia, por los cuales se hace lugar a la suspensión de los efectos del art. 1, numeral 2, inc. a) de la Ley Nº 6355/2019 en relación a la empresa, accionistas y directores.

(***) **CONDOR S.A.C.I**, presentó A.I Nº 337 de fecha 30 de junio de 2020, de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se hace lugar a la suspensión de los efectos del art. 1, numeral 2, inc. a) de la Ley Nº 6355/2019 en relación a la empresa, accionistas y directores.

(***) **TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.** presentó A.I Nº 1009 de fecha 04 de setiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se hace lugar a la suspensión de los efectos del art. 1, numeral 2, inc. a) de la Ley Nº 6355/2019 en relación a la empresa, accionistas y directores.

- **Solicitud de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente: Ninguna.**

- **Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

De conformidad a lo establecido en los requisitos de participación y criterios de evaluación, se procedió a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por los oferentes, constatándose el siguiente análisis:

OFERENTE	AUTOMOTOR S.A.
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes	**Cumple/No Cumple**
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) para contribuyente de IRACIS IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2016, 2017, 2018) según la Circular Nº 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General.	Cumple

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2016,2017,2018) para contribuyentes del IRPC Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017,2018) para contribuyentes de Renta Personal. Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.	
Experiencia requerida: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:	**Cumple/No Cumple**
LOTE N° 1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI - Deberá presentar constancia, certificado u otro documento de que la empresa oferente y su taller, o talleres están debidamente autorizados y capacitados para la distribución autorizada de productos de la marca Hyundai contemplada en el presente llamado. - Cantidad mínima de 3 (tres) años de experiencia demostrada a través de copias de contratos y/o facturas en los últimos 3 años (2017, 2018, 2019), mínimo 1 (uno) por año, en mantenimientos y reparación de la Marca Hyundai a instituciones Públicas y/o Privadas. - Presentación de Declaración Jurada emitida por el oferente de contar con las herramientas y personales adecuados y calificados para el cumplimiento de los trabajos solicitados. - Contar con la cantidad mínima de 3 (tres) personales que cuenten con Certificación Técnica del representante de la marca Hyundai. - Listado de nómina de personal anteriormente mencionado con su correspondiente aporte vigente a IPS demostrado a través de la planilla de IPS.	Cumple
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO: - El oferente deberá presentar copia autenticada de planos de sistema de prevención contra incendios debidamente homologado y/o aprobado por la intendencia municipal correspondiente. - Poseer Licencia Comercial vigente del municipio donde se encuentra el Taller Principal. - Poseer Licencia Ambiental del Taller, vigente emitida por la SEAM. **El oferente deberá presentar Declaración Jurada indicando que cuenta con:** - El taller debe contar con sensores de humo-calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, carteles indicadores de salidas de emergencia en todas sus instalaciones. - Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control escrito en caso de robo/hurto etc. - Contar con servicio de guardia de seguridad las 24 hs.	Cumple
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS: El oferente deberá presentar Declaración Jurada indicando que cuenta con: • **Elevadores hidráulicos, neumáticos y/o eléctricos:** con capacidad mínima de 2.500 Kg. Como mínimo dos unidades • **Gato hidráulico tipo yacaré:** con capacidad mínima de 2.000 kg. Como mínimo dos unidades • **Caballetes de seguridad:** suficiente cantidad. Como mínimo ocho unidades. • **Scanner** para diagnóstico de sistemas de alimentación de combustibles, sistemas de ABS, sistemas de controles electrónicos. Cantidad uno como mínimo. • **Multitester digital de uso automotriz.** Cantidad como mínimo dos unidades. • **Prensa hidráulica de banco:** Como mínimo dos unidades • **Prensa morsa de banco:** Como mínimo dos unidades • **Pistola neumática:** como mínimo tres unidades • **Gato para desmontaje de caja de cambios.** Como mínimo uno. • **Banco de trabajo:** Área destinada a cada especialidad de trabajo, como por ejemplo: sala de bomba inyectora, Chapería y pintura, reparaciones mecánica liviana, tornería, etc. • **Cajas de herramientas manuales:** Estas deben incluir como mínimo destornilladores, llaves combinadas, llaves de tubo, pinza universal, pinzas de seguro y otros. Una caja de equipos manuales para cada operario del taller como mínimo TRES. • **Soldador eléctrico de arco** como mínimo una unidad • **Soldadura autógena.** Como mínimo una unidad • **Cargador de baterías.** Como mínimo dos unidades • **Hidrolavadora.** Como mínimo una unidad • **Reloj para medir** presión del turbo, presión de aceite y compresión de motor. Como mínimo una unidad • **Pluma de 4 toneladas.** Como mínimo, dos unidades. • **Banco de Armado de Motor una sala** • **Power para estirar chasis** una unidad • **Una sala de espera** para clientes, climatizada y cómoda	Cumple
NFRAESTRUCTURA: - El oferente deberá contar con infraestructura apropiada para el desempeño de las funciones contratadas. Dicha infraestructura será verificada por la Convocante. - La infraestructura deberá contar con perímetro amurallado o cercado, como asimismo con un área mínima de 500 m2 cubierto con techo tipo depósito, galpón o tinglado, y un patio (abierto) mínimo de 300 m2, demostrado a través de una Declaración Jurada. - La ubicación del Taller del Oferente, deberá encontrarse dentro de la ciudad de Asunción, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Luque o San Lorenzo - Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple

OFERENTE	**TOYOTOSHI S.A.**
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes	**Cumple/No Cumple**

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) para contribuyente de IRACIS IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2016, 2017, 2018) según la Circular Nº 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2016,2017,2018) para contribuyentes del IRPC Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017,2018) para contribuyentes de Renta Personal. Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.	Cumple
Experiencia requerida: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:	**Cumple/No Cumple**
LOTE Nº 2 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA - Deberá presentar constancia, certificado u otro documento de que la empresa oferente y su taller, o talleres están debidamente autorizados y capacitados para la distribución autorizada de productos de la marca Toyota contemplada en el presente llamado. - Cantidad mínima de 3 (tres) años de experiencia demostrada a través de copias de contratos y/o facturas en los últimos 3 años (2017, 2018, 2019), mínimo 1 (uno) por año, en reparaciones y mantenimientos de la marca Toyota a instituciones Públicas y/o Privadas. - Presentación de Declaración Jurada emitida por el oferente de contar con las herramientas y personales adecuados y calificados para el cumplimiento de los trabajos solicitados. - Contar con la cantidad mínima de 3 (tres) personales que cuenten con Certificación Técnica del representante de la marca Toyota. - Listado de nómina de personal anteriormente mencionado con su correspondiente aporte vigente a IPS demostrado a través de la planilla de IPS.	Cumple
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO: - El oferente deberá presentar copia autenticada de planos de sistema de prevención contra incendios debidamente homologado y/o aprobado por la intendencia municipal correspondiente. - Poseer Licencia Comercial vigente del municipio donde se encuentra el Taller Principal. - Poseer Licencia Ambiental vigente del Taller emitida por la SEAM. - Poseer planos aprobados del Taller Principal, por el municipio donde se encuentra el mismo. - El taller debe contar con sensores de humo-calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. - Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control escrito en caso de robo/hurto etc. - Contar con servicio de guardia de seguridad las 24Hs.	Cumple
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS: El oferente deberá presentar Declaración Jurada indicando que cuenta con: • **Elevador hidráulico, neumático y/o eléctrico:** con capacidad mínima de 2.500 Kg. Como mínimo dos unidades • **Gato hidráulico tipo yacaré:** con capacidad mínima de 2.000 kg. Como mínimo dos unidades. • **Caballetes de seguridad:** suficiente cantidad. Como mínimo ocho unidades. • **Scanner** para diagnóstico de sistemas de alimentación de combustibles, sistemas de ABS, sistemas de controles electrónicos. Cantidad uno como mínimo. • **Multitester digital de uso automotriz.** Cantidad como mínimo dos unidades. • **Prensa hidráulica de banco:** como mínimo dos unidades. • **Prensa morsa de banco:** como mínimo dos unidades. • **Pistola neumática:** como mínimo tres unidades. • **Gato para desmontaje de caja de cambios.** Como mínimo uno. • **Banco de trabajo:** Área destinada a cada especialidad de trabajo, como por ejemplo: sala de bomba inyectora, Chapería y pintura, reparaciones mecánica liviana, tornería, etc. • **Cajas de herramientas manuales:** Estas deben incluir como mínimo destomilladores, llaves combinadas, llaves de tubo, pinza universal, pinzas de seguro y otros. Una caja de equipos manuales para cada operario del taller como mínimo TRES. • **Soldador eléctrico de arco** como mínimo una unidad. • **Soldadura autógena.** Como mínimo una unidad. • **Cargador de baterías.** Como mínimo dos unidades. • **Hidrolavadora.** Como mínimo una unidad. • **Reloj para medir** presión del turbo, presión de aceite y compresión de motor. Como mínimo una unidad. • **Pluma de 4 toneladas** Como mínimo, dos unidades. • **Banco de Armado de Motor una sala.** • **Power para estirar chasis** una unidad. • **Una sala de espera** para clientes, climatizada y cómoda.	Cumple
INFRAESTRUCTURA: - El oferente deberá contar con infraestructura apropiada para el desempeño de las funciones contratadas, dicha infraestructura será verificada por la Convocante. - La infraestructura deberá contar con perímetro amurallado o cercado, como asímismo con un área mínima de 500 m2 cubierto con techo tipo depósito, galpón o tinglado, y un patio (abierto) mínimo de 300 m2, demostrado a través de una Declaración Jurada. - Se requerirá un total de 6 (seis) Talleres. Uno de los Talleres del Oferente, deberá encontrarse dentro de la ciudad de Asunción, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Luque o San Lorenzo. - Además se requerirá 5 Talleres autorizados del representante en Paraguay de la marca Toyota, en el interior del país Dpto. San Pedro, Dpto. de Alto Paraná y Dpto. Cordillera. - Deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifieste cumplir con todos los requisitos mínimos exigidos en el lote correspondiente para la presente convocatoria. - Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Los documentos emitidos en el exterior de TOYOTOSHI S.A.. deberán estar legalizado para la firma del contrato (Art. 48 del Decreto N° 2992/2019).

OFERENTE	TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes	**Cumple/No Cumple**
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) para contribuyente de IRACIS IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2016, 2017, 2018) según la Circular N° 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2016,2017,2018) para contribuyentes del IRPC Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017,2018) para contribuyentes de Renta Personal. Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.	Cumple
Experiencia requerida: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:	**Cumple/No Cumple**
LOTE N° 3 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA FORD. - Deberá presentar constancia, certificado u otro documento de que la empresa oferente y su taller, o talleres están debidamente autorizados y capacitados para la distribución autorizada de productos de la marca Ford contemplada en el presente llamado. - Cantidad mínima de 3 (tres) años de experiencia demostrada a través de copias de contratos y/o facturas en los últimos 3 años (2017, 2018, 2019), mínimo 1 (uno) por año, en reparaciones y mantenimientos de la marca Ford a instituciones Públicas y/o Privadas. - Presentación de Declaración Jurada emitida por el oferente de contar con las herramientas y personales adecuados y calificados para el cumplimiento de los trabajos solicitados. - Contar con la cantidad mínima de 3 (tres) personales que cuenten con Certificación Técnica del representante de la marca Ford. - Listado de nómina de personal anteriormente mencionado con su correspondiente aporte vigente a IPS demostrado a través de la planilla de IPS.	Cumple
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO: - El oferente deberá presentar copia autenticada de planos de sistema de prevención contra incendios debidamente homologado y/o aprobado por la intendencia municipal correspondiente. - Poseer Licencia Comercial vigente del municipio donde se encuentra el Taller Principal. - Poseer Licencia Ambiental vigente del Taller emitida por la SEAM. - Poseer planos aprobados del Taller Principal, por el municipio donde se encuentra el mismo. - El taller debe contar con sensores de humo-calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. - Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control escrito en caso de robo/hurto etc. - Contar con servicio de guardia de seguridad las 24Hs.	Cumple
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS: El oferente deberá presentar Declaración Jurada indicando que cuenta con: • **Elevador hidráulico, neumático y/o eléctrico:** con capacidad mínima de 2.500 Kg. Como mínimo dos unidades • **Gato hidráulico tipo yacaré:** con capacidad mínima de 2.000 kg. Como mínimo dos unidades • **Caballetes de seguridad:** suficiente cantidad. Como mínimo ocho unidades. • **Scanner** para diagnóstico de sistemas de alimentación de combustibles, sistemas de ABS, sistemas de controles electrónicos. Cantidad uno como mínimo • **Multitester digital de uso automotriz.** Cantidad como mínimo dos unidades • **Prensa hidráulica de banco:** como mínimo dos unidades • **Prensa morsa de banco:** como mínimo dos unidades • **Pistola neumática:** como mínimo tres unidades • **Gato para desmontaje de caja de cambios.** Como mínimo uno. • **Banco de trabajo:** Área destinada a cada especialidad de trabajo, como por ejemplo: sala de bomba inyectora, Chapería y pintura, reparaciones mecánica liviana, tornería, etc. • **Cajas de herramientas manuales:** Estas deben incluir como mínimo destornilladores, llaves combinadas, llaves de tubo, pinza universal, pinzas de seguro y otros. Una caja de equipos manuales para cada operario del taller como mínimo tres. • **Soldador eléctrico de arco** como mínimo una unidad • **Soldadura autógena.** Como mínimo una unidad • **Cargador de baterías.** Como mínimo dos unidades • **Hidrolavadora.** Como mínimo una unidad • **Reloj para medir** presión del turbo, presión de aceite y compresión de motor. Como mínimo una unidad • **Pluma de 4 tonelada** Como mínimo, dos unidades • **Banco de Armado de Motor una sala** • **Power para estirar chasis** una unidad **Una sala de espera** para clientes, climatizada y cómoda	Cumple
INFRAESTRUCTURA: - El oferente deberá contar con infraestructura apropiada para el desempeño de las funciones contratada. Dicha infraestructura será verificada por la Convocante.	Cumple

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVA MARIBEL ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. [illegible]
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

- La infraestructura deberá contar con perímetro amurallado o cercado, como asimismo con un área mínima de 500 m2 cubierto con techo tipo depósito, galpón o tinglado, y un patio (abierto) mínimo de 300 m2, demostrado a través de una Declaración Jurada. - La ubicación del Taller del Oferente, deberá encontrarse dentro de la ciudad de Asunción, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Luque o San Lorenzo. - Deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifieste cumplir con todos los requisitos mínimos exigidos en el lote correspondiente para la presente convocatoria. - Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	

OFERENTE	**CONDOR S.A.C.I.**
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes	**Cumple/No Cumple**
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los últimos tres años (2016,2017,2018) para contribuyente de IRACIS IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2016, 2017, 2018) según la Circular N° 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2016,2017,2018) para contribuyentes del IRPC Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2016, 2017,2018) para contribuyentes de Renta Personal. Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.	Cumple
Experiencia requerida: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:	**Cumple/No Cumple**
LOTE N° 4 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA MERCEDEZ–BENZ - Deberá presentar constancia, certificado u otro documento de que la empresa oferente y su taller, o talleres están debidamente autorizados y capacitados para la distribución autorizada de productos de la marca Mercedes Blindados contemplada en el presente llamado. - Cantidad mínima de 3 (tres) años de experiencia demostrada a través de copias de contratos y/o facturas en los últimos 3 años (2017, 2018, 2019), mínimo 1 (uno) por año, en mantenimientos y reparaciones de la marca Mercedes Blindados a instituciones Públicas y/o Privadas. - Presentación de Declaración Jurada emitida por el oferente de contar con las herramientas y personales adecuados y calificados para el cumplimiento de los trabajos solicitados. - Contar con la cantidad mínima de 3 (tres) personales que cuenten con Certificación Técnica del representante de la marca Mercedes Blindados. - Listado de nómina de personal anteriormente mencionado con su correspondiente aporte vigente a IPS demostrado a través de la planilla de IPS.	Cumple
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO: - El oferente deberá presentar copia autenticada de planos de sistema de prevención contra incendios debidamente homologado y/o aprobado por la intendencia municipal correspondiente. - Poseer Licencia Comercial vigente del municipio donde se encuentra el Taller Principal. - Poseer Licencia Ambiental vigente del Taller emitida por la SEAM. - Poseer planos aprobados del Taller Principal, por el municipio donde se encuentra el mismo. - El taller debe contar con sensores de humo-calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. - Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control escrito en caso de robo/hurto etc. - Contar con servicio de guardia de seguridad las 24Hs.	Cumple
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS: El oferente deberá presentar Declaración Jurada indicando que cuenta con: • **Elevador hidráulico, neumático y/o eléctrico:** con capacidad mínima de 2.500 Kg. Como mínimo dos unidades • **Gato hidráulico tipo yacaré:** con capacidad mínima de 2.000 kg. Como mínimo dos unidades • **Caballetes de seguridad:** suficiente cantidad. Como mínimo ocho unidades. • **Scanner** para diagnóstico de sistemas de alimentación de combustibles, sistemas de ABS, sistemas de controles electrónicos. Cantidad uno como mínimo • Multitester digital de uso automotriz. Cantidad como mínimo dos unidades • Prensa hidráulica de banco: como mínimo dos unidades • **Prensa morsa de banco:** como mínimo dos unidades • **Pistola neumática:** como mínimo tres unidades • Gato para desmontaje de caja de cambios. Como mínimo uno. • **Banco de trabajo:** Área destinada a cada especialidad de trabajo, como por ejemplo: sala de bomba inyectora, Chapería y pintura, reparaciones mecánica liviana, tornería, etc. • **Cajas de herramientas manuales:** Estas deben incluir como mínimo destornilladores, llaves combinadas, llaves de tubo, pinza universal, pinzas de seguro y otros. Una caja de equipos manuales para cada operario del taller como mínimo TRES. • Soldador eléctrico de arco como mínimo una unidad • **Soldadura autógena.** Como mínimo una unidad • **Cargador de baterías.** Como mínimo dos unidades • **Hidrolavadora.** Como mínimo una unidad • **Reloj para medir** presión del turbo, presión de aceite y compresión de motor. Como mínimo una unidad • **Pluma de 4 tonelada** Como mínimo, dos unidades • Banco de Armado de Motor una sala • **Power para estirar chasis** una unidad • **Una sala de espera** para clientes, climatizada y cómoda	Cumple

SALVINO CARTES GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

INFRAESTRUCTURA: - El oferente deberá contar con infraestructura apropiada para el desempeño de las funciones contratadas, dicha infraestructura será verificada por la Convocante. - La infraestructura deberá contar con perímetro amurallado o cercado, como asimismo con un área mínima de 500 m2 cubierto con techo tipo depósito, galpón o tinglado, y un patio (abierto) mínimo de 300 m2, demostrado a través de una – Declaración Jurada. - La ubicación del Taller del Oferente, deberá encontrarse dentro de la ciudad de Asunción, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Luque o San Lorenzo. - Deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifieste cumplir con todos los requisitos mínimos exigidos en el lote correspondiente para la presente convocatoria. - Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple

- **Verificación de la Capacidad Financiera:**

De conformidad a lo establecido en los requisitos de participación y criterios de evaluación, se procedió al análisis de la capacidad financiera presentadas por los oferentes **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.**, constatándose cuanto sigue:

Parámetros considerados para análisis de Balances (2016, 2017, 2018)

Oferente	Índice de Liquidez	Endeudamiento Pasivo Total s/Activo Total	Rentabilidad Resultado s/Capital
	Igual o mayor a 1 en promedio en los últimos 3(tres) años	No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los últimos 3(tres) años	El promedio en los últimos 3(tres) años no deberá ser negativo
AUTOMOTOR S.A.	18,02	0,05	316,87%
TOYOTOSHI S.A.	3,90	0,20	133,14%
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.	1,95	0,65	58,33%
CONDOR S.A.C.I.	1,68	0,35	22,36%

El resultado del análisis de la capacidad financiera es como sigue:
Índice de liquidez: Los oferentes analizados cumplen con el criterio requerido.
Índice de endeudamiento: Los oferentes analizados cumplen con el criterio requerido.
Índice de rentabilidad: Los oferentes analizados cumplen con el criterio requerido.

Nota: El análisis de los Balances fue realizado por la Gerencia de Área de Administración y Finanzas – Gerencia Departamental de Finanzas – División Programación y Estudios Financieros, según nota G.A.A.F. Nº 102/2020 de fecha 04 de noviembre de 2020.

- **Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el PBC:**

Por nota BNF SDEO Nº 473 de fecha 29 de octubre de 2020, la Subgerencia Departamental de Evaluación de Ofertas solicitó a la Gerencia Departamental de Administración – División de Servicios Generales – Sección Talleres la verificación de la Infraestructura de los oferentes **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.**, considerando que el Pliego de Bases y Condiciones estableció que dicha Infraestructura será verificada por la Convocante.

La Gerencia Departamental de Administración – División de Servicios Generales, por nota G.D.A. /D.S.G. Nº 245/2020 de fecha 23 de mayo de 2019, informó lo siguiente:

LOTE N°	OBSERVACION
LOTE Nº 1 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI	**Infraestructura:** Se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones.
LOTE Nº 2 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA,	**Infraestructura:** Se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones.
LOTE Nº 3 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA FORD.	**Infraestructura:** Se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones.
LOTE Nº 4 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS DE LA MARCA MERCEDEZ–BENZ	**Infraestructura:** Se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones.

- **Propuesta de Adjudicación:**

De la evaluación de las documentaciones legales, técnicas, económicas y de experiencias realizadas a las ofertas presentadas por **AUTOMOTOR S.A., TOYOTOSHI S.A., TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. y CONDOR S.A.C.I.**, se concluye que las mismas cumplen con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que éste Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a los mencionados oferentes, conforme al siguiente detalle:

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARCELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

➢ **Oferente: AUTOMOTOR S.A.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio total (IVA incluido) G.
1	**78180101-006**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE FRENOS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Juego de pastillas delantero.	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
1.2		Discos de Frenos delantero.	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
1.3		Mordaza de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
1.4		Juego de pastillas de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
1.5		Discos de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
1.6		Cabos de frenos de mano.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.7		Bomba central de freno.	Unidad	EVENTO	1	1.722.000	1.722.000
1.8		Fluido de freno.	Litros	EVENTO	1	44.800	44.800
1.9		Caños flexibles de frenos.	Unidad	EVENTO	1	200	200
1.10		Rectificación de dos discos de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.11		Rectificación de dos discos de freno trasero.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.12		Servo freno.	Unidad	EVENTO	1	2.650	2.650
1.13		Perno mordaza delantero.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.14		Reparo mordaza.	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.15		Perno mordaza trasero.	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.16		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.17		Juego de bujes.	Unidad	EVENTO	1	498.000	498.000
1.18		Juego de guía y perno.	Unidad	EVENTO	1	689.000	689.000
1.19		Arandelas.	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
1.20		Juego reparo.	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
1.21		Sensor ABS de rueda izquierda.	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
1.22		Sensor ABS de rueda derecha.	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
1.23		Sensores ABS de ruedas trasera.	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
1.24		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.25		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
2	**78180101-004**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Amortiguadores delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.510.000	1.510.000
1.2		Rotulas inferiores.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.3		Bieletas estabilizadoras.	Unidad	EVENTO	1	347.000	347.000
1.4		Bujes de parrilla superior.	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
1.5		Bujes central estabilizador.	Unidad	EVENTO	1	76.000	76.000
1.6		Parrilla de suspensi?n inferior.	Unidad	EVENTO	1	1.560.000	1.560.000
1.7		Porta maza.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.8		Torreta.	Unidad	EVENTO	1	365.000	365.000
1.9		Taqueadores.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.10		Guardapolvo amortiguador.	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
1.11		Espiral delantero.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.12		Rulem?n torreta.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.13		Barra estabilizadora.	Unidad	EVENTO	1	890.000	890.000
1.14		Juego espaciadores.	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
1.15		Maza rueda delantera.	Unidad	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000
1.16		Juego de bujes delantero.	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000
1.17		Abrazadera buje central.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.18		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.19		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
3	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Bendix de arranque.	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.2		Automático de arranque.	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.3		Inducido de arranque.	Unidad	EVENTO	1	1.008.000	1.008.000
1.4		Juego de carbones.	Unidad	EVENTO	1	294.000	294.000
1.5		Motor de arranque completo.	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO [illegible]
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

BNF

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.6		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.7		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
4	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE ALTERNADOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
1.2		Diodo rectificador.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.3		Correa de alternador.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.4		Rulemánes de alternador.	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000
1.5		Polea de alternador.	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
1.6		Tapa delantera alternador.	Unidad	EVENTO	1	1.030.000	1.030.000
1.7		Estator.	Unidad	EVENTO	1	1.315.000	1.315.000
1.8		Rotor.	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
1.9		Alternador completo.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
1.10		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.11		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
5	**78180101-009**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - PARTES ELÉCTRICAS EN GENERAL.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Foco de alta y baja.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.2		Focos de filamentos.	Unidad	EVENTO	1	24.000	24.000
1.3		Focos de un filamento.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1.4		Focos de busca huellas.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
1.5		Foco de luz de techo.	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
1.6		Faro delantero.	Unidad	EVENTO	1	9.900.000	9.900.000
1.7		Faro trasero.	Unidad	EVENTO	1	3.664.000	3.664.000
1.8		Faritos de luz de chapa.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.9		Faros busca huellas.	Unidad	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000
1.10		Conmutador de luces.	Unidad	EVENTO	1	530.000	530.000
1.11		bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	198.000	198.000
1.12		Fusibles.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.13		Relay.	Unidad	EVENTO	1	179.000	179.000
1.14		Mini fusibles.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.15		Interruptor levantavidrios.	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000
1.16		Bulbo de freno.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
1.17		Bulbo de neutro.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.18		Interruptor limpiaparabrisas.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.19		Control de apertura.	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
1.20		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.21		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
6	**78180101-014**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE MOTOR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Pistones.	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1.2		Juego de aros.	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
1.3		Juego de juntas.	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
1.4		Casquillos de biela.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.5		Casquillos de bancada.	Unidad	EVENTO	1	520.000	520.000
1.6		Válvulas de admisión.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.7		Válvulas de escape. (8 valvulas)	Unidad	EVENTO	1	744.000	744.000
1.8		Junta de tapa de cilindros.	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
1.9		Árbol de levas admisión.	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
1.10		Árbol de levas de escape.	Unidad	EVENTO	1	2.130.000	2.130.000
1.11		Junta de múltiple de admisión.	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
1.12		Junta de múltiple de escape.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
1.13		Junta tapa balancín.	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
1.14		Reten frente motor.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1.15		Conjunto alojamiento.	Unidad	EVENTO	1	922.000	922.000
1.16		Resortes de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
1.17		Martilletes de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.18		Reten guía de válvulas.	Unidad	EVENTO	1	17.000	17.000
1.19		Juego de engranajes del frente motor.	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
1.20		Cadena de distribución.	Unidad	EVENTO	1	976.000	976.000
1.21		Cambio de aceite motor. (8litros)	Litros	EVENTO	1	288.000	288.000
1.22		Filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
1.23		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro

Lic. HUGO ARANO DE VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

1.24		Filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000
1.25		Tensor de cadena de distribución.	Unidad	EVENTO	1	625.000	625.000
1.26		Soporte de caja.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.27		Balanceador.	Unidad	EVENTO	1	6.645.000	6.645.000
1.28		Calce lateral.	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.29		Soportes de motor.	Unidad	EVENTO	1	1.480.000	1.480.000
1.30		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	116.000	116.000
1.31		Juego de prisionero.	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1.32		Bulones.	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
1.33		Tuercas.	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
1.34		Trabajos de terceros (rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
1.35		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.36		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
7	**78180101-003**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE DIRECCIÓN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cremallera de dirección.	Unidad	EVENTO	1	4.210.000	4.210.000
1.2		Precap.	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
1.3		Guardapolvo.	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
1.4		Muñequin.	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000
1.5		Juego reparo Cremallera.	Unidad	EVENTO	1	1.235.000	1.235.000
1.6		Eje cremallera.	Unidad	EVENTO	1	1.758.000	1.758.000
1.7		Buje de eje.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.8		Buje regulador.	Unidad	EVENTO	1	79.000	79.000
1.9		Goma cremallera.	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
1.10		Juego de calces.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.11		Alineación y balanceo.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.12		Fluido de dirección hidráulica.	Litros	EVENTO	1	42.000	42.000
1.13		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
8	**78180101-016**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Radiador de agua.	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	2.700.000
1.2		Bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	860.000	860.000
1.3		Ventilador de radiador.	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
1.4		Termostato.	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
1.5		Junta de termostato.	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
1.6		Manguera de radiador.	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
1.7		Juego de mangueras de calefacción.	Unidad	EVENTO	1	2.780.000	2.780.000
1.8		Condensador de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	3.050.000	3.050.000
1.9		Evaporador de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	1.720.000	1.720.000
1.10		Válvula expansora.	Unidad	EVENTO	1	695.000	695.000
1.11		Filtro recibidor de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
1.12		Gas refrigerante 134 A.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.13		Agua refrigerante con aditivo.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.14		Bobina.	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.15		Compresor de aire acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
1.16		Polea de compresor.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
1.17		Embrague de compresor.	Unidad	EVENTO	1	457.000	457.000
1.18		Caño de compresor.	Unidad	EVENTO	1	2.490.000	2.490.000
1.19		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	130.000
9	**78180101-005**	**CAMIONETAS HYUNDAI SANTA FE 2011/2012 - REPARACIÓN DE EMBRAGUE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Plato de presión y disco de embrague.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
1.2		Bomba central de embrague.	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
1.3		Cojinete de empuje.	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
1.4		Goma pedal de embrague.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.5		Volante de motor.	Unidad	EVENTO	1	11.580.000	11.580.000
1.6		Tornillos de volante.	Unidad	EVENTO	1	536.000	536.000
1.7		Cambio de Aceite transmisión (3litros)	Litros	EVENTO	1	32.000	32.000
1.8		Cambio Aceite caja automática (8 litros)	Litros	EVENTO	1	536.000	536.000
1.9		Materiales auxiliares.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Comité de Evaluación de Ofertas