Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2020 – "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS" - I.D. Nº 380.842

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	EETT	Presentación	U.m.	Cantidad	Precio Unitario Promedio	AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
								Marca	Procedencia	% de Variación de precio	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto total (IVA Incluido)
1	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 205/70 R14, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	472.500	Goodride	China	-32	320.000	1.280.000
2	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 185/70 R14, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	294.533	Ling Long	china	-19	240.000	960.000
3	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 245/65 R17, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	594.375	Ling Long	china	-6	559.000	2.236.000
4	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 750 R16, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	879.375	Xbri	China	13	998.000	3.992.000
5	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 215/80 R16, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	620.000	Ling Long	china	27	786.000	3.144.000
6	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 245/70 R16, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	570.625	Xbri	China	6	603.000	2.412.000
7	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 175/65 R14, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	5	241.458	Xbri	China	-25	180.000	900.000
TOTAL GENERAL												14.924.000

Ing. Jimmy Díaz
XI Región Sanitaria - MSPBS

Eduardo Bogarin
XI Región Sanitaria MSP y BS

C.P. Noelia M. Ferreira B.
Jefa de Presupuesto
XI Región Sanitaria - Central

Lic. Abog. Luis A. Barrios Ayala
Jefe de Dpto. Administrativo
XI Región Sanitaria Central - M.S.P. y B.S.