Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 25 de abril de 2012

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA N° 30/2012

A : Prof. Ing. Agr. **PEDRO GERARDO GONZALEZ G.,** Rector
Universidad Nacional de Asunción
DE : **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES DIRECTAS**

REF.: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO

ANTECEDENTES

- El Contrato Nº 391/2010 de fecha 16 de agosto de 2010, suscripto con la Empresa ENRIQUE REMMELE S.A.C.I., para el servicio de mantenimiento y reparación de motor fuera de borda del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción;
- La necesidad del Rectorado de realizar el mantenimiento y las reparaciones con repuestos originales y mano de obra especializada para garantizar el óptimo funcionamiento de los motores marino de la marca MERCURY;
- La constancia de que la empresa ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. es la representante exclusiva en Paraguay de los motores marino de la marca MERCURY;
- La Resolución Nº 269/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 por la cual se autoriza el inicio de gestión para efectuar la contratación directa por vía de la excepción para el servicio de mantenimiento y reparación de los motores fuera de borda de la marca MERCURY, propiedad del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción;
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 549/2012 expedida por la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Asunción;
- La Nota de la DGAyF Nº 201/2012 de fecha 03 de abril de 2012, con referencia de la mesa de Entrada Digital de la DNCP número 307975 mediante la cual se comunica en tiempo y forma el llamado;
- La invitación cursada a la empresa: ENRIQUE REMMELE S.A.C.I.
- El presupuesto presentado por la Empresa: ENRIQUE REMMELE S.A.C.I.
- La Resolución Nº 0146/2010 por la cual se designa a los integrantes del Comité de Evaluación para las Contrataciones Directas a ser realizadas por el Rectorado de la UNA.
- Los Decretos N° 21.909/03 y 5174/05 que reglamentan las Leyes Nº 2.051/03 y 3.439/07 de "Contrataciones Públicas".
- Los Arts. 16 Inc. c., y 34 de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas".
- EL Art. 33 Inc. a. de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas".
- El Art. 70 del Decreto 21.909/2003 que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas.
- Las Resoluciones Nº 597/2009 y 806/2009 "Que establecen y reglamentan las condiciones para la aplicación de la modalidad de CONTRATO ABIERTO en los procedimientos de contratación regidos por la Ley 2051/2003";

EVALUACIÓN

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que en su ***Art. 33º Casos de Excepción*** establece en su Inc. a) en el caso que el contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos" y el ***Art. 70° Titularidad de Patentes, Derechos de Autor u otros Derechos Exclusivos:*** La titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos sobre bienes o servicios

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

determinados solo constituirán supuestos de excepción bajo las siguientes condiciones: **1.** Que la prestación se encuentre amparada legalmente por marca, patente, derecho de autor o derecho exclusivo, de acuerdo con el régimen de los mismos en cuanto a exclusividad y duración. **2.** Que la necesidad de la Convocante no pueda ser satisfecha igualmente con otros artículos, objetos o productos de distinta clase; **3.** Que la necesidad de la Convocante únicamente pueda ser satisfecha por el titular de la marca, patente, derecho de autor u otro derecho exclusivo. Tal como consta en el Acta de Adjudicación Nº 16/2012, se cumplieron todos los requerimientos estipulados por la Convocante, comunicando en tiempo y forma a la DNCP.

Efectuado el **Análisis de las Documentaciones** se tiene el siguiente cuadro:

EMPRESA	PRESUPUESTO	CONSTANCIA SIPE	DECLARACION JURADA
ENRIQUE REMMELE S.A.C.I.	CUMPLE	**No presenta:** Pero presenta todos los documentos requeridos por la Convocante en el Anexo 1	CUMPLE

Y en lo que respecta a las **PROPUESTAS ECONÓMICAS** de la empresa la cotización es la siguiente:

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN							
Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto							
EXPEDIENTE Nº 307975		**ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I**					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR FUERA DE BORDA **DE 10 HP DE POTENCIA**, MARCA MERCURY.	**4.700.000**	**32.102.000**	1	MERCURY	USA	**36.802.000**
	CAMBIO DE SELECTOR ACELERADOR (42157 1)	50.000	145.000	1	MERCURY	USA	195.000
	CAMBIO DE ELEVADOR (42156)	50.000	75.000	1	MERCURY	USA	125.000
	CAMBIO DE BRAZO TIMON (42167 1)	50.000	27.000	1	MERCURY	USA	77.000
	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE (42034A 4)	100.000	365.000	1	MERCURY	USA	465.000
	CAMBIO DE RESORTE (24 86857 1)	50.000	380.000	1	MERCURY	USA	430.000
	CAMBIO DE CARCAZA DE ARRANQUE (42207 2)	50.000	950.000	1	MERCURY	USA	1.000.000
	CAMBIO DE BRAZO SELECTOR ARRANQUE (85174A 1)	50.000	236.000	1	MERCURY	USA	286.000
	CAMBIO DE SINCRONIZADOR ARRANQUE (50 12066Q 9)	50.000	105.000	1	MERCURY	USA	155.000
	CAMBIO DE STATOR (86617A20)	100.000	2.230.000	1	MERCURY	USA	2.330.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio de Mano de Obra (IVA incluido)	Precio de Repuestos (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE TRIGGER (98450A10)	100.000	685.000	1	MERCURY	USA	785.000
	CAMBIO DE CAJA NEGRA (339 7452A19)	100.000	2.755.000	1	MERCURY	USA	2.855.000
	CAMBIO DE KIT BOBINA (339 832757A 4)	100.000	630.000	1	MERCURY	USA	730.000
	CAMBIO DE JUEGO CABLES (84 813715A 2)	100.000	350.000	1	MERCURY	USA	450.000
	CAMBIO DE CAPUCHON DE BUJIAS (85 63709A 1)	50.000	66.000	1	MERCURY	USA	116.000
	CAMBIO DE BUJIAS 33 816737 2	50.000	80.000	1	MERCURY	USA	130.000
	CAMBIO DE EJE HELICE (44 821929)	250.000	3.410.000	1	MERCURY	USA	3.660.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÀS (43 821926T 1)	250.000	2.100.000	1	MERCURY	USA	2.350.000
	CAMBIO DE MAZA (42144T 3)	250.000	1.180.000	1	MERCURY	USA	1.430.000
	CAMBIO DE ANILLO DE GOMA (25 33145)	50.000	40.000	1	MERCURY	USA	90.000
	CAMBIO DE VARILLA (23 821927)	100.000	78.000	1	MERCURY	USA	178.000
	CAMBIO DE BRAZO ELEVADOR (822244A 1)	100.000	315.000	1	MERCURY	USA	415.000
	CAMBIO DE BRAZO (23 823944)	100.000	80.000	1	MERCURY	USA	180.000
	CAMBIO DE VARILLA (23 821943)	100.000	140.000	1	MERCURY	USA	240.000
	CAMBIO DE EJE PRINCIPAL PALIER (45 823389)	100.000	2.100.000	1	MERCURY	USA	2.200.000
	CAMBIO DE EJE PRINCIPAL PALIER (45 823390)	100.000	2.890.000	1	MERCURY	USA	2.990.000
	CAMBIO DE TAPA (46 42089A 2)	100.000	395.000	1	MERCURY	USA	495.000
	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA (47 42038Q02)	100.000	315.000	1	MERCURY	USA	415.000
	CAMBIO PLATO BASE ROTOR (42200)	100.000	135.000	1	MERCURY	USA	235.000
	CAMBIO DE JUNTA (27 19202001)	100.000	40.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE RETEN (26 41365 1)	100.000	105.000	1	MERCURY	USA	205.000
	CAMBIO DE RETEN (26 99325)	100.000	185.000	1	MERCURY	USA	285.000
	CAMBIO DE RETEN (26 821928)	100.000	210.000	1	MERCURY	USA	310.000
	CAMBIO DE HELICE (48 828156A12)	50.000	1.600.000	1	MERCURY	USA	1.650.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Pubeno Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE BUJES (23 42091)	100.000	105.000	1	MERCURY	USA	205.000
	CAMBIO DE KIT EMBRAGUE O DESPLAZANTE (52 821930A 1)	100.000	630.000	1	MERCURY	USA	730.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ADELANTE (43 821924A 1)	100.000	2.100.000	1	MERCURY	USA	2.200.000
	CAMBIO DE VARILLA (23 41367)	100.000	65.000	1	MERCURY	USA	165.000
	CAMBIO KIT RULEMAN (31 821321A 1)	100.000	400.000	1	MERCURY	USA	500.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE (43 821925 1)	100.000	1.050.000	1	MERCURY	USA	1.150.000
	CAMBIO DE ARANDELA (12 41369)	100.000	55.000	1	MERCURY	USA	155.000
	CAMBIO DE RULEMAN (31 22756)	100.000	185.000	1	MERCURY	USA	285.000
	CAMBIO DE BASE BOMBA AGUA (46 42040T 5)	100.000	420.000	1	MERCURY	USA	520.000
	CAMBIO DE KIT FILTRO DE COMBUSTIBLE (35 87946A 15)	50.000	270.000	1	MERCURY	USA	320.000
	CAMBIO DE ABRAZADERAS (54 816311T)	50.000	40.000	1	MERCURY	USA	90.000
	CAMBIO DE ACEITE CAJA (92 804844Q03)	50.000	90.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE ACEITE MEZCLA (92 858024-K01)	50.000	35.000	1	MERCURY	USA	85.000
	CAMBIO DE KIT JUNTA CARBURADOR (1395 9761-1)	50.000	400.000	1	MERCURY	USA	450.000
	CAMBIO DE TANQUE COMBUSTIBLE (859065A3)	50.000	750.000	1	MERCURY	USA	800.000
	CAMBIO DE MANGUERA (877680T8)	50.000	750.000	1	MERCURY	USA	800.000
	CAMBIO DE PERA PERA DE COMBUSTIBLE (89396-Q38)	50.000	120.000	1	MERCURY	USA	170.000
	CAMBIO DE CORDEL DE ARRANQUE (50 12066A9)	50.000	100.000	1	MERCURY	USA	150.000
	CAMBIO DE TERMINAL PARA BORNE	50.000	40.000	1	MERCURY	USA	90.000
	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	100.000	100.000	1	MERCURY	USA	200.000
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP DE POTENCIA, MARCA MERCURY**	**11.950.000**	**197.990.000**	1	MERCURY	USA	**209.940.000**
	CAMBIO DE JUNTA (27 79650 1)	100.000	190.000	1	MERCURY	USA	290.000
	CAMBIO DE RETEN (15866)	100.000	240.000	1	MERCURY	USA	340.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectora.
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE CARBURADOR (3330 83028 A 4)	100.000	5.100.000	1	MERCURY	USA	5.200.000
	CAMBIO DE JUNTA (27 75791 1)	100.000	40.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE KIT REPARACION (1395 9650)	100.000	800.000	1	MERCURY	USA	900.000
	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS (1395 9651)	100.000	105.000	1	MERCURY	USA	205.000
	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS (27 85491A90)	100.000	840.000	1	MERCURY	USA	940.000
	CAMBIO DE FLOTADOR (1395 823620)	100.000	370.000	1	MERCURY	USA	470.000
	CAMBIO DE FLOTADOR (1395 9293)	100.000	270.000	1	MERCURY	USA	370.000
	CAMBIO DE VENTURI (64677)	100.000	80.000	1	MERCURY	USA	180.000
	CAMBIO DE BRAZO-BL (19618A 2)	100.000	800.000	1	MERCURY	USA	900.000
	CAMBIO DE BRAZO-GR (19618A 3)	100.000	800.000	1	MERCURY	USA	900.000
	CAMBIO DE RESORTE (24 99622)	100.000	80.000	1	MERCURY	USA	180.000
	CAMBIO DE CILINDRO CROMADO (23 65830)	100.000	70.000	1	MERCURY	USA	170.000
	CAMBIO DE RESORTE (24 812708)	100.000	70.000	1	MERCURY	USA	170.000
	CAMBIO DE TORNILLO (10 818883A 1)	100.000	700.000	1	MERCURY	USA	800.000
	CAMBIO DE ARANDELA (12 818884)	100.000	110.000	1	MERCURY	USA	210.000
	CAMBIO DE BRAZO-TILT (19615A 4)	100.000	550.000	1	MERCURY	USA	650.000
	CAMBIO DE TAPA RETEN (44462)	100.000	350.000	1	MERCURY	USA	450.000
	CAMBIO DE BUJE RETEN (812807)	100.000	190.000	1	MERCURY	USA	290.000
	CAMBIO DE JUEGO DE LAMINAS/FLAPPER (534 3267T25)	100.000	2.800.000	1	MERCURY	USA	2.900.000
	CAMBIO DE PERNO (17 20032)	100.000	55.000	1	MERCURY	USA	155.000
	CAMBIO DE LAMINAS (88498A)	100.000	850.000	1	MERCURY	USA	950.000
	CAMBIO DE PISTONES (9229A7)	100.000	1.900.000	1	MERCURY	USA	2.000.000
	CAMBIO DE AROS (40 828119)	100.000	40.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE JUEGO AROS (39 18653A12)	100.000	2.800.000	1	MERCURY	USA	2.900.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE BIELA CIGÜEÑAL (632 7621A3)	100.000	2.500.000	1	MERCURY	USA	2.600.000
	CAMBIO DE RODILLO CANASTA (29 20063)	100.000	45.000	1	MERCURY	USA	145.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE DE CORREA (43 43019)	100.000	105.000	1	MERCURY	USA	205.000
	CAMBIO DE CHAVETA (28 91800)	100.000	45.000	1	MERCURY	USA	145.000
	CAMBIO DE CILINDRO DEL BLOCK (863 8981T18)	100.000	31.500.000	1	MERCURY	USA	31.600.000
	CAMBIO DE MODULO ALERTA ACEITE (14857A16)	100.000	1.580.000	1	MERCURY	USA	1.680.000
	CAMBIO DE JUEGO MAZO CABLES (84 18895A 1)	100.000	800.000	1	MERCURY	USA	900.000
	CAMBIO DE JUEGO INTERRUPTORES (87 88890A 2)	100.000	350.000	1	MERCURY	USA	450.000
	CAMBIO DE JUEGO INTERRUPTORES (87 74605A 8)	100.000	450.000	1	MERCURY	USA	550.000
	CAMBIO DE SOLENOIDE (89 818999A 2)	100.000	550.000	1	MERCURY	USA	650.000
	CAMBIO DE REGULADOR VOLTAJE (883072T)	100.000	2.700.000	1	MERCURY	USA	2.800.000
	CAMBIO DE CABLE CONEXIÓN (87 16775A3)	100.000	1.350.000	1	MERCURY	USA	1.450.000
	CAMBIO DE KIT TAPA (1160 5826A)	100.000	2.890.000	1	MERCURY	USA	2.990.000
	CAMBIO DE RETEN (26 41953)	100.000	300.000	1	MERCURY	USA	400.000
	CAMBIO DE ANILLO DE GOMA (25 220081)	100.000	40.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE BOLILLA RULEMAN (30 63742T)	100.000	350.000	1	MERCURY	USA	450.000
	CAMBIO DE KIT DIAFRAGMA (21 857005A 1)	100.000	330.000	1	MERCURY	USA	430.000
	CAMBIO DE CONECTOR (22 816856Q)	100.000	215.000	1	MERCURY	USA	315.000
	CAMBIO DE TUBOS (32 830757130)	100.000	670.000	1	MERCURY	USA	770.000
	CAMBIO DE KIT SOLENOIDE (89 819503A 4)	100.000	1.500.000	1	MERCURY	USA	1.600.000
	CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE (35 816296Q 2)	100.000	150.000	1	MERCURY	USA	250.000
	CAMBIO DE ABRAZADERAS (54 816311T)	50.000	45.000	1	MERCURY	USA	95.000
	CAMBIO DE CAJA ENGRANAJES (1643 9539T)	100.000	13.200.000	1	MERCURY	USA	13.300.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE ACELERADOR (46 77822A 1)	100.000	315.000	1	MERCURY	USA	415.000
	CAMBIO DE CILINDRO (48753)	100.000	110.000	1	MERCURY	USA	210.000
	CAMBIO DE RETEN (26 38452)	100.000	70.000	1	MERCURY	USA	170.000
	CAMBIO DE ANILLO DE GOMA (25 20273)	100.000	30.000	1	MERCURY	USA	130.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ADELANTE (43 55608T A)	100.000	3.950.000	1	MERCURY	USA	4.050.000
	CAMBIO DE RULEMAN (31 21739)	100.000	200.000	1	MERCURY	USA	300.000
	CAMBIO DE EMBRAGUE O DESPLAZANTE (52 92911T)	100.000	1.180.000	1	MERCURY	USA	1.280.000
	CAMBIO DE RESORTE (24 39845)	100.000	110.000	1	MERCURY	USA	210.000
	CAMBIO DE EJE HELICE (44 75365)	100.000	4.800.000	1	MERCURY	USA	4.900.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE MARCHA ATRÁS (43 79158T)	100.000	3.050.000	1	MERCURY	USA	3.150.000
	CAMBIO DE BOLILLA RULEMAN (30 20839T)	100.000	800.000	1	MERCURY	USA	900.000
	CAMBIO DE RULEMAN (31 21700)	100.000	200.000	1	MERCURY	USA	300.000
	CAMBIO DE CHAVETA (28 30281)	100.000	45.000	1	MERCURY	USA	145.000
	CAMBIO DE CAJA ENGRANAJES (1643 9539T 1)	100.000	13.500.000	1	MERCURY	USA	13.600.000
	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA (47 89983T)	100.000	350.000	1	MERCURY	USA	450.000
	CAMBIO DE MEDIDOR NIVEL ACEITE (813504A)	100.000	250.000	1	MERCURY	USA	350.000
	CAMBIO DE GOMA (813505)	100.000	200.000	1	MERCURY	USA	300.000
	CAMBIO DE BRAZO (812463A)	100.000	800.000	1	MERCURY	USA	900.000
	CAMBIO DE CARRIER (812463A 2)	100.000	70.000	1	MERCURY	USA	170.000
	CAMBIO DE SOPORTE SOPORTE O GUIA (812462)	100.000	250.000	1	MERCURY	USA	350.000
	CAMBIO DE BRAZO (19430)	100.000	250.000	1	MERCURY	USA	350.000
	CAMBIO DE PROTECTOR TAPA / BORDE (824896)	100.000	105.000	1	MERCURY	USA	205.000
	CAMBIO DE LLAVE DE TRIM (87 896620)	100.000	1.000.000	1	MERCURY	USA	1.100.000
	CAMBIO DE CIGÜEÑAL (459 9758A 2)	100.000	18.900.000	1	MERCURY	USA	19.000.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE ANILLO DE GOMA (25 35276)	100.000	40.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE CHAVETA (28 20094)	100.000	40.000	1	MERCURY	USA	140.000
	CAMBIO DE SOPORTE DE GOMA (92337 3)	100.000	710.000	1	MERCURY	USA	810.000
	CAMBIO DE SOPORTE DE GOMA (75304T 1)	100.000	670.000	1	MERCURY	USA	770.000
	CAMBIO DE CARCAZA DE PATA (1592 8188A 9	100.000	8.400.000	1	MERCURY	USA	8.500.000
	CAMBIO DE TAPA (19106)	100.000	550.000	1	MERCURY	USA	650.000
	CAMBIO DE SOLENOIDE (89 96054T)	100.000	410.000	1	MERCURY	USA	510.000
	CAMBIO DE JUEGO MAZO CABLES (84 18672A 6)	100.000	1.050.000	1	MERCURY	USA	1.150.000
	CAMBIO DE KIT BOBINA (339 832757 4)	100.000	700.000	1	MERCURY	USA	800.000
	CAMBIO DE JUEGO DE CABLES (84 60466A19)	100.000	110.000	1	MERCURY	USA	210.000
	CAMBIO DE BUJIAS (33 97182)	100.000	110.000	1	MERCURY	USA	210.000
	CAMBIO DE CAJA NEGRA (332 5775A 7)	100.000	4.200.000	1	MERCURY	USA	4.300.000
	CAMBIO DE CABLE CONEXIÓN (84 813060A 1)	100.000	170.000	1	MERCURY	USA	270.000
	CAMBIO DE JUEGO CALCES (15 72538A 1)	100.000	200.000	1	MERCURY	USA	300.000
	CAMBIO DE JUNTA (27 43777 2)	100.000	150.000	1	MERCURY	USA	250.000
	CAMBIO DE JUNTA (27 27936 1)	100.000	50.000	1	MERCURY	USA	150.000
	CAMBIO DE JUNTA (27 85491)	100.000	115.000	1	MERCURY	USA	215.000
	CAMBIO DE JUNTA (27 85492)	100.000	160.000	1	MERCURY	USA	260.000
	CAMBIO DE CARCAZA (1158 9843T 3)	100.000	3.150.000	1	MERCURY	USA	3.250.000
	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS (27 85491A90)	100.000	900.000	1	MERCURY	USA	1.000.000
	CAMBIO DE JUEGO DE ARRANQUE (50 73521T)	100.000	4.600.000	1	MERCURY	USA	4.700.000
	CAMBIO DE KIT STATOR (398 832074A 6)	100.000	5.500.000	1	MERCURY	USA	5.600.000
	CAMBIO DE TRIGGER (96452A 5)	100.000	1.500.000	1	MERCURY	USA	1.600.000
	CAMBIO DE BOMBA COMBUSTIBLE (14360A78)	100.000	1.800.000	1	MERCURY	USA	1.900.000

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefe de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa por Excepción ID Nº 235903 - Contrato Abierto

EXPEDIENTE Nº 307975		ENRIQUE REMMELE S.A.C.I. e.I					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Precio de Mano de Obra (IVA incluido)**	**Precio de Repuestos (IVA incluido)**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Total (IVA incluido)**
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA UTILIZADOS EN LA EMBARCACIÓN CON ROTULO PATRIMONIAL 028.01.01101, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA. LA MODALIDAD A UTILIZAR ES LA DE CONTRATO ABIERTO, **CUYO MONTO MINIMO ES DE Gs. 30.000.000 Y EL MONTO MAXIMO ES DE Gs. 60.000.000**						
	CAMBIO DE CONECTOR VALVULA (22 67892A06)	100.000	150.000	1	MERCURY	USA	250.000
	CAMBIO DE JUEGO CALCES (15 92881A 1)	100.000	70.000	1	MERCURY	USA	170.000
	CAMBIO DE KIT RULEMAN (31 77420A 1)	100.000	450.000	1	MERCURY	USA	550.000
	CAMBIO DE EJE PRINCIPAL PALIER (45 98179)	100.000	8.000.000	1	MERCURY	USA	8.100.000
	CAMBIO DE RESORTE (24 20254)	100.000	80.000	1	MERCURY	USA	180.000
	CAMBIO DE EJE CAMBIO (76063A 1)	100.000	850.000	1	MERCURY	USA	950.000
	CAMBIO DE RETEN (26 816464)	100.000	160.000	1	MERCURY	USA	260.000
	CAMBIO DE KIT RETENES (26 79831A)	100.000	1.050.000	1	MERCURY	USA	1.150.000
	CAMBIO DE KIT BOMBA DE AGUA (46 77177A 3)	100.000	1.350.000	1	MERCURY	USA	1.450.000
	CAMBIO DE RULEMAN (31 62091T)	100.000	700.000	1	MERCURY	USA	800.000
	CAMBIO DE ENGRANAJE (43 78097T)	100.000	2.300.000	1	MERCURY	USA	2.400.000
	CAMBIO DE TIMON (830050T 3)	100.000	12.500.000	1	MERCURY	USA	12.600.000
	CAMBIO DE ACEITE CAJA (92 804844Q03)	100.000	90.000	1	MERCURY	USA	190.000
	CAMBIO DE ACEITE MEZCLA (92 858024-K01)	100.000	35.000	1	MERCURY	USA	135.000
	CAMBIO DE ,KIT JUNTA CARBURADOR (1395 811223)	100.000	200.000	1	MERCURY	USA	300.000
	CAMBIO DE TANQUE COMBUSTIBLE (859065A3)	100.000	750.000	1	MERCURY	USA	850.000
	CAMBIO DE MANGUERA (877680T8)	100.000	750.000	1	MERCURY	USA	850.000
	CAMBIO DE PERA DE COMBUSTIBLE (89396-Q38)	100.000	100.000	1	MERCURY	USA	200.000
	CAMBIO DE CORDEL DE ARRANQUE (50 12066A9)	100.000	100.000	1	MERCURY	USA	200.000
	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	100.000	100.000	1	MERCURY	USA	200.000
	CAMBIO DE ROTOR BOMBA DE AGUA (27 85089)	100.000	380.000	1	MERCURY	USA	480.000
	CAMBIO DE TERMINAL PARA BORNE	100.000	60.000	1	MERCURY	USA	160.000
	CAMBIO DE LLAVES DE CONTACTO (80431/133)	100.000	80.000	1	MERCURY	USA	180.000
	TOTAL IVA INCUIDO						**246.742.000**

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

CONCLUSIONES

Es recomendación de este Comité adjudicar el servicio de mantenimiento y reparación de motor fuera de borda perteneciente al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción por la **Modalidad de Contrato Abierto** a la empresa **"ENRIQUE REMMELE S.A.C.I"** por un monto mínimo de ₲ 30.000.000.- (Guaraníes treinta millones) y un monto máximo de ₲ 60.000.000.- (Guaraníes sesenta millones) IVA INCLUIDO, por ser representante exclusiva en Paraguay de los motores marino de la marca MERCURY.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Lic. **AMADA GONZÁLEZ CANO**
Jefe de Contrataciones Directas
Dirección de Contrataciones

Lic. **BLAS P. VERA MENDIETA**
Director
Dirección de Contrataciones

Lic. **ARNALDO D. CENTURIÓN JARA**
Técnico Especializado
Dirección de Contrataciones