CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ASCENSORES / MARCA ATLAS

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.			
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
1	72101506-001	Regulación de plaquetas electró-nicas (arranque, parada y nivelación de cabina).	1	UNIDAD	EVENTO	330.000	330.000	0,00%	330.000
2	72101506-001	Revisión de sistema de ilumina-ción interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, con reposición de iluminarias desgastadas y/o dañadas	1	UNIDAD	EVENTO	33.000	33.000	0,00%	33.000
3	72101506-001	Verificación y reparación de sistema de llamadas, indicado-res de posicionamiento y direc-cion de movimiento, tanto en ca-binas, como en los distintos niveles, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	UNIDAD	EVENTO	88.000	88.000	0,00%	88.000
4	72101506-001	Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de pieza desgastadas y/o dañadas y cableado.	1	UNIDAD	EVENTO	12.000	12.000	0,00%	12.000
5	72101506-001	Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que este no esté sucio.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
6	72101506-001	Control de chumaceras del motor principal (que no tenga perdida de aceite)	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	0,00%	10.000
7	72101506-001	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes	1	UNIDAD	EVENTO	33.000	33.000	0,00%	33.000
8	72101506-001	Verificación y control del juego axial entre la corona y el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina.	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
9	72101506-001	Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajustes de tornillos del porta - llantas	1	UNIDAD	EVENTO	110.000	110.000	0,00%	110.000
10	72101506-001	Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto.	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
11	72101506-001	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	25.000	0,00%	25.000
12	72101506-001	Verificación y control del interruptor del final de carrera.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ASCENSORES / MARCA ATLAS

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.			
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
13	72101506-001	Limpieza de cuadro de comando.	1	UNIDAD	EVENTO	450.000	450.000	0,00%	450.000
14	72101506-001	Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés.	1	UNIDAD	EVENTO	450.000	450.000	0,00%	450.000
15	72101506-001	Limpieza integral de sala de máquinas.	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
16	72101506-001	Control del estado de los cables tractores o cabos, control de auto lubricación y limpieza.	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
17	72101506-001	Control de la tornillería y del estado de las poleas de suspensión y desvió Eliminación de grasa excedente.	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
18	72101506-001	Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
19	72101506-001	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
20	72101506-001	Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores.	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	0,00%	10.000
21	72101506-001	Control de funcionamiento de sistema de botoneras de cabina y de piso. Incluye el cambio de las luces	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
22	72101506-001	Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
23	72101506-001	Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
24	72101506-001	Control del tope de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza de accionamiento	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
25	72101506-001	Control de funcionamiento del sistema de paracaidas	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	25.000	0,00%	25.000
26	72101506-001	Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
27	72101506-001	Limpieza y secado del cubo	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
28	72101506-001	Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre.	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
29	72101506-001	Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabinas.	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
30	72101506-001	Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobre recorrido.	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	0,00%	10.000
31	72101506-001	Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina	1	UNIDAD	EVENTO	120.000	120.000	0,00%	120.000

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ASCENSORES / MARCA ATLAS

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.			
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
32	72101506-001	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	UNIDAD	EVENTO	400.000	400.000	0,00%	400.000
33	72101506-001	Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	0,00%	10.000
34	72101506-001	Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas.	1	UNIDAD	EVENTO	1.000.000	1.000.000	0,00%	1.000.000
35	72101506-001	Prueba de verificación, ajuste y/o reparación del sistema de paracaídas, sistemas de emergencia, sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes.	1	UNIDAD	EVENTO	550.000	550.000	0,00%	550.000
36	72101506-001	Limpieza integral del Interior y pintura del techo de cabinas	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	220.000	0,00%	220.000
37	72101506-001	Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapesos.	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
38	72101506-001	Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina.	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	20.000	0,00%	20.000
39	72101506-001	Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
40	72101506-001	Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
41	72101506-001	Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
42	72101506-001	Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	15.000	0,00%	15.000
43	72101506-001	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	0,00%	10.000
44	72101506-001	Revisión, regulación y/o reposición de correas	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	55.000	0,00%	55.000
45	72101506-001	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	1	UNIDAD	EVENTO	110.000	110.000	0,00%	110.000
46	72101506-001	Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo de pozo. Limpieza de guías	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	60.000	0,00%	60.000
47	72101506-001	Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores.	1	UNIDAD	EVENTO	110.000	110.000	0,00%	110.000
					TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS:		5.136.000	0,00%	5.136.000

Claudia Vera
Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ASCENSORES / MARCA ATLAS

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.			
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ESCALERAS /MARCA SCHINDLER

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.			
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDIESE)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
1	81141804-050	Revisión limpieza, ajuste y lubricación de rodillos	1	UNIDAD	EVENTO	990.000	990.000	0,00%	990.000
2	81141804-050	Verificación y regulación de cadena y central y de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	1.100.000	1.100.000	0,00%	1.100.000
3	81141804-050	Verificación y regulación de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	1.250.000	1.250.000	0,00%	1.250.000
4	81141804-050	Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamano	1	UNIDAD	EVENTO	440.000	440.000	0,00%	440.000
5	81141804-050	Revisión y control de correa	1	UNIDAD	EVENTO	660.000	660.000	0,00%	660.000
					TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS:		4.440.000	0,00%	4.440.000

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITE DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y
ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASCENSORES / MARCA ATLAS

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.				
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DEL REPUESTO	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) (REPUESTO + M.O.)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
1	72101506-001	Reparación de puerta de cabina	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	2.530.000	2.630.000	0,00%	2.630.000
2	72101506-001	Reparación de puerta de piso	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	2.530.000	2.630.000	0,00%	2.630.000
3	72101506-001	Pegado y llenado del acero inoxidable de hoja de puerta	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	1.524.000	1.624.000	0,00%	1.624.000
4	72101506-001	Reparación de Barrera de seguridad	1	UNIDAD	EVENTO	380.000	2.000.000	2.380.000	0,00%	2.380.000
5	72101506-001	Reparación de carretilla	1	UNIDAD	EVENTO	568.000	75.000	643.000	0,00%	643.000
6	72101506-001	Cambio de Carretilla	1	UNIDAD	EVENTO	968.000	75.000	1.043.000	0,00%	1.043.000
7	72101506-001	Reparación de operador de puertas	1	UNIDAD	EVENTO	250.000	2.500.000	2.750.000	0,00%	2.750.000
8	72101506-001	Reparación de trinco de puerta	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	240.000	270.000	0,00%	270.000
9	72101506-001	Carbón para motor - generador	1	UNIDAD	EVENTO	196.000	25.000	221.000	0,00%	221.000
10	72101506-001	Carbón para maquina	1	UNIDAD	EVENTO	198.000	25.000	223.000	0,00%	223.000
11	72101506-001	Botón para pulsador de llamada de piso	1	UNIDAD	EVENTO	230.000	55.000	285.000	0,00%	285.000
12	72101506-001	Lámpara para LCH	1	UNIDAD	EVENTO	49.500	15.000	64.500	0,00%	64.500
13	72101506-001	Lámpara para Gong	1	UNIDAD	EVENTO	23.200	15.000	38.200	0,00%	38.200
14	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	1	UNIDAD	EVENTO	86.000	980.000	1.066.000	0,00%	1.066.000
15	72101506-001	14 contacto de carbón según necesidad	1	UNIDAD	EVENTO	128.000	25.000	153.000	0,00%	153.000
16	72101506-001	Contacto principal móvil	1	UNIDAD	EVENTO	209.000	55.000	264.000	0,00%	264.000
17	72101506-001	Buje de bronce para núcleo de freno	1	UNIDAD	EVENTO	2.640.000	880.000	3.520.000	0,00%	3.520.000
18	72101506-001	Bobina para relé	1	UNIDAD	EVENTO	478.000	225.000	703.000	0,00%	703.000
19	72101506-001	Reparación de zapatas de freno	1	UNIDAD	EVENTO	680.000	220.000	900.000	0,00%	900.000
20	72101506-001	Guiador para puerta de piso	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	25.000	70.000	0,00%	70.000
21	72101506-001	Carbón para operador de puerta	1	UNIDAD	EVENTO	95.000	25.000	120.000	0,00%	120.000
22	72101506-001	Resistencia tubular para operador de puerta	1	UNIDAD	EVENTO	325.000	55.000	380.000	0,00%	380.000
23	72101506-001	Rolo para trinco	1	UNIDAD	EVENTO	55.000	85.000	140.000	0,00%	140.000
24	72101506-001	Guiador de cabina (por unidad)	1	UNIDAD	EVENTO	243.000	160.000	403.000	0,00%	403.000
25	72101506-001	Guiador de Contrapeso (por unidad)	1	UNIDAD	EVENTO	243.000	160.000	403.000	0,00%	403.000
26	72101506-001	Acortamientos de cabos de tracción	1	UNIDAD	EVENTO	90.000	2.000.000	2.090.000	0,00%	2.090.000
27	72101506-001	Rectificación de poleas de tracción	1	UNIDAD	EVENTO	90.000	2.000.000	2.090.000	0,00%	2.090.000
28	72101506-001	Buje de bronce polea tensora y/o limitador	1	UNIDAD	EVENTO	600.000	175.000	775.000	0,00%	775.000
29	72101506-001	Cambio de tracción (por metro)	1	UNIDAD	EVENTO	69.000	25.000	94.000	0,00%	94.000
30	72101506-001	Rectificación de colector	1	UNIDAD	EVENTO	40.000	1.760.000	1.800.000	0,00%	1.800.000
31	72101506-001	Limpieza de degas de colector y espacios de mica	1	UNIDAD	EVENTO	150.000	1.150.000	1.300.000	0,00%	1.300.000
32	72101506-001	Cambio de rulemán del sinfín del reductor	1	UNIDAD	EVENTO	845.000	2.000.000	2.845.000	0,00%	2.845.000
33	72101506-001	Barrera electrónica de seguridad	1	UNIDAD	EVENTO	10.415.000	300.000	10.715.000	0,00%	10.715.000
34	72101506-001	Limpieza cárter, enjuague y cambio de aceite para maquina 680	1	UNIDAD	EVENTO	2.245.000	450.000	2.695.000	0,00%	2.695.000
35	72101506-001	Rebobinado del rotor del generador, balanceo	1	UNIDAD	EVENTO	11.580.000	3.600.000	15.180.000	0,00%	15.180.000
36	72101506-001	Rebobinado del rotor de la máquina, balanceo	1	UNIDAD	EVENTO	7.800.000	3.600.000	11.400.000	0,00%	11.400.000
37	72101506-001	Reparación levas del operador de puertas (cada una)	1	UNIDAD	EVENTO	190.000	250.000	440.000	0,00%	440.000
38	72101506-001	Reparación del reductor del operador de puertas	1	UNIDAD	EVENTO	820.000	1.850.000	2.670.000	0,00%	2.670.000
39	72101506-001	Reparación de paragolpes hidráulicos (cada uno)	1	UNIDAD	EVENTO	360.000	2.300.000	2.660.000	0,00%	2.660.000
40	72101506-001	Burlete de goma para las puertas (cada uno)	1	UNIDAD	EVENTO	75.000	55.000	130.000	0,00%	130.000
41	72101506-001	Correas de mecanismo de puerta (cada uno)	1	UNIDAD	EVENTO	140.000	25.000	165.000	0,00%	165.000
42	72101506-001	Interruptores termomagneticos unipolares	1	UNIDAD	EVENTO	85.000	55.000	140.000	0,00%	140.000
43	72101506-001	Rebobinado de transformador grande	1	UNIDAD	EVENTO	400.000	1.300.000	1.700.000	0,00%	1.700.000
44	72101506-001	Rebobinado de transformador mediano	1	UNIDAD	EVENTO	350.000	820.000	1.170.000	0,00%	1.170.000
45	72101506-001	Rebobinado de transformador pequeño	1	UNIDAD	EVENTO	150.000	260.000	410.000	0,00%	410.000

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ESCALERAS / MARCA SCHINDLER

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.				
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DEL REPUESTO	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) (REPUESTO + M.O.)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
1	81141804-050	Circuito Impreso PF 1 Q	1	UNIDAD	EVENTO	19.460.000	380.000	19.840.000	0,00%	19.840.000
2	81141804-050	Circuito Impreso PFVK. Q	1	UNIDAD	EVENTO	5.600.000	380.000	5.980.000	0,00%	5.980.000
3	81141804-050	Rodillo de peldaños	1	UNIDAD	EVENTO	96.700	195.000	291.700	0,00%	291.700
4	81141804-050	Cambio de cadena de tracción principal	1	UNIDAD	EVENTO	12.720.000	1.200.000	13.920.000	0,00%	13.920.000
5	81141804-050	Cambio de cadena de tracción de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	7.560.000	2.500.000	10.060.000	0,00%	10.060.000
6	81141804-050	Cambio de correa Poly V	1	UNIDAD	EVENTO	2.350.000	540.000	2.890.000	0,00%	2.890.000
7	81141804-050	Contacto de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	780.000	110.000	890.000	0,00%	890.000
8	81141804-050	Pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	61.120.000	22.000.000	83.120.000	0,00%	83.120.000
9	81141804-050	Reparación carro tensor de cadena de peldaños	1	UNIDAD	EVENTO	300.000	3.300.000	3.600.000	0,00%	3.600.000
10	81141804-050	Peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	26.325.000	220.000	26.545.000	0,00%	26.545.000
11	81141804-050	Reparacion de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	1.580.000	1.780.000	0,00%	1.780.000
12	81141804-050	Peine de Escalera Mecánica	1	UNIDAD	EVENTO	565.000	60.000	625.000	0,00%	625.000
13	81141804-050	Reparación de motor de freno	1	UNIDAD	EVENTO	400.000	1.200.000	1.600.000	0,00%	1.600.000
14	81141804-050	Rebobinado de motor de freno	1	UNIDAD	EVENTO	2.600.000	120.000	2.720.000	0,00%	2.720.000
15	81141804-050	Rebobinado de motor principal	1	UNIDAD	EVENTO	6.800.000	2.500.000	9.300.000	0,00%	9.300.000
16	81141804-050	Rebobinado de transformador	1	UNIDAD	EVENTO	1.550.000	300.000	1.850.000	0,00%	1.850.000
17	81141804-050	Cambio de sensor de proximidad de peldaños	1	UNIDAD	EVENTO	2.920.000	300.000	3.220.000	0,00%	3.220.000
18	81141804-050	Cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	1	UNIDAD	EVENTO	189.800	75.000	264.800	0,00%	264.800
19	81141804-050	Contactor principal	1	UNIDAD	EVENTO	5.293.000	300.000	5.593.000	0,00%	5.593.000
20	81141804-050	Contactor auxiliar	1	UNIDAD	EVENTO	1.200.500	100.000	1.300.500	0,00%	1.300.500
21	81141804-050	Contacto auxiliar para contactor	1	UNIDAD	EVENTO	202.800	100.000	302.800	0,00%	302.800
22	81141804-050	Cambio de fusible varios	1	UNIDAD	EVENTO	36.000	25.000	61.000	0,00%	61.000
23	81141804-050	Cadena puntera de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	2.617.500	600.000	3.217.500	0,00%	3.217.500
24	81141804-050	Reparación de trampa de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	110.000	840.000	950.000	0,00%	950.000
25	81141804-050	Engomado polea de fricción de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	2.200.000	600.000	2.800.000	0,00%	2.800.000
26	81141804-050	Rodillo centrado de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	620.000	160.000	780.000	0,00%	780.000
27	81141804-050	Rectificación trinquete freno	1	UNIDAD	EVENTO	2.435.000	1.100.000	3.535.000	0,00%	3.535.000
28	81141804-050	Guiador plástico de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	123.500	200.000	323.500	0,00%	323.500
29	81141804-050	Guiador lateral de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	64.260	45.000	109.260	0,00%	109.260
30	81141804-050	Buje de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	26.000	45.000	71.000	0,00%	71.000
31	81141804-050	clip de acero para peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	23.940	45.000	68.940	0,00%	68.940
32	81141804-050	Cambio de tornillo especial para fijación de peines	1	UNIDAD	EVENTO	65.000	10.000	75.000	0,00%	75.000
33	81141804-050	Reparación de eje de tracción de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	2.200.000	2.500.000	4.700.000	0,00%	4.700.000
34	81141804-050	Cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	760.000	2.500.000	3.260.000	0,00%	3.260.000
35	81141804-050	Eje para cadena de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	170.000	30.000	200.000	0,00%	200.000
36	81141804-050	Buje para cadena de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	180.000	30.000	210.000	0,00%	210.000
37	81141804-050	Rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	1.900.000	2.100.000	0,00%	2.100.000
38	81141804-050	Horquilla de freno	1	UNIDAD	EVENTO	442.000	50.000	492.000	0,00%	492.000
39	81141804-050	Segmento dentado de freno	1	UNIDAD	EVENTO	1.246.000	250.000	1.496.000	0,00%	1.496.000
40	81141804-050	Reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	600.000	650.000	0,00%	650.000
41	81141804-050	Reparación de placa electrónica Display de fallas	1	UNIDAD	EVENTO	130.000	650.000	780.000	0,00%	780.000
42	81141804-050	Limpieza, desoxidacion y regulación de placa porta peines	1	UNIDAD	EVENTO	300.000	1.800.000	2.100.000	0,00%	2.100.000
43	81141804-050	Cambio de aceite del reductor	1	UNIDAD	EVENTO	2.245.000	450.000	2.695.000	0,00%	2.695.000
44	81141804-050	Cambio de retén del reductor	1	UNIDAD	EVENTO	250.000	4.000.000	4.250.000	0,00%	4.250.000
45	81141804-050	Cambio de ruleman del eje principal	1	UNIDAD	EVENTO	600.000	6.200.000	6.800.000	0,00%	6.800.000
46	81141804-050	Reparación del piñón del eje principal	1	UNIDAD	EVENTO	1.800.000	2.400.000	4.200.000	0,00%	4.200.000
47	81141804-050	Cambio del acople reductor- motor	1	UNIDAD	EVENTO	1.950.000	1.800.000	3.750.000	0,00%	3.750.000
48	81141804-050	Reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	750.000	800.000	0,00%	800.000

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN P.A.C. N°: 40/2016 I.D. Nº: 308.594
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - MARCA ATLAS (TORRE SUR), Y ESCALERAS MECÁNICAS MARCA SCHINDLER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ESCALERAS / MARCA SCHINDLER

						HOLLER INGENIERIA S.R.L.				
ITEM Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO DEL REPUESTO	PRECIO DE MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) (REPUESTO + M.O.)	% DE VARIACIÓN CON EL PRECIO REFERENCIAL	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
49	81141804-050	Cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	1	UNIDAD	EVENTO	4.134.700	350.000	4.484.700	0,00%	4.484.700
50	81141804-050	Cambio de contactos de botón de STOP	1	[illegible]	EVENTO	280.000	150.000	430.000	0,00%	430.000
51	81141804-050	Reparación de zócalos	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	1.000.000	1.200.000	0,00%	1.200.000
52	81141804-050	Cambio de guía tangencial de cadena	1	UNIDAD	EVENTO	756.000	120.000	876.000	0,00%	876.000
53	81141804-050	Cambio de rulemanes de rodillo Poly V	1	UNIDAD	EVENTO	680.000	120.000	800.000	0,00%	800.000
54	81141804-050	Reparación de tensor de correa Poly V	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	550.000	600.000	0,00%	600.000
55	81141804-050	Cambio de sensor de velocidad	1	UNIDAD	EVENTO	7.246.000	300.000	7.546.000	0,00%	7.546.000
56	81141804-050	Limpieza, desoxidación y pintura del chasis de la escalera mecánica	1	UNIDAD	EVENTO	1.600.000	11.000.000	12.600.000	0,00%	12.600.000
57	81141804-050	Cambio de chapón del pozo inferior	1	UNIDAD	EVENTO	750.000	2.600.000	3.350.000	0,00%	3.350.000
58	81141804-050	Cambio de interruptor principal del cuadro de comandos	1	UNIDAD	EVENTO	1.169.700	250.000	1.419.700	0,00%	1.419.700
59	81141804-050	Cambio de interruptor termo magnético trifásico	1	UNIDAD	EVENTO	350.000	250.000	600.000	0,00%	600.000
60	81141804-050	Cambio de interruptor termo magnético monofásico	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	170.000	230.000	0,00%	230.000
61	81141804-050	Cambio de interruptor HONGO de Stop en cuatro comandos	1	UNIDAD	EVENTO	320.000	250.000	570.000	0,00%	570.000
62	81141804-050	Reparación de tapa de aluminio	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	980.000	1.200.000	0,00%	1.200.000
63	81141804-050	Reposición de vidrio templado inastillable	1	UNIDAD	EVENTO	4.500.000	1.200.000	5.700.000	0,00%	5.700.000
64	81141804-050	Reparación de balaustrada de aluminio	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	1.800.000	2.000.000	0,00%	2.000.000
65	81141804-050	Reparación de tensor de placa porta peine	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	2.000.000	2.200.000	0,00%	2.200.000
66	81141804-050	Reparación de barra de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	40.000	760.000	800.000	0,00%	800.000
67	81141804-050	Cambio de brida de peldaño	1	UNIDAD	EVENTO	110.000	300.000	410.000	0,00%	410.000
							TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS:	293.183.400	0%	293.183.400

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS