UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Misión: "Aportar a la sociedad profesionales Veterinarios con compromiso social"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 05/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" - ID Nº 322.485

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	1 - INTEC INGENIERÍA S.A.E.			2- GOTZE INGENIERÍA S.A.			3- ENGINEERING S.A.			4- ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
								PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL
1	72101601-001	DESMONTE DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO Y TEJAS AVERIADAS	M2	UNI	84	4.000	336.000	3.300	277.200	-18	3.600	302.400	-10	3.720	312.480	-7	10.000	840.000	150
2	72131601-015	REPARACION DE PILARES DE MADERAS	UNI	UNI	16	202.000	3.232.000	165.000	2.640.000	-18	181.800	2.908.800	-10	187.860	3.005.760	-7	250.000	4.000.000	24
3	72101601-001	CAMBIO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO	M2	UNI	66	212.500	14.025.000	171.600	11.325.600	-19	191.250	12.622.500	-10	197.625	13.043.250	-7	140.000	9.240.000	-34
4	72101601-001	DESMONTE DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	UNI	481	11.000	5.291.000	9.240	4.444.440	-16	9.900	4.761.900	-10	10.230	4.920.630	-7	12.000	5.772.000	9
5	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	UNI	481	38.500	18.518.500	30.360	14.603.160	-21	34.650	16.666.650	-10	35.805	17.222.205	-7	45.000	21.645.000	17
6	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A (incluye reparación de aire luz)	M2	UNI	481	135.000	64.935.000	118.800	57.142.800	-12	121.500	58.441.500	-10	125.550	60.389.550	-7	110.000	52.910.000	-19
7	72101601-001	REPARACION DE CIELO RASO DE YESO JUNTA TOMADA CON AISLACION TERMICA	M2	UNI	33	95.000	3.135.000	85.800	2.831.400	-10	85.500	2.821.500	-10	88.350	2.915.550	-7	95.000	3.135.000	0
8	72101601-001	REPARACION JUNTA PERIMETRAL EN CIELO RASO	ml	UNI	30	15.000	450.000	14.520	435.600	-3	13.500	405.000	-10	13.950	418.500	-7	18.000	540.000	20
9	72101603-001	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ALERO, CHAPAS GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 60 cm	ml	UNI	289	65.000	18.785.000	52.800	15.259.200	-19	58.500	16.906.500	-10	60.450	17.470.050	-7	65.000	18.785.000	0
10	72101603-001	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO de CAÑO DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA	ml	UNI	166	55.000	9.130.000	52.800	8.764.800	-4	49.500	8.217.000	-10	51.150	8.490.900	-7	60.000	9.960.000	9
11	72102802-001	REACONDICIONAMIENTO A NUEVO PARED DE MADERA, PERSIANA, TEJIDOS DE ALAMBRE, POSTES DE QUEBRACHO CILINDRICO, ESTRUCTURAS PORTANTES DE TECHO Y HERRAJES .	GL	UNI	1	14.500.000	14.500.000	13.200.000	13.200.000	-9	13.050.000	13.050.000	-10	13.485.000	13.485.000	-7	15.000.000	15.000.000	3
12	72101607-003	REPARACION DE FISURA DE PARED CON VARILLAS DE 8	ml	UNI	35	25.000	875.000	21.120	739.200	-16	22.500	787.500	-10	23.250	813.750	-7	22.000	770.000	-12
13	72101607-003	REPARACION DE PARED 0,15 LADRILLO COMÚN	M2	UNI	57	67.000	3.819.000	66.000	3.762.000	-1	60.300	3.437.100	-10	62.310	3.551.670	-7	68.000	3.876.000	1
14	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS PARA SALIDA DE	UNI	UNI	12	760.000	9.120.000	693.000	8.316.000	-9	684.000	8.208.000	-10	706.800	8.481.600	-7	700.000	8.400.000	-8
15	72102602-001	MONTAJE DE VENTANA CORREDISA DE CHAPA DOBLADA 1,65X1,00m CON REJAS	UNI	UNI	2	385.000	770.000	330.000	660.000	-14	346.500	693.000	-10	358.050	716.100	-7	380.000	760.000	-1
16	72102602-004	COLOCACION DE VIDRIOS DE 4mm CRISTALINO	M2	UNI	5,5	175.000	962.500	165.000	907.500	-6	157.500	866.250	-10	162.750	895.125	-7	140.000	770.000	-20
17	72102602-001	COLOCACION DE PUERTA PLACA CON MARCO P/OFICINA CON HERRAJES, CERRADURA	UNI	UNI	2	485.000	970.000	528.000	1.056.000	9	436.500	873.000	-10	451.050	902.100	-7	550.000	1.100.000	13
18	72131601-010	REPARACIÓN DE ABERTURAS (HERRAJES Y CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL)	UNI	UNI	15	260.000	3.900.000	211.200	3.168.000	-19	234.000	3.510.000	-10	241.800	3.627.000	-7	220.000	3.300.000	-15
19	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR - EXTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	UNI	939	22.500	21.127.500	19.800	18.592.200	-12	20.250	19.014.750	-10	20.925	19.648.575	-7	26.000	24.414.000	16
20	72102508-003	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS BLANCO DE COCINA Y LAVADERO	M2	UNI	10	70.000	700.000	66.000	660.000	-6	63.000	630.000	-10	65.100	651.000	-7	62.000	620.000	-11
21	72103003-001	SERVICIO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE	M2	UNI	212	10.000	2.120.000	5.280	1.119.360	-47	9.000	1.908.000	-10	9.300	1.971.600	-7	8.000	1.696.000	-20
22	72131601-009	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE CERAMICO (apisonado y nivelado)	M2	UNI	212	15.000	3.180.000	33.503	7.102.636	123	13.500	2.862.000	-10	13.950	2.957.400	-7	18.000	3.816.000	20
23	72131601-009	CARPETA BASE PARA PISO CERAMICO	M2	UNI	230	21.000	4.830.000	22.440	5.161.200	7	18.900	4.347.000	-10	19.530	4.491.900	-7	24.000	5.520.000	14
24	72131601-009	COLOCACION DE PISO CERAMICO.PEIS. ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE	M2	UNI	230	67.500	15.525.000	66.000	15.180.000	-2	60.750	13.972.500	-10	62.775	14.438.250	-7	68.000	15.640.000	1
25	72131601-009	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO	ml	UNI	97	27.000	2.619.000	21.120	2.048.640	-22	24.300	2.357.100	-10	25.110	2.435.670	-7	22.000	2.134.000	-19
26	72102508-001	REPARACION DE PISO CALCAREO	M2	UNI	60	43.000	2.580.000	36.960	2.217.600	-14	38.700	2.322.000	-10	39.990	2.399.400	-7	50.000	3.000.000	16
27	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA CARPINTERIA DE MADERAS AL BARNIZ	GL	UNI	1	1.700.000	1.700.000	1.452.000	1.452.000	-15	1.530.000	1.530.000	-10	1.581.000	1.581.000	-7	1.500.000	1.500.000	-12
28	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX CIELO RASO	M2	UNI	33	20.000	660.000	18.480	609.840	-8	18.000	594.000	-10	18.600	613.800	-7	16.000	528.000	-20
29	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	UNI	1619	18.500	29.951.500	15.840	25.644.960	-14	16.650	26.956.350	-10	17.205	27.854.895	-7	16.000	25.904.000	-14
30	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	UNI	645	20.000	12.900.000	19.800	12.771.000	-1	18.000	11.610.000	-10	18.600	11.997.000	-7	16.000	10.320.000	-20
31	72102401-003	SERVICIO DE PINTURA.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	M2	UNI	99	30.000	2.970.000	26.400	2.613.600	-12	27.000	2.673.000	-10	27.900	2.762.100	-7	18.000	1.782.000	-40
32	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA AL BARNIZ DE PILARES Y VIGAS DE MADERA	ml	UNI	125	10.000	1.250.000	10.560	1.320.000	6	9.000	1.125.000	-10	9.300	1.162.500	-7	10.000	1.250.000	0
33	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA SINTETICO DE CANALETAS Y BAJADAS	ml	UNI	455	8.000	3.640.000	6.600	3.003.000	-18	7.200	3.276.000	-10	7.440	3.385.200	-7	10.000	4.550.000	25
34	72131601-013	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	UNI	1	1.493.000	1.493.000	1.320.000	1.320.000	-12	1.343.700	1.343.700	-10	1.388.490	1.388.490	-7	1.000.000	1.000.000	-33
							280.000.000		250.348.936			252.000.000			260.400.000			264.477.000	

Lic. Javier Martinez
Responsable UOC
FCV - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Misión: "Aportar a la sociedad profesionales Veterinarios con compromiso social"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 05/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" - ID Nº 322.485

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	5- PSM INGENIERIA			6- COVA DE JUAN RODRIGUEZ			7- MARGEN CONSTRUCTORA S.A.			8- CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES		
								PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION RESPECTO AL REFERENCIAL
1	72101601-001	DESMONTE DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO Y TEJAS AVERIADAS	M2	UNI	84	4.000	336.000	3.500	294.000	-13	3.500	294.000,0	-13	3.520	295.680,0	-12	3.000	252.000	-25
2	72131601-015	REPARACION DE PILARES DE MADERAS	UNI	UNI	16	202.000	3.232.000	180.000	2.880.000	-11	200.000	3.200.000,0	-1	177.760	2.844.160,0	-12	180.000	2.880.000	-11
3	72101601-001	CAMBIO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO	M2	UNI	66	212.500	14.025.000	175.000	11.550.000	-18	195.000	12.870.000,0	-8	187.000	12.342.000,0	-12	170.000	11.220.000	-20
4	72101601-001	DESMONTE DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	UNI	481	11.000	5.291.000	8.500	4.088.500	-23	10.000	4.810.000,0	-9	9.680	4.656.080,0	-12	10.000	4.810.000	-9
5	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	UNI	481	38.500	18.518.500	35.800	17.219.800	-7	32.000	15.392.000,0	-17	33.880	16.296.280,0	-12	34.000	16.354.000	-12
6	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A (incluye reparación de aire luz)	M2	UNI	481	135.000	64.935.000	120.000	57.720.000	-11	127.500	61.327.500,0	-6	118.800	57.142.800,0	-12	100.000	48.100.000	-26
7	72101601-001	REPARACION DE CIELO RASO DE YESO JUNTA TOMADA CON AISLACION TERMICA	M2	UNI	33	95.000	3.135.000	90.000	2.970.000	-5	85.000	2.805.000,0	-11	83.600	2.758.800,0	-12	75.000	2.475.000	-21
8	72101601-001	REPARACION JUNTA PERIMETRAL EN CIELO RASO	ml	UNI	30	15.000	450.000	14.000	420.000	-7	14.000	420.000,0	-7	13.200	396.000,0	-12	17.000	510.000	13
9	72101603-001	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ALERO, CHAPAS GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 60 cm	ml	UNI	289	65.000	18.785.000	50.000	14.450.000	-23	55.000	15.895.000,0	-15	57.200	16.530.800,0	-12	55.000	15.895.000	-15
10	72101603-001	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO de CAÑO DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA	ml	UNI	166	55.000	9.130.000	45.000	7.470.000	-18	50.000	8.300.000,0	-9	48.400	8.034.400,0	-12	45.000	7.470.000	-18
11	72102802-001	REACONDICIONAMIENTO A NUEVO PARED DE MADERA, PERSIANA, TEJIDOS DE ALAMBRE, POSTES DE QUEBRACHO CILINDRICO, ESTRUCTURAS PORTANTES DE TECHO Y HERRAJES .	GL	UNI	1	14.500.000	14.500.000	8.500.000	8.500.000	-41	14.000.000	14.000.000,0	-3	12.760.000	12.760.000,0	-12	11.000.000	11.000.000	-24
12	72101607-003	REPARACION DE FISURA DE PARED CON VARILLAS DE 8	ml	UNI	35	25.000	875.000	19.000	665.000	-24	22.000	770.000,0	-12	22.000	770.000,0	-12	20.000	700.000	-20
13	72101607-003	REPARACION DE PARED 0,15 LADRILLO COMÚN	M2	UNI	57	67.000	3.819.000	65.000	3.705.000	-3	58.000	3.306.000,0	-13	58.960	3.360.720,0	-12	61.500	3.505.500	-8
14	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS PARA SALIDA DE	UNI	UNI	12	760.000	9.120.000	730.000	8.760.000	-4	670.000	8.040.000,0	-12	668.800	8.025.600,0	-12	550.000	6.600.000	-28
15	72102602-001	MONTAJE DE VENTANA CORREDISA DE CHAPA DOBLADA 1,65X1,00m CON REJAS	UNI	UNI	2	385.000	770.000	390.000	780.000	1	340.000	680.000,0	-12	338.800	677.600,0	-12	350.000	700.000	-9
16	72102602-004	COLOCACION DE VIDRIOS DE 4mm CRISTALINO	M2	UNI	5,5	175.000	962.500	160.000	880.000	-9	155.000	852.500,0	-11	154.000	847.000,0	-12	167.000	918.500	-5
17	72102602-001	COLOCACION DE PUERTA PLACA CON MARCO P/OFICINA CON HERRAJES, CERRADURA	UNI	UNI	2	485.000	970.000	450.000	900.000	-7	430.000	860.000,0	-11	426.800	853.600,0	-12	350.000	700.000	-28
18	72131601-010	REPARACIÓN DE ABERTURAS (HERRAJES Y CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL)	UNI	UNI	15	260.000	3.900.000	230.000	3.450.000	-12	225.000	3.375.000,0	-13	228.800	3.432.000,0	-12	200.000	3.000.000	-23
19	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR - EXTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	UNI	939	22.500	21.127.500	21.500	20.188.500	-4	21.000	19.719.000,0	-7	19.800	18.592.200,0	-12	26.000	24.414.000	16
20	72102508-003	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS BLANCO DE COCINA Y LAVADERO	M2	UNI	10	70.000	700.000	68.000	680.000	-3	62.000	620.000,0	-11	61.600	616.000,0	-12	60.000	600.000	-14
21	72103003-001	SERVICIO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE	M2	UNI	212	10.000	2.120.000	8.500	1.802.000	-15	9.000	1.908.000,0	-10	8.800	1.865.600,0	-12	10.000	2.120.000	0
22	72131601-009	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE CERAMICO (apisonado y nivelado)	M2	UNI	212	15.000	3.180.000	14.000	2.968.000	-7	14.000	2.968.000,0	-7	13.200	2.798.400,0	-12	12.000	2.544.000	-20
23	72131601-009	CARPETA BASE PARA PISO CERAMICO	M2	UNI	230	21.000	4.830.000	20.000	4.600.000	-5	19.000	4.370.000,0	-10	18.480	4.250.400,0	-12	19.000	4.370.000	-10
24	72131601-009	COLOCACION DE PISO CERAMICO.PEIS. ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE	M2	UNI	230	67.500	15.525.000	65.000	14.950.000	-4	60.000	13.800.000,0	-11	59.400	13.662.000,0	-12	58.000	13.340.000	-14
25	72131601-009	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO	ml	UNI	97	27.000	2.619.000	25.000	2.425.000	-7	24.000	2.328.000,0	-11	23.760	2.304.720,0	-12	18.000	1.746.000	-33
26	72102508-001	REPARACION DE PISO CALCAREO	M2	UNI	60	43.000	2.580.000	45.000	2.700.000	5	40.000	2.400.000,0	-7	37.840	2.270.400,0	-12	48.000	2.880.000	12
27	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA CARPINTERIA DE MADERAS AL BARNIZ	GL	UNI	1	1.700.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000	-29	1.500.000	1.500.000,0	-12	1.496.000	1.496.000,0	-12	1.200.000	1.200.000	-29
28	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX CIELO RASO	M2	UNI	33	20.000	660.000	18.500	610.500	-8	18.000	594.000,0	-10	17.600	580.800,0	-12	20.000	660.000	0
29	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	UNI	1619	18.500	29.951.500	17.000	27.523.000	-8	17.000	27.523.000,0	-8	16.280	26.357.320,0	-12	16.000	25.904.000	-14
30	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	UNI	645	20.000	12.900.000	18.500	11.932.500	-8	17.000	10.965.000,0	-15	17.600	11.352.000,0	-12	17.000	10.965.000	-15
31	72102401-003	SERVICIO DE PINTURA.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	M2	UNI	99	30.000	2.970.000	28.300	2.801.700	-6	25.000	2.475.000,0	-17	26.400	2.613.600,0	-12	22.000	2.178.000	-27
32	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA AL BARNIZ DE PILARES Y VIGAS DE MADERA	ml	UNI	125	10.000	1.250.000	8.000	1.000.000	-20	9.000	1.125.000,0	-10	8.800	1.100.000,0	-12	10.000	1.250.000	0
33	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA SINTETICO DE CANALETAS Y BAJADAS	ml	UNI	455	8.000	3.640.000	9.500	4.322.500	19	8.000	3.640.000,0	0	7.040	3.203.200,0	-12	6.500	2.957.500	-19
34	72131601-013	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	GL	UNI	1	1.493.000	1.493.000	950.000	950.000	-36	1.000.000	1.000.000,0	-33	1.313.840	1.313.840,0	-12	1.000.000	1.000.000	-33
							280.000.000		247.356.000			254.132.000,0			246.400.000,0			235.218.500	

Lic. Javier Martinez
Responsable UO
FCV - UNA