ARMADA PARAGUAYA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Refrigeración - 2014

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS				CONFORTEC S.R.L.				2B REFRIGERACION				TECNOFRIO de Pascual Torres			
			U. M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	U. M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	U. M.	Present.	Cant.	Precio Unitario	U. M.	Present.	Cant.	Precio Unitario
LOTE Nº 1 - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 9.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo, Chunlan.																		
1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	230.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	85.800	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	70.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	160.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	650.000	Unidad	Evento	1	500.000	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	180.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	370.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	1	105.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	105.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	65.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	40.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	210.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	6.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	310.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	125.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	320.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	180.000
TOTAL LOTE Nº 1						**3.775.000**				**2.063.800**				**741.000**				**537.500**
LOTE Nº 2 - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo, Chunlan, RBD.																		
1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	140.000	Unidad	Evento	1	85.800	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	170.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	690.000	Unidad	Evento	1	500.000	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	480.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	390.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500

10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	[illegible]	105.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	[illegible]	105.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	65.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	40.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	6.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	320.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	250.000
TOTAL LOTE Nº 2						**3.945.000**				**2.063.800**				**901.000**				**907.500**

LOTE Nº 3 - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo, Chunlan, Yair.

1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	270.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	85.800	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	750.000	Unidad	Evento	1	645.000	Unidad	Evento	1	440.000	Unidad	Evento	1	480.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	390.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	410.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	70.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	230.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	6.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	340.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	60.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	145.000	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	360.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	250.000
TOTAL LOTE Nº 3						**4.220.000**				**2.278.800**				**991.000**				**907.500**

LOTE Nº 4 - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 24.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo.

1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	280.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	160.000	Unidad	Evento	1	85.800	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	210.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	820.000	Unidad	Evento	1	800.000	Unidad	Evento	1	660.000	Unidad	Evento	1	680.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	400.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	420.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500

9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	[illegible]	100.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unida[illegible]	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	[illegible]	110.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unida[illegible]	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	75.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	240.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	6.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	360.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	140.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	60.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	250.000
TOTAL LOTE Nº 4						**4.440.000**				**2.363.800**				**1.181.000**				**1.107.500**

LOTE Nº 5 - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 48.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo, Comfortstar.

1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	320.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	120.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	160.000	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	1.800.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	Unidad	Evento	1	880.000	Unidad	Evento	1	800.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	420.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	440.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	260.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	230.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	60.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	160.000	Unidad	Evento	1	70.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	60.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	400.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	450.000
TOTAL LOTE Nº 5						**5.640.000**				**3.158.000**				**1.501.000**				**1.711.500**

LOTE Nº 6 - MANT. Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 60.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo, Comfortstar.

1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	340.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	120.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	85.800	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	240.000	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	2.050.000	Unidad	Evento	1	1.410.000	Unidad	Evento	1	880.000	Unidad	Evento	1	850.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	440.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	460.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500

8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento		110.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unid[illegible]	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento		110.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unid[illegible]	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	1	115.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	115.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	290.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	230.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	65.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	200.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	450.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	480.000
TOTAL LOTE N°6						**6.225.000**				**3.003.800**				**1.501.000**				**1.791.500**

LOTE Nº 7 - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA DE 12.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo.

1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	70.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	170.000	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	690.000	Unidad	Evento	1	1.410.000	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	180.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	360.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000
7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	65.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	40.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	210.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	280.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	6.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	60.000
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	60.000
TOTAL LOTE Nº 7						**3.680.000**				**3.148.000**				**641.000**				**412.000**

LOTE Nº 8 - MANT. Y REPARACION DE A.A DE VENTANA DE 18.000 BTU Marca: Carrier, Consul, Midas, Midea, Springer, Matsui, Gotze, Tokyo.

1	72102305-001	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1	270.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	85.800	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	30.000
3	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	2.000
4	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	6.500
5	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	Evento	1	730.000	Unidad	Evento	1	645.000	Unidad	Evento	1	280.000	Unidad	Evento	1	480.000
6	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	Evento	1	360.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	15.000

7	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	Evento	[illegible]	360.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unida[illegible]	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	500
8	72102305-001	Soldadura en caso de perdida	Unidad	Evento	.	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unida[illegible]	Evento	1	22.000	Unidad	Evento	1	500
9	72102305-001	Cambio de relai termico	Unidad	Evento	1	90.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
10	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
11	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	Evento	1	95.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
12	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
13	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	Evento	1	65.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	35.000
14	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
15	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	Evento	1	40.000	Unidad	Evento	1	8.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
16	72102305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	Evento	1	215.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	500
17	72102305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	Evento	1	280.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	9.000
18	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	Evento	1	115.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
19	72102305-001	Cambio de protector termico	Unidad	Evento	1	45.000	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	3.500
21	72102305-002	Montaje e instalacion de sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	270.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	60.000
TOTAL LOTE Nº 8						**3.820.000**				**2.278.800**				**701.000**				**706.500**
LOTE Nº 9 - MANT. Y REPARACION DE FREEZER CON 1 PUERTA, 2 PUERTAS, 3 PUERTAS. Marca: Consul, Springer, Briket.																		
1	81141804-006	Mantenimiento y reparacion de congelador (Mano de obra)	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	81141804-006	Electro Ventilador	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	55.000
3	81141804-006	Cambio Compresor	Unidad	Evento	1	510.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	300.000	Unidad	Evento	1	280.000
4	81141804-006	Carga de Gas	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	45.000
5	81141804-006	Cambio Filtro	Unidad	Evento	1	100.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	6.000
6	81141804-006	Cambio Evaporador	Unidad	Evento	1	615.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	3.500
7	81141804-006	Cambio Condensador	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	3.500
8	81141804-006	Reparacion de Cañeria	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	20.000
9	81141804-006	Cambio Termostato	Unidad	Evento	1	135.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	35.000
10	81141804-006	Cambio Capacitores	Unidad	Evento	1	600.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	33.000	Unidad	Evento	1	2.500
TOTAL LOTE Nº 9						**2.780.000**				**1.255.000**				**979.000**				**510.500**
LOTE Nº 10 - MANT. Y REPARACION DE HELADERA CON 1 PUERTA, 2 PUERTAS. Marca: Carrier, Consul, Midas, Springer, Briket, Tokyo.																		
1	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera (Mano de obra)	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	73161518-002	Electro Ventilador	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	55.000
3	73161518-002	Cambio Compresor	Unidad	Evento	1	480.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	300.000	Unidad	Evento	1	280.000
4	73161518-002	Carga de Gas	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	45.000
5	73161518-002	Cambio Filtro	Unidad	Evento	1	75.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	6.000
6	73161518-002	Cambio Evaporador	Unidad	Evento	1	340.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	20.000
7	73161518-002	Cambio Condensador	Unidad	Evento	1	160.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	3.500
8	73161518-002	Reparacion de Cañeria	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
9	73161518-002	Cambio Termostato	Unidad	Evento	1	140.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	35.000
10	73161518-002	Cambio Capacitores	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	2.500
TOTAL LOTE Nº 10						**1.935.000**				**1.255.000**				**981.000**				**507.500**
LOTE Nº 11 - MANT. Y REPARACION DE FRIGOBAR CON 1 PUERTA, Marca: Consul, Briket, Tokyo, Electrolux.																		
1	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera (Mano de obra)	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	60.000
2	73161518-002	Electro Ventilador	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	55.000
3	73161518-002	Cambio Compresor	Unidad	Evento	1	480.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	300.000	Unidad	Evento	1	280.000
4	73161518-002	Carga de Gas	Unidad	Evento	1	130.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	45.000

5	73161518-002	Cambio Filtro	Unidad	Evento	[illegible]	75.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	6.000
6	73161518-002	Cambio Evaporador	Unidad	Evento	[illegible]	260.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	20.000
7	73161518-002	Cambio Condensador	Unidad	Evento	1	140.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	3.500
8	73161518-002	Reparacion de Cañeria	Unidad	Evento	1	180.000	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	1.000	Unidad	Evento	1	500
9	73161518-002	Cambio Termostato	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	35.000
10	73161518-002	Cambio Capacitores	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	25.000	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	2.500
TOTAL LOTE Nº 11						**1.775.000**				**1.255.000**				**981.000**				**507.500**
LOTE Nº 12 - MANT. Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA, Marca: THECUMSEH																		
1	81141804-028	Reparacion y mantenimiento de camara frigorifica (Mano de obra)	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	550.000	Unidad	Evento	1	
2	81141804-028	Cambio Compresor	Unidad	Evento	1	2.900.000	Unidad	Evento	1	750.000	Unidad	Evento	1	880.000	Unidad	Evento	1	720.000
3	81141804-028	Carga de Gas	Unidad	Evento	1	280.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	220.000	Unidad	Evento	1	60.000
4	81141804-028	Cambio Filtro	Unidad	Evento	1	120.000	Unidad	Evento	1	80.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	12.500
5	81141804-028	Cambio Evaporador	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	150.000	Unidad	Evento	1	550.000	Unidad	Evento	1	500
6	81141804-028	Cambio Condensador	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	250.000	Unidad	Evento	1	110.000	Unidad	Evento	1	500
7	81141804-028	Cambio de valvula de expansion	Unidad	Evento	1	380.000	Unidad	Evento	1	200.000	Unidad	Evento	1	55.000	Unidad	Evento	1	80.000
8	81141804-028	Cambio Condensador	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	350.000	Unidad	Evento	1	11.000	Unidad	Evento	1	80.000
TOTAL LOTE Nº 12						**5.080.000**				**2.280.000**				**2.486.000**				**953.500**
TOTAL GENERAL						**47.315.000**				**26.403.800**				**13.585.000**				**10.560.500**

COMANDO DE LA AVIACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL
JEFATURA

AUGUSTO AGUIAR C.
Capitán DEM - Jefe UOC Nº 3