MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción	TALLER AGUI MOVIL					AUTOMECANICA SAN ANTONIO					TALLER BOTTANA					MOVIL PARTS SRL				
	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
PARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ: CHASIS Nº					12.260.000					6.316.000					20.150.000					27.100.000
C9036619E016109, MOTOR Nº 611987700994476 CHAPA, Nº DE ORDEN Y RASP EN TRAMITES.																				
rv. De Reparac. Y ntenim. De Sistema Freno Cambio juego reparo mordaza de freno Rectificacion de discos delanteros Rectificacion de discos traseros Cambio de pastilla delantera Cambio de pastilla trasera Cambio de cañito flexible de freno	850.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	850.000	1.000.000	1	Autom San Antonio	Nacional	1.000.000	2.200.000	1	Taller Bottana	Nacional	2.200.000	7.000.000	1	Movil Parts	Nacional	7.000.000
mbio de filtro y ite Cambio de aceite Cambio de Filtro de combustible Cambio de Filtro de aceite Cambio de trampa de agua Cambio de Filtro de aire	500.000	4	Taller AguiMovil	Nacional	2.000.000	400.000	4	Autom San Antonio	Nacional	1.600.000	1.200.000	4	Taller Bottana	Nacional	4.800.000	1.300.000	4	Movil Parts	Nacional	5.200.000
mbio de filtro y ite Cambio aceite diferencial Cambio aceite de caja	300.000	2	Taller AguiMovil	Nacional	600.000	168.000	2		Nacional	336.000	300.000	2	Taller Bottana	Nacional	600.000	350.000	2	Movil Parts	Nacional	700.000
rv. De Reparac. Y ntenim. De Motor Cambio caño de combustible con seguro Cambio anillo tapon de aceite Cambio bulon tapon aceite Cambio porta filtro aceite Cambio sensor aceite Cambio aleta ventilador	700.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	700.000	400.000	1	Autom San Antonio	Nacional	400.000	1.450.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.450.000	1.600.000	1	Movil Parts	Nacional	1.600.000
mbio de Correa Cambio de correa unica Cambio de tensor de correa	400.000	2	Taller AguiMovil	Nacional	800.000	250.000	2	Autom San Antonio	Nacional	500.000	950.000	2	Taller Bottana	Nacional	1.900.000	1.200.000	2	Movil Parts	Nacional	2.400.000
rv. De Reparac. Y ntenim. De Sistema ctrico Cambio de bateria 110 Amp 12 volt Mantenimiento y reparación de motor aranque Mantenimiento y reparación de alternador Mantenimiento sistema eléctrico	1.900.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	1.900.000	1.000.000	1	Autom San Antonio	Nacional	1.000.000	1.900.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.900.000	2.200.000	1	Movil Parts	Nacional	2.200.000
Serv de Repar.y ntenim.de bomba inyector Mantenimiento y reparacion bomba inyector Mantenimiento y reparacion pico inyector	1.200.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	1.200.000	680.000	1	Autom San Antonio	Nacional	680.000	3.500.000	1	Taller Bottana	Nacional	3.500.000	4.000.000	1	Movil Parts	Nacional	4.000.000
Serv de Repar.y ntenim.de Sistema de Suspension Cambio de amortiguador delantero y trasero Cambio rotulos y bujes de suspensión Cambio buja parrilla Cambio bujes tensor	4.200.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	4.200.000	800.000	1	Autom San Antonio	Nacional	800.000	3.800.000	1	Taller Bottana	Nacional	3.800.000	4.000.000	1	Movil Parts	Nacional	4.000.000
EPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MARCA NISSAN TRADE: RASP C 0005213, HASIS Nº NWAPF0583XA790294,CHAPA BAC 733, Nº DE ORDEN 539					6.870.000					5.380.000					10.610.000					13.250.000
mbio de Correa Cambio correa dentada	120.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	120.000	150.000	1	Autom San Antonio	Nacional	150.000	1.200.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.200.000	1.500.000	1	Movil Parts	Nacional	1.500.000
rv. De Reparac. Y ntenim. De Sistema Cambio de Juntas Cambio de Retenes	300.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	300.000	280.000	1	Autom San Antonio	Nacional	280.000	700.000	1	Taller Bottana	Nacional	700.000	950.000	1	Movil Parts	Nacional	950.000
Caja o Transmision rv. De Reparac. Y ntenim de Tapiceria Alfombrado Cambio de alfombra de goma antideslizante de piso en la parte trasera del vehiculo.	150.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	150.000	300.000	1	Autom San Antonio	Nacional	300.000	500.000	1	Taller Bottana	Nacional	500.000	1.500.000	1	Movil Parts	Nacional	1.500.000
mbio de Aceite y re Cambio de aceite motor Cambio de Filtro de Aceite Cambio de Filtro de Combustible Cambio de Filtro de Aire	600.000	3	Taller AguiMovil	Nacional	1.800.000	400.000	3	Autom San Antonio	Nacional	1.200.000	420.000	3	Taller Bottana	Nacional	1.260.000	500.000	3	Movil Parts	Nacional	1500000
mbio de Aceite y re Cambio aceite diferencial Cambio aceite de caja	150.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	150.000	250.000	1	Autom San Antonio	Nacional	250.000	250.000	1	Taller Bottana	Nacional	250.000	300.000	1	Movil Parts	Nacional	300.000
rv. De Reparac. Y ntenim. De Motor Cambio junta Carter Cambio de Junta con retenes Cambio de reten frente motor Cambio de soporte motor taco de goma	350.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	350.000	550.000	1	Autom San Antonio	Nacional	550.000	1.400.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.400.000	1.700.000	1	Movil Parts	Nacional	1.700.000
rv. De Reparac. Y ntenim. De Sistema ctrico Mantenimiento y Reparación de alternador mantenimiento y Reparación de motor de arranque Cambio de bujias incandescentes Cambio de juego de bujias de arranque Cambio de bateria 110 amp. 12 volt.	1.900.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	1.900.000	900.000	1	Autom San Antonio	Nacional	900.000	1.800.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.800.000	1.900.000	1	Movil Parts	Nacional	1.900.000
Serv de Repar.y ntenim de Sistema Suspension Cambio Amortiguador Delantero y Trasero Cambio bujes elasticos Cambio de bujes suspensión delantera	600.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	600.000	750.000	1	Autom San Antonio	Nacional	750.000	1.700.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.700.000	1.900.000	1	Movil Parts	Nacional	1.900.000
rv. De Reparac. Y ntenim. De Sistema Freno Cambio de Pastilla de freno Cambio de fibra a zapata trasero con remaches y/o cementado Cambio de cañito flexible trasero Reparacion de servo freno Cambio de disco de freno Rectificacion de tambores traseros	1.600.000	1	Taller AguiMovil	Nacional	1.600.000	1.000.000	1	Autom San Antonio	Nacional	1.000.000	1.800.000	1	Taller Bottana	Nacional	1.800.000	2.000.000	1	Movil Parts	Nacional	2.000.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

ERNALDINO ARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

Lic. Julia Cabrera de Cáceres
Administradora
Instituto de Medicina Tropical

Dra. Nidia Cáceres de Mendoza
Dirección Médica I.M.T.
Reg. Nº 2.753

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL · ADMINISTRACIÓN