REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL con ID: 400616

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ARARY POTY SERVICIOS		MAINUMBY BB SA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101703-011	Reparacion de Palacete Municipal	Gl	1	77.800.000	77.800.000		
1		CARTEL DE OBRA	Gl	1	665.000	665.000	700.000	700.000
2		Demolicion de vereda y piso de acceso existente	m2	73,02	8.500	620.670	9.000	657.180
3		Demolicion de revoques afectados por humedad	m2	66,5	9.500	631.750	10.000	665.000
4		Contrapiso de cascotes de 7 cm para base de piso	m2	73,02	33.000	2.409.660	35.000	2.555.700
5		Colocacion de piso antideslizante de granito para vereda	m2	73,02	143.000	10.441.860	150.000	10.953.000
6		Provision y reposicion de revestimiento simil piedra laja	m2	1	114.000	114.000	120.000	120.000
7		Revqoue hidrofugo nuevo en areas afectadas por la humedad	m2	66,5	28.000	1.862.000	30.000	1.995.000
8		Reparacion de techo de tejas (goteras en todas las dependencias del edificio,planta baja y planta alta)	Gl	1	1.884.070	1.884.070	2.000.000	2.000.000
9		Pinturas de paredes exteriores con latex	m2	336,28	36.000	12.106.080	38.000	12.778.640
10		Pintura de paredes interiores planta baja y planta alta con enduido	m2	747,16	36.000	26.897.760	38.000	28.392.080
11		Pintura de cielorraso revocado existente a la cal	m2	50	14.300	715.000	15.000	750.000
12		Pintura de muralla exterior con latex	m2	75	30.500	2.287.500	32.000	2.400.000
13		Pintura de aberturas de madera planta baja y planta alta con esmalte sintetico	m2	85	33.300	2.830.500	35.000	2.975.000
14		Pintura de rejas metalicas con esmalte sintetico	m2	10	15.000	150.000	16.000	160.000
15		Pintura de cielorraso de madera con barniz	m2	82	24.000	1.968.000	25.000	2.050.000
16		Pintura de tejuelones y tejuelitas con barniz	m2	200,7	14.300	2.870.010	15.000	3.010.500
17		Pintura de revestimiento de madera con barniz	m2	55	24.000	1.320.000	25.000	1.375.000
18		Pintura de maderamen con barniz	m2	195	15.000	2.925.000	16.000	3.120.000
19		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintetico	m2	55	19.000	1.045.000	20.000	1.100.000

20		LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO EXTERIOR	m2	46,04	15.000	690.600	15.000	690.600
21		LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR	m2	30	15.000	450.000	16.000	480.000
22		LIMPIEZA, REPARACION Y TRATAMIENTO DE MURALLA BAJA DE LADRILLO VISTO	m2	37,8	14.300	540.540	15.000	567.000
23		ESTRUCTURA METALICA CON MEDIASOMBRA PARA ESTACIONAMIENTO	Gl	1	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
24		LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	Gl	1	475.000	475.000	500.000	500.000
				Total		**77.800.000**		**81.994.700**

Rodrigo Valentin Cabral Gauto
Responsable de UOC