ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
LUGAR: Ayolas - Misiones

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE AULA EXISTENTES EN LA ESC. BAS. Nº 6729 DE LA CIA. COSTA YABEBYRY DEL DISTRITO DE AYOLAS.
ID Nº 351.138

		NELI SERVICIOS					GRUPO RIO PARANA S.A.					INGESUR				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Placa Conmemorativa de 0,50x0,35m, Cartel de Obra y Libro de Obra	Nacional	Paraguay	1,00	3.500.000	3.500.000	Nacional	Paraguay	1,00	4.000.000	4.000.000	Nacional	Paraguay	1,00	4.000.000	4.000.000
2	Retiro de Tejas francesas y tirantes de madera en Techo de aulas	Nacional	Paraguay	101,43	35.000	3.550.050	Nacional	Paraguay	101,43	35.000	3.550.050	Nacional	Paraguay	101,43	35.000	3.550.050
3	Demolición de Pilares de la galería	Nacional	Paraguay	5,00	150.000	750.000	Nacional	Paraguay	5,00	150.000	750.000	Nacional	Paraguay	5,00	150.000	750.000
4	Demolición de piso en galería	Nacional	Paraguay	19,11	12.500	238.875	Nacional	Paraguay	19,11	12.500	238.875	Nacional	Paraguay	19,11	12.500	238.875
5	Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	Nacional	Paraguay	3,00	35.000	105.000	Nacional	Paraguay	3,00	35.000	105.000	Nacional	Paraguay	3,00	35.000	105.000
6	Retiro de Instalaciones eléctricas, sin recuperación	Nacional	Paraguay	1,00	600.000	600.000	Nacional	Paraguay	1,00	600.000	600.000	Nacional	Paraguay	1,00	600.000	600.000
7	Zapata de HºAº de 0,90x0,90x0,30m,con varillas de 10mm cada 15cm	Nacional	Paraguay	1,94	1.850.000	3.589.000	Nacional	Paraguay	1,94	1.850.000	3.589.000	Nacional	Paraguay	1,94	1.850.000	3.589.000
8	Cimiento de Hormigón Ciclopeo de 0,60x0,60m y prof:0,60m	Nacional	Paraguay	0,86	980.000	842.800	Nacional	Paraguay	0,86	980.000	842.800	Nacional	Paraguay	0,86	980.000	842.800
9	Pilar de HºAº de 0,15x0,30m	Nacional	Paraguay	32,00	118.500	3.792.000	Nacional	Paraguay	32,00	118.500	3.792.000	Nacional	Paraguay	32,00	118.500	3.792.000
10	Viga de HºAº de 0,15x0,30m	Nacional	Paraguay	29,40	101.500	2.984.100	Nacional	Paraguay	29,40	101.500	2.984.100	Nacional	Paraguay	29,40	101.500	2.984.100
11	Techo de Chapa Trapezoidal prepintada Nº26 con aislación de membrana, incluye estructura de vigas	Nacional	Paraguay	101,43	255.000	25.864.650	Nacional	Paraguay	101,43	220.000	22.314.600	Nacional	Paraguay	101,43	255.000	25.864.650
12	Mampostería de nivelación de 0,30m en galería	Nacional	Paraguay	5,37	168.500	904.845	Nacional	Paraguay	5,37	168.500	904.845	Nacional	Paraguay	5,37	168.500	904.845
13	Mampostería de elevación de 0,15m a revocar ambas caras	Nacional	Paraguay	17,08	82.500	1.409.100	Nacional	Paraguay	17,08	82.500	1.409.100	Nacional	Paraguay	17,08	82.500	1.409.100
14	Envarillado de paredes con dos varillas de 8mm en dos hiladas	Nacional	Paraguay	16,40	28.500	467.400	Nacional	Paraguay	16,40	28.500	467.400	Nacional	Paraguay	16,40	28.500	467.400
15	Revoque exterior de paredes de mampostería	Nacional	Paraguay	10,04	35.000	351.400	Nacional	Paraguay	10,04	35.000	351.400	Nacional	Paraguay	10,04	35.000	351.400
16	Revoque exterior de pilares y vigas	Nacional	Paraguay	65,20	38.500	2.510.200	Nacional	Paraguay	65,20	38.500	2.510.200	Nacional	Paraguay	65,20	38.500	2.510.200
17	Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	Nacional	Paraguay	3,00	18.000	54.000	Nacional	Paraguay	3,00	18.000	54.000	Nacional	Paraguay	3,00	18.000	54.000
18	Pilar de ladrillo común de 0,36x0,36m para revocar con HºAº	Nacional	Paraguay	12,00	105.000	1.260.000	Nacional	Paraguay	12,00	105.000	1.260.000	Nacional	Paraguay	12,00	105.000	1.260.000
19	Contrapiso de Hº de cascotes	Nacional	Paraguay	57,54	36.500	2.100.210	Nacional	Paraguay	57,54	36.500	2.100.210	Nacional	Paraguay	57,54	36.500	2.100.210
20	Piso calcáreo	Nacional	Paraguay	85,92	76.500	6.572.880	Nacional	Paraguay	85,92	76.500	6.572.880	Nacional	Paraguay	85,92	76.500	6.572.880
21	Zócalo calcáreo	Nacional	Paraguay	74,10	32.500	2.408.250	Nacional	Paraguay	74,10	32.500	2.408.250	Nacional	Paraguay	74,10	32.500	2.408.250
22	Guarda Obra de piso Alisado de Cemento, ancho 0,60m	Nacional	Paraguay	25,20	40.500	1.020.600	Nacional	Paraguay	25,20	40.500	1.020.600	Nacional	Paraguay	25,20	40.500	1.020.600
23	Revestimiento de azulejos en pared sobre la mesada	Nacional	Paraguay	3,00	98.500	295.500	Nacional	Paraguay	3,00	98.500	295.500	Nacional	Paraguay	3,00	98.500	295.500
24	Cielorraso de PVC	Nacional	Paraguay	54,29	110.000	5.971.900	Nacional	Paraguay	54,29	110.000	5.971.900	Nacional	Paraguay	54,29	110.000	5.971.900
25	Provisión y colocación de canaletas y bajada de canaleta en chapa plegada Nº26	Nacional	Paraguay	42,20	65.000	2.743.000	Nacional	Paraguay	42,20	65.000	2.743.000	Nacional	Paraguay	42,20	65.000	2.743.000

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
LUGAR: Ayolas - Misiones

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE AULA EXISTENTES EN LA ESC. BAS. Nº 6729 DE LA CIA. COSTA YABEBYRY DEL DISTRITO DE AYOLAS.
ID Nº 351.138

		NELI SERVICIOS					GRUPO RIO PARANA S.A.					INGESUR				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
26	Instalación de Agua Corriente fría solo para pileta de Cocina	Nacional	Paraguay	1,00	350.000	350.000	Nacional	Paraguay	1,00	350.000	350.000	Nacional	Paraguay	1,00	350.000	350.000
27	Instalación de Desagüe Cloacal para pileta de Cocina, incluye desengrasador	Nacional	Paraguay	1,00	320.000	320.000	Nacional	Paraguay	1,00	320.000	320.000	Nacional	Paraguay	1,00	320.000	320.000
28	Registro de 0,60x0,60m con doble tapa de hormigón	Nacional	Paraguay	2,00	340.000	680.000	Nacional	Paraguay	2,00	340.000	680.000	Nacional	Paraguay	2,00	340.000	680.000
29	Caño de PVC de 100mm desde el primer registro hasta la cámara séptica	Nacional	Paraguay	10,00	48.000	480.000	Nacional	Paraguay	10,00	48.000	480.000	Nacional	Paraguay	10,00	48.000	480.000
30	Pileta de Cocina de dos bachas de acero inoxidable con escurridor y canilla pico móvil	Nacional	Paraguay	1,00	950.000	950.000	Nacional	Paraguay	1,00	950.000	950.000	Nacional	Paraguay	1,00	950.000	950.000
31	Mesada de material con revestimiento de azulejos, ancho de 0,60m	Nacional	Paraguay	2,60	220.000	572.000	Nacional	Paraguay	2,60	220.000	572.000	Nacional	Paraguay	2,60	220.000	572.000
32	Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de bases	Nacional	Paraguay	166,36	18.500	3.077.660	Nacional	Paraguay	166,36	18.500	3.077.660	Nacional	Paraguay	166,36	19.500	3.244.020
33	Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base	Nacional	Paraguay	133,35	22.500	3.000.375	Nacional	Paraguay	133,35	22.500	3.000.375	Nacional	Paraguay	133,35	24.500	3.267.075
34	Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético	Nacional	Paraguay	26,75	21.500	575.125	Nacional	Paraguay	26,75	21.500	575.125	Nacional	Paraguay	26,75	21.500	575.125
35	Pintura de techo metálico con esmalte sintético color gratito, en galería y alero posterior	Nacional	Paraguay	38,22	26.500	1.012.830	Nacional	Paraguay	38,22	26.500	1.012.830	Nacional	Paraguay	38,22	27.500	1.051.050
36	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Nacional	Paraguay	42,20	21.500	907.300	Nacional	Paraguay	42,20	21.500	907.300	Nacional	Paraguay	42,20	21.500	907.300
37	Ventana metálica tipo balancín de 1,50x0,78m similar a la existente	Nacional	Paraguay	7,00	520.000	3.640.000	Nacional	Paraguay	7,00	520.000	3.640.000	Nacional	Paraguay	7,00	520.000	3.640.000
38	Puerta tablero de 0,85x1,95m incluye cerradura de marca reconocida	Nacional	Paraguay	3,00	1.000.000	3.000.000	Nacional	Paraguay	3,00	1.000.000	3.000.000	Nacional	Paraguay	3,00	1.000.000	3.000.000
39	Vidrio de 4mm	Nacional	Paraguay	8,40	195.000	1.638.000	Nacional	Paraguay	8,40	195.000	1.638.000	Nacional	Paraguay	8,40	195.000	1.638.000
40	Construcción de Pilastra de ANDE de 0,45x0,45m de ladrillo común	Nacional	Paraguay	1,00	450.000	450.000	Nacional	Paraguay	1,00	450.000	450.000	Nacional	Paraguay	1,00	450.000	450.000
41	Alimentación subterránea desde la Pilastra hasta el Tablero Principal	Nacional	Paraguay	1,00	1.200.000	1.200.000	Nacional	Paraguay	1,00	1.200.000	1.200.000	Nacional	Paraguay	1,00	1.200.000	1.200.000
42	Tablero Principal	Nacional	Paraguay	1,00	550.000	550.000	Nacional	Paraguay	1,00	550.000	550.000	Nacional	Paraguay	1,00	550.000	550.000
43	Bocas de Luces	Nacional	Paraguay	18,00	125.000	2.250.000	Nacional	Paraguay	18,00	125.000	2.250.000	Nacional	Paraguay	18,00	125.000	2.250.000
44	Tomacorrientes comunes	Nacional	Paraguay	9,00	125.000	1.125.000	Nacional	Paraguay	9,00	125.000	1.125.000	Nacional	Paraguay	9,00	125.000	1.125.000
45	Bocas de Ventiladores de Techo	Nacional	Paraguay	3,00	125.000	375.000	Nacional	Paraguay	3,00	125.000	375.000	Nacional	Paraguay	3,00	125.000	375.000
46	Artefacto tipo fluorescente de 1x40Watts de adosar a la pared	Nacional	Paraguay	6,00	75.000	450.000	Nacional	Paraguay	6,00	75.000	450.000	Nacional	Paraguay	6,00	75.000	450.000
47	Artefacto fluorescente de 3x40watts, de embutir en el cielorraso de PVC	Nacional	Paraguay	12,00	255.000	3.060.000	Nacional	Paraguay	12,00	255.000	3.060.000	Nacional	Paraguay	12,00	255.000	3.060.000

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
LUGAR: Ayolas - Misiones

REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE AULA EXISTENTES EN LA ESC. BAS. Nº 6729 DE LA CIA. COSTA YABEBYRY DEL DISTRITO DE AYOLAS.
ID Nº 351.138

		NELI SERVICIOS					GRUPO RIO PARANA S.A.					INGESUR				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
48	Ventilador de techo de 56 de 7 velocidades de marca reconocida	Nacional	Paraguay	3,00	430.000	1.290.000	Nacional	Paraguay	3,00	430.000	1.290.000	Nacional	Paraguay	3,00	430.000	1.290.000
49	Pizarrón	Nacional	Paraguay	3,00	1.000.000	3.000.000	Nacional	Paraguay	3,00	1.000.000	3.000.000	Nacional	Paraguay	3,00	1.200.000	3.600.000
50	Mueble de madera bajo mesada	Nacional	Paraguay	3,80	850.000	3.230.000	Nacional	Paraguay	3,80	850.000	3.230.000	Nacional	Paraguay	3,80	990.000	3.762.000
51	Limpieza final de Obra y retiro de escombros	Nacional	Paraguay	79,38	4.500	357.210	Nacional	Paraguay	79,38	4.500	357.210	Nacional	Paraguay	79,38	4.500	357.210
	Total					**111.426.260**					**108.376.210**					**113.529.540**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * Unidad Operativa de Contrataciones *

Ramón David Vega Casco
Director de U.O.C.