ANEXO II

CUADRO COMPARATIVO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS - ID. 220319

PROYECTO PAR/97/021 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA

						TALLERES		
						PRECIOS EN Gs.		
Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
1	78180101-014	SERVICIO DE MANT Y REP. DE MOTOR.	Servicio de mant. y rep. de motor TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			13.956.000	14.050.000	3.759.000
1.1		Aceite Motor		Evento	Unidad	40.000	40.000	40.000
1.2		Filtro de aceite		Evento	Unidad	95.000	95.000	95.000
1.3		Filtro de combustible tanque principal		Evento	Unidad	90.000	90.000	90.000
1.4		Filtro de combustible tanque auxiliar		Evento	Unidad	90.000	90.000	90.000
1.5		Filtro de aire		Evento	Unidad	270.000	270.000	270.000
1.6		Correa dentada		Evento	Unidad	650.000	450.000	200.000
1.7		Tensor de correa dentada		Evento	Unidad	350.000	650.000	350.000
1.8		Polea guia correa dentada		Evento	Unidad	50.000	350.000	50.000
1.9		Block de motor		Evento	Unidad	10.000	500.000	10.000
1.10		Junta tapa motor		Evento	Unidad	450.000	450.000	450.000
1.11		Tapa motor		Evento	Unidad	10.000	1.500.000	10.000
1.12		Cigueñal STD.		Evento	Unidad	5.000.000	1.800.000	10.000
1.13		Juego de pistón		Evento	Unidad	50.000	450.000	50.000
1.14		Juego de camisa		Evento	Unidad	50.000	450.000	50.000
1.15		Juego de aros		Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.16		Casquillo de biela		Evento	Unidad	450.000	450.000	50.000
1.17		Casquillo de bancada		Evento	Unidad	450.000	450.000	50.000
1.18		Casquillo de leva		Evento	Unidad	450.000	250.000	20.000
1.19		Buje de biela		Evento	Unidad	450.000	250.000	20.000
1.20		Juego de juntas		Evento	Unidad	250.000	250.000	250.000
1.21		Juego de válvulas de admisión		Evento	Unidad	400.000	450.000	50.000
1.22		Juego de válvulas de escape		Evento	Unidad	400.000	450.000	50.000
1.23		Guia de válvules		Evento	Unidad	350.000	450.000	50.000
1.24		Rectificación de cilindro		Evento	Unidad	150.000	250.000	50.000
1.25		Rectificación de cigüeñal		Evento	Unidad	350.000	150.000	1.000
1.26		Junta carter		Evento	Unidad	1.000	50.000	1.000
1.27		Esmerilización de válvulas		Evento	Unidad	50.000	15.000	2.000
1.28		M.Obra Rectificadora		Evento	Unidad	1.800.000	2.200.000	200.000
2	78180101-013	SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE BOMBA INYECTORA.	Servicio de mant. y rep. de sistema de bomba inyecto TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			1.600.000	2.600.000	1.952.000
2.1		Picos inyectores				450.000	450.000	450.000
2.2		Cabezal de bomba				850.000	1.650.000	1.500.000
2.3		Rodillo eje leva				150.000	250.000	1.000
2.4		Disco de leva				150.000	250.000	1.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Servicio de mant y rep. de sistema de dirección TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			1.150.000	1.085.000	566.000
3.1		Bomba de dirección hidráulica				350.000	380.000	50.000
3.2		Fluido de dirección hidráulica				15.000	25.000	15.000
3.3		Juego de reparo de reparo de sinfin				450.000	350.000	350.000
3.4		Encamisado de eje guia y eje cardanico				150.000	180.000	1.000
3.5		Manguera alta precion				185.000	150.000	150.000
4	78180101-004	SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Servicio de mant. y rep. de sistema de suspensión TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			2.645.000	3.195.000	2.064.000
4.1		Amortiguador delantero				500.000	500.000	500.000
4.2		Amortiguador trasero				500.000	500.000	500.000
4.3		Amortiguador de dirección				200.000	350.000	1.000
4.4		Espiral				150.000	200.000	1.000
4.5		Barra estabilizadora				100.000	350.000	1.000
4.6		Bujes estabilizadores				95.000	95.000	110.000
4.7		Centralizador cardan				650.000	650.000	650.000
4.8		Soporte de motor				300.000	300.000	300.000
4.9		Barra central de dirección				150.000	250.000	1.000

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
5	**78180101-006**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE FRENO**	**Servicio de mant. y rep. de sistema de freno TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322**			**1.516.000**	**3.455.000**	**1.836.000**
5.1		Juego de Pastilla de freno				480.000	480.000	480.000
5.2		Zapata de freno				480.000	480.000	480.000
5.3		Fluido de freno				5.000	5.000	5.000
5.4		Bomba central de freno				50.000	50.000	200.000
5.5		Bomba auxiliar de freno				50.000	450.000	50.000
5.6		Servofreno				50.000	550.000	50.000
5.7		Juego de reparo de mordaza				50.000	140.000	120.000
5.8		Disco de freno				50.000	350.000	50.000
5.9		Cilindro de freno				250.000	250.000	350.000
5.10		Tambor trasero de freno				50.000	450.000	50.000
5.11		Mordaza freno				1.000	250.000	1.000
6	**78180101-002**	**SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN**	**Servicio de mant. y rep. de sistema de caja o transmisión TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322**			**3.201.000**	**8.165.000**	**2.003.000**
6.1		Aceite de caja				40.000	40.000	40.000
6.2		Aceite de diferencial				40.000	40.000	40.000
6.3		Reparo de diferencial				90.000	50.000	500.000
6.4		Satélite y planetario				120.000	1.400.000	50.000
6.5		Anillos sincronizedores 1ra. A 5ta.				120.000	450.000	50.000
6.6		Engranajes 1ra. A 5ta.				120.000	150.000	50.000
6.7		Eje cuádruple				120.000	150.000	50.000
6.8		Ruleman de cuadruple				120.000	350.000	50.000
6.9		Retén de eje de mando				120.000	50.000	50.000
6.10		Juntas				120.000	150.000	1.000
6.11		Selectores de cambio				100.000	135.000	1.000
6.12		Soporte de caja				250.000	250.000	250.000
6.13		Engranaje marcha atrás				10.000	150.000	10.000
6.14		Ruleman eje de mando				50.000	95.000	50.000
6.15		Reparación Velocimetro y cuenta kilometraje				50.000	1.350.000	50.000
6.16		Cambio retén cola de caja				50.000	125.000	50.000
6.17		Centralizador Cardán				1.000	550.000	1.000
6.18		Cruceta cardan				250.000	250.000	250.000
6.19		Reten de piñon				30.000	30.000	30.000
6.20		Ruleman y reten de palier				150.000	150.000	150.000
6.21		Corona y piñon diferencial trasero				250.000	1.450.000	50.000
6.22		Calce engranaje satelite				250.000	200.000	30.000
6.23		Calce engranaje planetario				150.000	230.000	30.000
6.24		Ruleman de diferencial				150.000	155.000	50.000
6.25		Engranaje del satelite y planetario				150.000	145.000	50.000
6.26		Brida diferencial				150.000	50.000	50.000
6.27		Tuerca auto blocante diferencial				150.000	20.000	20.000
7	**78180101-016**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**	**Servicio de mant. y rep. de sistema de aire acondicionado TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322**			**701.000**	**2.860.000**	**851.000**
7.1		Compresor de aire				100.000	980.000	100.000
7.2		Gas ecológico				200.000	200.000	250.000
7.3		Filtro				150.000	150.000	250.000
7.4		Evaporador				50.000	950.000	50.000
7.5		Ruleman de compresor				50.000	180.000	50.000
7.6		Radiador de aire				1.000	250.000	1.000
7.7		Manguera de alta precion				150.000	150.000	150.000
8	**78180101-005**	**SISTEMA DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**	**Sistema de mant. y rep. de sistema de embrague TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322**			**2.651.000**	**3.935.000**	**3.331.000**
8.1		Disco de embrague				850.000	850.000	980.000
8.2		Plato de presión				900.000	1.200.000	1.200.000
8.3		Cojinete de empuje				400.000	400.000	550.000
8.4		Corona volante				1.000	950.000	1.000
8.5		Ruleman auxiliar				150.000	150.000	150.000
8.6		Bomba central embrague				200.000	35.000	300.000
8.7		Bomba auxiliar				150.000	350.000	150.000

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
9	78180101-015	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	Servicio de mant. y rep. de sistema de refrigeración de motor TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			880.000	1.745.000	880.000
9.1		Radiador				10.000	650.000	10.000
9.2		Refrigerante				10.000	25.000	10.000
9.3		Bomba de agua				650.000	650.000	650.000
9.4		Manguera superior				100.000	150.000	100.000
9.5		Manguera inferior				100.000	150.000	100.000
9.6		termostato				10.000	120.000	10.000
10	78180101-019	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE CORREAS	Servicio de mant. y rep. de correas TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			300.000	300.000	300.000
10.1		Correa dirección hidráulica				100.000	100.000	100.000
10.2		Correa alternador				100.000	100.000	100.000
10.3		Correa aire acondicionado				100.000	100.000	100.000
11	78180101-001	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	Servicio de Alineación y Balanceo TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			300.000	300.000	300.000
11.1	25172504	Cubierta aro 16				300.000	300.000	300.000
12	78180101-009	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA ELÉCTRICO	Servicio de mant. y rep. de sistema eléctrico TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			1.580.000	1.940.000	1.910.000
12.1		Alternador				500.000	500.000	500.000
12.2		Motor de arranque				500.000	500.000	500.000
12.3	26111701	Batería				550.000	550.000	550.000
12.4		Regulador de voltaje				10.000	150.000	150.000
12.5		vendix				10.000	120.000	200.000
12.6		automatico				10.000	120.000	10.000
13	78180101-011	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE TREN DELANTERO	Servicio de mant. y rep. de tren delantero TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-322			753.000	1.401.000	802.000
13.1		Muñequin				190.000	190.000	200.000
13.2		Rótula				1.000	200.000	1.000
13.3		Parrilla superior				120.000	120.000	10.000
13.4		Parrilla inferior				1.000	450.000	1.000
13.5		Bujes				1.000	1.000	150.000
13.6		Masa de rueda				10.000	10.000	10.000
13.7		Rulemán de masa				200.000	200.000	200.000
13.8		Braso central				10.000	10.000	10.000
13.9		Buje tensor				120.000	120.000	120.000
13.10		Vieleta estabilizador				100.000	100.000	100.000
14	78180101-014	SERVICIO DE MANT Y REP. DE MOTOR.	Servicio de mant y rep. de motor TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1998 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323			10.228.000	14.855.000	3.758.000
14.1		Aceite Motor				40.000	40.000	40.000
14.2		Filtro de aceite				95.000	95.000	95.000
14.3		Filtro de combustible tanque principal				90.000	90.000	90.000
14.4		Filtro de combustible tanque auxiliar				90.000	90.000	90.000
14.5		Filtro de aire				270.000	270.000	270.000
14.6		Correa dentada				550.000	450.000	200.000
14.7		Tensor de correa dentada				350.000	580.000	350.000
14.8		Polea gia correa dentada				50.000	450.000	50.000
14.9		Cigueñal STD				2.800.000	1.500.000	10.000
14.10		Junta tapa motor				450.000	450.000	450.000
14.11		Tapa motor				2.000.000	1.500.000	10.000
14.12		Eje leva				450.000	1.200.000	10.000
14.13		Juego de pistón				650.000	50.000	50.000
14.14		Juego de camisa				550.000	50.000	50.000
14.15		Juego de aros				1.000.000	1.200.000	1.200.000
14.16		Casquillo de biela				50.000	50.000	50.000
14.17		Casquillo de bancada				50.000	50.000	50.000
14.18		Casquillo de leva				20.000	20.000	20.000
14.19		Buje de biela				20.000	20.000	20.000
14.20		Juego de juntas				250.000	250.000	250.000
14.21		Juego de válvulas de admisión				50.000	450.000	50.000
14.22		Juego de válvulas de escape				50.000	450.000	50.000
14.23		Guia de válvulas				50.000	350.000	50.000
14.24		Rectificación de cilindro				50.000	50.000	50.000
14.25		Rectificación de cigüeñal				1.000	150.000	1.000
14.26		Block de motor				1.000	3.000.000	1.000
14.27		Esmerilización de válvulas				1.000	50.000	1.000
14.28		M.Obra Rectificadora				200.000	1.950.000	200.000

Item	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
15	78180101-013	SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE BOMBA INYECTORA.	Servicio de mant y rep. de sistema de bomba inyecto TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323			1.600.000	3.150.000	1.952.000
15.1		Picos inyectores				450.000	450.000	450.000
15.2		Cabezal de bomba				980.000	1.800.000	1.500.000
15.3		Rodillo eje leva				85.000	450.000	1.000
15.4		Disco de leva				85.000	450.000	1.000
16	78180101-003	SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Servicio de mant y rep. de sistema de dirección TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323			871.000	1.270.000	871.000
16.1		Bomba de dirección hidráulica				100.000	450.000	100.000
16.2		Fluido de dirección hidráulica				20.000	20.000	20.000
16.3		Juego de reparo de reparo de sinfin				450.000	450.000	450.000
16.4		Encamisado de eje guia y eje cardanico				1.000	50.000	1.000
16.5		Manguera alta precion				150.000	150.000	150.000
16.6		homocinetica				150.000	150.000	150.000
17	78180101-004	SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Servicio de mant y rep de sistema de suspension TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1990 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323			3.256.000	2.049.000	2.064.000
17.1		Amortiguador delantero				500.000	500.000	500.000
17.2		Amortiguador trasero				500.000	500.000	500.000
17.3		Amortiguador de dirección				125.000	1.000	1.000
17.4		Espiral				135.000	1.000	1.000
17.5		Barra estabilizadora				950.000	1.000	1.000
17.6		Bujes estabilizadores				95.000	95.000	110.000
17.7		Centralizador cardan				650.000	650.000	650.000
17.8		Soporte de motor				300.000	300.000	300.000
17.9		Barra central de dirección				1.000	1.000	1.000
18	78180101-006	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE FRENO	Servicio de mant y rep de sistema de freno TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323			1.516.000	2.885.000	1.986.000
18.1		Juego de Pastilla de freno				480.000	480.000	550.000
18.2		Zapata de freno				480.000	480.000	480.000
18.3		Fluido de freno				5.000	25.000	5.000
18.4		Bomba central de freno				50.000	250.000	250.000
18.5		Bomba auxiliar de freno				50.000	250.000	50.000
18.6		Servofreno				50.000	850.000	50.000
18.7		Juego de reparo de mordaza				50.000	65.000	150.000
18.8		Disco de freno				50.000	65.000	50.000
18.9		Cilindro de freno				250.000	250.000	350.000
18.10		Tambor trasero de freno				50.000	50.000	50.000
18.11		Mordaza freno				1.000	120.000	1.000
19	78180101-002	SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN	Servicio de mant y rep de sistema de caja o transmisión TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323			3.700.000	3.506.000	1.653.000
19.1		Aceite de caja				40.000	40.000	40.000
19.2		Aceite de diferencial				40.000	40.000	40.000
19.3		Reparo de diferencial				50.000	50.000	50.000
19.4		Satélite y planetario				50.000	950.000	50.000
19.5		Anillos sincronizadores 1ra. A 5ta.				950.000	120.000	50.000
19.6		Engranajes 1ra. A 5ta.				180.000	120.000	50.000
19.7		Eje cuádruple				350.000	120.000	50.000
19.8		Ruleman de cuadruple				50.000	50.000	50.000
19.9		Retén de eje de mando				50.000	50.000	50.000
19.10		Juntas				120.000	50.000	1.000
19.11		Selectores de cambio				150.000	95.000	1.000
19.12		Soporte de caja				250.000	250.000	250.000
19.13		Engranaje marcha atrás				350.000	65.000	10.000
19.14		Ruleman eje de mando				65.000	75.000	50.000
19.15		Reparación Velocimetro y cuenta kilometraje				50.000	50.000	50.000
19.16		Cambio retén cola de caja				50.000	50.000	50.000
19.17		Centralizador Cardán				15.000	450.000	1.000
19.18		Cruceta cardan				250.000	250.000	350.000
19.19		Reten de piñon				30.000	30.000	30.000

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
19.20		Ruleman y reten de pafier				150.000	150.000	150.000
19.21		Corona y piñon diferencial trasero				50.000	50.000	50.000
19.22		Calce engranaje satelite				120.000	210.000	30.000
19.23		Calce engranaje planetario				120.000	21.000	30.000
19.24		Ruleman de diferencial				50.000	50.000	50.000
19.25		Engranaje del satelite y planetario				50.000	50.000	50.000
19.26		Brida diferencial				50.000	50.000	50.000
19.27		Tuerca auto blocante diferencial				20.000	20.000	20.000
20	**78180101-016**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**	**Servicio de mat y rep de sistema de aire acondicionado TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**1.450.000**	**1.900.000**	**901.000**
20.1		Compresor de aire				450.000	650.000	100.000
20.2		Gas ecológico				350.000	200.000	250.000
20.3		Filtro				150.000	150.000	250.000
20.4		Evaporador				50.000	450.000	50.000
20.5		Ruleman de compresor				150.000	50.000	50.000
20.6		Radiador de aire				150.000	250.000	1.000
20.7		Manguera de alta precion				150.000	150.000	200.000
21	**78180101-005**	**SISTEMA DE MANT. Y REP. DE SISTEMA OE EMBRAGUE**	**Sistema de mant. y rep. de sistema de embrague TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**2.751.000**	**2.951.000**	**3.281.000**
21.1		Disco de embrague				850.000	850.000	980.000
21.2		Plato de presión				1.000.000	1.200.000	1.300.000
21.3		Cojinete de empuje				400.000	400.000	400.000
21.4		Corona volante				1.000	1.000	1.000
21.5		Ruleman auxiliar				150.000	150.000	150.000
21.6		Bomba central embrague				200.000	200.000	300.000
21.7		Bomba auxiliar				150.000	150.000	150.000
22	**78180101-015**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR**	**Servicio de mant. y rep. de sistema de refrigeración de motor TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**1.780.000**	**1.635.000**	**1.080.000**
22.1		Radiador				550.000	750.000	10.000
22.2		Refrigerante				150.000	25.000	10.000
22.3		Bomba de agua				650.000	650.000	850.000
22.4		Manguera superior				155.000	100.000	100.000
22.5		Manguera inferior				125.000	100.000	100.000
22.6		termostato				150.000	10.000	10.000
23	**76160101-019**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE CORREAS**	**Servicio de mant. y rep. de correas TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**300.000**	**300.000**	**300.000**
23.1		Correa dirección hidraulica				100.000	100.000	100.000
23.2		Correa alternador				100.000	100.000	100.000
23.3		Correa aire acondicionado				100.000	100.000	100.000
24	**78180101-001**	**SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO**	**Servicio de Alineación y Balanceo TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**100.000**	**650.000**	**100.000**
24.1	25172504	Cubierta – aro 16				100.000	650.000	100.000
25	**78180101-009**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA ELÉCTRICO**	**Servicio de mate y rep de sistema eléctrico TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 -MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**1.970.000**	**1.885.000**	**2.150.000**
25.1		Alternador				500.000	500.000	500.000
25.2		Motor de arranque				500.000	500.000	500.000
25.3	26111701	Bateria				550.000	550.000	550.000
25.4		Regulador de voltaje				180.000	150.000	200.000
25.5		vendix				120.000	120.000	200.000
25.6		automatico				120.000	65.000	200.000
27	**78180101-011**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE TREN DELANTERO**	**Servicio de mant y rep de tren delantero TOYOTA LAND CRUISER -AÑO 1996 - MOTOR 4200 CC-ESTÁNDAR-DIESEL-SIN TURBO- DIRECCION HIDRAULICA - AIRE ACONDICIONADO CHAPA Nº MOE 300-323**			**753.000**	**1.075.000**	**942.000**
27.1		Muñequin				190.000	190.000	250.000
27.2		Rótula				1.000	65.000	1.000
27.3		Parrilla superior				120.000	120.000	10.000
27.4		Parrilla inferior				1.000	135.000	1.000
27.5		Bujes				1.000	125.000	140.000
27.6		Masa de rueda				10.000	10.000	10.000
27.7		Rulemán de masa				200.000	200.000	200.000
27.8		Braso central				10.000	10.000	10.000
27.9		Buje tensor				120.000	120.000	150.000
27.10		Vieleta estabilizador				100.000	100.000	170.000

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
28	78180101-014	SERVICIO DE MANT Y REP DE MOTOR.	Servicio de mant y rep de motor NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321			13.790.000	8.710.000	3.815.000
28.1		Aceite Motor				45.000	45.000	40.000
28.2		Filtro de aceite				90.000	90.000	90.000
28.3		Filtro de combustible tanque principal				95.000	95.000	95.000
28.4		Filtro de combustible tanque auxiliar				50.000	50.000	90.000
28.5		Filtro de aire				150.000	150.000	200.000
28.6		Bomba de agua				950.000	950.000	950.000
28.7		Cigueñal STD				3.200.000	1.150.000	10.000
28.8		Block de motor				1.500.000	500.000	10.000
28.9		Juego retenes motor				150.000	150.000	150.000
28.10		Junta tapa motor				400.000	400.000	400.000
28.11		Tapa motor				1.900.000	1.180.000	10.000
28.12		Eje leva				350.000	500.000	10.000
28.13		Juego de pistón				150.000	150.000	150.000
28.14		Juego de camisa				150.000	150.000	150.000
28.15		Juego de aros				500.000	500.000	500.000
28.16		Casquillo de biela				350.000	250.000	50.000
28.17		Casquillo de bancada				350.000	120.000	50.000
28.18		Casquillo de leva				350.000	120.000	50.000
28.19		Buje de biela				50.000	50.000	50.000
28.20		Juego de juntas				350.000	50.000	50.000
28.21		Juego de válvulas de admisión				250.000	250.000	50.000
28.22		Juego de válvulas de escape				250.000	250.000	50.000
28.23		Guia de válvulas				250.000	50.000	50.000
28.24		Rectificación de cilindro				250.000	50.000	50.000
28.25		Soporte de motor				400.000	400.000	400.000
28.26		Junta carter				50.000	50.000	50.000
28.27		Esmerilización de válvulas				10.000	10.000	10.000
28.28		M.Obra Rectificadora				1.200.000	1.000.000	50.000
29	78180101-013	SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE BOMBA INYECTORA.	Servicio de mant y rep de sistema de bomba inyecto NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321			1.400.000	1.340.000	1.652.000
29.1		Pico inyectores				450.000	450.000	450.000
29.2		Cabezal de bomba				850.000	650.000	1.200.000
29.3		Rodillo eje leva				50.000	120.000	1.000
29.4		Disco de leva				50.000	120.000	1.000
30	78180101-003	SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Servicio de mant y rep de sistema de direccion NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321			675.000	855.000	1.802.000
30.1		Bombe de dirección hidráulica				50.000	250.000	450.000
30.2		Fluido de dirección hidráulica				25.000	35.000	1.200.000
30.3		Juego de reparo sinf				300.000	300.000	1.000
30.4		Encamisado de eje guia y eje cardanica				150.000	120.000	1.000
30.5		Manguera de alta precion				150.000	150.000	150.000
31	78180101-004	SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Servicio de mant y rep de sistema de suspensión NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321			3.240.000	2.031.000	3.070.200
31.1		Amortiguador delantero				450.000	450.000	550.000
31.2		Amortiguador trasero				450.000	450.000	550.000
31.3		Cambio elasticos completo				150.000	150.000	1.200.000
31.4		Espiral				120.000	120.000	100
31.5		Barra estabilizadora				135.000	111.000	100
31.6		Bujes				1.250.000	65.000	140.000
31.7		grillete elastico				65.000	65.000	10.000
31.8		Centralizador cardan				550.000	550.000	550.000
31.9		buje elastico				70.000	70.000	70.000
32	78180101-006	SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE FRENO	Servicio de mant y rep de sistema de freno NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321			2.106.000	2.370.000	2.812.000
32.1		Juego de Pastilla de freno				450.000	450.000	550.000
32.2		Zapata de freno				450.000	450.000	450.000
32.3		Fluido de freno				20.000	20.000	20.000
32.4		Bomba central				450.000	450.000	450.000
32.5		Servofreno				20.000	450.000	20.000
32.6		Cilindro de freno				350.000	350.000	350.000
32.7		Mordaza de freno				1.000	65.000	1.000
32.8		Tambor trasero de freno				155.000	20.000	20.000
32.9		Disco de freno				145.000	20.000	450.000
32.10		Bomba auxiliar de freno				65.000	95.000	1.000

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
33	**78180101-002**	**SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN**	**Servicio de mant y reparación de sistema de caja o transmisión NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**6.925.000**	**2.590.000**	**2.320.100**
33.1		Aceite de caja				40.000	40.000	40.000
33.2		Aceite de diferencial				40.000	40.000	40.000
33.3		Reparo de diferencial				50.000	50.000	500.000
33.4		Satélite y planetario				650.000	550.000	500.000
33.5		Anillos sincronizadores 1ra. A 5ta.				125.000	65.000	50.000
33.6		Engranajes 1ra. A 5ta.				120.000	65.000	50.000
33.7		Eje cuádruple				950.000	65.000	50.000
33.8		Ruleman de cuadruple				1.150.000	65.000	50.000
33.9		Reten de eje de mando				30.000	65.000	30.000
33.10		Juntas				950.000	45.000	20.000
33.11		Selectores de cambio				20.000	45.000	20.000
33.12		Soporte de caja				350.000	350.000	350.000
33.13		Engranaje marcha atrás				250.000	65.000	20.000
33.14		Ruleman eje de mando				250.000	65.000	20.000
33.15		Reparación Velocimetro y cuenta kilometraje				1.000.000	20.000	20.000
33.16		Cambio retén cola de caja				350.000	50.000	50.000
33.17		Centralizador Cardan				125.000	65.000	100
33.18		Crucela Cardan				250.000	250.000	300.000
33.19		Reten de piñon				65.000	50.000	50.000
33.20		Ruleman y reten de palier				20.000	120.000	20.000
33.21		Corona y piñon diferencial trasero				20.000	20.000	20.000
33.22		Calce engranaje satelite				20.000	65.000	20.000
33.23		Calce engranaje planetario				20.000	65.000	20.000
33.24		Ruleman de diferencial				20.000	20.000	20.000
33.25		Engranaje del satelite y planetario				20.000	250.000	20.000
33.26		Brida diferencial				20.000	20.000	20.000
33.27		Rodillo				20.000	20.000	20.000
34	**78180101-016**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**	**Servicio de mat y rep de sistema de aire acondicionado NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**1.400.000**	**2.020.000**	**1.290.000**
34.1		Compresor de aire				700.000	500.000	500.000
34.2		Gas ecológico				250.000	250.000	250.000
34.3		Filtro				145.000	450.000	250.000
34.4		Evaporador				20.000	550.000	20.000
34.5		Ruleman de compresor				100.000	100.000	100.000
34.6		Radiador de aire				35.000	20.000	20.000
34.7		Manguera de alta precion				150.000	150.000	150.000
35	**78180101-005**	**SISTEMA DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**	**Sistema de mant. y rep. de sistema de embrague NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD 2700 CC ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**2.651.000**	**2.725.000**	**3.481.000**
35.1		Disco de embrague				750.000	000.000	900.000
35.2		Plato de presión				700.000	700.000	1.300.000
35.3		Cojinete de empuje				450.000	400.000	450.000
35.4		Corona volante				1.000	250.000	1.000
35.5		Bomba central de embrague				350.000	350.000	350.000
35.6		Bomba auxiliar				300.000	300.000	300.000
35.7		Ruleman auxiliar				100.000	125.000	100.000
36	**78180101-015**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR**	**Servicio de mant. y rep. de sistema de refrigeración de motor NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**875.000**	**985.000**	**296.000**
36.1		Radiador				450.000	450.000	50.000
36.2		Refrigerante				35.000	250.000	5.000
36.3		Manguera superior				120.000	120.000	120.000
36.4		Manguera inferior				120.000	120.000	120.000
36.5		termostato				150.000	45.000	1.000
37	**78180101-019**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE CORREAS**	**Servicio de mant. y rep. de correas NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**300.000**	**300.000**	**300.000**
37.1		Correa dirección hidráulica				100.000	100.000	100.000
37.2		Correa alternador				100.000	100.000	100.000
37.3		Correa aire acondicionado				100.000	100.000	100.000
38	**78180101-001**	**SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO**	**Servicio de Alineación y Balanceo NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**450.000**	**450.000**	**300.000**

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
38.1	25172504	Cubierta – aro 14				450.000	450.000	300.000
39	**78180101-009**	**SERVICIO DE MATE Y REP DE SISTEMA ELECTRICO**	**Servicio de mate y rep de sistema electrico NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO-CHAPA MOE 300-321**			**2.675.000**	**1.905.000**	**2.001.000**
39.1		Alternador				550.000	550.000	550.000
39.2		Motor de arranque				400.000	400.000	400.000
39.3	26111701	Batería				550.000	550.000	550.000
39.4		Regulador de voltaje				100.000	100.000	100.000
39.5		vendix				450.000	120.000	200.000
39.6		automatico				500.000	120.000	200.000
39.7		Reparación de tablero intrumental				125.000	65.000	1.000
40	**78180101-011**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO**	**Servicio de mant y rep de tren delantero NISSAN DOBLE CABINA 4X2 AÑO 1999 MOTOR TD-2700 CC-ESTÁNDAR-DIESEL SIN TURBO-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONAOO-CHAPA MOE 300-321**			**1.930.000**	**1.746.000**	**1.197.200**
40.1		Muñequin				200.000	200.000	230.000
40.2		Rótula				220.000	220.000	250.000
40.3		Parrilla superior				150.000	450.000	100
40.4		Parrilla inferior				150.000	110.000	100
40.5		Bujes parrilla				95.000	95.000	110.000
40.6		Masa de rueda				450.000	65.000	1.000
40.7		Rulemán de masa				160.000	160.000	160.000
40.8		Buje tensor				150.000	150.000	150.000
40.9		Vieleta estabilizador				200.000	200.000	200.000
40.10		Buje estabilizador				95.000	95.000	95.000
40.11		buje amortiguador				60.000	1.000	1.000
50	**78180101-014**	**SERVICIO DE MANT Y REP. DE MOTOR.**	**Servicio de mant y rep. de motor MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**7.555.500**	**4.846.000**	**1.071.000**
50.1		Aceite Motor				40.000	40.000	40.000
50.2		Filtro de aceite				90.000	90.000	90.000
50.3		Filtro de combustible				120.000	120.000	120.000
50.4		Filtro de aire				150.000	150.000	180.000
50.5		Correa dentada				350.000	450.000	50.000
50.6		Tensor de correa dentada				350.000	250.000	50.000
50.7		Polea gia de correa dentada				125.500	100.000	50.000
50.8		Soporte de motor				150.000	150.000	150.000
50.9		Soporte de caja				150.000	150.000	150.000
50.10		tapa motor				1.500.000	1.200.000	10.000
50.11		cigüeñal std				1.000.000	500.000	10.000
50.12		Junta motor				350.000	1.000	1.000
50.13		Block de motor				700.000	950.000	10.000
50.14		Juego de piston				150.000	150.000	10.000
50.15		Juego de camisa				150.000	150.000	10.000
50.16		Juego de aros				150.000	65.000	10.000
50.17		Casquillo de biela				150.000	65.000	10.000
50.18		Casquillo de bancada				10.000	15.000	10.000
50.19		Casquillo de leva				10.000	20.000	10.000
50.20		Buje de biela				10.000	20.000	10.000
50.21		Juego de juntas				10.000	20.000	10.000
50.22		Juego de valvulas de admision				120.000	55.000	10.000
50.23		Juego de valvulas de escape				120.000	50.000	10.000
50.24		Guia de valvulas				120.000	15.000	10.000
50.25		Rectificacion de cilindros				120.000	15.000	10.000
50.26		Rectificacion de cigüeñal				120.000	15.000	10.000
50.27		Junta cartar				120.000	15.000	10.000
50.28		Esmerilizacion de valvulas				120.000	15.000	10.000
50.29		M Obra Rectificadora				1.000.000	10.000	10.000
51	**78180101-013**	**SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE BOMBA INYECTORA.**	**Servicio de mant y rep. de sistema de bomba inyecto MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999- DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**551.000**	**1.000.000**	**840.000**
51.1		juego reparo carburador				450.000	450.000	450.000
51.2		sensor de pulso				1.000	450.000	250.000
51.3		chicle				50.000	50.000	90.000
51.4		manguera de nafta				50.000	50.000	50.000
52	**78180101-003**	**SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**	**Servicio de mant y rep. de sistema de dirección MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**1.310.000**	**1.055.000**	**1.275.000**
52.1		Bomba de dirección hidráulica				50.000	280.000	50.000
52.2		Fluido de dirección hidráulica				25.000	25.000	25.000
52.3		Juego de reparo				350.000	50.000	50.000
52.4		Reparecion de cremallera				700.000	550.000	1.000.000
52.5		Manguera de direccion				185.000	150.000	150.000
53	**78180101-004**	**SERVICIO DE MANT Y REP. DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN**	**Servicio de mant y rep de sistema de suspensión MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999- DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**1.700.000**	**1.900.000**	**1.822.000**

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
53.1		Amortiguador delantero				450.000	600.000	600.000
53.2		Amortiguador trasero				450.000	600.000	600.000
53.3		Espiral				125.000	150.000	1.000
53.4		parrilla completa				145.000	160.000	1.000
53.5		Bujes				100.000	100.000	100.000
53.6		Vieleta estabilizadores				140.000	140.000	190.000
53.7		Buje estabilizador				90.000	90.000	120.000
53.8		Torreta de amortiguador				65.000	50.000	200.000
53.9		guardaplovo amortig.				135.000	10.000	10.000
54	**78180101-006**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE FRENO**	**Servicio de mant y rep de sistema de freno MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**2.025.000**	**2.222.000**	**2.128.000**
54.1		Juego de Pastilla de freno				450.000	450.000	550.000
54.2		Zapata de freno				400.000	400.000	450.000
54.3		Fluido de freno				15.000	15.000	15.000
54.4		Bomba central				450.000	450.000	450.000
54.5		Servofreno				10.000	45.000	10.000
54.6		Disco de freno				10.000	250.000	200.000
54.7		Cilindro de freno				250.000	250.000	300.000
54.8		Mordaza de freno				125.000	150.000	1.000
54.9		Bomba auxiliar de freno				125.000	12.000	1.000
54.10		Tambor trasero de freno				125.000	150.000	1.000
54.11		Juego de reparo de mordaza				65.000	50.000	150.000
55	**78180101-002**	**SERVICIO DE MANT Y REP DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN**	**Servicio de mant y rep de sistema de caja o transmisión MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999- DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**2.807.000**	**2.012.000**	**1.025.100**
55.1		Aceite de caja				40.000	40.000	40.000
55.2		Aceite de diferencial				40.000	40.000	40.000
55.3		carcasa de caja				1.000	450.000	1.000
55.4		Corona volante				1.000	25.000	1.000
55.5		Anillos sincronizadores de 1ra. A 5ta.				120.000	40.000	40.000
55.6		Engranajes 1ra. A 5ta.				50.000	50.000	50.000
55.7		Eje cuadruple				125.000	21.000	1.000
55.8		eje mando				210.000	21.000	1.000
55.9		Reten de eje de mando				135.000	15.000	1.000
55.10		Juntas				120.000	10.000	10.000
55.11		Selectores de cambio				500.000	150.000	10.000
55.12		Soporte de caja				350.000	350.000	350.000
55.13		Engranajes marcha atrás				200.000	45.000	20.000
55.14		Ruleman eje de mando				150.000	65.000	50.000
55.15		Reparacion velocimetro y cuenta kilometraje				120.000	50.000	50.000
55.16		Cambio reten de caja				50.000	50.000	50.000
55.17		guardapolvo Homocitica				120.000	125.000	100
55.18		Triceta				150.000	65.000	200.000
55.19		Reten de piñon				30.000	20.000	20.000
55.20		Calce engranaje satelite				125.000	30.000	20.000
55.21		Calce engranaje planetario				20.000	300.000	20.000
55.22		Ruleman de diferencial				150.000	50.000	50.000
56	**78180101-016**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE DIDTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**	**Servicio de mat y rep de sistema de aire acondicionado MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999- DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**1.835.000**	**1.790.000**	**1.400.000**
56.1		Compresor de aire				950.000	300.000	500.000
56.2		Gas ecológico				215.000	200.000	250.000
56.3		Filtro				120.000	120.000	250.000
56.4		Evaporador				125.000	450.000	50.000
56.5		Ruleman de compresor				150.000	120.000	150.000
56.6		Radiador de aire				125.000	450.000	50.000
56.7		Manguera de alta precion				150.000	150.000	150.000
57	**78180101-005**	**SISTEMA DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**	**Sistema de mant. y rep. de sistema de embrague MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**1.955.000**	**1.020.000**	**2.351.000**
57.1		Disco de embrague				400.000	400.000	600.000
57.2		Plato de presión				450.000	10.000	850.000
57.3		Cojinete de empuje				350.000	10.000	450.000
57.4		Bomba central de embrague				250.000	250.000	250.000
57.5		Bomba auxiliar				380.000	200.000	200.000
57.6		Corona volante				125.000	150.000	1.000
58	**78180101-015**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR**	**Servicio de mant. y rep. de sistema de refrigeración de motor MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999- DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**946.000**	**966.000**	**1.271.000**
58.1		Radiador				50.000	50.000	50.000
58.2		Refrigerante				5.000	25.000	30.000

Items	Código	Descripción	Espec. Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Automecanica San Antonio	Servicios R.E.	TALLER RC
58.3		Bomba de agua				650.000	650.000	950.000
58.4		Manguera superior				120.000	120.000	120.000
58.5		Manguera inferior				120.000	120.000	120.000
58.6		termostato				1.000	1.000	1.000
59	**78180101-019**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE CORREAS**	**Servicio de mant. y rep. de correas MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**300.000**	**300.000**	**300.000**
59.1		Correa dirección hidráulica				100.000	100.000	100.000
59.2		Correa alternador				100.000	100.000	100.000
59.3		Correa aire acondicionado				100.000	100.000	100.000
60	**78180101-001**	**SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO**	**Servicio de Alineación y Balanceo MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**300.000**	**380.000**	**390.000**
60.1	25172504	Cubierta – aro 13				300.000	380.000	390.000
61	**78180101-009**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA ELÉCTRICO**	**Servicio de mate y reparación de sistema eléctrico MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**1.750.000**	**1.880.000**	**2.150.000**
61.1		Alternador				550.000	550.000	550.000
61.2		Motor de arranque				450.000	450.000	450.000
61.3		Batería				550.000	550.000	550.000
61.4		Regulador de voltaje				100.000	100.000	200.000
61.5		vendix				50.000	120.000	200.000
61.6		automatico				50.000	110.000	200.000
62	**78180101-011**	**SERVICIO DE MANT. Y REP. DE TREN DELANTERO**	**Servicio de mant y rep de tren delantero MITSUBISCHI LANCER MOTOR 1600CC-ESTANDAR-NAFTERO-AÑO 1999-DIRECCION HIDRAULICA-AIRE ACONDICIONADO CHAPA MOE 300-324**			**1.905.000**	**1.525.000**	**1.872.000**
62.1		Muñequin				160.000	160.000	200.000
62.2		Rótula				200.000	200.000	250.000
62.3		Parrilla superior				250.000	65.000	1.000
62.4		Buje parrilla				120.000	120.000	120.000
62.5		Bujes				65.000	65.000	1.000
62.6		Masa de rueda				250.000	65.000	350.000
62.7		Rulemán de masa				150.000	150.000	150.000
62.8		guardapolvo Homocitica				150.000	150.000	200.000
62.9		homocinetica				500.000	550.000	600.000
		TOTAL GENERAL Gs.				**124.864.500**	**132.065.000**	**83.323.600**