TETÃPY JEHECHAUKA SÃMBYHYHA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA CHEVROLET S10

TEM	CATAL.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	20 PORCIENTO	30 PORCIENTO	PRECIO UNITARIO
	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO				Wilcar S.A de Comercios y Servicios
.1		Juego de pastillas delantera	Unidad	EVENTO	307.200			214.914
.2		Discos de Frenos delantero	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.3		Juego de reparo de mordaza	Unidad	EVENTO	259.262			181.483
.4		Cilindros de frenos trasero	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.5		Zapatas de frenos trasero	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.6		Tambores de Freno	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	921.060			644.742
.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	23.880			16.716
.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	173.978			121.785
.11		Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.12		Rectificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	55.568			38.898
.13		Cementado de zapatas	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.14		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	EVENTO	55.568			55.568
.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.16		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	40.936			28.655
.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	218.326			152.828
.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	150.099			105.069
.25		Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	34.114			23.880

Lic. Raquel Ozorio A, Directora
Dirección de Finanzas
UOAF - SENATUR

.27		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	211.503			148.052
.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1.057.514			740.260
.29		Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.30		Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	4.434.734			3.104.314
.31		Servo Freno	Unidad	EVENTO	4.673.527			3.271.469
.32		Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.33		Sensor ABS de rueda del izquierdo	Unidad	EVENTO	893.770			625.639
.34		Sensor ABS de rueda del derecho	Unidad	EVENTO	893.770			625.639
.35		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	893.770			625.639
.36		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	3.957.147			2.770.003
.37		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	876.713			613.691
	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	**29.049.669**	34.859.603	20.334.768	20.351.306
.1		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	409.360			286.552
.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	327.488			229.242
.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	327.488			229.242
.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	122.808			85.966
.5		Bujes de parrilla inferior delantero	Unidad	EVENTO	160.333			112.233
.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	143.276			100.293
.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	143.226			100.258
.11		Barra estabilizadora delantero	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	886.947			620.863
.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	886.947			620.863
.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.22		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.23		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.24		Ruleman de maza delantera	Unidad	EVENTO	1.125.740			788.018
.25		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	88.695			62.087

Lic. Begoña Tolar A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

2.26		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	88.695			62.087
2.27		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
2.28		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
2.29		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
2.30		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
2.31		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
2.32		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
2.33		Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	204.681			143.272
3	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)	Unidad	EVENTO	**18.233.527**	21.880.232	12.763.469	12.763.472
3.1		Provisión de Batería	Unidad	EVENTO	498.440			348.908
3.2		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	579.927			405.948
3.3		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	579.927			405.948
3.4		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	515.112			360.578
3.5		Juego de carbones	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
3.6		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
3.7		Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	290.508			174.305
3.8		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	648.154			453.708
3.9		Ruleman	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
3.10		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	68.224			47.757
3.11		Porta carbón	Unidad	EVENTO	259.262			181.483
3.12		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
4	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)	Unidad	EVENTO	**6.748.545**	8.098.254	4.723.981	4.694.931
4.1		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	580.432			406.302
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	477.587			334.310
4.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	375.247			262.672
4.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	238.794			167.156
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	68.227			47.758
4.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	477.587			334.311
4.7		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	341.134			238.794
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	136.454			95.518
4.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	2.387.934			1.671.554
5	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	**5.083.392**	6.100.070	3.553.375	3.553.375
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
5.2		Foco de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
5.3		Foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	13.646			9.552

Lic. Raquel Cuevas A., Directora
Dirección de Finanzas
LSAP - SENATUR

.4		Foco de busca huellas	Unidad	EVENTO	54.582			38.207
.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
.6		Farito de luz de chapa	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
.7		Faro busca huellas	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.8		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.9		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.10		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.11		Reparacion total de Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	2.729.067			1.773.894
.12		Comando central de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.13		Comando central de levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.14		Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.15		Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.16		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.17		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.18		Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.19		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.20		Relay	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.21		Encendedor	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.22		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	375.247			262.672
.23		Unidad de control	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
.24		Bocina	Unidad	EVENTO	68.227			47.758
.25		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	68.227			47.758
.26		Control apertura	Unidad	EVENTO	579.927			405.948
.27		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.28		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.29		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	375.247			262.672
.30		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	272.908			191.034
	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor	Unidad	EVENTO	**15.289.597**	18.347.516	10.702.718	10.566.263
.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1.910.347			1.337.242
.2		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.9		Árbol de Levas Admisión	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	4.775.867			3.343.107

Lic. Raúl Burgos - Directora
Dirección de Finanzas
DCAF - SEBATUR

.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.12		Turbo	Unidad	EVENTO	6.481.534			4.537.074
.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	7.504.934			5.253.454
.14		Árbol de levas de Escape	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.15		Junta de múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.16		Junta de múltiple de escape	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.19		Reten de bancada trasera	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.21		Martilletes de Válvulas	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.22		Reten guía de válvulas	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.23		Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	3.070.200			2.149.140
.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	37.525			33.773
.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	150.099			105.069
.29		Tensor de Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	648.154			453.705
.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	2.387.934			1.313.364
.33		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	81.872			57.309
.34		Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
.35		Carter motor	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.36		Calce lateral	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.37		Perno pistón	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.38		Buje de biela	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.39		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.171
.40		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.41		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.43		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	409.360			286.552
.44		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	409.361			286.553
	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4	Unidad	EVENTO	**47.803.014**	57.363.617	33.462.110	33.111.427
.1		Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	40.936			28.655
.2		Corona y Piñón de Diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	5.117.000			3.581.900
.3		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	682.267			477.587

Lic. Raquel Cu[illegible]s A., Directora
Dirección de Finanzas
LAAF - SENATUR

.4		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.5		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.6		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.7		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.8		Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.9		Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.10		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.11		Tulipas de Homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.12		Tulipas de Homocinética lado rueda	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.13		Homocinética delantera	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.14		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.15		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.16		rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.17		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
.18		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
.19		Eje	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.20		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.21		Acople	Unidad	EVENTO	1.500.987			1.050.691
.22		Espaciador	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.23		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
.24		Planetario	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.25		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.26		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.27		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	2.729.067			1.910.347
.28		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.29		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
.30		engranaje satélite	Unidad	EVENTO	682.269			477.583
.31		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	4.093.600			2.865.520
	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	**38.670.875**	46.405.050	27.069.613	27.069.613
.1		Reparación de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	1.540.372			847.205
.2		Muñequin	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.3		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	88.695			62.087
.4		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.5		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	5.117.000			3.581.900
.6		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.7		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.8		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.9		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	307.020			214.914

Lic. Regina Cuevas Aguilera
Directora
Unidad de Compras
Congreso Nacional - SENADOR

.10		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.11		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.12		Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.13		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.14		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.15		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	151.672			106.168
	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	**13.072.251**	15.686.701	9.150.576	8.919.622
.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	2.729.067			1.910.347
.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.4		Termostato	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.7		Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.8		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	3.070.200			2.149.140
.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	238.794			167.156
.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	3.070.200			2.149.140
.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.19		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.20		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.21		Tanque auxiliar radiador	Unidad	EVENTO	259.262			181.483
.22		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	2.183.254			1.528.278
.23		Correa A/A	Unidad	EVENTO	238.794			167.156
.24		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.25		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.26		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.27		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.959
.28		Filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	272.909			191.036
0	78180101-998	Reparación, mantenimiento de bolsas de aire	Unidad	EVENTO	**24.206.822**	29.048.186	16.944.775	16.944.777
0.1		Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.842.120

Lic. Raquel Cuevas, Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

0.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.842.120
0.3		Disco de Air Bag bobina	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
0.4		Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
0.5		Cinturón seguridad conductor	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
0.6		Cinturón seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
0.7		Hebilla cinturón	Unidad	EVENTO	136.454			95.517
1	78180101-023	Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular	Unidad	EVENTO	**9.483.507**	11.380.808	6.638.455	7.457.175
1.1		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.2		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.3		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.4		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.5		Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
1.6		Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
1.7		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
1.8		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	682.267			477.586
2	78180101-021	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	Unidad	EVENTO	**6.003.947**	7.204.736	4.202.763	4.202.763
2.1		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
2.2		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
2.3		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
2.4		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
2.5		Juego de guía de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	750.494			525.346
2.6		Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	341.133			238.793
2.7		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	910.025			546.014
3	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión	Unidad	EVENTO	**6.095.251**	7.314.301	4.266.676	4.175.673
3.1		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
3.2		Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1.569.214			1.098.450
3.3		Juego de Rodillos	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
3.4		Desplazable de 1 y 2da.	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
3.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
3.6		Desplazable de 5ta y Matras	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
3.7		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
3.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
3.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
3.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
3.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932

Lic. [illegible]
Director de [illegible]
[illegible]

3.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
3.13		Cuádruple	Unidad	EVENTO	2.387.934			1.671.554
3.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
3.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	259.262			181.483
3.16		Lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	40.936			40.936
3.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
3.18		Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
3.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
3.20		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
3.21		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
3.22		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
3.23		reten palier	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
3.24		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
3.25		Retentor	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
3.26		Reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
3.27		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	3.752.467			2.626.727
3.28		cruceta	Unidad	EVENTO	238.794			167.153
4	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	**34.174.738**	41.009.686	23.922.317	23.934.598
4.1		Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
4.2		Disco	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
4.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
4.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	409.360			286.552
4.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
4.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
4.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	3.752.467			2.626.727
4.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
4.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	682.267			682.267
4.10		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
4.11		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
4.12		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
4.13		Juego reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	68.227			47.758
4.14		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	921.061			644.742
5	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	**10.916.267**	13.099.520	7.641.387	7.846.068
5.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
5.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
5.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
5.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	443.474			310.432

Lic. Raquel Cuevas A. Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SEDATUR

.5.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.5.6		Perno elástico	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.5.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.5.8		Buje elástico	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.5.9		Goma cabina	Unidad	EVENTO	375.247			262.672
.5.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
6	78180101-018	Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	**3.684.240**	4.421.088	2.578.968	2.578.969
6.1		Inyectores	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
6.2		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
6.3		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
6.4		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
6.5		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
6.6		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	341.134			238.794
6.7		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	648.154			453.708
6.8		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
6.9		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
6.10		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
6.11		Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
6.12		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	341.134			238.794
6.13		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
6.14		Válvula de retención de combustible	Unidad	EVENTO	170.616			119.429
					9.244.763	11.093.716	6.471.334	6.471.335

LOTE 2

MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA BLAZER								
TEM	CATAL.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	20 PORCIENTO	30 PORCIENTO	PRECIO UNITARIO
	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO				Wilcar S.A de Comercios y Servicios
.1		Juego de pastillas delantera	Unidad	EVENTO	307.200			214.914
.2		Discos de Frenos delantero	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.3		Juego de reparo de mordaza	Unidad	EVENTO	259.262			181.483
.4		Cilindros de frenos trasero	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.5		Zapatas de frenos trasero	Unidad	EVENTO	682.267			477.587

Lic. Raquel Chevas A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.6		Tambores de Freno	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	921.060			644.742
.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	23.880			16.716
.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	173.978			121.785
.11		Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.12		Rectificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	55.568			38.898
.13		Cementado de zapatas	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.14		Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	EVENTO	55.568			55.568
.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.16		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	40.936			28.655
.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	218.326			152.828
.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	150.099			105.069
.25		Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.26		Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.27		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	211.503			148.052
.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1.057.514			740.260
.29		Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.30		Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	4.434.734			3.104.314
.31		Servo Freno	Unidad	EVENTO	4.673.527			3.271.469
.32		Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.33		Sensor ABS de rueda del izquierdo	Unidad	EVENTO	893.770			625.639
.34		Sensor ABS de rueda del derecho	Unidad	EVENTO	893.770			625.639
.35		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	893.770			625.639
.36		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	3.957.147			2.769.998
.37		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	876.713			613.696
	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	**29.049.669**	34.859.603	20.334.768	20.351.306
.1		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	409.360			286.552
.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	327.488			229.242
.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	327.488			229.242
.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	122.808			85.966
.5		Bujes de parrilla inferior delantero	Unidad	EVENTO	160.333			112.233

Lic. Raquel Cuellas A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	143.276			100.293
.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	143.226			100.258
.11		Barra estabilizadora delantero	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	886.947			620.863
.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	886.947			620.863
.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.22		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.23		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.24		Ruleman de maza delantera	Unidad	EVENTO	1.125.740			788.018
.25		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	88.695			62.087
.26		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	88.695			62.087
.27		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	68.227			62.087
.28		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.29		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.30		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.31		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.32		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.33		Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	204.681			128.944
	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)	Unidad	EVENTO	**18.233.527**	21.880.232	12.763.469	12.763.472
.1		Provisión de Batería	Unidad	EVENTO	498.440			348.908
.2		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.3		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.4		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	515.112			360.578
.5		Juego de carbones	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
.6		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.7		Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	290.508			174.305
.8		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	648.154			453.708
.9		Ruleman	Unidad	EVENTO	68.227			47.759

Ic. Rosario Cuevas A. Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.10		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	68.224			47.759
.11		Porta carbón	Unidad	EVENTO	259.262			181.482
.12		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	170.567			119.396
	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)	Unidad	EVENTO	**6.748.545**	8.098.254	4.723.981	4.694.933
.1		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	580.432			406.302
.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	477.587			334.311
.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	238.794			167.156
.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	477.587			334.311
.7		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	341.134			238.794
.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	136.454			95.518
.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	2.387.934			1.671.551
	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	**5.083.392**	6.100.070	3.553.375	3.558.375
.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.2		Foco de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
.3		Foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
.4		Foco de busca huellas	Unidad	EVENTO	54.582			38.207
.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
.6		Farito de luz de chapa	Unidad	EVENTO	13.646			9.552
.7		Faro busca huellas	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.8		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.9		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.10		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.11		Reparacion total de Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	2.729.067			1.500.987
.12		Comando central de levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.13		Comando central de levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.14		Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.15		Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.16		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.17		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.18		Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.19		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.20		Relay	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.21		Encendedor	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.22		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.23		Unidad de control	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760

Lic. Raquel Cáceres A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.24		Bocina	Unidad	EVENTO	68.227			47.758
.25		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.26		Control apertura	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.27		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.28		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.29		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.30		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	272.908			191.032
	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor	Unidad	EVENTO	**15.289.597**	18.347.516	10.702.718	10.293.368
.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1.910.347			1.337.243
.2		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
.9		Árbol de Levas Admisión	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	4.775.867			3.343.107
.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.12		Turbo	Unidad	EVENTO	6.481.534			4.537.074
.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	7.504.934			5.253.454
.14		Árbol de levas de Escape	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.15		Junta de múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.16		Junta de múltiple de escape	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.19		Reten de bancada trasera	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.21		Martilletes de Válvulas	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.22		Reten guía de válvulas	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.23		Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	3.070.200			2.149.140
.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	37.525			26.268
.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	150.099			105.069
.29		Tensor de Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	648.154			453.708

Lic. Raquel [illegible] Fiscalizadora
Dirección [illegible] Financiera
DGAF - SENATUR

6.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	579.927			405.949
6.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	2.387.934			1.313.364
6.33		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
6.34		Guía de válvulas	Unidad	EVENTO	81.872			57.310
6.35		Carter motor	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
6.36		Calce lateral	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
6.37		Perno pistón	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
6.38		Buje de biela	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
6.39		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
6.40		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
6.41		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
6.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	2.865.520			1.862.588
6.43		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	409.360			286.549
6.44		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	409.361			286.549
7	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4	Unidad	EVENTO	**47.803.014**	57.363.617	33.462.110	32.960.647
7.1		Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	40.936			40.000
7.2		Corona y Piñón de Diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	5.117.000			3.326.050
7.3		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
7.4		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
7.5		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
7.6		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
7.7		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
7.8		Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
7.9		Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
7.10		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
7.11		Tulipas de Homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
7.12		Tulipas de Homocinética lado rueda	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
7.13		Homocinética delantera	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.535.100
7.14		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
7.15		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
7.16		rodillo eje túnel	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
7.17		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
7.18		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
7.19		Eje	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
7.20		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
7.21		Acople	Unidad	EVENTO	1.500.987			1.050.690
7.22		Espaciador	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
7.23		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	81.872			57.309

Lic. Raquel [illegible] A. [illegible]tura
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.24		Planetario	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.25		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.26		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.27		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	2.729.067			1.910.347
.28		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.29		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
.30		engranaje satélite	Unidad	EVENTO	682.269			477.588
.31		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	4.093.600			2.865.517
	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	**38.670.875**	46.405.050	27.069.613	27.166.241
.1		Reparación de sinfín de dirección	Unidad	EVENTO	1.540.372			847.205
.2		Muñequin	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.3		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	88.695			62.087
.4		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.5		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	5.117.000			3.581.900
.6		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.7		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.8		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.9		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.10		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.11		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.12		Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.13		Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.14		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	170.567			119.396
.15		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	151.672			98.585
	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	**13.072.251**	15.686.701	9.150.576	8.911.338
.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	2.729.067			1.910.347
.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.4		Termostato	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.7		Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.8		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	3.070.200			2.149.140
.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	682.267			477.586

Lic. Raquel Chaves A. Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	238.794			167.156
.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	3.070.200			2.149.140
.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.19		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
.20		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
.21		Tanque auxiliar radiador	Unidad	EVENTO	259.262			181.482
.22		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	2.183.254			1.528.278
.23		Correa A/A	Unidad	EVENTO	238.794			167.156
.24		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.25		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.26		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.27		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.28		Filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	272.909			191.031
0	78180101-998	Reparación, mantenimiento de bolsas de aire	Unidad	EVENTO	**24.206.822**	29.048.186	16.944.775	16.944.778
0.1		Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
0.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
0.3		Disco de Air Bag bobina	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
0.4		Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
0.5		Cinturón seguridad conductor	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
0.6		Cinturón seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
0.7		Hebilla cinturón	Unidad	EVENTO	136.454			95.517
1	78180101-023	Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular	Unidad	EVENTO	**9.483.507**	11.380.808	6.638.455	6.638.455
1.1		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.2		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.3		Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.4		Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
1.5		Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
1.6		Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
1.7		Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
1.8		Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	682.267			477.586
2	78180101-021	Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo	Unidad	EVENTO	**6.003.947**	7.204.736	4.202.763	4.202.763
2.1		Tapiz de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380

Lic. Raquel [illegible] A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

.2.2		Tapiz de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.2.3		Tapiz de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.2.4		Tapiz de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.2.5		Juego de guía de asiento de conductor	Unidad	EVENTO	750.494			525.346
.2.6		Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	341.133			238.793
.2.7		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	910.025			500.513
3	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión	Unidad	EVENTO	**6.095.251**	7.314.301	4.266.676	4.130.172
.3.1		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.3.2		Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1.569.214			1.098.450
.3.3		Juego de Rodillos	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.3.4		Desplazable de 1 y 2da.	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.3.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.3.6		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.3.7		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.3.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	2.865.520			2.005.864
.3.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.3.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.3.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.3.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.3.13		Cuádruple	Unidad	EVENTO	2.387.934			1.671.554
.3.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.3.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	259.262			181.483
.3.16		Lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	40.936			40.000
.3.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
.3.18		Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	272.907			191.035
.3.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1.228.080			859.656
.3.20		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1.705.667			1.193.967
.3.21		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
.3.22		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
.3.23		reten palier	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.3.24		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
.3.25		Retentor	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
.3.26		Reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
.3.27		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	3.752.467			2.626.727
.3.28		cruceta	Unidad	EVENTO	238.794			167.153
4	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	**34.174.738**	41.009.686	23.922.317	23.933.662
.4.1		Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380

Lic. Regina Chávez A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

14.2		Disco	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
14.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
14.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	409.360			286.552
14.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
14.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
14.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	3.752.467			3.377.220
14.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	68.227			47.759
14.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	682.267			682.267
14.10		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
14.11		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
14.12		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
14.13		Juego reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	68.227			47.758
14.14		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	921.061			644.742
15	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	**10.916.267**	13.099.520	7.641.387	8.596.661
15.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	818.720			573.104
15.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
15.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
15.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	443.474			310.432
15.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	170.567			119.397
15.6		Perno elástico	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
15.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	34.114			23.880
15.8		Buje elástico	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
15.9		Goma cabina	Unidad	EVENTO	375.247			262.672
15.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
16	78180101-018	Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	**3.684.240**	4.421.088	2.578.968	2.578.969
16.1		Inyectores	Unidad	EVENTO	1.432.760			1.002.932
16.2		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	375.247			262.673
16.3		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1.364.534			955.174
16.4		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1.023.400			716.380
16.5		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	682.267			477.587
16.6		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	341.134			238.794
16.7		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	648.154			453.708
16.8		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
16.9		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	102.340			71.638
16.10		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	2.046.800			1.432.760
16.11		Tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	204.680			143.276
16.12		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	341.134			238.792

Lic. Raquel Cuevas A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

6.13		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	307.020			214.914
6.14		Válvula de retención de combustible	Unidad	EVENTO	170.616			119.431
					9.244.763	11.093.716	6.471.334	6.471.335

Lic. Raquel Cuevas A., Directora
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR